

บทที่ 4

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากปัจจุบันโครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาแม่เมย (2010) จำกัด ประทานบัตรที่ 30807/16516 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่อย่างใด และทางโครงการยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่างๆ ของโครงการ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ารายละเอียดการดำเนินงานของโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากปัจจุบันโครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาแม่เมย (2010) จำกัด ประทานบัตรที่ 30807/16516 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่อย่างใด และเมื่อเปิดดำเนินการแล้วทางโครงการยินดีจะนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามที่เงื่อนไขกำหนด