

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำไย (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/23	14	80	60.1	82.24	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
2/7/23	14	40	82	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
3/7/23	13	32	45	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
4/7/23	13	45	30	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
5/7/23	14	53	42.8	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
6/7/23	15	62	30.1	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
7/7/23	9	๗4	60.3	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
8/7/23	10	80	50.1	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
9/7/23	14	61	50.3	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
10/7/23	13	92	85.1	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
11/7/23	13	45	23.4	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
12/7/23	14	32	60.1	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
13/7/23	15	40	32.4	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
14/7/23	13	32	32	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
15/7/23	14	40	41	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
16/7/23	12	41	20	๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																						
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก							
						การบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)										
๗/๗/๒๕	๑๔	๔๑	๒๘	๐๖.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	วัชระ						
๑๔/๗/๒๕	๑๒	๔๐	๒๐	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๑๗/๗/๒๕	๑๔	๒๒	๔๑	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๒๐/๗/๒๕	๑๓	๔๕	๒๒	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๒๑/๗/๒๕	๑๕	๗๕	๖๐.๑	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๒๒/๗/๒๕	๑๔	๔๕	๒๓.๔	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๒๓/๗/๒๕	๑๓	๑๒	๘๕.๑	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๒๔/๗/๒๕	๑๓	๖๑	๓๐	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๒๕/๗/๒๕	๑๔	๘๐	๔๕	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๒๖/๗/๒๕	๑๐	๔๒	๕๒.๓	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๒๗/๗/๒๕	๑	๗๔	๓๒	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๒๘/๗/๒๕	๑๕	๖๒	๖๐.๓	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๒๙/๗/๒๕	๑๔	๕๓	๔๐	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๓๐/๗/๒๕	๑๐	๔๕	๔๗	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						
๓๑/๗/๒๕	๑	๓๒	๖๐.๑	๙๙	-	๙๙	๙๙	๙๙	๙๙	-	๙๙	๙๙	-	๙๙	-	วัชระ						

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/8/23	20	46	44.9	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/8/23	13	41	40	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
3/8/23	14	68	70	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
4/8/23	14	44	28	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
5/8/23	19	49	45	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
6/8/23	28	70	28	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
7/8/23	23	60	56	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
8/8/23	13	141	112.5	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
9/8/23	12	66	42	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
10/8/23	20	49	70	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
11/8/23	14	81	51	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
12/8/23	20	67	65	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
13/8/23	14	90	42	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
14/8/23	13	64	70	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
15/8/23	13	44	45	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	
16/8/23	14	45	75	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้จ่าย ประจำปี งบ เงินอุดหนุน (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในหุ่กกิจการรวม ของ แหล่งน้ำในเขต มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๓๑/๑/๒๓	๑๐	๔๕	๓๐	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๑๔/๑/๒๓	๑๑	๑๕	๕๖	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๑๑/๑/๒๓	๑๔	๕๑	๗๒.๕	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๒๐/๑/๒๓	๑๐	๔๗	๘๐	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๒๑/๑/๒๓	๑๑	๑๔	๗๒	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๒๒/๑/๒๓	๑๔	๔๕	๘๐	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๒๓/๑/๒๓	๑๔	๑๓.๕	๑๐๔.๑	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๒๔/๑/๒๓	๑๓	๔๕	๖๕	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๒๕/๑/๒๓	๑๓	๑๐	๑๒	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๒๖/๑/๒๓	๑๔	๗๐	๗๐	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๒๗/๑/๒๓	๒๘	๘๐	๘๐	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๒๘/๑/๒๓	๑๒	๗๕	๔๕	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๒๙/๑/๒๓	๒๐	๘๐	๑๑	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๓๐/๑/๒๓	๑๓	๔๗	๔๕	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.
๓๑/๑/๒๓	๑๔	๕๑	๘๑	๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จ.ช.ช.

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/23	13	60	41	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
2/1/23	15	41	65	49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
3/1/23	14	42	41	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
4/1/23	13	53	42	49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
5/1/23	13	41	70	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
6/1/23	28	40	80	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
7/1/23	23	52	56	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
8/1/23	13	58	45	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
9/1/23	28	48	41	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
10/1/23	15	64	65	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
11/1/23	13	42	42	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
12/1/23	14	41	84.5	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
13/1/23	13	64	41	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
14/1/23	14	48	45	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
15/1/23	25	80	72	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
16/1/23	13	64	80	41	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
14/1/23	14	66	55.2	ระบ.๑๑	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ว.
14/1/23	12	42	48.9	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	13	64	60.4	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	15	48	๖6	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	14	๖0	๖0	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	13	64	54	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	14	42	42	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	10	48	60	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	๑	52	42	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	15	48	6๑	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	14	๔1	52	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	10	43	62	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	๑	64	67.2	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
14/1/23	15	81	52.8	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	ส.ว.
															ส.ว.
															ส.ว.

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วันที่ เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/10/23	10	55	63.1	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
2/10/23	7	39	80	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
3/10/23	14	60	43	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
4/10/23	13	41	48	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
5/10/23	25	45	43	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
6/10/23	18	80	54	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
7/10/23	14	46	80.5	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
8/10/23	25	39	43	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
9/10/23	14	32	78	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
10/10/23	15	45	43	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
11/10/23	25	40	54	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
12/10/23	8	67	65	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
13/10/23	10	80	63	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
14/10/23	25	45	72	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
15/10/23	14	40	80	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ
16/10/23	13	39	40	พ	-	พ	พ	พ	พ	-	พ	พ	-	-	วัชระ

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลสู่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวง ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวง ผลสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/10/23	14	41	28	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
18/10/23	14	40	20	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
19/10/23	14	32	41	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
20/10/23	13	45	32	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
21/10/23	14	15	60.1	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
22/10/23	15	45	30	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
23/10/23	9	92	45	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
24/10/23	10	61	23.4	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
25/10/23	13	14	50.1	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
26/10/23	14	62	30	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
27/10/23	15	45	42	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
28/10/23	14	32	30	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
29/10/23	13	40	32	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
30/10/23	13	80	85.1	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร
31/10/23	12	53	62.3	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	ก	-	-	วัชร

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						การบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/23	21	90	62	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชร
2/11/23	11	91	43	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
3/11/23	20	60	54	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
4/11/23	23	85	45.6	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
5/11/23	14	90	72	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
6/11/23	14	67	63	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
7/11/23	15	89	90	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
8/11/23	13	65	42	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
9/11/23	25	98	80	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
10/11/23	12	67	40	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
11/11/23	13	90	54	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
12/11/23	14	45	78	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
13/11/23	25	65	62	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
14/11/23	20	90	72	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
15/11/23	28	90	34	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร
16/11/23	14	98	65	ฯ	-	ฯ	ฯ	ฯ	ฯ	-	ฯ	ฯ	-	-	วัชร

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย/ไม่ระบาย	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ผลิตขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						การบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวงผลน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวงผลสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
๓๑/๓/๒๕	๑๐	4๕	๘๒	รวม๑๕	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิษุ	
๑๕/๓/๒๕	๑๓	๕๑	๗๐	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๓๑/๓/๒๕	๑4	๕๕	๗๑.๕	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒๐/๓/๒๕	๒๐	๕4	๕6	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒1/๓/๒๕	๑4	๑๑	๕๕.4	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒๒/๓/๒๕	๑๓	๗0	๖8	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒๓/๓/๒๕	๑4	๕5	๕6	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒4/๓/๒๕	๑3	๕6	๕4	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒5/๓/๒๕	๑0	๗0	๑๑0	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒๕/๓/๒๕	๒3	๕4	๗0	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒๕/๓/๒๕	๑4	๕๗	๕๒	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒๕/๓/๒๕	๑3	๕๑	๗0	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒๕/๓/๒๕	๒0	๑0	๕5	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	
๒๐/๓/๒๕	๒๕	๑๕1	๑๑๕.5	๓	-	๓	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิษุ	

สถิติและข้อมูลที่เป็นบางกานแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						การบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผลสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/23	90	65	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
2/12/23	13	90	43	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
3/12/23	14	70	54	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
4/12/23	14	80	45.6	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
5/12/23	13	85	72	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
6/12/23	14	40	80	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
7/12/23	15	65	65	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
8/12/23	20	99	40	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
9/12/23	13	67	62.8	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
10/12/23	10	59	78	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
11/12/23	14	60	54	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
12/12/23	14	68	43	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
13/12/23	20	95	62	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
14/12/23	12	90	66	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
15/12/23	28	70	42	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ
16/12/23	10	59	40	ก	-	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	-	-	วัชระ

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เป็นแบบแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองกากตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)					
๓๑/๑๒/๒๓	๑๐	๔๘	๕๒	๐๕๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	วัชร
๓๑/๑๒/๒๓	๑๖	๕๑	๔๖	๑๑	-	๗	๗	๑๑	๑๑	-	๗	๗	-	-	-	วัชร
๓๐/๑๒/๒๓	๑๔	๕๔	๕๔	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	-	-	วัชร
๓๑/๑๒/๒๓	๑๖	๕๘	๕๘	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	-	-	วัชร
๓๒/๑๒/๒๓	๑๖	๑๐	๕๒.๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	-	-	วัชร
๓๒/๑๒/๒๓	๑๖	๑๑	๔๒	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	-	-	วัชร
๓๒/๑๒/๒๓	๑๔	๕๔	๕๒	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	-	-	วัชร
๓๒/๑๒/๒๓	๑๔	๕๕	๕๒.๘	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	-	-	วัชร
๓๑/๑๒/๒๓	๑๒	๕๕	๕๖	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	-	-	วัชร
๓๑/๑๒/๒๓	๑๖	๔๕	๔๒	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	-	-	วัชร

ภาคผนวกที่ 4

ใบเสร็จบำบัดน้ำเสีย

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 127 เลขที่ 21

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.ค. ๖๖

จาก.....นิทีขุคกลอการชต เตอะเรลจึ เอนจึ หังหิฉ (ส่นว.โพญ)

เป็นเงิน.....1490.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- หังหิฉ ส่นว.โพญ เอนจึ หังหิฉ -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 15 เดือน.....ส.ค.

เจ้า ร.ไทงฉฉฉฉ

เลขที่ 00449499

เจ้า ร.ไทงฉฉฉ
จำนวน 15.00
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 127 เลขที่ 21

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.ค. ๖๖

จาก.....นิทีขุคกลอการชต เตอะเรลจึ เอนจึ หังหิฉ (ส่นว.โพญ)

เป็นเงิน.....1490.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- หังหิฉ ส่นว.โพญ เอนจึ หังหิฉ -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 15 เดือน.....ส.ค.

เจ้า ร.ไทงฉฉฉ

เลขที่ 00449499

เจ้า ร.ไทงฉฉฉ
จำนวน 15.00
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๖ เลขที่ 42

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.ย. ๖๖

จาก..... จิตุภคคณาการชุด เดอะวอลซ์เทรซ ฟังนิช (สนว.ใหญ่)

เป็นเงิน.....๗๗๗.-.....บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....-เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน-

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 16 เดือน พ.ค. พ.ศ. 66

เชิด ช. ไทพนาวิเศษ
เลขที่ ๐๐๔๔๙๖๓๔

จำเอนก

(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

..หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 44 เลขที่ 21

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธ.ค. ๖๖

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรสซิเดนซ์ ชะอำ (สนว.ใหญ่)

เป็นเงิน.....๒๔๔๗.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- สองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 15 เดือน.....พ.ค.....พ.ศ. ๖7

เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่ ๐๐๔๕๗๒๘๖

งจิรากร
จำเอก พ.มอ
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๓๑ เลขที่ 16

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ต.ค. ๖๕

จาก.....นิติบุคคลกลางหาด เตอะเวสซิเอนซ์ จำกัด (สนง.ใหญ่)

เป็นเงิน.....1058.-.....บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- หักเงินหักภาษี แลออกจากต้น -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 17 เดือน.....พ.ย.....พ.ศ. ๖๕

เจ็ด ร.โทงพาณิชย์

เลขที่ ๐๐449556

ศิริภรณ์

จำเอน

(พงษ์ศักดิ์ เข้มสะอาด)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ภาคผนวกที่ 5

ปริมาณการใช้น้ำประปา

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/6/2566	108319	108319	0	
2/6/2566	108319	108319	0	
3/6/2566	108319	108320	57	
4/6/2566	108376	108376	0	
5/6/2566	108376	108376	0	
6/6/2566	108376	108408	32	
7/6/2566	108408	108408	0	
8/6/2566	108408	108408	0	
9/6/2566	108408	108478	70	
10/6/2566	108478	108478	0	
11/6/2566	108478	108478	0	
12/6/2566	108478	108478	0	
13/6/2566	108478	108480	2	
14/6/2566	108480	108552	72	
15/6/2566	108552	108552	0	
16/6/2566	108552	108552	0	
17/6/2566	108552	108552	0	
18/6/2566	108552	108552	0	
19/6/2566	108552	108552	0	
20/6/2566	108552	108564	12	
21/6/2566	108564	108564	0	
22/6/2566	108564	108564	0	
23/6/2566	108564	108564	0	
24/6/2566	108564	108564	0	
25/6/2566	108564	108564	0	
26/6/2566	108564	108565	1	
27/6/2566	108565	108565	0	
28/6/2566	108565	108596	31	
29/6/2566	108596	108596	0	
30/6/2566	108596	108596	0	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/7/2566	108636	108639	39	
2/7/2566	108639	108639	0	
3/7/2566	108635	108635	0	
4/7/2566	108635	108643	8	
5/7/2566	108643	108643	0	
6/7/2566	108643	108643	0	
7/7/2566	108643	108643	0	
8/7/2566	108643	108661	18	
9/7/2566	108661	108664	3	
10/7/2566	108664	108664	0	
11/7/2566	108664	108700	36	
12/7/2566	108700	108700	0	
13/7/2566	108700	108700	0	
14/7/2566	108700	108700	0	
15/7/2566	108700	108703	3	
16/7/2566	108703	108703	0	
17/7/2566	108703	108703	0	
18/7/2566	108703	108703	0	
19/7/2566	108703	108703	0	
20/7/2566	108703	108711	8	
21/7/2566	108711	108711	0	
22/7/2566	108711	108714	3	
23/7/2566	108711	108711	0	
24/7/2566	108711	108711	0	
25/7/2566	108714	108721	7	
26/7/2566	108721	108721	0	
27/7/2566	108721	108721	0	
28/7/2566	108721	108721	0	
29/7/2566	108721	108726	5	
30/7/2566	108726	108726	0	
31/7/2566	108726	108726	0	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/8/2566	108726	108726	0	
2/8/2566	108726	108726	0	
3/8/2566	108726	108726	0	
4/8/2566	108726	108726	0	
5/8/2566	108726	108726	0	
6/8/2566	108726	108726	0	
7/8/2566	108726	108726	0	
8/8/2566	108726	108734	8	
9/8/2566	108734	108757	23	
10/8/2566	108757	108765	8	
11/8/2566	108765	108773	8	
12/8/2566	108773	108777	4	
13/8/2566	108777	108777	0	
14/8/2566	108777	108777	0	
15/8/2566	108777	108777	0	
16/8/2566	108777	108777	0	
17/8/2566	108777	108777	0	
18/8/2566	108777	108777	0	
19/8/2566	108777	108794	17	
20/8/2566	108794	108836	42	
21/8/2566	108836	108836	0	
22/8/2566	108836	108836	0	
23/8/2566	108836	108836	0	
24/8/2566	108836	108839	3	
25/8/2566	108839	108863	24	
26/8/2566	108863	108890	27	
27/8/2566	108890	108890	0	
28/8/2566	108890	108890	0	
29/8/2566	108890	108890	0	
30/8/2566	108890	108890	0	
31/8/2566	108890	108896	6	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/9/2566	108896	108896	0	
2/9/2566	108896	108896	0	
3/9/2566	108896	108896	0	
4/9/2566	108896	108896	0	
5/9/2566	108896	108896	0	
6/9/2566	108896	108896	0	
7/9/2566	108896	108896	0	
8/9/2566	108896	108896	0	
9/9/2566	108896	108896	0	
10/9/2566	108896	108896	0	
11/9/2566	108896	108896	0	
12/9/2566	108896	108896	0	
13/9/2566	108896	108919	23	
14/9/2566	108919	108925	6	
15/9/2566	108925	108925	0	
16/9/2566	108925	108925	0	
17/9/2566	108945	108945	0	
18/9/2566	108945	108945	0	
19/9/2566	108945	108945	0	
20/9/2566	108925	108925	0	
21/9/2566	108925	108925	0	
22/9/2566	108925	108925	0	
23/9/2566	108925	108925	0	
24/9/2566	108947	108968	21	
25/9/2566	108968	109028	60	
26/9/2566	109028	109028	0	
27/9/2566	109028	109028	0	
28/9/2566	109028	109125	97	
29/9/2566	109125	109125	0	
30/9/2566	109125	109125	0	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/10/2566	109125	109125	0	
2/10/2566	109125	109125	0	
3/10/2566	109125	109125	0	
4/10/2566	109125	109125	0	
5/10/2566	109125	109125	0	
6/10/2566	109125	109125	0	
7/10/2566	109125	109125	0	
8/10/2566	109125	109125	0	
9/10/2566	109125	109125	0	
10/10/2566	109125	109125	0	
11/10/2566	109125	109127	2	
12/10/2566	109127	109213	86	
13/10/2566	109213	109213	0	
14/10/2566	109213	109213	0	
15/10/2566	109213	109213	0	
16/10/2566	109213	109213	0	
17/10/2566	109213	109213	0	
18/10/2566	109213	109213	0	
19/10/2566	109213	109213	0	
20/10/2566	109213	109249	36	
21/10/2566	109249	109249	0	
22/10/2566	109249	109252	3	
23/10/2566	109252	109290	38	
24/10/2566	109290	109346	56	
25/10/2566	109346	109346	0	
26/10/2566	109346	109346	0	
27/10/2566	109346	109346	0	
28/10/2566	109346	109346	0	
29/10/2566	109346	109346	0	
30/10/2566	109346	109346	0	
31/10/2566	109346	109413	67	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/11/2566	109213	109213	0	
2/11/2566	109213	109213	0	
3/11/2566	109413	109413	0	
4/11/2566	109213	109213	0	
5/11/2566	109213	109213	0	
6/11/2566	109413	109413	0	
7/11/2566	109413	109492	79	
8/11/2566	109292	109292	0	
9/11/2566	109292	109292	0	
10/11/2566	109292	109292	0	
11/11/2566	109292	109292	0	
12/11/2566	109292	109292	0	
13/11/2566	109492	109563	71	
14/11/2566	109563	109563	0	
15/11/2566	109563	109563	0	
16/11/2566	109563	109563	0	
17/11/2566	109563	109563	0	
18/11/2566	109563	109607	44	
19/11/2566	109607	109607	0	
20/11/2566	109607	109641	34	
21/11/2566	109641	109641	0	
22/11/2566	109641	109641	0	
23/11/2566	109641	109641	0	
24/11/2566	109641	109641	0	
25/11/2566	109641	109749	108	
26/11/2566	109749	109749	0	
27/11/2566	109749	109749	0	
28/11/2566	109749	109749	0	
29/11/2566	109749	109787	38	
30/11/2566	109787	109787	0	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง



วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/12/2566	109787	109787	0	
2/12/2566	109787	109787	0	
3/12/2566	109787	109855		
4/12/2566	109855	109855	0	
5/12/2566	109855	109945		
6/12/2566	109945	109945	0	
7/12/2566	109945	109945	0	
8/12/2566	109945	109945	0	
9/12/2566	109945	110016		
10/12/2566	110016	110016	0	
11/12/2566	110016	110012		
12/12/2566	110017	110140		
13/12/2566	110140	110140	0	
14/12/2566	110140	110140	0	
15/12/2566	110140	110153		
16/12/2566	110153	110177		
17/12/2566	110177	110177	0	
18/12/2566	110177	110202		
19/12/2566	110202	110236		
20/12/2566	110236	110236	0	
21/12/2566	110236	110236	0	
22/12/2566	110236	110236	0	
23/12/2566	110236	110317		
24/12/2566	110317	110354		
25/12/2566	110354	110354		
26/12/2566	110354	110354	0	
27/12/2566	110354	110354	0	
28/12/2566	110354	110354	0	
29/12/2566	110354	110354	0	
30/12/2566	110354	110354	0	
31/12/2566	110354	110354	0	

ภาคผนวกที่ 6

ใบเสร็จค่าขยะ

ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย

เล่มที่ 19/67 เลขที่ 39

สำนักงาน

เทศบาลนครเกาะสมุย

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา.....เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จาก ANTARA HOLIDAY PARK CO., LTD.

บ้านเลขที่ 14/3 ถนน ม. 2 ตำบล หนอง

อำเภอ เกาะสมุย เป็นเงิน 4500.- บาท - สตางค์

(สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ไอช 15/11/2566



ผู้รับเงิน

กษณ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวกรวรรณ ทองเฟือ)

นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน กรกฎาคม 2566


5/8/66

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 12/7/66 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 13/7/66 เวลา 14.00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 12/๗/๖๖ เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 13/7/66 เวลา 14.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน สิงหาคม 2566

๗
๒๖/๗๖

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน สิงหาคม 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาตฟ้าห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16 / 8 / 66 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 23 / 8 / 66 เวลา 14.00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน สิงหาคม 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16/8/66 เวลา 14.00 น.


หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 23/8/66 เวลา 14.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน กันยายน 2566


12/10/66

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน กันยายน 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-24	ชั้นคาตฟ้าห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....อัคร
วันที่.....16/9/66.....เวลา.....14.00.....น.

หัวหน้าช่าง.....Jim
วันที่.....17/9/66.....เวลา.....14.00.....น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน กันยายน 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 16/9/66 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 17/9/66 เวลา 14.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน ตุลาคม 2566



ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน ตุลาคม 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16-10-66 เวลา 10.00 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 17/10/66 เวลา 14.00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน ตุลาคม 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-48	ชั้นคาบฟ้าห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่..... 16-10-66 เวลา..... 16.00 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่..... 17/10/66 เวลา..... 12.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2566



ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....จิกร
วันที่.....15/11/66.....เวลา.....14.00.....น.

หัวหน้าช่าง.....Jim
วันที่.....17/11/66.....เวลา.....13.00.....น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15 / 11 / 66 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 15 / 11 / 66 เวลา 15.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค **Fire Extinguisher**

North , South

เดือน ธันวาคม **2566**

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (สิ่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	หน้าห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 16-12-66 เวลา 14.00 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 22/12/66 เวลา 12.00 น

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (สิ่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (สิ่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (สิ่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (สิ่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นคาเฟ่	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 16-12-66 เวลา 14.00 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 22/12/66 เวลา 12.00 น


ภาคผนวกที่ 8

แบบบันทึกการตรวจสอบประตุนีไฟ

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน กรกฎาคม 2566


๐๒๕๖

ประตุน้ำไฟ (North) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศนิติ)	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุน้ำไฟ (South) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย ส.กร วันที่ 12/7/66 เวลา 14.06

หัวหน้าช่าง สม. วันที่ 13/7/66 เวลา 14.00

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน สิงหาคม 2566

22/08/66

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101 (ใกล้ออฟฟิศนิติ)	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี


ตรวจสอบโดย... ส.ก.ร วันที่ 16/8/66 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง... สม. วันที่ 23/8/66 เวลา 14.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน กันยายน 2566



12/10/66

ประตุน้ำไฟ (North) ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101 (ใกล้ออฟฟิศนิติ)	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุน้ำไฟ (South) ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย สวกร วันที่ 16/9/66 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง Jim วันที่ 17/9/66 เวลา 14.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน ตุลาคม 2566

ประตุน้ำไฟ (North) ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
		ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101 (ใกล้ออฟฟิศนิติ)	✓		ดี
1	0-N-3001	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
9	0-N-3006	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106				

ประตุน้ำไฟ (South) ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
		ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	✓		ดี
17	0-S-4006	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
25	0-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110				

ตรวจสอบโดย... สิวก ...วันที่ 16-10-66 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง... [Signature] ...วันที่ 17/10/66 เวลา 14.00

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2566



ประตูลิฟท์ (North) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101 (ใกล้ออฟฟิศนิติ)	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตูลิฟท์ (South) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย ส.ก.ร. วันที่ 15/11/66 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง สม. วันที่ 17/11/66 เวลา 13.00 - 15.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค **Fire exit**

North , South

เดือน ธันวาคม **2566**

ประตูดุหนี่ไฟ (North) ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศนิติ)	✓		ลื้อค
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3101	✓		ลื้อค
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3101	✓		ลื้อค
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3101	✓		ลื้อค
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3101	✓		ลื้อค
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3101	✓		ลื้อค
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3101	✓		ลื้อค
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3101	✓		ลื้อค
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3106	✓		ลื้อค
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3106	✓		ลื้อค
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3106	✓		ลื้อค
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3106	✓		ลื้อค
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3106	✓		ลื้อค
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3106	✓		ลื้อค
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3106	✓		ลื้อค
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอर्थ-ฝั่งห้อง 3106	✓		ลื้อค

ประตูดุหนี่ไฟ (South) ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	✓		ลื้อค
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ลื้อค
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ลื้อค
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ลื้อค
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ลื้อค
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ลื้อค
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ลื้อค
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ลื้อค
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ลื้อค
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ลื้อค
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ลื้อค
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ลื้อค
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ลื้อค
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ลื้อค
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ลื้อค
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ลื้อค

ตรวจสอบโดย อ.กร วันที่ 16-12-66 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง อ.จ วันที่ 18/12/66 เวลา 9.00 น.

ภาคผนวกที่ 9

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน กรกฎาคม 2566


5/8/66

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน กรกฎาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/2566
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/2566
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025		✓	11/20/2566
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		✓	11/20/2566
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2016	17/1/2018	✓		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 18-7-66 เวลา 13.30 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 18/7/66 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๗/๒๖
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		11/๗/๒๖
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๗/๒๖
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๗/๒๖
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/๗/๒๖
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๗/๒๖
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/๗/๒๖
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๗/๒๖
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021		✓	11/๗/๒๖
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025		✓	11/๗/๒๖ *
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	✓		11/๗/๒๖

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย 9 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 10-7-66 เวลา 15.30 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 13/7/66 เวลา 14.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน สิงหาคม 2566


22/8/24

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน สิงหาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	✓	✓	11/๘/๖๖
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		✓	11/๘/๖๖
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	17/1/2016	17/1/2018	✓		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย 13 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-8-66 เวลา 14.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 93/8/66 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน สิงหาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/2/2566
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/2/2566
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/2/2566
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/2/2566
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/2/2566
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/2/2566
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/2/2566
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/2/2566
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021		✓	11/2/2566
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025		✓	11/2/2566
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/2/2566

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย 11 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-8-66 เวลา 10.30 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 23/8/66 เวลา 14.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน กันยายน 2566


12/10/25

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน กันยายน 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/15/6
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/15/6
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/15/6
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025		✓	11/20/15/6
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		✓	11/20/15/6
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	17/1/2016	17/1/2018	✓		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย 16 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-9-66 เวลา 0.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 17/9/66 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน กันยายน 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/16
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/16
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/16
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/16
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/16
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/16
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/16
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/16
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021		✓	11/20/16
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025		✓	ส่งซ่อม
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/16

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย 11 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-9-66 เวลา 10.30 น


จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 17/9/66 เวลา 14.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน ตุลาคม 2566



ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน ตุลาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/15/6
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/15/6
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/15/6
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025		✓	11/20/15/6
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/15/6
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		✓	11/20/15/6
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	17/1/2016	17/1/2018	✓		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย 16 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-10-66 เวลา 13.30 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 17/10/66 เวลา 12.00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน ตุลาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/2566
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/2566
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/2566
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021		✓	11/20/2566
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025		✓	11/20/2566
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/20/2566

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย 11 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-10-66 เวลา 15.30 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 17/10/66 เวลา 14.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2566



ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025		✓	ล้างจอ ข
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 17-11-66 เวลา 13.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 17/11/66 เวลา 13.00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	11/15/2017	11/15/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025		✓	
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	16/11/2023	16/11/2026	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 19-11-66 เวลา 15.00 น

จำนวนเสีย.....เครื่อง
จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 17/11/66 เวลา 15.00 น

เอกสารตรวจเช็ค **Emergency Light**

North , South

เดือน ธันวาคม **2566**

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน ธันวาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025		✓	สวิตช์
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (สิ่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (สิ่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (สิ่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (สิ่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (สิ่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (สิ่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (สิ่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (สิ่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (สิ่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (สิ่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (สิ่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (สิ่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (สิ่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (สิ่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(สิ่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(สิ่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 16-12-66 เวลา 14.00 น

จำนวนเสีย 1 เครื่อง
จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 18/12/66 เวลา 09.00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	11/15/2017	11/15/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025		✓	สว 502
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2019	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2022	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	16/11/2023	16/11/2026	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 16-12-66 เวลา 15.30 น

จำนวนเสีย.....1 เครื่อง
จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 18/12/66 เวลา 09.00 น

ภาคผนวกที่ 10

แบบบันทึกการตรวจสอบป้าย Exit

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน กรกฎาคม 2566

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		11200156
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย..... วันที่ 12-8-66 เวลา 13.30

หัวหน้าช่าง..... วันที่ 13/8/66 เวลา 14.00 น.

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/8/16
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 12-9-66 เวลา 15.30

หัวหน้าช่าง วันที่ 13/7/66 เวลา 14.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน สิงหาคม 2566

๑๑/๘

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน สิงหาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		11201/ลิ้ง
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-8-66 เวลา 15.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 23/8/66 เวลา 14.00 น.

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน สิงหาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/2/21
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	


ตรวจสอบโดย วันที่ 15-8-66 เวลา 15.30

หัวหน้าช่าง วันที่ 23/8/66 เวลา 14.00

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน กันยายน 2566


12/๑๑

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน กันยายน 2566

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		1150150
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-9-66 เวลา 18.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 17/9/66 เวลา 14.05 น.

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน กันยายน 2566

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		19/8/2020
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	


ตรวจสอบโดย วันที่ 16-9-66 เวลา 15.30

หัวหน้าช่าง วันที่ 17/9/66 เวลา 14.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน ตุลาคม 2566



ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/2/21 ✓
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-10-66 เวลา 13.30

หัวหน้าช่าง วันที่ 17/10/66 เวลา 12.00 น.

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2566

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		12/04/2567
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-10-66 เวลา 15-30

หัวหน้าช่าง วันที่ 17/10/66 เวลา 14.00 น.