
เอกสารแนบที่ 2.10

การตรวจเช็ครถบรรทุก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ใบรายงานตรวจเช็คและปฏิบัติงาน

: รถบรรทุกและหัวลาก

หมายเลขทะเบียน	HINO	ISUZU	ชั่วโมงทำงาน	วันที่ตรวจเช็คและปฏิบัติงาน
20-8245	✓			5/7/66

G : สภาพดี

D : มีการชำรุด

ลำดับ		G	D	ลำดับ		G	D
1	ตรวจสอบสภาพตัวถังรถบรรทุก	✓		18	ตรวจสอบระดับน้ำถังกระจก	✓	
2	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเครื่องยนต์	✓		19	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
3	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเกียร์	✓		20	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
4	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเพื่องท้าย	✓		21	ตรวจสอบสีของกรงอากาศ	✓	
5	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมพวงมาลัยเพาเวอร์	✓		22	ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก	✓	
6	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเบรก	✓		23	ตรวจสอบห้วงดิ่งกรอบความขึ้น	✓	
7	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมครัทช์	✓		24	ตรวจสอบเบรคเตอร์และระดับน้ำกลั่น	✓	
8	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	✓		25	ตรวจสอบความตึงและสภาพสายพาน	✓	
9	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำมันรถ	✓		26	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีเบรก	✓	
10	ตรวจสอบสภาพหน้ายาง	✓		27	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีครัทช์	✓	
11	ตรวจวัดแรงดันลมยาง	✓		28	ตรวจสอบระยะฟรีพวงมาลัย	✓	
12	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ	✓		29	ตรวจสอบระบบปิดน้ำฝน	✓	
13	ตรวจสอบน็อตล้อ	✓		30	ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง	✓	
14	ตรวจสอบยางอะไหล่	✓		31	ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ	✓	
15	ตรวจสอบการอุดคันของลึบริบหมอน้ำ	✓		32	ตรวจสอบสัญญาณ แตร	✓	
16	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		33	ตรวจสอบสัญญาณ GPS	✓	
17	ตรวจสอบระดับที่หม้อพัก	✓		34	ตรวจสอบความสะอาดห้องคนขับ	✓	

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำรถ	G	D
1 กรวยจราจรสะท้อนแสง	✓	
2 ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแบบตั้งพื้น	✓	
3 ถังดับเพลิง / หมอนหนูล้อ	✓	
4 เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง	✓	
5 ไฟฉาย / อุปกรณ์ส่องแสงสว่างแบบพกพา	✓	
6 ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้	✓	

ชื่อพนักงานขับรถ	
เลขไมล์เริ่มงาน	219688
เลขไมล์เลิกงาน	219986
เลขไมล์เติมน้ำมัน	-
จำนวนน้ำมันที่เติม	-

ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจเช็ค

ข้อคิดเห็นจากคนขับ

ใบรายงานตรวจเช็คและปฏิบัติงาน

: รถบรรทุกและหัวลาก

หมายเลขทะเบียน	HINO	ISUZU	ชั่วโมงทำงาน	วันที่ตรวจเช็คและปฏิบัติงาน
70-8140	✓			6/7/66

G : สภาพดี

D : มีการชำรุด

ลำดับ		G	D	ลำดับ		G	D
1	ตรวจสอบสภาพตัวถังรถบรรทุก	✓		18	ตรวจสอบระดับน้ำถังกระบอก	✓	
2	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเครื่องยนต์	✓		19	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
3	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเกียร์	✓		20	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
4	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเพื่องท้าย	✓		21	ตรวจสอบสีของกรงอากาศ	✓	
5	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมพวงมาลัยเพาเวอร์	✓		22	ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก	✓	
6	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเบรก	✓		23	ตรวจสอบหัวถังกรองความชื้น	✓	
7	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมครัช	✓		24	ตรวจสอบเบรคเตอร์และระดับน้ำกลั่น	✓	
8	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	✓		25	ตรวจสอบความตึงและสภาพสายพาน	✓	
9	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำมันรถ	✓		26	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีเบรก	✓	
10	ตรวจสอบสภาพหน้ายาง	✓		27	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีครัช	✓	
11	ตรวจวัดแรงดันลมยาง	✓		28	ตรวจสอบระยะฟรีพวงมาลัย	✓	
12	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ	✓		29	ตรวจสอบระบบปิดน้ำฝน	✓	
13	ตรวจสอบน็อตล้อ	✓		30	ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง	✓	
14	ตรวจสอบยางอะไหล่	✓		31	ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ	✓	
15	ตรวจสอบการอุดคันของครีบน้ำมัน	✓		32	ตรวจสอบสัญญาณ แตร	✓	
16	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		33	ตรวจสอบสัญญาณ GPS	✓	
17	ตรวจสอบระดับที่หม้อพัก	✓		34	ตรวจสอบความสะอาดห้องคนขับ	✓	

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำรถ	G	D
1 กรวยจราจรสะท้อนแสง	✓	
2 ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแบบตั้งพื้น	✓	
3 ล้อมขั้วล้อ / หมอนหนุนล้อ	✓	
4 เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง	✓	
5 ไฟฉาย / อุปกรณ์ส่องแสงสว่างแบบพกพา	✓	
6 ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้	✓	

ชื่อพนักงานขับรถ	
เลขไมล์เริ่มงาน	203467
เลขไมล์เลิกงาน	203686
เลขไมล์เติมน้ำมัน	
จำนวนน้ำมันที่เติม	

ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจเช็ค

ข้อคิดเห็นจากคนขับ

ใบรายงานตรวจเช็คและปฏิบัติงาน

: รถบรรทุกและหัวลาก

หมายเลขทะเบียน	HINO	ISUZU	ชั่วโมงทำงาน	วันที่ตรวจเช็คและปฏิบัติงาน
70-8245	✓			10/8/66

G : สภาพดี

D : มีการชำรุด

ลำดับ		G	D
1	ตรวจสอบสภาพตัวถังรอบรถ	✓	
2	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเครื่องยนต์	✓	
3	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเกียร์	✓	
4	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเฟืองท้าย	✓	
5	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมพวงมาลัยเพาเวอร์	✓	
6	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเบรก	✓	
7	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมครัทช์	✓	
8	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	✓	
9	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำมันรถ	✓	
10	ตรวจสอบสภาพหน้ายาง	✓	
11	ตรวจวัดแรงดันลมยาง	✓	
12	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ	✓	
13	ตรวจสอบน็อตล้อ	✓	
14	ตรวจสอบยางอะไหล่	✓	
15	ตรวจสอบการอุดคันของลึบริมหม้อน้ำ	✓	
16	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓	
17	ตรวจสอบระดับที่หม้อพัก	✓	

ลำดับ		G	D
18	ตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจก	✓	
19	ตรวจสอบระดับน้ำมันครัทช์	✓	
20	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
21	ตรวจสีของกรองอากาศ	✓	
22	ตรวจระดับน้ำมันเบรก	✓	
23	ตรวจห้วงดิ่งกรอบความขึ้น	✓	
24	ตรวจเบคเตอร์และระดับน้ำกลั่น	✓	
25	ตรวจสความตึงและสภาพสายพาน	✓	
26	ตรวจสภาพระยะฟรีเบรก	✓	
27	ตรวจสภาพระยะฟรีครัทช์	✓	
28	ตรวจสอบระยะฟรีพวงมาลัย	✓	
29	ตรวจสอบระบบปั้มน้ำฝน	✓	
30	ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง	✓	
31	ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ	✓	
32	ตรวจสอบสัญญาณ แตร	✓	
33	ตรวจสอบสัญญาณ GPS	✓	
34	ตรวจสอบความสะอาดห้องคนขับ	✓	

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำรถ	G	D
1	กรวยจราจรสะท้อนแสง	✓
2	ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแบบตั้งพื้น	✓
3	ลิ่มขัดล้อ / หมอนหนุนล้อ	✓
4	เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง	✓
5	ไฟฉาย / อุปกรณ์ส่องแสงสว่างแบบพกพา	✓
6	ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้	✓

ชื่อพนักงานขับรถ	
เลขไมล์เริ่มงาน	224294
เลขไมล์เลิกงาน	224428
เลขไมล์เติมน้ำมัน	
จำนวนน้ำมันที่เติม	

ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจเช็ค

ข้อคิดเห็นจากคนขับ

ใบรายงานตรวจเช็คและปฏิบัติงาน

: รถบรรทุกและหัวลาก

หมายเลขทะเบียน	HINO	ISUZU	ชั่วโมงทำงาน	วันที่ตรวจเช็คและปฏิบัติงาน
70-8249	✓			5/9/66

G : สภาพดี

D : มีการชำรุด

ลำดับ		G	D
1	ตรวจสอบสภาพตัวถังรถ	✓	
2	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเครื่องยนต์	✓	
3	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเกียร์	✓	
4	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเฟืองท้าย	✓	
5	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมพวงมาลัยเพาเวอร์	✓	
6	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเบรก	✓	
7	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมครัทช์	✓	
8	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	✓	
9	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำมันรถ	✓	
10	ตรวจสอบสภาพหน้ายาง	✓	
11	ตรวจวัดแรงดันลมยาง	✓	
12	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ	✓	
13	ตรวจสอบน็อตล้อ	✓	
14	ตรวจสอบยางอะไหล่	✓	
15	ตรวจสอบการอุดคันของครีบน้ำมัน	✓	
16	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓	
17	ตรวจสอบระดับที่หม้อพัก	✓	

ลำดับ		G	D
18	ตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจก	✓	
19	ตรวจสอบระดับน้ำมันครัทช์	✓	
20	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
21	ตรวจสีของกรองอากาศ	✓	
22	ตรวจระดับน้ำมันเบรก	✓	
23	ตรวจห้วงดิ่งกรอบความขึ้น	✓	
24	ตรวจเบตเตอร์และระดับน้ำกลั่น	✓	
25	ตรวจสความตึงและสภาพสายพาน	✓	
26	ตรวจสภาพระยะฟรีเบรก	✓	
27	ตรวจสภาพระยะฟรีครัทช์	✓	
28	ตรวจสอบระยะฟรีพวงมาลัย	✓	
29	ตรวจสอบระบบปิดน้ำฝน	✓	
30	ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง	✓	
31	ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ	✓	
32	ตรวจสอบสัญญาณ แตร	✓	
33	ตรวจสอบสัญญาณ GPS	✓	
34	ตรวจสอบความสะอาดห้องคนขับ	✓	

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจํารถ	G	D
1	กรวยจราจรสะท้อนแสง	✓
2	ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแบบตั้งพื้น	✓
3	ลิ่มขัดล้อ / หมอนหนุนล้อ	✓
4	เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง	✓
5	ไฟฉาย / อุปกรณ์ส่องแสงสว่างแบบพกพา	✓
6	ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้	✓

ชื่อพนักงานขับรถ	
เลขไมล์เริ่มงาน	131055
เลขไมล์เลิกงาน	131308
เลขไมล์เติมน้ำมัน	
จำนวนน้ำมันที่เติม	

ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจเช็ค

ข้อคิดเห็นจากคนขับ

ใบรายงานตรวจเช็คและปฏิบัติงาน

: รถบรรทุกและหัวลาก

หมายเลขทะเบียน	HINO	ISUZU	ชั่วโมงทำงาน	วันที่ตรวจเช็คและปฏิบัติงาน
70-8247	✓			3 / 10 / 66

G : สภาพดี

D : มีการชำรุด

ลำดับ		G	D
1	ตรวจสอบสภาพตัวถังรอบรถ	✓	
2	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเครื่องยนต์	✓	
3	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเกียร์	✓	
4	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเฟืองท้าย	✓	
5	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมพวงมาลัยเพาเวอร์	✓	
6	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเบรค	✓	
7	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมครัช	✓	
8	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	✓	
9	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำมันรด	✓	
10	ตรวจสอบสภาพหน้ายาง	✓	
11	ตรวจวัดแรงดันลมยาง	✓	
12	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ	✓	
13	ตรวจสอบน็อตล้อ	✓	
14	ตรวจสอบยางอะไหล่	✓	
15	ตรวจสอบการอุดตันของครีบน้มน้ำ	✓	
16	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓	
17	ตรวจสอบระดับที่หม้อพัก	✓	

ลำดับ		G	D
18	ตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจก	✓	
19	ตรวจสอบระดับน้ำมันครัช	✓	
20	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
21	ตรวจสีของกรองอากาศ	✓	
22	ตรวจระดับน้ำมันเบรค	✓	
23	ตรวจห้วงดิ่งกรอบความขึ้น	✓	
24	ตรวจแบตเตอรี่และระดับน้ำกลั่น	✓	
25	ตรวจสความตึงและสภาพสายพาน	✓	
26	ตรวจสภาพระยะฟรีเบรค	✓	
27	ตรวจสภาพระยะฟรีครัช	✓	
28	ตรวจสอบระยะฟรีพวงมาลัย	✓	
29	ตรวจสอบระบบปิดน้ำฝน	✓	
30	ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง	✓	
31	ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ	✓	
32	ตรวจสอบสัญญาณ แตร	✓	
33	ตรวจสอบสัญญาณ GPS	✓	
34	ตรวจสอบความสะอาดห้องคนขับ	✓	

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำรถ	G	D
1	กรวยจราจรสะท้อนแสง	✓
2	ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแบบตั้งพื้น	✓
3	ลิ่มขัดล้อ / หมอนหนุนล้อ	✓
4	เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง	✓
5	ไฟฉาย / อุปกรณ์ส่องแสงสว่างแบบพกพา	✓
6	ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้	✓

ชื่อพนักงานขับรถ	
เลขไมล์เริ่มงาน	207247
เลขไมล์เลิกงาน	207500
เลขไมล์เติมน้ำมัน	
จำนวนน้ำมันที่เติม	

ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจเช็ค

ข้อคิดเห็นจากคนขับ

ใบรายงานตรวจเช็คและปฏิบัติงาน

: รถบรรทุกและหัวลาก

หมายเลขทะเบียน	HINO	ISUZU	ชั่วโมงทำงาน	วันที่ตรวจเช็คและปฏิบัติงาน
70-8247	✓			10/11/66

G : สภาพดี

D : มีการชำรุด

ลำดับ		G	D
1	ตรวจสอบสภาพตัวถังรอบรถ	✓	
2	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเครื่องยนต์	✓	
3	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเกียร์	✓	
4	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเฟืองท้าย	✓	
5	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมพวงมาลัยเพาเวอร์	✓	
6	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเบรก	✓	
7	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมครัทช์	✓	
8	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	✓	
9	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำมันรถ	✓	
10	ตรวจสอบสภาพหน้ายาง	✓	
11	ตรวจวัดแรงดันลมยาง	✓	
12	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ	✓	
13	ตรวจสอบน็อตล้อ	✓	
14	ตรวจสอบยางอะไหล่	✓	
15	ตรวจสอบการอุดตันของครีบน้มน้ำ	✓	
16	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓	
17	ตรวจสอบระดับที่หม้อพัก	✓	

ลำดับ		G	D
18	ตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจก	✓	
19	ตรวจสอบระดับน้ำมันครัทช์	✓	
20	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
21	ตรวจสอบสีของกรองอากาศ	✓	
22	ตรวจระดับน้ำมันเบรก	✓	
23	ตรวจห้วงดิ่งกรอบความขึ้น	✓	
24	ตรวจเบคเตอร์และระดับน้ำกลั่น	✓	
25	ตรวจสอบความตึงและสภาพสายพาน	✓	
26	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีเบรก	✓	
27	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีครัทช์	✓	
28	ตรวจสอบระยะฟรีพวงมาลัย	✓	
29	ตรวจสอบระบบปิดน้ำฝน	✓	
30	ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง	✓	
31	ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ	✓	
32	ตรวจสอบสัญญาณ แตร	✓	
33	ตรวจสอบสัญญาณ GPS	✓	
34	ตรวจสอบความสะอาดห้องคนขับ	✓	

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำรถ	G	D
1	กรวยจราจรสะท้อนแสง	✓
2	ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแบบตั้งพื้น	✓
3	ลิ่มขัดล้อ / หมอนหนุนล้อ	✓
4	เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง	✓
5	ไฟฉาย / อุปกรณ์ส่องแสงสว่างแบบพกพา	✓
6	ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้	✓

ชื่อพนักงานขับรถ	
เลขไมล์เริ่มงาน	210083
เลขไมล์เลิกงาน	210200
เลขไมล์เติมน้ำมัน	
จำนวนน้ำมันที่เติม	

ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจเช็ค

ข้อคิดเห็นจากคนขับ

ใบรายงานตรวจเช็คและปฏิบัติงาน

: รถบรรทุกและหัวลาก

หมายเลขทะเบียน	HINO	ISUZU	ชั่วโมงทำงาน	วันที่ตรวจเช็คและปฏิบัติงาน
๗๐-๘๒๔๑	✓			๑๐/๑/๖๖

G : สภาพดี

D : มีการชำรุด

ลำดับ		G	D
1	ตรวจสอบสภาพตัวถังรอบรถ	✓	
2	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเครื่องยนต์	✓	
3	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเกียร์	✓	
4	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเพื่องท้าย	✓	
5	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมพวงมาลัยเพาเวอร์	✓	
6	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเบรก	✓	
7	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมครัช	✓	
8	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	✓	
9	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำมันรถ	✓	
10	ตรวจสอบสภาพหน้ายาง	✓	
11	ตรวจวัดแรงดันลมยาง	✓	
12	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ	✓	
13	ตรวจสอบน็อตล้อ	✓	
14	ตรวจสอบยางอะไหล่	✓	
15	ตรวจสอบการอุดคันทันของลึบริมน้ำ	✓	
16	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓	
17	ตรวจสอบระดับที่หม้อพัก	✓	

ลำดับ		G	D
18	ตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจก	✓	
19	ตรวจสอบระดับน้ำมันครัช	✓	
20	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
21	ตรวจสอบสีของกรองอากาศ	✓	
22	ตรวจระดับน้ำมันเบรก	✓	
23	ตรวจห้วงดิ่งกรอบความขึ้น	✓	
24	ตรวจเบตเตอร์และระดับน้ำกลั่น	✓	
25	ตรวจสอบความตึงและสภาพสายพาน	✓	
26	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีเบรก	✓	
27	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีครัช	✓	
28	ตรวจสอบระยะฟรีพวงมาลัย	✓	
29	ตรวจสอบระบบปั้มน้ำฝน	✓	
30	ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง	✓	
31	ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ	✓	
32	ตรวจสอบสัญญาณ แตร	✓	
33	ตรวจสอบสัญญาณ GPS	✓	
34	ตรวจสอบความสะอาดห้องคนขับ	✓	

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำรถ	G	D
1	กรวยจราจรสะท้อนแสง	✓
2	ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแบบตั้งพื้น	✓
3	ลิ่มขัดล้อ / หมอนหนุนล้อ	✓
4	เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง	✓
5	ไฟฉาย / อุปกรณ์ส่องแสงสว่างแบบพกพา	✓
6	ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้	✓

ชื่อพนักงานขับรถ	
เลขไมล์เริ่มงาน	13251๕
เลขไมล์เลิกงาน	133๐5๑
เลขไมล์เติมน้ำมัน	
จำนวนน้ำมันที่เติม	

ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจเช็ค

ข้อคิดเห็นจากคนขับ

ใบรายงานตรวจเช็คและปฏิบัติงาน

: รถบรรทุกและหัวลาก

หมายเลขทะเบียน	HINO	ISUZU	ชั่วโมงทำงาน	วันที่ตรวจเช็คและปฏิบัติงาน
๗๐-๘/๔๐	✓			16 / 11 / 66

G : สภาพดี

D : มีการชำรุด

ลำดับ		G	D
1	ตรวจสอบสภาพตัวถังรอบรถ	✓	
2	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเครื่องยนต์	✓	
3	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเกียร์	✓	
4	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเฟืองท้าย	✓	
5	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมพวงมาลัยเพาเวอร์	✓	
6	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเบรก	✓	
7	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมครัช	✓	
8	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	✓	
9	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำมันรถ	✓	
10	ตรวจสอบสภาพหน้ายาง	✓	
11	ตรวจวัดแรงดันลมยาง	✓	
12	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ	✓	
13	ตรวจสอบน็อตล้อ	✓	
14	ตรวจสอบยางอะไหล่	✓	
15	ตรวจสอบการอุดคันของครีบน้มน้ำ	✓	
16	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓	
17	ตรวจสอบระดับที่หม้อพัก	✓	

ลำดับ		G	D
18	ตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจก	✓	
19	ตรวจสอบระดับน้ำมันครัช	✓	
20	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
21	ตรวจสอบสปีดของกรองอากาศ	✓	
22	ตรวจระดับน้ำมันเบรก	✓	
23	ตรวจห้วงดิ่งกรอบความขึ้น	✓	
24	ตรวจเบคเตอร์และระดับน้ำกลั่น	✓	
25	ตรวจสอบความตึงและสภาพสายพาน	✓	
26	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีเบรก	✓	
27	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีครัช	✓	
28	ตรวจสอบระยะฟรีพวงมาลัย	✓	
29	ตรวจสอบระบบปั้มน้ำฝน	✓	
30	ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง	✓	
31	ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ	✓	
32	ตรวจสอบสัญญาณ แตร	✓	
33	ตรวจสอบสัญญาณ GPS	✓	
34	ตรวจสอบความสะอาดห้องคนขับ	✓	

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำรถ	G	D
1	กรวยจราจรสะท้อนแสง	✓
2	ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแบบตั้งพื้น	✓
3	ลิ่มขัดล้อ / หมอนหนุนล้อ	✓
4	เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง	✓
5	ไฟฉาย / อุปกรณ์ส่องแสงสว่างแบบพกพา	✓
6	ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้	✓

ชื่อพนักงานขับรถ	
เลขไมล์เริ่มงาน	220109
เลขไมล์เลิกงาน	220311
เลขไมล์เติมน้ำมัน	
จำนวนน้ำมันที่เติม	

ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจเช็ค

ข้อคิดเห็นจากคนขับ

ใบรายงานตรวจเช็คและปฏิบัติงาน

: รถบรรทุกและหัวลาก

หมายเลขทะเบียน	HINO	ISUZU	ชั่วโมงทำงาน	วันที่ตรวจเช็คและปฏิบัติงาน
๗๐-๘๔๔๗	✓		1	18/12/66

G : สภาพดี

D : มีการชำรุด

ลำดับ		G	D
1	ตรวจสอบสภาพตัวถังรถบรรทุก	✓	
2	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเครื่องยนต์	✓	
3	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเกียร์	✓	
4	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเฟืองท้าย	✓	
5	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมพวงมาลัยเพาเวอร์	✓	
6	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเบรค	✓	
7	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมครัช	✓	
8	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	✓	
9	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำมันรถ	✓	
10	ตรวจสอบสภาพหน้ายาง	✓	
11	ตรวจวัดแรงดันลมยาง	✓	
12	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ	✓	
13	ตรวจสอบน็อตล้อ	✓	
14	ตรวจสอบยางอะไหล่	✓	
15	ตรวจสอบการอุดตันของครีบน้ำ	✓	
16	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓	
17	ตรวจสอบระดับที่หม้อพัก	✓	

ลำดับ		G	D
18	ตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจก	✓	
19	ตรวจสอบระดับน้ำมันครัช	✓	
20	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
21	ตรวจสีของกรองอากาศ	✓	
22	ตรวจระดับน้ำมันเบรค	✓	
23	ตรวจห้วงคิงกรอบความขึ้น	✓	
24	ตรวจเบตเตอร์และระดับน้ำกลั่น	✓	
25	ตรวจสอบความตึงและสภาพสายพาน	✓	
26	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีเบรค	✓	
27	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีครัช	✓	
28	ตรวจสอบระยะฟรีพวงมาลัย	✓	
29	ตรวจสอบระบบปั้มน้ำฝน	✓	
30	ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง	✓	
31	ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ	✓	
32	ตรวจสอบสัญญาณ แตร	✓	
33	ตรวจสอบสัญญาณ GPS	✓	
34	ตรวจสอบความสะอาดห้องคนขับ	✓	

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจํารถ	G	D
1	กรวยจราจรสะท้อนแสง	✓
2	ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแบบตั้งพื้น	✓
3	ลิ่มขัดล้อ / หมอนหนุนล้อ	✓
4	เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง	✓
5	ไฟฉาย / อุปกรณ์ส่องแสงสว่างแบบพกพา	✓
6	ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้	✓

ชื่อพนักงานขับรถ	
เลขไมล์เริ่มงาน	-
เลขไมล์เลิกงาน	-
เลขไมล์เติมน้ำมัน	-
จำนวนน้ำมันที่เติม	-

ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจเช็ค

ข้อคิดเห็นจากคนขับ

ใบรายงานตรวจเช็คและปฏิบัติงาน

: รถบรรทุกและหัวลาก

หมายเลขทะเบียน	HINO	ISUZU	ชั่วโมงทำงาน	วันที่ตรวจเช็คและปฏิบัติงาน
๒๐-๘๔๔๗	✓			๒๐/๑๔/๖๖

G : สภาพดี

D : มีการชำรุด

ลำดับ		G	D	ลำดับ		G	D
1	ตรวจสอบสภาพตัวถังรถบรรทุก	✓		18	ตรวจสอบระดับน้ำถังกระบอก	✓	
2	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเครื่องยนต์	✓		19	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
3	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเกียร์	✓		20	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
4	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเฟืองท้าย	✓		21	ตรวจสอบของกรองอากาศ	✓	
5	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมพวงมาลัยเพาเวอร์	✓		22	ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก	✓	
6	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมเบรก	✓		23	ตรวจสอบหัวถังกรองความชื้น	✓	
7	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมครีทซ์	✓		24	ตรวจสอบแบตเตอรี่และระดับน้ำกลั่น	✓	
8	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	✓		25	ตรวจสอบความตึงและสภาพสายพาน	✓	
9	ตรวจสอบสภาพรอยรั่วซึมน้ำมันรถ	✓		26	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีเบรก	✓	
10	ตรวจสอบสภาพหน้ายาง	✓		27	ตรวจสอบสภาพระยะฟรีครีทซ์	✓	
11	ตรวจวัดแรงดันลมยาง	✓		28	ตรวจสอบระยะฟรีพวงมาลัย	✓	
12	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ	✓		29	ตรวจสอบระบบปิดน้ำฝน	✓	
13	ตรวจสอบน็อตล้อ	✓		30	ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง	✓	
14	ตรวจสอบยางอะไหล่	✓		31	ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ	✓	
15	ตรวจสอบการอุดตันของครีบน้ำ	✓		32	ตรวจสอบสัญญาณ แตร	✓	
16	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		33	ตรวจสอบสัญญาณ GPS	✓	
17	ตรวจสอบระดับที่หม้อพัก	✓		34	ตรวจสอบความสะอาดห้องคนขับ	✓	

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำรถ	G	D
1 กรวยจราจรสะท้อนแสง	✓	
2 ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแบบตั้งพื้น	✓	
3 ลิ่มขัดล้อ / หมอนหนุนล้อ	✓	
4 เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง	✓	
5 ไฟฉาย / อุปกรณ์ส่องแสงสว่างแบบพกพา	✓	
6 ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้	✓	

ชื่อพนักงานขับรถ	
เลขไมล์เริ่มงาน	✓
เลขไมล์เลิกงาน	✓
เลขไมล์เติมน้ำมัน	✓
จำนวนน้ำมันที่เติม	✓

ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจเช็ค

ข้อคิดเห็นจากคนขับ