

## ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

## ภาคผนวก ค3

เอกสารแผนการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ

9 Equipment PM Checklist

Equipment Name	Checklist Code	Checklist Name	Frequency	Checklist Steps	Apply to All Equipment within Group?	Remarks
Air Handling Unit	001	AHU Monthly PM	Monthly	1. Bleed air from top end of coil. 2. Clean condenser and evaporator. 3. Clean drain sump. 4. Clean filter. 5. Clean icemaker water trough. 6. Clean water filter. 7. Door unilateralism switch and adding oil. 8. Examines the air blower vibration and the dry sound. 9. Examines the compressor electric current. 10. Fan Coil motor speed H/M/L. 11. Flush / drain from bottom drain valve of coil, until water is clear. 12. Grease motor bearing.  13. Grease moving part of the fan & motor bearings.	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Air Handling Unit	002	AHU Yearly PM	Yearly	1. Clean filter. 2. Clean icemaker water trough. 3. Clean water filter. 4. Door unilateralism switch and adding oil. 5. Examines the air blower vibration and the dry sound. 6. Examines the compressor electric current. 7. Fan Coil motor speed H/M/L. 8. Flush / drain from bottom drain valve of coil, until water is clear. 9. Grease motor bearing.  10. Grease moving part of the fan & motor bearings. 11. Inspect all equipment support frames and inspection equipment corrosion condition. 12. Inspect and clean all air grilles. 13. Inspect and clean the filter. 14. Inspect blower fan wheel blades and clean. 15. Inspect fan for evaporator.  16. Inspect fan wheel fixing to shaft for tightness. 17. Inspection and Clean the condensate pipe. 18. Inspection belt wear, replace as necessary. 19. Inspection brake valve and switch agility. 20. Inspection condition of duct and equipment insulation. 21. Inspection duct connection is secures. 22. Inspection equipment corrosion condition and Repaint.	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Fan Coil Unit	003	Fan Coil PM	Monthly	1. Fan Coil motor speed H/M/L. 2. Clean filter. 3. Examines the air blower vibration and the dry sound. 4. Check thermostat 5.Check 2 way valve	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Fan Coil Unit	004	Fan Coil PM	Yearly	1. Clen evaporator. 2. Clean Tray&drain 3. Clean filter. 4. Clean water filter. 5. Examines the air blower vibration and the dry sound. 6.Check thermostat 7.Check 2 way valve 8.Fan Coil motor speed H/M/L.	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
CW-Pump	005	CW-Pump	Monthly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
CW-Pump	006	CW-Pump	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Check Alignment pump 8.Check Check Valve 9.Test Butterfly Valve 10.Clean Strainer	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Water treatment pump	007	Water treatment pump	Monthly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Water treatment pump	008	Water treatment pump	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Check Alignment pump 8.Check Check Valve 9.Test Butterfly Valve 10.Clean Strainer	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Booster-Pump	009	Booster-Pump	Monthly	1.Check Voltage 2.Check Amperate	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	

				3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise		
Booster-Pump	010	Booster-Pump	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Check Alignment pump 8.Check Check Valve 9.Test Butterfly Valve 10.Clean Strainer	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Fire-Pump	011	Fire-Pump	Weekly	1.Check Operation Hours 2.Check Oil Level 3.Check Oil Pressure 4.Check Water Temp. 5.Check Speed 6.Check Fuel Level 7.Check Air Filter. 8.Check Noise 9.Check Control	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Fire-Pump	012	Fire-Pump	Yearly	1.Check Operation Hours 2.Check Oil Level 3.Check Oil Pressure 4.Check Water Temp. 5.Check Speed 6.Check Fuel Level 7.Check Air Filter. 8.Check Control 9.Check Pump Head 10.Check Pump Casing 11.Check Impeller 12.Check Mechanical Seal 13.Check Leakage 14.Check Flexible Connector 15.Check Noise 16.Check Vibration	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Jocky Pump	013	Jocky Pump	Weekly	1.Pressure Switch Start Pump 2.Pressure Switch Stop Pump 3.Check Amperate 4.Check Control 5.Check Leakage 6.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Jocky Pump	014	Jocky Pump	Yearly	1.Pressure Switch Start Pump 2.Pressure Switch Stop Pump 3.Check Voltage 4.Check Amperate 5.Check Control 6.Check Pump Casing 7.Check Leakage 8.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Swimming Pool Pump	015	Swimming Pool Pump	Weekly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Swimming Pool Pump	016	Swimming Pool Pump	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Mechanical Seal 8.Leakage 9.Alignment 10.Check Valve 11.Butterfly Valve 12.Strainer 13.Vibration 14.Mechanical Seal	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Cooling Tower	017	Cooling Tower	Monthly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Cooling Tower	018	Cooling Tower	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Mechanical Seal 8.Leakage	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	



				9.Check Valve 10.Butterfly Valve 11.Strainer 12.Vibration		
Softener SN	019	Softener SN	Monthly	1.SOFTENER ( WATER QUALITY ) 2.Check Control 3.Valve hydolic 4.Check Tank Casing 5.Check Leakage	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Softener SN	020	Softener SN	Yearly	1.SOFTENER ( WATER QUALITY ) 2.Check Control 3.Valve hydolic 4.Check Tank Casing 5.Check Leakage 6.Check sand,carbon,(rasin ฝักรวม 3-5 ฝั)	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Chill pump	021	CHP-01	Monthly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Cooling Tower	022	CHP-01	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Mechanical Seal 8.Leakage 9.Check Valve 10.Butterfly Valve 11.Strainer 12.Vibration	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Chill pump	023	CHP-02	Monthly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Chill pump	024	CHP-02	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Mechanical Seal 8.Leakage 9.Check Valve 10.Butterfly Valve 11.Strainer 12.Vibration	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Chill pump	024	CHP-03	Monthly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Chill pump	025	CHP-03	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Mechanical Seal 8.Leakage 9.Check Valve 10.Butterfly Valve 11.Strainer 12.Vibration	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Condensor pump	026	CDP-01	Monthly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Condensor pump	027	CDP-01	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Mechanical Seal 8.Leakage 9.Check Valve 10.Butterfly Valve 11.Strainer 12.Vibration	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Condensor pump	026	CDP-02	Monthly	1.Check Voltage	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	

				2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise		
Condensor pump	027	CDP-02	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Mechanical Seal 8.Leakage 9.Check Valve 10.Butterfly Valve 11.Strainer 12.Vibration	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Condensor pump	026	CDP-03	Monthly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
Condensor pump	027	CDP-03	Yearly	1.Check Voltage 2.Check Amperate 3.Check Control 4.Check Pump Casing 5.Check Leakage 6.Check Noise 7.Mechanical Seal 8.Leakage 9.Check Valve 10.Butterfly Valve 11.Strainer 12.Vibration	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
PAU Unit	028	AHU Monthly PM	Monthly	1. Bleed air from top end of coil. 2. Clean condenser and evaporator. 3. Clean drain sump. 4. Clean filter. 5. Clean icemarkers water trough. 6. Clean water filter. 7. Door unilateralism switch and adding oil. 8. Examines the air blower vibration and the dry sound. 9. Examines the compressor electric current. 10. Fan Coil motor speed H/M/L. 11. Flush / drain from bottom drain valve of coil, until water is clear. 12. Grease motor bearing. 13. Grease moving part of the fan & motor bearings.	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
PAU Unit	028	AHU Yearly PM	Yearly	1. Clean filter. 2. Clean icemarkers water trough. 3. Clean water filter. 4. Door unilateralism switch and adding oil. 5. Examines the air blower vibration and the dry sound. 6. Examines the compressor electric current. 7. Fan Coil motor speed H/M/L. 8. Flush / drain from bottom drain valve of coil, until water is clear. 9. Grease motor bearing. 10. Grease moving part of the fan & motor bearings. 11. Inspect all equipment support frames and inspection equipment corrosion condition. 12. Inspect and clean all air grilles. 13. Inspect and clean the filter. 14. Inspect blower fan wheel blades and clean. 15. Inspect fan for evaporator. 16. Inspect fan wheel fixing to shaft for tightness. 17. Inspection and Clean the condensate pipe. 18. Inspection belt wear, replace as necessary. 19. Inspection brake valve and switch agility. 20. Inspection condition of duct and equipment insulation. 21. Inspection duct connection is secures. 22. Inspection equipment corrosion condition and Repaint.	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	

Page 1 of 2



## ภาคผนวก ค4

เอกสารผลการตรวจสอบระบบบ่อดักไขมัน

# SKกลิ่น

**SK.Clean Syetem & Service Ltd.**

Part Address: 26 Moo15, Suksawat Road:  
Papradang, Samutpragra 10130

**หจก.เอส เค กลิ่น ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**

26 ม.15 ต. บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

**Tel. 0-2463-4510 0-2463-4518 Fax. 0-2463-4520**

**E-mail sk.clean@hotmail.com**

(สมเกียรติ ศิริวงศ์วิไลชาติ)

**Tel. 08-1564-3603,08-5198-9495,089-811-4281**

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด

(โรงแรมคาร์ลตัน)





**หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**  
**SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP**

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)

ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานการสูบลอกไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบลอกของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย





**หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**  
**SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP**

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)

ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานการสูบลอกไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบลอกของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย







**หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**  
**SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP**

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางกรุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)

ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานการสูบลอกไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบลอกของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย





**หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**  
**SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP**

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางกรุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)

ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานการสูบลอกไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบลอกของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย







**หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**  
**SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP**

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)

ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานการสูบลอกไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบลอกของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย











หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส  
SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)


ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานดูแลสิ่งปฏิกูล-กากไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 2 สิงหาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบลากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย







หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส  
SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)


ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานดูแลสิ่งปฏิกูล-กากไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 2 สิงหาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบน้ำกากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย



# SKกลิ่น

**SK.Clean Syetem & Service Ltd.**

**Part Address: 26 Moo15, Suksawat Road:  
Papradang, Samutpragra 10130**

**หจก.เอส เค กลิ่น ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**

**26 ม.15 ต. บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130**

**Tel. 0-2463-4510 0-2463-4518 Fax. 0-2463-4520**

**E-mail sk.clean@hotmail.com**

**(สมเกียรติ ศิริวงศ์วิไลชาติ)**

**Tel. 08-1564-3603,08-5198-9495,089-811-4281**

**บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด**

**(โรงแรมคาร์ลตัน)**



[illegible]

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	งานออกเสียงปฏิวัติ - ภาว. ไม่ผ่าน : ภาว. ขอลดโทษ		
		1 คน	
1.	ปล่อยไป ไม่ขอโทษ		
	ขออ. 1.0 ม. ภาว. 4.0 ม. 1.2. 2. 1. 2.0.		
2.	ปล่อยไป		
	ขออ. 1. 4.0 ม. ภาว. 4.0 ม. 1. 1. 3. 2. 1. 2.0		

04.09.23

ผู้ปฏิบัติงาน

4.19.23

ผู้ตรวจสอบ





**หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**  
**SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP**

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)


ID: jib\_wassana

การปฏิบัติการงานดูดสิ่งปฏิกูล-กากไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 4 กันยายน 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบกากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย







**หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**  
**SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP**

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)

ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานดูสิ่งผิดปกติ-กากไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 4 กันยายน 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบกากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย







หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส  
SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น contact@skclean.co.th


ID: jib\_wassana

การปฏิบัติการงานดูดสิ่งปฏิกูล-กากไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 4 กันยายน 2566

บริษัท คาร์ตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบกากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย



# SKกลิ่น

**SK.Clean Syetem & Service Ltd.**

**Part Address: 26 Moo15, Suksawat Road:  
Papradang, Samutpragra 10130**

**หจก.เอส เค กลิ่น ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**

**26 ม.15 ต. บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130**

**Tel. 0-2463-4510 0-2463-4518 Fax. 0-2463-4520**

**E-mail [sk.clean@hotmail.com](mailto:sk.clean@hotmail.com)**

**(สมเกียรติ สิริวงศ์วิไลชาติ)**

**Tel. 08-1564-3603,08-5198-9495,089-811-4281**

**บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด**

**(โรงแรมคาร์ลตัน)**



วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	๖๓๑๐๕๒๗๔๘ - ยานไซมอน-สไตน์	1 คัน	
1	รถจักรยานยนต์		
	ยี่ห้อ D. 1.0 ม. ย. 4.1 ม. ปี 1980		
2	รถจักรยาน		
	ยี่ห้อ D. 4.0 ม. ย. 4.0 ม. ปี 1980		

2. 10 / 23.

ผู้ปฏิบัติงาน

210123

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ  
เมื่อข้างเขื่อนตรวรับงานแล้วหากงานไม่เรียบร้อยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ





**หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**  
**SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP**

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)

ID: jib\_wassana

การปฏิบัติการงานดูดสิ่งปฏิกูล-กากไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบกากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย







**หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**  
**SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP**

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)

ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานดูแลปลัก-กากไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบน้ำกากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย



# SKกลิ่น

**SK.Clean Syetem & Service Ltd.**

**Part Address: 26 Moo15, Suksawat Road:  
Papradang, Samutpragra 10130**

**หจก.เอส เค กลิ่น ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**

**26 ม.15 ต. บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130**

**Tel. 0-2463-4510 0-2463-4518 Fax. 0-2463-4520**

**E-mail [sk.clean@hotmail.com](mailto:sk.clean@hotmail.com)**

**(สมเกียรติ ศิริวงศ์วิไลชาติ)**

**Tel. 08-1564-3603,08-5198-9495,089-811-4281**

**บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด**

**(โรงแรมคาร์ลตัน)**





หจก.เอส เค คลีน ขีส์เต็ม แอนด์ เซอ.วิส  
ใบส่งงาน .....

วันที่ ๔...เดือน...พ.ศ.๒๕๕๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	งานดูแลรักษา - งานทำความสะอาด		
		1 ค.ค.	
๑.	ขุดลอกคูน้ำในสวน		
	ขนาดพื้นที่ ๑๐๐ ม. x ๑๐๐ ม. / ๑.๕ ม. x ๑.๕๐		
๒.	ขุดลอกคูน้ำ		
	ขนาด ๔.๐๐ ม. x ๔.๐๐ ม. / ๑.๕๐ ม. x ๑.๕๐		

.....

ผู้ปฏิบัติงาน

.....

ผู้ตรวจสอบ





หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส  
SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น contact@skclean.co.th


ID: jib\_wassana

การปฏิบัติการงานดูดสิ่งปฏิกูล-กากไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบกากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย







หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส  
SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)




ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานดูแลสิ่งปฏิกูล-กากไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

บริษัท คาร์ตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบลากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย



# SKกลิ่น

**SK.Clean Syetem & Service Ltd.**

**Part Address: 26 Moo15, Suksawat Road:  
Papradang, Samutpragra 10130**

**หจก.เอส เค กลิ่น ชีสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส**

**26 ม.15 ต. บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130**

**Tel. 0-2463-4510 0-2463-4518 Fax. 0-2463-4520**

**E-mail sk.clean@hotmail.com**

**(สมเกียรติ ศิริวงศ์วิไลชาติ)**

**Tel. 08-1564-3603,08-5198-9495,089-811-4281**

**บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด**

**(โรงแรมคาร์ลตัน)**





ใบส่งงาน  
T ๕๖๑๔๖๕

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

7. 12. 20

ผู้ปฏิบัติงาน

4/2/23

ผู้ตรวจสอบ

เมื่อข้างขึ้นตรงจ้งงานแล้วหากงานไม่เรียบร้อยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ





หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส  
SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)



ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานดูแลสิ่งปลูกสร้าง-กาแก้ไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบลากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย







สก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส  
SK CLEAN SYSTEM & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

26 หมู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113551004411 สำนักงานใหญ่  
โทรศัพท์ 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 E-mail : sk.clean@hotmail.com

081-564-3603 , 089-811-4281 , 085-198-9495

E-mail เปลี่ยน เป็น [contact@skclean.co.th](mailto:contact@skclean.co.th)


ID: jib\_wassana

การปฏิบัติงานดูแลสิ่งปฏิกูล-กากไขมันตะกอนลอยด้านบน

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (โรงแรมคาร์ลตัน)

สภาพก่อนและหลังการสูบลากของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย



## ภาคผนวก ค5

เอกสารการใช้บริการรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา





## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6600002525

วันที่ 21 เมษายน 2566

สำนักงานเขต

วัฒนา

โทร

0 2381 7915

ที่อยู่สำนักงานเขต

1000/29-34 อาคารดิเบอร์ดี้พลาซ่า ชั้น 6-8 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงจก

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010555

ที่อยู่

เลขที่ 491 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ปริมาณมูลฝอย

ทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน

ก.พ. 66-ก.ย. 66

เป็นจำนวนเงิน

32,000

บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	32,000	ก.พ.	-	เม.ย.	4,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	พ.ย.	-	พ.ค.	4,000
3			ธ.ค.	-	มิ.ย.	4,000
			ม.ก.	-	ก.ค.	4,000
			ก.พ.	4,000	ส.ค.	4,000
			มี.ค.	4,000	ก.ย.	4,000
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	32,000				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สามหมื่นสองพันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 21 เมษายน 2566

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 13657356

ผู้รับเงิน

ธนาคาร (Bank) ช. กรุงเทพ - สาขาสำนักงานใหญ่สีลม

พิมพ์เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:42 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงิน ได้ครบถ้วนแล้ว

\*กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน\*

## ภาคผนวก ค6

เอกสารแผนอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ ประจำปี พ.ศ. 2566



การฝึกอบรมหลักสูตร  
การดับเพลิงขั้นต้น  
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด  
วันที่ 25 ตุลาคม 2566



การฝึกอบรม



หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก









ภาพประกอบการฝึกอบรม : การอบรมภาคทฤษฎี หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น









ภาพประกอบการฝึกอบรม : การฝึกปฏิบัติภาคสนาม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น





ภาพประกอบการฝึกอบรม : การฝึกปฏิบัติภาคสนาม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ







ที่ กท ๑๘๐๕/๒๒๒๘

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๙

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด (สำนักงานใหญ่)


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอรับการสนับสนุนวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัทฯ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด (สำนักงานใหญ่) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๕ ๖๘๔๖

โทรสาร. ๐ ๒๓๕๕ ๖๘๔๖

ที่ กท ๑๘๐๕/๔๖๒๗



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ๔๔๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมจำนวน ๑๕๕ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย





ที่ กท ๑๘๐๕/๒๒๒๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (สำนักงานใหญ่) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๕ ๖๘๔๖

โทรสาร. ๐ ๒๓๕๕ ๖๘๔๖

## รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต..... กรุงเทพมหานคร

หมายเลขใบอนุญาต..... เลขที่ ด.พ.ร. - ร ๒๐๒ ..... หมดอายุ..... ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ..... บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แวงคอก จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทกิจการ..... โรงแรม

ที่ตั้ง เลขที่..... ๔๔๑ ..... ชั้น..... - ..... ซอย..... - ..... ถนน..... สุขุมวิท

ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ ..... อำเภอ/เขต..... วัฒนา ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม..... ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง..... ๑๕๕ ..... คน หญิง..... ๗๘ ..... คน ชาย..... ๗๗ ..... คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... ๑๕๕ ..... คน หญิง..... ๗๘ ..... คน ชาย..... ๗๗ ..... คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... ๑๐ ..... นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๗. ชื่อวิทยากรผู้ควบคุมการฝึกซ้อมหนีไฟ

ลง

ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ .....

( )

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง  
และฝึกซ้อมหนีไฟ หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน



# ATTENDANCE RECORD

หลักสูตร(Course): Basic Fire Training 2023

วันที่(Date): October 25, 2023

เวลา(Time): 09.00 - 16.00

ห้อง(Venue): Ballroom 1

ผู้ฝึกสอน (Trainer) Sakchai Safety Training & Team

No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	หมายเหตุ
1			Human Resources & Training Supervisor	ฝ่ายบุคคล	
2			Junior Sous Chef - Chopper	ครัว	
3			Assistant Security Manager	รักษาความปลอดภัย	
4			Housekeeping Attendant	แม่บ้าน	
5			Housekeeping Attendant	แม่บ้าน	
6			Banquet Attendant	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
7			Banquet Coordinator	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
8			Cook - Dim Sum	ครัว	
9			F&B Attendant	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
10			Steward / Stewardess	ครัว	
11			Guest Services Agent	ต้อนรับส่วนหน้า	
12			Guest Services Agent	ต้อนรับส่วนหน้า	
13			Duty Manager	ต้อนรับส่วนหน้า	
14			Cost Controller	บัญชี	
15			Commis 1	ครัว	
16			Assistant Front Office Manager	ต้อนรับส่วนหน้า	
17			Account Payable Supervisor	บัญชี	
18			Account Receivable Officer	บัญชี	
19			Linen & Uniform Attendant	แม่บ้าน	
20			Pastry Chef	ครัว	
21			Security Officer (Temporary)	รักษาความปลอดภัย	
22			Bellman / Doorman	ต้อนรับส่วนหน้า	
23			Commis 1	ครัว	
24			Carlton Service Agent	ต้อนรับส่วนหน้า	
25			Steward / Stewardess	ครัว	
26			Laundry Service Officer	แม่บ้าน	
27			Houseman (Temporary)	แม่บ้าน	
28			Assistant Executive Housekeeper	แม่บ้าน	
29			F&B Attendant	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
30			Housekeeping Attendant	แม่บ้าน	
31			Engineering Coordinator	ช่าง	
32			Occupational Health&Safety Officer	ช่าง	
33			Assistant Laundry Manager	แม่บ้าน	
34			Room Attendant (Temporary)	แม่บ้าน	
35			Junior Sous Chef	ครัว	
36			F&B Attendant	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
37			F&B Attendant	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	

38		F&B Attendant (Temporary)	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
39		Commis I	ครัว	
40		Security Officer	รักษาความปลอดภัย	
41		F&B Attendant	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
42		Houseman (Temporary)	แม่บ้าน	
43		F&B Attendant	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
44		Cook	ครัว	
45		Technician	ช่าง	
46		F&B Coordinator	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
47		F&B Attendant	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
48		Chief Concierge	ต้อนรับส่วนหน้า	
49		Club Lounge Supervisor	ต้อนรับส่วนหน้า	
50		Assistant Manager	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
51		F&B Attendant	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
52		Compensation & Benefits Manager	ฝ่ายบุคคล	
53		Security Officer	รักษาความปลอดภัย	
54		Security Supervisor	รักษาความปลอดภัย	
55		Receptionist - Spa	Let's Relax	
56		Receptionist - Spa	Let's Relax	



# ATTENDANCE RECORD

หลักสูตร(Course): Basic Fire Training 2023

วันที่(Date): October 25, 2023

เวลา(Time): 09.00-16.00 hrs.

ห้อง(Venue): Ballroom 1

ผู้ฝึกสอน (Trainer) : Sakchai Safety Training & Team

No.	ID Number	Name	Nickname	Position	Department	Signature
1				HR & Training Supervisor		
2				Jr Saus Chef		
3				Asst. Security Manager		
4				HK/PA		
5				HK/PA		
6				BO Attendant		
7				BO Coordinator		
8				COOK - DIS PAN		
9				F&B Attendant		
10				F&B Kitchen		
11				Guest service Agent		
12				Guest Service Agent - JP		
13				Duty Mng.		
14				Cost		
15				FB kitchen		
16				AFOM		
17				AP supervisor		
18				HR officer		
19				Uniform		
20				HR		
21				am SEC		
22				Reilman F/O		
23				commis I W/c		
24				Carlton Service		
25				steward		
26				L/D		
27				H/K		
28				<del>FOR ASH</del> BKK		
29				FB Attendant plate		
30				H/K		
31				Gng co.		
32				Barista officer		
33				rest barista range		
34				PITAK Khamphai		
35				Jr Saus chef		
36				FB Attendant		

## Key Record

☐ Eagle

## Training Category

☒ Compulsory

☐ Other

☐ Generic

☐ Departmental

Trainer's Signature/Date

Department Head's Signature/Date

# ATTENDANCE RECORD

หลักสูตร(Course): Basic Fire Training 2023

วันที่(Date): October 25, 2023

เวลา(Time): 09.00-16.00 hrs.

ห้อง(Venue): Ballroom 1

ผู้ฝึกสอน (Trainer) : Sakchai Safety Training & Team

No.	ID Number	Name	Nickname	Position	Department	Signature
1				Attendant		
2				Attendant		
3						
4				Security		
5				FB - Attendant		
6				House man		
7				W/L		
8				COOK		
9				Eng		
10				Receptionist		
11				Receptionist		
12				FB Coordinator		
13				FB - Attendant - Plunge		
14				Chief Concierge		
15				Club Lounge Sup		
16				Assistant mgr.		
17				FB Attendant		
18				C&B Manager		
19				Security Officer		
20				Security Supervisor		
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

## Key Record

☐ Eagle

## Training Category

☒ Compulsory

☐ Other

☐ Generic

☐ Departmental

Trainer's Signature/Date

Department Head's Signature/Date





วุฒิบัตรเลขที่... สปบ.(กป.๒) ๐๗๗/๒๕๖๖

## กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฟ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ตั้งอยู่เลขที่..... ๔๙๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐.....

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕


มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน..... ๑๕๕.....คน  
เมื่อวันที่..... ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖  
ให้ไว้ ณ วันที่..... พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

# ภาคผนวก ค7

เอกสารผลการตรวจสอบระบบระบายอากาศ




 <b>RITTA</b>	PROJECT : CARLTON HOTEL BANGKOK	PROJECT : CARLTON HOTEL BANGKOK	Ref. NO. :
	CLIENT : CARLTON HOTEL BANGKOK CO., LTD	SYSTEM : A/C & VENTILATION	Date :
	CONSULTANT : PROJECTS ASIA CO., LTD	TYPE OF WORK :	TIME :
	CONTRACTOR : RITTA CO.,LTD.		Page : 1 OF 1

### TEST- DATA REPORT

UNIT NO.	<u>EAF-B-03</u>	LOCATION	<u>WWTP (Basement Floor)</u>
MFGR.	<u>Panasonic</u>	MODEL	<u>FY-A5DTH2BET</u>
CAPACITY	<u>3600</u>	CFM. ( CMH. )	

ITEM	DESCRIPTION	DESIGN	ACTUAL
1	MOTOR SPEED ( RPM. )	-	-
2	FAN SPEED ( RPM. )	-	-
3	PULLEY MOTOR DAIMETER ( IN. )	-	-
4	PULLEY FAN DAIMETER ( IN. )	-	-
5	FLOW RATE ( CMH. )	<u>3600</u>	<u>4668.07</u>
6	POWER ( VOLTS / AMPS. )	-	-

TEST BY		DATE	<u>21/4/63</u>
COMMENTS	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

<u>WITNESS :</u>			
CONTRACTOR	_____	DATE	_____
CONSULTANT	_____	DATE	_____
OWNER	_____	DATE	_____

TEST DATA FORM

AC - ON - 004



PROJECT : CARLTON HOTEL BANGKOK  
SYSTEM : A/C & VENTILATION  
TYPE OF WORK :

Page : 1 OF 1

Unit. No.	EAF-B-03	Capacity	3,600 CMH
Location	LOCKER	No.Of Grille	4
Reference Drawing.	5430496-AC-301		

Position	Design. ( CMH )	Air Velocity ( MPS )									TOTAL ( MPS )	Average ( MPS )	Area ( Sq.m. )	Air Supply ( CMH )	Remark
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1		1.85	1.77	1.51	1.78	1.60	1.35				9.86	1.643	0.220	1303.89	
2		1.65	2.04	2.23	1.68	2.21	2.05				11.86	1.977	0.220	1568.37	
3		1.38	1.35	1.17	1.48	1.43	1.3				8.11	1.352	0.220	1072.47	
4		1.08	1.03	0.68	1.03	1.01	0.64				5.47	0.912	0.220	723.35	
TOTAL														4668.07	

OWNER : \_\_\_\_\_

DATE : \_\_\_\_\_




ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติลมระบายอากาศ

โครงการ : CARLTON HOTEL BANGKOK

SPECIFICATION							OFFER "SYSTEMAIR" & "PANASONIC" BRAND FANS									
UNIT NO.	Q'TY	TYPE	CMH.	Pa.	KW.	V/PH/Hz	TYPE	MODEL	CMH.	Pa.	RPM	KW.	V/PH/Hz	m/s	eff%	dB(A)
EAF-B-1	1	Centrif Plug	340	120	0.37	220/1/50	MINI	FY-17CGI (Lo)	450	120	815	0.074	220/1/50			42.5
EAF-B-2	1	Centrif SISW	3600	250	0.55	380/3/50	CF/FS	FY-15FCS-C	3600	250	710	0.750	380/3/50	9.57	72.61	63
EAF-B-3	2	Axial	3600	500	0.51	380/3/50	AXDP	FY-45DTH20ET	3600	500	1470	0.51	380/3/50	9.95	69.92	81
EAF-B-4,5	2	Axial	11520	250	2.2	380/3/50	AXDP	Pitch Angle 20 deg. FY-70VDA-4-6	11520	250	1450	1.5	380/3/50	8.32	77.73	73
EAF-B-6	1	Centrif Plug	3600	120	0.37	380/3/50	CF/FS	FY-15FCS-C	3600	120	550	0.750	380/3/50	9.57	58.31	58
EAF-B-7	1	Centrif Plug	850	120	0.18	220/1/50	MINI	FY-21CGI (Lo)	1050	120	1249	0.22	220/1/50			56
EAF-1-1	1	Centrif Plug	340	120	0.18	220/1/50	MINI	FY-17CGI (Lo)	450	120	815	0.074	220/1/50			42.5
EAF-1-2,3	2	Axial	300	50	0.18	220/1/50	AXD	FY-28DSM2NET (Lo)	551	50	1176	0.051	220/1/50			42
EAF-1-4	1	Axial	2670	120	0.37	220/1/50	AXD	FY-40DSH2NET (Hi)	2801	120	1433	0.256	220/1/50			55.5
EAF-1-5	1	Centrif SISW	1620	120	0.18	220/1/50	MINI	FY-23CG2NT	1640	120	1213	0.381	220/1/50			58
EAF-1-6	1	Centrif Plug	300	120	0.18	220/1/50	MINI	FY-17CGI (Lo)	450	120	815	0.074	220/1/50			42.5
EAF-1-7,8	2	Axial	300	50	0.18	220/1/50	AXD	FY-28DSM2NET (Lo)	551	50	1176	0.051	220/1/50			42
EAF-1-9	1	Centrif Plug	360	150	0.18	220/1/50	MINI	FY-17CGI (Hi)	464	150	920	0.087	220/1/50			46
SEF-1M-1	1	Centrif SISW	2440	250	0.37	380/3/50	CF/BO	FY-15BCS-BS2	2440	250	1210	0.75	380/3/50	5.47	64.86	59
EAF-2-1	1	Centrif Plug	340	120	0.37	220/1/50	MINI	FY-17CGI (Lo)	450	120	815	0.074	220/1/50			42.5
EAF-2-2	1	Centrif Plug	1170	150	0.18	220/1/50	MINI	FY-23CG2NT	1560	150	1213	0.381	220/1/50			58
EAF-2-3	1	Centrif Plug	1640	150	0.37	380/3/50	MINI	FY-23CT2NT	1710	150	1279	0.372	380/3/50			58.5





0.000x1.000

SERVIC CORRIDOR



PROJECT NAME

CARLTON

OWNER

CARLTON HOTEL BANGKOK Co., Ltd

ARCHITECTS

OBA

STRUCTURAL ENGINEERS

BECA

ELECTRICAL ENGINEERS

MECA

MECHANICAL ENGINEERS

MECA

SANITARY ENGINEERS

MECA

INTERIOR DESIGNERS

MECA

LANDSCAPE ARCHITECTS

MECA

FAÇADE CONSULTANT

MECA

FOODSERVICE & LAUNDRY CONSULTANT

MECA

LIGHTBOX

MECA

LIGHTING DESIGNERS

MECA

ACOUSTIC DESIGNERS

MECA

CONSTRUCTION CONTRACTOR

MECA

REVISIONS

NO.	DATE	DESCRIPTIONS

DRAWING TITLE

AIR CONDITION AND VENTILATION SYSTEM PLAN BASEMENT

CHECKED BY:

DRAWN BY:

SCALE:

1:100


DATE:

06/02/2020

DRAWING NO.

5430486

AC-301



AIR CONDITION AND VENTILATION SYSTEM PLAN BASEMENT  
SCALE 1:100

ASBUILT DRAWING

Drawn By

Checked By

Approved By

Drawn Date

Checked Date

Approved Date