

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ (ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

ทั้งนี้ ในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวมโครงการ โครงการได้เล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดทำเล่มรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ซึ่งปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้นจึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

- สภาพภูมิประเทศ
- คุณภาพอากาศ
- เสียง
- ความสั่นสะเทือน
- การพังทลายของดิน
- คุณภาพน้ำ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

- น้ำใช้
- น้ำเสีย
- การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
- การจัดการมูลฝอย
- การป้องกันอัคคีภัย
- ระบบไฟฟ้า
- การจราจร

คุณค่าคุณภาพชีวิต

- ผลกระทบทางด้านสังคม
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ผลกระทบด้านสุขภาพ

ทั้งนี้สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แบงก์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ (ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1 และรายละเอียดรูปภาพดังภาคผนวกที่ 7



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. จัดทำรั้วทึบชั่วคราวรอบเขตที่ดิน ลักษณะเป็น Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบัง ภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง กรณีติดต่อกับที่สาธารณะ ต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย และ ติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดทำรั้วทึบชั่วคราวรอบเขตที่ดิน ลักษณะเป็น Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง และ ป้องกันวัสดุตกหล่น สำหรับป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่ได้มีการจัดทำ ปัจจุบัน โครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป (ภาพผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1)	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567
2. ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มีการดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		
3. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายใน ขอบเขตที่ดินโครงการเท่านั้น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มีการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะ ภายในขอบเขตที่ดินโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
4. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียงและ ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่ สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอ หรือตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว หากมีการร้องขอหรือ ตรวจสอบจะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียนรวมทั้ง กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบ บันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวจะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ ร้องเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียงและความ สั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ระบุ ผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบ ระบบบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้โครงการ เริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) 5. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชื่อบุคคลและหมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการให้ครบถ้วนและชัดเจน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ และรายละเอียด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ และสามารถมองเห็นได้ง่าย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุด พักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วง ก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติด ป้าย ประชาสัมพันธ์ และ รายละเอียดมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โดยติดไว้บริเวณพื้นที่ โครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 1. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร โดย แสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ก่อสร้าง ระบุสำนักงานเขตที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามการและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณทางเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง อย่างชัดเจน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการเจ้าของโครงการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ระบุสำนักงานเขตที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งมาตรการ และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณทางเข้า และออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ปัจจุบัน โครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ตามรายละเอียด ที่มาตรการกำหนด และติด มาตรการและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง		
1. จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดทำระบบบันทึก เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
2. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้ อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มีการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง		
3. จัดทำผนังหรือตาข่ายกันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมโดยรอบตลอดความสูงของ อาคาร	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดทำผนังหรือตาข่ายกันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมโดยรอบ ตลอดความสูงของอาคาร ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพัก อาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วง ก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิด กันไฟลาม) คลุมโดยรอบตลอด ความสูงของอาคาร ทั้งนี้โครงการ เริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)		
4. กำชับคนงานควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบน พื้นที่ก่อสร้าง โดยฉีดน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มีการกำชับคนงานควบคุม และลดปริมาณน้ำไหล และ น้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง โดยฉีดน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
5. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มีการกำชับคนงานไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีรถบรรทุกเข้ามาเก็บกวาดต่อไป ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร 1. รถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างต้องคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้มีการคลุมผ้าใบรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างให้มิดชิด ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	-เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะคลุมผ้าใบรถบรรทุกดินให้มิดชิดในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
2. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มีการกำชับคนงานไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร (ต่อ)		
3. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ควรเลือกใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
4. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้นายพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้มีการวางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้นายพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร (ต่อ)		
5. ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใช้การจัดให้มีรถ รับส่งพนักงาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีรถรับส่งคนงาน เนื่องจากโครงการมีจำนวน คนงานในระยะก่อสร้างสำนักงานขายไม่มากนัก จึงจัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างภายในโครงการ โดยแบ่งพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการ เริ่มก่อสร้างฐานรากในเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง		
1. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย เช่น ใช้เทคนิค การก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้เลือกใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย โดย ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรม ดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 2. จัดหาแหล่งน้ำที่จะสเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งสปริงเกอร์น้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้งสปริงเกอร์น้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง (ต่อ) 3. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด เช่น รถขนส่งวัสดุก่อสร้างจัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดินขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง และป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดินขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง และป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง (ต่อ)		
4. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นดินนั้น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กน้อยเท่าที่จำเป็น สำหรับส่วน อื่นที่เปิดแล้วได้ปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นดินนั้น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
5. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิว คอนกรีตเปื่อยก่อน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต หากจะต้องทำให้ผิว คอนกรีตเปื่อยก่อน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง (ต่อ)		
6. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีการเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้าง แต่ไม่ได้เก็บทรายในบ้น (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ เนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะเก็บทรายในบ้น (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง (ต่อ)		
7. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดย บรรจุในภาชนะที่มิดชิด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง โดย ปูนซีเมนต์ผงที่ได้นำเข้ามาบรรจุในภาชนะที่มิดชิด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว (ภาพ ผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย - ติดตั้งระบบฉีดน้ำสเปรย์ละอองน้ำระหว่างชั้นก่อสร้างของ อาคาร โดยติดตั้งที่ชั้นล่างสุด ชั้นกลาง และชั้นบนสุดของ อาคาร	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งระบบฉีดน้ำสเปรย์ละอองน้ำระหว่างชั้น ก่อสร้างของอาคาร โดยติดตั้งที่ชั้นล่างสุด ชั้นกลาง และชั้นบนสุดของอาคาร ปัจจุบันโครงการได้ มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง ระบบฉีดน้ำสเปรย์ละอองน้ำ ระหว่างชั้นก่อสร้างของอาคาร ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน		
1. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. (นอก ช่วงเวลาเร่งด่วน) ด้วยรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ และ 6 ล้อ ซึ่ง สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00- 15.00 น. (นอกช่วงเวลาเร่งด่วน) ด้วยรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ และ 6 ล้อ ซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศเจ้าพนักงานจราจร ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
2. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่ง โดย ใช้น้ำฉีดก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจาก รถบรรทุก เนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัย รวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้าง อย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีการล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะ นำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน (ต่อ)		
3. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ทำการปรับพื้นที่ในพื้นที่ก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
4. ควบคุมและกำชับให้รถขุดดินใช้ความระมัดระวังและลดความเร็วในการเดินรถในเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อบุคคลที่อาศัยอยู่รอบโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้ขุดดินใช้ความระมัดระวัง และลดความเร็วในการเดินรถในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อบุคคลที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการฯ อุทกภัย 1. โครงการจะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรหรือมีค่าดัชนีคุณภาพ (ค่า AQI) อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ทันทีได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เจริญ ชัดแต่งผิวคอนกรีต หรือที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างโครงการชั่วคราวโครงการต้องให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และให้ดำเนินกิจกรรมอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเท่านั้น		
	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทันที เช่น งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการงานตัด เจริญ คอนกรีต ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างหรือในการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก็ จะให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 ช่วงที่มีการก่อสร้างค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.3 เสี่ยง มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 1 1. จัดทำรั้ว Metal Sheet (Aluminium Sheet) ความหนา 159 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้วโครงการ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงเมื่อผ่านรั้วได้ประมาณ 23 dB(A) สำหรับด้านทิศเหนือจัดให้มีผนังกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock S050 ความสูง 6 เมตรติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร สามารถลดระดับเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ประมาณ 47 dB(A)	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งผนังกันเสียงชั่วคราว Cylence รุ่น Zoundblock S050 ความสูง 6 เมตร บริเวณด้านทิศเหนือที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นผนังกันเสียงได้ ทั้งนี้โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet (Aluminium Sheet) ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตที่ดินทุกด้าน และใช้เป็นรั้วโครงการ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงเมื่อผ่านรั้วได้เช่นกัน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้งผนังกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zound block S050 ความสูง 6 เมตร ด้านทิศเหนือของโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.3 เสี่ยง <u>มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 1 (ต่อ)</u>		
2. กิจกรรมก่อสร้าง "งานตกแต่งอาคาร" จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องผิติดอีกชั้นหนึ่งสามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 เดซิเบล (เอ)	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายกิจกรรมก่อสร้าง "งานตกแต่งอาคาร" ได้ดำเนินการก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องผิติดอีกชั้นหนึ่งสามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<u>มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป</u>		
1. จัดให้มีผนังกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock S050 ความสูง 6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร สามารถลดระดับเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ประมาณ 47 dB(A)	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งผนังกันเสียงชั่วคราว Cylence รุ่น Zoundblock S050 ความสูง 6 เมตร บริเวณด้านทิศเหนือที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นผนังกันเสียงได้ ทั้งนี้โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet (Aluminium Sheet) ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตที่ดินทุกด้าน และใช้เป็นรั้วโครงการ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงเมื่อผ่านรั้วได้เช่นกัน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1)	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้งผนังกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zound block S050 ความสูง 6 เมตร ด้านทิศเหนือของโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป (ต่อ)		
2. กิจกรรมก่อสร้าง "งานตกแต่งอาคาร" จะเริ่มดำเนินการเมื่อ ก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้วซึ่งผนัง คอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะ ห้องผิวดิบอีกชั้นหนึ่งสามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 เดซิ เบล (เอ)	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายกิจกรรมก่อสร้าง "งานตกแต่งอาคาร" ได้ดำเนินการก่อสร้างผนัง คอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงใน ลักษณะห้องผิวดิบอีกชั้นหนึ่งสามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการ ได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรม ดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
3. การติดตั้งกำแพงกันเสียงให้ประกอบอยู่กับนั่งร้านโดยรอบ อาคาร โดยแนวนั่งร้านและแนวกำแพงกันเสียง มีการยึด โยงกับโครงสร้างหลักของอาคารซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง เพียงพอสำหรับรองรับน้ำหนักกำแพงกันเสียงและแรงลมที่ กระทำต่อกำแพงกันเสียง และต้องหมั่นตรวจสอบกำแพง กันเสียงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบการชำรุด เสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งกำแพงกันเสียงให้ประกอบอยู่กับนั่งร้าน โดยรอบอาคาร ตามที่มาตรการได้กำหนด ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง กำแพงกันเสียงให้ประกอบอยู่กับ นั่งร้านโดยรอบอาคาร และจะหมั่น ตรวจสอบกำแพงกันเสียงให้มี สภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป (ต่อ)		
4. ให้โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. โดยในกรณีที่ต้องมีการทำงานนอกช่วงเวลาดังกล่าวให้ดำเนินการกรณีที่ไม่ง่ให้เกิดเสียงและต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ทั้งนี้ ต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และทำงานเกินเวลาได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. โดยในกรณีที่มีการทำงานนอกช่วงเวลาดังกล่าว โครงการจะดำเนินการไม่ก่อให้เกิดเสียงและแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ทั้งนี้จะก่อสร้างไม่เกินเวลา 20.00 น. และทำงานเกินเวลาได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
5. จัดให้มีนโยบายการรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยโครงการจะเข้าไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ โดยทันที ซึ่งหากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท เจ้าพระยามหานครจำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของโครงการ และผู้พักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกัน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีนโยบายการรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีที่มีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการจะเข้าไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ โดยทันที ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท เจ้าพระยามหานครจำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของโครงการ และผู้พักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกัน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป (ต่อ)</p> <p>6. จัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และชิงช่อวางด้วย Metal sheet และมีที่ยึดติดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และชิงช่อวางด้วย Metal sheet และมีที่ยึดติดบนโครงสร้างอาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	<p>- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และชิงช่อวางด้วย Metal sheet เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567</p>

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป (ต่อ)		
7. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่าง ๆ ไว้ใน พื้นที่โครงการด้านที่ห่างจากพื้นที่โครงการด้านที่ห่างจากที่ พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงของ ชุมชน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้จัดเครื่องมือก่อสร้าง และเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่าง ๆ ไว้ ในพื้นที่โครงการด้านที่ห่างจากพื้นที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงของชุมชน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
8. หันทิศทางของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียง ดังไปทางด้านถนนสุขสวัสดิ์ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ต่อชุมชน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้หันทิศทางของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิด เสียงดังไปทางด้านถนนสุขสวัสดิ์ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้ มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรม ดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป (ต่อ)		
9. ลดจำนวนเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้ลดจำนวนเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
10. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลาเดียวกัน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป (ต่อ)		
11. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
12. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้องดับเครื่องหรือเบาคู่มือเครื่องระหว่างการพัก	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบาคู่มือเครื่องระหว่างการพัก ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<u>มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป (ต่อ)</u>		
13. การตัดกระเบื้อง ให้ตัดในห้องที่มีผนังกัน เพื่อลดระดับเสียง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) กรณีตัดกระเบื้อง ให้ตัดในห้องที่มีผนังกัน เพื่อลดระดับเสียง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
14. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการรักษาอย่างดีเท่านั้นและต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่นเพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการรักษาอย่างดีเท่านั้น และได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่นเพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<u>มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป (ต่อ)</u> 15. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
16. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้ผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป (ต่อ)		
17. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง และ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
18. ในช่วงก่อสร้างจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามมาตรฐานวิชาชีพ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ขึ้นไป (ต่อ)		
19. ตรวจสอบสภาพของกำแพงกันเสียงในช่วงเข้าก่อนเริ่ม กิจกรรมก่อสร้างของแต่ละวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ทำการตรวจสอบสภาพของกำแพงกันเสียง Metal Sheet ในช่วงเข้าก่อนเริ่มกิจกรรมก่อสร้างของแต่ละวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
1.4 ความสั่นสะเทือน 1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลข โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พัก อาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้ง กำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาชัดเจน	- ก่อนก่อสร้างสำนักงานขาย โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาชัดเจน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้า พบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.4 ความสิ้นเสียดิน (ต่อ) 2. จัดให้มีวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
3. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและประวัติการทำงานดี	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้คัดเลือกผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับเหมาระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) มีคุณภาพและประวัติการทำงานดี ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.4 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ)		
4. ระบุในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมาจัดทำทะเบียนประวัติ คนงานก่อสร้างทุกคน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมา และจัดทำทะเบียน ประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
5. โครงการต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และติดไว้บริเวณพื้นที่ โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ทำการติดตั้งรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณพื้นที่โครงการ และสามารถมองเห็นได้ง่าย ปัจจุบัน โครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง รายละเอียดมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โดยติดไว้บริเวณพื้นที่ โครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.4 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ) 6. ให้โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. โดยในกรณีที่ต้องมีการทำงานนอกช่วงเวลาดังกล่าวให้ดำเนินการกรณีที่ไม่ง่ให้เกิดความสิ้นสะท้อน และต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ กรณีที่ไม่ง่ให้เกิดความสิ้นสะท้อน ทั้งนี้จะก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และทำงานเกินเวลาได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่มีการทำงานนอกช่วงเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ กรณีที่ไม่ง่ให้เกิดความสิ้นสะท้อน ทั้งนี้จะก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และทำงานเกินเวลาได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
7. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.4 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ) 8. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยแสดงสำเนา กรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ ชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนากรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่าง เคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีการประกันภัย โดยแสดงสำเนา กรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p> <p>9. กำหนดให้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างในช่วงเวลาเจาะเสาเข็มก่อสร้างฐานรากอาคาร บริเวณอาคารพักอาศัยข้างเคียง เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน โดยถ้าพบว่าค่าความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการตรวจวัดก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ (Baseline Data) จนเข้าใกล้ค่ามาตรฐาน ๆ หรือเข้าใกล้ 2.5 มิลลิเมตรต่อวินาที ให้หยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนสูงลงชั่วคราว เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข หรือหาวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนน้อยที่สุด</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม (เทคโนโลยี) ไทยแลนด์ จำกัด ทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p> <p>10. ในกรณีที่ระดับความสั่นสะเทือนมากกว่า 2.5 มิลลิเมตรต่อวินาที ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนการเจาะเสาเข็ม และการก่อสร้างฐานรากที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือน โครงการจะติดต่อประสานงานกับบ้านพักอาศัย และอาคารแวดล้อมที่อยู่ติดพื้นที่โครงการเพื่อแจ้งและอธิบายถึงการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน และแจ้งมาตรการในการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนรวมถึงช่องทางการติดต่อในกรณีได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ดำเนินการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนซึ่งพบว่าผลการตรวจวัดช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 มีค่าน้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของอาคารประเภทที่ 2 (อาคารประเภทที่ 2 หมายถึง อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่ อาคารรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด อาคารชุด หอพัก สถานพยาบาล โรงเรียน อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา หรืออาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร โครงการจึงไม่ได้ติดต่อประสานงานกับบ้านพักอาศัย และอาคารแวดล้อมที่อยู่ติดพื้นที่โครงการเพื่อแจ้งและอธิบายถึงการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน และแจ้งมาตรการในการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนรวมถึงช่องทางการติดต่อในกรณีได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.4 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ) <ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยสังเกตการณ์บริเวณบ้านพักอาศัย หรืออาคารแวดล้อม ตลอดระยะเวลาในขณะเจาะเสาเข็ม และขณะก่อสร้างฐานรากโครงการเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับบ้านพักอาศัย หรืออาคารแวดล้อม และเพื่อความรวดเร็วในการลดผลกระทบด้านความสิ้นสะท้อนในทันที	<ul style="list-style-type: none">- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ดำเนินการตรวจวัดระดับความสิ้นสะท้อนซึ่งพบว่าผลการตรวจวัดช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 มีค่าน้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของอาคารประเภทที่ 2 (อาคารประเภทที่ 2 หมายถึง อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่ อาคารรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด อาคารชุด หอพัก สถานพยาบาล โรงเรียน อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา หรืออาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสิ้นสะท้อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร จึงไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงประจำในช่วงที่มีการก่อสร้างดังกล่าว อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมความรวดเร็วในการลดผลกระทบด้านความสิ้นสะท้อนในทันที เนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	<ul style="list-style-type: none">- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.4 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ) - ตรวจวัดความสิ้นสะท้อนตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยหรืออาคารแวดล้อมที่ติดพื้นที่โครงการ ในขณะที่มีการเจาะเสาเข็มด้านที่ใกล้กับบ้านพักอาศัย หรือ อาคารแวดล้อมในด้านนั้น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม (เทคโนโลยี) ไทยแลนด์ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดความสิ้นสะท้อนตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย จำนวน 2 จุด คือจุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการใกล้กับบ้านพักอาศัย และจุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนวัดรวก เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
1.5 การพังทลายของดิน 1. ในการขุดดินจะต้องขุดให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1:1 (ทำมุม 45 องศากับแนวระนาบ) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มีการขุดดินที่มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1:1 (ทำมุม 45 องศากับแนวระนาบ) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 2. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ราว กันตกทาสีสะท้อนแสง และป้ายเตือนอันตรายไว้ทุกระยะไม่ เกิน 40 เมตร	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้า แสงสว่าง สำหรับราวกันตกทาสีสะท้อนแสง และป้ายเตือนอันตรายไว้ทุกระยะไม่เกิน 40 เมตร ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่ง การก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ราวกันตกทาสี สะท้อนแสง และป้ายเตือน อันตราย ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 3. จัดให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้างก่อนที่จะมีการก่อสร้างจะมีการสำรวจ บันทึกรวมทั้งถ่ายรูปสภาพปัจจุบันของอาคารข้างเคียงโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้างสำนักงานขาย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) สำหรับก่อนที่มีการก่อสร้างโครงการไม่ได้มีการสำรวจ บันทึกรวมทั้งถ่ายรูปสภาพปัจจุบันของอาคารข้างเคียงโครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะสำรวจ บันทึกรวมทั้งถ่ายรูปสภาพปัจจุบันของอาคารข้างเคียงโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 4. ก่อนที่จะมีการก่อสร้างจะมีการสำรวจ บันทึกรวมทั้ง ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันของอาคารข้างเคียงโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายก่อนที่มีการก่อสร้างโครงการไม่ได้มีการสำรวจ บันทึกรวมทั้ง ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันของอาคารข้างเคียงโครงการ เนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขาย ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ สำรวจ บันทึกรวมทั้งถ่ายรูป สภาพปัจจุบันของอาคารข้างเคียง โครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 5. จัดทำกำแพงกันดินโดยรอบแนวอาคาร เป็นลักษณะ Sheet Pile เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินหรือการสไลด์ของดินได้	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่มีการใช้ Sheet Pile เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน เนื่องจากงานก่อสร้างสำนักงานขายชั่วคราวโครงการมีการขุดหน้าดินที่มีความลึกน้อย ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดทำกำแพงกันดิน ลักษณะ Sheet Pile โดยรอบแนวอาคาร ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 6. จัดทำรั้วที่บ่ชั่วคราวรอบเขตที่ดิน สูง 6 เมตร วัสดุ Metal Sheet หนา 1.59 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 23 เดซิเบล (เอ) โดยรอบพื้นที่โครงการในกรณีที่มีการรบกวนของเศษหินและดินจัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดทำรั้วที่บ่ชั่วคราว โดยรอบเขตที่ดิน สูง 6 เมตร วัสดุ Metal Sheet หนา 1.59 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 23 เดซิเบล (เอ) โดยรอบพื้นที่โครงการ สำหรับในกรณีที่มีการรบกวนของเศษหินและดินโครงการไม่ได้จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดการรบกวนของเศษหินและดิน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
7. จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง หากพบว่าความเสียหายดังกล่าวนี้เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ โดยโครงการจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการทำประกันความเสียหายครอบคลุมในส่วนนี้ โดยจะต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง กรณีพบว่าความเสียหายดังกล่าวนี้เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ โดยโครงการจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการทำประกันความเสียหายครอบคลุมในส่วนนี้ โดยจะแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.6 คุณภาพน้ำ 1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง 200 คน จำนวน 10 ห้อง (อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน)	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างจำนวน 4 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากมีคนงานจำนวนน้อย ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 10 ห้อง เมื่อเริ่มการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ. 7.4)	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีห้องส้วม จำนวน 10 ห้อง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 2. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคณงานก่อสร้างก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ เพื่อลดภาระการรองรับค่าความสกปรกของแหล่งน้ำผิวดิน โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะกรองไร้อากาศ ขนาด 200 ลิตร ใช้งานสูงสุด 80 คน/ถึง จำนวน 2 ชุด ก่อนจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขสวัสดิ์	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเกราะกรองไร้อากาศ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ชุด เนื่องจากโครงการใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากคณงานก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงได้ทำการฝังกลบบ่อซึมที่ใช้ในระยะก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะกรองไร้อากาศ ขนาด 200 ลิตร ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
3. จัดให้มีคณงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมอยู่เสมอ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีคณงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมอยู่เสมอนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)		
4. ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มาสูบล้างสิ่งปฏิกูลไปกำจัดทันทีที่เต็ม	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เนื่องจากโครงการ ใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง จึงไม่ได้ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มาสูบล้างสิ่งปฏิกูลไปกำจัดทันทีที่เต็ม ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- เมื่อเริ่มก่อสร้างฐานรากและ โครงสร้างอาคารโครงการจะติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567
5. หลังจากการก่อสร้างเสร็จต้องดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูล ภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกโดยให้สำนักงานเขต ราชบุรีบูรณะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและ ขุดนำถังบำบัดดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการในทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายหลังจากการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จโครงการไม่ได้ดำเนินการ สูบล้างสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เนื่องจากโครงการไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป แต่ใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง จึงไม่ได้ประสานให้รถสูบล้าง สิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และขุดนำถัง บำบัดดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการ	- เมื่อเริ่มก่อสร้างฐานรากและ โครงสร้างอาคารโครงการจะติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
2. ทรัพยากรชีวภาพ	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 น้ำใช้		
1. ธรณีรังค์ให้คงงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ถัง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.2 น้ำเสีย		
1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง 200 คน จำนวน 10 ห้อง (อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน)	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างจำนวน 4 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากมีคนงานจำนวนน้อย ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 10 ห้อง เมื่อเริ่มการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ. 7.4)	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 10 ห้อง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
2. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเกราะกรองไร้อากาศ ขนาด 200 ลิตร ใช้งานสูงสุด 80 คน/ถึง จำนวน 2 ชุด ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ เพื่อลดภาระการรองรับก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขสวัสดิ์ต่อไป	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเกราะกรองไร้อากาศ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ชุด เนื่องจากโครงการใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงได้ทำการฝังกลบบ่อซึมที่ใช้ในระยะก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเกราะกรองไร้อากาศ ขนาด 200 ลิตร ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.2 น้ำเสีย (ต่อ)		
3. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้ สะอาดอยู่เสมอ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมอยู่เสมอ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
4. หลังจากการก่อสร้างเสร็จต้องดำเนินการสูบล้างปฏิภาณ ภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกโดยให้สำนักงานเขต ราชบุรีบูรณะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และ ขุดนำถังบำบัดดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการในทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายหลังจากการก่อสร้างเสร็จโครงการไม่ได้ดำเนินการสูบล้างปฏิภาณ ภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกโดยให้สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาล และขุดนำถังบำบัดดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการ เนื่องจากในระยะก่อสร้าง สำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เนื่องจากโครงการใช้ระบบบ่อซึมใน การรองรับน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง ดังนั้นจึงไม่ได้กิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- เมื่อเริ่มก่อสร้างฐานรากและ โครงสร้างอาคารโครงการจะติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.2 น้ำเสีย (ต่อ) 5. ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มาสูบล้างสิ่งปฏิกูลไปกำจัดทันทีที่เต็ม	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เนื่องจากโครงการ ใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง จึงไม่ได้ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มาสูบล้างสิ่งปฏิกูลไปกำจัดทันทีที่เต็ม ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียและจะประสาน ให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของสำนักงาน เขตราษฎร์บูรณะมาสูบล้างสิ่งปฏิกูลไป กำจัดทันทีที่เต็ม ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.3 การระบายน้ำและการป้องกัน 1. จัดทำร่องระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักเพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดทำร่องระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพัก เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อก่อสร้างฐานรากและตัวอาคารจะจัดทำร่องระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ และบ่อพัก ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
2. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีบ่อพักน้ำ จึงไม่มีขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพัก ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อก่อสร้างฐานรากและตัวอาคารจะจัดทำบ่อพัก และขุดลอกตะกอนเป็นประจำ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.3 การระบายน้ำและการป้องกัน (ต่อ) 3. จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีบ่อพักน้ำ จึงไม่มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อก่อสร้างฐานรากและตัวอาคารจะจัดทำบ่อพัก และตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.3 การระบายน้ำและการป้องกัน (ต่อ)		
4. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่ จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำชั่วคราวของ โครงการ คลองบางพิง และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจากเลิกงานทุกวัน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในถุงดำรองรับ มูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ โดยห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ คลองบางพิง รวมทั้งใน เวลาหลังเลิกงานให้เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้งหลังจากเลิก งาน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
5. ห้ามคนงานทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้าง ลงในคลองบางพิง รวมทั้งตักขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงคลองบาง พิงให้เห็นชัดเจน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้าง ลงในคลองบางพิง แต่ โครงการไม่ได้ตักขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงคลองบางพิง เนื่องจากปัจจุบันโครงการ ได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะตัก ขยะหรือเศษวัสดุ ก่อสร้างลงคลองบางพิงให้เห็น ชัดเจน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ (ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.3 การระบายน้ำและการป้องกัน (ต่อ) 6. จัดให้มีการป้องกันการพังทลายหรือการเคลื่อนตัวของดิน เมื่อทำการปรับถมพื้นที่ก่อสร้างโดยเฉพาะแนวที่ติดคลอง บางฝั่งด้านทิศตะวันออก โดยให้เว้นระยะถมดินอย่างน้อย 1 เมตร จากแนวเขตที่ดินด้านที่ติดกับคลองบางฝั่ง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีการป้องกันการพังทลายหรือการเคลื่อนตัวของดิน เมื่อทำการปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะแนวที่ติดคลองบางฝั่งด้านทิศตะวันออกเว้นระยะถม ดินอย่างน้อย 1 เมตร จากแนวเขตที่ดินด้านที่ติดกับคลองบางฝั่ง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
3.4 การจัดการมูลฝอย 1. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุ จากการก่อสร้าง หรือเศษวัสดุจากการรื้อถอน (เฉพาะ คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐ มอญ และผนังปู เทานั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้ว นำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดขยะวัสดุ จากการก่อสร้างอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการมอบหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท ที-แมน คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) เป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการ ก่อสร้าง หรือเศษวัสดุจากการรื้อถอน (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปู เทานั้น) โดยบริษัทผู้รับเหมาได้นำเอาเศษวัสดุจากการก่อสร้างดังกล่าว ไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐาน รากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อ ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งเศษวัสดุ ก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะใช้ ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการ ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567
3. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือ สถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		
4. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้าง เก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีการคัดแยกและนำมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน นำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนากกลับมาใช้ใหม่	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มอบหมายให้ผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) แยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บ และรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และคัดแยกนำมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน นำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนากกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
5. จัดให้มีถังมูลฝอยวางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน และห้องน้ำ/ห้องสุขา อย่างเพียงพอให้รองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 600 ลิตร/วัน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย แต่โครงการได้มีการจัดเตรียมถังขยะรองรับมูลฝอยให้คนงาน ซึ่งในช่วงก่อสร้างสำนักงานขายมีจำนวนคนงานน้อย จึงเพียงพอต่อการใช้งานโดยในแต่ละวัน และจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
6. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในถังขยะรองรับมูลฝอยที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		
7. ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะเข้ามา รับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะเข้ามา รับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการ เริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
8. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อ ป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่ง อาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ตรวจสอบสภาพถังขยะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อ ป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร ทั้งนี้ในกรณีที่พบว่าถังขยะ รองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายจะเปลี่ยนถังขยะรองรับมูลฝอยใหม่ใช้แทน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มี การก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรม ดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.5 ไฟฟ้า		
1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
3.6 การจราจร		
1. จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดขวางการจราจรบริเวณพื้นที่ภายนอกโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ โดยไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.6 การจราจร (ต่อ)		
2. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่ สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไป ในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และ พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนน สาธารณะภายนอกโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
3. จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า- ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุกระเด็น ตกร่วงหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถขนส่ง ร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำ ความสะอาดให้เรียบร้อย	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดินขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง หิน ทราย และเศษวัสดุกระเด็นตกร่วงหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถขนส่งร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัด เจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงาน ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็น ส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะ ปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะ ของรถบรรทุก ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.6 การจราจร (ต่อ) 4. รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.6 การจราจร (ต่อ) 5. จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและนอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ชุมชนและผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ชุมชนและผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.6 การจราจร (ต่อ)		
6. กำหนดให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน รวมถึงกำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน แต่ได้กำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีป้าย ความเร็ว ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
7. รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีรถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.6 การจราจร (ต่อ) 8. หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนสุขสวัสดิ์ หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้า-ออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการทางโครงการจะรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจรของสถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่แขวงพื้นที่โครงการให้เข้ามาดูแลกดดันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวรวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ		
	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนสุขสวัสดิ์ หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้า-ออกโครงการ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการทางโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าวโครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.6 การจราจร (ต่อ)		
9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้างเพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสุขสวัสดิ์บริเวณหน้าโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสุขสวัสดิ์บริเวณหน้าโครงการเนื่องจากมีปริมาณคนงานเพียง 15 คน และปริมาณรถเข้า-ออกโครงการน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
10. กำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยจะดำเนินการขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อนุญาตให้รถ 6 ล้อ และรถ 10 ล้อ วิ่งได้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยดำเนินการขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อนุญาตให้รถ 6 ล้อ และรถ 10 ล้อ วิ่งได้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าวโครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.6 การจราจร (ต่อ) 11. จัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถ ขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่ ยานพาหนะ สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วย ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงบริเวณท้ายรถ ขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ซึ่ง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและ ธงสีบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.6 การจราจร (ต่อ) 12. ห้ามรถยนต์ขนส่งวัสดุและคนงานของโครงการจอดกีดขวาง ริมถนนสาธารณะ และห้ามกลับรถบริเวณทางเข้า-ออก โครงการบนถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การจราจรภายนอกโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ห้ามรถยนต์ขนส่งวัสดุและคนงานของโครงการจอดกีด ขวางริมถนนสาธารณะ และห้ามกลับรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการบนถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
3.7 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเข้า-ออก และพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเข้า- ออก และพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 2. จัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัตถุไวไฟต่าง ๆ ในที่ ปลอดภัยและมิดชิด ห่างจากตัวอาคารที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัตถุไวไฟต่าง ๆ ในที่ ปลอดภัยและมิดชิด ห่างจากตัวอาคารที่ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขาย เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วน หนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัตถุ ไวไฟต่าง ๆ ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
3. เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐาน รากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		
4. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อม ที่จะใช้งาน และไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุด หรือใช้ไม่ถูกวิธี	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน และไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุด หรือใช้ไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการ เริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
5. ควบคุมการเชื่อมหรือตัดโลหะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟ อย่างน้อย 35 ฟุต	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ควบคุมการเชื่อมหรือตัดโลหะห่างจากวัสดุติดไฟอย่าง น้อย 35 ฟุต ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 6. จัดให้มีถังเคมีดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย เพื่อระงับอุบัติเหตุเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีถังเคมีดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย เพื่อระงับอุบัติเหตุเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีถังเคมีดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 7. กำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
8. ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกวัน ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ตรวจสอบความเรียบร้อย และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกวัน ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 9. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและชักซ้อม หนีไฟให้กับคนงานทุก 6 เดือน	ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและ ชักซ้อมหนีไฟให้กับคนงานทุก 6 เดือน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- หากเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคีภัยและชักซ้อมหนีไฟ ให้กับคนงาน ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 10. ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		
11. จัดให้มีแผนระงับและป้องกันอัคคีภัย	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีแผนระงับและป้องกันอัคคีภัยปัจจุบัน โครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีแผนระงับและป้องกันอัคคีภัย ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
12. เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐาน รากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 13. จัดให้มีถังเคมีดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย เพื่อระดับอุบัติเหตุเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีถังเคมีดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย เพื่อระดับอุบัติเหตุเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีถังเคมีดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 14. มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับคนงาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับคนงาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่ง การก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน อัคคีภัยให้กับคนงาน ทั้งนี้โครงการ เริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.8 การขนส่งดิน 1. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้มีการจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่โครงการได้กำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกให้ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.8 การขนส่งดิน (ต่อ) 2. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อ ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขาย เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วน หนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะใช้ ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.8 การขนส่งดิน (ต่อ) 3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอ ความเร็วเขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่าง เคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง ป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็วเขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งนี้โครงการ เริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ (ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.8 การขนส่งดิน (ต่อ) 4. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
5. รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด และกำหนดให้ขนส่งดินในช่วงเวลานอกเวลาเร่งด่วน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้รักษาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด และกำหนดให้ขนส่งดินในช่วงเวลานอกเวลาเร่งด่วน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.8 การขนส่งดิน (ต่อ) 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
7. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้มีความระมัดระวังพิเศษช่วงผ่านชุมชน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้มีความระมัดระวังพิเศษช่วงผ่านชุมชน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)		
8. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการมอบหมายให้ผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
9. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความ ระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณี ติดกระแสระจารจร	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณีติดกระแสระจารจร ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงาน ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้าง ฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)		
10. เจ้าของโครงการต้องกำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านจราจรอย่างเคร่งครัด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
11. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบโดย ทันที ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมี การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง กล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.8 การขนส่งดิน (ต่อ) 12. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. (นอก ช่วงเวลาเร่งด่วน) ด้วยรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ และ 6 ล้อ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. (นอก ช่วงเวลาเร่งด่วน) ด้วยรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ และ 6 ล้อ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงาน จราจร ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม		
1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจาก โครงการมีจำนวนคนงานในระยะก่อสร้างสำนักงานขายไม่มากนัก จึงจัดให้มีบ้านพักคนงาน ก่อสร้างภายในโครงการ โดยแบ่งพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักออกจากกันอย่างชัดเจน ดังนั้น โครงการจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าวตามที่มาตรการกำหนด ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขาย ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับในช่วงก่อสร้างสำนักงาน ขายโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5)	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีบ้านพักคนงานภายนอกพื้นที่ ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม		
2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐาน แบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 จึงได้รื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัด บ้านพักคนงานให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต		
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม		
3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการเจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง และเลขหนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการเจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง และเลขหนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับในช่วงก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักข้างเคียง	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ (ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม		
4. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน เช่น ห้าม ก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยห้ามเล่น การพนัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและทะเลาะวิวาท ห้ามขายยาเสพติดและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของ คนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาทเพื่อความปลอดภัย ของคณงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียง ดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาทเพื่อความสะดวก เรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะ วิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลาย และ เคลื่อนย้ายตัดแปลง ทรัพย์สินของผู้รับเหมา ห้ามลักขโมย หาก มีการลักขโมย เกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดีห้าม บุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับ อนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยใน บริเวณบ้านพักคนงานห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหนะโรคทุก ชนิด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ออกกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน เช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยห้ามเล่นการพนัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและทะเลาะวิวาท ห้ามขายยาเสพติดและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของ คนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาทเพื่อความสะดวก เรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลาย และเคลื่อนย้ายตัดแปลง ทรัพย์สินของผู้รับเหมา ห้ามลักขโมย หาก มีการลักขโมย เกิดขึ้นถูกส่งดำเนินคดีห้ามบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับ อนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในบริเวณบ้านพักคนงานห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็น พาหนะโรคทุกชนิด ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัย รวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้าง อย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับในช่วงก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก บ้านพักข้างเคียง	- เมื่อหากเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะ ออกกฎระเบียบการปฏิบัติภายใน บ้านพักคนงานตามมาตรการ กำหนด ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง 5. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงาน และผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดัง รบกวนบุคคลใกล้เคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณีเพื่อความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลายเคลื่อนย้ายตัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาทุกกรณีห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี		
	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงาน และผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลใกล้เคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณีเพื่อความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลายเคลื่อนย้ายตัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาทุกกรณีห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรการกำหนด ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		
6. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		
7. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงาน ก่อสร้างไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงาน ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็น ส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะ ปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแล คนงานก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
8. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดีโดย ผู้รับเหมาดังกล่าวจะให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคนงาน ก่อสร้างโดยมีทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน ซึ่ง คนงานเหล่านี้จะทราบระเบียบปฏิบัติที่จะไม่ส่งผลกระทบ ต่อชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการคัดเลือกผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับเหมาช่วงก่อสร้างสำนักงานขายชั่วคราว) มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดีโดยผู้รับเหมา ดังกล่าวให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคนงานก่อสร้างโดยมีทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน ซึ่งคนงานเหล่านี้จะทราบระเบียบปฏิบัติที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p><u>การควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</u></p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	<p>- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567</p>

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง		
1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการมีจำนวนคนงานในระยะก่อสร้างสำนักงานขายไม่มากนัก จึงจัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างภายในโครงการ โดยแบ่งพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักออกจากกันอย่างชัดเจน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีบ้านพักคนงานภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 จึงได้รื้อบ้านพักคนงานดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดบ้านพักคนงานให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)		
3. กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและ เมื่อส่งคนงานแล้วให้นำรถออกจากพื้นที่ในทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ เนื่องจากช่วงก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่ภายในพื้นที่ โครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่าง เคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ กำหนดจุดรับ-ส่งคนงาน ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567
4. คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเป็นชุด ของบริษัทผู้รับเหมา เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนงานของ โครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการกำหนดให้คนงานทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และ เป็นชุดของบริษัทผู้รับเหมา เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนงานของโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มี การก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.6) ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 5. จัดชุดรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบคนงานทุกคนก่อน เข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบคนงานทุกคนก่อนเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากมีพนักงานจำนวนน้อยเพียง 15 คน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัด ชุดรักษาความปลอดภัยคอย ตรวจสอบคนงานทุกคนก่อนเข้า และออกพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 6. จัดให้ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อควบคุม และตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด แต่ไม่ได้จัดให้ ประตูปิดบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่ง การก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ ประตูปิดบริเวณทางเข้า-ออก ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ (ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)		
7. จัดให้มีเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลาโดยจะเปิด เมื่อมีเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา โดยจะเปิดเมื่อมีเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้นปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงาน ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วน หนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะ ปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
8. ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหลัก ขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน ใกล้เคียง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหลัก ขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับ คนในชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)		
9. บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีป้อมรักษาความปลอดภัย และไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงไม่มีการลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากมีคนงานก่อสร้างจำนวนน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีการลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ติดบัตรตลอดเวลา ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
10. ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อ ความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทักโดยไม่มีเหตุ อันควรตลอดการก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อ ความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทักโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบัน โครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มี กิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
11. ต้องควบคุมมิให้มีคนงานในสังกัด ต้มสุราในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับก่อสร้างช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) มิให้คนงานในสังกัด ต้มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัย ใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ปัจจุบัน โครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มี กิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน		
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานได้ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.)	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานได้ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่เป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.5)	- ไม่พบปัญหา
2. จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอและมีฝาปิดเพื่อป้องกันหนูแมลงสาบ และแมลงวัน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย แต่โครงการได้มีการจัดเตรียมถังขยะรองรับมูลฝอยให้คนงาน ซึ่งช่วงก่อสร้างสำนักงานขายชั่วคราวมีจำนวนคนงานน้อย จึงเพียงพอต่อการใช้งานโดยในแต่ละวันจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- หากเริ่มการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดอย่างเพียงพอ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ) 3. จัดให้มี ส้วม ที่อาบน้ำ ระบบระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ของคนงานให้ถูกสุขลักษณะ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีห้องส้วม ห้องอาบน้ำ ระบบระบายน้ำ สำหรับ ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการไม่ได้ทำการติดตั้ง เนื่องจากโครงการใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำ เสียจากคนงานก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงได้ทำการฝังกลบบ่อซึมที่ใช้ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติดตั้ง บำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ)		
4. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จชนิด Aeration Activated Sludge ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้า โครงการต่อไป และจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง สำหรับระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จชนิด Aeration Activated Sludge โครงการไม่ได้ทำการติดตั้ง เนื่องจาก โครงการใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงได้ทำการฝังกลบบ่อ ซึมที่ใช้ในระยะก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จชนิด Aeration Activated Sludge ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
5. ติดต่อสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ให้เข้ามาเก็บขยะของ คนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ติดต่อสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ให้เข้ามาเก็บขยะ ของคนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐาน รากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ)		
6. จัดให้มีการฉีดพ่นแมลง และพาหะนำโรครายในอาคารทุก ๆ 1 เดือน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการฉีดพ่นแมลง และพาหะนำโรครายใน อาคารทุก ๆ 1 เดือน เนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุด พักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วง ก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีการฉีดพ่นแมลง และพาหะนำ โรค ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐาน รากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
7. การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้องจัดทำประวัติของ คนงานและห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่บ้านพัก ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหัวหน้า คนงานก่อน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีการทำประวัติของคนงานเข้าพักบริเวณบ้านพัก คนงาน และห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่บ้านพักยกเว้นได้รับการตรวจสอบและอนุญาต จากหัวหน้าคนงานก่อน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ)		
8. บริษัทผู้รับเหมาหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวในการก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับเหมาช่วงก่อสร้างสำนักงานขายชั่วคราว) ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวในการก่อสร้างโครงการ จึงไม่มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
9. กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 21.00 น.	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 21.00 น. ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ) 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมและ ตรวจสอบการเข้า-ออกบ้านพักของคนงานก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุม และตรวจสอบการเข้า-ออกบ้านพักของคนงานก่อสร้าง เนื่องจากมีคนงานก่อสร้างจำนวนน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่ง การก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
11. ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับเหมาช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ห้ามคนงานเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบ้านพัก คนงาน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ)		
12. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังโดยไม่มี ความจำเป็นหรือเหตุอันควร	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับเหมา ช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันควร ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
13. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและ ควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนด บทลงโทษอย่างชัดเจน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน เนื่องจากมีคนงาน ก่อสร้างน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่าง เคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะออก กฎระเบียบการพักอาศัยภายใน บ้านพักคนงาน ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ) 14. ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหลัก ขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนและ ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับเหมาช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงาน กับคนในชุมชนและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1. จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ ทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยใน การทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง เนื่องจากมีคนงานก่อสร้างน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ ปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจ แรงงานตรวจสอบ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจ แรงงานตรวจสอบ เนื่องจากมีคนงานก่อสร้างน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดทำเอกสารจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
3. การกระทำใด ๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายการกระทำใด ๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายจะจัดให้มีวิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>4. แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือย้ายมาจากหน่วยงานก่อสร้างอื่นเพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p>		
<p>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>4. แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือย้ายมาจากหน่วยงานก่อสร้างอื่นเพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือย้ายมาจากหน่วยงานก่อสร้างอื่นเพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากมีคนงานก่อสร้างน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	<p>- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะแต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือย้ายมาจากหน่วยงานก่อสร้างอื่น ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567</p>

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)		
5. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักขยะ ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอดรถขนส่งวัสดุ เป็นต้น ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานขาย พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักขยะ ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอดรถขนส่งวัสดุ เป็นต้น ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากในเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
6. จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงานทุกวัน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงานทุกวันและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 7. จัดตั้งหน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงานเพื่อ ช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ การปฐมพยาบาล การห้ามเลือด การดับเพลิง ฯลฯ และต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ ให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดตั้งหน่วยพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินขึ้นใน หน่วยงานเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การปฐม พยาบาล การห้ามเลือด การดับเพลิง ฯลฯ และการฝึกฝน ฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ ให้รวดเร็วถูก วิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีคนงานก่อสร้างจำนวนน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่ง การก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดตั้ง หน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
8. จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐม พยาบาลประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐม พยาบาลประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง เนื่องจากมีคนงานก่อสร้างจำนวนน้อย ปัจจุบันโครงการได้มี การก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุ ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ และคนงานก่อสร้างและต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ และคนงานก่อสร้างและต้องมี คุณสมบัติสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 เนื่องจากมีคนงานก่อสร้าง จำนวนน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	<p>- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567</p>

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 10. โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบด้วย - พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 - พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เนื่องจากมีคนงานก่อสร้างจำนวนน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนด ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การป้องกันอันตรายจากสารมลพิษทางอากาศ 1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม ประเภทยานที่ทำงาน และกวดขันให้คนงานใช้น้ำยากการรองฝุ่น ละออง และสารเคมีให้เหมาะสมตามประเภทยานที่ทำงานที่ทำ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ตามประเภทยานที่ทำงาน และกวดขันให้คนงานใช้น้ำยากการรองฝุ่นละออง และสารเคมีให้เหมาะสม ตามประเภทยานที่ทำงาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัย รวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้าง อย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การป้องกันอันตรายจากสารมลพิษทางอากาศ (ต่อ) 2. ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อ เตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ในระหว่างทำงาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติด ป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวม ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง (ต่อ)		
2. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการ บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
3. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มี ระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับเหมาช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้ง อุปกรณ์ลดเสียง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง (ต่อ) 4. กรณีที่เครื่องจักรทำงานพร้อมกัน ให้มีชั่วโมงการทำงานระหว่าง 1-8 ชั่วโมง/วัน แล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับเสียง ตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2561		
	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย กรณีที่เครื่องจักรทำงานพร้อมกันจัดให้มีชั่วโมงการทำงานระหว่าง 1 - 8 ชั่วโมง/วัน แล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับเสียง ตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2561 ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากในเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง (ต่อ)		
5. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ควบคุมการทำงานของพนักงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ควบคุมการทำงานของพนักงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากมีพนักงานก่อสร้างจำนวนน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p><u>กรณีเครื่องจักรชนิดเดียว</u></p> <p>6. กำหนดชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างเมื่อสวมใส่ปลั๊กกวดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ขณะทำงานในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้างในกิจกรรมละกิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานฐานรากและงานเข็ม ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 1.2-6.6 ชั่วโมง - งานโครงสร้าง ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 1-2-6 ชั่วโมง - งานตกแต่ง และเก็บงาน ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 27 นาที ถึง 4.1 ชั่วโมง 	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้าง เมื่อสวมใส่ปลั๊กกวดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ขณะทำงานในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้าง ในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง งานตกแต่ง และเก็บงาน ในกรณีเครื่องจักรชนิดเดียว ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	<p>- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะกำหนดชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้าง กรณีสวมใส่ปลั๊กกวดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567</p>

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
กรณีเครื่องจักรหลายชนิด <ul style="list-style-type: none"> - งานฐานรากและงานเข็ม ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 18 นาที่ - งานโครงสร้าง ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 27 นาที่ถึง 3.9 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีเครื่องจักรหลายชนิด ระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดชั่วโมงทำงานของ คนงานก่อสร้าง เมื่อสวมใส่ปลั๊กกวดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ขณะทำงานในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้างในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง งานตกแต่ง และเก็บงาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ กำหนดชั่วโมงทำงานของคนงาน ก่อสร้าง กรณีสวมใส่ปลั๊กกวดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การป้องกันอันตรายจากแรงสั่นสะเทือน 1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้นหรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้นหรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีถุงมือสองชั้นหรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
2. ที่นั่งสำหรับรถชุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรปูที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันการสั่นสะเทือน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่มีการใช้รถชุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การป้องกันอันตรายจากแรงสั่นสะเทือน (ต่อ)		
3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความ สั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ทำการตรวจตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขาย เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
4. มาตรการในการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง 1. จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนทำงานที่ปฏิบัติงาน บริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่ อาจเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก จึงไม่ได้จัดให้มีการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนทำงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง ปัจจุบันโครงการได้มี การก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป ดังนั้นจึงไม่มี กิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. มาตรการในการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 2. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณ ที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ภัยส่วนบุคคล ได้แก่ Ear Plugs และ Ear Muffs	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก จึงไม่ได้กำหนดให้ คนงานก่อสร้างที่จะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ภัยส่วนบุคคล ได้แก่ Ear Plugs และ Ear Muffs ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงาน ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
การป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีในการก่อสร้าง 1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม ประเภทงานที่ทำและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุด หน้ากากป้องกันสารพิษ ถูกมือยางที่ป้องกันอันตรายจาก สารเคมีที่กระเด็น รองเท้าพื้นยางหุ้มสน เมื่อต้องทำงานที่ สัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษสะสม	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม ประเภทงานที่ทำให้ครบถ้วนและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถูก มือยางที่ป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่กระเด็น รองเท้าพื้นยางหุ้มสน เมื่อต้องทำงานที่สัมผัส สารเคมีที่เป็นพิษสะสม ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพัก อาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วง ก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลให้ครบถ้วน ทั้งนี้โครงการ เริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีในการก่อสร้าง 2. กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้ง ป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน เนื่องจากใช้สารเคมีปริมาณน้อยและใช้หมดในครั้งเดียวจึง ไม่มีการจัดเก็บสารเคมี ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพัก อาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วง ก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>การป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีในการก่อสร้าง (ต่อ)</p> <p>3. ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	<p>- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567</p>

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ผลกระทบด้านสุขภาพ		
1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ ใส่หน้ากากกันฝุ่นตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ผลกระทบด้านสุขภาพ 3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีด พรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณา ตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้ เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากมีการเปิดหน้าดินเพียงเล็กน้อย และมีกิจกรรม ก่อสร้างในพื้นที่จำกัด ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัย รวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้าง อย่างเคร่งครัดต่อไป โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะฉีด พรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567
4. ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	-ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 5. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 6. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการ บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี เนื่องจากมีอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่ครบถ้วน และมีคนงานก่อสร้างจำนวนน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ให้ครบถ้วน และจัดให้มีการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการ บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคลให้ถูกวิธี ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 7. กำหนดชั่วโมงทำงานของพนักงานก่อสร้างเมื่อสวมใส่ปลั๊กดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ขณะทำงานในระยะห่าง ไม่เกิน 1 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้างในกิจกรรมละกิจกรรม ดังนี้ - งานโครงสร้าง ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 33 นาที - งานตกแต่ง เก็บงาน ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 27 นาที		
	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดชั่วโมงทำงานของพนักงานก่อสร้าง เมื่อสวมใส่ ปลั๊กดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ขณะทำงานในระยะห่าง ไม่เกิน 1 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้าง ในกิจกรรม เช่น งานโครงสร้าง งานตกแต่ง และเก็บงาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขาย ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ กำหนดชั่วโมงทำงานของพนักงาน ก่อสร้าง เมื่อสวมใส่ปลั๊กดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ผลกระทบด้านสุขภาพ		
8. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
9. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังพร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)		
10. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่น ละอองหรือสารเคมีมากเช่นบริเวณที่มีการเปิดหน้าดินการ ผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์หรือน้ำยาต่างๆ ฯลฯ จะต้องแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสวมถุง มือแวนตานิรภัยและรองเท้านิรภัยที่เหมาะสมตลอด ช่วงเวลาที่ทำงาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่น ละอองหรือสารเคมีมาก เช่นบริเวณที่มีการเปิดหน้าดินการผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่างๆ ฯลฯ ต้องแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสวมถุงมือแวนตานิรภัยและ รองเท้านิรภัยที่เหมาะสมตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน แต่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลยังไม่ครบถ้วน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
11. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 12. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีด พรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมากซึ่งจะพิจารณาตาม ความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากมีการเปิดหน้าดินในบริเวณพื้นที่จำกัด และใช้ พื้นที่ในการก่อสร้างน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพัก อาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วง ก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะฉีด พรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 13. กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงานของพนักงาน ก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงานของ คนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง เนื่องจากมีคนงานก่อสร้างจำนวนน้อย และสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุด พักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วง ก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการ ปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 14. จัดให้มีกิจกรรมสนทนาระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อ คลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคี ในการอยู่ร่วมกัน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมสนทนาระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากมี คนงานก่อสร้างจำนวนน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุด พักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วง ก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีกิจกรรมสนทนาระหว่างคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567
สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน 1. จัดให้มีที่พักแรงงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยก่อสร้างให้ เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก	ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีที่พักแรงงานในช่วงกลางวันภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน (ต่อ)		
2. จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของ คนงานก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของ คนงานก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
3. จัดแยกพื้นที่สุบหรีไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดแยกพื้นที่สุบหรีไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่ง การก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะแยก พื้นที่สุบหรี ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน (ต่อ)		
4. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้องมีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการจัดให้มีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้องมีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากในเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือการจัดเตรียมกองทุนสวัสดิการสำหรับแรงงานที่เหมาะสม	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการได้จัดทำประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือการจัดเตรียมกองทุนสวัสดิการสำหรับแรงงานที่เหมาะสม	- ไม่พบปัญหา
6. จัดตั้งหน่วยพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลในสำนักงานก่อสร้าง เพื่อช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุ และต้องมีการฝึกฝนฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดตั้งหน่วยพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลในสำนักงานก่อสร้าง เพื่อช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุ และฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดตั้งหน่วยพยาบาล และห้องปฐมพยาบาล ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน (ต่อ)		
7. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
8. จัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.3 การสาธารณสุข 1. ด้านสุขภาพ		
- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หัวข้อ 1.2 คุณภาพอากาศ ที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด	ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หัวข้อ 1.2 คุณภาพอากาศ แต่ดำเนินการไม่ครบทุกประเด็นตาม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม หัวข้อ 1.2 คุณภาพ อากาศ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
2. ด้านเสียง มาตรการสำหรับผู้พักอาศัยใกล้เคียง 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการโดยตรง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เนื่องจากการก่อสร้างสำนักงานขายใช้เวลาก่อสร้างช่วงสั้นๆ มีกิจกรรมและคนงานก่อสร้างน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ เข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงาน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
2. หลีกเลี่ยงการดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้หลีกเลี่ยงการดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
มาตรการสำหรับผู้พักอาศัยใกล้เคียง (ต่อ) 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง และไม่ได้ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเนื่องจากการก่อสร้างสำนักงานขายใช้เวลาก่อสร้างช่วงสั้นๆ มีกิจกรรมและคนงานก่อสร้างน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. ด้านคุณภาพน้ำ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หัวข้อ 3.2 น้ำเสีย ที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หัวข้อ 3.2 น้ำเสีย แต่ดำเนินการไม่ครบทุกประเด็นตามรายละเอียดผลการ ปฏิบัติตามมาตรการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัย รวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้าง อย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะ ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม หัวข้อ 3.2 น้ำเสีย ที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. การจัดการขยะมูลฝอย 1. จัดหาถังรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย เพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดหาถังรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย แต่ได้จัดเตรียมถังขยะรองรับมูลฝอยแทน เพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น เนื่องจากช่วงก่อสร้างสำนักงานขายมีคนงานก่อสร้างจำนวนน้อย จึงมีปริมาณมูลฝอยน้อย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดหาถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทตามที่มาตรการกำหนด ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้กำชับผู้รับเหมาบริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้างสำนักงานขาย) ให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในถังขยะรองรับมูลฝอยที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) 3. ประสานงานไว้กับสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะให้มารับมูล ฝอยไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะเข้ามา รับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
4.4 สุนทรียภาพ 1. จัดทำรั้วทึบชั่วคราวรอบเขตที่ดินสูง 6 เมตร วัสดุ Metal Sheet หนา 0.3 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถลด ระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 23 dB(A) โดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกันไว้ เพื่อช่วย ปิดบังไม่ให้เห็นภาพ เศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรม ก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพไม่สวยงาม	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดทำรั้วทึบชั่วคราวรอบเขตที่ดินสูง 6 เมตร วัสดุ Metal Sheet หนา 0.3 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 23 dB(A) โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) สำหรับบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ได้จัดทำมีม่านกันไว้ เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพ เศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพไม่สวยงาม ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ ช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการมีม่าน ปิด ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐาน รากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ) 2. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการ ร่วงหล่นลงบนถนนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้มีการใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขาย ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะผ้า คลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้าง ฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดย จะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากใน รายงานมาตร การป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)		
3. จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานขาย แต่ไม่ได้จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย บริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ เนื่องจากมีกิจกรรมก่อสร้างน้อย และใช้พื้นที่ไม่มาก จึงไม่มีเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการจัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ) 5. เมื่อสร้างอาคารขึ้นไปสูงมากกว่า 2 ชั้น ให้ติดตั้งม่านดัก ฝุ่น เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ทำการสร้างอาคารขึ้นไปสูงมากกว่า 2 ชั้น จึงไม่ได้ทำติดตั้งม่านดัก ฝุ่น เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มก่อสร้างโครงสร้างอาคารชั้น 2 ขึ้นไป โครงการจะติดตั้งม่านดัก ฝุ่น ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.5 การบดบังแสงแดด		
1. กำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากอาคารโครงการในช่วงเริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการในรัศมี 100 เมตร ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงโดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่อาจได้รับ เนื่องจากสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียวจึงไม่มีผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.5 การบดบังแสงแดด (ต่อ) <p>และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วม ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี</p>		

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
5. การประชาสัมพันธ์ 1. จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้พักอาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้พักอาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เนื่องจากสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียวจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้พักอาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)		
2. จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ ประชาสัมพันธ์โครงการ การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและ สังคม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการยังไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เนื่องจากสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียวจึงไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 3. จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ และยังไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว และใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 4. จุดให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้กำหนดให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไว้บริเวณด้านหน้า โครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้างโครงการ เนื่องจากในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ แบงค์ คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ ปี พ.ศ. 2563 ไม่ได้กำหนดรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติในช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะติด ประกาศรายละเอียดของมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐาน รากในรายงานมาตร การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 5. โครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงระยะก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงระยะก่อสร้าง เนื่องจากก่อสร้างสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว และใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงระยะก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 6. จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น ของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้าง โครงการจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคารทั้งครัวเรือน ประชาชน และสถานประกอบการระยะประชิด ระยะ 100 เมตร และระยะใกล้เคียงอื่นๆ ที่เกิดผลกระทบ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ เนื่องจากการก่อสร้างสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว และใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย จึงไม่มี ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ในรายงานมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับปี 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
6. การจัดทะเบียนอาคารชุด		
1. ให้ใช้สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช.22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- โครงการจะใช้สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาขายห้องชุดตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช.22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- ไม่พบปัญหา
2. กรณีที่โครงการมีการทำโฆษณาขายห้องชุดในอาคารห้องชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่น่าออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด	- โครงการมีการทำโฆษณาขายห้องชุดในอาคารห้องชุด จะเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่น่าออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และจะส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
7. การมีส่วนร่วมของประชาชน - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ ประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ คิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ เนื่องจากการก่อสร้างสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว และใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย จึงไม่มี ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานราก เดือนธันวาคม 2566 โดยจะ รายงานการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ในรายงานมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับปี 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8. การรับเรื่องร้องเรียน 1. จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการก่อสร้างอาคาร 5 ช่องทาง ได้แก่ กล้องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่โครงการ โทรศัพท์ E-mail จดหมาย และสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ พร้อมขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ทางโครงการจัดให้มีเงินทุนแก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหาย โดยมีเงินสำรองทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 15,000,000 บาท พร้อมขั้นตอนการจัดการปัญหาและชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบระยะก่อสร้าง		
	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการก่อสร้างอาคาร 5 ช่องทาง ได้แก่ กล้องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่โครงการ โทรศัพท์ E-mail จดหมาย และสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ พร้อมขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน เนื่องจากการก่อสร้างสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว และใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง แต่ทางโครงการจัดให้มีเงินทุนแก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหาย โดยมีเงินสำรองทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 15,000,000 บาท พร้อมขั้นตอนการจัดการปัญหาและชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบระยะก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการก่อสร้างอาคาร 5 ช่องทาง ได้แก่ กล้องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่โครงการ โทรศัพท์ E-mail จดหมาย และสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
8. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) 2. กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และผู้พักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วม ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง หลังจากการจดทะเบียนอาคารพักอาศัย แล้วเสร็จ 1 ปี ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	- เนื่องจากในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2566) จึงไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่ง การก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และ โครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้ มีแผนการรับเรื่องร้อง เรียนในการ ดำเนินการก่อสร้างอาคาร 5 ช่องทาง ได้แก่ กล้องรับความ คิดเห็นบริเวณพื้นที่โครงการ โทรศัพท์ E-mail จดหมาย และ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ทำการตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หาก พบเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาที่พบโดยทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้างโครงการ และไม่ได้ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก การก่อสร้างสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว และใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัย รวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้าง อย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครง การ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้ง กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณ ป้อมยาม ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน โลก สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง 1. ดัชนีที่ตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด TSP, PM-10 และ PM-2.5 2. ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - TSP และ PM10 ตรวจวัดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน ในช่วงที่มีงานเสาเข็ม หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง - PM_{2.5} ตรวจวัดในช่วงที่มีปริมาณความเข้มข้นในอากาศ เกินค่ามาตรฐานฯ ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ 3. สถานีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - โรงเรียนวัดรวก <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 2) ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรการกำหนดจำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 บริเวณภายในโรงเรียนวัดรวก โดยทำการตรวจวัด TSP, PM-10 และ PM-2.5 เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างสำนักงานขาย รวมทั้งโครงการได้ทำการตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง แต่ไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาโดยทันที ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	<p>- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567</p>

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1.3 เสี่ยง</p> <p>1. ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดระดับเสียง L_{eq} 24 ชั่วโมง L_{max}, L_{dn}, เสียงรบกวน และ L_{90} บริเวณพื้นที่โครงการทุกวันในช่วงงานฐานราก ตรวจวัดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วันในช่วงมีงานเสาเข็ม หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ติดตามตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของกำแพงกันเสียงไม่ให้เกิดปัญหาในการล้มทับกับบ้านข้างเคียง <p>2. สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - โรงเรียนวัดรวก <p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศตามมาตรการกำหนด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 บริเวณภายในโรงเรียนวัดรวก โดยทำการตรวจวัดระดับเสียง L_{eq} 24 ชั่วโมง L_{max} 24 ชั่วโมง, L_{dn}, ค่าระดับเสียงรบกวน และ L_{90} พร้อมทั้งทำการติดตามตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้ว Metal Sheet ซึ่งเสมือนกำแพงกันเสียงไม่ให้เกิดปัญหาในการล้มทับกับบ้านข้างเคียง แต่ไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	<p>- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567</p>
<p>หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระบกก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย</p>	<p>พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระบกก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระบกก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.4 ความสิ้นสะท้อน 1. ดัชนีที่ตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ความเร็วอนุภาคสูงสุด 2. ช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันในช่วงงานฐานราก ตรวจวัดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน ในช่วงที่มีงานเสาเข็มหลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. สถานที่ตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - โรงเรียนวัดรวก 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้จัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดความสิ้นสะท้อนตามมาตรการกำหนด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 บริเวณภายในโรงเรียนวัดรวก โดยทำการตรวจวัดความสิ้นสะท้อนเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างสำนักงานขาย แต่ไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาโดยทันที ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.5 การพังทลายของดิน 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาโดยทันที เนื่องจากการก่อสร้างสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว และ ใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขาย ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครง การ จะจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ประจำโครงการ ทั้งนี้โครงการ เริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
2. ตรวจสอบเสียดิน เชนวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและถนนทางเข้าสู่โครงการทุก วันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการทำการตรวจสอบเสียดิน เชนวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงท่อระบายน้ำและถนนทางเข้าสู่โครงการทุกวันตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.6 คุณภาพน้ำ 1. ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS) สารที่ละลายได้ (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) และฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) 2. จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด 3. ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างตรวจสอบการทำความสะอาดระบบระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดักตะกอนดินทุกสัปดาห์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS) สารที่ละลายได้ (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) และฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เนื่องจากโครงการไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเกราะกรองไร้อากาศแต่ใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากคณงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 จึงไม่ผลกาตรวจวัดคุณภาพน้ำ อย่างไรก็ดีหากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร โครงการจะตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
2. ทรัพยากรชีวภาพ	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 น้ำใช้		
1. วิธีการจัดการ - ตรวจสอบระบบท่อน้ำใช้ และถังเก็บน้ำสำรอง 2. ช่วงเวลาที่ตรวจวัด - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีระบบท่อน้ำใช้ และถังเก็บน้ำสำรอง ดังนั้นจึงไม่ได้ทำการตรวจสอบระบบท่อน้ำใช้ และถังเก็บน้ำสำรองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีระบบท่อน้ำใช้ และถังเก็บน้ำสำรอง ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.2 น้ำเสีย 1. ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS) สารที่ละลายได้ (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) 2. จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด 3. ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบการทำความสะอาดระบบระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอนดินทุกสัปดาห์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS) สารที่ละลายได้ (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เนื่องจากโครงการไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเกราะกรองไร้อากาศ แต่ใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 จึงไม่ผลกาตรวจวัดคุณภาพน้ำ อย่างไรก็ตามหากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร โครงการจะตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.3 การระบายและการป้องกันน้ำท่วม 1. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ ก่อสร้าง และทำความสะอาดระบบระบายน้ำและบ่อดัก ตะกอน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ ภายในพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานขาย และทำความสะอาดระบบระบายน้ำ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง สำนักงานขาย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
3.4 การจัดการมูลฝอย 1. จัดบันทึกปริมาณและประเภทของเศษวัสดุก่อสร้างที่จะ ส่งไปกำจัดที่ศูนย์ฯ อ่อนนุชโดยมีการเปรียบเทียบ ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาช่วงก่อสร้างสำนักงานขาย) นำเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม ต่อไป แต่ไม่ได้จัดบันทึกปริมาณและประเภทของเศษวัสดุก่อสร้าง และเปรียบเทียบตรวจสอบกับ ใบเสร็จรับเงิน ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้ หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่าง เคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการ จะกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจ ดบันทึกปริมาณและประเภทของ เศษ วัสดุ ก่อ ส ร ้าง และ เปรียบเทียบตรวจสอบกับ ใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2. ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอย	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอย ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
3.5 ไฟฟ้า - ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
3.6 การจราจร 1. ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวถนน และจัดให้มี การซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวถนน แต่ไม่ได้จัด ให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างสำนักงานขายไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายบนพื้นผิวถนนแต่อย่างใด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน โลว์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.6 การจราจร (ต่อ) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาโดยทันที เนื่องจากการก่อสร้างสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว และ ใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการ ก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครงการ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับ เรื่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ อาจเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหา โดยทันที ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย 1. ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือน ธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	- ไม่พบปัญหา
3.8 การขนส่งดิน 1. ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ภายในโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้ทำการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ภายใน โครงการ จึงไม่ได้ทำการตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ภายในโครงการ เนื่องการก่อสร้าง สำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว มีการจราจรเบาบาง จนถึงไม่มีการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง จึงไม่มีผลกระทบ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัย รวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้าง อย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครง การ จะติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งทำ การตรวจป้ายตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรียนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาโดยทันที เนื่องจากการก่อสร้างสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว และใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	<p>- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรียน ทั้งนี้โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567</p>

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม		
1. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และผู้รับเหมา ตรวจสอบดูแลงานก่อสร้างให้อยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และตรวจสอบ แต่มีการดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบัน โครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้าง อาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร โครง การ จะจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่ ป้อมยาม ทั้งนี้โครงการเริ่ม ก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง ก่อสร้างฐานรากในรายงานมาตร การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม		
2. จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็น ของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านภาวะการเปลี่ยนแปลงปัญหาและ ความเดือดร้อนตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการใน พื้นที่ระยะประชิดพื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตร จากเขต พื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทาง ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่ม ก่อสร้างโครงการจนถึงอนุญาตเปิดใช้อาคารโดยวิธีการ และการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลัก สถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการไม่ได้จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ระยะประชิดพื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตร จากเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ เนื่องจากการก่อสร้างสำนักงานขายเป็นอาคารเล็กมีชั้นเดียว และใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุดพักอาศัยรวม ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อไป	- เมื่อเริ่มการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร โครงการจะจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ โครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากเดือนธันวาคม 2566 โดยจะรายงานการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับปี 2567

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลฟ์ สุขสวัสดิ์
(ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย		
1. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว และนั่งร้านตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ทำการตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว และนั่งร้าน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และ เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการได้ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้าง สำนักงานขายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา
3. ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย	- ในระยะก่อสร้างสำนักงานขายโครงการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างสำนักงาน ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566	- ไม่พบปัญหา

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





หมายเหตุ สำหรับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2563 ที่ระบุเกี่ยวกับมาตรการในระยะก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมมาจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

