







ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างสำนักงานขาย ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.1 Metal Sheet ความสูง 6 เมตร</p>	<p>รูปที่ ๗7.2 ผ้าใบคลุมปูนซีเมนต์ผง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.3 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.4 ห้องน้ำ และห้องส้วม</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.5 บ้านพักคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.6 การแต่งกายคนงานก่อสร้าง</p>