

ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ





รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 3 รั้วรอบโครงการและต้นไม้



รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 5 ป้าย “กรุณาดับเครื่อง”



รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 7 จัดให้มีการสูบน้ำ





รูปที่ 8 ดูแลส่วนโครงสร้างของโครงการให้อยู่ในสภาพดี




รูปที่ 9 สุขภัณฑ์ประหยัน้ำ



รูปที่ 10 ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 11 อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5



รูปที่ 12 ถังขยะประจำจุดแต่ละชั้น



รูปที่ 13 ห้องพักขยะรวม



รูปที่ 14 ที่จอดรถหน้าห้องพักขยะ สำหรับสำนักงานเขตฯ








รูปที่ 15 ระบบระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 16 ที่จอดรถยนต์ของโครงการ



รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 18 เครื่องหมายช่องจราจรและเครื่องหมายทิศทางการเดินรถ







รูปที่ 19 ระบบระบายอากาศภายในอาคารและช่องเปิดระบายอากาศ




รูปที่ 20 ระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 20 ระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)





รูปที่ 20 ระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 21 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 22 จุดรวมพล





รูปที่ 23 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย





รูปที่ 24 ระบบการจราจรกับทางสาธารณะ







รูปที่ 25 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 26 อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าด้วยความเรียบร้อย



รูปที่ 27 ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางชนิดประหยัดพลังงาน



รูปที่ 25 เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า



รูปที่ 29 ป้ายห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ