

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เดอะสเตจ เมตบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	รูปที่ ๗7.2 ป้ายสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
	
รูปที่ ๗7.3 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ๗7.4 ป้ายตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการ
	
รูปที่ ๗7.5 เจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ ก่อนรื้อถอนอาคาร	รูปที่ ๗7.6 รั้ว Metal Sheet (ความสูง 9 เมตร) บริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร ในช่วงที่มีกิจกรรมรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย
	
รูปที่ ๗7.7 ป้ายห้ามเข้าเขตก่อสร้าง บริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร	รูปที่ ๗7.8 ป้ายแสดงสำเนาเอกสารขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
	
รูปที่ ๗7.9 Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) บริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร	รูปที่ ๗7.10 รถแบ็คโฮขนาดกลางสำหรับตักเศษวัสดุจากการ รื้อถอน บริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เดอะสเตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.11 การฉีดพรมน้ำบริเวณกองเศษวัสดุจากการรื้อถอน	รูปที่ ๗7.12 ปิดคลุมผ้าใบหลังกระบะรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗7.13 การฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ	รูปที่ ๗7.14 ประตูบริเวณปากทางเข้า-ออกที่ปิดตลอดเวลา
	
รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น บริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร	รูปที่ ๗7.16 เจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาด เป็นระเบียบ บริเวณถนนประชากรฯ รัชดาภิเษก และถนนประชากรฯ รัชดาภิเษก 6/1
	
รูปที่ ๗7.17 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการรื้อถอน	รูปที่ ๗7.18 รั้ว Metal Sheet (ความสูง 6 เมตร) บริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร ในช่วงที่มีกิจกรรมรื้อถอนพื้นคอนกรีต
	
รูปที่ ๗7.19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ๗7.20 ตัวแทนโครงการและผู้รับเหมาเข้าสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้านอาคารข้างเคียง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เดอะสเตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ฆ7.21 แสดงสำเนาทารงกรมธรรม์ประกันภัย บริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ฆ7.22 ถังดับเพลิงเคมี บริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร
	
รูปที่ ฆ7.23 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าของรถบรรทุก	รูปที่ ฆ7.24 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ
	
รูปที่ ฆ7.25 ป้ายห้ามจอดรถบริเวณนี้	รูปที่ ฆ7.26 พื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ
	
รูปที่ ฆ7.27 ตู้อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ฆ7.28 รั้ว Metal Sheet บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินของ โครงการ
	
รูปที่ ฆ7.29 ป้ายห้ามเข้าเขตก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ฆ7.30 ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เดอะสเตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.31 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.32 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.33 ระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่น บริเวณแนวรั้วทุกด้าน	รูปที่ ๗7.34 บ่อตกตะกอน
	
รูปที่ ๗7.35 แผ่นเหล็กปูทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่มีรถวิ่งผ่าน	รูปที่ ๗7.36 เจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ ก่อนก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.37 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ ช่วงเวลาก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.38 กองดิน
	
รูปที่ ๗7.39 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	รูปที่ ๗7.40 ห้องน้ำสำเร็จรูป

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เดอะสเตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.41 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.42 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.43 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.44 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.45 รถมารับ-ส่งคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.46 ถังสำรองน้ำใช้</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.47 ป้ายประหยัดไฟ และป้ายประหยัดน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.48 การตรวจสอบดูแล และทำการขุดลอกตะกอนที่สะสมใน ท่อระบายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.49 ถังรองรับมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ ผ7.50 ป้ายคัดแยกมูลฝอย</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เดอะสแคว เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.51 ป้ายเตือนต่าง ๆ</p>	<p>รูปที่ ผ7.52 ป้ายอันตรายจากสารเคมี</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.53 ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>รูปที่ ผ7.54 ถังดับเพลิงเคมี บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.55 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ ผ7.56 แผนรองรับเหตุเพลิงไหม้</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.57 พื้นที่สูบบุหรี่</p>	<p>รูปที่ ผ7.58 พื้นที่วางสารเคมี</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.59 ตู้ไฟฟ้าแบบ Main Distribution Board (MDB)</p>	<p>รูปที่ ผ7.60 แผงควบคุมไฟฟ้าแบบย่อย</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เดอะสเตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.61 จุตุรรมพล	รูปที่ ๗7.62 แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
	
รูปที่ ๗7.63 ป้ายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง	รูปที่ ๗7.64 เอกสารแจ้งการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ
	
รูปที่ ๗7.65 กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) (เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณถนนบริเวณถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ และถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 6/1)	
	
รูปที่ ๗7.66 กล้องวงจรปิด (CCTV)	รูปที่ ๗7.67 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด
	
รูปที่ ๗7.68 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.69 หัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างบริเวณบ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เดอะสเตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ๗7.70 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน และทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน



รูปที่ ๗7.71 ป้ายกำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงาน



รูปที่ ๗7.72 ป้ายกฎระเบียบในบ้านพักคนงาน



รูปที่ ๗7.73 ไฟแสงสว่าง บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ ๗7.74 ถังดับเพลิงแบบมือถือ บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ ๗7.75 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE)



รูปที่ ๗7.76 การจัด Morning talk และให้คำแนะนำ ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคนงาน



รูปที่ ๗7.77 การจัดอบรมชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน



รูปที่ ๗7.78 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัย