


## รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดแอสปาย วุฒากาศ (Aspire Wutthakat)

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายวุฒากาศ


ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566







รูปที่ 2 สภาพปัจจุบันของโครงการ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566




รูปที่ 3 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 5 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย







รูปที่ 7 สภาพปัจจุบันของสระว่ายน้ำ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566




รูปที่ 8 บ้ายบอกความลึก



รูปที่ 9 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปที่ 10 รางระบายน้ำฝน




รูปที่ 11 พื้นที่สำหรับล้างตัว




รูปที่ 12 บ้ายแสดงผลการตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระ





รูปที่ 13 ป้ายกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ




รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 15 พื้นที่เก็บสารเคมี

รูปที่ 16 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 17 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าและชั้นใต้ดิน





รูปที่ 17 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าและชั้นใต้ดิน (ต่อ)



รูปที่ 18 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 19 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 20 สวิตช์ไฟแยกออกจากกัน และป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 21 เครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 22 ห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 23 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 24 ป้ายกำกับ “กรุณาปิดให้สนิท”



รูปที่ 25 ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง



รูปที่ 26 เครื่องปรับอากาศในห้องพักขยะเปียก



รูปที่ 27 ระบบดูดอากาศในห้องพักขยะแห้ง



รูปที่ 28 ท่อระบายน้ำ



รูปที่ 29 ร้วคอนกรีตเสริมเหล็ก





รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง




รูปที่ 31 รถของผู้พักอาศัยติดสติ๊กเกอร์ของโครงการ

รูปที่ 32 กระຈกหูน



รูปที่ 33 สัญลักษณ์บนทางพื้น




รูปที่ 34 พื้นที่จอดรถยนต์





รูปที่ 35 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์




รูปที่ 36 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 37 ระบบป้องกันอัคคีภัย







 <p>รูปที่ 41 ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ</p>	 <p>รูปที่ 42 ประตูหนีไฟ</p>
 <p>รูปที่ 43 บันไดหนีไฟ</p>	 <p>รูปที่ 44 จุฬารวมพล</p>
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>3 ธ.ค. 2023 07:34:59 119/79 ซอย วุฒากาศ 19 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>3 ธ.ค. 2023 07:35:10 119/79 ซอย วุฒากาศ 19 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>3 ธ.ค. 2023 07:37:47 119/78 ถนน วุฒากาศ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>9 พ.ค. 2023 14:03:11 119 ซอย วุฒากาศ 19 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร</p> </div> </div> <p>รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</p>	





รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว




รูปที่ 50 แม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำ





รูปที่ 51 แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักขยะ



รูปที่ 52 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 53 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 54 ระบบคีย์การ์ด




รูปที่ 55 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 56 กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ วันที่ 03 กันยายน 2566














รูปที่ 59 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 60 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ 61 รถเก็บขยะ



รูปที่ 62 ตรวจวัดค่า pH และ คลอรีนอิสระ



รูปที่ 63 ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ