



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ริธึม เจริญกรุง พาวิลเลียน (Rhythm Charoenkrung Pavillion)
ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด ริธึม เจริญกรุง พาวิลเลียน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566




รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



| | |
|---|--|
|  |  |
|  |  |
| <p>รูปที่ 2 ถังสำรองน้ำใช้ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ 7 และชั้นดาดฟ้า</p> | |
|  |  |
| <p>รูปที่ 3 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p> | <p>รูปที่ 4 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ 5 ห้องพักขยะอันตราย</p> | |

| | |
|---|--|
|  |  |
| รูปที่ 6 ห้องพักขยะทั่วไป | |
|  |  |
| รูปที่ 7 ห้องพักขยะแห้ง | |
|  |  |
| รูปที่ 8 ห้องพักขยะเปียก | |
|  |  |
| รูปที่ 9 พัดลมดูดอากาศ | รูปที่ 10 อุปกรณ์ช่วยชีวิต |





รูปที่ 14 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 15 ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 16 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ



รูปที่ 17 กระจกนูน



รูปที่ 18 ป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทาง



รูปที่ 19 สัญลักษณ์บนทางพื้น

| | |
|---|---|
|  <p>รูปที่ 20 ป้ายจำกัดความเร็ว</p> |  <p>รูปที่ 21 หม้อแปลงไฟฟ้า</p> |
|  <p>รูปที่ 22 ไฟฟ้าส่องสว่าง</p> |  <p>รูปที่ 23 ทางเข้า-ออกโครงการ</p> |
|  <p>รูปที่ 24 ท่อระบายน้ำ</p> |  |
|  <p>รูปที่ 25 สภาพปัจจุบันของโครงการ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566</p> |  |



รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)




รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใช้




รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง






รูปที่ 29 แบบ ทส.1



รูปที่ 30 แบบ ทส.2



รูปที่ 31 ป้ายชื่อโครงการบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 32 กล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 33 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 34 ระบบการเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 35 ไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน



รูปที่ 36 จุดรวมพล



รูปที่ 37 ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 38 หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปที่ 39 ถังสำรองน้ำดับเพลิง



รูปที่ 40 พื้นที่จอดรถยนต์ รถสาธารณะ และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์





รูปที่ 40 พื้นที่จอดรถยนต์ รถสาธารณะ และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ (ต่อ)



รูปที่ 41 ตรวจวัดค่า pH และ คลอรีนอิสระ



รูปที่ 42 บ้ายแสดงผลการตรวจวัดค่า pH และ คลอรีนอิสระ



รูปที่ 43 ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ





รูปที่ 46 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 47 ป้ายปิดประตูทุกครั้ง



รูปที่ 48 ป้ายเรียกรถแท็กซี่



รูปที่ 49 ป้ายจุดรวมพล



รูปที่ 50 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 51 ป้ายคำแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว




รูปที่ 52 ป้ายสถานที่เก็บสารเคมี




รูปที่ 53 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 54 สำนักงานเขตบางคอแหลมเข้ามาเก็บขยะ




รูปที่ 55 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 56 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะ



รูปที่ 57 ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 58 ป้ายข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ