

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการศูนย์ฯ ซีดี รีสอร์ท รัชดา-ห้วยขวาง (ระยะดำเนินการ) จะพิจารณาครอบคลุมองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรการทั่วไป 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 4) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยวิธีการติดตามตรวจสอบจะดำเนินการโดยการสำรวจภาคสนามและการตรวจสอบเอกสาร รายงาน รวมถึงบันทึกต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงาน ทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการในทุกประเด็น ครบถ้วน รายละเอียดแสดงดังบทที่ 2

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการศูนย์ฯ ซีดี รีสอร์ท รัชดา-ห้วยขวาง (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการใช้น้ำ 2) ด้านการใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 3) ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4) ด้านการบำบัดน้ำเสีย 5) ด้านคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำในโครงการ 6) ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 7) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย 8) ด้านสุนทรียภาพ ทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการในทุกประเด็น รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3