

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117
ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
(ระยะดำเนินการ)




TNP
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628

Email : tnp.envi@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

**โครงการ ศุภาลย์ เวอเรนต้า สุขุมวิท 117
ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ เวอเรนต้า สุขุมวิท 117**

**ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
(ระยะดำเนินการ)**



**บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628
Email : tnp.envi@gmail.com
www.tnpenvironment.co.th**

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย เวอเรนต้า สุขุมวิท 117

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

หนังสือรับรองนี้ขอรับรองว่า บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย เวอเรนต้า สุขุมวิท 117 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนต้า สุขุมวิท 117 ฉบับประจำเดือน


- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
() อื่น ๆ

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง




นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ เวอเรนต้า สุขุมวิท 117**

1. ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลย์ เวอเรนต้า สุขุมวิท 117
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
3. ชื่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ เวอเรนต้า สุขุมวิท 117
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
5. จัดทำโดย บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทส 1010.5/16428 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ :
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลย์ เวอเรนต้า สุขุมวิท 117
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ เวอเรนต้า สุขุมวิท 117 ระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 34
ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องเครื่องไฟฟ้า สูง 1 ชั้น จำนวน 1
อาคาร มีห้องชุดรวม 1,105 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย จำนวน
1,099 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 6 ห้อง ที่
จอดรถยนต์ 556 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 30 คัน
 - ขนาดพื้นที่โครงการ เนื้อที่ดิน 4-2-29 ไร่ หรือ 7,316 ตร.ม. จำแนกเป็นพื้นที่อาคาร
ปกคลุมดิน 2,680 ตร.ม. และพื้นที่ว่าง ปราศจากอาคารปกคลุม
4,636 ตร.ม.
 - กิจกรรมในโครงการ นำเสนอรายละเอียดในบทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

สารบัญ

สารบัญรูปภาพ

สารบัญตาราง

บทที่	หน้าที่
1. บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.4 แผนการดำเนินการของโครงการ	1-2
1.4.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ	1-2
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
1.4.2 การดำเนินการครั้งต่อไป	1-6
1.5 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-7
1.6 สถานภาพปัจจุบันของโครงการ	1-7
2. รายละเอียดของโครงการ	2-1
2.1 สถานที่ตั้งโครงการ	2-1
2.2 ประเภทและขนาดโครงการ	2-1
2.3 ผังบริเวณโครงการ	2-2
2.4 สถานภาพโครงการ	2-2
2.5 รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2-3
2.6 การบริหารโครงการ จำนวนผู้พักอาศัย และพนักงานในโครงการ	2-4
2.6.1 การบริหารโครงการ	2-4
2.6.2 จำนวนผู้พักอาศัย และพนักงานในโครงการ	2-5
2.7 ระบบสาธารณูปโภค	2-6
2.7.1 ระบบน้ำใช้	2-6
2.7.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	2-7
2.7.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	2-8
2.7.4 การจัดการขยะ	2-9
2.7.5 ระบบไฟฟ้า	2-10
2.7.6 ระบบระบายอากาศ	2-11
2.7.7 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการสื่อสาร	2-12



สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้าที่
2. รายละเอียดของโครงการ (ต่อ)	2-1
2.8 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	2-13
2.8.1 ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้	2-13
2.8.2 ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-13
2.8.3 การอพยพหนีไฟ	2-14
2.9 ระบบจราจร	2-15
2.9.1 ทางเข้า-ออกโครงการ	2-15
2.9.2 ระบบจราจรภายในโครงการ	2-15
2.9.3 จำนวนที่จอดรถ	2-16
2.9.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	2-16
2.13 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-16
3. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 บทนำ	4-1
4.2 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ	4-1
4.2.1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2.2 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์	4-2
4.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	4-3
4.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-3
4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-15
4.5.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	4-15
4.5.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	4-27
4.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา	4-30
4.6 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-32
4.6.1 คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย	4-32
4.6.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	4-32
4.6.3 คุณภาพน้ำประปา	4-33



สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้าที่
4.7 ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันแก้ไข	4-30
4.7.1 คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย	4-30
4.7.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	4-31
5. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-2
5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-2
ภาคผนวก	
ก หนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1010.5.5/16428 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561	
ข รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ	
ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ค1 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.5)	
ค2 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)	
ค3 ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.11)	
ค4 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)	
ค5 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน	
ค6 เอกสารรายงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	
ค7 ใบรับรองการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	
ค8 ตารางบันทึกการแผนการดำเนินงานประจำปี 2566	
ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ฉ เอกสารสอบเทียบ	
ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	



สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้าที่
1.4-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนต้า สุขุมวิท 117 ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนต้า สุขุมวิท 117	1-3
2.5-1	การใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารชุดพักอาศัยในแต่ละชั้น	2-4
2.4.3-1	สรุปปริมาณน้ำใช้และการสำรองน้ำของโครงการ	2-6
3-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนต้า สุขุมวิท 117 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนต้า สุขุมวิท 117 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566	3-2
4.2.2-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-2
4.4-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนต้า สุขุมวิท 117 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนต้า สุขุมวิท 117 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566	4-4
4.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จุดที่ 1	4-16
4.5-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จุดที่ 2	4-17
4.5-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสีย จุดที่ 1	4-18
4.5-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสีย จุดที่ 2	4-19
4.5-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	4-28
4.5-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	4-29



สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
1.6-1	สภาพภายในพื้นที่โครงการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2566
2.1-1	แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
2.5-1	แสดงแบบอาคารโครงการ
4.5-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ
4.5-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
4.5-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
4.5-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolve Solids) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
4.5-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
4.5-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
4.5-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
4.5-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
4.5-9	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ



บทที่ 1

บทนำ



บทที่ 2

รายละเอียดของโครงการ



บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1010.5.5/16428 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561



ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.5)
- ค2 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)
- ค3 ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.11)
- ค4 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)
- ค5 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน
- ค8 ใบเสร็จเงินค่ากำจัดขยะ
- ค9 เอกสารรายงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ค10 ใบรับรองการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ค11 ตารางบันทึกการแผนการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค1

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.5)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่เปิดเผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค2

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค3

ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด
(อ.ช.11)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค4

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค5

แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค6

เอกสารรายงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค7

ใบรับรองการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่เปิดเผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค8

ตารางบันทึกการแผนการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่เปิดเผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่เปิดเผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



คุณภาพน้ำทิ้ง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



คุณภาพน้ำสะอาด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



คุณภาพน้ำประปา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่เปิดเผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก จ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่เปิดเผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก จ

เอกสารสอบเทียบ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ข

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628
Email : tnp.envi@gmail.com
www.tnpenvironment.co.th

