รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
โครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร



สถานที่ตั้งโครงการ	**เลขที่ 998 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธินแขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
เจ้าของโครงการ	**นิติบุคคลอาคารชุดยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร เลขที่ 998 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธินแขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
บริหารงานโดย	**บริษัท ทีม พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 353/34 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 02-1935845**

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ 25 มกราคม 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร บริหารงานโดย บริษัท ทีม พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวศิริกาญจน์ มีประเสริฐ	.....	ผู้จัดการอาคาร
นายสุธี ฮึมจันทึก	.....	หัวหน้าช่างประจำอาคาร

.....

(นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แบบ ตต.2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

1. ชื่อโครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

2. สถานที่ตั้งโครงการ เลขที่ 998 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนา นิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. เจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุดยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

4. สถานที่ตั้ง เลขที่ 998 ซอยพหลโยธิน34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์ 095-2510546

E-mail you2family@gmail.com

5. จัดทำรายงานโดย บริษัท ทีม พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หนังสือที่ ทส 1009.5/4555 ลงวันที่ 28 เมษายน 2556

7. ได้เสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯครั้งล่าสุดเมื่อ

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการระยะดำเนินการฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566

8. รายละเอียดโครงการ

- เป็นประเภทอาคารอยู่อาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า)จำนวนห้องชุดรวมทั้งหมด 451 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย 446 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า 5 ห้อง) ขนาดพื้นที่โครงการ 3-0-12.2 ไร่ หรือ 4,848.8 ตารางเมตร

- กิจกรรมในโครงการโดยสรุป

- ระบบน้ำใช้ โครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท
- ระบบไฟฟ้า โครงการได้รับกระแสไฟจากการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางเขน
- การบำบัดน้ำเสีย โครงการได้ประเมินความเหมาะสมในการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยเปรียบเทียบระบบบำบัดน้ำเสีย 3 แบบ ได้แก่

  1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge ; AS)
  2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกรองเติมอากาศผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter; CAB)
  3. ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบระบบชีวภาพ RBC (Rotating Biological Contactor)

- การจัดการขยะมูลฝอย มีการประสานงานกับสำนักงานเขตจตุจักรเข้ามาเก็บมูลฝอย

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน 1

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 2

1.3 การคมนาคมเข้า – ออกพื้นที่โครงการ 5

1.4. ประเภทและขนาดโครงการ 7

บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ 13

2.2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 14

2.3 รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ 58

บทที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร 142

- การจัดทำ ทส. 1 และ ทส. 2 150
- รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจำวัน 199
- เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย 214
- หนังสือเห็นชอบ 254
- สำเนาทะเบียนบ้าน 303
- หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด 304
- หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 305
- แบบ อ. 6 306
- หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 307

บทที่ 4 สรุปผลผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเปิดดำเนินการ

4.1 สรุปผลผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 308

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 308

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

โครงการ You 2 Condo ตั้งอยู่ที่ 998 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดย บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 998 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โครงการ You 2 Condo เป็นประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จำนวน 2 อาคาร จำนวนห้องชุดรวมทั้งหมด 451 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย 446 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 5 ห้อง) ขนาดพื้นที่โครงการ 3-0-12.2 ไร่ หรือ 4,848.8 ตารางเมตร จัดให้มีทางเข้า -ออก 1 แห่ง เชื่อมกับถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) และมีถนนระหว่างอาคารต่อเนื่องเข้าถึงพื้นที่ด้านหลัง ช่วยให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงแต่ละอาคารได้โดยสะดวก

ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นของการขออนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่กำหนดให้ อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการดำเนินการ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ส่งให้ สผ.พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ทส 1009.5/4555 ลงวันที่ 28 เมษายน 2556

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบของโครงการเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการยูคอนโดแอดแยกเกษตร (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

1.2.1 ชื่อโครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

1.2.2 สถานที่ตั้งโครงการ เลขที่ 998 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ขนาดพื้นที่โครงการ 3-0-12.2 ไร่ หรือ 4,848.8 ตารางเมตร

แผนที่ตั้งโครงการ



พื้นที่โครงการ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ	มีอาณาเขตติดต่อกับ	อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 2 ชั้น และตลาดศรีเสนา ถัดไปเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 2-3 ชั้น
ทิศตะวันออก	มีอาณาเขตติดต่อกับ	ถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนา 1 ซอย 11) ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 3 ชั้นจำนวน 11 คูหา
ทิศใต้	มีอาณาเขตติดต่อกับ	ทางสาธารณะ (ถนนซอยหลังตลาดศรีเสนา) เขตทางกว้างประมาณ 6.5 –7 เมตร* ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 14 คูหา (ติดโครงการ 1 คูหา) บ้านพักอาศัย ขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง และทาวน์เฮ้าส์ ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง
ทิศตะวันตก	มีอาณาเขตติดต่อกับ	โครงการบ้านกลางเมือง ถัดไปเป็นกลุ่ม อาคารชุดพักอาศัย The Key ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร



ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 2 ชั้น และตลาดศรีเสนา ถัดไปเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 2-3 ชั้น



ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ทางสาธารณะ (ถนนซอยหลังตลาดศรีเสนา) อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น บ้านพักอาศัย ขนาดชั้นเดียว และทาวน์เฮ้าส์ ขนาดความสูง 2 ชั้น



ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ทางสาธารณะ (ถนนซอยหลังตลาดศรีเสนา) เขตทางกว้าง ประมาณ 6.5 –7 เมตร* ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 14 คูหา (ติดโครงการ 1 คูหา) บ้านพักอาศัย ขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง และทาวน์เฮ้าส์ ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง



ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ โครงการบ้านกลางเมือง ถัดไปเป็นกลุ่ม อาคารชุดพักอาศัย The Key ขนาดความสูง 8 ชั้น

1.2.3 เจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุดยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 998 ซอยพหลโยธิน34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์ 095-2510546

E-mail you2family@gmail.com

1.2.4 จัดทำรายงานโดย

บริษัท ทีม พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด

1.2.5 โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หนังสือที่ ทส 1009.5/4555 ลงวันที่ 28 เมษายน 2556

1.2.6 ได้เสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯครั้งล่าสุดเมื่อ

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการระยะดำเนินการฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

1.2.7 รายละเอียดโครงการ

เป็นประเภทอาคารอยู่อาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จำนวน 2 อาคาร จำนวนห้องชุดรวมทั้งหมด 451 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย 446 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 5 ห้อง) ขนาดพื้นที่โครงการ 3-0-12.2 ไร่ หรือ 4,848.8 ตารางเมตร

1.3 การคมนาคมเข้า -ออกพื้นที่โครงการ

จะใช้การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ซึ่งโครงการจัดให้มีทางเข้า - ออก เชื่อมต่อกบถนนซอยพหลโยธินแยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) โดยมีเส้นทางการ เดินทางเข้า -ออกโครงการดังนี้

1) การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ มี 4 เส้นทางหลักดังนี้

- เส้นทางที่ 1 จากถนนพหลโยธินขาออกเมือง (ทิศมุ่งเหนือ) เลี้ยวขวาเข้าถนนซอยพหลโยธิน 34 ตรงไประยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) ระยะทางประมาณ 80 เมตร จะพบโครงการอยู่ด้านขวามือ

- เส้นทางที่ 2 จากถนนพหลโยธินขาเข้าเมือง (ทิศมุ่งใต้) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยพหลโยธิน 34 ตรงไประยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) ระยะทางประมาณ 80 เมตร จะพบโครงการอยด้านขวามือ

- เส้นทางที่ 3 จากถนนเสนานิคม 1 เลี้ยวเขาถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) ระยะทางประมาณ 200 เมตร จะพบโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ

- เส้นทางที่ 4 จากถนนประเสริฐมนูกิจ ในทิศมุ่งไปถนนพหลโยธิน (ทิศมุ่งตะวันตก) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยประเสริฐมนูกิจ 2 (หรือถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 11) ตรงไประยะทางประมาณ 350 เมตรเลี้ยวขวาเขาถนนซอยพหลโยธิน 34 ระยะทางประมาณ 50 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) ระยะทางประมาณ 80 เมตร จะพบโครงการอยู่ด้านขวามือ

2) การเดินทางออกจากโครงการ มี 4 เส้นทางหลักดังนี้

- เส้นทางที่ 1 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) ระยะทางประมาณ 80 เมตร เลี้ยวซ้ายออกถนนซอยพหลโยธิน 34 ตรงไประยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเลี้ยวซายออกถนนพหลโยธินขาเข้าเมือง (ทิศมุ่งใต้)ได้

- เส้นทางที่ 2 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) ระยะทางประมาณ 80 เมตร เลี้ยวซ้ายออกถนนซอยพหลโยธิน 34 ตรงไประยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเลี้ยวขวาออกถนนพหลโยธินขาออกเมือง (ทิศมุ่งเหนือ) ได้

- เส้นทางที่ 3 จากโครงการเลี้ยวขวาออกถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) ระยะทางประมาณ 200 เมตร ออกปากทางถนนซอยเสนาสัมพันธ์ เลี้ยวซ้ายออกถนนเสนานิคม 1 เพื่อไปแยกวังหินได้

- เส้นทางที่ 4 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) ระยะทางประมาณ 80 เมตร เลี้ยวขวาออกถนนซอยพหลโยธิน 34 ระยะทางประมาณ 50 เมตร
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 (ถนนซอยประเสริฐมนูกิจ 2) ระยะทางประมาณ 350 เมตรออกปากทางถนนซอยประเสริฐมนูกิจ 2 สามารถเลี้ยวซ้ายออกถนนประเสริฐมนูกิจได้

3) การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว

โครงการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยต่อขยายมาจากสถานีหมอชิต มาทางห้าแยกลาดพร้าว วิ่งไปตามเส้นถนนพหลโยธิน โดยสถานีเสนานิคมจะอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุด



1.4. ประเภทและขนาดโครงการ

โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จำนวน 2 อาคาร มีจานวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 451 ห้อง (แบ่งเป็น ห้องชุดพกอาศัย 446 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 5 ห้อง) โดยมีรายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในแต่ละชั้นของ แต่ละอาคาร ดังนี้

1) อาคาร A เป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) มีจานวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 230 ห้อง (แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 226 ห้องและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 4 ห้อง) มีพื้นที่อาคารรวมและพื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดินเท่ากบั 9,507 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคารแต่ละชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง ห้องชุ ดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 4 ห้อง ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด โถงต้อนรับ ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอย รวม บันได ทางเดิน และลิฟท์

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 1 ห้องนอน จำนวน 30 ห้อง ห้องออกกำลังกาย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น บันได ทางเดิน และลิฟท์

ชั้นที่ 3-7 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 1 ห้องนอน จำนวน 33 ห้อง/ชั้น ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น บันได ทางเดิน และลิฟท์

ชั้นที่ 8 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 31 ห้อง (แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 1 ห้องนอน จำนวน 29 ห้อง และห้องชุดพักอาศัยขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง)ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น บันได ทางเดิน และลิฟท์

ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำ ห้องเครื่องลิฟท์ พื้นที่สีเขียว และทางเดิน

2) อาคาร B เป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) มีจานวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 221 ห้อง (แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 220 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้อง) มีพื้นที่อาคารรวมและพื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดินเท่ากบั 9,781 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคารแต่ละชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้อง โถงต้อนรับ ห้องไฟฟ้า รวม บันได ทางเดิน และลิฟท์

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 1 ห้องนอน จำนวน 29 ห้อง ห้องสมุด ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย-หญิง สระว่ายน้ำ ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น บันได ทางเดิน และลิฟท์

ชั้นที่ 3-7 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 1 ห้องนอน จำนวน 33 ห้อง/ชั้น ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น บันได ทางเดิน และลิฟต์

ชั้นที่ 8 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 31 ห้อง (แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 1 ห้องนอน จำนวน 30 ห้อง และห้องชุดพักอาศัยขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 1 ห้อง) ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น บันได ทางเดิน และลิฟต์

ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำ ห้องเครื่องลิฟท์ พื้นที่สีเขียว และทางเดิน

สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร B ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร (ไม่รวมลานสระ) ความลึก 1.10 เมตร โดยในการฆ่าเชื้อโรคน้ำใน สระจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) เปลี่ยนเกลือให้เป็นโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ และโครงการจัดให้มีห้องน้ำชาย -หญิงอยู่บริเวณชั้นที่ 2 ใกล้กับตำแหน่งสระว่ายน้ำโดยภายในห้องน้ำชาย -หญิงจะมีพื้นที่อาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำซึ่งโครงการจะต้อง

กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ ในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ำและการดูแลรักษาสระในช่วงเปิดให้บริการ

สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร A มีขนาดพื้นที่ 28 ตารางเมตร โดยจะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางอย่างชัดเจน ซึ่งทรัพย์ส่วนกลางประกอบด้วย

1) รายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง

(1) พื้นที่ตั้งอาคารชุด พื้นที่รวม 3 - 0 – 12.2 ไร่ (4,848.8 ตารางเมตร)

(2) สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด

(3) โครงสร้างอาคารชั้นฐานราก ประกอบด้วย เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานรากคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีตเสริมเหลก็ ตามหลักวิศวกรรม

(4) บ่อพักน้ำรดน้ำต้นไม้

(5) รั้วรอบอาคาร ถนน ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรอบอาคาร ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า และถังเก็บน้ำใต้ดิน

(6) ตู้เกบ็สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์

(7) ทางเดินกลางภายในอาคาร บันไดกลางภายในอาคาร บันไดหนีไฟทุกจุด (ทุกชั้น)

(8) ที่จอดรถภายใน และภายนอกอาคาร และบริเวณที่ปลูกตน้ไม้

(9) ลิฟท์โดยสาร

(10) ระบบบัตรผ่านเข้า-ออก ประตูอัตโนมัติ

(11) ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA (2 ลูก) ตู้ MDB สายเมนไฟฟ้าจากตู้ MDB ถึงตู้ PB สายเมนไฟฟ้าจากตู้ PB ถึงห้องพักอาศัยทั้งหมด และตู้ PB

(12) ไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก และภายในอาคารส่วนกลางทั้งหมด

(13) ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล

(14) ห้องปั๊มน้ำและปั๊มน้ำพร้อมระบบควบคุม

(15) ระบบส่งท่อน้ำดีจากปั๊มถึงถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ระบบส่งน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าถึงห้องพักอาศัยทุกห้อง และระบบ Booster Pump

(16) ระบบท่อน้ำทิ้งจากห้องพักอาศัยทุกห้องถึงระบบบำบัดน้ำเสีย

(17) ระบบจานดาวเทียม และระบบทีวีรวม

(18) ห้องพักมูลฝอยตามชั้น

(19) โถงต้อนรับ ห้องสุขา รวมทั้งอุปกรณ์ที่จัดไว้อยู่ในบริเวณของอาคาร

(20) สระว่ายน้ำ 1 สระ และห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์

(21) ห้องสมุดส่วนกลาง 1 ห้อง

(22) ทรัพย์สินอื่น ๆ ของอาคารชุดที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่มีอยู่แล้ว และจะใหม่ขึ้นในภายหน้า

3. จำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ และจำนวนพนักงานภายในโครงการ

โครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร เป็นอาคารพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีหน่วยพักอาศัยทั้งหมด 451 ห้องชุด

3..1 สถานะผู้พักอาศัยภายในโครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

อัพเดท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ห้องชุดทั้งหมด จำนวน 451 ห้องชุด

พักอาศัยอยู่	จำนวน	420	ห้องชุด
เจ้าของร่วม	จำนวน	241	ห้องชุด
ผู้เช่า	จำนวน	179	ห้องชุด
ห้องไม่มีผู้พักอาศัย	จำนวน	31	ห้องชุด

3.2 สถานะพนักงานภายในโครงการ ยูคอนโดแอดแยกเกษตร

โดยนิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร จัดจ้าง บริษัท ทีม พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด

พนักงานฝ่ายบริหารอาคารชุด	7	คน
พนักงานคู่สัญญา	7	คน
รวมจำนวนพนักงาน	**14**	**คน**

4. ระบบสาธารณูปโภค

4.1 ที่จอดรถยนต์

สำหรับที่จอดรถโครงการจัดเตรียมไว้บริเวณชั้น 1 ประมาณ 144 คัน (รวมซ้อนคัน) ที่จอดรถจักรยานยนต์ประมาณ 130 คัน (รวมซ้อนคัน) ที่จอดรถจักรยานประมาณ 20 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ

5. น้ำใช้ในโครงการ

โครงการใช้บริการน้ำอุปโภค (น้ำใช้) จากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท โดยมีการเก็บสำรองน้ำไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตรกักเก็บ จำนวน 1 แท็งค์ ของแต่ละอาคาร และถังเก็บน้ำที่ดาดฟ้าอาคาร จำนวน 1 แท็งค์ ของแต่ละอาคาร สูบจ่ายน้ำไปยังห้องพักอาศัยและส่วนกลางของโครงการ

การบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เป็นแบบ ตะกอนเร่ง (Activate Sludge) ทั้ง 2 อาคาร

ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นแบบระบบแยก (Separated system) โดยส่วนแรกจะเป็นการระบายน้ำฝนจากตัวอาคารที่ระบายลงสู่ท่อในแนวดิ่ง และไหลสู่ท่อระบายน้ำรอบโครงการ ส่วนที่สองจะเป็นท่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง

การจัดการขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันนั้น โครงการได้จัดตั้งถังพักขยะขนาด 240 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของอาคาร A และอาคาร B แยกเป็นถังขยะเปียกและขยะแห้งอย่างละ 4 ถัง/อาคาร สำหรับทิ้งขวดน้ำ 1 ถังต่ออาคาร (รวมเป็น 10 ถัง) ไว้บริเวณห้องพักขยะจากนั้นจะมีพนักงานทำความสะอาดประจำโครงการเก็บรวบรวมไปไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการเพื่อรอการเก็บขนจากสำนักงานเขตจตุจักรโดยจะทำการจัดเก็บขยะจากห้องพักขยะรวมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดให้มีการลางห้องพักมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้าง ห้องพักมูลลฝอยรวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร **A** เพื่อบำบัดก่อนการระบายออกสู่ท่อระบายน้ำน้ำริมถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) บริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งจะถูกรวบรวมเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรต่อไป

ในการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตจตุจักรนั้น โครงการจะกำหนดตำแหน่งจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยบริเวณพื้นที่ภายในโครงการ บริเวณทางวิ่งรถช่วงที่จัดการเดินรถแบบทิศทางเดียว **(one way)**เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจราจรต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเนื่องจากรถเก็บขนมูลฝอยมีความกว้างประมาณ 2.5 - 3 เมตร ในขณะที่ทางวิ่งรถภายในโครงการมีความกว้างประมาณ 6 เมตร ดังนั้น รถคันอื่นๆจะยังสามารถเดินรถได้ตามปกติ โดยเหลือความกว้างผิวจราจรประมาณ 3.5 – 3 เมตร โดยเมื่อเก็บขนแล้วเสร็จรถเก็บมูลฝอยสามารถกลับรถออกสู่ภายนอกโครงการได้อย่างสะดวก

ระบบไฟฟ้า

โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง สานักงานไฟฟ้าเขตบางเขนซึ่งเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง

1) ระบบไฟฟ้าปกติ แต่ละอาคารจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานไฟฟ้าเขตบางเขน โดยจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงชนิด **Oil Type** ขนาด **1,000 KVA** จำนวน**1** ชุด/อาคาร แปลงไฟ **24 KV** เป็น **416/240 V** เพื่อจ่ายไปยง **Load** ต่างๆ ในภาวะปกติ ซึ่งโครงการมีความตองการใช้ ไฟฟ้า รวม **1,660 KVA** แบ่งเป็น อาคาร **A 841 KVA** และอาคาร **B 819 KVA** โดยสามารถแยกปริมาณการใชไฟฟ้าในแต่ละกิจกรรม

2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ในกรณีระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง แต่ละอาคารจะติดตั้งไฟฟ้าส่องสวางฉุกเฉิน ได้แก่ **Emergency Light** ขนาด **220 V** สำรองไฟฟ้าได้นาน **2** ชั่วโมง

ระบบป้องกนและเตือนอัคคีภัย

โครงการจะจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ระบบป้องกันอัคคีภัยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ระบบท่อยืน **(Stand Pipe)** แต่ละอาคารจัดให้มีท่อยืน **(Stand Pipe)** ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงบางเขน นอกจากนี้ โครงการจะเชื่อมต่อถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า แต่ละอาคารกับท่อยืนน้ำดับเพลิง เพื่อให้ท่อยืนดังกล่าวมีน้ำหล่อลื่นในเส้นท่อตลอดเวลา เพื่อให้สามารถใช้ น้ำจากถังเก็บน้ำดังกล่าวในการดับเพลิงในเบื้องต้นระหว่างที่รถดับเพลิงเดินทางมายังไม่ถึงโครงการ

(2) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (**Fire Department Connector : FDC)** ขนาด2½ **x** 2½ **x** 4 นิ้ว พร้อม **Check Valve** จำนวน 1 ชุด/อาคาร ที่ติดตั้งไว้ บริเวณด้านหน้าแต่ละอาคาร ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ำจากรถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงบางเขนเพื่อส่งน้ำไปตามท่อยืนและจำหน่ายไปยังท่อน้ำดับเพลิงที่ต่อกับตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (**FHC)** ภายในอาคารต่อไป

(3) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (**Fire Hose Cabinet : FHC)** ประกอบด้วย

- สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30เมตร
- หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย ถังดับเพลิงมือถือ ขนาด 15 ปอนด์

ทั้งนี้ โครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (**Fire Hose Cabinet: FHC)**ไว้บริเวณบันไดหนีไฟ **ST-**1 (สำหรับอาคาร **A)** และ **ST-**5 (สำหรับอาคาร **B)** และโถงลิฟท์ของแต่ละอาคารโดยแต่ละตู้มีระยะห่างกันมากที่สุดประมาณ 34 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร)

ระบบเตือนอัคคีภัย

(1) แผงควบคุม (**Fire Alarm Control Panel : FCP)** จะทำหน้าเป็นจุดศูนย์รวมการรับ - ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้ เริ่มทำงาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหมจะส่องสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร

(2) เครื่องตรวจจับควัน (**Smoke Detector)** เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายใน อาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจบควันภายในแต่ละอาคาร บริเวณโถงต้อนรับ โถงลิฟต์ ห้องชุดพักอาศัยตั้งแต่ชั้นที่ **2-8** ห้องเครื่องไฟฟ้า สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด (อาคาร **A)** ห้องออกกำลังกาย **(**อาคาร **A)** ห้องสมุด (อาคาร **B)** ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น บันไดและบริเวณทางเดินทุกชั้นของแต่ละอาคาร

(3) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (**Manual Station)** สำหรับส่งสัญญาณเตือนภัย โดยแต่ละอาคารจะติดตั้งไว้ บริเวณโถงต้อนรับ และโถงบันไดทุกบันได

(4) กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (**Fire Alarm Bell)** จะติดตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ **Manual Station**

ทางหนีไฟ

โครงการจะจัดให้มีบันไดซึ่งออกแบบเพื่อใช้ในการหนีไฟได้ โดยมีรายละเอียดบันไดที่ใช้ในทางหนีไฟ ดังนี้

(1) อาคาร **A**

(1.1) บันได **ST-1 (**บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถขึ้น – ลงจากชั้นดาดฟ้า ถึงชั้นที่ **1** ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง **1.5** เมตร ลูกตั้งสูง **0.171**เมตร ลูกนอนกว้าง **0.25** เมตร ชานพักกว้าง **1.5** เมตร มีราวบันได **1** ด้าน ซึ่งจัดให้ มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ

(1.2) บันได **ST-2 (**บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถขึ้น – ลงจากชั้นที่ **8** ถึงชั้นที่ **1** ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็ ความกว้าง **1.2** เมตร ลูกตั้ง **0.175** เมตรลูกนอน **0.22** เมตรชานพักกว้าง **1.2** เมตร มีราวบันได **1** ด้าน ซึ่งจัดให้ มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ

(1.3) บันได **ST-3 (**บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดภายนอกอาคารที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ **8** ถึงชั้นที่ **2** ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง **0.6** เมตร ลูกตั้ง **0.175** เมตร ลูกนอนกว้าง **0.22** เมตร ชานพักกว้าง **0.6** เมตร มีราวบันได **1** ด้าน ซึ่งจัดให้ ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติและจัดให้มีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดอหย่อนลงมาจนถึงชั้นล่าง

(2) อาคาร **B**

(2.1) บันได **ST-5 (**บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถขึ้น – ลงจากชั้นดาดฟ้า ถึงชั้นที่ **1** ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง **1.5** เมตร ลูกตั้งสูง **0.171**เมตร ลูกนอนกว้าง **0.25** เมตร ชานพักกว้าง **1.5** เมตร มีราวบันได **1** ด้าน ซึ่งจัดให้ มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ

(2.2) บันได **ST-6 (**บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ **8** ถึงชั้นที่ **1** ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง **1.2** เมตร ลูกตั้งสูง **0.175** เมตร ลูกนอนกว้าง **0.22** เมตร ชานพกกว้าง **1.2** เมตร มีราวบันได **1** ด้าน ซึ่งจัดให้ มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ

(2.3) บันได **ST-7 (**บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดภายนอกที่สามารถขึ้น – ลงจากชั้นที่ **8** ถึงชั้นที่ **2** ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง **0.6** เมตร ลูกตั้ง **0.175** เมตร ลูกนอนกว้าง **0.22** เมตรชานพักกว้าง **0.6** เมตร มีราวบันได **1** ด้าน ซึ่งจัดให้ มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ และจดัให้มีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงชั้นล่าง

อนึ่งทางออกสู่บันไดทุกแห่งจะมีประตูกันไฟที่มีความกว้าง **0.9** เมตร ความสูง **2** เมตรประตูดังกล่าวเป็นประตูเหล็กทนไฟนานไม่น้อยกว่า **1** ชั่วโมง โดยโครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจน และจะไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกันสำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้ “ทางหนีไฟ” และ **“FIRE EXIT”** ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า **10** เซนติเมตร โดยตัวอักษรจะใช้ สีเขียวบนพื้นสีขาว พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์การหนีไฟ มีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออกสู่บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร

6. พื้นที่สีเขียว

โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1,373.7 ตารางเมตร

1) พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1 ภายนอกอาคาร จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 730.7 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 728.7 ตารางเมตร และพื้นที่ปลูกไม้คลุมดิน (นอกทรงพุ่มไม้ยืนต้น) **2** ตารางเมตร

2) พื้นทีสี่เขียวชั้นดาดฟ้า ได้แก่

- อาคาร **A** จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่ประมาณ **282** ตารางเมตร
- อาคาร **B** จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่ประมาณ **361** ตารางเมตร

บทที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ

โครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA โดยการตรวจสภาพการก่อสร้างโครงการร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อรายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 และเสนอผลการปฏิบัติที่ได้มีการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ และแนวทางการแก้ไขโครงการ และแสดงรูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ผลการดำเนินการ)	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.ช่วงเปิดดำเนินการ 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1,373 ตารางเมตร เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน 2. จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการ สูงประมาณ2เมตร เพื่อกั้นขอบพื้นที่ และป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง	- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา - มีรั้วรอบโครงการ		

2.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม 1,372 ตารางเมตร 3. กำหนดให้มีมาตรการในการดูแลพื้นที่สีเขียว ดังนี้ 1) กำหนดให้รดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 2) ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยทำเป็นประจำ 3) ตัดแต่งให้มีความสวยงาม 4) ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 5) จัดให้ผู้ที่คอยควบคุมดูแลการทำงานของคนสวน ให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเป็นประจำ	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว - ปลูกไม้ยืนต้นและไม้คลุมดินและดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวโดยช่างอาคารและพนักงานทำความสะอาด - ช่างอาคารและพนักงานทำความสะอาดรดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง - ช่างอาคารและพนักงานทำความ		

		สะอาดใส่ปุ๋ยถอนวัชพืช - ช่างอาคารตัดแต่งต้นไม้ทุก 1 เดือน - ปลูกต้นไม้ทดแทนโดยช่างอาคารและพนักงานทำความ - นิติบุคคลฯและช่างอาคาร เป็นผู้ควบคุม		
2) มลพิษทางอากาศ	1. ออกแบบให้ที่จอดรถบริเวณชั้นที่ 1 มีลักษณะเปิดโลงไม่ปิดทึบ จึงไม่มีการสะสมของมลพิษในบริเวณที่จอดรถ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตุได้อย่างชัดเจนทั่วถึง 3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย 5. ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ 6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,372 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าว ช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกมีอัตราการสังเคราะห์แสง 96 โมล หรือคิดเป็น 4,224 กรัม (คำนานจาก โมล X มวลโมเลกุล CO_2= 96 x 44) ซึ่งมากกว่าปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดจากรถยนต์ 52 กรัม ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้เพียงพอ	- ที่จอดรถบริเวณชั้น 1 โล่งไม่ปิดทึบ และแยกประเภทการจอดรถยนต์ชัดเจน - มีการจัดทำป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้ง		

	7. กำหนดให้มีมาตราการในการดูแลพื้นที่สีเขียว ดังนี้ 1) กำหนดให้รดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 2) ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยทำเป็นประจำ 3) ดัดแต่งให้มีควาสวยงาม 4) ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 5) จัดให้มีผู้ที่ช่วยควบคุมดูแลการทำงานของคนสวน ให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเป็นประจำ	ไว้นานเกิน 15 นาที ในบริเวณพื้นที่จอดรถ - ยังไม่ดำเนินการจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว - จัดทำป้ายสัญลักษณ์การเดินรถบริเวณพื้นที่ มีการดูแลไม่ให้ลบเลือน - ยังไม่ดำเนินการทำป้ายรณรงค์		

		- ปลูกต้นไม้ยืนต้น และ พืชคลุมดิน - ดูแลโดย นิติ		

		บุคคล ช่างอาคาร พนักงานทำความสะอาด - พนักงานทำความสะอาดรดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละ 1ครั้ง - ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช - ช่างอาคารตัดแต่งต้นไม้ทุก 1 เดือน - ปลูกต้นไม้ทดแทนโดยช่างอาคารและพนักงานทำความ - นิติบุคคลฯและช่างอาคาร เป็นผู้ควบคุม		
2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 1 ชุด/อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ - อาคาร A จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ฝังอยู่ได้ที่จอดรถด้านทิศใต้ของอาคาร ออกแบบให้สามารถรองรับ	- ดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียโดยช่าง		

	น้ำเสียได้ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร A ปริมาณ 112 ลูกบาศก์เมตร/วัน - อาคาร B จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศ แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ฝังอยู่ใต้ที่จอดรถทิศเหนือ ของอาคาร ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้บริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร B ปริมาณ 108 ลูกบาศก์เมตร/วัน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักเขตจตุจักรมาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุกเดือน 4. กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุก 2-3 วัน 5. ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดจะมี Aerosol ปริมาณ 169.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีถังบำบัด Aerosol จำนวน 1 ถัง ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด เพื่อบำบัดอากาศก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 6. ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดจะมีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 1.37 ลูกบาสก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ขนาดความจุ 0.75 ลูกบาศก์เมตร จำนวน2 ถัง/อาคาร ละกำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการเผาทุกวัน 7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยก จากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการโครงการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด ดูแลรักษาระบบดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	อาคาร - ดูแลโดยช่างอาคาร - ดูแลโดยช่างอาคาร - ดูดสิ่งปฏิกูลปีละ 2 ครั้ง		

		- ช่างอาคารตักไขมันเดือน ละ 4 ครั้ง		
2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.3.1 การใช้น้ำ	1. จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร รายละเอียดดังนี้ 1.1) อาคาร A จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าที่อาคาร A มีปริมาณน้ำสำรอง 183.6 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1.3วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน) 1.2) อาคาร B จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าที่อาคาร B มีปริมาณน้ำสำรอง 183.6 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1.3วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน) 2. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคารซึ่งทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำโดยไม่ต้องดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่งกำหนดการสูบน้ำในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำมาก 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 4. ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ 5. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ 6. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดโดยตรง	- มีถังเก็บน้ำดีสำรองชั้นดาดฟ้าทั้ง 2อาคาร - มีถังเก็บน้ำดีสำรองชั้นใต้ดินทั้ง 2 อาคาร ดูแลโดยช่างอาคาร		

	7. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือนหากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 9. ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกในการดูแลและบำรุงรักษา	- มีระบบทามเมอร์ควบคุมการตั้งเวลา - ดูแลบำรุงรักษาโดยช่างอาคาร - ยังไม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ - พนักงานทำความสะอาดใช้ถังรองน้ำซักผ้าถูพื้น - ดูแลตรวจสอบโดยช่างอาคาร		

		หากมีการชำรุด ซ่อมแซมทันที - มีฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ฝา/ถังทั้ง 2 อาคาร		
2.3.2 สระว่ายน้ำ 1) มาตราการด้านโครงสร้าง	1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีดเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย 2. จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 3. พื้นสระว่ายน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 4. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน	- พื้นสระว่ายน้ำเป็นกระเบื้อง ดูแลรักษาโดยช่างอาคารและพนักงานทำความสะอาด - มีรางระบายน้ำล้น		

		- พื้นสระว่ายน้ำเป็นกระเบื้องง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษาและทำความสะอาดโดยช่างอาคาร - สระว่ายน้ำอยู่ในที่โล่งแจ้งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน		
2) มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำ	1. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกด้วยระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลข แสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 2. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ำ 4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 23 เมตร (ไม่น้อยกว่า 23 เมตร ซึ่งเป็นความยาวของสระ)	- ยังไม่ดำเนินการจัดทำป้ายบอกระดับความลึก - ดูแลรักษาความสะอาดโดยพนักงานทำความ		

	- โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน - เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง 5. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ 6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายว่ายน้ำให้ชัดเจน	สะอาดทุกวัน - ดูแลรักษาความสะอาดโดยช่างอาคารทุกสัปดาห์ - ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์โดยช่างอาคาร และมีห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต - มีไม้ช่วยชีวิต - มีห่วงชูชีพ - มีโฟมช่วยชีวิต 1 อัน - ไม่มีเครื่องช่วยหายใจ		

		- มีระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ - ดำเนินการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลเรียบร้อย		
	1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) 2. เดินระบบกรองรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ 3. ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ - จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก - ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หู	- ดูแลโดยช่างอาคาร - ดูแลบำรุงรักษาโดยช่างอาคาร - ดูแลบำรุงรักษาโดยช่างอาคาร		

	เป็นน้ำหนวกหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้ สระว่ายน้ำ - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ	- มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ - มีจุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ		
2.3.3 การบำบัดน้ำเสีย	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด/อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ - อาคาร A จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ฝังอยู่ใต้ที่จอดด้านทิศใต้ที่จอดรถด้านทิศใต้ของอาคาร ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร A ปริมาณ112 ลูกบาศก์เมตร/วัน - อาคาร B จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ฝังอยู่ใต้ที่จอดรถด้านทิศเหนือของอาคาร ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร B ปริมาณ 108 ลูกบาศก์เมตร/วัน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตจตุจักรมาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุกเดือน 4. กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุก 2-3 วัน 5. ระบบบำบัดเสียแต่ละชุด จะมี Aerosol ปริมาณ 169.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีถังบำบัดAerosol จำนวน 1 ถัง/ระบบ	-ดูแลโดยช่างอาคาร		

	บำบัดน้ำเสีย 1 ชุด เพื่อบำบัดอากาศก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 6. ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด จะมีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 1.37 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ขนาดความจุ 0.75 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง/อาคาร และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการเผาทุกวัน 7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ	-ดูแลโดยช่างอาคาร - เก็บและวิเคราะตัวอย่างด้วยวิธีการมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งโดยจัดจ้าง บริษัท สเปรเชี่ยล แล็บ เอ็นไว คอนซัล	- อยู่ในช่วงดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์	

		แตนท์ จำกัด -ตักไขมัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง -ติดตั้งระบบ Timer		
2.3.4 การระบายน้ำ / การป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ขนาดความจุ 56 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการกักเก็บปริมาณน้ำหลากส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 49 ลูกบาศก์เมตร และจะจำกัดการระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ทำงานสลับกัน) แต่ละเครื่องมีอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.04 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 2. ออกแบบตำแหน่งห้องระบบไฟฟ้า ตั้งอยู่ภายในอาคาร ชั้นที่ 1 ของอาคารโครงการ (ซึ่งอยู่ที่ระดับ + 0.80 เมตร) (อ้างอิง0.00 เมตร ที่ถนนภายในโครงการ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1.0 เมตร) และพื้นที่โครงการจะสูงกว่าระดับถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) ประมาณ 0.25 เมตร ดังนั้น ห้องระบบไฟฟ้าจะสูงกว่าระดับถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) ประมาณ 1.05เมตร หรือพ้นจากระดับน้ำท่วม + 1.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3. จัดให้มีการเสริมแผงกั้นน้ำ (Stop Log) บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียดแผงกั้นน้ำดังนี้ 1)ออกแบบระบบ Base Support ของชุดBracing Set โดยจัดทำเป็นเบ้า (Socket) ซึ่งผลิตจาก Stainless คุณภาพสูง โดยหารหล่อขึ้นรูป	- ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ - ห้องระบบไฟฟ้า		

	2) ติดตั้งโดยฝังยึด-ตรึงลงที่พื้นคอนกรีต ดังนั้น จึงมีคุณสมบัติด้านการรองรับแรงได้สูงเทียบเท่ากับคอนกรีต โดยขา Bracing จะไม่มีการลื่นไหลในแนวนอน หรือหลุดออกจากเบ้า (Socket) ได้ 3) บริเวณเสาดามหลังแผ่นของชุด Bracing จะติดตั้ง Clamp Lock ด้านบนเสาทุกต้น เพื่อยึด-ตรึง และกดแผ่นให้แน่นและแนบสนิทกันจนถึงด้านล่าง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรับแรงดันน้ำและเพื่อป้องกันการรั่วซึมบริเวณรอยต่อของแผ่น (Panels) 4) จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง จะมีการประชุมทีมงานเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป	ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารละ1ห้อง		
2.3.5 การจัดการมูลฝอย	1.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ตั้งแต่ชั้นที่2-8 (ซึ่งเป็นชั้นพักอาศัย) จำนวน 1 ห้อง/ชั้น ตั้งอยู่ใกล้ลิฟต์ แต่ละห้องมีความกว้าง1.55 เมตร ความยาว 2 เมตร ขนาดพื้นที่ 3.1 ตารางเมตร โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะตั้งถังมูลฝอย ขนาด240 ลิตร ภายในรองด้วยถุงดำอีกชั้นหนึ่ง จำนวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และถังมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ถังมูลฝอยอันตราย) สำหรับห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องออกกำลังกาย และห้องสมุด โครงการจะตั้งถังมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถังและถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) ไว้ภายในห้องดังกล่าว 2. ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้พักอาศัย ลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นรวมถึงแนะนำวิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) จัดทำป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอยติดไว้ บริเวณโถงลิฟต์หรือโถงทางเดิน หรือบริเวณอื่นๆ ที่สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่างข้อความดังนี้ - ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้นาน เพื่อลดปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย - เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายชั้น	- มีถังมูลฝอยแยกเป็นแต่ละชนิด จำนวน 5 ถัง ถังขยะอันตราย ถังขยะรีไซเคิลไว้ที่จุดทิ้งขยะมูลฝอยชั้น 1 ทั้ง 2 อาคาร และเก็บมารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยกลาง วันละ 2 ครั้ง เพื่อรอรถขนขยะ		

	- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ ฯลฯ (2) จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิลแจกแก่ผู้พักอาศัยทุกห้อง เพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน (3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท 3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในแต่ละอาคารทุกวัน โดยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยรวมต่อไป 4. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 5. ต้องมัดปากถุงดำให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย 6. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 7. กำชับให้พนักงานทำความสะอาดขนย้ายมูลฝอยมาทั้งถัง เพื่อป้องกันกรณีถุงดำภายในถังฉีกขาดและมีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น 8. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ภายในอาคาร A บริเวณด้านทิศใต้ซึ่งจะมีประตูปิดมิดชิด โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ - **ห้องพักมูลฝอยแห้ง** ความกว้าง 1.45 เมตร ความยาว 3.30 เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยแห้ง ได้แก่ มูลฝอยทั่วไปมูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 2.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.5 เท่า ทั้งนี้ โครงการจะตั้งถังมูลฝอยสีน้ำเงิน ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยสีเหลือง ขนาด240 ลิตร จำนวน 9 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยรีไซเคิล - **ห้องพักมูลฝอยเปียก** ความกว้าง 1.45 เมตร ความยาว 3.30เมตร ความจุประมาณ 7.2 ลูกบาศก์เมตร(คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยแห้ง ได้แก่ มูลฝอยทั่วไปมูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 2.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.5 เท่า ทั้งนี้ โครงการจะตั้งถังมูลฝอยสีน้ำเงิน ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อนองรับมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยสีเหลือง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 9 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยรีไซเคิล - **ห้องพักมูลฝอยเปียก** ความกว้าง 1.45 เมตร ความยาว 3.30เมตร ความจุประมาณ 7.2 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยเปียก ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายประมาณ2.13 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.4 เท่านั้น ทั้งนี้	นำออกไปทิ้งนอกโครงการ อาทิตย์ละ 2 ครั้ง - มีประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งมูลฝอยบริเวณจุดทิ้งขยะชั้น 1 ทั้งอาคาร - ยังไม่ดำเนินการจัดทำสติกเกอร์		

	โครงการจะตั้งถังมูลฝอยสีเขียว ขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยดังกล่าว - **ห้องพักมูลฝอยอันตราย** ความกว้าง 1.45 เมตร ความยาว 1 เมตร ความจุประมาณ 2.2 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.42 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 5.4 เท่า ทั้งนี้ โครงการจะตั้งถังมูลฝอยสีแดง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยดังกล่าว 9. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 10. ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 11. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปอาคาร A เพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง 13. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง	ป้ายข้อความ - ยังไม่ดำเนินการจัดทำสติกเกอร์ป้ายข้อความ		

		- พนักงานทำความสะอาดเก็บมูลฝอยจุดทิ้งขยะชั้น 1 ทั้ง 2 อาคาร วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น - พนักงานรักษาความสะอาดมัดปากถุงขยะทุกครั้ง		

		- ตรวจสอบทุกครั้ง - พนักงานทำความสะอาดขนย้ายมูลฝอยทั้งถังมายังห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง - มีห้องพักขยะมูลฝอยรวมตั้งอยู่อาคาร A -ทำความสะอาดอาทิตย์ละ 3 ครั้ง		
2.3.6 ระบบไฟฟ้า	1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ 1) ระบบไฟฟ้าปกติ แต่ละอาคารจะรับการะแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานไฟฟ้าเขตบางเขน โดยจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง ชนิด Oil Type ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ	- ดูแลตรวจสอบโดยช่างอาคาร		

	ในภาวะปกติ โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 1,660 KVA โซนดยแบ่งเป็นอาคาร A 841 KVA และอาคาร B 819 KVA 2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ในกรณีระบบไฟฟ้าปกติขัดของ แต่ละอาคารจะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ได้แก่ Emergency Light ขนาด 220V สำรองไฟฟ้าได้นาน 2 ชั่วโมง 2. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวังกรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน 3. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 4. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนล้ำไปยังนั่งร้านหม้อแปลง 5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	เดือนละ 1 ครั้ง - ดูแลต้น ไม้ตัดแต่งกิ่ง โดยช่างอาคาร		
2.3.7 การอนุรักษ์พลังงาน	1) ออกแบบอาคารตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ 2552 กำหนดให้การก่อสร้างอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป การออกแบบอาคารโครงการและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ดังนี้ (1) ระบบกรองอาคาร			

	อาคาร A - ค่า OTTV ของอาคาร เท่ากับ 18.91วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร - ค่า RTTV ของอาคาร เท่ากับ 6.00 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร อาคาร B - ค่า OTTV ของอาคาร เท่ากับ18.66วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร (2) การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารในการออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการ เลือกใช้ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์/ตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ.2552 กล่าวคือ ใช้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท (3) ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้องมีค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็น เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด **1)** การอนุรักษ์ พลังงานดำเนินการ โดยเจ้าของโครงการมีดังนี้ - ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ทำการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอพร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกผู้พักอาศัยภายในโครงการ - โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับ อากาศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย - แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก - ติดตั้งเครื่องเครื่องปรับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย			

	- คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเพิ่มขนาดสายให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ - ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอดประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา - ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Compact Fluorescent Light (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมากใช้แสงสว่างสูง และมีสีที่นุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด Incandescent (หลอดมีไส้) - กำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสมโดยไม่ให้มีจำนวนที่มากเกินความจำเป็นแต่ก็ไม่ให้น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ - ตั้งเวลาให้เป็นประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู - ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย - แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น - ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลา 22.00-06.00น. - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งคุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26องศาเซลเซียส 3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โครงการจะจัดให้มีคู่มือการอนุรักษ์พลังงานแจกสำหรับห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง หรือติดป้ายเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดในคู่มือดังนี้ - ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส - เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ - ทำความสะอาดแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกๆเดือน	- ดูแลโดยช่างอาคารและพนักงานรักษาความสะอาด		

	- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน - หมั่นดูแลทำความสะอาดเครื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	-มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง -เปิดดวงเว้นดวง - ดูแลบำรุงรักษา		

		ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง - ระบุเลขชั้นชัดเจนทุกชั้น - ดูแลโดยช่างประจำอาคารโดยเปิดควงเว้น		

		ดวง		
2.3.8 การป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเดือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ **<u>ระบบป้องกันอัคคีภัย</u>** 1) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) แต่ละอาคารจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงบางเขนนอกจากนี้ โครงการจะเชื่อมต่อถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าแต่ละอาคารกับท่อยืนน้ำดับเพลิง เพื่อให้ท่อยืนดังกล่าวมีน้ำหล่อเลี้ยงในเส้นท่อตลอดเวลาเพื่อให้สามารถใช้น้ำจากถังเก็บน้ำดังกล่าวในการดับเพลิงในเบื้องต้นระหว่างที่รถดับเพลิงเดินทางมายังไม่ถึงโครงการ 2) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) ขนาด 2 ½ x 2 ½ x 4 นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 1 ชุด/อาคาร ที่ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าแต่ละอาคารซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ำจากรถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงบางเขน	- จัดอบรม และซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง - มีหัวรับน้ำ ทั้ง 2 อาคาร ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์โดยช่างอาคาร		
3.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	1. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศและดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตั้งป้ายนห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,372 ตารางเมตร โดย จัดไว้ในบริเวณชั้น 1 และ ชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร	- ดูแลตรวจสอบระบบโดยช่างอาคาร - มีป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณพื้นที่จอดรถ		

		- ปลูกต้นไม้ยืนต้น และ ต้นไม้คลุมดิน รอบอาคาร บริเวณชั้น 1		
3.10 การจราจร	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้พักอาศัยในการ เข้า-ออก โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือผู้พักอาศัยภายในโครงการเดินรถตามการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ 2. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่อำนวยการจราจร ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุด เข้า-ออก ของโครงการ รวมทั้งต้องกำชับไม่ให้อำนวยความสะดวกให้รถที่เข้า-ออก โครงการเพียงอย่างเดียว จนทำให้เกิดผลกระทบต่อรถที่สัญจรบนถนน แต่จะต้องอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลัก 3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณภายในโครงการให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 5. ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ รวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียง 6. กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ (Parking Management) โดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การจอดรถให้เหมาะสม คือ - สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการจะไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ - สำหรับผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตชั่วคราว และให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถ) หลังจากนั้นจะกำหนดให้เสียค่าจอดรถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่	- มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก - อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยบริษัทต้นสังกัด		

		ทุกเดือน และมีการรวมพลเพื่อทบทวนกฎระเบียบต่างๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง - จัดทำสัญลักษณ์ลูกศรการเดินรถบนพื้น จราจร และดูแลรักษาไม่ให้ลบเลือนดูแลโดยนิติบุคคลฯ ช่างอาคาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย		

		- ดูแลรักษาโดยช่างอาคาร - ควบคุมจัดการโดยพนักงานรักษาความปลอดภัย - ควบคุมดูแลโดยทีมงานนิติบุคคล ฯ - สติ๊กเกอร์วางหน้ารถเพื่อให้		

		พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจเช็คสะดวก - ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตชั่วคราว และให้จอดรถได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถ) หลังจากนั้นจะเสียค่าจอดรถ		
2.3.11 การใช้ที่ดิน	- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55(พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556	- ดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตาม		

		กฎกระทรวงฉบับที่ 61 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ควบคุมดูแลโดยทีมงานนิติบุคคลฯ		
2.4. คุณภาพชีวิต 2.4.1 ผลกระทบทางสังคม	1. จัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดที่มีคุณภาพมาบริหารและดูแลโครงการ 2. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนสใกล้เคียง	- บริหารจัดการโดย บริษัท ทีม พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด - ควบคุมระเบียบปฏิบัติโดยทีมงานนิติบุคคลฯ - ควบคุมดูแลและรายงานโดยทีมงานนิติบุคคลฯ		
2.4.2 การสาธารณสุข	1. ดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกาย และ สุขภาพจิต	- ควบคุมดูแลโดย		

		ทีมงานนิติบุคคล		
2.4.3 สุขภาพ 1) ด้านสุขภาพกาย - โรคระบบทางเดินหายใจ	1. ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. ออกแบบให้ที่จอดรถบริเวณชั้น 1 มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ จึงไม่มีการสะสมของมลพิษในบริเวณที่จอดรถ 3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการทำได้อย่างดีและปลอดภัย 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ	-มีการดำเนินการการขัดล้างลานจอดรถ และทางเดินรถ ปีละ 1 ครั้ง - พื้นที่จอดรถอยู่บริเวณชั้น 1 และรอบอาคาร A และ อาคาร B เปิดโล่ง - มีการจัดทำป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณพื้นที่จอดรถ แต่มีการตรวจสอบโดยพนักงานรักษาความปลอดภัย		

		- มีสัญลักษณ์การเดินรถชัดเจนบริเวณพื้นทางรถวิ่ง - ปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม		
- โรคผิวหนัง	- กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน้ำที่ไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะทำความสะอาดครั้งละถังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัย โดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/1 ครั้ง)	- ยังไม่มีการดำเนินการ		
- ระบบการได้ยิน	1.ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	- ยังไม่ดำเนินการจัดทำป้าย -มีการจัดทำป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ		
- โรคที่มีสัตว์	1.จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีการฉีด		

เป็นพาหนะนำโรค	2.ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน 3.ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร 4.ประสานงานกับสำนักงานเขตจตุจักร ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากำจัดยุง เป็นต้น 5.จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังอาคารพักมูลฝอยรวมของโครงการ 6.ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 7.ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง 8.จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นอาคารพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 9.ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตจตุจักร ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	จำกัดแมลงทุกเดือนบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและในห้องชุด - ดูแลทำความสะอาดโดยช่างอาคารและพนักงานทำความสะอาด - มีถังมูลฝอยพร้อมฝาปิด จัดไว้ในจุทิ้งขยะลานจอดรถชั้น 1 ทั้ง 2 อาคาร		

		- ห้องพักมูลฝอยมีประตูปิดมิดชิด - ดูแลทำความสะอาดโดยพนักงานทำความสะอาด - ดูแลทำความสะอาดโดยพนักงานทำความสะอาด - ทีมนิติบุคคลฯ ประสานงานกับสำนักงานเขตเข้าเก็บขยะสัปดาห์ละ 3 ครั้ง		

- อุบัติเหตุ	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถรวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 3. จัดให้มีคันชะลอความเร็วขนาดความสูง 4 เซนติเมตร ความกว้าง 124 เซนติเมตร บริเวณใกล้ทางเข้า-ออก โครงการ (ห่างจากทางเข้า-ออก ประมาณ 30 เมตร)	- มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง - มีเครื่องหมายจราจรทางเดินรถดูแลรักษาโดยทีมงานนิติบุคคลฯ ช่างอาคารและพนักงานรักษาความปลอดภัย - ยังไม่ได้ดำเนินการ		
- โรคติดต่อ	1. โครงการจัดให้มีระบบบัดบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป จำนวน 1ชุด/อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1) อาคาร A จัดให้มีระบบบัดบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ฝังอยู่ใต้ที่จอดรถด้านทิศใต้ของอาคาร ออกแบบให้สามารถ	- ดูแลโดย		

	รองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย(BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ260 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 1.2) อาคาร B จัดให้มีระบบบำบัดน้ำ เสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ฝังอยู่ใต้ที่จอดรถด้านทิศเหนือของอาคาร ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร B ปริมาณ 107 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย(BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 260 มิลลิกรัม/ลิตรและมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ ชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. นำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้คนไปสัมผัสน้ำทิ้ง	บจก.สเปรเชี่ยลแล็บ เอ็นไวคอนซัลแตนท์จำกัด -ดูแลโดยบจก.สเปรเชี่ยลแล็บ เอ็นไวคอนซัลแตนท์จำกัด - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน โดยช่างอาคารนำส่ง ทส. 1 และ ทส. 2 - ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2) ด้านสุขภาพจิต	1. โครงการต้องจัดทำข้อบังคับกำหนด	- ดำเนินการ		

ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย 3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	ควบคุมดูแลโดยทีมงานนิติบุคคล - ปลูกไม้ยืนต้นและ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน - ดูแลและตัดแต่งโดยทีมช่างและพนักงานทำความสะอาด -ควบคุมดูแลโดยทีมงานนิติบุคคลฯ		
4.5 ทัศนียภาพ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,373 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณชั้นที่ 1 และชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร โดยคิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.01 ตารางเมตร/คน เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยั่งยืน 728 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร 2. เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตาไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคารผู้พักอาศัยและพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น	-ปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม ดูแลรักษาโดยทีมช่างและพนักงานทำความสะอาด		

	4. กำหนดให้มีมาตรการในการดูแลพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1) กำหนดให้รดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 2) ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยทำเป็นประจำ 3) ตัดแต่งให้มีความสวยงาม 4) ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 5) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลการทำงาน ของคนสวนให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเป็นประจำ	- ทาสีอาคารด้วยสีฟ้าขาว - ดูแลบริหารจัดการโดยทีมงานนิติบุคคล - ดูแลและตกแต่งต้นไม้โดยทีมช่างและพนักงานทำความสะอาด -รดน้ำวันละ 1 ครั้ง -โดยทีมช่างและพนักงานทำความ		

		สะอาด - ตัดแต่งโดยทีมช่าง - ดูแลทีมช่างและพนักงานทำความสะอาด - ดูแลโดยนิติบุคคล		
4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	- โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมที่อาจเกิดขึ้น โดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหาย อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารภายในโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียง ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสดงแดดและทิศทางลม ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่านเงินชดเชย ค่าเสียหาย หรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว กับบริษัท	-ยังไม่มีการดำเนินการ		

	แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ			
2.4.7 ความเป็นส่วนตัว	1. จัดให้มีบันได ST-9 เพื่อให้ผู้พักอาศัยอาคาร A สามารถใช้บันไดดังกล่าวขึ้นมาใช้พื้นที่สระว่ายน้ำที่อยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร B 2. อาคาร A จัดให้มีบันได ST-4 ซึ่งเป็นบันไดภายในอาคาร เพื่อใช้ขึ้น-ลง ห้องออกกำลังกาย โดยไม่ต้องผ่านห้องชุดพักอาศัย 3. อาคาร B จัดให้มีบันได ST-8 1ซึ่งเป็นบันไดภายในอาคาร เพื่อใช้ขึ้น-ลง ห้องสมุด โดยไม่ต้องผ่านห้องชุดพักอาศัย 4. จัดให้มีประตูคีย์การ์ดบริเวณ	- บริหารจัดการและควบคุมระเบียบการใช้อาคารโดยทีมงานนิติบุคคลฯ - ทางขึ้น-ลงห้องฟิตเนสอยู่ภายในอาคาร A - ทางขึ้น-ลงห้องสมุดอยู่		

	ทางเข้าโถงลิฟต์บริเวณชั้นที่ 1 ของแต่ละอาคาร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายนอกอาคาร	ภายในอาคาร - มีประตูคีย์การ์ดบริเวณทางเข้าโถงลิฟต์บริเวณชั้นที่ 1 ของแต่ละอาคารดูแลรักษาโดยช่างอาคาร		
4.8 การดูดกลืนคลื่นวิทยุและบดบังสัญญาณโทรทัศน์	- โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกราบเหล่านั้น หลังจากที่ได้รับแจ้งภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับแจ้งรวมทั้งจะดำเนินการปรับจานสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัย/อาคารที่มีจานดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ	-ยังไม่มีการดำเนินการ		

รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

- **ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ**
- **บริเวณพื้นที่รอบโครงการ**
- **ป้ายชื่อโครงการ และบริเวณภายนอกโครงการ**
- **ป้อมยาม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง**
- **กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง**
- **กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ**
- **ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ**
- **บันไดหนีไฟ**
- **อุปกรณ์ดับเพลิง**
- **หัวจ่ายน้ำดับเพลิง**
- **รางระบายน้ำภายในโครงการ**
- **จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ**
- **บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ**
- **ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ มีล็อกเกอร์สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัว**
- **บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ**
- **บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่สีเขียว**
- **แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง**
- **แสงสว่างลานจอดรถ และในอาคาร**
- **การตรวจสอบอาคาร**
- **หม้อแปลง ตู้ MDB**
- **ฉีดแมลง**
- **ดูดสิ่งปฏิกูล**
- **การทำความสะอาดถังขยะ**
- **ตรวจเช็คลิฟท์**
- **ฝาถังเก็บน้ำดี**

- **การดูแลระบบบำบัด**
- **ล้างแอร์**
- **กฎระเบียบ บอร์ดต่างๆ**
- **รั้วรอบโครง**
- **ห้องฟิตเนส**
- **ห้องสมุด ห้องประชุม**

ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ



บริเวณพื้นที่รอบโครงการ

ด้านหน้าโครงการ



ด้านหลังโครงการ



ด้านขวามือโครงการ



ด้านซ้ายมือโครงการ



ป้ายชื่อโครงการ



รั้วรอบโครงการ

ทิศเหนือ



ทิศใต้



ทิศตะวันออก



ทิศตะวันตก



ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง



กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง



ประตูคีย์การ์ดบริเวณทางเข้าโถงลิฟท์บริเวณชั้นที่ 1



ล็อบบี้สำหรับรับรองผู้มาติดต่อ



Mail Box



กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ



ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ



บันไดลิงและบันไดหนีไฟ



สัญญาณเตือนภัย



ไฟอราม



อุปกรณ์ดับเพลิง



หัวรับน้ำดับเพลิง



กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ



ตู้ MDBและหม้อแปลง





ตรวจสอบอาคารประจำปี 2566



รางระบายน้ำภายในโครงการ



แสงสว่างรอบอาคารและในอาคาร



บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่สีเขียว





บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ



กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ

ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ มีล็อกเกอร์สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัว



อุปกรณ์ช่วยชีวิต



การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ขัดสระ ดูดตะกอน ล้างกรอง



แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง



ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ที่ อก ๐๓๑๐(๓)/ ๒ ๑ ๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๐๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๗/๙๓-๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


๑) นายนิอัสซัน นิมะ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๕๒๙๗
๒) นายมะปาริ อาแวกือจิ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๕๔๙๐
๓) นางสาวสุวิมล หมวดหมัด	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๙๑๔๒
๔) นางสาวอาสมะ แขเลาะ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๙๑๔๓
๕) นางสาวกัญญาภัทร แซ่เติ้น	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๙๑๔๔

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวฟาตีฮะห์ สุหลง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๕
๒) นางสาวอัศวาณี ยูโซะ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๖
๓) นางสาวสุไมยะห์ ดือราแม็ง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๗
๔) นางสาวนูรไซมะย์ ไสสากา	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๘
๕) นายเสรี จันทวี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๙
๖) นางสาวอรุณรัตน์ เชียวน้ำขุม	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๕๐
๗) นางสาวณภัสภรณ์ ธนะอั้วมีสม	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๕๑

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๒๖ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...



- ๒ -

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เดชะศรินทวี)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๓๓
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๑๘ ลงวันที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
4	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[2]
7	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[1]
10	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[2]
12	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]
13	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
15	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[2]
17	pH	Electrometric Method[2]
18	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method[2] 2) Distillation, Direct Photometric Method[2]
19	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
20	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[2]
25	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[2]
26	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]

(นางวิภาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ผลตรวจมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

เอกสารอ้างอิง...

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นางวิกาญจน์ อัศรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 กรกฎาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 กรกฎาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040723/00154 เลขที่ตัวอย่าง : S15516- S15517
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระลึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กรกฎาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 11 กรกฎาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 กรกฎาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 18 กรกฎาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 110723/00997 เลขที่ตัวอย่าง : S16359 - S16360
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระลึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 กรกฎาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 กรกฎาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180723/01757 เลขที่ตัวอย่าง : S17119-S17120
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กรกฎาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 25 กรกฎาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 กรกฎาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 31 กรกฎาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 250723/02330
Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S17692 - S17693
Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระอึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าทู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-u Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : สระว่ายน้ำ

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 2 สิงหาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 2 สิงหาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 2 - 7 สิงหาคม 2566

วันที่รายงานผล Reparted Date : 8 สิงหาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 020823/00104 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S18202 - S18203

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระลึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-9943320, 086-0830025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 16 สิงหาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 สิงหาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 080823/00575 เลขที่ตัวอย่าง : S18763- S18764
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระอึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SLECCO
(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 สิงหาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 สิงหาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 สิงหาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 สิงหาคม 2566
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150823/01355 เลขที่ตัวอย่าง : S19453- S19454
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SPECIAL LAB SLECCO ENVI & CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : สระว่ายน้ำ

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 22 สิงหาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 22 สิงหาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 22 - 27 สิงหาคม 2566

วันที่รายงานผล Reparted Date : 28 สิงหาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 220823/02082

เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S20180- S20181

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0839025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : สระว่ายน้ำ

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 5 กันยายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 5 กันยายน 2566

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 5 - 11 กันยายน 2566

วันที่รายงานผล Reparted Date : 12 กันยายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 050923/00340 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S21138 - S21139

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระลึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Colliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-9943320, 086-0836025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กันยายน 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 12 กันยายน 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 กันยายน 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 19 กันยายน 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 120923/01093 เลขที่ตัวอย่าง : S21892/1 - S21892/2
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระอีก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SLECCO
(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel 02-9246778, 02-9443120, 086-6838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กันยายน 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 กันยายน 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 กันยายน 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 กันยายน 2566
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190923/01975 เลขที่ตัวอย่าง : S22773 - S22774
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5843320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : สระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 26 กันยายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 26 กันยายน 2566
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566
วันที่รายงานผล Reported Date : 3 ตุลาคม 2566
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 260923/01108
เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S21906-S21907

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอีก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax 02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 ตุลาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 ตุลาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 071023/00104 เลขที่ตัวอย่าง : S23492-S23493
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอึก	ผล/Results สระคื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0638025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : สระว่ายน้ำ

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 10 ตุลาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 10 ตุลาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 10 - 16 ตุลาคม 2566

วันที่รายงานผล Reparted Date : 17 ตุลาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 101023/00997 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S24385-S24386

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0836025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 ตุลาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 17 ตุลาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 24 ตุลาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 ตุลาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 171023/01572 เลขที่ตัวอย่าง : S24960 - S24961
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47 91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47 91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838625 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 ตุลาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 31 ตุลาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241023/02185 เลขที่ตัวอย่าง : S25573 - S25574
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระลึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47 91-93 ม.3 ต.ท่าทิ่ง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47 91-93 Moo 3 Tha-ti Pakkret Nonthaburi 11120
Tel 02-9246778, 02-5043320, 086-0836025 Fax 02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 ตุลาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 31 ตุลาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 พฤศจิกายน 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 311023/02464 เลขที่ตัวอย่าง : S25852 - S25853
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47 91-93 ม 3 ต ท่าอิฐ อ ปากเกร็ด จ นนทบุรี 11120
47 91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 พฤศจิกายน 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 พฤศจิกายน 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 071123/00539 เลขที่ตัวอย่าง : S26637 - S26638
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระลึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤศจิกายน 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤศจิกายน 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤศจิกายน 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤศจิกายน 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 141123/01376 เลขที่ตัวอย่าง : S27475/1-S27475/2
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระอึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47 91-93 ม.3 ต.ท่าทิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47 91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel 02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax 02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : สระว่ายน้ำ

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 21 พฤศจิกายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 21 พฤศจิกายน 2566

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 21 - 27 พฤศจิกายน 2566

วันที่รายงานผล Reparted Date : 28 พฤศจิกายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 211123/01808 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S27906 - S27907

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระลึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 พฤศจิกายน 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 28 พฤศจิกายน 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 5 ธันวาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 281123/02198 เลขที่ตัวอย่าง : S28296 - S28297
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระลึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 ธันวาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 13 ธันวาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 061223/00393 เลขที่ตัวอย่าง : S28891 - S28892
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

SPECIAL LAB SLECCO ENVI-CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel 02-9246778, 02-5943320, 088-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 ธันวาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 12 ธันวาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 ธันวาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 19 ธันวาคม 2566
Reparted Date
เลขที่วิเคราะห์ : 121223/00944 เลขที่ตัวอย่าง : S29442-S29443
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระลึก	ผล/Results สระดื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ธันวาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ธันวาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 ธันวาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 ธันวาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 191223/01713 เลขที่ตัวอย่าง : S30211 - S30212
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระลึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02171 เลขที่ตัวอย่าง : S30669 - S30670
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results สระอึก	ผล/Results สระตื้น	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149 Sampling by	
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 11 กรกฎาคม 2566
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 11 - 17 กรกฎาคม 2566
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	วันที่รายงานผล Reparted Date	: 18 กรกฎาคม 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 11 กรกฎาคม 2566	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 110723/00995/1 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S16357-S16358

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results Influent	ผล/Results Effluent	Std.* อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.0	7.0	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	445	400	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	47	40	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	112	98	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	0.5	≤1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	72.80	54.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 180 mg/l

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0438025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 11 กรกฎาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 11 กรกฎาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 11 - 17 กรกฎาคม 2566
วันที่รายงานผล Reported Date : 18 กรกฎาคม 2566
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 110723/00995/2 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S16357-S16358

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent	Effluent	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.1	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^5	1.5×10^4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^5	1.2×10^4	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5443320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นายเสรี ธันทวี ว-133-จ-9149
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 8 สิงหาคม 2566
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 8 - 16 สิงหาคม 2566
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	วันที่รายงานผล Reparted Date	: 17 สิงหาคม 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 8 สิงหาคม 2566	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 080823/00573/1 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S18761-S18762

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results Influent	ผล/Results Effluent	Std.* อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	478	248	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	86	61	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	84	19	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	<0.2	≤1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	5.00	34.84	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 189 mg/l

SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to subenitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 8 สิงหาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 8 สิงหาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 8 - 16 สิงหาคม 2566
วันที่รายงานผล Reparted Date : 17 สิงหาคม 2566
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 080823/00573/2
เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S18761-S18762

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent	Effluent	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.3	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^{4}	1.6×10^{3}	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^{3}	9.2×10^{2}	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47 91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47 91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0938025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทรี ว-133-จ-9149 Sampling by	
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 26 กันยายน 2566
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	วันที่รายงานผล Reparted Date	: 3 ตุลาคม 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 26 กันยายน 2566	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 260923/01106/1 เลขที่ตัวอย่าง : S21904-S21905 Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results Influent	ผล/Results Effluent	Std.* อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.1	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	496	384	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	86	14	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	87	13	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	52.27	16.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 226 mg/l

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-9441326, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเธรี จันทวี ว-133-จ-9149 Sampling by	
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 26 กันยายน 2566
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	วันที่รายงานผล Reparted Date	: 3 ตุลาคม 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 26 กันยายน 2566	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 260923/01106/2 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S21904-S21905

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results Influent	ผล/Results Effluent	Std.* อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	1.7	0.2	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	2.8 x 10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	2.4 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943120, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 7 ตุลาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 7 ตุลาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 7 - 14 ตุลาคม 2566
วันที่รายงานผล Reparted Date : 14 ตุลาคม 2566
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 071023/00102/1
เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S23490-S23491

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results Influent	ผล/Results Effluent	Std.* อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.1	7.6	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	372	333	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	474	42	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	159	50	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	1.0	≤1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	66.08	38.27	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	6.00	≤20

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 226 mg/l

SPECIAL LAB SLECCO
(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax 02-9246776

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 ตุลาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 ตุลาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 071023/00102/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23490-S23491
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results Influent	ผล/Results Effluent	Std.* อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	15.0	0.8	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^3	1.6×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3	9.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47 91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47 91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel 02-9246778, 02-9043320, 086-0836025 Fax 02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 7 พฤศจิกายน 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นายเธรี จันทวี ว-133-จ-9149
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 7 พฤศจิกายน 2566
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 7 - 13 พฤศจิกายน 2566
วันที่รายงานผล Reparted Date : 14 พฤศจิกายน 2566
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 071123/00536/1 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S26634-S26635

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results Influent	ผล/Results Effluent	Std.* อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.1	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	758	348	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	492	34	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	74	48	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	0.6	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	68.32	52.27	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	15.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 146 mg/l

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 080-6838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address

วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2566
Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 พฤศจิกายน 2566
Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่รายงานผล : 14 พฤศจิกายน 2566
Reparted Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2566
Sampling Date

เลขที่วิเคราะห์ : 071123/00536/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26634-S26635
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent	Effluent	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	15.0	0.3	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	2.8×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^4	2.4×10^3	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 12 ธันวาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 12 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 12 - 18 ธันวาคม 2566
วันที่รายงานผล Reparted Date : 19 ธันวาคม 2566
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 121223/00942/1
เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S29440-S29441

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results Influent	ผล/Results Effluent	Std.* อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.0	7.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	560	486	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	1,268	57	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	255	18	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	12.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	131.60	33.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 198 mg/l

SPECIAL LAB SLECCO

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 ธันวาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 12 ธันวาคม 2566
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 ธันวาคม 2566
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 19 ธันวาคม 2566
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 121223/00942/2 เลขที่ตัวอย่าง : S29440-S29441
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	8.0	0.4	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^4	1.7×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^4	1.3×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ห้องฟิตเนส




3 พ.ย. 2023 10:01:10


3 พ.ย. 2023 10:01:06


ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย
YOU2
ONLY
12+
ฝ่ายบริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายและอุบัติเหตุอันเกิดแก่ผู้ใช้บริการ
ระเบียบนี้อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในการให้บริการในอนาคตได้

ห้องสมุดและห้องประชุม





ตรวจเช็ค ลิฟท์โดยสาร



ตรวจเช็คอุปกรณ์ ส่วนกลางและระบบต่างๆ






30 ก.ค. 2023 15:24:52
OPPO Reno7 Z 5G
OPPO Reno7 Z 5G
OPPO Reno7 Z 5G

พนักงานรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร และรอบอาคาร



พนักงานรักษาความสะอาดทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย



จุดทิ้งขยะ



ฉีดพ่นยากำจัดปลวก ยุง แมลงรอบอาคารและห้องชุดประจำเดือน



ฝาปิดบ่อน้ำดีด้านบนชั้นดาดฟ้า



ฝาปิดบ่อน้ำดีด้านล่าง



ห้องปั๊มน้ำดี บนและล่าง



ระบบไฟฉุกเฉิน



ลูกศรบอกทางรอบอาคาร



ลานจอดรถเปิดโล่ง7



ตักไขมันอาคารเอและบี



ตรวจเช็คปั๊มระบบบำบัดอาคารเอและบี



เติมจุลินทรีย์บ่อบำบัดอาคาร เอและบี



ดูดสิ่งปฏิกูล



ล้างเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง



ป้ายกฎระเบียบการเข้าพักอาศัย



บอร์ดประชาสัมพันธ์



บทที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ตารางที่ 3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการจัดการ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่
1. น้ำใช้	- การแตกรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	1. เส้นท่อประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง
	- ความสะอาด			
	- การปิดวาล์วในช่วงเวลา 07.00 -10.00 น. และช่วงเวลา 19.30-21.00 น.	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2. วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ	- ทุกวัน
2.สระวายน้ำ 2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ	- พื้นสระสภาพดี ไม่แตกร้าว	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- พื้นสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	- อุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน ชำรุด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	- ขอบสระไม่มีน้ำขัง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	- ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
	- ป้ายสภาพดี ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร นิติบุคคลฯ	- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	- อุปกรณ์สภาพร้อมใช้งาน ชำรุด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	- ค่า PH - Reisidual Chiorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	- ทุกวัน
	- Coliform Bacteria - จุลินทรีรย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค	- เก็บวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

	- ระบบกรองน้ำสภาพดี ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	- สระน้ำไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ำ และ เศษผง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
3. น้ำเสีย 3.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	- PH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- ถังแยกตะกอน	- เดือนละ 1 ครั้ง
(2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- บ่อพักน้ำใส	- เดือนละ 1 ครั้ง

	- TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria			
3.2 การทำงานของระบบบัดบัดน้ำเสีย	1. ปริมาณของการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมกของแหล่งกำเนิดมลพิษ 3.ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 6. การทำงานของระบบบบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) 8. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) 9. การทำงานของเครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันคึกรายละเอียดและรานยงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบท พ.ศ. 2555 ตามบบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสุขจภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายนงานสรุปผลการทำงานของระบบ การทำงานขจองระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตจตุจักร) ภายนวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป	

	10. การทำงานของเครื่องกวนสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 12. ปริมาณตะกอนส่วนที่เกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนที่นำไปกำจัด 13. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 14. อื่นๆ			
4. การระบายน้ำ	- การสระสมของตะกอนดินในบ่อพักและรางระบายน้ำ	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	1) บ่อพักน้ำภายในโครงการและรางระบายน้ำภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง
	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2) เครื่องสูบน้ำภายในบ่อพักน้ำสุดท้าย	- 3 เดือน/ครั้ง
5. การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคารพนักงงานทำความสะอาด	1) พื้นที่โครงการ - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม	- ทุกวัน
	- กลิ่นและทัศนียภาพ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน
6.ระบบไฟฟ้า	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	1) หม้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเตือนระวังอันตราย	- ปีละ 1 ครั้ง
	- มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- บริเวณโดยรอบหม้อ	- ทุกวัน

			แปลงไฟฟ้า	
	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	- 1 เดือน / ครั้ง
7. การอนุรักษ์พลังงาน	- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ระบุมากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง 2) ระบบปรับอากาศส่วนกลาง 3) เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟท์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น	- ทุกวัน
	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	4) จุดติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	1) อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนภัย	- 1 เดือน/ครั้ง
	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- 1 เดือน/ครั้ง
	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางการหนีไฟ	- 1 เดือน/ครั้ง
	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	4) อุปกรณ์ดังเพลิง - เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้	- 1 เดือน/ครั้ง
	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงสะดวก	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- ทุกวัน
	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	5) บันไดหนีไฟ เส้นทางการ	- ทุกวัน

	- ไม่มีสิ่งกีดขวาง		หนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น	
9. ระบบระบายอากาศ	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ทุกวัน
	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2) พัดลมระบายอากาศ	- ทุกวัน
10. การจราจร	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยนิติบุคคล	1) พื้นที่โครงการ - ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก	- 1 เดือน/ครั้ง
	- สภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	- ตรวจสอบโดยนิติบุคคล ช่างอาคาร พนักงานรักษาความปลอดภัย		- ทุกวัน
	- เรืองร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	-	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	-
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุงซ่อมแซม	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร พนักงานรักษาความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ - กรณีที่ภายในโครงการมี	- ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงซ่อมแซม


	- ไม่มีสิ่งกีดขวาง		การปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น	
	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงกร	-
12. ทัศนียภาพ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-
13. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-
14. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-
15. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที	- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ทุกวัน

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....๙๙๘..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน ๓๔..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..๐๙๕-๒๕๓-๐๕๔๖... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01-07-66	-	๖๑๑	๔๙.๒	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
02-07-66	-	๖๗	๕๕.๒	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
03-07-66	-	๖๖	๔๑.๔	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
04-07-66	-	๖๔	๕๑.๒	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
05-07-66	-	๖๔	๖๑.๒	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
06-07-66	-	๔๘	๖๔.๔	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
07-07-66	-	๖๔	๕๑.๔	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
08-07-66	-	๖๑	๔๕.๕	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
09-07-66	-	๖๕	๖๑	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
10-07-66	-	๖๖	๔๑.๔	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
11-07-66	-	๖๕	๖๐	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
12-07-66	-	๖๗	๔๑.๒	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
13-07-66	-	๖๗	๔๕.๖	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
14-07-66	-	๖๗	๔๖.๒	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
15-07-66	-	๔๖	๕๘.๔	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
16-07-66	-	๖๗	๒๑.๖	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดัดกลิ่นชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-07-66	-	44	35.2	ระบาย	ปูนขาว 50 กิโลกรัม	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-07-66	-	42	30.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-07-66	-	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-07-66	-	61	48.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-07-66	-	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-07-66	-	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-07-66	-	51	41.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-07-66	-	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-07-66	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-07-66	-	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-07-66	-	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-07-66	-	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-07-66	-	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-07-66	-	51	41.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
31-07-66	-	40	32	ระบาย	ปูนขาว 50 กิโลกรัม	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....พหลโยธิน34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .....095-251-0546..... โทรสาร .....-..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....กรกฎาคม..... พ.ศ. ...2566... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ....24..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....สูบออก.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบบน้ำลัน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ปูนขาว 100 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/อำเภอ : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : บริษัท ทีมพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ช ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน 34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,743.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,394.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000	ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....๙๙๘..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน ๓๙..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..๐๙๕-๒๕๑-๐๕๔๖... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-08-66	-	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
02-08-66	-	45	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
03-08-66	-	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
04-08-66	-	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
05-08-66	-	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
06-08-66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
07-08-66	-	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
08-08-66	-	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
09-08-66	-	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
10-08-66	-	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
11-08-66	-	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
12-08-66	-	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
13-08-66	-	40	32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
14-08-66	-	52	41.6	ระบาย	ปูนขาว 50 กิโลกรัม	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
15-08-66	-	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
16-08-66	-	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากพืชที่ใช้ในกระบวนการ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคนปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคนปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคนปกติ)	เครื่องกวน/แขมน้ำเสีย (ปกติ/มีคนปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีคนปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีคนปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีคนปกติ)		
17-08-66	-	49	39.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-08-66	-	65	50.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-08-66	-	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-08-66	-	45	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-08-66	-	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-08-66	-	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-08-66	-	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-08-66	-	41	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-08-66	-	61	49.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-08-66	-	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-08-66	-	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-08-66	-	53	42.4	ระบาย	ปูนขาว: 50 กิโลกรัม	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-08-66	-	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-08-66	-	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
31-08-66	-	40	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....พหลโยธิน34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .....095-251-0546..... โทรสาร .....-..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....สิงหาคม..... พ.ศ. ...2566... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ....24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....สูบออก.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....1544.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....1238.40.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบบน้ำล้น.....

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาววิไลวรรณ รัตน์จินทร์ทอง)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... จุลินทรีย์ 100 ลิตร .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....


(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/อำเภอ : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : บริษัท ทีมพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน — 115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน — 115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,548.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,238.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....๙๙๘..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน ๓๔..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..๐๙๕-๒๕๑-๐๕๔๖... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตน.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ตน.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ตน.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่ใช้ประกอบการ (เรือนปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01-09-66	-	48	51.1	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
02-09-66	-	51	40.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
03-09-66	-	41	54.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
04-09-66	-	36	60.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
05-09-66	-	54	47.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
06-09-66	-	45	50.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
07-09-66	-	45	50.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
08-09-66	-	42	44.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
09-09-66	-	41	48.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
10-09-66	-	44	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
11-09-66	-	34	59.2	ระบาย	ปิดปรับปรุงระบบ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
12-09-66	-	55	44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
13-09-66	-	64	55.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
14-09-66	-	45	62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
15-09-66	-	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
16-09-66	-	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนที่เกินที่ยื่นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตน.น.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เรื่อง/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผิดปกติ)			
17-09-66	-	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
18-09-66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
19-09-66	-	12	49.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
20-09-66	-	67	43.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
21-09-66	-	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
22-09-66	-	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
23-09-66	-	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
24-09-66	-	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
25-09-66	-	76	60.1	ระบาย	ไม่มีการใช้งาน	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
26-09-66	-	69	65.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
27-09-66	-	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
28-09-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
29-09-66	-	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
30-09-66	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....พหลโยธิน34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .....095-251-0546..... โทรสาร .....-..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ...2566... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ....24.... ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....สูบออก.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....1,919.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....1,534.4.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบบน้ำล้น.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... 100 ลิตร .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/อำเภอ : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : บริษัท ทีมพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ช ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จับทรัพย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,918.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,534.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


หมายเหตุ ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ - ซอย ....พหลโยธิน ๓๔.....
ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร.....
จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..๐๙๕-๒๕๑-๐๕๔๖... ..... โทรสาร .....- .....
มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด .....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตน.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคน/ปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคน/ปกติ)	เครื่องตีผสมอากาศ (ปกติ/มีคน/ปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคน/ปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีคน/ปกติ)	เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/มีคน/ปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีคน/ปกติ)		
01-10-66	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
02-10-66	-	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
03-10-66	-	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
04-10-66	-	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
05-10-66	-	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
06-10-66	-	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
07-10-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
08-10-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
09-10-66	-	78	62.4	ระบาย	จุลินทรีย์ 50 ลิตร	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
10-10-66	-	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
11-10-66	-	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
12-10-66	-	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
13-10-66	-	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
14-10-66	-	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
15-10-66	-	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
16-10-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตน.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17-10-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
18-10-66	-	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
19-10-66	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
20-10-66	-	55	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
21-10-66	-	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
22-10-66	-	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
23-10-66	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
24-10-66	-	77	61.6	ระบาย	จุลินทรีย์ 50 ลิตร	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
25-10-66	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
26-10-66	-	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
27-10-66	-	85	68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
28-10-66	-	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
29-10-66	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
30-10-66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	
31-10-66	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-	

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....พหลโยธิน34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .....095-251-0546..... โทรสาร .....-..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ...2566... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ....24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....สูบออก.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....19930.....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....1594.4.....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบบน้ำสัน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... 100 ลิตร .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย

แบบ พส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/อำเภอ : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : บริษัท ทีมพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตนจันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,993.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,594.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....๙๙๘..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน ๓๔..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..๐๙๕-๒๕๑-๐๕๔๖... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่ใช้ในการฟอกสี (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน/ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-11-66	-	85	76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-11-66	-	118	101.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-11-66	-	61	49.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-11-66	-	53	47.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-11-66	-	56	44.9	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-11-66	-	72	57.6	ระบาย	ปูนฟอกขาว 50 กิโลฯ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-11-66	-	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-11-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-11-66	-	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-11-66	-	55	44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-11-66	-	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-11-66	-	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-11-66	-	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-11-66	-	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-11-66	-	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-11-66	-	55	44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-11-66	-	35	44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-11-66	-	40	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-11-66	-	38	46.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-11-66	-	43	52.4	ระบาย	ทุเรียนหมอนทอง 50 กิโลกรัม	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-11-66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-11-66	-	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-11-66	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-11-66	-	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-11-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-11-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-11-66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-11-66	-	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-11-66	-	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-11-66	-	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาววิไลวรรณ รัตน์จินทร์ทอง)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....พหลโยธิน34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .....095-251-0546..... โทรสาร .....-..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....พฤศจิกายน..... พ.ศ. ...2566... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ....24..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....สูบออก.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....1871.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....1514.8.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบบน้ำล้น.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 100 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๙

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/อำเภอ : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : บริษัท ทีมพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน 34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,891.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,512.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๙๔ หมู่ที่ ซอย ซอยพหลโยธิน ๓๔
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล เสนานิคม เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒๙๕ ๒๕๓๑ ๐๕๔๖ โทรสาร
มี ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสะสัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบระกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-12-66	-	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-12-66	-	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-12-66	-	69	53.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-12-66	-	80	64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-12-66	-	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-12-66	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-12-66	-	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-12-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-12-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-12-66	-	55	44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-12-66	-	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-12-66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-12-66	-	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-12-66	-	63	50.4	ระบาย	ปูนขาว 5กก.	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-12-66	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-12-66	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารละลายที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ที่ละเอียด/ครั้ง) (ลิตร/ครั้ง กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-12-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-12-66	-	91	64.9	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-12-66	-	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-12-66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-12-66	-	63	50.4	ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-12-66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-12-66	-	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-12-66	-	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-12-66	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-12-66	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-12-66	-	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-12-66	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-12-66	-	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-12-66	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
31-12-66	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....พหลโยธิน34.....
ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ.....จตุจักร.....
จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .....095-251-0546..... โทรสาร .....-.....
มี.....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....อาคารชุด.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน .....ธันวาคม..... พ.ศ. ..2566.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....AEROSOL TANK /ชนิดเร่งตะกอน.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....115..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน
☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน 34.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....สูบออก.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....1,961.....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....1,569.6.....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... จุลินทรีย์ 100 ลิตร .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : บริษัท ทีมพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววีไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ AEROSOL TANK/ชนิดเร่งตะกอน	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,962.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,569.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 2 :

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจำวัน

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน ก.ค. Year/ปี 2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ยูนิต)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
1	9.00	2557.272	2		
2	9.00	2560.634	3		
3	9.00	2563.956	3	ลงชื่อ	
4	9.00	2567.202	4		
5	9.00	2570.110	3		
6	9.00	2572.848	2		
7	9.00	2576.086	4		
8	9.00	2579.036	3		
9	9.00	2582.746	3		
10	9.00	2585.962	3	ลงชื่อ	
11	9.00	2589.090	4		
12	9.00	2592.156	3		
13	9.00	2595.935	3		
14	9.00	2598.726	3		
15	9.00	2602.214	4	ลงชื่อ	
16	9.00	2605.564	3	ลงชื่อ	
17	9.00	2609.064	4	ลงชื่อ	
18	9.00	2612.376	3		
19	9.00	2615.652	3	ลงชื่อ	
20	9.00	2618.786	3		
21	9.00	2621.886	3		
22	9.00	2624.680	3		
23	9.00	2627.686	3		
24	9.00	2630.812	3	ลงชื่อ	
25	9.00	2633.996	3		
26	9.00	2637.237	4		
27	9.00	2640.251	3		
28	9.00	2643.748	3		
29	9.00	2646.520	3		
30	9.00	2649.564	3		
31	9.00	2652.358	3	ลงชื่อ	
		Total	97	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			98	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 1/9/66

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน ธ.ค. Year/ปี 66

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน
1	9.00	2655.012	3	ดนัดดา	
2	9.00	2658.580	3	ดนัดดา	
3	9.00	2661.724	3	ดนัดดา	
4	9.00	2664.686	3	ดนัดดา	
5	9.00	2667.614	3	ปลา	
6	9.00	2670.992	3		
7	9.00	2674.596	4	ปลา	
8	9.00	2677.819	3	ปลา	
9	9.00	2680.954	3	ดนัดดา	
10	9.00	2684.190	4	ดนัดดา	
11	9.00	2687.486	3	ปลา	
12	9.00	2690.456	3	ดนัดดา	
13	9.00	2693.758	3	ดนัดดา	
14	9.00	2696.994	3	ปลา	
15	9.00	2700.706	4	ดนัดดา	
16	9.00	2704.050	4	ดนัดดา	
17	9.00	2707.274	3	ดนัดดา	
18	9.00	2710.442	3	ปลา	
19	9.00	2713.720	3	ดนัดดา	
20	9.00	2717.306	4	ดนัดดา	
21	9.00	2720.722	3	ดนัดดา	
22	9.00	2723.758	3	ดนัดดา	
23	9.00	2726.832	3	ดนัดดา	
24	9.00	2729.690	3	ดนัดดา	
25	9.00	2732.524	3	ปลา	
26	9.00	2735.484	3	ปลา	
27	9.00	2738.340	3	ปลา	
28	9.00	2741.992	3	ดนัดดา	
29	9.00	2745.266	4	ดนัดดา	
30	9.00	2748.456	3	ดนัดดา	
31	9.00	2751.616	3	ดนัดดา	
		Total	99	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			97	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) สิทธิพร

Date / วันที่ 1/9/66

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน กันยายน Year/ปี 2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน
1	9.00	2754.620	3		
2	9.00	2757.161	3		
3	9.00	2760.879	3		
4	9.00	2764.552	4		
5	9.00	2767.902	3		
6	9.00	2771.212	4		
7	9.00	2774.482	3		
8	9.00	2777.708	3		
9	9.00	2780.916	3		
10	9.00	2784.190	4		
11	9.00	2787.320	3		
12	9.00	2790.396	3		
13	9.00	2793.266	3		
14	9.00	2796.290	3		
15	9.00	2799.170	3		
16	9.00	2802.000	3		
17	9.00	2805.064	3		
18	9.00	2808.710	3		
19	9.00	2811.260	3		
20	9.00	2814.416	3		
21	9.00	2817.482	3		
22	9.00	2820.232	3		
23	9.00	2823.336	3		
24	9.00	2826.171	3		
25	9.00	[illegible]			
26	9.00	2832.430	3		
27	9.00	2835.218	3		
28	9.00	2838.070	3		
29	9.00	2840.290	2		
30	9.00	2843.382	3		
31	9.00				
		Total	92	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			99	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 1/10/66

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน ต.ค. Year/ปี 66

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่ามิเตอร์ไฟ	Consumption Units จำนวนหน่วยไฟ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
1	9.00	2846.180	3		
2	9.00	2849.540	3		
3	9.00	2852.614	3		
4	9.00	2855.562	3		
5	9.00	2858.292	3		
6	9.00	2861.116	3		
7	9.00	2863.620	2		
8	9.00	2866.512	3		
9	9.00	2869.564	3		
10	9.00	2872.486	3		
11	9.00	2875.190	3		
12	9.00	2878.076	3		
13	9.00	2880.660	3		
14	9.00	2883.382	3		
15	9.00	2886.206	3		
16	9.00	2890.318	4		
17	9.00	2893.526	3		
18	9.00	2896.848	3		
19	9.00	2900.066	4		
20	9.00	2903.006	3		
21	9.00	2906.183	3		
22	9.00	2908.682	2		
23	9.00	2911.648	3		
24	9.00	2915.238	4		
25	9.00	2918.342	3		
26	9.00	2921.542	3		
27	9.00	2924.996	3		
28	9.00	2927.806	3		
29	9.00	2930.962	3		
30	9.00	2934.338	4		
31	9.00	2937.074	3		
		Total	95	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			92	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 1/11/66

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน ก.ค. Year/ปี 2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (กบ.น.)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
1	9.00	2940.014	3	[illegible]	
2	9.00	2943.154	3	[illegible]	
3	9.00	2946.170	3	[illegible]	
4	9.00	2949.558	3	[illegible]	
5	9.00	2952.978	3	[illegible]	
6	9.00	2955.470	3	[illegible]	
7	9.00	2958.368	3	[illegible]	
8	9.00	2961.070	3	[illegible]	
9	9.00	2963.804	2	[illegible]	
10	9.00	2966.610	3	[illegible]	
11	9.00	2969.384	3	[illegible]	
12	9.00	2971.992	2	[illegible]	
13	9.00	2975.004	4	[illegible]	
14	9.00	2978.094	3	[illegible]	
15	9.00	2980.904	2	[illegible]	
16	9.00	2983.812	2	[illegible]	
17	9.00	2986.734	3	[illegible]	
18	9.00	2989.248	3	[illegible]	
19	9.00	2991.344	2	[illegible]	
20	9.00	2993.756	2	[illegible]	
21	9.00	2996.738	3	[illegible]	
22	9.00	2998.795	2	[illegible]	
23	9.00	3001.554	3	[illegible]	
24	9.00	3004.346	3	[illegible]	
25	9.00	3007.054	3	[illegible]	
26	9.00	3009.916	2	[illegible]	
27	9.00	3013.118	4	[illegible]	
28	9.00	3016.082	3	[illegible]	
29	9.00	3018.772	2	[illegible]	
30	9.00	3021.514	3	[illegible]	
31	9.00				
		Total	110	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			95	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) [illegible]

Date / วันที่ 1/12/66

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน ก.ค. Year/ปี 2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน
1	9.00	3024.560	3		
2	9.00	3027.346	3		
3	9.00	3030.206	3		
4	9.00	3033.604	3		
5	9.00	3036.016	3		
6	9.00	3039.626	3		
7	9.00	3042.764	3		
8	9.00	3045.496	3	เกียรติศักดิ์	
9	9.00	3048.916	3		
10	9.00	3051.508	3		
11	9.00	3055.020	3	นนท์	
12	9.00	3058.430	3		
13	9.00	3061.998	3	นนท์	
14	9.00	3065.420	3		
15	9.00	3068.332	3		
16	9.00	3072.102	3	นนทวัฒ	
17	9.00	3075.544	3	นนท์	
18	9.00	3079.316	4		
19	9.00	3082.558	3	นนท์	
20	9.00	3085.976	3	นนท์	
21	9.00	3089.164	4	นนทวัฒ	
22	9.00	3092.056	3	นนท์	
23	9.00	3094.324	1	นนท์	
24	9.00	3096.364	2	นนทวัฒ	
25	9.00	3098.440	2		
26	9.00	3100.432	1	นนท์	
27	9.00	3102.368	2	นนท์	
28	9.00	3104.838	1	นนทวัฒ	
29	9.00	3106.998	2	ณัชชา	
30	9.00	3109.199	3	กฤษณ์	
31	9.00	3110.984	1		
		Total	86	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			110	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 2/1/68

รายงานการใช้ประปาประจำวัน

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน ก.ค. Year/ปี 66

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	52464	59	[illegible]	17.00	52991	27	[illegible]
2	9.00	52933	69	[illegible]	17.00	52954	21	[illegible]
3	9.00	52407	53	[illegible]	17.00	52418	11	[illegible]
4	9.00	52471	64	[illegible]	17.00	52482	11	[illegible]
5	9.00	52535	60	[illegible]	17.00	52547	12	[illegible]
6	9.00	52583	48	[illegible]	17.00	52603	20	[illegible]
7	9.00	52647	64	[illegible]	17.00	52667	20	[illegible]
8	9.00	52708	61	[illegible]	17.00	52737	29	[illegible]
9	9.00	52773	65	[illegible]	17.00	52797	[illegible]	[illegible]
10	9.00	52850	59	[illegible]	17.00	52880	[illegible]	[illegible]
11	9.00	52925	75	[illegible]	17.00	52936	11	[illegible]
12	9.00	52986	59	[illegible]	17.00	52992	8	[illegible]
13	9.00	53041	57	[illegible]	17.00	53057	16	[illegible]
14	9.00	53100	59	[illegible]	17.00	53121	21	[illegible]
15	9.00	53164	49	[illegible]	17.00	53196	36	[illegible]
16	9.00	53233	37	[illegible]	17.00	53271	38	[illegible]
17	9.00	53315	44	[illegible]	17.00	53355	20	[illegible]
18	9.00	53378	63	[illegible]	17.00	53398	20	[illegible]
19	9.00	53443	45	[illegible]	17.00	53459	16	[illegible]
20	9.00	53505	62	[illegible]	17.00	53516	11	[illegible]
21	9.00	53564	59	[illegible]	17.00	53584	20	[illegible]
22	9.00	53614	50	[illegible]	17.00	53629	15	[illegible]
23	9.00	53666	52	[illegible]	17.00	53709	43	[illegible]
24	9.00	53752	43	[illegible]	17.00	53763	11	[illegible]
25	9.00	53816	66	[illegible]	17.00	53829	11	[illegible]
26	9.00	53881	63	[illegible]	17.00	53943	12	[illegible]
27	9.00	53941	61	[illegible]	17.00	53962	20	[illegible]
28	9.00	53994	59	[illegible]	17.00	054018	27	[illegible]
29	9.00	54055	61	[illegible]	17.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	9.00	54107	52	[illegible]	17.00	54131	24	[illegible]
31	9.00	54171	40	[illegible]	17.00	54191	20	[illegible]
		Total	1,743		This Month / เดือนปัจจุบัน			
			1,754		Last Month / เดือนที่ผ่านมา			

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) [illegible]

Date / วันที่ 1/8/66

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน ส.ค. Year/ปี 66

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	54912	41	[illegible]	17.00	54242	30	[illegible]
2	9.00	54285	43	[illegible]	17.00	54306	21	[illegible]
3	9.00	54347	41	[illegible]	17.00	54368	21	[illegible]
4	9.00	54413	45	[illegible]	17.00	54424	11	[illegible]
5	9.00	54459	46	[illegible]	17.00	54497	38	[illegible]
6	9.00	54530	71	[illegible]	17.00	54563	33	[illegible]
7	9.00	54607	77	[illegible]	17.00	54628	21	[illegible]
8	9.00	54671	64	[illegible]	17.00	54692	[illegible]	[illegible]
9	9.00	54739	47	[illegible]	17.00	54759	20	[illegible]
10	9.00	54804	45	[illegible]	17.00	54824	20	[illegible]
11	9.00	54867	63	[illegible]	17.00	54887	20	[illegible]
12	9.00	54921	41	[illegible]	17.00	54951	23	[illegible]
13	9.00	54991	40	[illegible]	17.00	55012	21	[illegible]
14	9.00	55043	52	[illegible]	17.00	55073	30	[illegible]
15	9.00	55119	46	[illegible]	17.00	55136	17	[illegible]
16	9.00	55181	45	[illegible]	17.00	55191	10	[illegible]
17	9.00	55294	43	[illegible]	17.00	55254	20	[illegible]
18	9.00	55297	63	[illegible]	17.00	55317	20	[illegible]
19	9.00	55360	43	[illegible]	17.00	55386	26	[illegible]
20	9.00	55421	43	[illegible]	17.00	55462	33	[illegible]
21	9.00	55512	50	[illegible]	17.00	55526	10	[illegible]
22	9.00	55569	47	[illegible]	17.00	55595	16	[illegible]
23	9.00	55627	42	[illegible]	17.00	55646	11	[illegible]
24	9.00	55688	42	[illegible]	17.00	55708	20	[illegible]
25	9.00	55750	62	[illegible]	17.00	55770	20	[illegible]
26	9.00	55811	61	[illegible]	17.00	55833	22	[illegible]
27	9.00	55874	63	[illegible]	17.00	55895	21	[illegible]
28	9.00	55948	53	[illegible]	17.00	55960	12	[illegible]
29	9.00	56003	43	[illegible]	17.00	56023	20	[illegible]
30	9.00	56066	43	[illegible]	17.00	56085	19	[illegible]
31	9.00	56128	43	[illegible]	17.00	56149	21	[illegible]
		Total	1,548	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			1,743	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[illegible]

Date / วันที่ 1/9/66

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน กันยายน Year/ปี 2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	56192	64	[illegible]	17.00	56211	19	[illegible]
2	9.00	56243	51	[illegible]	17.00	56475	32	[illegible]
3	9.00	56311	68	[illegible]	17.00	56[illegible]1	30	[illegible]
4	9.00	56387	76	[illegible]	17.00	56[illegible]4	17	[illegible]
5	9.00	56446	59	[illegible]	17.00	56467	21	[illegible]
6	9.00	56509	63	[illegible]	17.00	56529	20	[illegible]
7	9.00	56572	63	[illegible]	17.00	56592	20	[illegible]
8	9.00	56634	62	[illegible]	17.00	56654	20	[illegible]
9	9.00	56695	61	[illegible]	17.00	56717	22	[illegible]
10	9.00	56759	64	[illegible]	17.00	56780	21	[illegible]
11	9.00	56833	74	[illegible]	17.00	56845	12	[illegible]
12	9.00	56889	55	[illegible]	17.00	56908	20	[illegible]
13	9.00	56957	69	[illegible]	17.00	56972	15	[illegible]
14	9.00	57021	65	[illegible]	17.00	57036	14	[illegible]
15	9.00	57080	58	[illegible]	17.00	57099	19	[illegible]
16	9.00	57141	61	[illegible]	17.00	57161	20	[illegible]
17	9.00	57217	76	[illegible]	17.00	57239	22	[illegible]
18	9.00	57287	70	[illegible]	17.00	57303	16	[illegible]
19	9.00	57349	62	[illegible]	17.00	57367	18	[illegible]
20	9.00	57410	61	[illegible]	17.00	57490	20	[illegible]
21	9.00	57473	63	[illegible]	17.00	57493	20	[illegible]
22	9.00	57534	61	[illegible]	17.00	57554	20	[illegible]
23	9.00	57596	62	[illegible]	17.00	57622	26	[illegible]
24	9.00	57660	64	[illegible]	17.00	57704	34	[illegible]
25	9.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.00	57757	21	[illegible]
26	9.00	57805	69	[illegible]	17.00	57822	17	[illegible]
27	9.00	57863	58	[illegible]	17.00	57883	20	[illegible]
28	9.00	57928	65	[illegible]	17.00	57943	15	[illegible]
29	9.00	57986	58	[illegible]	17.00	58004	19	[illegible]
30	9.00	58046	60	[illegible]	17.00	58080	34	[illegible]
31	9.00				17.00			
		Total	1,918		This Month / เดือนปัจจุบัน			
			1,548		Last Month / เดือนที่ผ่านมา-			

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[illegible]

Date / วันที่ 1/10/66

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน ต.ค. Year/ปี 66

Date วันที่	Time (น.)	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time (น.)	[illegible]	Consumption [illegible] จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By [illegible]
1	9.00	58112	66		17.00	58146	34	
2	9.00	58168	56		17.00	58168	0	
3	9.00	58246	78		17.00	58[illegible]1	35	
4	9.00	58322	76		17.00	58[illegible]0	19	
5	9.00	58386	64		17.00	58400	14	
6	9.00	58444	58		17.00	58465	21	
7	9.00	58509	65		17.00	58541	32	
8	9.00	58574	65		17.00	58606	32	
9	9.00	58652	78		17.00	58672	20	
10	9.00	58715	63		17.00	58727	12	
11	9.00	58771	56		17.00	58792	21	
12	9.00	58838	67		17.00	58856	18	
13	9.00	58897	59		17.00	58920	23	
14	9.00	58953	56		17.00	58974	21	
15	9.00	59015	62		17.00	59036	21	
16	9.00	59080	65		17.00	59101	21	
17	9.00	59145	65		17.00	59165	20	
18	9.00	59209	64		17.00	59230	21	
19	9.00	59275	66		17.00	59297	22	
20	9.00	59340	35		17.00	59361	21	
21	9.00	59405	64		17.00	[illegible]	21	
22	9.00	59463	[illegible]		17.00	59480	27	
23	9.00	59523	60	[illegible]	17.00	59549	26	
24	9.00	59600	77		17.00	59614	14	
25	9.00	59665	64		17.00	59679	17	
26	9.00	59712	50		17.00	59744	32	
27	9.00	59797	85		17.00	59810	13	
28	9.00	[illegible]	56		17.00	[illegible]	32	
29	9.00	59922	69		17.00	60017	21	
30	9.00	59996	74		17.00	60030	34	
31	9.00	60062	66		17.00	60082	20	
		Total	2,055		This Month / เดือนปัจจุบัน			
			1,918		Last Month / เดือนที่ผ่านมา			

Note : Please Mask N/A If not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 1/11/66

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน พ.ย. Year/ปี 2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	060159	95	[illegible]	17.00	060182	25	[illegible]
2	9.00	060285	128	[illegible]	17.00	60300	15	[illegible]
3	9.00	060347	62	[illegible]	17.00	60358	11	[illegible]
4	9.00	060400	53	[illegible]	17.00	60485	25	[illegible]
5	9.00	060456	56	[illegible]	17.00	60435	15	[illegible]
6	9.00	060528	72	[illegible]	17.00	60553	25	[illegible]
7	9.00	060587	59	[illegible]	17.00	60608	21	[illegible]
8	9.00	060652	65	[illegible]	17.00	60665	11	[illegible]
9	9.00	060706	54	[illegible]	17.00	60717	11	[illegible]
10	9.00	060761	55	[illegible]	17.00	60[illegible]71	11	[illegible]
11	9.00	060825	64	[illegible]	17.00	60848	23	[illegible]
12	9.00	060869	44	[illegible]	17.00	060900	31	[illegible]
13	9.00	060948	79	[illegible]	17.00	060956	8	[illegible]
14	9.00	060999	51	[illegible]	17.00	061020	21	[illegible]
15	9.00	061063	64	[illegible]	17.00	061079	10	[illegible]
16	9.00	061118	55	[illegible]	17.00	061129	11	[illegible]
17	9.00	061173	55	[illegible]	17.00	061192	21	[illegible]
18	9.00	061233	60	[illegible]	17.00	061259	26	[illegible]
19	9.00	061291	58	[illegible]	17.00	061315	24	[illegible]
20	9.00	061359	68	[illegible]	17.00	061379	20	[illegible]
21	9.00	061429	70	[illegible]	17.00	061435	6	[illegible]
22	9.00	061479	50	[illegible]	17.00	061501	22	[illegible]
23	9.00	061539	60	[illegible]	17.00	061551	19	[illegible]
24	9.00	061601	61	[illegible]	17.00	061692	91	[illegible]
25	9.00	061666	65	[illegible]	17.00	061689	23	[illegible]
26	9.00	061731	65	[illegible]	17.00	061763	32	[illegible]
27	9.00	061805	74	[illegible]	17.00	061820	15	[illegible]
28	9.00	061863	58	[illegible]	17.00	061884	21	[illegible]
29	9.00	061929	45	[illegible]	17.00	061951	22	[illegible]
30	9.00	061997	46	[illegible]	17.00	062018	21	[illegible]
31	9.00				17.00			
		Total	1,758		This Month / เดือนปัจจุบัน			
			2,055		Last Month / เดือนที่ผ่านมา			

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[illegible]

Date / วันที่ 1/12/66

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน สิงหาคม Year/ ปี 2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	62067	70		17.00	62085	18	
2	9.00	62119	52		17.00	62163	44	
3	9.00	62186	67		17.00	62227	41	
4	9.00	62266	80		17.00	62274	8	
5	9.00	62317	51		17.00	62339	22	
6	9.00	062386	69		17.00	62405	19	
7	9.00	62449	63		17.00	62469	20	
8	9.00	62514	65		17.00	62535	21	
9	9.00	62579	65		17.00	62601	22	
10	9.00	62634	55		17.00	62656	22	
11	9.00	62697	63		17.00	62722	25	
12	9.00	62768	71		17.00	62798	24	
13	9.00	62827	59		17.00	62845	18	
14	9.00	62890	63		17.00	62941	21	
15	9.00	62956	66		17.00	62978	22	
16	9.00	63022	66		17.00	63045	23	
17	9.00	63087	65		17.00	63111	24	
18	9.00	63168	81		17.00	[illegible]	[illegible]	
19	9.00	63221	53		17.00	63248	22	
20	9.00	63291	71		17.00	63310	19	
21	9.00	63355	63		17.00	63366	11	
22	9.00	63410	55		17.00	63441	11	
23	9.00	63444	64		17.00	63507	23	
24	9.00	63551	67		17.00	63573	22	
25	9.00	63617	66		17.00	63648	31	
26	9.00	63683	66		17.00	63704	21	
27	9.00	63747	64		17.00	63768	21	
28	9.00	63813	66		17.00	63823	10	
29	9.00	63859	46		17.00	63908	49	
30	9.00	63968	60		17.00	64003	35	
31	9.00	64028	60		17.00	64062	34	
		Total	2,055		This Month / เดือนปัจจุบัน			
			2,048		Last Month / เดือนที่ผ่านมา			

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Bld. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 2/1/67

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย และเตือนภัย

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A001

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A002

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-65	/			
ต.ค.-65	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A003

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A005

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A004

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A007

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A006

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A008

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์คับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A009

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์คับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A011

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์คับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A010

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์คับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A012

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A013
สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			

ธ.ค.-66

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A015
สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A014
สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A011
สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจ บเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B002

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจ บเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B003

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจ บเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B004

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจ บเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B005

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจ ...เครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B006

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจ ...เครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B007

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจ ...เครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B008

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่...จักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B009

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B016

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
8 ม.ค.-66	✓			
6 ก.พ.-66	✓			
17 มี.ค.-66	✓			
17 เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B015

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
8 ม.ค.-66	✓			
6 ก.พ.-66	✓			
17 มี.ค.-66	✓			
17 เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B014

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
6 ม.ค.-66	✓			
6 ก.พ.-66	✓			
17 มี.ค.-66	✓			
17 เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B013

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
8 ม.ค.-66	✓			
6 ก.พ.-66	✓			
17 มี.ค.-66	✓			
17 เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจ__เครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B012

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจ__เครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B011

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจ__เครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : อุปกรณ์ดับเพลิง

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B010

สถานที่ติดตั้ง/Location : ชั้น 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A1/1

สถานที่ติดตั้ง/Location : Lobby ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A1/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ห้อง MDB ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A1/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : Mailbox ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A1/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A1/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ห้องฟิตเนส ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A1/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : ห้องฟิตเนส ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A1/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A2/8

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจั – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A2/1

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจั – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A2/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจั – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A2/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านท้าย ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจั – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A2/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A2/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A2/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - ุกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A3/1

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร ปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A3/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร ปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A3/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร ปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A3/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร ปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A3/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร ปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A3/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านท้าย ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร ปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A3/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร ปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A3/8

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A4/1

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A4/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A4/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A4/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A4/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓	✓		
มี.ค.-66		✓		
เม.ย.-66		✓		
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A4/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านท้าย ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A4/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A4/8

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A5/1

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A5/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่อง จักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A5/3
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่อง จักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A5/4
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่อง จักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A5/5
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66		✗		
ก.พ.-66		✗		
มี.ค.-66		✓		
เม.ย.-66		✓		
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่อง จักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A5/6
สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านท้าย ชั้น 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A5/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A5/8

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A6/1

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A6/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency lig

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A6/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A6/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A6/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency l

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A6/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านท้าย ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CAR
บัตรตรวจสอบ ...งจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emerge
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A6/7
สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมาย
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Rema
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency ligh
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A6/8
สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

บัตรตรวจสอบเค...จักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency lig
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A7/1
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบแค...จักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A7/2
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A7/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A7/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A7/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A7/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านทิศ ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ...ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A7/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเค... ...จักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A7/8

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง...ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A8/1

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อ ...ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A8/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMEN SPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A8/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A8/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A8/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A8/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66				
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A8/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A8/8

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B1/1

สถานที่ติดตั้ง/Location : Mailbox ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B1/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : Lobby ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ...ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B1/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : ห้องสมุด ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ...ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B1/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : สระว่ายน้ำ ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อ จักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B1/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อ ...ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B1/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66				
ก.พ.-66				
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				
ต.ค.-66				
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B1/7
สถานที่ติดตั้ง/Location : ห้อง MDB ชั้น 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		✓	
ก.พ.-66	✓		✓	
มี.ค.-66	✓		✓	
เม.ย.-66	✓		✓	
พ.ค.-66	✓		✓	
มิ.ย.-66	✓		✓	
ก.ค.-66	✓		✓	
ส.ค.-66	✓		✓	
ก.ย.-66	✓		✓	
ต.ค.-66	✓		✓	
พ.ย.-66	✓		✓	
ธ.ค.-66	✓		✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B2/2
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		✓	
ก.พ.-66	✓		✓	
มี.ค.-66	✓		✓	
เม.ย.-66	✓		✓	
พ.ค.-66	✓		✓	
มิ.ย.-66	✓		✓	
ก.ค.-66	✓		✓	
ส.ค.-66	✓		✓	
ก.ย.-66	✓		✓	
ต.ค.-66	✓		✓	
พ.ย.-66	✓		✓	
ธ.ค.-66	✓		✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B2/3
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		✓	
ก.พ.-66	✓		✓	
มี.ค.-66	✓		✓	
เม.ย.-66	✓		✓	
พ.ค.-66	✓		✓	
มิ.ย.-66	✓		✓	
ก.ค.-66	✓		✓	
ส.ค.-66	✓		✓	
ก.ย.-66	✓		✓	
ต.ค.-66	✓		✓	
พ.ย.-66	✓		✓	
ธ.ค.-66	✓		✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B2/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B2/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B2/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency ligh

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B2/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B2/8

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		✓	
ก.พ.-66	✓		✓	
มี.ค.-66	✓		✓	
เม.ย.-66	✓		✓	
พ.ค.-66	✓		✓	
มิ.ย.-66	✓		✓	
ก.ค.-66	✓		✓	
ส.ค.-66	✓		✓	
ก.ย.-66	✓		✓	
ต.ค.-66	✓		✓	
พ.ย.-66	✓		✓	



MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B4/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		✓	
ก.พ.-66	✓		✓	
มี.ค.-66	✓		✓	
เม.ย.-66	✓		✓	
พ.ค.-66	✓	✓	✓	
มิ.ย.-66	✓		✓	
ก.ค.-66	✓		✓	
ส.ค.-66	✓		✓	
ก.ย.-66			✓	
ต.ค.-66	✓		✓	
พ.ย.-66	✓	✓	✓	
ธ.ค.-66	✓		✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B4/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		✓	
ก.พ.-66	✓		✓	
มี.ค.-66	✓		✓	
เม.ย.-66	✓		✓	
พ.ค.-66	✓		✓	
มิ.ย.-66	✓		✓	
ก.ค.-66	✓		✓	
ส.ค.-66	✓		✓	
ก.ย.-66	✓		✓	
ต.ค.-66	✓		✓	
พ.ย.-66	—		—	
ธ.ค.-66	✓		✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B4/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66				
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B4/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66				
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B4/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66				
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency ligh

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B4/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบ[illegible]งจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแยดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B4/8
สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่[illegible]จักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแยดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B5/2
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B5/3
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B5/4
สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	X	X		
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B5/5
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66				
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B5/6
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B5/8
สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B3/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B3/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B3/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B3/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B3/6
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B3/7
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B3/8
สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B6/2
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B6/3
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B6/4
สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B6/5
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B6/6
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	/			
ก.พ.-66	/			
มี.ค.-66	/			
เม.ย.-66	/			
พ.ค.-66	/			
มิ.ย.-66	/			
ก.ค.-66	/			
ส.ค.-66	/			
ก.ย.-66	/			
ต.ค.-66	/			
พ.ย.-66	/			
ธ.ค.-66	/			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B6/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B6/8

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	-			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66				
ธ.ค.-66				

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B7/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอน โดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B7/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B7/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		✓	
ก.พ.-66	✓		✓	
มี.ค.-66	✓		✓	
เม.ย.-66	✓		✓	
พ.ค.-66	✓		✓	
มิ.ย.-66	✓		✓	
ก.ค.-66	✓		✓	
ส.ค.-66	✓		✓	
ก.ย.-66	✓		✓	
ต.ค.-66	✓		✓	
พ.ย.-66	✓		✓	
ธ.ค.-66	✓		✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B7/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		✓	
ก.พ.-66	✓		✓	
มี.ค.-66	✓		✓	
เม.ย.-66	✓		✓	
พ.ค.-66	✓		✓	
มิ.ย.-66	✓		✓	
ก.ค.-66	✓		✓	
ส.ค.-66	✓		✓	
ก.ย.-66	✓		✓	
ต.ค.-66	✓		✓	
พ.ย.-66	✓		✓	
ธ.ค.-66	✓		✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B7/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		✓	
ก.พ.-66	✓		✓	
มี.ค.-66	✓		✓	
เม.ย.-66	✓		✓	
พ.ค.-66	✓		✓	
มิ.ย.-66	✓		✓	
ก.ค.-66	✓		✓	
ส.ค.-66	✓		✓	
ก.ย.-66	✓		✓	
ต.ค.-66	✓		✓	
พ.ย.-66	✓		✓	
ธ.ค.-66	✓		✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B7/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		✓	
ก.พ.-66	✓		✓	
มี.ค.-66	✓		✓	
เม.ย.-66	✓		✓	
พ.ค.-66	✓		✓	
มิ.ย.-66	✓		✓	
ก.ค.-66	✓		✓	
ส.ค.-66	✓		✓	
ก.ย.-66	✓		✓	
ต.ค.-66	✓		✓	
พ.ย.-66	✓		✓	
ธ.ค.-66	✓		✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบ[illegible]งจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B7/8

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		[illegible]	
ก.พ.-66	✓		[illegible]	
มี.ค.-66	✓		[illegible]	
เม.ย.-66	✓		[illegible]	
พ.ค.-66	✓		[illegible]	
มิ.ย.-66	✓		[illegible]	
ก.ค.-66	✓		[illegible]	
ส.ค.-66	✓		[illegible]	
ก.ย.-66	✓		[illegible]	
ต.ค.-66	✓		[illegible]	
พ.ย.-66	✓		[illegible]	
ธ.ค.-66	✓		[illegible]	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อง[illegible] – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B8/8

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟด้านหน้า ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2565

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		[illegible]	
ก.พ.-66	✓		[illegible]	
มี.ค.-66	✓		[illegible]	
เม.ย.-66	✓		[illegible]	
พ.ค.-66	✓		[illegible]	
มิ.ย.-66	✓		[illegible]	
ก.ค.-66	✓		[illegible]	
ส.ค.-66	✓		[illegible]	
ก.ย.-66	✓		[illegible]	
ต.ค.-66	✓		[illegible]	
พ.ย.-66	✓		[illegible]	
ธ.ค.-66	✓		[illegible]	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่อ[illegible]ร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B8/7

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2565

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		[illegible]	
ก.พ.-66	✓		[illegible]	
มี.ค.-66	✓		[illegible]	
เม.ย.-66	✓		[illegible]	
พ.ค.-66	✓		[illegible]	
มิ.ย.-66	✓		[illegible]	
ก.ค.-66	✓		[illegible]	
ส.ค.-66	✓		[illegible]	
ก.ย.-66	✓		[illegible]	
ต.ค.-66	✓		[illegible]	
พ.ย.-66	✓		[illegible]	
ธ.ค.-66		✓	[illegible]	[illegible]

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอด[illegible]แยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B8/6

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2565

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓		[illegible]	
ก.พ.-66	✓		[illegible]	
มี.ค.-66	✓		[illegible]	
เม.ย.-66	✓		[illegible]	
พ.ค.-66	✓		[illegible]	
มิ.ย.-66	✓		[illegible]	
ก.ค.-66	✓		[illegible]	
ส.ค.-66	✓		[illegible]	
ก.ย.-66	✓		[illegible]	
ต.ค.-66	✓		[illegible]	
พ.ย.-66	✓		[illegible]	
ธ.ค.-66	✓		[illegible]	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B8/5

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2565

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบ ร้องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B8/4

สถานที่ติดตั้ง/Location : บันไดหนีไฟกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2565

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66				
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบ ร้องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B8/3

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2565

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : emergency light

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B8/2

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 8


รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี2566

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ Condition		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector Acting Date	ปกติ	ผิดปกติ	Checked By	Remark
ม.ค.-66	✓			
ก.พ.-66	✓			
มี.ค.-66	✓			
เม.ย.-66	✓			
พ.ค.-66	✓			
มิ.ย.-66	✓			
ก.ค.-66	✓			
ส.ค.-66	✓			
ก.ย.-66	✓			
ต.ค.-66	✓			
พ.ย.-66	✓			
ธ.ค.-66	✓			

เอกสารสำคัญ

นิติบุคคลอาคารชุดยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

หนังสือเห็นชอบ



ที่ ทส 1009.5/ 4555

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

28 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ You 2 Condo

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/15582 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 038/57 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557
2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ You 2 Condo ของบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 94/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ You 2 Condo ของบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ อนนพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสัมพันธ์) แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการ 3-0-12.2 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 451 ห้อง แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย 446 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 5 ห้อง โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงาน...

-2-

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับการพิจารณาและในการประชุมครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ You 2 Condo ของบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 2 แผ่น พร้อมทั้ง ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 8 แผ่น เสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นาง[illegible])
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6624
โทรสาร 0 2265 6616

ตารางที่ 1 (ต่อ 56)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ช่วงปิดดำเนินการ 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณพื้นที่โครงการจะเป็นที่ตั้งของอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 หาคาร (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) และพื้นที่พื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง และพื้นที่บางส่วนเป็นอาคารสำนักงานขายชั่วคราวของโครงการ โดยโครงการจะปรับสภาพพื้นที่ให้สูงจากระดับถนนซอยพหลโยธิน 34 และ 16 (ถนนซอยเสนานิคมพันธ์) บริเวณด้านหน้าโครงการ ประมาณ 0.25 เมตร ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1,372 ตารางเมตร เพื่อให้ดีขึ้นช่วยยึดหน้าดิน 2. จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการ สูงประมาณ 2 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ และป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง	- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวการี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 57)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	ความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียของยนต์ของโครงการจะมีปริมาณ 0.003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ จะสามารถหาความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ได้ดังนี้ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) บริเวณพื้นที่โครงการ พบว่ามีปริมาณ 0.288 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการมีปริมาณ 0.291 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีฝุ่นละอองรวม (TSP) เท่ากับ 0.133 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม 1,372 ตารางเมตร 3. กำหนดให้มีมาตรการในการดูแลพื้นที่สีเขียว ดังนี้ 1) กำหนดให้รดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 2) ใส่ปุ๋ย ยูเรีย โดยทำเป็นประจำ 3) ตัดแต่งให้มีความสวยงาม 4) ปลูกต้นไม้ขอบขอบถนนต้นไม้ที่ตายไป 5) จัดให้มีผู้ที่ดูแลควบคุมดูแลการทำงานของคนสวน ให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเป็นประจำ	1. ตรวจสอบป้ายต่าง ๆ และสภาพของสันนูนลดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวการี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 58)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ของกรมควบคุมมลพิษบริเวณสถานีกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2555 พบว่า มีปริมาณ 0.09 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการปริมาณ 0.003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) เท่ากับ 0.093 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อพื้นที่ข้างเคียง		

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีอีดี แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีอีดี แลนด์ จำกัด
UTED LAND CO.,LTD

4/239

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูมินัช โวทาสี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 59)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ	โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ดังนั้น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้ - ไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) ความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะมีค่า 0.067 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) ภายในพื้นที่โครงการที่มีปริมาณ 0.192 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) รวมเท่ากับ 0.259 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในไตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ค่าไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	1. ออกแบบให้พื้นจอดรถชั้นบริเวณชั้นที่ 1 มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ ซึ่งไม่มีการสะสมของมลพิษในบริเวณที่จอดรถ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 5. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากเครื่องยนต์ 6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,372 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากพื้นจอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกมีอัตราการสังเคราะห์แสง 96 ไมล	1. ตรวจสอบป้ายต่าง ๆ และสภาพของสันนูนลดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 3. โครงการต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีอีดี แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีอีดี แลนด์ จำกัด
UTED LAND CO.,LTD

4/239

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูมินัช โวทาสี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 60)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของอาคารโครงการจะมีค่า 0.340 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อรวมกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) จากผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการปริมาณ 2.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) รวมเท่ากับ 2.46 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะมีค่า 0.036 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อรวมกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการปริมาณ 5.08 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมเท่ากับ 5.116 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หรือคิดเป็น 4,224 กรัม (คำนวณจาก โมล x มวลโมเลกุล CO_2 = 96 x 44) ซึ่งมากกว่าปริมาณการปล่อยแก๊สออกซิเจนที่เกิดจากการสังเคราะห์ 52 กรัม ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้เพียงพอ 7. กำหนดให้มีมาตรการในการดูแลพื้นที่สีเขียว ดังนี้ 1) กำหนดให้รดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 2) ใส่ปุ๋ย ออนวิชพืช โดยทำเป็นประจำ 3) ตัดแต่งให้มีความสวยงาม 4) ปลูกต้นไม้ชดเชยหากพบการตายของต้นไม้ที่ตายไป 5) จัดให้มีผู้ที่ดูแลควบคุมดูแลการทำงานของคนสวน ให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเป็นประจำ	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูณัช ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไช วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 61)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ที่กำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		
2.1.3 เสียง	เนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย กิจกรรมหลักภายในโครงการจะเป็นการอยู่อาศัยและส่วนใหญ่จะอยู่ภายในห้องพักแต่ละห้องซึ่งแยกกันอย่างเป็นสัดส่วน ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน สำหรับเสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง จะเป็นเสียงจากการสัญจรของรถภายในโครงการ ซึ่งบางครั้งอาจมีการบรรเครื่องยนต์และใช้ความเร็วที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ดังนั้นโครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว 2. ติดตั้งป้ายห้ามบรรเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	- ตรวจสอบป้ายต่าง ๆ และสภาพของสันนูนลดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูณัช ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไช วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 62)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดุลย์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.4 คุณภาพน้ำ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 275 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะต้องผ่านการบำบัดก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอก โดยโครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียต่อธุรกิจ และนำน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดแล้วบางส่วนปริมาณ 16.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน มาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ปริมาณ 203.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนขอยพหลโยธิน 34 และ 16 (ถนนของสนามบินพันธ์) ซึ่งจะถูกรวบรวมเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครต่อไป ซึ่งไม่ได้ระบายออกสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ดังนั้น โครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านคุณภาพน้ำ	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุดอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ - อาคาร A จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบคลุกเคล้าแรง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด มีกลุ่มได้ที่จอดรถด้านทิศใต้ของอาคาร ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร A ปริมาณ 112 ลูกบาศก์เมตร/วัน - อาคาร B จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบคลุกเคล้าแรง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด มีกลุ่มได้ที่จอดรถด้านทิศเหนือของอาคาร ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร B ปริมาณ 108 ลูกบาศก์เมตร/วัน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตดุจักรมาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุกเดือน	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ควรวัด pH, BOD, Fat Oil & Grease, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังนี้ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) 1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด คือ ส่วนกระจายของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด 2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด คือ บ่อพักน้ำแรกหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ คือ บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ 2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD

45/259

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทนันท์ ไวกาสี)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โกร วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 63)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดุลย์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุก 2-3 วัน 5. ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดจะมี Aerosol ปริมาณ 169.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีถังบำบัด Aerosol จำนวน 1 ถังระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด เพื่อบำบัดอากาศก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 6. ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดจะมีปริมาณอีเซ่นิเทนเกิดขึ้น 1.37 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีถังเก็บอีเซ่นิเทน ขนาดความจุ 0.75 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถังอาคาร และกำจัดอีเซ่นิเทนด้วยวิธีการเผาทุกวัน 7. จัดให้มีระบบอินเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถตัดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ	2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนี้ (1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ พส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี (2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ พส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตดุจักร) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตดุจักร และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD

46/259

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทนันท์ ไวกาสี)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โกร วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 64)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และทุนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองกล่าว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ ขนาดความสูง 2-3 ชั้น อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 2-3 ชั้น คลาด ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8-26 ชั้น (อาทิเช่น กลุ่มอาคารชุดพักอาศัย The Key ขนาดความสูง 8 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย ยู คอนโด ขนาดความสูง 8 ชั้น อาคารชุดพักอาศัยศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร ขนาดความสูง 26 ชั้น และอาคารชุดพักอาศัยประเภทดีไซน์ บูทิค พาร์ค ขนาดความสูง 9-22 ชั้น (เป็นต้น) หมู่บ้านชื่อดัง แกรนด์โฮม และพื้นที่กำลังก่อสร้าง (อาทิเช่น พื้นที่กำลังก่อสร้างโครงการบ้านกลางเมือง และพื้นที่กำลังก่อสร้างโครงการ คอนโด ยู รัชโยธิน (เป็นต้น) โดยระบบนิเวศวิทยาบริเวณที่ตั้งโครงการ จัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางนิเวศวิทยาที่สำคัญในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ส่ง	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด	1. ศึกษาประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น จากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาดังนี้ 2. จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตลาดกระบัง และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูมินร โรภาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไอ วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 65)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และทุนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาทางบก		
2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	โครงการจะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นและนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ตามในโครงการให้มากที่สุด (เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ โดยน้ำทิ้งของโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และโครงการมิได้มีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง แต่จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนของพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนของเสนาสันต์) และไหลเข้าสู่โรงสูบคุณภาพน้ำจตุจักรต่อไป ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อนิเวศวิทยาทางน้ำ	- ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีค่าที่ตรวจวัด pH, BOD, Fat Oil & Grease, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังนี้ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) 1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด คือ ส่วนเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด 2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด คือ บ่อพักน้ำแรกหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ คือ บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ 2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูมินร โรภาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไอ วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 66)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนี้ (1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี (2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 และแต่ละเจ้าหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผู้อำนวยการเขตพื้นที่) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตพื้นที่ และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-โท ไวกาย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 67)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 ทรัพยากรการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.3.1 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำรวม 275 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแหล่งน้ำใช้ของโครงการมาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท โดยจะต่อท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว รับน้ำประปาจากท่อประปาบริเวณถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนเสนานิคมพัฒนา) ของการประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ เพื่อนำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินของแต่ละอาคาร จากนั้นจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า แล้วจึงจ่ายลงมายังส่วนต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร มีใช้ตึงน้ำประปาจากท่อหลักโดยตรง ดังนั้นการใช้น้ำของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อความสามารถในการจ่ายน้ำประปาของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท และการใช้น้ำของชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร รายละเอียดดังนี้ 1.1) อาคาร A จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าที่อาคาร A มีปริมาณน้ำสำรอง 183.6 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1.3 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน) 1.2) อาคาร B จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าที่อาคาร B มีปริมาณน้ำสำรอง 183.6 ลูกบาศก์เมตรสำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1.3 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน) 2. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคารซึ่งทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำโดยไม่มีน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่งกำหนดเวลาการสูบน้ำในช่วง 24.00 - 05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำมาก 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี	1. ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ หากพบเหตุบกพร่อง ต้องดำเนินการแก้ไขทันที 2. โครงการต้องควบคุมให้พนักงานของโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-โท ไวกาย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 68)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. ออกแบบโถสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งก็อกประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ 5. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ 6. กำหนดให้พนักงานใช้กาลนระวังน้ำและซักถ้าอุปกรณ์ในสายงานก่อนที่จะนำไปซักผ้า ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดโดยตรง 7. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 8. โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 9. ออกแบบให้มีฝาอ้างเก็บน้ำใต้ดิน และอ้างเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ฝั่งบัง เพื่อความสะดวกในการดูแลและบำรุงรักษา	

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมินทร พรหมมา) บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

72/559

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 69)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.2 สระว่ายน้ำ 1) มาตรการด้านโครงสร้าง	โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร B ซึ่งในการออกแบบสระว่ายน้ำจะต้องกำหนดให้มีมาตรการในด้านความมั่นคง แข็งแรงของสระว่ายน้ำ	1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย 2. จัดให้มีราวระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง 3. พื้นสระว่ายน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 4. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน	- ควรตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว เป็นประจำสม่ำเสมอ
2) มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำ	ผู้มาใช้สระว่ายน้ำอาจได้รับอันตรายจากการใช้สระว่ายน้ำ ได้แก่ การลื่น หกล้ม บริเวณที่มีน้ำขัง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างว่ายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุใช้ชนน้ำ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในขณะใช้สระว่ายน้ำ	1. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 2. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- ควรตรวจอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมินทร พรหมมา) บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

72/559

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 70)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขยะมูลฝอย และพาดินขอบสระเปิดกั้น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา จำนวนน้อย 1 อัน - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 23 เมตร (ไม่น้อยกว่า 23 เมตร ชี้เป็นความยาวของสระ) - ไฟฉายชีวิตอย่างน้อย 2 อัน - เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง 5. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ 6. คิดอัตราและวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินทร พรหมมา) บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูมินทร์ ไวกาสี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โย-โย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 71)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 2 ขนาด B ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร (ไม่รวมขอบสระ) ความลึก 1.10 เมตร โดยในการฆ่าเชื้อโรคน้ำในสระจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) เปลี่ยนเกลือให้เป็นโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค ซึ่งโครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในเรื่องคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) 2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบดันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ 3. ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ - จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก - ผู้เป็นโรคตาแดง ตับหนัง หวัด ท้องเสีย น้ำหนวกหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ	1. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดตลอดจนดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 2. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 3. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระว่ายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด ส่วนลึกและส่วนตื้นในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด และจัดทำเป็นสถิติไว้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* และ*Pseudomonas aeruginosa*) 4. จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในสระทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินทร พรหมมา) บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูมินทร์ ไวกาสี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โย-โย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 72)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูกลงในน้ำ	และหลังปิดบริการ และจัดให้มีการตรวจเพิ่มเติมระหว่างวันในการที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากหรือเป็นวันที่มีกิจกรรมพิเศษ โดยจัดทำเป็นรายงานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
2.3.3 การบำบัดน้ำเสีย	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 275 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะต้องผ่านการบำบัดก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอก โดยโครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจากอาคาร และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วนปริมาณ 16.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน มาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ปริมาณ 203.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนของทางหลวงชนบท 34 แยก 16 (ถนนของเสนาทัมพันธ์) ซึ่งจะถูกรวบรวมเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำของรัฐต่อไป ซึ่งไม่ได้ระบายออกสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ดังนั้น โครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านการบำบัดน้ำเสีย	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด/อาคาร ได้แก่ อาคารยกยอเอียดคลังนี้ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) - อาคาร A จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนแขวนลอย (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด มีลูกใส่ที่จะครอบด้านบนได้ของอาคาร ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร A ปริมาณ 112 ลูกบาศก์เมตร/วัน - อาคาร B จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนแขวนลอย (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด มีลูกใส่ที่จะครอบด้านบนได้ของอาคาร ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด pH, BOD, Fat Oil & Grease, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังนี้ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) 1) คุณภาพน้ำขึ้งก่อนการบำบัด คือ ส่วนตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด 2) คุณภาพน้ำขึ้งหลังการบำบัด คือ บ่อพักน้ำแรกหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3) คุณภาพน้ำขึ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ คือ บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินัทธ พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โก วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 73)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		B ปริมาณ 108 ลูกบาศก์เมตร/วัน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. ประสานให้ราชการสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตจตุจักร มาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุกเดือน 4. กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุก 2-3 วัน 5. ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด จะมี Aerator ปริมาณ 169.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีถังบำบัด Aerator จำนวน 1 ถังระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด เพื่อบำบัดอากาศก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 6. ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด จะมีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 1.37 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีถังดักก๊าซมีเทน ขนาดความจุ 0.75 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง/อาคาร และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการเผาทุกวัน 7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ	2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนี้ (1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี (2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตจตุจักร) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินัทธ พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โก วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 74)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานจตุจักร และกรมที่ดิน
2.3.4 การระบายน้ำ/การป้องกันน้ำท่วม	การพัฒนาโครงการจะทำให้อัตราการระบายน้ำเปลี่ยนแปลงจาก 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 0.07 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 49 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วม โครงการซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสันต์) แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โครงการเทียบกับแผนที่ความสูงของแต่ละพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมแผนที่ทหาร พบว่า พื้นที่โครงการอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1 - 1.5 เมตร หรืออยู่ที่ระดับ + 1.00 ถึง + 1.50 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งจากหลักการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้พื้นที่โครงการอยู่ในเขตสีเหลือง ประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นมาก ประกอบกับพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นมาก ประกอบกับพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นมาก	1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ขนาดความจุ 56 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการกักเก็บปริมาณน้ำผลกระทบส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 49 ลูกบาศก์เมตร และจะจำกัดการระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง (ทำงานสลับกัน) แต่ละเครื่องมีอัตราสูบ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.04 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 2. ออกแบบคำแนะนำต้องระบบไฟฟ้า ตั้งอยู่ภายในอาคารชั้นที่ 1 ของอาคารโครงการ (ซึ่งอยู่ที่ระดับ + 0.80 เมตร (ข้างถึง + 0.00 เมตร ที่ถนนภายในโครงการ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1.0 เมตร) และพื้นที่โครงการจะสูงกว่าระดับถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสันต์) ประมาณ 0.25 เมตร ดังนั้น ห้องระบบไฟฟ้าจะสูงกว่าระดับถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยเสนาสันต์) ประมาณ 1.05 เมตร หรืออยู่ที่ระดับ + 2.05 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำท่วม + 1.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง	- ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมิกิตร พรหมมา) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายณัฐณัช ไวกาสี) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-โท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 75)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ปี 2554 ที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่โครงการมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.5 เมตร หรือมีระดับน้ำท่วมอยู่ที่ + 1.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วม โดยจะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	3. จัดให้มีการเสริมแผงกั้นน้ำ (Stop Log) บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียดแผงกั้นน้ำดังนี้ 1) ออกแบบระบบ Base Support ของชุด Bracing Set โดยจัดทำเป็นถ้ำ (Socket) ซึ่งผลิตจาก Stainless Steel คุณภาพสูง โดยการหล่อขึ้นรูป 2) ติดตั้งโดยฝังยึด-ตรึงลงที่พื้นคอนกรีต ดังนั้น จึงมีคุณสมบัติด้านการรองรับแรงได้สูงเทียบเท่ากับคอนกรีต โดยชา Bracing จะไม่มีการสั่นไหวในแนวนอน หรือหลุดออกจากถ้ำ (Socket) ได้ 3) บริเวณส่วนกลางแผ่นของชุด Bracing จะติดตั้ง Clamp Lock ด้านบนและทุกด้าน เพื่อยึด-ตรึง และกดแผ่นให้แน่นและแนบสนิทกันขณะถึงด้านล่าง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรับแรงดันน้ำและเพื่อป้องกัน	

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมิกิตร พรหมมา) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายณัฐณัช ไวกาสี) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-โท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 76)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		การวิ่งขึ้นบริเวณรอยต่อของแผ่น (Panels) 4. จัดให้มีการสังเกตระวัง และการพิจารณาข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง จะมีการประชุมหารือร่วม เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป	
2.3.5 การจัดการบูลฟอย	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีปริมาณบูลฟอย 4.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น บูลฟอยทั่วไป ปริมาณ 0.14 ลูกบาศก์เมตร บูลฟอยไวนิลคิล ปริมาณ 1.94 ลูกบาศก์เมตร บูลฟอยกันตราย ปริมาณ 0.42 ลูกบาศก์เมตร และบูลฟอยล่องลอยได้ ปริมาณ 2.13 ลูกบาศก์เมตร สำหรับความสะดวกในการจัดเก็บบูลฟอยของสำนักงานเขตจตุจักรนั้น รถเก็บขนบูลฟอยสามารถจอดรอบนถนนภายในโครงการบริเวณทางวิ่งใกล้กับทางเข้า – ออกโครงการ แล้วจัดเก็บบูลฟอย รถเก็บขนบูลฟอยจะมาถึงโครงการประมาณ 03.30 – 04.00 น. โดยในช่วงที่มีการเก็บขนบูลฟอย โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีห้องพักบูลฟอยประจำชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 2 – 8 (ชั้นเป็นชั้นพักอาศัย) จำนวน 1 ห้องชั้น ตั้งอยู่ใกล้ลิฟต์ แต่ละห้องมีความกว้าง 1.55 เมตร ความยาว 2 เมตร ขนาดพื้นที่ 3.1 ตารางเมตร โดยภายในห้องพักบูลฟอยประจำชั้นจะตั้งถังบูลฟอย ขนาด 240 ลิตร ภายในรองด้วยถุงสำหรับชั้นหนึ่ง จำนวน 2 ถัง (ถังบูลฟอยแห้ง 1 ถัง และถังบูลฟอยเปียก 1 ถัง) และถังบูลฟอย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ถังบูลฟอยกันตราย) สำหรับห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องยอดกำลังการ และห้องสมุด โครงการจะตั้งถังบูลฟอย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ถังบูลฟอยแห้ง 1 ถัง ถังบูลฟอยเปียก 1 ถัง และถังบูลฟอยกันตราย 1 ถัง) ไว้ภายในห้องดังกล่าว	1. ตรวจสอบถังรองรับบูลฟอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวัน และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับบูลฟอยมีการชำรุดเสียหายหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที 2. ตรวจสอบปริมาณบูลฟอยตกค้างบริเวณถังรองรับบูลฟอย และห้องพักบูลฟอยรวมของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับบูลฟอยมีการชำรุดเสียหายหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีแอลดี แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีแอลดี แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย โชคสิริ)
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โกร โพรเกรส จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 76)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		การวิ่งขึ้นบริเวณรอยต่อของแผ่น (Panels) 4. จัดให้มีการสังเกตระวัง และการพิจารณาข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง จะมีการประชุมหารือร่วม เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป	
2.3.5 การจัดการบูลฟอย	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีปริมาณบูลฟอย 4.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น บูลฟอยทั่วไป ปริมาณ 0.14 ลูกบาศก์เมตร บูลฟอยไวนิลคิล ปริมาณ 1.94 ลูกบาศก์เมตร บูลฟอยกันตราย ปริมาณ 0.42 ลูกบาศก์เมตร และบูลฟอยล่องลอยได้ ปริมาณ 2.13 ลูกบาศก์เมตร สำหรับความสะดวกในการจัดเก็บบูลฟอยของสำนักงานเขตจตุจักรนั้น รถเก็บขนบูลฟอยสามารถจอดรอบนถนนภายในโครงการบริเวณทางวิ่งใกล้กับทางเข้า – ออกโครงการ แล้วจัดเก็บบูลฟอย รถเก็บขนบูลฟอยจะมาถึงโครงการประมาณ 03.30 – 04.00 น. โดยในช่วงที่มีการเก็บขนบูลฟอย โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีห้องพักบูลฟอยประจำชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 2 – 8 (ชั้นเป็นชั้นพักอาศัย) จำนวน 1 ห้องชั้น ตั้งอยู่ใกล้ลิฟต์ แต่ละห้องมีความกว้าง 1.55 เมตร ความยาว 2 เมตร ขนาดพื้นที่ 3.1 ตารางเมตร โดยภายในห้องพักบูลฟอยประจำชั้นจะตั้งถังบูลฟอย ขนาด 240 ลิตร ภายในรองด้วยถุงสำหรับชั้นหนึ่ง จำนวน 2 ถัง (ถังบูลฟอยแห้ง 1 ถัง และถังบูลฟอยเปียก 1 ถัง) และถังบูลฟอย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ถังบูลฟอยกันตราย) สำหรับห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องยอดกำลังการ และห้องสมุด โครงการจะตั้งถังบูลฟอย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ถังบูลฟอยแห้ง 1 ถัง ถังบูลฟอยเปียก 1 ถัง และถังบูลฟอยกันตราย 1 ถัง) ไว้ภายในห้องดังกล่าว	1. ตรวจสอบถังรองรับบูลฟอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวัน และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับบูลฟอยมีการชำรุดเสียหายหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที 2. ตรวจสอบปริมาณบูลฟอยตกค้างบริเวณถังรองรับบูลฟอย และห้องพักบูลฟอยรวมของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับบูลฟอยมีการชำรุดเสียหายหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีแอลดี แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีแอลดี แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย โชคสิริ)
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โกร โพรเกรส จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 77)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2. ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้คัดกรองเศษ ลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นรวมถึงแนะนำวิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) จัดทำป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอยติดไว้ บริเวณโถงลิฟต์หรือโถงทางเดิน หรือบริเวณอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่างข้อความดังนี้ - ช่วยแยกขยะของท่านเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น - ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดที่หลุมฝังกลบ - ช่วยลดปริมาณขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง - ช่วยลดปริมาณขยะที่สามารถนำไปขายได้ - ช่วยลดปริมาณขยะที่สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้ - ช่วยลดปริมาณขยะที่สามารถนำไปทำเป็นพลังงานทดแทนได้ - ช่วยลดปริมาณขยะที่สามารถนำไปทำเป็นวัสดุก่อสร้างได้ - ช่วยลดปริมาณขยะที่สามารถนำไปทำเป็นวัสดุอื่นๆ

ตารางที่ 1 (ต่อ 79)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดุลย์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		7. กำชับให้พนักงานทำความสะอาดขนถ่ายมูลฝอยทั้งอัง เพื่อป้องกันกรณีมีฝนตกในอังมีกขาดและมีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกพื้น 8. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ภายในอาคาร A บริเวณด้านทิศใต้ซึ่งจะมีประตูปิดมิดชิด โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ - **ห้องพักมูลฝอยแห้ง** ความกว้าง 1.45 เมตร ความยาว 3.30 เมตร ความจุประมาณ 7.2 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยแห้ง ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 2.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.5 เท่า ทั้งนี้ โครงการจะตั้งถังมูลฝอยสีน้ำเงิน ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยสีเหลือง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 9 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยรีไซเคิล - **ห้องพักมูลฝอยเปียก** ความกว้าง 1.45 เมตร ความยาว 3.30 เมตร ความจุประมาณ 7.2 ลูกบาศก์	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิกิตร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทวัฒน์ ไวกาสี)
ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 80)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดุลย์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เมตร (คิดความสูงของมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยเปียก ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายประมาณ 2.13 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.4 เท่า ทั้งนี้ โครงการจะตั้งถังมูลฝอยสีเขียว ขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยดังกล่าว - **ห้องพักมูลฝอยอันตราย** ความกว้าง 1.45 เมตร ความยาว 1 เมตร ความจุประมาณ 2.2 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.42 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 5.4 เท่า ทั้งนี้ โครงการจะตั้งถังมูลฝอยสีแดง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยดังกล่าว 9. จัดให้มีการทำความสะอาดเครื่องพักมูลฝอยรวมอย่างน้อยเดือน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของสัตว์ 10. ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการขึ้นขนมูลฝอยเท่านั้น	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิกิตร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทวัฒน์ ไวกาสี)
ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 81)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		11. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียซึ่งเกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประจำอาคาร A เพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตจตุจักร ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง 13. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง	
2.3.6 ระบบไฟฟ้า	โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานไฟฟ้าแขนงบางเขน ซึ่งเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง มีความสามารถให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนและโครงการได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นแบบติดตั้งบนดิน 1 ตัว มีความสูงจากพื้นดินถึงระดับบนสุดของตัวหม้อแปลง 3.9 เมตร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 1.85 เมตร (ไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร) โดยพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตกที่ใกล้กับตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า คือ พื้นที่ก่อสร้างโครงการบ้านกลางเมืองรัชโยธิน	1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ 1) ระบบไฟฟ้าปกติ แต่ละอาคารจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานไฟฟ้าแขนงบางเขน โดยจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง ชนิด Oil Type ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในอาคารปกติ โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 1,660 KVA โดยแปลเป็นอาคาร A 841 KVA และอาคาร B 819 KVA	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และรีบแก้ไขหากพบการชำรุด

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมิภัทร พรหมมา) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายนนภูณัช ไวกสิ) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไช โฮลดิ้ง จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 82)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(พหลโยธิน 34) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ในกรณีระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง แต่ละอาคารจะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ได้แก่ Emergency Light ขนาด 220 V สำรองไฟฟ้าได้นาน 2 ชั่วโมง 2. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวังกรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างรวดเร็ว 3. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ "เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น" ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 4. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนล้ำไปยังพื้นที่ร้านหม้อแปลง 5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมิภัทร พรหมมา) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายนนภูณัช ไวกสิ) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไช โฮลดิ้ง จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 83)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทุดค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.7 การอนุรักษ์พลังงาน	ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดให้การก่อสร้างอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้ ดังนั้น อาคารสายในโครงการมีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร จึงได้ออกแบบตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวทุกประการ จึงได้ออกแบบอาคารตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวทุกประการ นอกจากนี้โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ร่วมด้วย	(1) ออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดให้การก่อสร้างอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งการออกแบบอาคารโครงการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ดังนี้ (1) ระบบกรอบอาคาร อาคาร A - ค่า OTTV ของอาคาร เท่ากับ 18.91 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร - ค่า RTTV ของอาคาร เท่ากับ 6.00 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร อาคาร B - ค่า OTTV ของอาคาร เท่ากับ 18.66 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร - ค่า RTTV ของอาคาร เท่ากับ 6.00 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร	- จัดทำรายงานการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทบูรณ์ โวภาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไซ วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 84)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทุดค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(2) การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร ในการออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการเลือกใช้ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์/ตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 2552 กล่าวคือ ใช้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท (3) ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 2) การอนุรักษ์พลังงานด้านนันทนาการโดยเจ้าของโครงการมีดังนี้ - ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งที่ออดการะการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ทำการถ้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทบูรณ์ โวภาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไซ วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 85)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทุนค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่วงซ่อม / ล้างเครื่องปรับอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกผู้พักอาศัยภายในโครงการ - โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีช่างลดราคาในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย - แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้สวิตช์ตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก - ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานสันทนาการประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย - ทำการเลือกขนาดสายไฟให้มีพื้นที่หน้าตัดอุปกรณ์เสียต่ำ ทำให้โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ - ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์หลอดประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูณัช ไวกาสี)
ผู้จัดการฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โซ วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 86)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทุนค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Compact Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดไส้และมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายเท่าให้แสงสว่างสูง และมีสีที่นุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ผิวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด Incandescent (หลอดมีไส้) - กำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจำนวนที่มากเกินความจำเป็นแต่ที่ไม่ให้น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ - ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที ระยะรอคอยความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู - ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย - แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย ระยะไกลการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูณัช ไวกาสี)
ผู้จัดการฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โซ วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 87)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- งดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลา 22.00-06.00 น. - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ระบบจะให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โครงการจะจัดให้มีคู่มือการอนุรักษ์พลังงานแยกสำหรับห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง หรือติดป้ายเพื่อเป็นการรบกวนให้ปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดในคู่มือดังนี้ - ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส - เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ - ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกๆ เดือน - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน	

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมิภัทร พรหมมา) บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

80239

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายนนทวุฒิ โวทาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 88)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- หมั่นดูแลทำความสะอาดเครื่องฟุ้นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	
2.3.8 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น พร้อมสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จำนวน 2 อาคาร แต่ละอาคารมีพื้นที่อาคารน้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 1 อาคารภายในโครงการโครงการไม่จัดเป็นประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้น โครงการจึงไม่มีถนนกว้าง 6 เมตร โดยรอบแต่ละอาคาร ซึ่งในการเข้าดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการนั้น รถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงบางแขนสามารถจอดบริเวณทางเข้าออกอาคาร เพื่อฉีดน้ำดับเพลิงได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ รถดับเพลิงจะสามารถจอดริมทางสาธารณะ (ถนนซอยพหลโยธิน ศรีเสนา) แล้วฉีดน้ำไปยังอาคาร A ได้อย่างสะดวก สำหรับด้านทิศเหนือของอาคาร B จะมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 3.6 – 4 เมตร ซึ่งรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึง	1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ **<u>ระบบป้องกันอัคคีภัย</u>** **1) ระบบท่อยืน (Stand Pipe)** แต่ละอาคารจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงบางแขน นอกจากนี้ โครงการจะเชื่อมต่อถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้าแต่ละอาคารกับท่อยืนน้ำดับเพลิง เพื่อให้ท่อยืนดังกล่าวมีน้ำหล่อเลี้ยงในเส้นท่อตลอดเวลา เพื่อให้สามารถใช้น้ำจากถังเก็บน้ำดังกล่าวในการดับเพลิงในเบื้องต้นระหว่างที่รถดับเพลิงเดินทางมายังไม่ถึงโครงการ	- ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมิภัทร พรหมมา) บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

80239

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายนนทวุฒิ โวทาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 89)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ได้ จะใช้วิธีลากสายฉีดน้ำดับเพลิงเข้าไปในจุดที่รถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึงเพื่อฉีดน้ำดับเพลิงต่อไป ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีถนนระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทุกประการ และจากการคำนวณระยะเวลาการหนีไฟของอาคาร พบว่า ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที ในการพลพลอกลานนอกอาคาร ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	2) หัวรับน้ำดับเพลิงสายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) ขนาด 2½ x 2½ x 4 นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 1 ชุด/อาคาร ที่ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าแต่ละอาคาร ซึ่งด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับท่อน้ำดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงบางซื่อ 3) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) โครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ภายในแต่ละอาคาร ดังนี้ - สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร - หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย - ถังดับเพลิงมือถือ ขนาด 15 ปอนด์ ทั้งนี้ โครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ไว้บริเวณบันไดหนีไฟ ST-1 (สำหรับอาคาร A)	

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมิภัทร พรหมมา) บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายณภูณัช ไวการี) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 90)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		และ ST-5 (สำหรับอาคาร B) และโถงลิฟต์ของแต่ละอาคาร โดยแต่ละตู้มีระยะห่างกันมากที่สุดประมาณ 34 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) **<u>ระบบเตือนอัคคีภัย</u>** 1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทำหน้าที่เป็นชุดศูนย์รวมการรับ – ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในแต่ละอาคาร บริเวณโถงต้อนรับ โถงลิฟต์ ห้องชุดพักอาศัยตั้งแต่ชั้นที่ 2-	

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมิภัทร พรหมมา) บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายณภูณัช ไวการี) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 91)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8 ห้องเครื่องไฟฟ้า สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด (อาคาร A) ห้องออกกำลังกาย (อาคาร A) ห้องสมุด (อาคาร B) ห้องพักบุคคลประจำชั้นบันได และบริเวณทางเดินทุกชั้นของแต่ละอาคาร 3) **เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)** สำหรับส่งสัญญาณเตือนภัยโดยแต่ละอาคารจะติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์บริเวณและโถงบันไดทุกบันได 4) **กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Bell)** จะติดตั้งคู่กับบริเวณเดียวกับ Manual Station 2. โครงการจะจัดให้มีบันไดที่สามารถใช้เพื่อการหนีไฟได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ **(1) อาคาร A จัดให้มีบันไดที่ใช้หนีไฟ 3 บันได** ได้แก่ บันได ST-1 ST-2 และ ST-3 ดังนี้ **- บันได ST-1 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ)** เป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นดาดฟ้า ถึงชั้นที่ 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินทร พรหมมา) บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูณัช โวหาริ)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 92)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- บันได ST-2 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 8 ถึงชั้นที่ 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 เมตร **- บันได ST-3 (บันไดหนีไฟ)** เป็นบันไดภายนอกอาคารที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 8 ถึงชั้นที่ 2 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.6 เมตร และจัดให้มีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือพับหรือหดสั้นลงมาจนถึงชั้นล่าง **(2) อาคาร B จัดให้มีบันไดที่ใช้หนีไฟ 3 บันได** ได้แก่ บันได ST-5 ST-6 และ ST-7 ดังนี้ **- บันได ST-5 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ)** เป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นดาดฟ้า ถึงชั้นที่ 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร **- บันได ST-6 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ)** เป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 8 ถึงชั้นที่ 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 เมตร	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินทร พรหมมา) บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูณัช โวหาริ)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 93)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทุนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- บันได ST-7 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดภายนอกที่สามารถขึ้น-ลงจากชั้นที่ 8 ถึงชั้นที่ 2 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.6 เมตร และจัดให้มีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงชั้นล่าง 3. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้น จำนวน 2 จุด รายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 5 ประกอบ) 1) จุดรวมคนอาคาร A กำหนดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นอยู่ที่บริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคารและพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของอาคารซึ่งล้วนเป็นปลูกหญ้านวลน้อย โดยมีขนาดพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่ยืนประมาณ 180 ตารางเมตร โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ 720 คน จึงรองรับจำนวนผู้พักอาศัยภายในอาคาร A และพนักงานของโครงการ ซึ่งมีจำนวน 698 คน (ผู้พักอาศัยภายในอาคาร A 682 คน จำนวนพนักงานร้านค้า 8 คน และจำนวนพนักงานโครงการ 8 คน) ได้อย่างเพียงพอ	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีทีดี แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทนันท์ ไวยากิ)
ผู้จัดการฝ่ายการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไอ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 94)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทุนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2) จุดรวมคนอาคาร B กำหนดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นอยู่ที่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอาคาร ซึ่งด้านล้วนเป็นปลูกหญ้านวลน้อย โดยมีขนาดพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่ยืนประมาณ 170 ตารางเมตร โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ 680 คน จึงรองรับจำนวนผู้พักอาศัยภายในอาคาร B และพนักงานของโครงการ ซึ่งมีจำนวน 664 คน (ผู้พักอาศัยภายในอาคาร B 682 คน และจำนวนพนักงานร้านค้า 2 คน) ได้อย่างเพียงพอ 4. แสดงป้ายระบุพื้นที่จุดรวมพลไว้อย่างชัดเจน 5. ไม่ให้มีการนำโต๊ะ เก้าอี้ หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ใช้เป็นจุดรวมพลของโครงการเพื่อให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวก 6. กำหนดให้มีพนักงานดูแลคัดคนแต่งหญ้านวลน้อยและไม้ยืนต้นเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้กีดขวางในการรวมพล 7. ติดตั้งผังแสดงสัญญาณการออกพลหนีไฟและจุดรวมคนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไว้บริเวณโถงลิฟต์หรือโถงทางเดินชั้นของอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีทีดี แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทนันท์ ไวยากิ)
ผู้จัดการฝ่ายการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไอ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 95)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ผู้พักอาศัยภายในอาคารสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 8. จัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางเขน ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 9. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป	
2.3.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ไอความร้อนของรถยนต์ และความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิววัสดุ จะทำให้อุณหภูมิผสมของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม 34.4 องศาเซลเซียส เป็น 34.66 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญอย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศและดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,372 ตารางเมตร โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นที่ 1 และชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร	1. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบายอากาศและตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทนันท์ ไวกาสี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 96)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.10 การจราจร	ในการประเมินผลกระทบด้านการจราจรเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บนถนนสายต่างๆ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนเสนานิคม 1 ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนซอยพหลโยธิน 34 ถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยสยามสันทัน) และถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 (ถนนซอยประเสริฐมนูกิจ 2) โดยพิจารณาจากปริมาณจราจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากจำนวนที่จอดรถที่จัดสรรไว้สูงสุด จำนวน 144 คัน ในกรณีเวลาร้อยที่สุด พบว่า ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุถนน (V/C Ratio) บนถนนสายต่างๆ บริเวณโครงการมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ทั้งนี้ ยังคงรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ และจากการประเมินผลกระทบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พบว่า การเดินรถในทิศทางเลี้ยวซ้ายเข้า-ออกโครงการ จะไม่ทำให้เกิดการจัดกระแสจราจรบนต่อต่างใด สำหรับการเดินรถในทิศทางเลี้ยวขวาเข้า-ออกโครงการ พบว่า จะทำให้เกิดการจัดกระแสจราจรของการเดินรถทางตรงบนถนนซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 (ถนนซอยสยามสันทัน) ซึ่งจากการประเมินผลกระทบดังกล่าว ทั้งในช่วงร่องค่วนเช้าและช่วงร่องค่วนเย็น	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวนความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการเห็นรถตามการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ 2. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่จำนวยการจราจร ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งต้องกำชับไม่ให้จำนวยความสะดวกให้รถที่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียว จนทำให้เกิดผลกระทบต่อรถที่สัญจรบนถนน แต่จะต้องจำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลัก 3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ปัญหาทันที

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทนันท์ ไวกาสี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 97)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พบว่า ถนนด้านถ่วงลงมีช่องว่างระหว่างรอยและระยะเวลาหลายเดือนใช้รถจากโครงการแทรกตัวเข้าระแสจราจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 5. ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า - ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่เกิดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ รวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียง 6. กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ (Parking Management) โดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การจอดรถให้เหมาะสม คือ - สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการจะไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เต็มมากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ - สำหรับผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการโครงการจะอนุญาตชั่วคราว และให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนั้นจะกำหนดให้เสียค่าจอดรถ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญนัช โชตาสิ)
ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โซ-โล วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 98)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถภายในโครงการโดยไม่จำเป็น 7. ในการจัดการเดินรถและควบคุมปริมาณรถของผู้ที่พักอาศัยที่มีรถเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาการจราจรและที่จอดรถ ดังนั้น โครงการจะให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอด และปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้สามารถดูแลและสอบถามความสะดวกได้มากยิ่งขึ้น 8. จัดให้มีคันชะลอความเร็วขนาดความสูง 4 เซนติเมตร ความกว้าง 124 เซนติเมตร บริเวณใกล้ทางเข้า – ออกโครงการ (ห่างจากทางเข้า – ออกประมาณ 30 เมตร) 9. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเตือนห้ามติดตั้งของและจอดรถ ภายในพื้นที่จอดรถของโครงการให้สามารถสังเกตได้อย่างทั่วถึง	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญนัช โชตาสิ)
ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โซ-โล วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 99)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.11 การใช้ที่ดิน	จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า **"โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภท อ. 5 (สีส้ม) บริเวณ อ. 5-13 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับชุมชนเมืองชั้นใน"** โดยในการดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จำนวน 2 อาคาร แต่ละอาคารมีพื้นที่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ถือเป็นกิจการหลักที่สามารถดำเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้ โดยโครงการมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 3.98 : 1 (ไม่เกิน 4 : 1) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 11.95 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5) และมีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ร้อยละ 90.4 ของพื้นที่ว่าง(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) จึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้ (พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1) ประมาณ 730 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 723.53 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 50.4 ของพื้นที่ว่างต่อ	- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556	- ก่อสร้างอาคารตามแบบที่ได้รับอนุญาต

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 100)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พื้นที่อาคารรวม จึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว		
2.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต 2.4.1 ผลกระทบทางสังคม	จากการสำรวจทัศนคติของผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการมีความห่วงกังวลในช่วงเปิดดำเนินการในเรื่องการจราจรติดขัด ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. จัดให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพมาบริหารและดูแลโครงการ 2. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกาะ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	1. ศึกษาประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที 2. จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตพญาไท และกรมที่ดิน
2.4.2 สภาพเศรษฐกิจ	โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง มีการขยายตัวด้านอาคารพักอาศัย มีโครงการอาคารชุดพักอาศัยขยายตัวเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านที่พักของประชาชนในวิสาหกิจที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย และจากการ	-	-

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 101)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สำรวจสถานทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า การประกอบอาชีพของคนในบริเวณดังกล่าว มีทั้งพนักงานบริษัท ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป โดยมีรายได้ค่อนข้างจะต่ำปานกลาง ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการนี้จะได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน ทำให้เงินหมุนเวียนภายในระบบ จึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม		
2.4.3 การสาธารณสุข	จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยของศูนย์สาธารณสุข 24 (บางซื่อ) ย้อนหลัง 5 ปี (ในช่วงปี 2550-2554) จากข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วย พบว่า มีผู้ป่วยมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้บาดเจ็บหรือตาย โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม โรคระบบหายใจ และการแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม ตามลำดับ โดยหากพิจารณาตามสาเหตุการเกิดโรคต่างๆ กลุ่มโรคที่มีการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากที่สุด 5 อันดับแรกข้างต้น จะมีแนวโน้มดังนี้	1. ดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน การใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต	- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตจตุจักร และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญนิช ไวกาสี)
ผู้ช่วยอนุการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 102)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1. กลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง จะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความเครียด โดยภาวะความเครียดต่างๆ ส่วนหนึ่งมาจากการก่อสร้างโครงการต่างๆ และการจราจรบนถนน เป็นต้น 2. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้บาดเจ็บหรือตาย อาทิเช่น อุบัติเหตุต่างๆ การตั้งใจทำร้ายตนเอง การถูกทำร้าย เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายและปฏิบัติการสงคราม ภาวะแทรกซ้อนของการดูแลทางอายุรกรรมและศัลยกรรม เป็นต้น 3. กลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิสัม อาทิเช่น โรคคอพอก โรคเบาหวาน จะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดสารไอโอดีน ความผิดปกติของต่อมไธรอยด์ เป็นต้น 4. โรคระบบหายใจ อาทิเช่น โรคหวัด โรคภูมิแพ้ จะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฝุ่นละออง โดยฝุ่นละอองดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการจราจรบนถนน และการก่อสร้างโครงการต่างๆ เป็นต้น 5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม อาทิเช่น โรคประสาท ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับพยาธิสภาพหรือโรคทาง		

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญนิช ไวกาสี)
ผู้ช่วยอนุการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 103)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โซนาโดฟอร์ม ความคิดปกติทางจุดพิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่ ภาวะปัญญาอ่อน และความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต เป็นต้น ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 (บางซื่อ) ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเป็นลำดับที่ 4 แต่ทั้งนี้ จากข้อมูลการการเข้ารับบริการของผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ พบว่า โรคทางเดินหายใจ มีผู้ป่วยเป็นอันดับแรก ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์รวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบโครงการในปัจจุบันร่วมด้วย ซึ่งจากการสำรวจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยโครงการ พบว่า เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ริมถนนรัชดาภิเษก 34 และ 16 (ถนนซอยสนามเส้นหนึ่ง) มีโครงข่ายที่สามารถเชื่อมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้ ประกอบกับอยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้าที่กำลังจะพัฒนาในอนาคต ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาโครงการหลาย ๆ โครงการ ทำให้มีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงทำให้มีการจราจรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจากการก่อสร้างและปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ		

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายอุมิศักร พรหมมา) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายบุญนิช โวทาสี) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 104)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จึงเป็นบริเวณที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด		
2.4.4 สุขภาพ 1) ด้านสุขภาพกาย - โรคระบบทางเดินหายใจ	1. การระบายอากาศทางอากาศ โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ดังนั้น แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งเกิดจากการสันดาปของรถยนต์ภายในโครงการและรถวิ่งรถภายในโครงการได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และฝุ่นละออง ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบด้านความเดือดร้อนรำคาญ และอาจเกิดการสะสมเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังต่อไปนี้	1. จัดสร้างสภาพความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. ออกแบบให้พื้นจอดรถบริเวณชั้นที่ 1 มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ จึงไม่มีการสะสมของมลพิษในบริเวณที่จอดรถ 3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการให้ชัดเจนและทั่วถึง 4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทำได้อย่างสะดวก และไม่ติดขัด 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ	- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายอุมิศักร พรหมมา) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายบุญนิช โวทาสี) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 105)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2. ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ โครงการใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศชนิดเป่าหมุนเวียน โดยการใช้น้ำเข้าในการแลกเปลี่ยนความร้อนและใช้พัดลมระบายความร้อนออก มิได้ใช้น้ำจากหอคลื่นน้ำ (Cooling Tower) เป็นตัวช่วยระบายความร้อน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionaire) อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการดูแลรักษาอาจทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ โดยทั่วไปโรคที่พบปล่อยจากการใช้เครื่องปรับอากาศที่ดีมีไปด้วยเชื้อโรค คือ โรคลูเมียร์ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการคันจมูก คันคา จามบ่อย แน่นจมูก และคืนจมูกขึ้นมาจะมีอาการระคายคอ ดังนั้น โครงการต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รวมทั้งแนะนำให้ผู้พักอาศัยมีวิธีการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจำสม่ำเสมอทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำฉีดล้าง ๆ บริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ ซึ่งจะช่วยขจัดเชื้อคุนและเชื้อโรคที่อาจติดอยู่กับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องออก	- ดูแลตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 106)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคฝีดหนัง	1. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากอ่างเก็บน้ำใต้ดิน โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ไว้ในอ่างเก็บน้ำใต้ดิน และอ่างเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร ซึ่งการสะสมของตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่การตายพังเครื่องจากกลุ่มของอ่างที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการที่ใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยภายในโครงการ จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดและดำเนินการล้างครั้งละอ่าง เพื่อให้อ่างที่เหลือสามารถสำรองน้ำใช้ของอาคารได้ โดยกำหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00-05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย 2. ภายในอ่างเก็บน้ำทางเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปชะล้างหลักเส้น จนเกิดสนิมและออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในอ่างเก็บน้ำใต้ดิน 3. ออกแบบให้มีฝาอ่างเก็บน้ำใต้ดินและอ่างเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ฝาอ่าง เพื่อความสะดวกในการดูแลและบำรุงรักษา	- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตลุมพินี และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 107)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสระว่ายน้ำ โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร B ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร (ไม่รวมขอบสระ) ความลึก 1.10 เมตร โดยน่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ อาจกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ ดังนั้น จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบคลอรีน (Salt Chlorinator) 2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ 3. ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากน้ำที่น้ำในสระสกปรกอันการปนเปื้อนโดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวันหลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 5. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำโดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ - จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ	1. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระว่ายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด ส่วนลึกและส่วนตื้น ในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด และจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ *Escherichia coli, Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa*) 2. จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในสระทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ และจัดให้มีการตรวจเพิ่มเติมระหว่างวันในการที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีสงสัยเหตุ โดยจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

111/238

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โก วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 108)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก - ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด ซูเป็นน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ 6. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	
	3. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน้ำ ในกรณีที่ฝนตก หากไม่มีระบบการระบายน้ำที่ดีอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งบ่อหน่วงน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำหลาก ซึ่งมีปริมาณ 49 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ เพื่อมิให้น้ำท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อมิให้มีการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

111/238

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โก วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 109)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ระบบการไฟฟ้า	เสียงดัง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และโน้มการเจ็บป่วย การสื่อมของประสาทหูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประชาชนโดยรอบ ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดเกิดขึ้น	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว 2. ติดตั้งป้ายห้ามแร่งเครื่องรถที่ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	1. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานชัดเจน ไม่ชำรุดเสียหาย 2. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที
- โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค	ผู้พักอาศัยภายในโครงการ อาจมีโอกาสในการติดโรคต่างๆ ได้ เนื่องจากมีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน อยู่ภายในโครงการหรือลูกแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติด เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลภายในโครงการ ได้แก่ ระบบระบายน้ำ ระบบการจัดการมูลฝอย เป็นต้น	1. จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ 2. ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรือขุดค้น 3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร 4. ประสานกับสำนักงานเขตพญาไทเพื่อกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น จัดพ่นยากำจัดยุง เป็นต้น	- ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่จะเป็นแหล่งเพาะพาหะนำโรค เช่น ระบบท่อระบายน้ำ ห้องพักมูลฝอย เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพาหะนำโรค

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

112338

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย โรหาชี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โอ วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 110)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 6. ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีการนำขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการสัมผัสแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 7. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง 8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

113339

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย โรหาชี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โอ วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 111)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดุลค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุ	1. การจราจร การสัญจรของรถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 3. จัดให้มีคันชะลอความเร็วขนาดความสูง 4 เซนติเมตร ความกว้าง 124 เซนติเมตร บริเวณใกล้ทางเข้า – ออกโครงการ (ห่างจากทางเข้า – ออกประมาณ 30 เมตร)	- ควรตรวจสอบเครื่องหมายจราจรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา
	2. การหล่นของวัตถุ	- จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือทำความสะอาด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมาย)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีแอ็ด แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีแอ็ด แลนด์ จำกัด
UTAID LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูณัช โรภาส์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โท-โท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 112)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดุลค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3. อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง	- จัดให้มีราวกันตกบริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก	-
	4. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้	1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 10 เซนติเมตร รวมทั้งจัดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน 2. จัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางเขน ให้มาจัดการอบและสาธิตการซ้อมแผน 3. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป	- ควรตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที
	5. ความปลอดภัยด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร B ซึ่งในการออกแบบสระว่ายน้ำจะต้องกำหนดให้มีมาตรการในด้านความมั่นคง แข็งแรงของสระว่ายน้ำ	1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย 2. จัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออก	- ควรตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว เป็นประจำทุกสัปดาห์

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมาย)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีแอ็ด แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีแอ็ด แลนด์ จำกัด
UTAID LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูณัช โรภาส์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โท-โท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 113)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ขากราง 3. พื้นสระว่ายน้ำ ทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ลื่นครีบ ทำความสะอาดง่าย ไม่สึน อยู่ในสภาพดี 4. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน	
	6. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำ ผู้มาใช้สระว่ายน้ำอาจได้รับอันตรายจากการใช้สระว่ายน้ำ ได้แก่ การลื่น หกล้ม บริเวณที่มีน้ำขัง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างว่ายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้จมน้ำ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในขณะใช้สระว่ายน้ำ	1. จัดให้มีป้ายแสดงระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 2. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และราวเดินขอบสระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่	- ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไฟฉายช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายอุมิก้พร พรหมมา) บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญนัช โรภาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 114)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 23 เมตร (ไม่น้อยกว่า 23 เมตร ซึ่งเป็นความยาวของสระ) - ไฟฉายชีวิตอย่างน้อย 2 อัน - เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง 5. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ 6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน	
- โรงผลิตต่อ	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของผู้พักอาศัย ได้แก่ น้ำจากซักล้าง และน้ำชักโครก เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโครงการได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุดจอดาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ LD อาคาร A จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบคลุกเคล้าแบ่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ซึ่งอยู่ใต้ดินครอบด้านชั้นใต้ดินของอาคาร ออกแบบ	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีค่าที่ตรวจวัด pH, BOD, Fat Oil & Grease, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids,

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายอุมิก้พร พรหมมา) บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญนัช โรภาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 115)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธิน 34 และ 16 (ถนนซอยเสนาสันพันธ์) ซึ่งจะถูกรวบรวมเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครต่อไป อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร A ปริมาณ 112 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 260 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 1.2) อาคาร B จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนแร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด มีถังรู้ได้ที่จอดรถด้านทิศเหนือของอาคาร ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 113 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากอาคาร B ปริมาณ 107 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 260 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	Sulfide, TKN, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ คือ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) 1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด คือ ส่วนตระของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด 2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด คือ บ่อพักน้ำแรกหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ คือ บ่อพักน้ำรวมน้ำทิ้งสุดท้าย 2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามแพบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนี้ (1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตาม

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมิศักดิ์ พรหมมา) บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD. ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายนพดุลัช โวตาสี) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 116)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. นำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้แบบฝังดิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้คนไปสัมผัสกับน้ำทิ้ง	แบบ พส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี (2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ พส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตจตุจักร) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตจตุจักร และกรมที่ดิน
2) ด้านสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น	โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยหลายครอบครัว ซึ่งการที่คนจำนวนมากต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันภายในอาคารเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกันหรืออาจมีอิทธิพลร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเกิดความเดือดร้อนรำคาญ รุ่นเหลืองผู้พักอาศัยในโครงการ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข	1. โครงการต้องจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายภูมิศักดิ์ พรหมมา) บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD. ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ..... (นายนพดุลัช โวตาสี) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 117)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดุลย์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบ	3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	
2.4.5 ทัศนียภาพ	โครงการตั้งอยู่ที่ถนนซอยพหลโยธิน 34 และ 16 (ถนนจตุรทิศสาขันธ์) จากสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการพื้นที่ข้างเคียงส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ ขนาดความสูง 2-3 ชั้น อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 1-3 ชั้น ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8-30 ชั้น (อาทิเช่น กลุ่มอาคารชุดพักอาศัย The Key ขนาดความสูง 8 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย ยู คอนโด ขนาดความสูง 8 ชั้น (เป็นต้น) และพื้นที่กำลังก่อสร้าง (อาทิเช่น พื้นที่กำลังก่อสร้างโครงการบ้านกลางเมือง และพื้นที่กำลังก่อสร้างโครงการ คอนโด ยู รัชโยธิน (เป็นต้น) โดยอาคารโครงการซึ่งมีความสูง 8 ชั้น จึงไม่มีความแตกต่างจากอาคารข้างเคียงในบริเวณพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทัศนียภาพ โครงการ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,373 ตารางเมตร โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นที่ 1 และชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร โดยคิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.01 ตารางเมตร/คน เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 728 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร 2. เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เข้ากับสภาพอากาศ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 4. กำหนดให้มีมาตรการในการดูแลพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1) กำหนดให้รดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 2) ใส่ปุ๋ย ยอนวัสดิ์ย โดยกำจัดเป็นประจำ	- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายอนิศร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 118)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดุลย์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,373 ตารางเมตร โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นที่ 1 และชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี รวมถึงในการออกแบบอาคารออกแบบให้มีความสวยงามเรียบง่ายในรูปด้านและมวลอาคาร นอกจากนี้ โครงการเลือกใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	3) ตัดแต่งให้มีความสวยงาม 4) ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 5) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลการทำงานของสนามให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเป็นประจำ	
2.4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	จากการประเมินการบดบังแสงแดดของกลุ่มอาคารโครงการ จะพบได้ว่าการบดบังแสงแดดของโครงการที่มีต่อพื้นที่ข้างเคียง จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทำมุมต่ำกับพื้นโลก ได้แก่ ช่วงเวลา 06.00 - 11.00 น. และ 15.00 - 18.00 น. เนื่องจากแนวของอาคารภายในโครงการจะทอดตัวไปยังพื้นที่ข้างเคียงในระยะทางยาว แต่ทั้งนี้การบดบังแสงแดดในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในแต่ละวันเท่านั้น ตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ที่ได้บดบังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตลอดทั้งวัน สำหรับด้านผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมนั้น จะมีการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก	- โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมที่อาจเกิดขึ้น โดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารภายในโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และทวนทิศทาง หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายอนิศร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 119)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ทิศใต้ และทิศตะวันตกและเมื่อพิจารณาระยะห่างของอาคารภายในโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง พบว่า โครงการจะมีระยะร่นโดยรอบอาคาร และมีระยะห่างระหว่างอาคารซึ่งทำให้มีช่องว่างที่จะให้กระแสลมพัดไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน และลดความร้อนจากพื้นคอนกรีต ประกอบกับทิศทางลมจะพัดพาฝุ่นเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล จึงทำให้อาคารโครงการไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียง	จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการช่วยเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากหลุดจังกล่าวกับบริษัทแต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่คาดได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้อัตราและโครงสร้าง เพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-โท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 120)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.7 ความเป็นส่วนตัว	1) การเข้าถึงพื้นที่ระวังน้ำบริเวณชั้นที่ 2 อาคาร B โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำบริเวณชั้นที่ 2 ของอาคาร B ซึ่งในการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว โดยพิจารณาจากแบบแปลน พบว่า ผู้พักอาศัยสามารถใช้บันไดเพิ่ม 1 บันได (บันได ST-9) ซึ่งผู้พักอาศัยอาคาร A สามารถใช้บันไดดังกล่าว เพื่อขึ้นมาใช้พื้นที่สระว่ายน้ำที่อยู่บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร B ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเข้ามาในอาคาร B ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยอาคาร B 2) การเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางบริเวณชั้นที่ 2 อาคาร A และอาคาร B โครงการจัดให้มีห้องออกกำลังกายและห้องสมุดอยู่บริเวณชั้นที่ 2 ของอาคาร A และอาคาร B ตามลำดับ ซึ่งในการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ดังนี้ - การเข้าถึงห้องออกกำลังกาย ซึ่งอยู่ที่อาคาร A สามารถใช้บันได ST-4 ซึ่งเป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถใช้ขึ้น – ลง ห้องดังกล่าว โดยไม่ต้องผ่านห้องพัก - การเข้าถึงห้องสมุด ซึ่งอยู่ที่อาคาร B สามารถใช้บันได ST-8 ซึ่งเป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถใช้	1. จัดให้มีบันได ST-9 เพื่อให้ผู้พักอาศัยอาคาร A สามารถใช้บันไดดังกล่าวขึ้นมาใช้พื้นที่สระว่ายน้ำที่อยู่บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร B 2. อาคาร A จัดให้มีบันได ST-4 ซึ่งเป็นบันไดภายในอาคาร เพื่อใช้ขึ้น-ลงห้องออกกำลังกาย โดยไม่ต้องผ่านห้องชุดพักอาศัย 3. อาคาร B จัดให้มีบันได ST-8 ซึ่งเป็นบันไดภายในอาคาร เพื่อใช้ขึ้น-ลงห้องสมุด โดยไม่ต้องผ่านห้องชุดพักอาศัย 4. จัดให้มีประตูคีย์การ์ดบริเวณทางเข้าโถงลิฟต์บริเวณชั้นที่ 1 ของแต่ละอาคาร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในอาคาร	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่า มีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายบุญชัย ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-โท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 120)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.7 ความเป็นส่วนตัว	1) การเข้าถึงพื้นที่สระว่ายน้ำบริเวณชั้นที่ 2 อาคาร B โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำบริเวณชั้นที่ 2 ของอาคาร B ซึ่งในการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว โดยพิจารณาจากแบบแปลน พบว่า ผู้พักอาศัยสามารถใช้บันไดเพิ่ม 1 บันได (บันได ST-9) ซึ่งผู้พักอาศัยอาคาร A สามารถใช้บันไดดังกล่าว เพื่อขึ้นมาใช้พื้นที่สระว่ายน้ำที่อยู่บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร B ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเข้าถึงภายในอาคาร B ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยอาคาร B 2) การเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางบริเวณชั้นที่ 2 อาคาร A และอาคาร B โครงการจัดให้มีห้องออกกำลังกายและห้องสมุดคู่บริเวณชั้นที่ 2 ของอาคาร A และอาคาร B ตามลำดับ ซึ่งในการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ดังนี้ - การเข้าถึงห้องออกกำลังกาย ซึ่งอยู่ที่อาคาร A สามารถใช้บันได ST-4 ซึ่งเป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถใช้ขึ้น – ลง ห้องดังกล่าว โดยไม่ต้องผ่านห้องพัก - การเข้าถึงห้องสมุด ซึ่งอยู่ที่อาคาร B สามารถใช้บันได ST-6 ซึ่งเป็นบันไดภายในอาคารที่สามารถใช้	1. จัดให้มีบันได ST-9 เพื่อให้ผู้พักอาศัยอาคาร A สามารถใช้บันไดดังกล่าวขึ้นมาใช้พื้นที่สระว่ายน้ำที่อยู่บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร B 2. อาคาร A จัดให้มีบันได ST-4 ซึ่งเป็นบันไดภายในอาคาร เพื่อใช้ขึ้น-ลงห้องออกกำลังกาย โดยไม่ต้องผ่านห้องชุดพักอาศัย 3. อาคาร B จัดให้มีบันได ST-6 ซึ่งเป็นบันไดภายในอาคาร เพื่อใช้ขึ้น-ลงห้องสมุด โดยไม่ต้องผ่านห้องชุดพักอาศัย 4. จัดให้มีประตูหีดการ์ดบริเวณทางเข้าโถงลิฟต์บริเวณชั้นที่ 1 ของแต่ละอาคาร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในอาคาร	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่า มีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที

มีนาคม 2557 ชื่อ ..... (นายภูมิศักดิ์ พรหมมา) บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ ..... (นายบุญชัย โวทาสี)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โท โคราช จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 121)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ขึ้น – ลง ห้องดังกล่าว โดยไม่ต้องผ่านห้องพัก - การเข้าถึงร้านค้า บุคคลภายนอกประสงค์เข้าใช้บริการร้านค้าดังกล่าวก็จะสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวต่อผู้พักอาศัยชั้นที่ 2 แต่ละอาคารดังกล่าว		
2.4.8 การดูดกลืนคลื่นวิทยุ และระบบสัญญาณโทรทัศน์	โครงการมีขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ จากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ส่งผลให้การรับของคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มข้นลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว โครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบที่เกิดขึ้น	- โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตรจากพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการลดทอนสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้งภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับแจ้งรวมทั้งจะดำเนินการปรับจานสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัย/อาคารที่มีจานดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจาก	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่า มีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที

มีนาคม 2557 ชื่อ ..... (นายภูมิศักดิ์ พรหมมา) บริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทิลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ ..... (นายบุญชัย โวทาสี)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โท โคราช จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 122)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		อาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากคณะเปิดนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ	

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทวัฒน์ ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท โครการ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 8)

ลักษณะกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
• ช่วงเปิดดำเนินการ 1. น้ำใช้	1) เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) ถังเก็บน้ำใช้	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือนต่อครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	3) วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ	- การปิดวาล์วในช่วง 07.00 - 10.00 น. และช่วงเวลา 19.30 -21.00 น.	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
2. สระว่ายน้ำ 2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ	- พื้นสระว่ายน้ำ	- สภาพดีไม่แตกร้าว	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตหลุยจัก และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา) บริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีแอล แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทวัฒน์ ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท โครการ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 9)

ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2.2 อุบัติเหตุจากการขนน้ำ	- ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	- ไม่มีน้ำขัง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการสระว่ายน้ำ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- สภาพดี ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงยูชีพ ไฟฉายช่วยชีวิต	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
2.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	- pH - Residual Chlorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	- Coliform Bacteria - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อบทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตคลองจั่น และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิศักดิ์ พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทบุญ ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โก วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 10)

ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa)			
	- ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ	- สภาพดีไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	- ไม่มีเศษขยะ ตะไคร่น้ำ และสนิม	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
3. น้ำเสีย 3.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	- ถังแยกตะกอน	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตคลองจั่น และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิศักดิ์ พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทบุญ ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โก วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 11)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548		
(2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	- บ่อพักน้ำไส	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานพลังงานจังหวัด และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนฤนุช ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 12)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร) 3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร) 4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 5. ปริมาณสารเคมีหรือสารอัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)(อิตราหรือกิโลกรัม)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามมาตรา พ.ศ. 2555 (ตามมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรวบรวมสรุปผลการทำงานของระบบ การทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียในแต่ละเดือน และส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตหลักจังหวัด) ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานพลังงานจังหวัด และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนฤนุช ไวกาสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 13)

ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		6. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) 8. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 9. การทำงานของเครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 10. การทำงานของเครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตคลองเตย และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา) บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูณัช ไวกสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 14)

ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		12. อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) 13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลูกบาศก์เมตร) 14. ปัญหาอุบัติเหตุ และแนวทางแก้ไข			
4. การระบายน้ำ	1) บ่อพักน้ำทางในโครงการและรางระบายน้ำทางในโครงการ	- การสะสมของตะกอนดินในบ่อพักและรางระบายน้ำ	- ตรวจสอบโดยสายตาหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) เครื่องสูบน้ำทางในบ่อพักน้ำสุดท้าย	- สภาพพร้อมใช้งาน - การใช้งาน	- ตรวจสอบโดยสายตาหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตคลองเตย และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรหมมา) บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายณภูณัช ไวกสี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไซ-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 15)

ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการมูลฝอย	1) พื้นที่โครงการ - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- กลิ่น และทัศนียภาพ	- พิจารณาประเมินจากข้อร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด
6. ระบบไฟฟ้า	1) หม้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเตือนระวังอันตราย	- สภาพสี ของพื้นได้รับสนใม่หลุดล่อน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า	- มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตคลองเตย และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายอนุมิทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทวุฒิ โรภาสี)
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 16)

ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด
7. การอนุรักษ์พลังงาน	1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง 2) ระบบปรับอากาศส่วนกลาง 3) เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟต์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น	- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ระบุมากับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า - อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	4) จุดติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์	- สภาพสี ของพื้นได้รับสนไม่หลุดล่อน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและภัยสุขาและดับอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตคลองเตย และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายอนุมิทร พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด
UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทวุฒิ โรภาสี)
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 17)

ลักษณะกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- พิสูจน์อุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางการหนีไฟ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	4) อุปกรณ์ดับเพลิง - เครื่องดับเพลิงแบบถังใส่	- สภาพพร้อมใช้งาน - อยู่ในการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน -เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	5) ปืนไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตดุสิต และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินทร พรหมมา) บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทนันท์ ไวกสิ)
ผู้จัดการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 18)

ลักษณะกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
9. ระบบระบายอากาศ	1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) พัดลมระบายอากาศ	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
10. การจราจร	1) พื้นที่โครงการ - ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- สภาพความต่องตั้งในการเดินรอบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- พิจารณาประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความพึงพอใจ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด* หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตดุสิต และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายภูมินทร พรหมมา) บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทนันท์ ไวกสิ)
ผู้จัดการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 19)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ - กรณีที่การในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นต้น	- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด
12. พัสดุภัณฑ์	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด
13. อาชญากรรมสังคมและจิตวิทยา	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สทน.) สำนักงานเขตคลองเตย และกรมที่ดิน

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายอนันท์ชัย พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.

มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทวุฒิ โวกาสี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โท วิศวกร จำกัด

145/59

ตารางที่ 2 (ต่อ 20)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
14. อาชญากรรมสังคมจิตวิทยา/โทรศัพท์	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด
15. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในโครงการ	- พักอาศัยภายในโครงการ	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยในโครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด * หรือนิติบุคคลอาคารชุด


หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สทน.) สำนักงานเขตคลองเตย และกรมที่ดิน


มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายอนันท์ชัย พรหมมา)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด


บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด UTILITY LAND CO.,LTD.


มีนาคม 2557 ชื่อ.....
(นายนนทวุฒิ โวกาสี)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โท วิศวกร จำกัด


146/59



สัญลักษณ์
พื้นที่โครงการ
จุดตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการ
จุดตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเสนาโคกแดง
thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
ชื่อโครงการ : You 2 Condo
รูปที่ 1 : จุดตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ และสถานที่ข้อนโหว
ที่มา : บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด



You 2 Condo
ผังระบายน้ำชั่วคราวก่อสร้าง



YOU2
B
A
ผังบริเวณ


YOU2
A
B



B
A
You 2 Condo
ผังบริเวณ



B
A
You 2 Condo
ผังบริเวณแสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั้นล่าง



B
A



B
A


YOU2
A
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั้นต่าง 728 ตารางเมตร


YOU2
B
A


YOU2


YOU2



ความสำคัญของเอกสาร 56-30-13

เอกสารนี้ เป็นหลักฐานของทางราชการที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อมอบให้เจ้าบ้านเป็นผู้เก็บรักษา และ เจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณีมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

ข้อ 2 กรณีมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย

ข้อ 3 เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน หรือเมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน แล้วแต่กรณี

บทกำหนดโทษ

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
- ผู้ใดทำใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีผู้กระทำผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1030-064829-4 สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเขตจตุจักร

รายการที่อยู่ 998 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร ชื่อบ้าน คำร้องที่ 75 ลว.1 พ.ค.2558

ประเภทบ้าน อาคารชุด ลักษณะบ้าน อาคารชุด 8 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 1 พฤษภาคม 2558

ลงชื่อ นายทะเบียน

(นายอภิสรุ์ แจ้งสุ่ม)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 1 พฤษภาคม 2558

หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด

อ.ช.๑๐

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายการดังนี้

๑.ชื่ออาคารชุด "ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร"

๒.โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๔๗,๔๘๔๘,๔๘๔๙

ตำบล/แขวง เสนานิคม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓.จำนวนอาคาร ๒ หลัง

๔.จำนวนห้องชุด ๔๕๓ ห้องชุด

๕.บันทึกรายละเอียด

ทรัพย์ส่วนกลางตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย อ.ช.๑๐

๖.ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่อพักอาศัย	จำนวน	๔๔๖ ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน	๕ ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล	จำนวน	- คัน

อื่นๆ -

ลงชื่อ ..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายสุวิชัย สินปังเกิด)

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด



อ.ช.๑๓

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายการดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด "ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร"

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจการทะการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด"ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร"


๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๙๙๙ อาคารเอ หมู่ที่ ถนน พหลโยธิน ตรอก/ซอย พหลโยธิน ๓๙ ตำบล/แขวง เสนานิคม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายสุวิชัย สิบบังเกิด)

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

แบบ อ.6



ตามมาตรา 32
อาคารชุด

แบบ อ. ๖
0138

คำเตือน
ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใน 30 วัน ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๕๗ / ๒๕๕๘

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด โดย นายนิรัตน์ อยู่ภักดี และ นายภูมิภัทร พรหมมา เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๙๗/๑ ตรอก/ซอย พหลโยธิน ๑๔ ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง เสนานิคม อำเภอ เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๒๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร A) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย(๒๒๐ ห้อง)-พาณิชย์(ร้านค้า ๘ ห้อง)-จอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๗๒ คัน

(๒) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร B) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย(๒๒๐ ห้อง)-พาณิชย์(ร้านค้า ๘ ห้อง)-จอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๗๒ คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย พหลโยธิน ๑๔ แยก ๑๖ ถนน พหลโยธิน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง เสนานิคม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ [illegible] เลขที่

เป็นที่ดินของ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๔๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ส.ค. ๒๕๕๘ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) [illegible]
(นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์)
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด



รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	หนังสือสำคัญที่จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	ชื่อ	ทะเบียนเลขที่			
2	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง	ยูทูกอนโด	20/[illegible]	ยูทูคอนโด	9/[illegible]		บริษัท ทีม	
	ผู้จัดการนิติบุคคล	เลขานุการการ		เลขานุการการ			[illegible]	
	คณะกรรมการ						[illegible]	
	ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี						[illegible]	
	[illegible]						[illegible]	
	[illegible]						สำเนาถูกต้อง	



รายชื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ/เลขประจำตัวประชาชน	ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด วัน เดือน ปี	ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ครั้งที่	ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม เมื่อ วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน	วัน เดือน ปี ที่พ้นจากตำแหน่ง	หมายเหตุ
4	บริษัท ทีม พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด		ประจำปี 2561	[illegible]	[illegible]		
	โดย นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง				สำเนาถูกต้อง		
	เก็บหลักฐานจัดเก็บเอกสารบริษัท ฯ						

บทที่ 4

สรุปผลผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเปิดดำเนินการ

4.1 สรุปผลผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วน แต่มีบางรายการที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วน แต่มีบางรายการที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้