

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

**โครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน
ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ระยะดำเนินการ**



TNP
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628

Email : tnp.envi@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

**โครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน
ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร**

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

ระยะดำเนินการ



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628
Email : tnp.envi@gmail.com
www.tnpenvironment.co.th

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน

วันที่ 24 มกราคม 2567

หนังสือรับรองนี้ขอรับรองว่า บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ฉบับประจำเดือน


- () มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566
(✓) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566
() อื่น ๆ

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง




นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน**

1. ชื่อโครงการ โครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน
2. สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน
4. สถานที่ติดต่อ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดย บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เลขที่ ทส 1009.5/3178
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครังสุดท้ายเมื่อ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ของนิติบุคคล
อาคารชุด ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2566
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 40 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี
จำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 1,605 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อการพักอาศัย
1,598 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 7 ห้อง และ
อาคารพักมูลฝอยรวมขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 อาคาร
 - ขนาดพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่ 5-3-59.8 ไร่
 - กิจกรรมในโครงการ นำเสนอรายละเอียดในบทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

บทที่	หน้าที่
1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.4 แผนการดำเนินการ	1-2
1.5 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน	1-4
2 รายละเอียดโครงการ	2-1
2.1 ที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่โครงการ	2-1
2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ	2-3
2.3 พื้นที่สีเขียว	2-6
2.4 รายละเอียดโครงการ	2-6
2.4.1 ระบบน้ำใช้	2-6
2.4.2 การบำบัดน้ำเสีย	2-7
2.4.3 การระบายน้ำฝนจากหลังคา	2-7
2.4.4 ระบบไฟฟ้า	2-8
2.4.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-8
2.4.6 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	2-12
2.4.7 การจราจร	2-12
2.4.8 ความปลอดภัยในโครงการ	2-13
3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality)	4-20
4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวย่อยน้ำ	4-34
4.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-41
4.3.1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัดน้ำเสีย	4-41
4.3.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดน้ำเสีย	4-41
4.3.3 คุณภาพน้ำทิ้งบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	4-41



สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้าที่
4.3.4 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	4-42
4.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันแก้ไข	4-43
4.4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	4-43
4.4.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	4-43
5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-2
5.1.1 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ	5-2
5.1.2 มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้	5-2
5.1.3 มาตรการที่ได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ	5-2
5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-5
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ ทส 1009.5/3178 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557	
ข ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ค1 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)	
ค2 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)	
ค3 ประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนชุด (อ.ช.11)	
ค4 รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)	
ค5 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)	
ค6 ระเบียบการพักอาศัย	
ค7 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)	
ค8 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)	
ค9 ใบตรวจเช็ค CCTV	
ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ฉ เอกสารสอบเทียบ	
ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	



สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้าที่
1-1	แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
3-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอคิว จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566	3-2
4-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566	4-2
4.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัดน้ำเสีย	4-21
4.1-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดน้ำเสีย	4-22
4.1-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	4-23
4.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566	4-35
4.2-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566	4-36
4.2-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566	4-37
4.2-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566	4-38
4.2-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566	4-39
4.2-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566	4-40



สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
1-1	สถานภาพโครงการ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 1-4
2-1	ที่ตั้งโครงการ และเส้นทางคมนาคมเข้า-ออก พื้นที่โครงการ 2-2
4.1-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ 4-20
4.1-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 4-24
4.1-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (TSS) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 4-25
4.1-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 4-26
4.1-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (BOD) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 4-27
4.1-6	กราฟเปรียบเทียบผลการปริมาณไขมันและน้ำมัน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 4-28
4.1-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 4-29
4.1-8	กราฟเปรียบเทียบผลการปริมาณตะกอนหนัก ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 4-30
4.1-9	กราฟเปรียบเทียบผลการปริมาณทีเคเอ็น (TKN) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 4-31
4.1-10	กราฟเปรียบเทียบผลการปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 4-32
4.1-11	กราฟเปรียบเทียบผลการปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 4-33
4.2-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ 4-34



บทที่ 1

บทนำ



บทที่ 2

รายละเอียดของโครงการ



บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1009.5/3178 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557



ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
- ค2 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)
- ค3 ประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนชุด (อ.ช.11)
- ค4 รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)
- ค5 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)
- ค6 ระเบียบการพักอาศัย
- ค7 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)
- ค8 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
- ค9 ใบตรวจเช็ค CCTV



ภาคผนวก ค1

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค2

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค3

ประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนชุด (อ.ช.11)

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค4

รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค5

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค6

ระเบียบการพักอาศัย

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค7

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค8

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ค9

ใบตรวจเช็ค CCTV

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



คุณภาพน้ำสะอาดของโครงการ

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก จ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก จ

เอกสารสอบเทียบ

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว



ภาคผนวก ข

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เผยแพร่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628
Email : tnp.envi@gmail.com
www.tnpenvironment.co.th

