

6.10 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการ



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 31-ก.ค.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR ELECTRICAL SYSTEM

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	Indicator/หลอดไฟแสดง สถานการณ์การทำงาน	มิเตอร์ อุปกรณ์ใช้งานได้ ตามปกติ	สายไฟและฉนวน อยู่ใน สภาพปกติ	Busbar อยู่ในสภาพปกติ	สายดิน ระบบการต่อลง กราวด์	หม้อแปลงไม่เสียง ผิดปกติ	ไม่มีไฟฟ้าจากภายนอกเข้า ตู้แอร์	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน ปกติ	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่ เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบป้ายเตือนระวัง อันตรายบริเวณติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	} ฝั่งโซน 1/2/3/4
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	} ฝั่งโซน 1/2/3/4
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :

Engineer By :

FM Engineer By :

Date : 31/7/66

Date : 2/8/66

Date : 8 Aug. 23



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 31-ส.ค.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR ELECTRICAL SYSTEM

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	Indicator/หลอดไฟแสดง สถานการณ์การทำงาน	มิเตอร์ อุปกรณ์ใช้งานได้ ตามปกติ	สายไฟและฉนวน อยู่ใน สภาพปกติ	Busbar อยู่ในสภาพปกติ	สายดิน ระบบการต่อลง กราวด์	หม้อแปลงไม่มีเสียง ผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้ง แอร์	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน ปกติ	ไม่เก็บสิ่งของที่ เกี่ยวข้องกับ ตรวจสอบ	ตรวจสอบป้ายเตือนระวัง อันตรายบริเวณติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :

Engineer By :

FM Engineer By : ..

Date : 12/9/66

Date : 12/9/66

Date : 19 Sep. 63



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 28-ก.ย.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR ELECTRICAL SYSTEM

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	Indicator/หลอดไฟแสดง สถานการณ์ทำงาน	มีเตอร์ อุปกรณ์ใช้งานได้ ตามปกติ	สายไฟและฉนวน อยู่ใน สภาพปกติ	Busbar อยู่ในสภาพปกติ	สายดิน ระบบการต่อลง กราวด์	หม้อแปลงไม่มีเสียง ผิดปกติ	ไม่มีควันหรือประกายไฟ จากตู้หน้าตู้	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน ปกติ	ไม่เกิดสิ่งของที่ไม่ เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบป้ายเตือนหรือ อันตรายบริเวณติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า	REMARKS
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	} ๓ ฟร. เหนือบริเวณชั้นนี้
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5, P5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4, P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3, P3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2, P2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1M, P1M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1, P1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Sr. Tech By :

Engineer By :

FM Engineer By :

Date : ๒๐/๙/๖๖

Date : 28/9/66

Date : ๒๘ Sep. ๖๖



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 29-ต.ค.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR ELECTRICAL SYSTEM

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	Indicator/หลอดไฟแสดง สถานะการทำงาน	มิเตอร์อุปกรณ์ใช้งานได้ ตามปกติ	สายไฟและฉนวน อยู่ใน สภาพปกติ	Busbar อยู่ในสภาพปกติ	สายดิน ระบบการต่อลง กราวด์	หม้อแปลงไม่มีเสียง ผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากภาคนี้ทั้ง แอร์	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน ปกติ	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่ เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบป้ายเตือนระวัง อันตรายบริเวณติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	} ยังไม่เปิดพื้นที่ห้องน.
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :

Engineer By :

FM Engineer By :

Date : 29 ต.ค. 66

Date : 30/10/66

Date : 13 Nov. 23



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 29-พ.ย.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR ELECTRICAL SYSTEM

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	Indicator/หลอดไฟแสดง สถานการณ์ทำงาน	มีเตอร์อุปกรณ์ใช้งานได้ ตามปกติ	สายไฟและฉนวน อยู่ใน สภาพปกติ	Busbar อยู่ในสภาพปกติ	สายดิน ระบบการต่อลง กราวด์	หม้อแปลงไม่เสียง ผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดหึ่ง แอร์	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน ปกติ	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่ เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบป้ายเตือนหึ่ง อันตรายบริเวณติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :

Engineer By :

FM Engineer By :

Date : 29 / 11 / 66

Date : 4 / 12 / 66

Date : 28 Dec. 66

6.11 ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบระบบปรับอากาศ



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 31-ก.ค.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR AIR CONDITION SYSTEM

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	การทำงานของ เครื่องปรับอากาศ	Motor/พัดลมไม่มี เสียงดังผิดปกติ	ตรวจสอบระบบ Control	ฝ้าและรางเดินสาย ถูกปิดมิดชิด	Fire Barrier มีสภาพ สมบูรณ์	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	ระบบการควบคุมการ ทำความเย็น	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	ตรวจเช็คหัวรั่วซึม/ ความสะอาด	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่ เกี่ยวข้อง	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน ปกติ	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	} ตรวจ/ซ่อมพื้นที่/บริเวณ เฉพาะตามลิฟท์/บันได
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :

Engineer By :

FM Engineer By :

Date : 31/7/66

Date : 2/8/66

Date : 8 Aug. 23



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 31-ส.ค.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR AIR CONDITION SYSTEM

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	การทำงานของ เครื่องปรับอากาศ	Motor/พัดลมไม่มี เสียงดังผิดปกติ	ตรวจระบบตู้ Control	ฝ้าตู้และรางเดินสาย ถูกปิดมิดชิด	Fire Barrier มีสภาพ สมบูรณ์	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	ระบบการควบคุมการ ทำความเย็น	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ใหม่	ตรวจเช็คหัวรั้วรั้วมี/ ความสะอาด	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่ เกี่ยวข้อง	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน ปกติ	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :

Engineer By :

FM Engineer By :

Date : 12/9/66

Date : 12/9/66

Date : 10 Sep 23



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 20-ก.ย.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR AIR CONDITION SYSTEM

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	การทำงานของ เครื่องปรับอากาศ	Motor/พัดลมไม่มี เสียงดังผิดปกติ	ตรวจสอบตู้ Control	ผ้าตู้และรางเดินสาย ถูกปิดมิดชิด	Fire Barrier มีสภาพ สมบูรณ์	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	ระบบการควบคุมการ ทำความเย็น	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	ตรวจเช็คหน้ารั้วซีม/ ความสะอาด	ไม่เก็บสิ่งของที่ เกะกวม	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน ปกติ	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	} ปรึบปรองหนัก
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :


Engineer By :

FM Engineer By :

Date : 20 / 9 / 66

Date : 28 / 9 / 66

Date : 28 Sep. 23

		UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)		DATE : 29-ต.ค.-66								
				REFERENCE NO. :								
CHECK SHEET FOR AIR CONDITION SYSTEM												
LOCATION : TOWER A, TOWER B				ปกติ : ✓ ไม่ปกติ : X								
CHECK BY :												
FL.	การทำงานของเครื่องปรับอากาศ	Motor/พัดลมไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ตรวจสอบระบบตู้ Control	ฝาตู้และรางเดินสายถูกปิดมิดชิด	Fire Barrier มีสภาพสมบูรณ์	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	ระบบการควบคุมการทำงานความเย็น	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	ตรวจเช็คหัวรั่ว/ความสะอาด	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	} ยังไม่เปิดพื้นที่
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :
 Date : 29 ต.ค. 66

Engineer By :
 Date : 30/10/66

FM Engineer By :
 Date : 30 Nov. 66



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 29-พ.ย.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR AIR CONDITION SYSTEM

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	การทำงานของ เครื่องปรับอากาศ	Motor/พัดลมไม่มี เสียงดังผิดปกติ	ตรวจสอบระบบ Control	ฝ้าตู้และรางเดินสาย ถูกปิดมิดชิด	Fire Barrier มีสภาพ สมบูรณ์	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	ระบบการควบคุมการ ทำความเย็น	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ใหม่	ตรวจเช็คหัวรีโมท/ ความสะอาด	ไม่เก็บสิ่งของที่ ไม่เกี่ยวข้อง	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน ปกติ	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :

Engineer By :

FM Engineer By : ..

Date : 29 / 11 / 66

Date : 4 / 12 / 66

Date : 28 Dec 23

6.12 เอกสารแสดงการทำความสะอาดแผ่นกรองของระบบปรับอากาศ

หัวข้อ 3.3.7 การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและแผ่ระบายความร้อนด้านหลังของระบบปรับอากาศ



Preventive Maintenance Schedule 2023

[illegible]

6.13 ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบระบบป้องกัน และเตือนอัคคีภัย



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 31-ก.ค.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR FIRE EXTINGUISHER

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	มีถังดับเพลิงใช้งาน อย่างเพียงพอในพื้นที่	ชนิดของถังดับเพลิง เหมาะสมกับการใช้ งานในพื้นที่	ไม่มีสิ่งกีดขวางใน การเข้าถึงเพื่อใช้ งานถังดับเพลิง	สภาพตัวถังของถัง ดับเพลิงอยู่ในสภาพ ที่ดี	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี แห้ง ไม่ใช้ถังที่มีเกิน และถังจั่วหรือแรงดันอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	ถังดับเพลิงชนิด CO2 มีน้ำหนักอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	สลักนิรภัยและคัน มีอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	สายฉีดอยู่ในสภาพดี ไม่มีร่องรอยการ แตกหักหรือฉีกขาด	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	ยังไม่เปิดพื้นที่ใช้งาน
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :

Date : 31/7/66

Engineer By :

Date : 2/8/66

FM Engineer By :

Date : 8 Aug. 23



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 31-ส.ค.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR FIRE EXTINGUISHER

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	มีถังดับเพลิงใช้งาน อย่างเพียงพอในพื้นที่	ชนิดของถังดับเพลิง เหมาะสมกับการใช้ งานในพื้นที่	ไม่มีสิ่งกีดขวางใน การเข้าถึงเพื่อใช้ งานถังดับเพลิง	สภาพตัวถังของถัง ดับเพลิงอยู่ในสภาพ ที่ดี	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี แห้ง ไม่จับตัวกันเมื่อสั่น และเกจวัดแรงดันอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	ถังดับเพลิงชนิด CO2 มีน้ำหนักอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	สลักหนีภัยและคัน มีอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	สายฉีดอยู่ในสภาพดี ไม่มีร่องรอยการ แตกหักหรือรั่ว	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :

Date : 12/9/22

Engineer By :

Date : 12/9/22

FM Engineer By :

Date : 14 Sep. 23



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 20-ก.ย.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR FIRE EXTINGUISHER

LOCATION : TOWER A, TOWER B


ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	มีถังดับเพลิงใช้งาน อย่างเพียงพอในพื้นที่	ชนิดของถังดับเพลิง เหมาะสมกับการใช้ งานในพื้นที่	ไม่มีสิ่งกีดขวางใน การเข้าถึงเพื่อใช้ งานถังดับเพลิง	สภาพตัวถังของถัง ดับเพลิงอยู่ในสภาพ ที่ดี	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี แห้ง ไม่รับตัวกันเป็นก้อน และก่อกวนแรงดันอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	ถังดับเพลิงชนิด CO2 มีน้ำหนักอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	สลักนิรภัยและคัน มีอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	สายฉีดอยู่ในสภาพดี ไม่มีร่องรอยการ แตกหักหรือรั่ว	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :
Date : 29 / 9 / 66Engineer By :
Date : 29 / 9 / 66FM Engineer By :
Date : 29 Sep 23

		UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)		DATE : 29-ต.ค.-66					
				REFERENCE NO. :					
CHECK SHEET FOR FIRE EXTINGUISHER									
LOCATION : TOWER A, TOWER B				ปกติ : ✓ ไม่ปกติ : X					
CHECK BY :									
FL.	มีถังดับเพลิงใช้งาน อย่างเพียงพอในพื้นที่	ชนิดของถังดับเพลิง เหมาะสมกับการใช้ งานในพื้นที่	ไม่มีสิ่งกีดขวางใน การเข้าถึงเพื่อใช้ งานถังดับเพลิง	สภาพตัวถังของถัง ดับเพลิงอยู่ในสภาพ ที่ดี	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี แห้ง ไม่จับตัวกันเป็นก้อน และเกจวัดแรงดันอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	ถังดับเพลิงชนิด CO2 มีน้ำหนักอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	สลักนิรภัยและคัน บีบอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	สายฉีดอยู่ในสภาพดี ไม่มีร่องรอยการ แตกหักหรือจั่ว	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	} จว 9.2 ใช้พบใน 8/2014
14	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By : _____
Date : 29 ต.ค. 66

Engineer By : _____
Date : 30/10/66

FM Engineer By : _____
Date : 13 Nov. 23



UOB HEAD OFFICE (SUKHUMVIT)

DATE : 29-พ.ย.-66

REFERENCE NO. :

CHECK SHEET FOR FIRE EXTINGUISHER

LOCATION : TOWER A, TOWER B

ปกติ : ✓

CHECK BY :

ไม่ปกติ : X

FL.	มีถังดับเพลิงใช้งาน อย่างเพียงพอในพื้นที่	ชนิดของถังดับเพลิง เหมาะสมกับการใช้ งานในพื้นที่	ไม่มีสิ่งกีดขวางใน การเข้าถึงเพื่อใช้ งานถังดับเพลิง	สภาพตัวถังของถัง ดับเพลิงอยู่ในสภาพ ที่ดี	ถังดับเพลิงชนิดเคมี แห้ง ไม่ใช้ตัวกันเป็นก้อน และเกจวัดแรงดันอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	ถังดับเพลิงชนิด CO2 มีน้ำหนักอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	สลักนิรภัยและคัน บีบอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	สายฉีดอยู่ในสภาพดี ไม่มีร่องรอยการ แตกหักหรือรั่ว	REMARKS
31	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
5, P5	/	/	/	/	/	/	/	/	
4, P4	/	/	/	/	/	/	/	/	
3, P3	/	/	/	/	/	/	/	/	
2, P2	/	/	/	/	/	/	/	/	
1M, P1M	/	/	/	/	/	/	/	/	
1, P1	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	/	/	/	/	/	/	/	/	
B2	/	/	/	/	/	/	/	/	
B3	/	/	/	/	/	/	/	/	
B4	/	/	/	/	/	/	/	/	
B5	/	/	/	/	/	/	/	/	
B6	/	/	/	/	/	/	/	/	

Sr. Tech By :
Date : 29/11/66Engineer By :
Date : 4/12/66FM Engineer By :
Date : 4/12/66