

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมบันยันทรี กระบี่ (ทับแขก)**

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงแรมบันยันทรี กระบี่ (ทับแขก)
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 279 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด (สาขา 00001)
4. สถานที่ : เลขที่ 279 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180  
โทรศัพท์ 075-811-891
5. จัดทำโดย : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
: หนังสือที่ ทส 1009.5/5261 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
: ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)
8. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : เป็นโรงแรมขนาด 72 ห้องพัก (81 ห้องนอน)
  - ขนาดพื้นที่โครงการ: พื้นที่ 26-0-90.1 ไร่ หรือ 41,960.40 ตารางเมตร
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
    - \* การบำบัดน้ำเสีย : โครงการมีการเปลี่ยนที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากชั้นใต้ดินอาคาร 5 (ปัจจุบันเรียกอาคาร C) ไปอยู่ บริเวณด้านข้างอาคาร 2 (ปัจจุบันเรียกอาคาร BOH) โดยเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated Sludge Process :AS) จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 120 ลบ.ม./วัน และจัดให้มีระบบน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้
    - \* การจัดการมูลฝอย : โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้องขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้องและพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น ส่วนต้อนรับ ห้องอาหาร ทางเดิน และบริเวณสระว่ายน้ำ เป็นต้น จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกแล้วรวบรวมมาพัก ไว้ห้องพักขยะรวม ซึ่งอยู่ภายในอาคาร 2 (อาคารส่วนบริการ BOH) บริเวณใกล้ทางเข้าออกโครงการ โดยห้องพักขยะดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล โดยโครงการจะให้ อบต. เข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป
9. หน่วยงานที่อนุญาต : กระทรวงมหาดไทย (ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่)