

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญภาพ	ค
บทที่ 1	บทนำ
	1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 1-1
	1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 1-2
	1.3 รายละเอียดโครงการ 1-4
บทที่ 2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1
	2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1
บทที่ 3	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1
	3.2 วัตถุประสงค์ 3-1
	3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1
	3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1
	3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-4
บทที่ 4	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ
ภาคผนวก ข	หนังสือจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ฉ	เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ภาคผนวก ช	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.3.5-1 แสดงปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆของโครงการ	1-9
1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-24
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.5.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด	3-5
3.5.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด	3-6
4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯและข้อเสนอแนะ	4-1

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.2-1	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
1.3.1-1	แผนผังแสดงส่วนต่างๆของโครงการ
1.3.3-1	ระบบการจราจร
1.3.6-1	ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย
2.2-1	ระบบบำบัดน้ำเสียโรงแรม
2.2-2	ระบบระบายน้ำโครงการ
2.2-3	การจราจรและการขนส่ง
2.2-4	ระยะถอยร่น
2.2-5	ระบบไฟฟ้าโรงแรม
2.2-6	ระบบน้ำโรงแรม
2.2-7	ห้องพักรวม
2.2-8	การขนย้ายขยะ
2.2-9	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
2.2-10	เจ้าหน้าที่การตรวจสอบระบบต่างๆ
2.2-11	การข่มดับเพลิง