

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวก ข	หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ ภาคผนวก ข-1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ภาคผนวก ข-2 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6) ภาคผนวก ข-3 เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯฉบับเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 ภาคผนวก ข-4 ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ภาคผนวก ค-1 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค ภาคผนวก ค-2 ใบรับรองการซ่อมอพยพหนีไฟ ภาคผนวก ค-3 สถิติอุบัติเหตุ ภาคผนวก ค-4 เอกสาร ทส.1 ทส.2
ภาคผนวก ง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ฉ	เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ภาคผนวก ช	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)



ที่ วว 0804/ 103i

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ขอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๑ มกราคม ๒๕๔๒

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการมิเลนเนียม คอมเพล็กซ์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/14839 ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๔๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ชิสเต็ม เอนจิเนียริง จำกัด ที่ SE.272/2541
ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๔๑

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมิเลนเนียม คอมเพล็กซ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการมิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ ของบริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรัทธาธรรม จำกัด และบริษัท ช.ชนะอนันตพาณิชย์ จำกัด ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 30 ชั้น จำนวน 400 ห้อง สูง 116.60 เมตร อาคารสำนักงาน 36 ชั้น สูง 144.36 เมตร และอาคารอพาร์ทเมนต์ 38 ชั้น สูง 139.00 เมตร ตั้งอยู่ถนนวิฑู แขวงบhumวัน เขตบhumวัน กรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ชิสเต็ม เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ได้พิจารณารายละเอียดที่เพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๔๑ และยังไม่เห็นชอบรายละเอียดที่เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยขอให้ปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำน้ำทิ้งหลังการบำบัดมาใช้ในการ flushing และการประเวินอัตราการระบายน้ำก่อนและหลังมีโครงการฯ มาอีกครั้งหนึ่ง บริษัท ชิสเต็ม เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย

๒/บริการชุมชน...

บริการชุมชนและสถานที่พิทักษ์อากาศ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2541 มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการมีเลนเนียม คอมเพล็กซ์ โดยกำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อันนี้ สำเนาฯ ใครขอความร่วมมือจากท่านในการกำกับและควบคุมดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอันใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้สำเนาแจ้งบริษัท นิวอิมพีเรียล โซเติ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรัทธาธรรม จำกัด และบริษัท ช. หนองนันทพาณิชย์ จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติริ ชั่วประสิทธิ์).

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2714232-8 ต่อ 152

โทรสาร. 2713226

ที่ วว 0804/ 1031

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินธุวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๒ มกราคม ๒๕๔๒

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการมิเลนเนียม คอมเพล็กซ์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/14839 ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๔๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ชีสเต็ม เอนจิเนียริง จำกัด ที่ SE.272/2541
ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๔๑
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมิเลนเนียม คอมเพล็กซ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการมิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ ของบริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรัทธาธรรม จำกัด และบริษัท ช.ชนะอนันตพาณิชย์ จำกัด ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 30 ชั้น จำนวน 400 ห้อง สูง 116.60 เมตร อาคารสำนักงาน 36 ชั้น สูง 144.36 เมตร และอาคารอพาร์ทเมนต์ 38 ชั้น สูง 139.00 เมตร ตั้งอยู่ถนนวิฑู แขวงบhumวัน เขตบhumวัน กรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ชีสเต็ม เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ได้พิจารณารายละเอียดที่เพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๔๑ และยังไม่เห็นชอบรายละเอียดที่เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยขอให้ปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำน้ำทิ้งหลังการบำบัดมาใช้ในการ flushing และการประเมินอัตราการระบายน้ำก่อนและหลังมีโครงการฯ มาอีกครั้งหนึ่ง บริษัท ชีสเต็ม เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย

๒/บริการชุมชน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาแจ้งบริษัท ทิวภูมิพีเรียล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีทราชนรรพ จำกัด และบริษัท ข.
พระอนันตพัฒน์ จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

(นายชาติริ ช่วยประสิทธิ์)

รายงานวิชาการ ๙ ปฏิบัติร ๙ การแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห๑์ผลกระทบสิ่งแวดล๑อม


INS. 2792792, 2714232-8 No 152

INSTR. 2713226





 J. J. Jones



SYSTEMS ENGINEERING CO., LTD.

45 SOI RAJWITHEE 2, RAJWITHEE RD. PHYATHAI BANGKOK 10400, THAILAND. TEL. 246-3101, 247-1355, 247-2768 Fax: (662) 247-1355

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 1060 วันที่ 10 ตุลาคม 2541
เวลา 15.00 น.

ที่ SE.272/2541

8 ธันวาคม 2541

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 241 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2541
เวลา 15.20 น. ผู้รับ

- อ้างถึง 1. หนังสือที่ วว 0804/14790 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541
2. หนังสือที่ วว 0804/14838 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2541

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้
ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และ
สถานที่พักตากอากาศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2541 ซึ่งมีมติให้ปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดในรายงาน
โครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ ของบริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรยุทธธรรม
จำกัด และบริษัท ช.ชนะอนันตพาณิชย์ จำกัด นั้น

บัดนี้ บริษัท ชิตเด็มฯ ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดัง
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



พงษ์พัชร สุจริตตานนท์
กรรมการผู้จัดการ

EIA 09/กค.

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมิเลนเนียม คอมเพล็กซ์

โครงการฯ จำต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการมิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ ของบริษัท นิวอิมพีเรียล จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีธาธรรม จำกัด และบริษัท ช.ชนะอนันตพาณิชย์ จำกัด ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 30 ชั้น จำนวน 400 ห้อง สูง 116.60 เมตร อาคารสำนักงาน 36 ชั้น สูง 144.36 เมตร และอาคารพาร์ตเมนต์ 38 ชั้น สูง 139.00 เมตร ตั้งอยู่ถนนวิทย์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ชิสเต็ม เอนจิเนียริง จำกัด และมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักผ่อนอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการฯ จำต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการฯ จำต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งโครงการเลือกติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบผสมระหว่าง Activated Sludge และ Biological disc system ขนาดสามารถรองรับน้ำเสียรวมได้ 1,386 ลบ.ม./วัน ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ
3. โครงการฯ จำต้องระบายน้ำเสียทุกกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งน้ำเสียที่เกิดจากการเก็บรวบรวมมูลฝอยและการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ
4. โครงการฯ จำต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียมาดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ
5. โครงการฯ จำต้องควบคุมดูแลการจัดตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดฯ ตามระยะเวลาที่เสนอไว้ในรายงานฯ โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ
6. โครงการฯ จำต้องควบคุมดูแลและกำจัดกากไขมันเป็นประจำ โดยการกำจัดต้องไม่ส่งผลกระทบใดๆ
7. โครงการฯ จำต้องบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ

8. โครงการฯ จักต้องดำเนินการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งด้วยวิธีที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ หรือออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ

9. โครงการฯ จักต้องติดตั้งระบบดั๊กขยะและตะกอนบริเวณจุดที่ระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งควบคุมดูแลกำจัดมูลฝอยและตะกอนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

10. โครงการฯ จักต้องมีการทวงน้ำไว้ในโครงการฯ ก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการฯ ในอัตราไม่มากกว่าก่อนมีการพัฒนาโครงการฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

11. โครงการฯ จักต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยซึ่งมีขนาดและจำนวนให้เพียงพอ และควบคุมดูแลห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

12. โครงการฯ จักต้องจัดเตรียมที่จอดรถให้เพียงพอกับปริมาณรถที่ให้บริการของโครงการฯ และหลีกเลี่ยงการจอดรถนอกโครงการฯ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบจราจรภายนอก

13. โครงการฯ จักต้องรักษาสภาพภูมิทัศน์ รวมทั้งจัดภูมิสถาปัตย์ให้สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ให้คำนึงถึงรูปแบบและสีของอาคาร

14. โครงการฯ จักต้องตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยระบบไฟฟ้า เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้มีการบันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้ง

15. โครงการฯ จักต้องฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิงให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. โครงการฯ จักต้องติดตั้งหรือจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อใช้โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

17. โครงการฯ จักต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ตลอดจนบันทึกผลการควบคุมและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และส่งผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

18. โครงการฯ ควรติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนบริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการ

19. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จักต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

20. หากโครงการฯ ขอย้ายหรือขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในชั้นขออนุญาตนั้นๆ เพื่อดำเนินการให้ความเห็นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

21. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ทราบว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานฯ เจ้าของโครงการฯ จะต้องแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน หรือความเสียหายนั้นให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า

สรุปผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

เรื่อง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศอยู่ในระดับต่ำ	- การดำเนินงานโครงการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่เดิม เพียงแต่ทำการรื้อถอนอาคารเดิมแล้วทำการปลูกสร้างโครงการลงในพื้นที่เดิม	-
1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง	- การปนเปื้อนของน้ำเสียจากห้องส้วมลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ - การระบายน้ำเสียจากห้องส้วมของโรงงานก่อสร้างสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (โดยประเมินโรงงานก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่ 200 คน/วัน คิดอัตราน้ำเสียจากส้วม 20 ลิตร/คน/วัน รวมน้ำเสีย 4 ลบ.ม./วัน)	- ทางโครงการได้จัดตั้งบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป DOS SEPTIC รุ่น DS-5000 ปริมาตร 5 ลบ.เมตร จำนวน 1 ถัง และตั้งบำบัดแบบ DOS FILTER รุ่น DL-5000 ปริมาตร 5 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง ซึ่งน้ำทิ้งหลังการบำบัดมีค่า BOD 40 มก./ลิตร ซึ่งทางโครงการจะนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ในช่วงการก่อสร้าง โดยถือเก็บกักขนาด 2x3x1.5 ม. โดยนำน้ำทิ้งไปใช้สำหรับรดทางวิ่งในโครงการ รดน้ำต้นไม้ที่ทางโครงการเก็บรักษาไว้ และสำหรับทดสอบระบบท่อต่างๆ ซึ่งไม่ต้องระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อสาธารณะ	- ควบคุมการระบายน้ำเสียจากห้องน้ำคนงานก่อสร้างให้น้ำบดในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อนำน้ำทิ้งผ่านการบำบัดแล้วทางโครงการจะได้นำน้ำกลับมาใช้ดังที่เสนอ
1.3 การระบายน้ำ	- การอุดตันของท่อระบายน้ำ	- ปรับปรุงบ่อพักจุดที่ระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น - จัดการระบบระบายน้ำฝนให้สะดวกโดยไม่วางวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ทราย ปิดกั้นท่อระบายน้ำ - ติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณจุดที่ระบายน้ำของโครงการออกสู่ท่อสาธารณะ	- ควบคุมการวางหรือกองวัสดุไม่ให้ปิดกั้นท่อระบายน้ำสาธารณะ - ตรวจสอบการระบายน้ำของท่อระบายน้ำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
1.4 คุณภาพอากาศ	- การเพิ่มขึ้นของปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate ; TSP)	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกันตัวอาคารเพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และบรรทุกน้ำไม่ให้เกิน 21 ตัน - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีวัสดุคลุมหรือปิดไว้มิดชิดและมีการพรมน้ำบนถนนเพื่อป้องกันฝุ่น	- ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบการควบคุมจากการก่อสร้างของประกาศของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค - รายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ทุก 3 เดือน ต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
1.5 การระดับเสียง	- การเพิ่มขึ้นของค่าระดับเสียง	- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และบรรทุกน้ำหนักไม่ให้เกิน 21 ตัน - ต้องดูแลเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและคล่องในการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดเสียงเสียงดังขณะทำงาน โดยใช้เครื่องจักรใหม่หรือทบทวนล้อลื่นเพื่อลดเสียงและสภาพต่างๆ - การเดินเครื่องจักรบนแผ่นเหล็กจะใส่ยางรองระหว่างแผ่นเหล็กกับคานเหล็กเพื่อลดเสียงกระทบกันของเหล็ก	- ควบคุมเวลาและระเบียบในการทำงานและข้อกำหนดเสนอแนะกับโครงการ - ผู้รับเหมาดูแลควบคุมดูแลไม่ให้โยนวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดัง - รายงานผลการตรวจวัดค่าระดับเสียง ทุก 3 เดือน ต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เรื่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		- ต้องไม่ก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังและเป็นมลภาวะรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. - การออกแบบเตาเผาให้มีเป็นชนิดเตาซีเมนต์เพื่อลดเสียงดังจากการคอกเตาเผา - ทำห้องชั่วคราวล้อมอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดเสียงดัง ปั่น เกร็งปั๊มไฟฟ้า เครื่องจักรกลกรีด เป็นต้น - การเทคอนกรีตจะบีบอัดในปัดรอบชั้นที่จะเทเพื่อลดเสียงจากการจี้คอนกรีต - การทำงานจะมีกระบวนประจำแต่ละขั้นและขนลงโดยใช้ Tower Crane เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง - วัสดุต่างๆ เตรียมตัวบรรจุรูปโดยไม่ต้องนำมาประกอบที่หน้างาน เพื่อเป็นการลดเสียงที่เกิดขึ้น	
ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากในบริเวณโครงการไม่มีสภาพป่าไม้ธรรมชาติ พืชพรรณไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญ	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากในบริเวณโครงการไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ	- ทางโครงการได้จัดตั้งบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อนำน้ำดื่มที่ผลิตขึ้นจากงาน และน้ำเพื่อการบำบัดจะได้นำกลับไปใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้ รดทางวิ่งในโครงการ และสำหรับทดสอบระบบต่างๆ จึงไม่มีการระบายน้ำทิ้งจากโครงการ	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การจราจรและขนส่ง	- การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรและอุบัติเหตุบริเวณถนนวิบูลย์และถนนร่วมฤดี ซึ่งจากการสำรวจปริมาณการจราจร พบว่าถนนร่วมฤดีและถนนวิบูลย์ยังมีความสามารถในการรองรับปริมาณรถได้อีก และรถที่ใช้ในระยะก่อสร้างแต่ละวันมีจำนวนน้อยประมาณ 20 คันต่อวัน	- ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. - กำหนดขอบเขตงานก่อสร้างให้ชัดเจนโดยรถล้อมรอบด้วยถังกะสีสีเขียว สูงประมาณ 5 เมตร และทำประตูทางเข้า-ออก ชั่วคราวให้มีรั้วกั้นขนาดใหญ่เพียงพอประมาณ 12 เมตร เพื่อให้รถบรรทุกเข้า-ออกได้สะดวก และไม่ให้เกิดการขัดขวางของการจราจรบริเวณปากทางเข้า-ออก - มีป้ายจราจรที่ชัดเจนและมีกระดานบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ - ขานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน 21 ตัน เพราะจะทำให้ผิวถนนมีสภาพเสื่อมโทรมขึ้น - ควบคุมรถภายนอกโครงการที่ไม่ให้บริการของโครงการไม่ให้เข้ามาใช้ถนนของโครงการเพื่อเป็นการลดเส้นทางระหว่างถนนร่วมฤดีไปถนนวิบูลย์	- ตรวจสอบสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนวิบูลย์และถนนร่วมฤดี

สรุปผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เรื่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ที่ดิน	- พื้นที่โครงการจัดอยู่ในพื้นที่สีแดง เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ พาณิชยกรรม ซึ่งการใช้ที่ดินของ โครงการไม่ขัดต่อข้อกำหนดการ ใช้ที่ดินในผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด	-	-
3.3 การใช้ไฟฟ้า	- จะได้รับบริการจากการไฟฟ้า หลวง ในเขตของการบริการสถานี ไฟฟ้าคลองเตย	-	-
3.4 การใช้น้ำ	- ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	- ซึ่งจะเป็นน้ำใช้ในห้องตัวห้องน้ำประมาณ 4 ลบ.ม./วัน และน้ำในการก่อสร้างต่างๆ ประมาณ 10 ลบ.ม. เห็นว่าเป็นความต้องการในปริมาณที่น้อย และการนำน้ำหลังการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ในการรดน้ำต้นไม้ รดถนน โครงการ และทดสอบ ระบบท่อต่างๆ	-
3.5 การจัดการมูลฝอย	- ความสกปรกและเหม็นที่ เกิดจากมูลฝอยจากงานก่อสร้าง และมูลฝอยที่เกิดจากเศษวัสดุ ก่อสร้าง	- มูลฝอยที่เกิดจากงานก่อสร้าง ประมาณ 1.33 ลบ.เมตร/วัน (คนงานจำนวน 200 คน กีดจัดการผลิตมูลฝอยประมาณ 1 กก./คน/วัน และกีดความหนาแน่น 150 กก./ลบ.เมตร) ทางโครงการได้จัดตั้งรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ใบ ไว้ในบริเวณก่อสร้าง แล้วให้ กทม. เป็นผู้เก็บขนไปกำจัดต่อไป - เศษวัสดุที่เกิดจากงานก่อสร้าง ทางโครงการได้ จัดจุดรับเศษวัสดุประจำทุกชั้นเป็นกระเบาะเหล็ก ขนาด 2x2x0.5 เมตร และจุดรับเศษวัสดุชั้น 1 ขนาด 4x4x1 และมีฝาปิดกั้นเพื่อป้องกันฝุ่น โดยสามารถประเมินปริมาณเศษวัสดุก่อสร้าง เท่ากับ 3 ลบ.ม./วัน ซึ่งผู้รับเหมาจะเก็บขนโดย รถบรรทุก 6 ล้อออกทุก 2 วัน ไปยังสถานที่ทิ้ง เศษวัสดุก่อสร้างของทางกทม. - ควบคุมคนงานให้ทิ้งมูลฝอยลงในถังหรือจุดรับ เศษวัสดุที่ทางโครงการได้จัดเตรียมไว้	- ติดต่อประสานงานกับทางสำนักงานเขต ปทุมวันให้เป็นผู้เก็บขนมูลฝอยออกไปจากพื้นที่ โครงการ - ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
3.6 การบำบัดน้ำเสีย	- ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	- น้ำทิ้งจากการบำบัดของโครงการจะนำกลับมาใช้ ใหม่โดยการนำไปรดน้ำต้นไม้ รดทางวิ่งของ โครงการ และทดสอบระบบท่อต่างๆ จึงไม่มีการ ระบายน้ำทิ้งลงสู่สาธารณะ	-
3.7 การป้องกันอัคคีภัย	- ปัญหาการเกิดอัคคีภัย	- การจัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบและ ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงพวกสารติดไฟง่าย - มียามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษา	- ตรวจสอบการเก็บวัสดุที่ติดไฟง่ายอย่าง เคร่งครัด - เข้มงวดคนงานที่ทำงานที่อาจก่อให้เกิด

สรุปผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เรื่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ความปลอดภัย - ขณะและของเหลือใช้ในการทำงานต้องถูกนำออกไปทิ้งในจุดที่กำหนด โดยจะต้องเก็บกวาดให้สะอาดภายหลังเลิกงานทุกวัน - จัดที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะและห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่ทำงานกับสารไวไฟหรือเชื้อเพลิง - จัดเก็บถังแก๊สไว้ภายนอกอาคารที่มีลมพัดผ่านได้สะดวก - การต่อสายไฟเข้ากับเครื่องมือให้มีความระมัดระวังไม่ให้เครื่องที่กินกระแสไฟฟ้ามากเกินไป - จัดเตรียมถังน้ำดับเพลิงเคมี ไว้ในจุดที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น บริเวณสำนักงาน บริเวณที่เก็บสารไวไฟ	เปลวไฟ สะเก็ดไฟ ให้มีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- การเกิดปัญหาอาชญากรรมและการทะเลาะวิวาท	- ผู้รับเหมาดูแลความปลอดภัยของถนนไม่ให้ก่อความเดือดร้อนและเกิดปัญหาเกี่ยวกับชุมชนใกล้เคียง - ฝึกอบรมการตลอด 24 ชั่วโมง	- ควบคุมความปลอดภัยของถนนก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชนใกล้เคียง
4.2 สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	- การเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการทำงาน - การเกิดโรคในกลุ่มคนงานก่อสร้าง	- ผู้รับเหมจะต้องคอยดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่ดี นิ่ง รันสร้างให้มีความแข็งแรง - จัดหาเครื่องกันกระแทก และหมวกกันกระแทก ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่นละออง ให้คนงานใส่ขณะปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของงาน - ผู้รับเหมจะต้องจัดให้มีพื้นที่เพื่อการปฐมพยาบาลคนงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการดำเนินการก่อสร้าง และมีรถไว้ประจำโครงการอย่างน้อย 1 คัน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทางโครงการก็สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ทันที - ผู้รับเหมจะต้องให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขอนามัย รวมทั้งโรคติดต่อร้ายแรงแก่คนงานก่อสร้าง - จัดตั้งสัญญาณเตือนภัยในจุดหรือบริเวณที่เป็นอันตราย - ผู้รับเหมจะต้องคอยดูแลเกี่ยวกับการเก็บมูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยตกค้างมากเกินไปจนเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค รวมทั้งจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค และการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากคนงาน	- มีการตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้างเพื่อที่จะได้แน่ใจว่าจะไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงเกิดขึ้นในคนงานก่อสร้าง

สรุปผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ระยะเปิดดำเนินการ

เรื่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศอยู่ในระดับต่ำ	- การดำเนินโครงการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่เดิม เพียงแต่ทำการรื้อถอนอาคารเดิมแล้วทำการปลูกสร้างโครงการลงในพื้นที่เดิม	-
1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง	- คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ	- น้ำเสียที่เกิดจากโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนโรงแรม อาคารสำนักงาน อาหารคาวหวานและอาคารจอดรถ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบผสมระหว่าง Activated Sludge และ Biological disc system ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดไม่น้อยกว่า 90 % ทำให้น้ำทิ้งของโครงการได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารและมีการฆ่าเชื้อโรค ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณน้ำเข้าและน้ำออกของระบบ ทุกๆ 3 เดือน โดยมีพารามิเตอร์ดังนี้ คือ BOD, SS, Grease & Oil, Bacteria และ TKN โดยที่ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประมาณ 4,000 บาท/ครั้ง แล้วรายงานผลต่อสำนักงานโยธาและแผนสิ่งแวดล้อม
1.3 การระบายน้ำ	- การอุดตันของท่อระบายน้ำ - ปริมาณน้ำไหลนองที่เพิ่มขึ้น	- ทางโครงการจะทำการระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งหลังการบำบัดออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนวิภาวดีและถนนร่วมฤดี โดยน้ำทิ้งส่วนหนึ่งประมาณ 40 ลบ.ม. จะไหลกลับไปยังน้ำที่คั่นไว้ และใช้ใน Flushing 595 ลบ.ม. โดยได้จัดถังเก็บน้ำ Recycle ขนาดรวมประมาณ 700 ลบ.ม. ซึ่งจะสามารถกักน้ำได้ประมาณ 1 ชั่วโมง - ติดตั้งตะแกรงดักขยะ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำของโครงการก่อนปล่อยออกสู่ท่อสาธารณะ เพื่อป้องกันเศษขยะอุดตันที่ท่อระบายน้ำสาธารณะ - ปริมาณน้ำไหลนองหลังจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่โครงการจากเดิมเพิ่มขึ้นประมาณ 20 ลบ.เมตร/ชม. เห็นว่าเป็นปริมาณที่น้อย ซึ่งได้จัดเตรียมบ่อดักขยะสำหรับรับน้ำก่อนที่จะปล่อยออกนอกโครงการ (ด้านถนนวิภาวดีและถนนร่วมฤดี) จำนวน 4 บ่อ มีขนาดรองรับน้ำได้บ่อประมาณ 5 ลบ.เมตร ซึ่งน้ำฝนในโครงการจะถูกพักกักไว้ใบบ่อดังกล่าวก่อนเมื่อระดับถูกกักขึ้นถึงระดับที่กำหนด จึงสูบน้ำออกนอกโครงการ	- ตรวจสอบการระบายน้ำของท่อโครงการและการระบายน้ำของท่อสาธารณะอยู่เสมอ - ดูแลเก็บเศษขยะที่ติดอยู่กับตะแกรงดักขยะอย่างสม่ำเสมอ
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากในบริเวณโครงการไม่มีสภาพป่าไม้ธรรมชาติ พืชพรรณไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญ	-	-

สรุปผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เรื่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากในบริเวณโครงการไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ	- ทางโครงการได้จัดระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในแต่ละส่วนของโครงการซึ่งจะมีประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคาร ก่อนที่จะปล่อยออกสู่สาธารณะ	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำ 3.1 การจราจรและขนถ่าย	- การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรและอุบัติเหตุในถนนวิบูลย์และถนนร่วมฤดี - ผลกระทบต่อการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อาจจะมีบ้าง แต่จากการสำรวจปริมาณการจราจร พบว่า ในทั้ง 2 ถนน มีความสามารถในการรองรับรถได้อีก และสามารถเข้า-ออกได้ในทั้ง 2 ถนน ทำให้รถไม่หนาแน่นในถนนใดถนนหนึ่ง และรถทั้งหมดก็ไม่ได้ใช้เวลาเดียวกันในการเข้าออกทั้งหมด เนื่องจากลักษณะการใช้งานในแต่ละส่วนไม่เหมือนกัน	- ทางโครงการได้จัดสถานที่จอดรถไว้ 3 ได้แก่ อาคารโรงบรรจุที่จอดรถจำนวน 321 คัน อาคารสำนักงานจัดไว้จำนวน 738 คัน และส่วนขอพระคมนาที่จอดรถไว้จำนวน 21 คัน และสามารถจอดได้ในอาคารจอดรถจำนวน 397 คัน ซึ่งทางโครงการได้จัดที่จอดรถไว้เพียงพอ - สำหรับการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกสามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือถนนวิบูลย์และถนนร่วมฤดี โดยมีทางเข้า-ออกทั้งหมด 5 ทาง โดยถนนของโครงการสามารถวิ่งเชื่อมกันได้ระหว่างถนนวิบูลย์และร่วมฤดี และถนนมีขนาดใหญ่มาก ทำให้การจราจรภายในโครงการไม่ติดขัด นอกจากนี้ยังมีถนนบริการกว้าง 6 เมตรรอบโครงการ - ต้องมียานรักษาการตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของการจราจรภายในโครงการ - ต้องมีป้ายจราจรภายในโครงการที่ชัดเจน และกระบอกสัญญาณบริเวณปากทางเข้า-ออก เพื่อให้การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย - ต้องจำกัดความเร็วรถในพื้นที่โครงการ โดยไม่เกิน 30 กม./ชม.	- ตรวจสอบสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนวิบูลย์และถนนร่วมฤดี - ทวามคุมรดาภายนอกโครงการไม่ให้เข้ามาใช้ถนนของโครงการ เนื่องจากเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนวิบูลย์และถนนร่วมฤดี เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดของการจราจรภายในโครงการ
3.2 การใช้ที่ดิน	- ผลกระทบต่อการที่ดินอยู่ในระดับต่ำ	- พื้นที่โครงการจัดอยู่ในพื้นที่สีแดง เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรม ซึ่งการใช้ที่ดินของโครงการไม่ขัดต่อข้อกำหนดการใช้ที่ดินในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 - ทางโครงการได้จัดการใช้ที่ดินของโครงการให้มีค่า FAR ไม่เกิน 10:1 และค่า BCA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และระยะขอบร่อนของอาคารอย่างน้อย 6 เมตร ซึ่งเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. ความคุมอาคารกำหนด	-

สรุปผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เรื่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้ไฟฟ้า	- ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าต่อชุมชนใกล้เคียงอยู่ในระดับต่ำ	- ทางโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 14,946 KVA ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง พบว่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและเมื่อมีการใช้ไฟฟ้า Load สถานีไฟฟ้าย่อยแต่ละเขตบริการสามารถที่จะเชื่อมกระแสไฟฟ้าได้ทันที - ทางโครงการได้จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองขนาด 2,200 KVA เพื่อจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
3.4 การใช้น้ำประปา	- ผลกระทบต่อการใช้น้ำประปาต่อชุมชนใกล้เคียงอยู่ในระดับต่ำ	- จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของการประปาฯ นครหลวง พบว่า การประปาสามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ - ทางโครงการได้จัดเตรียมถังเก็บน้ำสำหรับระบบประปา ซึ่งสามารถรองรับน้ำในชั่วโมงชั่วโมงสูงสุดได้นานอย่างน้อย 3 ชั่วโมงในแต่ละส่วนของโครงการ ซึ่งมากกว่าตามประกาศกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ทางโครงการได้มีการนำน้ำหลังการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ในการรดน้ำต้นไม้ ประมาณ 4 ลบ.ม./วัน และในระบบ Flushing ประมาณ 595 ลบ.ม./วัน เพื่อเป็นการประหยัดน้ำที่จะรับจากการประปานครหลวง	
3.5 การจัดการมูลฝอย	- ความสกปรกขึ้นเกิดจากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ	- เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 33.448 ลบ.ม./วัน ทางโครงการได้จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยไว้ใน 4 ส่วนของ คือ โรงรวม จัดห้องพักขนาด 72 ลบ.ม. อาคารสำนักงานมีห้องพักมูลฝอยขนาด 166.2 ลบ.ม. อาคารคาน้ำและอาคารจอดรถมีห้องพักมูลฝอยขนาด 86.91 ลบ.ม. โดยในส่วนของโรงรวม อาคารสำนักงาน และอาคารจอดรถได้แยกเป็นห้องขยะเปียกและห้องขยะแห้ง สำหรับในส่วนอาคารคาน้ำที่มีห้องขยะแห้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งขยะเปียกในส่วนนี้จะนำไปใส่ถุงดำแล้วนำไปพักที่ห้องขยะเปียกในอาคารจอดรถ ซึ่งจะมีการเก็บขนสำนักงานเขตปทุมวัน - ให้มีการเก็บขนมูลฝอยเปียกทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเชื้อโรค - ดูแลทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยโดยใช้	- ติดตั้งประสานงานกับทางสำนักงานเขตปทุมวันให้เป็นผู้เก็บขนมูลฝอยออกไปจากพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักมูลฝอยและบริเวณของพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ

สรุปผลกระทบ การลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เรื่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การบำบัดน้ำเสีย	- ประสิทธิภาพในการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- นำขี้เถ้าเชื้อโรคเป็นประจำ - น้ำเสียที่เกิดจากโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนโรงแรม อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนท์และอาคารจอดรถ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบผสมระหว่าง Activated Sludge และ Biological disc system ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดไม่น้อยกว่า 90 % ทำให้น้ำทิ้งของโครงการได้คุณภาพตามคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารและมีการฆ่าเชื้อโรค ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณน้ำเข้าและน้ำออกของระบบ ทุกๆ 3 เดือน โดยมีพารามิเตอร์ดังนี้ คือ BOD, SS, Grease & Oil, Bacteria และ TKN โดยมีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประมาณ 4,000 บาท/ครั้ง แล้วรายงานผลต่อสำนักงานโยธาและแผนสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย	- ปัญหาการเกิดอัคคีภัย	- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐานของอาคาร คือ ตู้ฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) - เนื่องจากเป็นอาคารสูงทางโครงการจึงได้จัดลานสำหรับหนีไฟทางอาคารและติดตั้งโถงลิฟต์ดับเพลิงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปประจันอัคคีภัยภายในอาคารได้ - ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm) และป้ายแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงและทางหนีไฟฉุกเฉิน - ดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - มีบริการรักษาการณ์คอยดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง - ทางโครงการจัดแผนปฏิบัติการในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ คือ 1. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโครงการ ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้จะทำการตรวจจับควันและความร้อน โดยระบบแจ้งสัญญาณจะใช้ทั้งระบบอัตโนมัติและระบบ manual โดยทางโครงการได้เลือกใช้ระบบแจ้งเหตุด้วยเสียงเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารได้เตรียมอพยพออกนอกอาคารได้ทันเวลาที่ 2. เจ้าหน้าที่หรือผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ ต้องแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังศูนย์ที่ทำการดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด โดยจะมีระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุติดตั้งอยู่ใกล้กับบันไดหนีไฟ ซึ่งจะมีป้ายเรืองแสงบอกทางออกบันไดหนีไฟ 3. ผู้ที่อยู่ในอาคารจะต้องรีบออกนอกห้อง เพื่อหนีไฟ โดยทางบันไดหนีไฟ 4. สำหรับผู้ที่อยู่ในลิฟต์จะสามารถหนีไฟได้โดย	- ทำการซ้อมป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยทุก 6 เดือน - ตรวจสอบดูแลความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ของโครงการ

สรุปผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เรื่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ลิฟต์จากตัวของอาคารจะลงมาที่ชั้น 1 5. ขณะที่อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทำการดับเพลิงเนื่องจากเป็นอาคารสูง ทางโครงการได้จัดลิฟต์ดับเพลิงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไประงับอัคคีภัยได้ ซึ่งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ และลิฟต์ดับเพลิง จะทำงานได้โดยอาศัยระบบไฟฟ้าสำรอง และถูกควบคุมการทำงานโดย Command Center ในแต่ละส่วนของอาคาร นอกจากนี้ยังมีถนนหนีไฟทางอากาศอีกด้วย 6. ทางโครงการจัดให้มีหน่วยดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อทำการระงับอัคคีภัยก่อน ที่เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจดับเพลิงจะมาถึงพื้นที่โครงการ	
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ความรู้สึกรำคาญจากชุมชนท้องถิ่น	- ทางโครงการควรจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนใกล้เคียงโครงการ	- สอบถามทัศนคติของประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยจัดทำประมาณปีละ 1 ครั้ง
4.2 สาธารณสุขและความปลอดภัย	- ปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน	- ทางโครงการจะต้องมีระบบให้ความปลอดภัยแก่พนักงานและมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จะต้องทำงานดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร	- ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของโครงการ