

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญภาพ	ค
บทที่ 1	บทนำ
1.1	ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 1-1
1.2	รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 1-3
1.3	รายละเอียดโครงการ 1-6
บทที่ 2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1
บทที่ 3	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1
3.2	วัตถุประสงค์ 3-1
3.3	ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1
3.4	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1
3.5	ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบ 3-7
บทที่ 4	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก	
ก	หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ
ข	หนังสือจากหน่วยงานราชการ
ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
จ	สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ฉ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ช	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1	ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5.2-1	ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้าระบบส่วนเดิม
3.5.3-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้าระบบส่วนเดิม
3.5.3-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้าระบบส่วนชาย
3.5.3-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบส่วนขยาย
3.5.4-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนต้นประจำเดือน
3.5.4-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึกประจำเดือน
4-1	สรุปผลมาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.2-1	แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการ	1-4
1.2-2	สภาพปัจจุบันของโครงการ	1-5
1.3.2-1	ผังโครงการเมื่อทำการขยายแล้ว	1-8
1.3.4-1	ผังระบบน้ำใช้	1-10
1.3.5-1	ผังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนขยาย	1-15
1.3.6-1	ผังระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝน	1-18
1.3.7-1	ผังเส้นทางเก็บขนขยะ	1-21
1.3.10-1	ผังแสดงจุดรวมพลของโครงการ	1-30
1.3.15-1	ผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ	1-37
2.2-1	พื้นที่หนีภัยบริเวณชั้นหลังคาของ H3 และ H4	2-34
2.2-2	จุดรวมพลกรณีเกิดแผ่นดินไหว การเกิดดินامي และไฟไหม้	2-34
2.2-3	ผังเส้นทางหนีภัยภายในอาคารและป้ายบอกเส้นทางไปยังจุดรวมพล	2-34
2.2-4	ห้องควบคุมติดตามข่าวสาร พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น	2-35
2.2-5	ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566	2-36
2.2-6	เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว	2-37
2.2-7	พื้นที่สีเขียว	2-37
2.2-8	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ	2-38
2.2-9	พนักงานทำความสะอาดในบริเวณหน้าพื้นที่โครงการ	2-39
2.2-10	ระบบบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่	2-39
2.2-11	ก๊อกน้ำรดน้ำต้นไม้และเจ้าหน้าที่สวมถุงมือทุกครั้ง	2-39
2.2-12	ป้ายโครงการและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก	2-40
2.2-13	ที่จอดรถภายในโครงการ	2-40
2.2-14	เส้นทางคมนาคมภายในโครงการ	2-40
2.2-15	ถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ	2-41
2.2-16	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้	2-42
2.2-17	สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	2-42
2.2-18	บ่อหน่วงน้ำ และปั๊มสูบน้ำของโครงการ	2-42
2.2-19	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำของโครงการ	2-43
2.2-20	การนำน้ำที่ผ่านการรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์	2-43
2.2-21	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย	2-43

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.2-22	ถังขยะภายในโครงการ
2.2-23	ห้องพักขยะรวมของโครงการ
2.2-24	การจัดการขยะภายในโครงการ
2.2-25	ระบบไฟฟ้า และการรณรงค์ประหยัดพลังงานของโครงการ
2.2-26	ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
2.2-27	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2.2-28	หอผึ่งเย็น
2.2-29	สระว่ายน้ำโครงการ
2.2-30	สปาภายในโครงการ
2.2-31	การจัดการร้านอาหารของโครงการปัจจุบัน
2.2-32	ฉีดพ่นกำจัดยุง
2.2-33	ระเบียงห้องพักที่มีความแข็งแรง
2.2-34	โครงการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ
2.2-35	ป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์
2.2-36	ป้ายจำกัดความเร็ว
2.2-37	ป้ายช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายหาด
3.5.4-1	การตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำประจำวัน