

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญภาพ	ค
บทที่ 1	บทนำ
	1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 1-1
	1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 1-2
	1.3 รายละเอียดโครงการ 1-5
บทที่ 2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1
บทที่ 3	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1
	3.2 วัตถุประสงค์ 3-1
	3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1
	3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2
	3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-7
บทที่ 4	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.3.1-1 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการ	1-5
2-1 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-3
3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-8
3.5.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-9
3.5.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้	3-11

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.2-1	แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการ	1-3
1.2-2	สภาพปัจจุบันของโครงการ	1-4
2-1	พื้นที่สีเขียวภายในโรงแรม	2-30
2-2	ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	2-30
2-3	ระบบการคมนาคมและการขนส่ง	2-31
2-4	การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ในด้านต่างๆ	2-32
2-5	ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	2-32
2-6	ระบบน้ำใช้	2-32
2-7	การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์	2-33
2-8	การจัดการมูลฝอย	2-34
2-9	ระบบระบายน้ำ	2-34
2-10	ระบบความปลอดภัย	2-34
2-11	การป้องกันและระงับอัคคีภัย	2-35
2-12	ระบบป้องกันฟ้าผ่า	2-36
2-13	การจัดแสงสว่างในบริเวณชั้นจอดรถใต้ดิน	2-36