


เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 55/330 หมู่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร : 079 623951, 092 059 4983, 092 059 4985 โทรสาร : 079 616665
Address: 55/330 Moo 4, Tambon Buangsan, Lam Luk Ka, Pathum Thani, 12120 Tel: 079 623951, 092 059 4983, 092 059 4985 Fax: 079 616665
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 0
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-03009
ระบุเป็นต้นฉบับที่ถูกต้องทั้งหมดที่ 7-250

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) : บึงสามพัน (จังหวัดปทุมธานี)
: 1408 ถนนพหลโยธิน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 10110
โทร (Tel.) : 081-2543563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: อ.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน 1408 ถนนพหลโยธิน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 10110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 18/07/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 20/07/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 20-24/07/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 28/07/2023

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23072023	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่ม	

อุณหภูมิ (°C) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
pH (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-0 C	103 ⁽¹⁾	92.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	5-day BOD Test part 510B	25.4	25.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	468	450
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKH)	mg/L	Dried at 160 °C part 2540C	49.0	45.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TKE)	mg/L	Macro-phosphorus part 4500-M-P	3.0	35.0
ซิลิกาทั้งหมด (Silica, TSE)	mg/L	Iodometric part 4500-S ² F	6.0	51.0
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKH)	mg/L	Permanganate part 5520B	6.0	50.0

หมายเหตุ (Notes) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) วิธีการทดสอบที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบฉบับนี้

(3) Not TDS Accredited

(4) ผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบฉบับนี้

(5) การควบคุมคุณภาพการทดสอบ

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TDS, TKE

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นการทดสอบที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมการปกครอง

2. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นการทดสอบที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมการปกครอง

"PROF" Principle's Reproducibility On standard First service

Copyright © 2023 BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

P 18-07-1 V2.1 วันที่ 25/07/2023



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 55/330 หมู่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร : 079 623951, 092 059 4983, 092 059 4985 โทรสาร : 079 616665
Address: 55/330 Moo 4, Tambon Buangsan, Lam Luk Ka, Pathum Thani, 12120 Tel: 079 623951, 092 059 4983, 092 059 4985 Fax: 079 616665
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 0
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-02009

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) : บึงสามพัน (จังหวัดปทุมธานี)
: 1408 ถนนพหลโยธิน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 10110
โทร (Tel.) : 081-2543563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: อ.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน 1408 ถนนพหลโยธิน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 10110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 18/07/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 20/07/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 20/07/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 28/07/2023

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23072023	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่ม	

อุณหภูมิ (°C) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
------------------------	---	----------------------	-----	---------

หมายเหตุ (Notes) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) วิธีการทดสอบที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบฉบับนี้


(3) Not TDS Accredited

(4) ผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบฉบับนี้

(5) การควบคุมคุณภาพการทดสอบ

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TDS, TKE



ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นการทดสอบที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมการปกครอง

2. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นการทดสอบที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมการปกครอง

"PROF" Principle's Reproducibility On standard First service

Copyright © 2023 BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

P 18-07-1 V2.1 วันที่ 25/07/2023



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39/250 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดป่าแดง อำเภอลำลูกขัน จังหวัดสุรินทร์ 33150 โทร. 076 623255, 062 059 2508, 062 059 4083 โทรสาร : 076 619545
Address: 39/250 Moo 4, Tambon Wat Pa Daeng, Lam Luang Khan, Surin Phukant, 33150 Tel. 076 623255, 062 059 2508, 062 059 4083 Fax 076 619545
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-353066

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ อออินทร์ จำกัด (ส่วนกลาง)
: 1405 ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอหลักใหญ่ อำเภอหลักใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ 90110
โทร (Tel.) : 081-2543563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: อออินทร์ อ.หลักใหญ่ 1405 ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอหลักใหญ่ อำเภอหลักใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ 90110
: 19/07/2023
: 20/07/2023
: 20-20/07/2023
: 20/07/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			22072023	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำนมวัว	น้ำนมวัว
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.41 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์ม (Total Coliform) (10g)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
ฟอสฟอรัส (Fecal Coliform) (10g)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] ความเป็นกรดของนมที่ตรวจพบต่ำกว่า 0.01% ถือว่าเหมาะสมสำหรับการบริโภค
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ผลทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Analyzed by Subcontractor)
- [5] ปรากฏการณ์การปนเปื้อน

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

- หมายเหตุ (Notes) :
- รายงานการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 - รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@bktaurus.com

1-4-78-001 Ver. 1.017-PM 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39/250 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดป่าแดง อำเภอลำลูกขัน จังหวัดสุรินทร์ 33150 โทร. 076 623255, 062 059 2508, 062 059 4083 โทรสาร : 076 619545
Address: 39/250 Moo 4, Tambon Wat Pa Daeng, Lam Luang Khan, Surin Phukant, 33150 Tel. 076 623255, 062 059 2508, 062 059 4083 Fax 076 619545
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-002066
หมายเลขหนังสือรับรอง (Cert No.) : 2-200

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ อออินทร์ จำกัด (ส่วนกลาง)
: 1405 ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอหลักใหญ่ อำเภอหลักใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ 90110
โทร (Tel.) : 081-2543563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: อออินทร์ อ.หลักใหญ่ 1405 ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอหลักใหญ่ อำเภอหลักใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ 90110
: 19/07/2023
: 20/07/2023
: 20-20/07/2023
: 20/07/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			22072024	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำ	น้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.44 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2240C	104	<500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] มาตรฐานการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ผลทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Analyzed by Subcontractor)
- [5] ปรากฏการณ์การปนเปื้อน

***Certificated ISO 9001:2015 - TDS

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

- หมายเหตุ (Notes) :
- รายงานการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 - รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@bktaurus.com

1-4-78-001 Ver. 1.017-PM 2563



บริษัท บิโตน เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59236 หมู่ 4 ตำบลบึง อําเภอบึง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร : 076 623455, 062 059 4834, 062 059 4835 โทรสาร : 076 619665
Address: 59236 Moo 4, Tambon Buaing, Khatu, Phruet, 33120 Tel: 076 623455, 062 059 4834, 062 059 4835 Fax: 076 619665
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID) : 063554915215 E-mail: bknature@sigmal.co.th



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-005706
ระบุเป็นเลขปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ W-200

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอุตสาหกรรม อานิลิน อีดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 1400 ถนนพญาภิรมย์ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 091-2543563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บริษัท อีดี จำกัด 1400 ถนนพญาภิรมย์ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
: 23/05/2023
: 24/05/2023
: 24-29/05/2023
: 30/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250324/4	250324/5
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			จุดรวมน้ำเสียอุตสาหกรรม	จุดรวมน้ำเสียอุตสาหกรรม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.00 น.	14.00 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			จุดสุ่ม 1 มีตะกอน สีขุ่นเล็กน้อย	จุดสุ่ม 1 มีตะกอน สีขุ่นเล็กน้อย

กรด-เบส (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.2	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-day BOD Test part 5210B	300 ⁽¹⁾	145	520.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	400	17.0	530.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	840	403	5500
ไนโตรเจน-แอมโมเนีย (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-NH ₃ B	105	77.0	535.0
ซัลเฟต (Sulfate, SO ₄)	mg/L	Isotometric part 4500-S ²⁻ F	9.3	4.5	51.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	41.0	17.0	530.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและชุมชน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1255 วันที่ 255 ถึง 2555
(3) Not 155 Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในแล็บ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่ารวมไม่แน่นอนในกราฟ

(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TNH

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาเพื่อทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิโตน เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
CONFIDENTIAL - Not for Distribution



บริษัท บิโตน เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59236 หมู่ 4 ตำบลบึง อําเภอบึง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร : 076 623455, 062 059 4834, 062 059 4835 โทรสาร : 076 619665
Address: 59236 Moo 4, Tambon Buaing, Khatu, Phruet, 33120 Tel: 076 623455, 062 059 4834, 062 059 4835 Fax: 076 619665
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID) : 063554915215 E-mail: bknature@sigmal.co.th

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-005706

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอุตสาหกรรม อานิลิน อีดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 1400 ถนนพญาภิรมย์ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 091-2543563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บริษัท อีดี จำกัด 1400 ถนนพญาภิรมย์ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
: 23/05/2023
: 24/05/2023
: 24/05/2023
: 30/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250324/4	250324/5
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			จุดรวมน้ำเสียอุตสาหกรรม	จุดรวมน้ำเสียอุตสาหกรรม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.00 น.	14.00 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			จุดสุ่ม 1 มีตะกอน สีขุ่นเล็กน้อย	จุดสุ่ม 1 มีตะกอน สีขุ่นเล็กน้อย

กรด-เบส (pH at 25 °C)	mg/L	Gravimetric part 2540F	20.0	0.20	50.50
-----------------------	------	------------------------	------	------	-------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและชุมชน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1255 วันที่ 255 ถึง 2555

(3) Not 155 Accredited

(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในแล็บ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่ารวมไม่แน่นอนในกราฟ

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาเพื่อทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิโตน เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
CONFIDENTIAL - Not for Distribution



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 58/381 หมู่ที่ 4 ตำบลเตาปูน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31132 โทร : 076-623925, 062-059-2393, 062-059-4838 โทรสาร : 076-618995
Address: 58/381 Moo 4, Tambon Teapoon, Kambu, Phakset, 31132 Tel: 076-623925, 062-059-2393, 062-059-4838 Fax: 076-618995
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1057260
หนังสือแจ้งการวิเคราะห์ผล :
ผู้ซื้อ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ออเรียน ซึ่จี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 1408 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 091-2843503 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อาเซียน ซึ่จี จำกัด 1408 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/08/2023 วิธีการตรวจสอบ (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/08/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sampong Pongpudach
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-26/08/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 30/08/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ฟอสฟอรัส (Analysis No.)			2503240	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มที่สุญญากาศ		น้ำดื่มสะอาด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		กบปัสเตอร์ที่สุญญากาศ		ประเภท น
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		14.15 น.		
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		แห้งสุก มีกลิ่น		

ค่า pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-IL [®] B	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-0 C 5-Days BOD Test port 5210B	110 ⁽³⁾	220.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	28.9	520.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	442	5900
ไนโตรเจน ดินเหนียว (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N _{org} -B	07.2	335.0
ซัลเฟต (Sulfate) (ppm)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁺ -F	4.0	51.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (ppm)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	0.3	20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ำดื่มและน้ำบริโภค ซึ่งกำหนดมาตรฐานน้ำดื่ม การตรวจน้ำดื่มจากหลายหน่วยงานประกอบแบบจนตก ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540

- (3) Not TIS Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษ (Analyzed by Subcontractor)
(5) การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified to ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN



ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

- หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นเพียงเอกสารที่แสดงถึงผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ยืนยัน (The above results are related only to the tested samples or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องมีผลผูกพันทางกฎหมายหากมีการแก้ไข (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 58/381 หมู่ที่ 4 ตำบลเตาปูน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31132 โทร : 076-623925, 062-059-2393, 062-059-4838 โทรสาร : 076-618995
Address: 58/381 Moo 4, Tambon Teapoon, Kambu, Phakset, 31132 Tel: 076-623925, 062-059-2393, 062-059-4838 Fax: 076-618995
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1057260
หนังสือแจ้งการวิเคราะห์ผล :
ผู้ซื้อ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ออเรียน ซึ่จี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 1408 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 091-2843503 โทรสาร (Fax) : --


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อาเซียน ซึ่จี จำกัด 1408 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/08/2023 วิธีการตรวจสอบ (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/08/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sampong Pongpudach
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/08/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 30/08/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ฟอสฟอรัส (Analysis No.)			2503246	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มที่สุญญากาศ		น้ำดื่มสะอาด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		กบปัสเตอร์ที่สุญญากาศ		ประเภท น
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		14.15 น.		
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		แห้งสุก มีกลิ่น		

ค่า pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 2540F	0.30	<0.30
----------------------	---	---------------------------------	------	-------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ำดื่มและน้ำบริโภค ซึ่งกำหนดมาตรฐานน้ำดื่ม การตรวจน้ำดื่มจากหลายหน่วยงานประกอบแบบจนตก ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540
(3) Not TIS Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษ (Analyzed by Subcontractor)
(5) การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า



ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

- หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นเพียงเอกสารที่แสดงถึงผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ยืนยัน (The above results are related only to the tested samples or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องมีผลผูกพันทางกฎหมายหากมีการแก้ไข (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปัตนาธรรมชาติ จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/39 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120 โทร : 076 623955, 062 059 2893, 062 059 4883 โทรสาร : 076 619965
Address : 59/39 Moo 4, Tambon Ban Na, Amphur Wang Nua, Chaiyachumphon, 31120 Tel: 076 623955, 062 059 2893, 062 059 4883 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1057100

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ชื่อ (Name)
โทรศัพท์ (Tel.) : 091-2543363 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample Name)			2308/2023	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.20 น.	น้ำ
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่	น้ำ
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Coliform) (1)K	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 0221 A - E	N.D.	<10.0
ค่าเฉลี่ยรวม (Fecal Coliform) (2)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 0221 A - E	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบ (Result) : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K
- ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ชื่อ (Name)
โทรศัพท์ (Tel.) : 091-2543363 โทรสาร (Fax) : -

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบ (Result) : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
BK Nature Taurus Co., Ltd.



บริษัท ปัตนาธรรมชาติ จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/39 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120 โทร : 076 623955, 062 059 2893, 062 059 4883 โทรสาร : 076 619965
Address : 59/39 Moo 4, Tambon Ban Na, Amphur Wang Nua, Chaiyachumphon, 31120 Tel: 076 623955, 062 059 2893, 062 059 4883 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1057100
หมายเลขใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) : 9-220

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ชื่อ (Name)
โทรศัพท์ (Tel.) : 091-2543363 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample Name)			2308/2023	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.20 น.	น้ำ
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่	น้ำ
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Coliform) (1)K	mpL	Dried at 60 °C port 2540C	160	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) -
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบ (Result) : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K
- ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ชื่อ (Name)
โทรศัพท์ (Tel.) : 091-2543363 โทรสาร (Fax) : -


หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบ (Result) : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K : ค่าเฉลี่ยรวมของตัวอย่างทั้งหมด (Total Coliform) (1)K

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
BK Nature Taurus Co., Ltd.



บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 39300 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120 โทร. 076 023955, 062 059 2808, 062 059 4838 โทรสาร : 076 919595
Address: 39300 Moo 4, Tambon Khatu, Khatu, Phukiet, 53120 Tel: 076 023955, 062 059 2808, 062 059 4838 Fax: 076 919595
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com



Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
โทร (Tel) : 061-2243203 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สถานีสูบน้ำดิบ 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/09/2023 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong Pengpisalich
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าพีเอช (pH)	-	Electrometric Method	7.4	7.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	part 4500-H ₂ O part 4500-H ₂ O 5-days BOD Test part 5210B	270 ⁽³⁾	120 ⁽⁴⁾
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	224	45.1
ความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	430	200
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Molden part 4500-N ₄ -B	90	70.4
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrogen, Nitrate)	mg/L	Iodometric part 4500-N ₃ -E	9.0	6.5
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, PO4-P)	mg/L	Ascorbic acid reduction part 4500-P ₄ -C	31.7	14.7

ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	430	200
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Molden part 4500-N ₄ -B	90	70.4
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrogen, Nitrate)	mg/L	Iodometric part 4500-N ₃ -E	9.0	6.5
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, PO4-P)	mg/L	Ascorbic acid reduction part 4500-P ₄ -C	31.7	14.7

หมายเหตุ (Notes) :
1. วิธีการทดสอบนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในการทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
โทร (Tel) : 061-2243203 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สถานีสูบน้ำดิบ 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/09/2023 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong Pengpisalich
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/09/2023

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
โทร (Tel) : 061-2243203 โทรสาร (Fax) : -

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
โทร (Tel) : 061-2243203 โทรสาร (Fax) : -



บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 39300 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120 โทร. 076 023955, 062 059 2808, 062 059 4838 โทรสาร : 076 919595
Address: 39300 Moo 4, Tambon Khatu, Khatu, Phukiet, 53120 Tel: 076 023955, 062 059 2808, 062 059 4838 Fax: 076 919595
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
โทร (Tel) : 061-2243203 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สถานีสูบน้ำดิบ 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/09/2023 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong Pengpisalich
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าพีเอช (pH)	-	Electrometric Method	7.4	7.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	part 4500-H ₂ O part 4500-H ₂ O 5-days BOD Test part 5210B	270 ⁽³⁾	120 ⁽⁴⁾
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	224	45.1
ความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	430	200
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Molden part 4500-N ₄ -B	90	70.4
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrogen, Nitrate)	mg/L	Iodometric part 4500-N ₃ -E	9.0	6.5
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, PO4-P)	mg/L	Ascorbic acid reduction part 4500-P ₄ -C	31.7	14.7

ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	430	200
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Molden part 4500-N ₄ -B	90	70.4
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrogen, Nitrate)	mg/L	Iodometric part 4500-N ₃ -E	9.0	6.5
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, PO4-P)	mg/L	Ascorbic acid reduction part 4500-P ₄ -C	31.7	14.7

หมายเหตุ (Notes) :
1. วิธีการทดสอบนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในการทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
โทร (Tel) : 061-2243203 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สถานีสูบน้ำดิบ 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/09/2023 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong Pengpisalich
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/09/2023

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
โทร (Tel) : 061-2243203 โทรสาร (Fax) : -

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 408 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120
โทร (Tel) : 061-2243203 โทรสาร (Fax) : -



บริษัท ปิเค เฮอร์ ทอรัส จำกัด

EK Nature Taurus Co., Ltd.

[illegible]

លេខវិទ្យុស្តីសម្រាប់ (Fax ID: ០៩៥៥៥៦១២៦៦) E-mail: bknotwre.1999@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : ๕๐/ 6
 หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-132403
 ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 3-280

[illegible]

100

แหล่งที่มาตัวอย่าง (Sampling Source)	: สถานี วัด ห้วยทราย 400 เมตรจากทางหลวงหมายเลข 1010
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 12/05/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 14/05/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 19/05/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 20/10/2023

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หน่วยมาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
สารตัวอย่าง (Analyte No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			22091416	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			17	
สภาวะการเก็บตัวอย่าง (Sample Condition)			13.28 น.	
ผลการทดสอบทั้งหมด				
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C per 2240C	116	

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

$$\{x\} =$$

[3] Not TISI Accredited

[illegible]

35. *Micrococcus* 79, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 92

收稿日期: 2005-06-08; 修回日期: 2005-09-01; 接受日期: 2005-10-11

SQL - 6107:1009 051 P2102/11477-...

(Approved by)

=====

1. ความมตการทหารของคณบดีไม่มีผลเฉพาะกับสิ่งอย่างทีนำมาทดสอบด้วยตัวชี้วัดด้านพ่าม

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)


2. รายงานฉบับนี้จะส่งให้แก่ทางคณะพิเศษเกี่ยวกับสหพันธ์การนำไปใช้ซึ่งรวมไปถึงการนำขึ้นและนำออกจากรายการบัญชี ปิด และหรือ ทดสอบ จำแนก

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"D&W" Principle Reproducibility On standard First service

$$\mathcal{F}(\mathbf{v}) = \mathcal{F}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5, \mathbf{v}_6, \mathbf{v}_7, \mathbf{v}_8, \mathbf{v}_9, \mathbf{v}_{10}, \mathbf{v}_{11}, \mathbf{v}_{12}, \mathbf{v}_{13}, \mathbf{v}_{14}, \mathbf{v}_{15}, \mathbf{v}_{16}, \mathbf{v}_{17}, \mathbf{v}_{18}, \mathbf{v}_{19}, \mathbf{v}_{20}, \mathbf{v}_{21}, \mathbf{v}_{22}, \mathbf{v}_{23}, \mathbf{v}_{24}, \mathbf{v}_{25}, \mathbf{v}_{26}, \mathbf{v}_{27}, \mathbf{v}_{28}, \mathbf{v}_{29}, \mathbf{v}_{30}, \mathbf{v}_{31}, \mathbf{v}_{32}, \mathbf{v}_{33}, \mathbf{v}_{34}, \mathbf{v}_{35}, \mathbf{v}_{36}, \mathbf{v}_{37}, \mathbf{v}_{38}, \mathbf{v}_{39}, \mathbf{v}_{40}, \mathbf{v}_{41}, \mathbf{v}_{42}, \mathbf{v}_{43}, \mathbf{v}_{44}, \mathbf{v}_{45}, \mathbf{v}_{46}, \mathbf{v}_{47}, \mathbf{v}_{48}, \mathbf{v}_{49}, \mathbf{v}_{50}, \mathbf{v}_{51}, \mathbf{v}_{52}, \mathbf{v}_{53}, \mathbf{v}_{54}, \mathbf{v}_{55}, \mathbf{v}_{56}, \mathbf{v}_{57}, \mathbf{v}_{58}, \mathbf{v}_{59}, \mathbf{v}_{60}, \mathbf{v}_{61}, \mathbf{v}_{62}, \mathbf{v}_{63}, \mathbf{v}_{64}, \mathbf{v}_{65}, \mathbf{v}_{66}, \mathbf{v}_{67}, \mathbf{v}_{68}, \mathbf{v}_{69}, \mathbf{v}_{70}, \mathbf{v}_{71}, \mathbf{v}_{72}, \mathbf{v}_{73}, \mathbf{v}_{74}, \mathbf{v}_{75}, \mathbf{v}_{76}, \mathbf{v}_{77}, \mathbf{v}_{78}, \mathbf{v}_{79}, \mathbf{v}_{80}, \mathbf{v}_{81}, \mathbf{v}_{82}, \mathbf{v}_{83}, \mathbf{v}_{84}, \mathbf{v}_{85}, \mathbf{v}_{86}, \mathbf{v}_{87}, \mathbf{v}_{88}, \mathbf{v}_{89}, \mathbf{v}_{90}, \mathbf{v}_{91}, \mathbf{v}_{92}, \mathbf{v}_{93}, \mathbf{v}_{94}, \mathbf{v}_{95}, \mathbf{v}_{96}, \mathbf{v}_{97}, \mathbf{v}_{98}, \mathbf{v}_{99}, \mathbf{v}_{100})$$

F-127,8-017; V2, 7 2013/02/2563



BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่: 59/256 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะห้า อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91300 โทร. 076 622999, 034 609 2003, 034 659 4088 โทรสาร: 076 619995
 Address: 59/256 Moo 4, Tambon Kothu, Mueang, Phukiet, 91300 Tel. 076 622999, 034 609 2003, 034 659 4088 Fax: 076 619995
 เลขบัญชีธนาคาร: 162-0-333333 E-mail: bandedu@ymail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 8
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1281/99
ทะเบียนท้องที่ปฏิบัติการตรวจ : เขต ๑-๖๙๐๐

สดวนที่เก็บตัวม่าง (Sample
 วันที่เก็บตัวม่าง (Sampling
 วันที่รับตัวม่าง (Received
 วันที่ทดสอบ (Testing Date)
 วันที่รายงานผล (Result Date)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ข้อมูลทั่วไป (General Information)				
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)			231015/5	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ปุ๋ยหมักพืชสวนอินทรีย์	ไม่มีมาตรฐาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			ดิน	ประเภท ดิน
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.15 น.	13.15 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ปุ๋ยหมักอินทรีย์	อินทรีย์
การทดสอบ (Testing Results)				
การทดสอบค่าความชื้น (Moisture Content)	ml/g	Gravimetric pot 2540F	4.2	50.5%

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศนียบัตรกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 29 ธันวาคม 2545

[3] Not TISI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการคหณารับเหมาร่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ศาสตราจารย์มนตรี มณีรักษ์

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

---continued on 1st page ---

:(501071) 44444444

๑. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวข้อที่นำมาทดสอบกับตัวข้อที่ใช้ตัวต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องจัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการวิจัย และนำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการวิจัย

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"DDQ2" Principle Reproducibility On standard First service

[illegible][illegible]

F-PC-7, R-037 V2, 1 JAN 71 00: 2503

Summary (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวรถว่าให้นำมาทดสอบดังกล่าวได้หรือไม่เท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. สายทางฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK MATURE TAURUS CO., LTD.)

1037
Principles of Reproduction and Development

F-P-7.3-OVI V2.1 0007764 2503



บริษัท บเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 95239 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง บ้านหนอง จันทบุรี 33120 โทร : 076 625955, 062 059 2838, 062 059 4838 โทรสาร : 076 619905
Address : 95239 Moo 4, Tambon Kahu, Kalui, Phukhet, 33120 Tel: 076 625955, 062 059 2838, 062 059 4838 Fax: 076 619905
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com (Fax ID : 08352619156) E-mail : bknature@gmail.com



บริษัท บเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 95239 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง บ้านหนอง จันทบุรี 33120 โทร : 076 625955, 062 059 2838, 062 059 4838 โทรสาร : 076 619905
Address : 95239 Moo 4, Tambon Kahu, Kalui, Phukhet, 33120 Tel: 076 625955, 062 059 2838, 062 059 4838 Fax: 076 619905
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com (Fax ID : 08352619156) E-mail : bknature@gmail.com



Analysis Report


หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1201090

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม สหกรณ์ จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
: 1405 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด 20110
โทร (Tel.) : 081-2543363 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สาธิติน อู่ข้าว 1405 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด 20110
: 12/02/2023
: 12/02/2023
: 10-17/02/2023
: 20/02/2023
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongsrietch,⁽¹⁾

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2310137	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสะอาด	น้ำสะอาด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.29 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ Total Coliform (t/c)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ Fecal Coliform (f/c)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์การควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม 1 ลิตร ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยจะกำหนดไว้ดังตารางนี้
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
N.D. หมายถึง NOT Detected



ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะที่ตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

www.bk-nature.com | 08352619156 | 08352619156 | 08352619156

1-4-78-011 V2, 1 มกราคม 2565

Analysis Report


หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-120108
รหัสผลิตภัณฑ์/บาร์โค้ด : 7-290

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม สหกรณ์ จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
: 1405 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด 20110
โทร (Tel.) : 081-2543363 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สาธิติน อู่ข้าว 1405 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด 20110
: 12/02/2023
: 12/02/2023
: 17/02/2023
: 20/02/2023
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongsrietch,⁽¹⁾
1-290-W-6003

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2310136	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.32 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	116	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) -
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
***Certified ISO 9001:2015 - TIS



ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะที่ตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

www.bk-nature.com | 08352619156 | 08352619156 | 08352619156

1-4-78-011 V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 592356 หมู่ที่ 4 ตำบลเขยูน อำเภอเขยูน จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623954, 062 059 2084, 062 059 4808 โทรสาร: 076 618945
Address: 592356 Moo 4, Tambon Khayun, Khayun District, 33120 Tel: 076 623954, 062 059 2084, 062 059 4808 Fax: 076 618945
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-173368
หนังสือมอบหมายการวิเคราะห์ : 290

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทอุตสาหกรรม อาริเยน อีลิมิ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 1469 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20110
โทร (Tel.) : 081-2543303 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงเรือน ซีดี รังสิต 1468 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/12/2023 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong Pongpradach
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23111/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ปกติที่มีทั้งตัวอ่อน และผลของเชื้อรา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดิบ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.20 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อส่ง มีลักษณะ มีกลิ่นเหม็น	

กรด-เบส (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	6.6	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-O ₂ U 5-Days BOD Test port 5210B	117 ⁽³⁾	≤200
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C port 2540D	29.7	≤500
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	508	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TCN)	mg/L	Macro-Molindip port 4500-N _{total} B	70.0	≤55.0
คลอรีนทั้งหมด (Chlorine)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	4.5	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Portion & Gravimetric port 5520B	10.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทเกษตรกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
(3) Net TSS Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติกรมการสุขาภิบาล (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่ารวมไขมันทั้งหมดในน้ำดิบ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TCN

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยทางบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงผลการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 592356 หมู่ที่ 4 ตำบลเขยูน อำเภอเขยูน จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623954, 062 059 2084, 062 059 4808 โทรสาร: 076 618945
Address: 592356 Moo 4, Tambon Khayun, Khayun District, 33120 Tel: 076 623954, 062 059 2084, 062 059 4808 Fax: 076 618945
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-173368

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทอุตสาหกรรม อาริเยน อีลิมิ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 1469 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20110
โทร (Tel.) : 081-2543303 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงเรือน ซีดี รังสิต 1468 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/12/2023 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong Pongpradach
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23111/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ปกติที่มีทั้งตัวอ่อน และผลของเชื้อรา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดิบ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.20 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อส่ง มีลักษณะ มีกลิ่นเหม็น	

กรด-เบส (pH at 25 °C)	m/L	Gravimetric port 2540F	0.30	≤0.50
รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :				
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25 th Edition 2017 (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทเกษตรกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (3) Net TSS Accredited (4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติกรมการสุขาภิบาล (Analyzed by Subcontractor) (5) ค่ารวมไขมันทั้งหมดในน้ำดิบ (6) Not Department of Industrial Works Accredited - หมายถึง ไม่ได้รับอนุญาตให้ทดสอบซ้ำ				



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยทางบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงผลการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59396 หมู่ 4 ตำบลอุรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20120 โทร. 076 623954, 062 059 2803, 062 059 4833 โทรสาร: 076 619905
Address: 59396 Moo 4, Tambon Uru, Kabin, Phuket, 20120 Tel. 076 623954, 062 059 2803, 062 059 4833 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1372695

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 1408 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร (Tel.) : 061-254-0363 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: หนองน้ำ ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
: 10/11/2023
: 11/11/2023
: 15-14/11/2023
: 10/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231117	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.39 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	<10.0
ฟอสเฟอรัส (Fecal Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม หรือในน้ำบริโภค
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
- ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ครั้งเดียวเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องมีอยู่ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษในการใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันผลการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

การรับรองผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ครั้งเดียวเท่านั้น



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59396 หมู่ 4 ตำบลอุรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20120 โทร. 076 623954, 062 059 2803, 062 059 4833 โทรสาร: 076 619905
Address: 59396 Moo 4, Tambon Uru, Kabin, Phuket, 20120 Tel. 076 623954, 062 059 2803, 062 059 4833 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1372696
วันที่พิมพ์/วันที่มีการวิเคราะห์ : 2020

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 1408 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร (Tel.) : 061-254-0363 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: หนองน้ำ ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
: 10/11/2023
: 11/11/2023
: 15/11/2023
: 10/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231117	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.44 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2500C	92.0	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
-
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
- ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
***Certificated ISO 9001:2015 - TIS

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ครั้งเดียวเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องมีอยู่ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษในการใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันผลการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

การรับรองผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ครั้งเดียวเท่านั้น



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 69330 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด 3 อำเภอเมือง จันทบุรี 35120 โทร : 076 623955, 092 059 2835, 092 059 4838 โทรสาร : 076 618935
Address: 29330 Moo 4, Tambon Koukh, Amph. Phraet, 35120 Tel: 076 623955, 092 059 2835, 092 059 4838 Fax: 076 618935
เว็บไซต์ : www.bk-nature.co.th E-mail: bk-nature@bk-nature.co.th

Analysis Report

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
หน้า (Page) : 1 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-154166
กรณีขอใบรับรองผลการวิเคราะห์ : 2-280

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอุตสาหกรรม อาริเยน อีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 1408 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด 39110
โทร (Tel.) : 091-2543303 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: อาริเยน อีส์ จำกัด 1408 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด 39110
: 19/12/2023
: 20/12/2023
: 20-26/12/2023
: 27/12/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdech Pongthidech
9-280-4-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23122026	23122027
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			จุลรวมน้ำเสียจากอาคาร	จุลรวมน้ำเสียจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.35 น.	12.40 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส	อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
กรด-ด่าง (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	6.0	7.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification port 4500-O C / 5-Days BOD Test port 5210B	345 ⁽²⁾	210 ⁽³⁾
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C port 2540D	276	60.3
ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	1,208	400
ไนโตรเจน ที่เคป (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N _{org} B	112.0	88.2
ฟอสฟอรัส ที่เคป (Phosphorus, TP)	mg/L	Iodometric port 4500-S ² F	6.5	5.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	39.0	20.7

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทเกษตรกรรม ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548
(3) Net TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบรับมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) อาคารไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TSX

ประเภทการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่ 122 สมมติ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
ประกาศการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่ 122 สมมติ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอุตสาหกรรม อาริเยน อีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 1408 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด 39110
โทร (Tel.) : 091-2543303 โทรสาร (Fax) : --

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ดำเนินการทดสอบเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาขอใบรับรองผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่ 122 สมมติ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"**PROF**" Principle Reproducibility On standard First service
www.bk-nature.co.th



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 69330 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด 3 อำเภอเมือง จันทบุรี 35120 โทร : 076 623955, 092 059 2835, 092 059 4838 โทรสาร : 076 618935
Address: 29330 Moo 4, Tambon Koukh, Amph. Phraet, 35120 Tel: 076 623955, 092 059 2835, 092 059 4838 Fax: 076 618935
เว็บไซต์ : www.bk-nature.co.th E-mail: bk-nature@bk-nature.co.th

Analysis Report

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
หน้า (Page) : 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-154166

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอุตสาหกรรม อาริเยน อีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 1408 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด 39110
โทร (Tel.) : 091-2543303 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: อาริเยน อีส์ จำกัด 1408 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด 39110
: 19/12/2023
: 20/12/2023
: 20/12/2023
: 27/12/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdech Pongthidech

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23122026	23122027
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			จุลรวมน้ำเสียจากอาคาร	จุลรวมน้ำเสียจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.35 น.	12.40 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส	อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
กรด-ด่าง (pH) at 25 °C	mL/L	Gravimetric port 2540F	2.0	0.60

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทเกษตรกรรม ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548
(3) Net TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบรับมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) อาคารไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
-- รายงานนี้ ไม่สามารถเผยแพร่ภายนอกได้

ประเภทการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่ 122 สมมติ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
ประกาศการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่ 122 สมมติ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548


ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอุตสาหกรรม อาริเยน อีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 1408 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด 39110
โทร (Tel.) : 091-2543303 โทรสาร (Fax) : --

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ดำเนินการทดสอบเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาขอใบรับรองผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่ 122 สมมติ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"**PROF**" Principle Reproducibility On standard First service
www.bk-nature.co.th



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 99256 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ โทร: 076 025955, 062 059 2881, 062 059 4838 โทรสาร: 076 019605
Address: 99256 Moo 4, Tambon Kungkum, Kungkum Phuket, 33120 Tel: 076 022595, 062 059 2880, 062 059 4838 Fax: 076 019605
Email: bntaurus@bk.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้าใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 1403 ถนนกาญจนาดิษฐ์ ตำบลท่าคันโท จังหวัดสกลนคร 60110
โทร (Tel.) : 081-2543503 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-154100
ฉบับนี้ส่งมอบให้ลูกค้าบริการแล้ว (แล้ว) 7-200

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ขาเขื่อน สี่ริ่ง ร้อยไร่ 1403 ถนนกาญจนาดิษฐ์ ตำบลท่าคันโท จังหวัดสกลนคร 60110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/12/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/12/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-21/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 27/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231220209	มาตรฐาน
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			บ่อกักเก็บน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ทาง น้ำเสีย	น้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.43 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจาก บ่อกักเก็บ น้ำเสีย	

กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
เอสซี (BOD)	mg/L	Asile Modification port 4500-O C/ 5-Days BOD Test port 5210B	77.0 ⁽³⁾	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C port 2540D	13.1	≤50.0
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	364	≤500
ไนโตรเจน ดิเคอไซด์ (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N _{org} B	54.1	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽⁵⁾	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	3.5	≤1.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	10.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การควบคุมน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม ส.ก.บ. 7 หมู่ที่ 1 ตำบล 2540
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การควบคุมน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม ส.ก.บ. 7 หมู่ที่ 1 ตำบล 2540
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบด้วยวิธีปฏิบัติการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าการประเมินผลในครัวเรือน
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
**Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN
ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบกับค่าอ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกัน (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK Nature Taurus Co., Ltd.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 99256 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ โทร: 076 025955, 062 059 2881, 062 059 4838 โทรสาร: 076 019605
Address: 99256 Moo 4, Tambon Kungkum, Kungkum Phuket, 33120 Tel: 076 022595, 062 059 2880, 062 059 4838 Fax: 076 019605
Email: bntaurus@bk.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้าใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : 1403 ถนนกาญจนาดิษฐ์ ตำบลท่าคันโท จังหวัดสกลนคร 60110
โทร (Tel.) : 081-2543503 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-154100

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ขาเขื่อน สี่ริ่ง ร้อยไร่ 1403 ถนนกาญจนาดิษฐ์ ตำบลท่าคันโท จังหวัดสกลนคร 60110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/12/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/12/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 27/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231220209	มาตรฐาน
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			บ่อกักเก็บน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ทาง น้ำเสีย	น้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.43 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจาก บ่อกักเก็บ น้ำเสีย	

การแขวนลอย (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁵⁾	mL/L	Gravimetric port 2540F	0.10	≤0.50
--	------	------------------------	------	-------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การควบคุมน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม ส.ก.บ. 7 หมู่ที่ 1 ตำบล 2540
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การควบคุมน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม ส.ก.บ. 7 หมู่ที่ 1 ตำบล 2540
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบด้วยวิธีปฏิบัติการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าการประเมินผลในครัวเรือน
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- รายงานนี้ ไม่สามารถทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกัน (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK Nature Taurus Co., Ltd.)

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบกับค่าอ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกัน (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK Nature Taurus Co., Ltd.)



บริษัท บเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59358 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.หนองขี้เหล็ก จ.บุรีรัมย์ 33100 โทร. 076 623905, 062 059 2896, 062 059 4183 โทรสาร : 076 619965
Address: 59358 Moo 4, Tambon Kothu, Buriham, Phukiet, 33100 Tel: 076 623905, 062 059 2896, 062 059 4183 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-154106

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ อ.รัตนบุรี (สำนักงานใหญ่)
: 1408 ถนนพหลโยธิน ต.พหลโยธิน อ.รัตนบุรี จ.บุรีรัมย์ 30110
โทร (Tel) : 061-2543363 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: อ.รัตนบุรี 1408 ถนนพหลโยธิน ต.พหลโยธิน อ.รัตนบุรี จ.บุรีรัมย์ 30110
: 19/12/2023
: 20/12/2023
: 21-22/12/2023
: 27/12/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Samadpong Pongstirdech, M

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23122079	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำขี้วัว	น้ำขี้วัว
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.59 น.	12.59 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โวลุ่มรวมทั้งหมด (Total Coliform) (mL)	MPN/100 mL	Multipipe-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	<10.0
โวลุ่มรวมทั้งหมด (Total Coliform) (mL)	MPN/100 mL	Multipipe-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Ministry of Commerce) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ผลการทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบสุ่ม (Analyzed by Subcontractor)
- [5] วิธีการตรวจสอบโดยวิธีมาตรฐาน N.D. หมายถึง NOT Detected



ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service

Copyright © 2023 by BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

F-P-7.6-0/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59358 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.หนองขี้เหล็ก จ.บุรีรัมย์ 33100 โทร. 076 623905, 062 059 2896, 062 059 4183 โทรสาร : 076 619965
Address: 59358 Moo 4, Tambon Kothu, Buriham, Phukiet, 33100 Tel: 076 623905, 062 059 2896, 062 059 4183 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-154106
ทะเบียนเลขที่ใบกำกับภาษี : 0-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ อ.รัตนบุรี (สำนักงานใหญ่)
: 1408 ถนนพหลโยธิน ต.พหลโยธิน อ.รัตนบุรี จ.บุรีรัมย์ 30110
โทร (Tel) : 061-2543363 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: อ.รัตนบุรี 1408 ถนนพหลโยธิน ต.พหลโยธิน อ.รัตนบุรี จ.บุรีรัมย์ 30110
: 19/12/2023
: 20/12/2023
: 21/12/2023
: 27/12/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Samadpong Pongstirdech, M

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231220160	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำขี้วัว	น้ำขี้วัว
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.59 น.	12.59 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โวลุ่มรวมทั้งหมด (Total Coliform) (mL)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	77.0	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] -
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ผลการทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบสุ่ม (Analyzed by Subcontractor)
- [5] วิธีการตรวจสอบโดยวิธีมาตรฐาน

***Certificated ISO 9001:2015 - TDS



ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service

Copyright © 2023 by BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.


F-P-7.6-0/1 V2, 1 มกราคม 2563

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนาภิเษย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีร์สอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
16/07/66	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
17/07/66	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
18/07/66	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
19/07/66	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
20/07/66	-	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
21/07/66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
22/07/66	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
23/07/66	-	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
24/07/66	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
25/07/66	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
26/07/66	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
27/07/66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
28/07/66	-	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
29/07/66	-	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
30/07/66	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
31/07/66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียชีตีรีส์อร์ท,เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



หมดอายุ

...ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.... หมดอายุ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาเซียน ซิตี้ รีสอร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 618


สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ผู้ว่าฯ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้คุมระบบบำบัดน้ำเสีย

หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโคมคงที่ (Fixed Dome)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบน้ำตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,912.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,329.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 550.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวนิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีรีสอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

สถิติ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



..... หมดอายุ

.....

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

..... หมดอายุ

.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาเซียน ซิตี้ รีสอร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 618

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา

ล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

อายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลูบตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบน้ำตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,302.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,641.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ระบายทุกวัน
☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 550.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวณิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีรีสอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๗ ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ	เครื่องสูบน้ำ อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ	เครื่องกลั่น ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ/ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/09/66	-	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/09/66	-	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/09/66	-	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/09/66	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/09/66	-	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/09/66	-	180	144	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/09/66	-	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/09/66	-	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/09/66	-	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/09/66	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/09/66	-	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/09/66	-	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/09/66	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/09/66	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/09/66	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	


สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมเครื่องสูบน้ำ/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
16/09/66	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
17/09/66	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
18/09/66	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
19/09/66	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
20/09/66	-	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
21/09/66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
22/09/66	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
23/09/66	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
24/09/66	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
25/09/66	-	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
26/09/66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
27/09/66	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
28/09/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
29/09/66	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
30/09/66	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

อธิบดีกองอำนวยการควบคุมและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



อายุ

.....

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาเซียน ซิตี้ รีสอร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 618

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ มาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

ข้าพเจ้า _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ของ _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใน _____ อายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบลบตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 2,899.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 2,319.200 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. จุลินทรีย์ | 200.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลบตะกอน | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 550.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ไม่มี |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวณิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีรีสอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๒. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องเติมเครื่องกล/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องกล/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ปกติ/ ฉีดปกติ)
1/10/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
2/10/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
3/10/66	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
4/10/66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
5/10/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
6/10/66	-	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
7/10/66	-	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
8/10/66	-	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
9/10/66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
10/10/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
11/10/66	-	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
12/10/66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
13/10/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
14/10/66	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
15/10/66	-	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	


สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลดหรือ ก็ลดรวม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
16/10/66	-	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
17/10/66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
18/10/66	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
19/10/66	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
20/10/66	-	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
21/10/66	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
22/10/66	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
23/10/66	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
24/10/66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
25/10/66	-	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
26/10/66	-	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
27/10/66	-	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
28/10/66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
29/10/66	-	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
30/10/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
31/10/66	-	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเตียนตี้รีสอร์ท เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



(

ใน

ส

.

(

ใน

อายุ

.....

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

มดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ มดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ឧបាយ :-

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาเซียน ซิตี้ รีสอร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 618

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ช่วงศ. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

คุ้มครองระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบ

มคอ.๖

ออกให้โดย

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกววน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวาด/พาสสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบน้ำตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 2,492.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,993.600 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. จุลินทรีย์ | 200.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำตะกอน | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 550.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ไม่มี |


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวนิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีรีสอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๗๖๖ ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ																	ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก																																																																																																																																							
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข																																																																																																																																													
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)			เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)			เครื่องสูบลำ น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)
16/11/66	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
17/11/66	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
18/11/66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
19/11/66	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
20/11/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
21/11/66	-	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
22/11/66	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
23/11/66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
24/11/66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
25/11/66	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
26/11/66	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
27/10/66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
28/11/66	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
29/11/66	-	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
30/11/66	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียเนซิตีรีสอร์ท, เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



หมดอายุ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาเซียน ซิตี้ รีสอร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 618


สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/คด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ข้าพเจ้า _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ขอรับรองว่าระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบลบตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,265.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,812.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 550.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวนิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีรีสอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๑. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ผล ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผล ผสมสารเคมี (ปกติ/ฉีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)			อื่นๆ (จะบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)
1/12/66	-	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
2/12/66	-	75	60	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
3/12/66	-	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
4/12/66	-	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
5/12/66	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
6/12/66	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
7/12/66	-	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
8/12/66	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
9/12/66	-	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
10/12/66	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
11/12/66	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
12/12/66	-	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
13/12/66	-	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
14/12/66	-	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
15/12/66	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลดหรือ กำจัด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
16/12/66	-	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
17/12/66	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
18/12/66	-	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
19/12/66	-	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
20/12/66	-	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
21/12/66	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
22/12/66	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
23/12/66	-	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
24/12/66	-	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
25/12/66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
26/12/66	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
27/12/66	-	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
28/12/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
29/12/66	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
30/12/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
31/12/66	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-


ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเตียปเตีร์สอร์ท เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



หมดอายุ

...ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาเซียน ซิตี้ รีสอร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 618

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา _____ แห่งประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



_____ ช่าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

_____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบน้ำตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,889.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,255.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 550.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗