

เอกสารแนบที่ 8

รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

---

# MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน : ๖๖ ๖๖

พื้นที่: โรงแรมสุภาวดี มารีน่า รีสอร์ท เซอร์ฟ เดอะ บีช

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคมีแห้ง (Dry Che.)	15	16	ถึง
2. เคมีเปียก (เคมี)	15	6	ถึง




รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
			ไม่มี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 5A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 1B หน้าห้องน้ำลูกค้า	ชนิดแห้ง	/		
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B หน้าห้องแผนก	ชนิดแห้ง	/		
8	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B หน้าห้องแผนก	ชนิดแห้ง	/		
9	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B หน้าห้องแผนก	ชนิดแห้ง	/		
10	ตู้ Fire Hose ชั้น 5B หน้าห้องแผนก	ชนิดแห้ง	/		
11	หน้าห้องบันได	ชนิดแห้ง	/		
12	หน้าห้องบันได	ชนิดเปียก (เคมีเขียว)	/		
13	หน้าห้องช่างค่า	ชนิดแห้ง	/		
14	หน้าห้องช่างค่า	ชนิดเปียก (เคมีเขียว)	/		
15	บริเวณถังเก็บ	ชนิดแห้ง	/		
16	บริเวณถังเก็บ	ชนิดเปียก (เคมีเขียว)	/		
17	ครัว	ชนิดแห้ง	/		
18	ครัว	ชนิดเปียก (เคมีเขียว)	/		
19	ออฟฟิศคนขับรับส่งคน	ชนิดแห้ง	/		
20	หน้าห้องบันได	ชนิดเปียก (เคมีเขียว)	/		
21	ชั้นลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดแห้ง	/		
22	ชั้นลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดเปียก (เคมีเขียว)	/		

พบปัญหา

ตรวจเช็คถังดับเพลิงครบถ้วน  
หน้าปากลิฟต์ชั้น 2 B

ภาพรวมถังดับเพลิง



# MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน: สิงหาคม ๖๖

ที่มท: โรงแรมบูทาร์ มาร์เก็ต รีสอร์ท เซอร์วิส อะพาร์ตเม้นท์

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา
1. เติมน้ำ (Dry Che.)	15	16	0
2. เติมน้ำ (น้ำ)	15	6	0



รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
			ไม่มี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 5A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 1B หน้าห้องน้ำสูงต่ำ	ชนิดแห้ง	✓		
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B หน้าห้องแยก	ชนิดแห้ง	✓		
8	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B หน้าห้องแยก	ชนิดแห้ง	✓		
9	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B หน้าห้องแยก	ชนิดแห้ง	✓		
10	ตู้ Fire Hose ชั้น 5B หน้าห้องแยก	ชนิดแห้ง	✓		
11	หน้าห้องแยก	ชนิดแห้ง	✓		
12	หน้าห้องแยก	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
13	หน้าห้องแยก	ชนิดแห้ง	✓		
14	หน้าห้องแยก	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
15	บริเวณถังเก็บ	ชนิดแห้ง	✓		
16	บริเวณถังเก็บ	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
17	ครัว	ชนิดแห้ง	✓		
18	ครัว	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
19	ออฟฟิศแผนกต้อนรับส่วนหน้า	ชนิดแห้ง	✓		
20	หน้าห้องบัญชี	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
21	ชั้นลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดแห้ง	✓		
22	ชั้นลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		

\* ปลอดภัย 15 พ.ค. 66  
\* ปลอดภัย 15 พ.ค. 66

หมายเหตุ

18 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565  
Good 200

#####

*[Faint handwritten notes at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]*

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	มีอุปกรณ์ครบ		การดำเนินการ
			ใบมี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 5A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 1B หน้าห้องเบรกเกอร์	ชนิดแห้ง	✓		
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B หน้าห้องเบรกเกอร์	ชนิดแห้ง	✓		
8	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B หน้าห้องเบรกเกอร์	ชนิดแห้ง	✓		
9	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B หน้าห้องเบรกเกอร์	ชนิดแห้ง	✓		
10	ตู้ Fire Hose ชั้น 5B หน้าห้องเบรกเกอร์	ชนิดแห้ง	✓		
11	หน้าห้องบันได	ชนิดแห้ง	✓		
12	หน้าห้องบันได	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
13	หน้าห้องครัวเก่า	ชนิดแห้ง	✓		
14	หน้าห้องครัวเก่า	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
15	บริเวณถังแก๊ส	ชนิดแห้ง	✓		
16	บริเวณถังแก๊ส	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
17	ครัว	ชนิดแห้ง	✓		
18	ครัว	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
19	หอพักคนนอนรับส่วนหน้า	ชนิดแห้ง	✓		
20	หน้าห้องบัญชี	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
21	ข้างลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดแห้ง	✓		
22	ข้างลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		

[illegible]

# MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน : ๐๗๓๖ ๖๖

ที่เก็บ: โรงแรมสุการ์ มารีน่า รีสอร์ท เจรัฟ ดะคะ บิน

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคนแห้ง(Dry Che.)	15	16	ถัง
2. เคนเปียก เจียว	15	6	ถัง



รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
			ไม่มี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 5A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	✓		
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 1B หน้าห้องน้ำลูกค้า	ชนิดแห้ง	✓		
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B หน้าห้องพนักงาน	ชนิดแห้ง	✓		
8	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B หน้าห้องพนักงาน	ชนิดแห้ง	✓		
9	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B หน้าห้องพนักงาน	ชนิดแห้ง	✓		
10	ตู้ Fire Hose ชั้น 5B หน้าห้องพนักงาน	ชนิดแห้ง	✓		
11	หน้าห้องบันได	ชนิดแห้ง	✓		
12	หน้าห้องบันได	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
13	หน้าห้องช่างค่า	ชนิดแห้ง	✓		
14	หน้าห้องช่างค่า	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
15	บริเวณถังเก็บ	ชนิดแห้ง	✓		
16	บริเวณถังเก็บ	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
17	ครัว	ชนิดแห้ง	✓		
18	ครัว	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
19	ออฟฟิศคนครัวส่วนหน้า	ชนิดแห้ง	✓		
20	หน้าห้องบัญชี	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
21	ข้างลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดแห้ง	✓		
22	ข้างลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		

๓๐๑๑ ๑๕๖๖๖๖

หมายเหตุ

๑๗๓๖๖๖๖๖ ๓๐๑๑ ๑๕๖๖๖๖  
๓๐๑๑ ๑๕๖๖๖๖

# MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน: พย ๖๖

ที่นี้: โรงแรมสุรินทร์ เรือง รัตนากร เซิร์ฟเดอะ บีช

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคนนิแห้ง (Dry Che.)	15	16	ถัง
2. เคนนิเปียด (เขียว)	15	6	ถัง



รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
			ไม่มี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 5A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 1B หน้าห้องน้ำพุร้อน	ชนิดแห้ง	/		
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B หน้าห้องนวด	ชนิดแห้ง	/		
8	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B หน้าห้องนวด	ชนิดแห้ง	/		
9	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B หน้าห้องนวด	ชนิดแห้ง	/		
10	ตู้ Fire Hose ชั้น 5B หน้าห้องนวด	ชนิดแห้ง	/		
11	หน้าห้องนวด	ชนิดแห้ง	/		
12	หน้าห้องนวด	ชนิดเปียด (ถังเขียว)	/		
13	หน้าห้องนวด	ชนิดแห้ง	/		
14	หน้าห้องนวด	ชนิดเปียด (ถังเขียว)	/		
15	บริเวณลิฟต์	ชนิดแห้ง	/		
16	บริเวณลิฟต์	ชนิดเปียด (ถังเขียว)	/		
17	ครัว	ชนิดแห้ง	/		
18	ครัว	ชนิดเปียด (ถังเขียว)	/		
19	ห้องฟิตเนส	ชนิดแห้ง	/		
20	หน้าห้องนวด	ชนิดเปียด (ถังเขียว)	/		
21	ข้างลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดแห้ง	/		
22	ข้างลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดเปียด (ถังเขียว)	/		

หมายเหตุ

อุปกรณ์ ทุกอัน พร้อมใช้งาน

# MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน : ธันวาคม 66

พื้นที่: โรงแรมสุรินทร์ มาเรียม รีสอร์ท เซิร์ฟ คณะ บัช

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. ชนิดผง (Dry Che)	15	16	ถัง
2. ชนิดเปียก เจ็ท	15	6	ถัง



รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
			ไม่มี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง			
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง			
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง			
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง			
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 5A หน้าลิฟต์	ชนิดแห้ง			
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 1B หน้าห้องน้ำลูกค้	ชนิดแห้ง			
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B หน้าห้องแผนก	ชนิดแห้ง			
8	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B หน้าห้องแผนก	ชนิดแห้ง			
9	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B หน้าห้องแผนก	ชนิดแห้ง			
10	ตู้ Fire Hose ชั้น 5B หน้าห้องแผนก	ชนิดแห้ง			
11	หน้าห้องปั๊มน้ำ	ชนิดแห้ง			
12	หน้าห้องปั๊มน้ำ	ชนิดเปียก (ถังเขียว)			
13	หน้าห้องช่างค่า	ชนิดแห้ง			
14	หน้าห้องช่างค่า	ชนิดเปียก (ถังเขียว)			
15	บริเวณถังเก็บ	ชนิดแห้ง			
16	บริเวณถังเก็บ	ชนิดเปียก (ถังเขียว)			
17	ครัว	ชนิดแห้ง			
18	ครัว	ชนิดเปียก (ถังเขียว)			
19	อพยพหนีไฟห้องรับส่วนหน้า	ชนิดแห้ง			
20	หน้าห้องบัญชี	ชนิดเปียก (ถังเขียว)			
21	ข้างลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดแห้ง			
22	ข้างลิฟต์ชั้น 2 B	ชนิดเปียก (ถังเขียว)			

หมายเหตุ

เช็ค ถังดับเพลิง 8 ภาพพร้อมใบงาน  
15/12/66 ฝากไว้ในมทอฯ พร้อมใบงาน  
ทางต.บ.พล.ร.11. 40/66/รฟ. 15/12/66 พร้อมใบงาน



เอกสารแนบที่ 9

ใบเสนอราคาฉีดพ่นแมลง

---



บริษัท อินโฟ เพลส จำกัด 8/65 ม.3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เลขทะเบียนการค้าผู้มีสิทธิ 0835560015 โทร โทรทัศน์ 094-951-4624 อีเมล

INFOPEST

## ใบเสนอราคา/Quotation

วันที่ : 08 สิงหาคม 2566

เรียน : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการด้านการป้องกันกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของ  
บริษัทฯ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ใคร่ขอเสนอราคาป้องกันกำจัดปลวกและสัตว์รบกวน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สถานที่บริการ	เดิมปี 2563	ใหม่ปี 2566
			มด แมลงสาบ หนู มูลค่า ก่อน VAT	ปลวก มด แมลงสาบ หนู มูลค่าก่อน VAT
1	คุณมะลิ	Marina Galley	66,000.00	79,200.00 ✓
2	อุสุลิ	Marina Nautical	45,000.00	54,000.00 ✓
3	แม็กซี คอร์ป	Marina Fashion	62,000.00	74,400.00 ✓
4	มีงมะลิ	Marina ART (A,B) ใหม่เพิ่ม (D)	52,000.00	72,800.00 ✓
5	ดี โอเคิล เอ็กซ์เพรส	Marina Express-Aviator	54,000.00	64,800.00 ✓
6	ภูเก็ต แอปบี เนส	Marina Surf	37,850.00	45,000.00 ✓
7	สุกพร แอสเตท	Marina Seaman (C)	46,000.00	55,200.00 ✓
8	ดี โอเคิล เอ็กซ์เพรส	Marina Cliffhanger 1	37,000.00	44,000.00 ✓
9	ดีเอสแควร์	Marina Cliffhanger 2	30,000.00	36,000.00 ✓
10	มีงมะลิ กรุ๊ป	Kiri burger & grill	15,000.00	18,000.00 ✓
11	ดี โอเคิล เอ็กซ์เพรส	Marina House	-	60,000.00 ✓

ความถี่ในการให้บริการ : 2 ครั้งต่อเดือน

รวม

หมายเหตุ : แพคเกจนี้ รวมถึงการให้บริการกำจัด มอด และปลวกไม้แห้ง แล้ว ด้วยน้ำยาระบบโฟม

พบปัญหาฉุกเฉิน เข้าตรวจสอบแก้ไขให้ภายใน 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการชำระเงิน : แบ่งการชำระออกเป็น 4 งวด

ขอแสดงความนับถือ

ถูกค้ำลงนามยืนยันการใช้บริการ

บริษัท อินโฟ เพลส จำกัด

อินโฟเพลส เราคือบริษัทที่ถูกค้าประทับใจมากที่สุด เน้นการให้บริการแบบบูรณาการ (IPM.)

เอกสารแนบที่ 10

รายงานการตรวจเช็คคุณภาพสระว่ายน้ำ

---

185พ.3

บันทึกการตรวจเช็คค่าเคมีสระน้ำ 9-11 66

วันที่ (Date)	ครั้งที่ 1 (เวลา 09.00)		ครั้งที่ 2 (เวลา 15.00)		หมายเหตุ
	ค่าคลอรีน (CL <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	ค่าคลอรีน (CL <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	
1	2	7.2	2	7.2	Good
2	2	7.2	2	7.2	Good
3	2	7.2	2	7.3	Good
4	2	7.2	2	7.3	Good
5	2	7.2	2	7.3	Good
6	2	7.2	2	7.2	Good
7	2	7.3	2	7.2	Good
8	2	7.2	2	7.3	Good
9	2	7.2	2	7.3	Good
10	2	7.2	2	7.2	Good
11	2	7.2	2	7.1	Good
12	2	7.3	2	7.2	Good
13	2	7.3	2	7.2	Good
14	2	7.2	2	7.2	Good
15	2	7.2	2	7.2	Good
16	2	7.2	2	7.2	Good
17	2	7.2	2	7.2	Good
18	2	7.2	2	7.2	Good
19	2	7.2	2	7.2	Good
20	2	7.2	2	7.2	Good
21	2	7.3	2	7.2	Good
22	2	7.2	2	7.3	Good
23	2	7.3	2	7.2	Good
24	2	7.2	2	7.3	Good
25	2	7.2	2	7.2	Good
26	2	7.2	2	7.2	Good
27	2	7.2	2	7.2	Good
28	2	7.2	2	7.2	Good
29	2	7.2	2	7.3	Good
30	2	7.2	2	7.3	Good
31	2	7.3	2	7.2	Good

## บันทึกการตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ ๖-๓ ๖๖

วันที่ (Date)	ครั้งที่ 1 (เวลา ๙.๐๐)		ครั้งที่ 2 (เวลา ๑๖.๐๐)		หมายเหตุ
	ค่าคลอรีน (CL <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	ค่าคลอรีน (CL <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	
1	2	7.2	2	7.2	Good
2	2	7.2	2	7.2	Good
3	2	7.2	2	7.2	Good
4	2	7.2	2	7.2	Good
5	2	7.2	2	7.2	Good
6	2	7.3	2	7.2	Good
7	2	7.3	2	7.2	Good
8	2	7.2	2	7.2	Good
9	2	7.2	2	7.2	Good
10	2	7.3	2	7.2	Good
11	2	7.2	2	7.2	Good
12	2	7.2	2	7.2	Good
13	2	7.2	2	7.2	Good
14	2	7.2	2	7.2	Good
15	2	7.3	2	7.2	Good
16	2	7.2	2	7.2	Good
17	2	7.2	2	7.2	Good
18	2	7.2	2	7.2	Good
19	2	7.3	2	7.2	Good
20	2	7.3	2	7.3	Good
21	2	7.2	2	7.2	Good
22	2	7.2	2	7.2	Good
23	2	7.2	2	7.3	Good
24	2	7.2	2	7.2	Good
25	2	7.2	2	7.3	Good
26	2	7.2	2	7.2	Good
27	2	7.2	2	7.3	Good
28	2	7.2	2	7.2	Good
29	2	7.2	2	7.2	Good
30	2	7.2	2	7.2	Good
31	2	7.2	2	7.2	Good

9

บันทึกการตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ 1-2 61

วันที่ (Date)	ครั้งที่ 1 (เวลา 9.00)		ครั้งที่ 2 (เวลา 16.00)		หมายเหตุ
	ค่าคลอรีน (CL <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	ค่าคลอรีน (CL <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	
1	2	7.2	2	7.2	OK
2	2	7.2	2	7.2	OK
3	2	7.2	2	7.3	OK
4	2	7.2	2	7.3	OK
5	2	7.3	2	7.2	OK
6	2	7.2	2	7.2	OK
7	2	7.2	2	7.2	OK
8	2	7.2	2	7.2	OK
9	2	7.2	2	7.3	OK
10	2	7.2	2	7.2	OK
11	2	7.2	2	7.2	OK
12	2	7.3	2	7.3	OK
13	2	7.3	2	7.2	OK
14	2	7.2	2	7.2	OK
15	2	7.2	2	7.2	OK
16	2	7.2	2	7.2	OK
17	2	7.2	2	7.2	OK
18	2	7.2	2	7.2	OK
19	2	7.2	2	7.2	OK
20	2	7.2	2	7.2	OK
21	2	7.3	2	7.3	OK
22	2	7.3	2	7.2	OK
23	2	7.2	2	7.2	OK
24	2	7.2	2	7.2	OK
25	2	7.2	2	7.2	OK
26	2	7.2	2	7.2	OK
27	2	7.2	2	7.2	OK
28	2	7.3	2	7.3	OK
29	2	7.2	2	7.2	OK
30	2	7.3	2	7.2	OK



บันทึกการตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ ๒๑. ๗ ๖๖					
วันที่ (Date)	ครั้งที่1 (เวลา ๙.๐๐)		ครั้งที่2 (เวลา ๑๕.๐๐)		หมายเหตุ
	ค่าคลอรีน (Cl <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	ค่าคลอรีน (Cl <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	
1	2	7.2	2	7.4	9a
2	2	7.3	2	7.4	9a
3	2	7.2	2	7.4	9a
4	2	7.2	2	7.2	9a
5	2	7.3	2	7.2	9a
6	2	7.3	2	7.2	9a
7	2	7.2	2	7.2	9a
8	2	7.3	2	7.2	9a
9	2	7.2	2	7.2	9a
10	2	7.2	2	7.3	9a
11	2	7.2	2	7.2	9a
12	2	7.3	2	7.2	9a
13	2	7.3	2	7.2	9a
14	2	7.2	2	7.3	9a
15	2	7.3	2	7.2	9a
16	2	7.3	2	7.2	9a
17	2	7.2	2	7.3	9a
18	2	7.2	2	7.2	9a
19	2	7.2	2	7.2	9a
20	2	7.2	2	7.2	9a
21	2	7.2	2	7.2	9a
22	2	7.2	2	7.2	9a
23	2	7.2	2	7.2	9a
24	2	7.2	2	7.3	9a
25	2	7.2	2	7.2	9a
26	2	7.2	2	7.2	9a
27	2	7.2	2	7.2	9a
28	2	7.3	2	7.2	9a
29	2	7.2	2	7.3	9a
30	2	7.3	2	7.2	9a
31	2	7.2	2	7.2	9a

3

บันทึกการตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ-พลาซ่า ๒๕					
วันที่ (Date)	ครั้งที่ 1 (เวลา.....)		ครั้งที่ 2 (เวลา.....)		หมายเหตุ
	ค่าคลอรีน (CL <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	ค่าคลอรีน (CL <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	
1	2	7.2	2	7.2	9a
2	2	7.2	2	7.2	9a
3	2	7.3	2	7.2	9a
4	2	7.2	2	7.2	9a
5	2	7.2	2	7.2	9a
6	2	7.2	2	7.2	9a
7	2	7.2	2	7.2	9a
8	2	7.1	2	7.2	9a
9	2	7.3	2	7.2	9a
10	2	7.2	2	7.2	9a
11	2	7.3	2	7.2	9a
12	2	7.2	2	7.2	9a
13	2	7.3	2	7.2	9a
14	2	7.2	2	7.2	9a
15	2	7.2	2	7.2	9a
16	2	7.3	2	7.2	9a
17	2	7.2	2	7.2	9a
18	2	7.2	2	7.2	9a
19	2	7.2	2	7.2	9a
20	2	7.2	2	7.2	9a
21	2	7.2	2	7.2	9a
22	2	7.2	2	7.2	9a
23	2	7.2	2	7.2	9a
24	2	7.3	2	7.2	9a
25	2	7.2	2	7.2	9a
26	2	7.3	2	7.2	9a
27	2	7.2	2	7.2	9a
28	2	7.3	2	7.2	9a
29	2	7.2	2	7.2	9a
30	2	7.2	2	7.2	9a

๑

บันทึกการตรวจเช็คค่าเคมีระวางน้ำ T. 81-66					
วันที่ (Date)	ครั้งที่ 1 (เวลา ๑๐.๐๐)		ครั้งที่ 2 (เวลา ๑๖.๐๐)		หมายเหตุ
	ค่าคลอรีน (CL <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	ค่าคลอรีน (CL <sub>2</sub> )	ค่าพีเอช (pH)	
1	2	7.2	2	7.2	Good
2	2	7.2	2	7.2	Good
3	2	7.2	2	7.3	Good
4	2	7.2	2	7.3	Good
5	2	7.2	2	7.2	Good
6	2	7.2	2	7.2	Good
7	2	7.2	2	7.3	Good
8	2	7.2	2	7.2	Good
9	2	7.2	2	7.2	Good
10	2	7.2	2	7.2	Good
11	2	7.2	2	7.2	Good
12	2	7.2	2	7.2	Good
13	2	7.2	2	7.2	Good
14	2	7.2	2	7.2	Good
15	2	7.2	2	7.2	Good
16	2	7.2	2	7.2	Good
17	2	7.2	2	7.3	Good
18	2	7.2	2	7.2	Good
19	2	7.2	2	7.2	Good
20	2	7.2	2	7.3	Good
21	2	7.2	2	7.2	Good
22	2	7.2	2	7.2	Good
23	2	7.2	2	7.2	Good
24	2	7.2	2	7.2	Good
25	2	7.2	2	7.2	Good
26	2	7.2	2	7.2	Good
28	2	7.2	2	7.3	Good
29	2	7.2	2	7.3	Good
30	2	7.2	2	7.3	Good
31	2	7.2	2	7.2	Good

เอกสารแนบที่ 11

ใบเสร็จการชื้อน้ำ

---

5. .....



ชุดเอนต์ 10 ล้อ ทะเบียน 81-0529

สรุปค่าเที่ยว 01/07-31/07/2566

	จำนวนเที่ยว	ราคา@เที่ยว	จำนวนเงิน	
Sugar Marina Resort-Fashion	152	30	4,560	บริษัท แม็กซี คอร์ป จำกัด
Sugar Marina Resort-Nautical	34	30	1,020	บริษัท ภูสุลิจ จำกัด
Sugar Marina Resort-Art		30	-	บริษัท มีงมะลิ กรุป จำกัด
Sugar Marina Resort-Surf	30	30	900	บริษัท ภูเก็ต แอสปรีเนส จำกัด
หอพัก 5 แยก		30	-	หอพักพนักงาน
หออาคาเดีย	16	30	480	หอพักพนักงาน
ตาเลียด		30	-	
โครงการบ้านขอยหลวงปู่		50	-	
ป่าดองพรีเมียร์		30	-	บริษัท ป่าดองพรีเมียร์ จำกัด
ร้านอาหาร โรน	3	30	90	
	235		7,050	

ชุดเสื้อ 10 ล้อ ทะเบียน 81-0529

สรุปค่าเช่า 01/08-31/08/2566

	จำนวนเที่ยว	ราคา@เที่ยว	จำนวนเงิน	
Sugar Marina Resort-Fashion	134	30	4,020	บริษัท แม็กซี คอร์ป จำกัด
Sugar Marina Resort-Nautical	34	30	1,020	บริษัท ภูสูลิ จำกัด
Sugar Marina Resort-Art		30	-	บริษัท มิ่งมะลิ กรุป จำกัด
Sugar Marina Resort-Surf	43	30	1,290	บริษัท ภูเก็ต แสปี่เนส จำกัด
หอพัก 5 แยก		30	-	หอพักพนักงาน
หออาคาเดีย	16	30	480	หอพักพนักงาน
ดาเอียด		30	-	
โครงการบ้านขอยหลวงปู่		50	-	
ป่าดองพรีเมียร์		30	-	บริษัท ป่าดองพรีเมียร์ จำกัด
ร้านอาหาร โรนุ	4	30	120	
	231		6,930	

คุณเอียด 10ล้อ ทะเบียน 81-0529

สรุปค่าเที่ยว 01/09-30/09/2566

	จำนวนเที่ยว	ราคา@เที่ยว	จำนวนเงิน	
Sugar Marina Resort-Fashion	85	30	2,550	บริษัท แม็กซี คอร์ป จำกัด
Sugar Marina Resort-Nautical	31	30	930	บริษัท ภูสูลิ จำกัด
Sugar Marina Resort-Art	6	30	180	บริษัท มิ่งมะลิ กรุป จำกัด
Sugar Marina Resort-Surf	58	30	1,740	บริษัท ภูเก็ต แอสปี้เนส จำกัด
หอพัก 5 แยก		30	-	หอพักพนักงาน
หอราคาเดี่ยว	23	30	690	หอพักพนักงาน
ดาเลียด		30	-	
โครงการบ้านขอยหลวงปู่		50	-	
ป่าดองพรีเมียร์		30	-	บริษัท ป่าดองพรีเมียร์ จำกัด
ร้านอาหาร โรนุ	4	30	120	
	207		6,210	

ชุดเสื้อ 10สี ทะเบียน 81-0529

สรุปค่าเที่ยว 01/09-30/09/2566

	จำนวนเที่ยว	ราคา@เที่ยว	จำนวนเงิน	
Sugar Marina Resort-Fashion	196	30	5,880	บริษัท แม็กซี คอร์ป จำกัด
Sugar Marina Resort-Nautical	62	30	1,860	บริษัท ภูสุลี จำกัด
Sugar Marina Resort-Art	1	30	30	บริษัท มิ่งมะลิ กรุป จำกัด
Sugar Marina Resort-Surf	81	30	2,430	บริษัท ภูเก็ต แสปปีเนส จำกัด
หอพัก 5 แยก		30	-	หอพักพนักงาน
หออาคาเดีย	31	30	930	หอพักพนักงาน
ดาเอียด		30	-	
โครงการบ้านขอยหลวงปู่		50	-	
ป่าดองพรีเมียร์		30	-	บริษัท ป่าดองพรีเมียร์ จำกัด
ร้านอาหาร โรนุ	5	30	150	
	376		11,280	

ชุดเสื้อ 10สี ทะเบียน 81-0529

สรุปค่าเที่ยว 01/11-30/11/2566

	จำนวนเที่ยว	ราคา@เที่ยว	จำนวนเงิน
Sugar Marina Resort-Fashion	3	30	90 บริษัท แม็กซี คอร์ป จำกัด
Sugar Marina Resort-Nautical	94	30	2,820 บริษัท ภูสูลิ จำกัด
Sugar Marina Resort-Art	103	30	3,090 บริษัท มิ่งมะลิ กรุป จำกัด
Sugar Marina Resort-Surf	72	30	2,160 บริษัท ภูเก็ต แสปปี่เนส จำกัด
หอพัก 5 แยก		30	- หอพักพนักงาน
หออาคาเดีย	28	30	840 หอพักพนักงาน
ตาเียด		30	-
โครงการบ้านขอมหลวงปู่		50	-
ป่าดองพรีเมียร์		30	- บริษัท ป่าดองพรีเมียร์ จำกัด
ร้านอาหาร โรนุ	3	30	90
	303		9,090



ชุดเสื้อ 10สี ทะเบียน 81-0529

สรุปค่าเที่ยว 01/12-31/12/2566

ค่าเช่า

	จำนวนเที่ยว	ราคา@เที่ยว	จำนวนเงิน	
Sugar Marina Resort-Fashion		30	-	บริษัท แม็กซี คอร์ป จำกัด
Sugar Marina Resort-Nautical	134	30	4,020	บริษัท ภูสูลิ จำกัด
Sugar Marina Resort-Art	104	30	3,120	บริษัท มิ่งมะลิ กรุป จำกัด
Sugar Marina Resort-Surf	68	30	2,040	บริษัท ภูเก็ต แสปปีเนส จำกัด
หอพัก 5 แยก		30	-	หอพักพนักงาน
หออาคาเดีย	31	30	930	หอพักพนักงาน
ตาเียด		30	-	
โครงการบ้านขอยหลวงปู่		50	-	
ป่าดองพริเมียร์		30	-	บริษัท ป่าดองพริเมียร์ จำกัด
ร้านอาหาร โรนุ	5	30	150	
	342		10,260	

เอกสารแนบที่ 12

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง

---



ที่ ภก ๕๒๗๐๑/ ภา๙๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา

ถนนรัชฎานุสรณ์ ภก ๘๓๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต แอปปีเนส จำกัด (ซูการ์ มารีน่า รีสอร์ท เซิร์ฟ กระตะบิช)

สิ่งที่ส่งมาด้วย วุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท ภูเก็ต แอปปีเนส จำกัด (ซูการ์ มารีน่า รีสอร์ท เซิร์ฟ กระตะบิช) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๙๒ ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ และเทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ขอรับรองว่า บริษัท ภูเก็ต แอปปีเนส จำกัด (ซูการ์ มารีน่า รีสอร์ท เซิร์ฟ กระตะบิช) ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๕

โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [admin@rasada.go.th](mailto:admin@rasada.go.th)

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๓๓๙๐๗



สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา

ถนนรัชฎานุสรณ์ ภก ๘๓๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต/ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท ภูเก็ต แอปพลิเคชัน จำกัด (ซูการ์ มาร์น่า รีสอร์ท เชิร์ฟ กะตะบีช) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๕๒ ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ขอรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวิต ศุภสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๕

โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๘


จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [admin@rasada.go.th](mailto:admin@rasada.go.th)

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”




ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต.....เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น.....  
หมายเลขใบอนุญาต.....ฉ.พ.ร. ๒๔๔.....หมดอายุ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗.....  
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่.....ภก.๕๒๗๐๑/๖๓/๖๖.....ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖.....  
ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม



๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม  
ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท ภูเก็ต เบียร์ จำกัด.....  
ประเภทกิจการ.....โรงเบียร์.....  
เลขที่ 100/92 หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....เกาะ.....  
ตำบล/แขวง.....เกาะ.....อำเภอ/แขวง.....อำเภอภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....  
โทรศัพท์.....076-540494.....โทรสาร.....  
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม.....05/09/2566.....  
๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง.....4.....คน หญิง.....4.....คน ชาย.....-.....คน  
๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....4.....คน หญิง.....4.....คน ชาย.....-.....คน  
๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....3.....นาที  
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)  
๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ





1  
2  
3  
4  
5  
6





แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

### ๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ฮาเก็ท ๒๕๒ จำกัด ชลบุรี อำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง

สาขา ศึกษาศาสตร์ ประเภทกิจการ โรงเรียน

ที่อยู่ เลขที่ 100/92 หมู่ที่ ๕ ซอย ถนน กษมย

แขวง/ตำบล ประหาร อำเภอ ไผ่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ 83100 โทรศัพท์ 046-540794

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๙ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตรงของสถานประกอบกิจการ

- เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

- ☑ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

- ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

- ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

## ๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วันเดือนปี ที่ทำงานฝึกซ้อม ๐๕/๐๙/๒๕๖๖

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 4 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ☐ ไม่ได้      ☐ พอใช้      ☐ คดี      ☒ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่..... โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

- ✓ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ ๖๓๕๙๗๑๐๒๔๘

เลขที่ใบอนุญาต ๓๗๗. - ๖ 244 โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองผลการฝึกซ้อมมา มาด้วยแล้ว



ที่ กก ๕๒๓๐๑/๕๒๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา

ถนนรัชฎานุสรณ์ กก ๘๓๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เรียน ศาสตราจารย์และคณาจารย์หน่วยงานจังหวัดภูเก็ต/ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และภาพถ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายชื่อบริษัท เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่ บริษัท แม็กซี คอร์ป จำกัด (โรงแรม ชการ์ มาร์ซ่า บูทีค โฮเทล) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐/๑๐ ถนนกะทะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และโรงแรมในเครือ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ขอรายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวัต สุขสุพรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล


โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๓๘๕

โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๓๘๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [admin@rasada.go.th](mailto:admin@rasada.go.th)

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”





เลขทะเบียนผู้มีบัตร... ๘. ๒๔/๒๕๖๖

## เทศบาลตำบลรัชฎา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร ๒๔๔

ขอรับรองว่า

บริษัท ภูเก็ต แอสปี้เนลส์ จำกัด (ซูการ์ มาร์รีน่า รีสอร์ท ภูเก็ต กะตะปะบีช)  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๙๒ หมู่ที่ ๑ ถนน ๖๖๕ ตำบล ๖๖๕ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๔ คน  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา



## เอกสารแนบที่ 13

### รายงานการตรวจเช็คสุขภัณฑ์

---

การตรวจสอบระบบท่อน้ำ ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์

AB

ระบบท่อน้ำส่วนกลาง				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
10 ธ.ค. 27	ท่อน้ำที่ห้องปิ่น	/		
	ท่อน้ำของชาวปิ่นตึกอาคาร	/		

สุขภัณฑ์ในห้องน้ำส่วนกลาง				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
10 ธ.ค. 27	ชักโครก	/		
	สายชำระ	/		
	ท่อน้ำ	/		
	อ่างล้างมือ	/		

สุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในห้องพัก (ห้อง.....)				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
10 ธ.ค. 27	ชักโครก	/		
	สายชำระ	/		
	ท่อน้ำ	/		
	อ่างล้างมือ	/		
	ฝักบัว	/		
	ท่อระบายน้ำทิ้ง	/		


## การตรวจสอบระบบท่อน้ำ ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์

AB

ระบบท่อน้ำส่วนกลาง				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
1 ธ.ค. 2567	ท่อน้ำที่ห้องป๋ม	/		
	ท่อน้ำห้องซาร์ปตัวคึกอาคาร	/		

สุขภัณฑ์ห้องน้ำส่วนกลาง				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
1 ธ.ค. 2567	ชักโครก	/		
	สายชำระ	/		
	ท่อน้ำ	/		
	อ่างล้างมือ	/		

สุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในห้องพัก (ห้อง.....)				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
1 ธ.ค. 2567	ชักโครก	/		
	สายชำระ	/		
	ท่อน้ำ	/		
	อ่างล้างมือ	/		
	ฝักบัว	/		
	ท่อน้ำระบายน้ำทิ้ง	/		




## การตรวจสอบระบบท่อน้ำ ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์

AB

ระบบท่อน้ำส่วนกลาง				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
2 ก.ย 66	ท่อน้ำที่ห้องป๋ม	✓		
	ท่อน้ำของชาวปตวตึกอาคาร	✓		

สุขภัณฑ์ในห้องน้ำส่วนกลาง				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
2 ก.ย 66	ชักโครก	✓		
	สายชำระ	✓		
	ท่อน้ำ	✓		
	อ่างล้างมือ	✓		

สุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในห้องพัก (ห้อง.....)				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
2 ก.ย 66	ชักโครก	✓		
	สายชำระ	✓		
	ท่อน้ำ	✓		
	อ่างล้างมือ	✓		
	ฝักบัว	✓		
	ท่อน้ำระบายน้ำทิ้ง	✓		




การตรวจสอบระบบท่อน้ำ ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์

AB

ระบบท่อน้ำส่วนกลาง				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
2/10/66	ท่อน้ำที่ห้องปิ่น	/		
	ท่อน้ำของชาวปตวตีกอาคาร	/		

สุขภัณฑ์ห้องน้ำส่วนกลาง				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
2/10/66	ชักโครก	/		
	สายชำระ	/		
	ท่อน้ำ	/		
	อ่างล้างมือ	/		

สุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในห้องพัก (ห้อง.....)				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
2/10/66	ชักโครก	/		
	สายชำระ	/		
	ท่อน้ำ	/		
	อ่างล้างมือ	/		
	ฝักบัว	/		
	ท่อระบายน้ำทิ้ง	/		




วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
4/11/66	ท่อน้ำที่ห้องปั๊ม	/		
	ท่อน้ำของชาวปศุสัตว์คอกอาลาว	/		

สุขภัณฑ์ห้องน้ำส่วนกลาง

วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
4/11/66	ชักโครก	/		
	สายชำระ	/		
	ท่อน้ำ	/		
	อ่างล้างมือ	/		

สุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในห้องพัก (ห้อง.....)

วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
4/11/66	ชักโครก	/		
	สายชำระ	/		
	ท่อน้ำ	/		
	อ่างล้างมือ	/		
	ฝักบัว	/		
	ท่อระบายน้ำทิ้ง	/		



การตรวจสอบระบบท่อน้ำ ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์

AB

ระบบท่อน้ำส่วนกลาง				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
1 ๑๑ ๖๑	ท่อน้ำที่ห้องป๋ม	/		
	ท่อน้ำของชาวป๋มศึกษาการ	/		

สุขภัณฑ์ในห้องน้ำส่วนกลาง				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
1 ๑๑ ๖๑	ชักโครก	/		
	สายชำระ	/		
	ท่อน้ำ	/		
	อ่างล้างมือ	/		

สุขภัณฑ์ในห้องน้ำภายในห้องพัก (ห้อง.....)				
วันที่	รายการตรวจเช็ค	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
1 ๑๑ ๖๑	ชักโครก	/		
	สายชำระ	/		
	ท่อน้ำ	/		
	อ่างล้างมือ	/		
	ฝักบัว	/		
	ท่อน้ำภายในห้อง	/		

