

เอกสารแนบที่ 5

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

---

การตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม

ศิริ panwa


ที่	สถานที่	ชนิดถัง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad	K	YES	NO					
1	PV 1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					13/7/66	
2	PV 2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					2/7/66	
3	PV 3#1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					13/7/66	
4	PV 3#2	สโตร์ HK	1						✓					2/7/66	
5	PV4	หน้าประตูด้านใน	1						✓					7/7/66	
6	PV5	หน้าประตูด้านใน	1												
7	PV6	หน้าประตูด้านใน	1												
8	PV7	หน้าประตูด้านใน	1												
9	PV8	หน้าประตูด้านใน	1						✓					5/7/66	
10	PV9	หน้าประตูด้านใน	1												
11	0	หน้าประตูด้านใน	1						✓					5/7/66	
12	PV11	หน้าประตูด้านใน	1						✓					15/7/66	
13	Fs01/1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					2/7/66	
14	Fs01/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
15	Fs02	หน้าประตูด้านใน	1												
16	Fs03	หน้าประตูด้านใน	1						✓					16/7/66	
17	Fs04	หน้าประตูด้านใน	1						✓					2/7/66	
18	Fs05	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
19	Fs12	หน้าประตูด้านใน	1						✓					11/7/66	
20	Fs13	หน้าประตูด้านใน	1						✓					7/7/66	
21	Fs19/1	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
22	Fs19/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					2/7/66	
23	Fs20	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
24	1	ครัว	1						✓						
25	A5#2	หน้าห้อง Maid	1												
26	G11	หน้าห้อง Maid	1						✓					2/7/66	ไม่ใช้
27	C18	บันไดข้างลิฟท์	1						✓					2/7/66	
28	M21	หน้าห้องลิฟท์	1						✓						
29	C22#1	บันไดข้างลิฟท์	1						✓					2/7/66	
30	C22#2	หน้าห้องมาสเตอร์	1						✓						
31	L15#1	ครัว	1						✓						
32	L15#2	หน้า Br.3/4	1						✓					2/7/66	
33	X29#1	บันไดข้างลิฟท์		1					✓					2/7/66	
34	X29#2	หน้าห้อง Maid		1					✓						
35	Reception#1	ทางเข้าออฟฟิศ			1				✓						
36	Reception#2	ครัว			1				✓						
37	Reception#3	บันไดครัวชั้น2			1				✓					10/7/66	
38	Reception#4	บันไดครัวชั้น1			1				✓						

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fro Ad	K	YES	NO					
39	Reception#5	ในห้อง Sever			1				✓					10/7/66	
40	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					✓						ถังสีส้ม
41	M&E#2	หน้าประตูกระจก			1				✓						
42	M&E#3	ห้องควบคุม		1					✓						
43	M&E#4	ในออฟฟิศ EN		1					✓						
44	M&E#5	ในห้องปะปา		1					✓						
45	M&E#6	หน้าเอสเตท	1						✓					11/7/66	
46	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						✓						
47	M&E#9	CCTV			1				✓						ถังสีส้ม
48	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1						✓						
49	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1						✓						
50	Filled Station	ประตูบิ๊มแก้วมัน	1						✓						
51	ch Pool	บาร์	1						✓					11/7/66	
52	Lv01	หน้าประตูด้านใน				1									
53	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						✓					11/7/66	
54	Lv03	หน้าประตูด้านใน				1			✓					14/7/66	
55	Lv04	หน้าประตูด้านใน				1			✓					11/7/66	
56	Lv05	หน้าประตูด้านใน			1				✓						
57	Lv06	หน้าประตูด้านใน			1				✓					21/7/66	
58	Lv07	หน้าประตูด้านใน				1			✓					5/7/66	
59	Lv08	หน้าประตูด้านใน				1			✓						
60	Lv09	หน้าประตูด้านใน			1				✓					16/7/66	
61	Lv10	หน้าประตูด้านใน			1				✓						
62	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
63	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน			1										
64	2#2	หน้าออฟฟิศ HK	1												
65	Lv14	หน้าประตูด้านใน				1			✓					17/7/66	
66	Lv15	หน้าประตูด้านใน				1			✓					14/7/66	
67	Lv16	หน้าประตูด้านใน				1									
68	Lv17	หน้าประตูด้านใน				1			✓					14/7/66	
69	Lv18	หน้าประตูด้านใน				1			✓						
70	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
71	Lv20	หน้าประตูด้านใน				1			✓					7/7/66	
72	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
73	Lv22	หน้าประตูด้านใน				1			✓						
74	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1						✓					14/7/66	
75	Lv24	หน้าประตูด้านใน				1			✓						
76	Kitchen	ครัวหลุมดับชั้น 2						1	✓						ถังสีส้ม
77	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1					✓					20/7/66	
78	Office FB	หน้าประตู		1					✓						

ร.น.	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad.	K	YES	NO				
79	HK Store	ในสโตร์แม่บ้าน		1					✓					
80	IKI	หน้าประตู		1					✓					
81	Pool Bar	ข้างบาร์		1					✓					
82	Pump Room#1	ห้องปั๊ม 1 ทิศเหนือ		1					✓				20/7/66	
83	Pump Room#3	ห้องปั๊ม 1 ทิศใต้		1					✓					
84	Disco88#1	บู๊ท DJ		1					✓					
85	Disco88#2	บาร์		1					✓					
86	Cool SPA#1	ห้องนวด 1		1					✓					
87	Cool SPA#2	ห้องนวด 2		1					✓					
88	Cool SPA#3	ห้องนวด 3		1					✓					
89	Cool SPA#4	ห้องนวด 4		1					✓				10/7/66	
90	Cool SPA#5	ห้องนวด 5		1					✓					
91	Cool SPA#6	ห้องนวด 6		1					✓					
92	Cool SPA#7	Reception		1					✓					
93	Cool SPA#8	Staff		1					✓					
94	Cool SPA#9	Stream room		1					✓					
95	HR#1	หอพักนักศึกษา	1											
96	HR#2	หอพักนักศึกษา	1											
97	HR#3	หอพักนักศึกษา						1						
98	Office Sale	ข้างโต๊ะรับแขก	1						✓				2/7/66	
99	จัดซื้อ#1	หน้าประตูใหญ่	1											
100	Capenter#1	หน้าออฟฟิศ	1						✓					
101	Driver#1	หน้าโอเปอร์	1						✓				1/7/66	
102	Office Gardener	หน้าออฟฟิศ	1						✓					
103	Control Pv2	ตู้ไฟ ทางเข้า PV2	1						✓					
104	Control C22	ตู้ไฟข้าง C22	1						✓				2/7/66	
105	Cort yard#1	ตู้ไฟหน้า C18	1						✓					
106	X23#1	ห้องปั๊มทิศตะวันออก		1					✓					ห้องปั๊ม
107	X23#2	หน้าห้องแก๊สจัน 1		1					✓					
108	X23#3	หน้าห้อง Maid จัน 2		1					✓				2/7/66	
109	X23#4	ครัว จัน 3		1					✓					
110	X23#5	Gr.8		1					✓					
111	X24#1	หน้าลิฟท์จัน G		1					✓					
112	X24#2	ข้างบันไดจัน 1		1					✓				20/07/66	
113	X24#3	หน้าลิฟท์จัน 2		1					✓					
114	X24#4	ห้องควบคุมไฟจัน 2		1					✓					
115	X25#1	ทางเข้า		1					✓					
116	X25#2	Bed room 1		1					✓				2/7/66	
117	X25#3	Bed room 2				1			✓					
118	X25#4	Bed room 3				1			✓					

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Aid	K	YES	NO				
119	X25#5	Bed room 4		1					✓				X/2/82	
120	X25#6	หน้าห้องน้ำ	1						✓					
121	X25#7	เคาท์เตอร์บาร์	1						✓					
122	Habita	หน้าพอร์น		1					✓					
123	CHI CHI	ในห้อง Sever				1			✓					
124	Chi no 2	ครัว		1					✓				14/2/81	
125	Chi no 3	ห้องน้กิส		1					✓					
126	HOT BOX	ห้องน้กิส						1	✓					
127	ห้องปั้ม	ตึก B	1						✓					
128	สโตร์	หน้าออฟฟิศ HK		1					✓					
129	โถง#1	ข้าง CCTV			1									
130	Gay House#1	หลุมฝัง	1											
131	House#2	หลุมฝัง	1											
132	The Heart	Finger scan	1						✓					ติดตั้งเมื่อ 04/22
133	The Heart	Canteen 1	1						✓					
134	The Heart	Canteen 2	1						✓					
135	The Heart	Canteen Kitchen					1		✓					
136	The Heart	Server room		1					✓					
137	The Heart	Accounting Office		1					✓				1/7/66	
138	The Heart	HR Office		1					✓					
139	The Heart	HK Office	1						✓					
140	The Heart	Gas station		1					✓					
141	The Heart	Pump room	1						✓					
142	YAYA	Server room		1					✓				7/7/66	
143	YAYA	ครัวชั้น 2				1			✓					
รวม			64	45	13	17	1	3	143					

บันทึก



ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Free Air	K	YES	NO				
1	PV 1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
2	PV 2	หน้าประตูด้านใน	1						✓				19/8/66	
3	Pv 3#1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
4	PV 3#2	สโตร์ HK	1						✓				2/8/66	
5	Pv4	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
6	Pv5	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
7	Pv6	หน้าประตูด้านใน	1						✓				9/8/66	
8	Pv7	หน้าประตูด้านใน	1											
9	Pv8	หน้าประตูด้านใน	1						✓				16/8/66	
10	Pv9	หน้าประตูด้านใน	1						✓				18/8/66	
11	Pv10	หน้าประตูด้านใน	1						✓				9/8/66	
12	Pv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
13	Fs01/1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
14	Fs01/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓				9/8/66	
15	Fs02	หน้าประตูด้านใน	1						✓				20/8/66	
16	Fs03	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
17	Fs04	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
18	Fs05	หน้าประตูด้านใน	1						✓				19/8/66	
19	Fs12	หน้าประตูด้านใน	1						✓				9/8/66	
20	Fs13	หน้าประตูด้านใน	1						✓				9/8/66	
21	Fs19/1	หน้าประตูด้านใน	1						✓				9/8/66	
22	Fs19/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
23	Fs20	หน้าประตูด้านใน	1						✓				9/8/66	
24	1	ครัว	1						✓				5/8/66	
25	A5#2	หน้าห้อง Maid	1											
26	G11	หน้าห้อง Maid	1						✓				1/8/66	
27	C18	บันไดข้างลิฟท์	1						✓					
28	M21	หน้าห้องลิฟท์	1						✓					
29	C22#1	บันไดข้างลิฟท์	1						✓					
30	C22#2	หน้าห้องมาสเตอร์	1						✓				10/8/66	
31	L15#1	ครัว	1											
32	L15#2	หน้า Br.3/4	1											
33	X29#1	บันไดข้างลิฟท์		1					✓					
34	X29#2	หน้าห้อง Maid		1					✓					
35	Reception#1	ทางเข้าออกพื้นที่			1				✓					
36	Reception#2	ครัว			1				✓					
37	Reception#3	บันไดครัวชั้น2			1				✓				11/8/66	
38	Reception#4	บันไดครัวชั้น1			1				✓					

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Aid	K	YES	NO					
39	Reception#5	ในห้อง Sever			1				✓					18/66	
40	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					✓						
41	M&E#2	หน้าประตูกระจก			1				✓						
42	M&E#3	ห้องควบคุม		1					✓					18/66	
43	M&E#4	ในออฟฟิศ EN		1					✓						
44	M&E#5	ในห้องปะปา		1					✓						
45	M&E#6	หน้าเอสเอ็มท	1						✓						
46	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						✓					18/66	
47	M&E#9	CCTV			1				✓						
48	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1						✓						
49	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1						✓						
50	Filled Station	ประตูบันไดน้ำมัน	1						✓					18/66	
51	each Pool	บาร์	1												
52	Lv01	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
53	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						✓					18/66	
54	Lv03	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
55	Lv04	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
56	Lv05	หน้าประตูด้านใน			1										
57	Lv06	หน้าประตูด้านใน			1				✓					18/66	
58	Lv07	หน้าประตูด้านใน				1			✓						
59	Lv08	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
60	Lv09	หน้าประตูด้านใน			1				✓					18/66	
61	Lv10	หน้าประตูด้านใน			1										
62	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓					18/66	
63	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน			1				✓					18/66	
64	Lv12#2	หน้าออฟฟิศ HK	1						✓					18/66	
65	Lv14	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
66	Lv15	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
67	Lv16	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
68	Lv17	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
69	Lv18	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
70	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						✓					18/66	
71	Lv20	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
72	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						✓					18/66	
73	Lv22	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
74	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1						✓					18/66	
75	Lv24	หน้าประตูด้านใน				1			✓					18/66	
76	Kitchen	ครัวหลอดชั้น 2						1	✓						
77	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1					✓					18/66	
78	Office FB	หน้าประตู		1					✓						

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Adj	K	YES	NO					
79	HK Store	ในสโตร์เม้าบ้าน		1					✓						
80	IKI	หน้าประตู		1					✓						
81	Pool Bar	ข้างบาร์		1					✓					๗/๘/๖๖	
82	Pump Room#1	ห้องปั๊ม 1 ทิศเหนือ		1					✓						
83	Pump Room#3	ห้องปั๊ม 1 ทิศใต้		1											
84	Disco88#1	ตู้ DJ		1					✓						
85	Disco88#2	บาร์		1					✓						
86	Cool SPA#1	ห้องนวด 1		1					✓						
87	Cool SPA#2	ห้องนวด 2		1					✓						
88	Cool SPA#3	ห้องนวด 3		1					✓						
89	Cool SPA#4	ห้องนวด 4		1					✓						
90	Cool SPA#5	ห้องนวด 5		1					✓						
91	Cool SPA#6	ห้องนวด 6		1					✓					10/8/66	
92	Cool SPA#7	Reception		1					✓						
93	Cool SPA#8	Staff		1					✓						
94	Cool SPA#9	Stream room		1					✓						
95	HR#1	หอพักนักศึกษา	1												
96	HR#2	หอพักนักศึกษา	1												
97	HR#3	หอพักนักศึกษา						1							
98	Office Sale	ข้างลิโด้รับแขก	1												
99	จัดซื้อ#1	หน้าประตูใหญ่	1						✓					๒/๘/๖๖	
100	Capenter#1	หน้าหอพัก	1						✓					๑๙/๘/๖๖	
101	Driver#1	หน้าโฮปเปอร์	1						✓						
102	Office Gardener	หน้าหอพัก	1						✓						
103	Control PV2	ตู้ไฟ ทางเข้า PV2	1												
104	Control C22	ตู้ไฟข้าง C22	1												
105	Cort yard#1	ตู้ไฟหน้า C18	1												
106	X23#1	ห้องปั๊มทิศตะวันออก		1					✓						
107	X23#2	หน้าห้องแก๊สชั้น 1		1					✓						
108	X23#3	หน้าห้อง Maid ชั้น 2		1					✓						
109	X23#4	ครัว ชั้น 3		1					✓						
110	X23#5	Br.8		1					✓						
111	X24#1	หน้าลิฟท์ชั้น G		1					✓						
112	X24#2	ข้างบันไดชั้น 1		1					✓					๓/๘/๖๖	
113	X24#3	หน้าลิฟท์ชั้น 2		1					✓						
114	X24#4	ห้องควบคุมไฟชั้น 2		1					✓						
115	X25#1	ทางเข้า		1					✓						
116	X25#2	Bed room 1		1					✓						
117	X25#3	Bed room 2				1			✓					๒๐/๘/๖๖	
118	X25#4	Bed room 3				1			✓						

ร	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry G	Co2	Halon	BF200	Fire Ad	K	YES	NO					
119	X25#5	Bed room 4		1					/						
120	X25#6	หน้าห้องน้ำ	1						/					20/4/66	
121	X25#7	เคาท์เตอร์บาร์	1						/						
122	Habita	หน้าพอร์น		1					✓						
123	CHI CHI	ในห้อง Sever				1			✓						
124	Chi no 2	ครัว		1					/					20/4/66	
125	Chi no 3	ห้องแก๊ส		1					/						
126	HOT BOX	ห้องแก๊ส						1	✓					21/8/66	
127	ห้องปั๊ม	ตึก B	1						✓					21/8/66	
128	สโตร์	หน้าออฟฟิศ HK		1					✓						
129	The Heart	Finger scan	1						✓						
130	The Heart	Canteen 1	1						✓						
131	The Heart	Canteen 2	1						✓						
132	The Heart	Canteen Kitchen					1		✓						
133	The Heart	Server room		1					/						
134	The Heart	Accounting Office		1					/						
135	The Heart	HR Office		1					✓					15/4/66	
136	The Heart	HK Office	1						/						
137	The Heart	Gas station		1					✓						
138	The Heart	Pump room	1						✓						
139	YAYA	Server room		1					✓						
140	YAYA	ครัวชั้น 2				1			✓						
รวม			62	45	12	17	1	3	140						

บันทึก



การตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือน กันยายน

Sri panwa

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad	K	YES	NO					
1	PV 1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					28/9/66	
2	PV 2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					16/9/66	
3	Pv 3#1	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
4	PV 3#2	ลิโตร์ HK	1						✓						
5	Pv4	หน้าประตูด้านใน	1						✓					15/9/66	
6	Pv5	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
7	Pv6	หน้าประตูด้านใน	1												
8	Pv7	หน้าประตูด้านใน	1						✓					16/9/66	
9	Pv8	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
10	Pv9	หน้าประตูด้านใน	1												
11	Pv10	หน้าประตูด้านใน	1						✓					28/9/66	
12	Pv11	หน้าประตูด้านใน	1												
13	Fs01/1	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
14	Fs01/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					16/9/66	
15	Fs02	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
16	Fs03	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
17	Fs04	หน้าประตูด้านใน	1						✓					28/9/66	
18	Fs05	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
19	Fs12	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
20	Fs13	หน้าประตูด้านใน	1						✓					31/8/66	
21	Fs19/1	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
22	Fs19/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
23	Fs20	หน้าประตูด้านใน	1						✓					14/9/66	overhaul
24	A1	ครัว	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
25	A5#2	หน้าห้อง Maid	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
26	G11	หน้าห้อง Maid	1						✓					11/9/66	
27	C18	บันไดข้างลิฟวิ่ง	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
28	M21	หน้าห้องลิฟวิ่ง	1						✓					9/9/66	
29	C22#1	บันไดข้างลิฟวิ่ง	1						✓					14/9/66	
30	C22#2	หน้าห้องมาสเตอร์	1						✓						
31	L15#1	ครัว	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
32	L15#2	หน้า Br.3/4	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
33	X29#1	บันไดข้างลิฟวิ่ง		1					✓					28/9/66	
34	X29#2	หน้าห้อง Maid		1					✓						
35	Reception#1	ทางเข้าออฟฟิศ			1				✓						
36	Reception#2	ครัว			1				✓					3/9/66	
37	Reception#3	บันไดครัวชั้น2			1				✓						
38	Reception#4	บันไดครัวชั้น1			1				✓						

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fro Ad	K	YES	NO				
39	Reception#5	ในห้อง Sever			1				✓				2/9/66	
40	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					✓					
41	M&E#2	หน้าประตูเงินฯ			1				✓					
42	M&E#3	ห้องควบคุม		1					✓					
43	M&E#4	ในออฟฟิศ EN		1					✓					
44	M&E#5	ในห้องปะปา		1					✓					
45	M&E#6	หน้าเคสตรง	1						✓				2/9/66	
46	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						✓					
47	M&E#9	CCTV			1				✓					
48	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1						✓					
49	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1						✓					
50	Filled Station	ประตูปั๊มน้ำมัน	1						✓					
51	Swach Pool	บาริ	1						✓					
52	Lv01	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
53	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						✓				6/9/66	
54	Lv03	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
55	Lv04	หน้าประตูด้านใน				1			✓				11/9/66	
56	Lv05	หน้าประตูด้านใน			1				✓					
57	Lv06	หน้าประตูด้านใน			1				✓					
58	Lv07	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
59	Lv08	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
60	Lv09	หน้าประตูด้านใน			1				✓					
61	Lv10	หน้าประตูด้านใน			1				✓				6/9/66	
62	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
63	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน			1				✓					
64	Lv12#2	หน้าออฟฟิศ HK	1						✓					
65	Lv14	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
66	Lv15	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
67	Lv16	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
68	Lv17	หน้าประตูด้านใน				1			✓				19/9/66	
69	Lv18	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
70	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						✓				19/9/66	
71	Lv20	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
72	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						✓				19/9/66	
73	Lv22	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
74	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
75	Lv24	หน้าประตูด้านใน				1			✓				19/9/66	
76	Kitchen	ครัวหุคลับชั้น 2						1	✓					
77	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1					✓				2/9/66	
78	Office FB	หน้าประตู		1					✓					

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		ภาพดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Aid	K	YES	NO					
79	HK Store	ในสโตร์ม้าน		1					✓					21/9/66	
80	IKI	หน้าประตู		1											ไม่ผ่าน
81	Pool Bar	ข้างบาร์		1					✓					21/9/66	
82	Pump Room#1	ห้องปั๊ม 1 ทิศเหนือ		1					✓						
83	Pump Room#3	ห้องปั๊ม 1 ทิศใต้		1											ไม่ผ่าน
84	Disco88#1	บูธ DJ		1											ไม่ผ่าน
85	Disco88#2	บาร์		1											ไม่ผ่าน
86	Cool SPA#1	ห้องนวด 1		1					✓						
87	Cool SPA#2	ห้องนวด 2		1					✓						
88	Cool SPA#3	ห้องนวด 3		1					✓						
89	Cool SPA#4	ห้องนวด 4		1					✓						
90	Cool SPA#5	ห้องนวด 5		1					✓						
91	Cool SPA#6	ห้องนวด 6		1					✓						
92	Cool SPA#7	Reception		1					✓						
93	Cool SPA#8	Staff		1					✓						
94	Cool SPA#9	Stream room		1					✓						
95	Cool SPA#10	หน้าห้องน้ำ	1						✓						
96	HR#1	ห้องพักนักศึกษา	1						✓						
97	HR#2	ห้องพักนักศึกษา	1						✓						
98	HR#3	ห้องพักนักศึกษา						1	✓					21/9/66	
99	Office Sale	ข้างโต๊ะรับแขก	1						✓						
100	จัดซื้อ#1	หน้าประตูใหญ่	1						✓						
101	Capenter#1	หน้าหอพัก	1						✓					21/9/66	
102	Driver#1	หน้าโฮปเฮาส์	1						✓						
103	Office Gardener	หน้าหอพัก	1						✓						
104	Control Pv2	ตู้ไฟ ทางเข้า PV2	1						✓						
105	Control C22	ตู้ไฟข้าง C22	1						✓					21/9/66	
106	Cort yard#1	ตู้ไฟหน้า C18	1						✓						
107	X23#1	ห้องปั๊มทิศตะวันออก		1											
108	X23#2	หน้าห้องแม่บ้าน 1		1											
109	X23#3	หน้าห้อง Maid ชั้น 2		1											
110	X23#4	ครัว ชั้น 3		1											
111	X23#5	Br.8		1											
112	X24#1	หน้าลิฟท์ชั้น G		1					✓						
113	X24#2	ข้างบันไดชั้น 1		1					✓					21/9/66	
114	X24#3	หน้าลิฟท์ชั้น 2		1					✓						
115	X24#4	ห้องควบคุมไฟชั้น 2		1					✓						
116	X25#1	ทางเข้า		1					✓						
117	X25#2	Bed room 1		1					✓					21/9/66	
118	X25#3	Bed room 2				1			✓						




ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad.	K	YES	NO					
1	PV 1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					7/10/66	
2	PV 2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					8/10/66	
3	Pv 3#1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					10/10/66	
4	PV 3#2	ลิโด้ HK	1						✓						
5	Pv4	หน้าประตูด้านใน	1						✓					5/10/66	
6	Pv5	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
7	Pv6	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
8	Pv7	หน้าประตูด้านใน	1						✓					6/10/66	
9	Pv8	หน้าประตูด้านใน	1												
10	Pv9	หน้าประตูด้านใน	1						✓					1/10/66	
11	Pv10	หน้าประตูด้านใน	1						✓					10/10/66	
12	Pv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
13	Fs01/1	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
14	Fs01/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					1/10/66	
15	Fs02	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
16	Fs03	หน้าประตูด้านใน	1												
17	Fs04	หน้าประตูด้านใน	1						✓					10/10/66	
18	Fs05	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
19	Fs12	หน้าประตูด้านใน	1						✓					10/10/66	
20	Fs13	หน้าประตูด้านใน	1						✓						
21	Fs19/1	หน้าประตูด้านใน	1												
22	Fs19/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					1/10/66	
23	Fs20	หน้าประตูด้านใน	1								overcharge. รอเปลี่ยน			10/10/66	
24	ครัว		1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	
25	A5#2	หน้าห้อง Maid	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	
26	G11	หน้าห้อง Maid	1						✓						
27	C18	บันไดข้างลิฟวิ่ง	1												
28	M21	หน้าห้องลิฟวิ่ง	1						✓					10/10/66	
29	C22#1	บันไดข้างลิฟวิ่ง	1						✓						
30	C22#2	หน้าห้องมาสเตอร์	1						✓						
31	L15#1	ครัว	1						✓					7/10/66	
32	L15#2	หน้า Br.3/4	1						✓						
33	X29#1	บันไดข้างลิฟวิ่ง		1					✓						
34	X29#2	หน้าห้อง Maid		1					✓						
35	Reception#1	ทางเข้าออฟฟิศ			1				✓						
36	Reception#2	ครัว			1				✓					10/10/66	
37	Reception#3	บันไดครัวชั้น2			1				✓						
38	Reception#4	บันไดครัวชั้น1			1				✓						

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	MF200	Fire Ad.	K	YES	NO					
39	Reception#5	ในห้อง Sever			1										
40	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					/					20/10/66	
41	M&E#2	หน้าประตูกระจก			1				/						
42	M&E#3	ห้องควบคุม		1					/					20/10/66	
43	M&E#4	ในออฟฟิศ EN		1					/						
44	M&E#5	ในห้องแปลง		1					/						
45	M&E#6	หน้าอาคาร	1						/					20/10/66	
46	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						/						
47	M&E#9	CCTV			1					X		รอถังใหม่			
48	Staff house#1	หน้าบ้านโอดัน 1	1						✓						
49	Staff house#2	หน้าบ้านโอดัน 2	1						✓					4/10/66	
50	Filled Station	ประตูบ้านโอดัน	1						✓						
51	Beach Pool	บาร์	1						✓						
52	Lv01	หน้าประตูด้านใน				1			✓					1/10/66	
53	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						✓					1/10/66	
54	Lv03	หน้าประตูด้านใน				1			/						
55	Lv04	หน้าประตูด้านใน				1			/					1/10/66	
56	Lv05	หน้าประตูด้านใน			1				/						
57	Lv06	หน้าประตูด้านใน			1				✓						
58	Lv07	หน้าประตูด้านใน				1			/					1/10/66	
59	Lv08	หน้าประตูด้านใน				1			/						
60	Lv09	หน้าประตูด้านใน			1				/						
61	Lv10	หน้าประตูด้านใน			1				/					1/10/66	
62	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓					6/10/66	
63	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน			1				✓					1/10/66	
64	Lv12#2	หน้าออฟฟิศ HK	1						✓						
65	Lv14	หน้าประตูด้านใน				1			✓					1/10/66	
66	Lv15	หน้าประตูด้านใน				1			/					1/10/66	
67	Lv16	หน้าประตูด้านใน				1			/					4/10/66	
68	Lv17	หน้าประตูด้านใน				1									
69	Lv18	หน้าประตูด้านใน				1									
70	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						/					1/10/66	
71	Lv20	หน้าประตูด้านใน				1			/					1/10/66	
72	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						✓					3/10/66	
73	Lv22	หน้าประตูด้านใน				1			✓						
74	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1						✓					4/10/66	
75	Lv24	หน้าประตูด้านใน				1			✓						
76	Kitchen	ครัวหลอดชั้น 2						1	/						
77	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1					/					1/10/66	
78	Office FB	หน้าประตู		1						X		รอถังใหม่			

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Atr	K	YES	NO					
79	HK Store	โสตโพรเมบ้าน		1					/						
80	IKI	หน้าประตู		1					/						
81	Pool Bar	ข้างบาร์		1					/						
82	Pump Room#1	ห้องปั๊ม 1 ถัดเหนือ		1					/						
83	Pump Room#3	ห้องปั๊ม 1 ถัดใต้		1					/					11/10/66	
84	Disco88#1	บูธ DJ		1					/						
85	Disco88#2	บาร์		1					/						
86	Cool SPA#1	ห้องนวด 1		1					/						
87	Cool SPA#2	ห้องนวด 2		1					/						
88	Cool SPA#3	ห้องนวด 3		1					/						
89	Cool SPA#4	ห้องนวด 4		1					/						
90	Cool SPA#5	ห้องนวด 5		1					/					17/10/66	
91	Cool SPA#6	ห้องนวด 6		1					/						
92	Cool SPA#7	Reception		1					/						
93	Cool SPA#8	Staff		1					/						
94	Cool SPA#9	Stream room		1					/						
95	HR#1	หอพักนักศึกษา	1						/						
96	HR#2	หอพักนักศึกษา	1						/						
97	HR#3	หอพักนักศึกษา						1	/					3/10/66	
98	Office Sale	ข้างโต๊ะรับแขก	1						/						
99	จัดซื้อ#1	หน้าประตูใหญ่	1						/						
100	Capentier#1	หน้าออฟฟิศ	1						/					2/10/66	
101	Driver#1	หน้าโอเปอเรเตอร์	1						/						
102	Office Gardener	หน้าออฟฟิศ	1						/						
103	Control Pv2	ตู้ไฟ ทางเข้า PV2	1						/					4/10/66	
104	Control C22	ตู้ไฟข้าง C22	1						/						
105	Cort yard#1	ตู้ไฟหน้า C18	1						/						
106	X23#1	ห้องปั๊มทิศตะวันออก		1					/						
107	X23#2	หน้าห้องแม่กลั่น 1		1					/						
108	X23#3	หน้าห้อง Maid ชั้น 2		1					/					20/10/66	
109	X23#4	ครัว ชั้น 3		1					/						
110	X23#5	Br.8		1					/						
111	X24#1	หน้าลิฟท์ชั้น G		1					/						
112	X24#2	ข้างบันไดชั้น 1		1					/					1/10/66	
113	X24#3	หน้าลิฟท์ชั้น 2		1					/						
114	X24#4	ห้องควบคุมไฟชั้น 2		1					/						
115	X25#1	ทางเข้า		1					/						
116	X25#2	Bed room 1		1					/						
117	X25#3	Bed room 2				1			/					5/10/66	
118	X25#4	Bed room 3				1			/						

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	MF200	Fire Aid	K	YES	NO					
119	X25#5	Bed room 4		1					✓						
120	X25#6	หน้าห้องน้ำ	1						✓					5/10/66	
121	X25#7	เคาท์เคอร์บาร์	1						✓						
122	Habita	หน้าฟอรั่ม		1					/						
123	CHI CHI	ในห้อง Sever				1			/						
124	Chi no 2	ครัว		1					/						
125	Chi no 3	ห้องแก๊ส		1					/					๑1/10/66	
126	HOT BOX	ห้องแก๊ส						1	/						
127	ห้องปั้ม	ตึก B	1						/						
128	สโตร์	หน้าออฟฟิศ HK		1					/						
129	The Heart	Finger scan	1						/						
130	The Heart	Canteen 1	1						/						
131	The Heart	Canteen 2	1						/						
132	The Heart	Canteen Kitchen					1		/						
133	The Heart	Server room		1					/						
134	The Heart	Accounting Office		1					/					2/10/66	
135	The Heart	HR Office		1					/						
136	The Heart	HK Office	1						/						
137	The Heart	Gas station		1					/						
138	The Heart	Pump room	1						/						
139	YAYA	Server room		1					/						
140	YAYA	ครัวชั้น 2				1			/						
รวม			62	45	12	17	1	3	140						

บันทึก



การตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

OT ๓๓๓๓๓


ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Free Ad	K	YES	NO				
1	PV 1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
2	PV 2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
3	Pv 3#1	หน้าประตูด้านใน	1						✓				18/11/๖๖	
4	PV 3#2	สโตร์ HK	1						✓					
5	Pv4	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
6	Pv5	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
7	Pv6	หน้าประตูด้านใน	1											ส่น/ว
8	Pv7	หน้าประตูด้านใน	1											ส่น/ว
9	Pv8	หน้าประตูด้านใน	1						✓				25/11/๖๖	ค่าตู้ชำรุด
10	Pv9	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
11	Pv10	หน้าประตูด้านใน	1						✓				18/11/๖๖	
12	Pv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
13	Fs01/1	หน้าประตูด้านใน	1						✓				25/11/๖๖	
14	Fs01/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
15	Fs02	หน้าประตูด้านใน	1						✓				18/11/๖๖	
16	Fs03	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
17	Fs04	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
18	Fs05	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
19	Fs12	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
20	Fs13	หน้าประตูด้านใน	1						✓				๕/๑๑/๖๖	
21	Fs19/1	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
22	Fs19/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓				๑3/11/๖๖	
23	Fs20	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
24	M1	หน้าห้อง Maid	1						✓					
25	C18	บันไดข้างลิฟท์	1											
26	M21	หน้าห้องลิฟท์	1						✓				๑3/11/๖๖	
27	C22#1	บันไดข้างลิฟท์	1						✓				8/11/๖๖	
28	C22#2	หน้าห้องมาสเตอร์	1						✓				๕/11/๖๖	
29	L15#1	ครัว	1											
30	L15#2	หน้า Br.3/4	1											
31	X29#1	บันไดข้างลิฟท์		1					✓				๕/11/๖๖	
32	X29#2	หน้าห้อง Maid		1					✓				8/11/๖๖	
33	Reception#1	ทางเข้าออฟฟิศ			1				✓					
34	Reception#2	ครัว			1				✓				๕/11/๖๖	
35	Reception#3	บันไดครัวชั้น2			1				✓					
36	Reception#4	บันไดครัวชั้น1			1				✓					
37	Reception#5	ในห้อง Sever			1									
38	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					✓				๗/11/๖๖	

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad	K	YES	NO				
39	M&E#2	หน้าประตูเจนา			1				✓					
40	M&E#3	ห้องควบคุม		1					✓					
41	M&E#4	ในออฟฟิศ EN		1					✓				7/11/66	
42	M&E#5	ในห้องปะปา		1					✓					
43	M&E#6	หน้าเอสเครท	1						✓					
44	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						✓					
45	M&E#9	CCTV			1				✓					
46	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1						✓					
47	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1						✓					
48	Filled Station	ประตูบิ๊นน้ำมัน	1						✓				๑๓/๓/๖๖	
49	Beach Pool	บาร์	1						✓					
50	Lv01	หน้าประตูด้านใน				1			✓				8/11/66	
51	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						✓				6/11/66	
52	Lv03	หน้าประตูด้านใน				1			✓				๓/11/๖๖	
53	Lv04	หน้าประตูด้านใน				1			✓				๓/11/66	
54	Lv05	หน้าประตูด้านใน			1				✓				๓/11/๖๖	
55	Lv06	หน้าประตูด้านใน			1				✓				๓/11/66	
56	Lv07	หน้าประตูด้านใน				1			✓				6/11/66	
57	Lv08	หน้าประตูด้านใน				1			✓				๓/11/๖๖	
58	Lv09	หน้าประตูด้านใน			1									
59	Lv10	หน้าประตูด้านใน			1				✓				๓/๑/๖๖	
60	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓				๓/๑/66	
61	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน			1				✓				5/11/66	
62	Lv12#2	หน้าออฟฟิศ HK	1						✓				๓/11/66	
63	Lv14	หน้าประตูด้านใน				1			✓				5/11/66	
64	Lv15	หน้าประตูด้านใน				1								
65	Lv16	หน้าประตูด้านใน				1			✓				๓/๑/๖๖	
66	Lv17	หน้าประตูด้านใน				1			✓				๓/๑/๖๖	
67	Lv18	หน้าประตูด้านใน				1			✓				๓/11/66	
68	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						✓				5/11/66	
69	Lv20	หน้าประตูด้านใน				1			✓				๓/๑/๖๖	
70	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						✓				๓/๑/๖๖	
71	Lv22	หน้าประตูด้านใน				1			✓				๓/๑/๖๖	
72	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1						✓				5/11/66	
73	Lv24	หน้าประตูด้านใน				1			✓				14/11/66	
74	Kitchen	ครัวทูลุคลับชั้น 2						1	✓					
75	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1					✓					
76	Office FB	หน้าประตู		1						✗			๑๕/๑๑/๖๖	ไม่เสร็จ
77	HK Store	ในสโตร์แม่บ้าน		1					✓					
78	IKI	หน้าประตู		1						✗				ไม่เสร็จตามสเปค

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง					สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon BF-200	Red Ad	K	YES	NO				
79	Pool Bar	ข้างบาร์		1				✓					
80	Pump Room#1	ห้องปั๊ม 1 ทิศเหนือ		1				✓					
81	Pump Room#3	ห้องปั๊ม 1 ทิศใต้		1				✓					
82	Disco88#1	บูธ DJ		1					X			25/11/66	ไว้ใส่แก้ว
83	Disco88#2	บาร์		1				✓					
84	Cool SPA#1	ห้องนวด 1		1				✓					
85	Cool SPA#2	ห้องนวด 2		1									
86	Cool SPA#3	ห้องนวด 3		1				✓					
87	Cool SPA#4	ห้องนวด 4		1				✓					
88	Cool SPA#5	ห้องนวด 5		1				✓					
89	Cool SPA#6	ห้องนวด 6		1				✓				7/11/66	
90	Cool SPA#7	Reception		1				✓					
91	Cool SPA#8	Staff		1				✓					
92	Cool SPA#9	Stream room		1				✓					
93	HR#1	หอพักนักศึกษา	1					✓					
94	HR#2	หอพักนักศึกษา	1					✓				1/1/66	
95	HR#3	หอพักนักศึกษา					1	✓					
96	Office Sale	ข้างโถงรับแขก	1										
97	จัดซื้อ#1	หน้าประตูใหญ่	1					✓				8/11/66	
98	Capenter#1	หน้าออฟฟิศ	1										
99	Driver#1	หน้าโถงเปอร์	1					✓				11/11/66	
100	Office Gardener	หน้าออฟฟิศ	1					✓				11/11/66	
101	Control Pv2	ตู้ไฟ ทางเข้า PV2	1					✓				11/11/66	
102	Control C22	ตู้ไฟข้าง C22	1					✓				11/11/66	
103	Cort yard#1	ตู้ไฟหน้า C18	1					✓				11/11/66	
104	X23#1	ห้องปั๊มทิศตะวันออก		1				✓					
105	X23#2	หน้าห้องแก๊สจัน 1		1				✓					
106	X23#3	หน้าห้อง Maid จัน 2		1				✓					
107	X23#4	ครัว จัน 3		1				✓				11/11/66	
108	X23#5	Br.8		1				✓					
109	X24#1	หน้าลิฟท์จัน G		1				✓					
110	X24#2	ข้างบันไดจัน 1		1				✓					
111	X24#3	หน้าลิฟท์จัน 2		1				✓					
112	X24#4	ห้องควบคุมไฟจัน 2		1				✓					
113	X25#1	ทางเข้า		1				✓				11/11/66	
114	X25#2	Bed room 1		1									
115	X25#3	Bed room 2			1			✓					
116	X25#4	Bed room 3			1			✓				11/11/66	
117	X25#5	Bed room 4		1				✓					
118	X25#6	หน้าห้องน้ำ	1					✓					

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry U	Co2	Halon	BF200	Fires Ad	K	YES	NO				
119	X25#7	เคาท์เตอร์บาร์	1						/				14/11/66	
120	Habila	หน้าพอร์น		1					/					
121	CHI CHI	ในห้อง Sever				1			/					
122	Chi no 2	ครัว		1					/				3/11/66	
123	Chi no 3	ห้องแก๊ส		1					/					
124	HOT BOX	ห้องแก๊ส						1	/					
125	ห้องปั้ม	ตึก B	1								ไม่ตรวจ			
126	สโตร์	หน้าออฟฟิศ HK		1					/				3/11/66	
127	The Heart	Finger scan	1						/				3/11/66	
128	The Heart	Canteen 1	1						/				11/11/66	
129	The Heart	Canteen 2	1						/				11/11/66	
130	The Heart	Canteen Kitchen					1		/				11/11/66	
131	The Heart	Server room		1					/					
132	The Heart	Accounting Office		1					/					
133	The Heart	HR Office		1					/					
134	The Heart	HK Office	1						/				13/11/66	
135	The Heart	Gas station		1					/					
136	The Heart	Pump room	1						/					
137	YAYA	Server room		1					/					
138	YAYA	ครัวชั้น 2				1			/					
รวม			60	45	12	17	1	3	138					

บันทึก



การตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

Sripawpa


ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad	K	YES	NO				
1	PV 1	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
2	PV 2	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
3	Pv 3#1	หน้าประตูด้านใน	1						✓				21/12/66	
4	PV 3#2	สโตร์ HK	1						✓				15/12/66	
5	Pv4	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
6	Pv5	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
7	Pv6	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
8	Pv7	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
9	Pv8	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
10	Pv9	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
10		หน้าประตูด้านใน	1						✓				21/12/66	
12	Pv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
13	Fs01/1	หน้าประตูด้านใน	1											
14	Fs01/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
15	Fs02	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
16	Fs03	หน้าประตูด้านใน	1						✓				21/12/66	
17	Fs04	หน้าประตูด้านใน	1											ถังว่าง
18	Fs05	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
19	Fs12	หน้าประตูด้านใน	1											ถังว่าง
20	Fs13	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
21	Fs19/1	หน้าประตูด้านใน	1						✓				15/12/66	
22	Fs19/2	หน้าประตูด้านใน	1						✓					
23	Fs20	หน้าประตูด้านใน	1											
24		หน้าห้อง Maid	1						✓					
25	C18	บันไดข้างลิฟท์	1						✓				13/12/66	
26	M21	หน้าห้องลิฟท์	1						✓					
27	C22#1	บันไดข้างลิฟท์	1						✓					
28	C22#2	หน้าห้องมาสเตอร์	1						✓					
29	L15#1	ครัว	1						✓				15/12/66	
30	L15#2	หน้า Br.3/4	1						✓					
31	X29#1	บันไดข้างลิฟท์		1					✓				13/12/66	
32	X29#2	หน้าห้อง Maid		1					✓					
33	Reception#1	ทางเข้าออฟฟิศ			1				✓					
34	Reception#2	ครัว			1				✓				11/12/66	
35	Reception#3	บันไดครัวชั้น2			1				✓					
36	Reception#4	บันไดครัวชั้น1			1				✓					
37	Reception#5	ในห้อง Sever			1				✓				11/12/66	
38	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					✓					

สถานที	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
		Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad	K	YES	NO				
39	M&E#2	หน้าประตูฉุกเฉิน		1				✓					
40	M&E#3	ห้องควบคุม	1					✓					
41	M&E#4	ในออฟฟิศ EN	1					✓					
42	M&E#5	ในห้องปะปา	1					✓				17/12/66	
43	M&E#6	หน้าเคสเตรท	1					✓					
44	M&E#7	บันไดชั้น 2	1					✓					
45	M&E#9/ ๙	CCTV		1				✓					
46	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1					✓					
47	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1					✓				17/12/66	
48	Filled Station	ประตูปั้มน้ำมัน	1					✓					
49	Beach Pool	บาร์	1					✓				14/12/66	
50	Lv01	หน้าประตูด้านใน			1			✓				3/12/66	
51	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1					✓					
52	Lv03	หน้าประตูด้านใน			1			✓				7/12/66	
53	Lv04	หน้าประตูด้านใน			1			✓				17/12/66	
54	Lv05	หน้าประตูด้านใน		1				✓					
55	Lv06	หน้าประตูด้านใน		1				✓				8/12/66	
56	Lv07	หน้าประตูด้านใน			1			✓				17/12/66	
57	Lv08	หน้าประตูด้านใน			1			✓					
58	Lv09	หน้าประตูด้านใน		1									ไม่มีถัง
59	Lv10	หน้าประตูด้านใน		1									ไม่มีถัง
60	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1					✓					
61	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน		1				✓				17/12/66	
62	Lv12#2	หน้าออฟฟิศ HK	1					✓					
63	Lv14	หน้าประตูด้านใน			1			✓				3/12/66	
64	Lv15	หน้าประตูด้านใน			1			✓				17/12/66	
65	Lv16	หน้าประตูด้านใน			1			✓				3/12/66	
66	Lv17	หน้าประตูด้านใน			1			✓				17/12/66	
67	Lv18	หน้าประตูด้านใน			1			✓				3/12/66	
68	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1					✓					
69	Lv20	หน้าประตูด้านใน			1			✓				11/12/66	
70	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1					✓				7/12/66	
71	Lv22	หน้าประตูด้านใน			1			✓					
72	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1					✓				2/12/66	
73	Lv24	หน้าประตูด้านใน			1			✓					
74	Kitchen	ครัวทูลดดับชั้น 2					1	✓				11/12/66	
75	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1				✓				11/12/66	
76	Office FB	หน้าประตู		1				✓				15/12/66	ไม่มีถัง
77	HK Store	ในสต็อกในบ้าน		1				✓				11/12/66	
78	IKI	หน้าประตู		1				✓				11/12/66	

สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
		Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad.	K	YES	NO				
79	Pool Bar	ข้างบาร์	1					✓				12/98	
80	Pump Room#1	ห้องปั๊ม 1 ทิศเหนือ	1					✓				12/86	
81	Pump Room#3	ห้องปั๊ม 1 ทิศใต้	1										
82	Disco88#1	บู๊ท DJ	1										ไม่มีถัง
83	Disco88#2	บาร์	1					✓				12/86	
84	Cool SPA#1	ห้องนวด 1	1					✓					
85	Cool SPA#2	ห้องนวด 2	1					✓					
86	Cool SPA#3	ห้องนวด 3	1					✓					
87	Cool SPA#4	ห้องนวด 4	1					✓					
88	Cool SPA#5	ห้องนวด 5	1					✓				5/12/10	
89	Cool SPA#6	ห้องนวด 6	1					✓					
90	Cool SPA#7	Reception	1					✓					
91	Cool SPA#8	Staff	1					✓					
92	Cool SPA#9	Stream room	1										
93	HR#1	หอพักนักศึกษา	1					✓					
94	HR#2	หอพักนักศึกษา	1					✓				12/86	
95	HR#3	หอพักนักศึกษา					1	✓					
96	Office Sale	ข้างโต๊ะรับแขก	1										
97	จัดซื้อ#1	หน้าประตูใหญ่	1					✓					
98	Capenter#1	หน้าออฟฟิศ	1					✓				12/86	
99	Driver#1	หน้าโอเปอร์	1										
100	Office Gardener	หน้าออฟฟิศ	1					✓					
101	Control Pv2	ตู้ไฟ ทางเข้า PV2	1					✓				5/12/88	
102	Control C22	ตู้ไฟข้าง C22	1					✓					
103	Cort yard#1	ตู้ไฟหน้า C18	1					✓					
104	X23#1	ห้องปั๊มทิศตะวันออก	1					✓					
105	X23#2	หน้าห้องนวดชั้น 1	1					✓				4/12/10	
106	X23#3	หน้าห้อง Maid ชั้น 2	1					✓					
107	X23#4	ครัว ชั้น 3	1					✓					
108	X23#5	Br.8	1					✓					
109	X24#1	หน้าลิฟท์ชั้น G	1					✓					
110	X24#2	ข้างบันไดชั้น 1	1					✓				5/12/88	
111	X24#3	หน้าลิฟท์ชั้น 2	1					✓					
112	X24#4	ห้องควบคุมไฟชั้น 2	1					✓					
113	X25#1	ทางเข้า	1					✓					
114	X25#2	Bed room 1	1					✓					
115	X25#3	Bed room 2			1			✓				10/12/88	
116	X25#4	Bed room 3			1			✓					
117	X25#5	Bed room 4		1				✓					
118	X25#6	หน้าห้องน้ำ	1					✓					

สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง							สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
		Dry C	Co2	Halon	BF200	Tire Ad	K	YES	NO					
119 X25#7	เคาท์เตอร์บาร์	1						/					10/12/16	
120 Habita	หน้าฟอร์ม		1					/						
121 CHI CHI	ในห้อง Sever				1			/						
122 Chi no 2	ครัว		1					/						
123 Chi no 3	ห้องแก๊ส		1					/						
124 HOT BOX	ห้องแก๊ส						1	/						
125 ห้องปั้ม	ตึก B	1						/						
126 สโตร์	หน้าออฟฟิศ HK		1					/						
127 The Heart	Finger scan	1						✓						
128 The Heart	Canteen 1	1						/						
129 The Heart	Canteen 2	1						/					10/12/16	
130 The Heart	Canteen Kitchen					1		/						
131 The Heart	Server room		1					✓						
132 The Heart	Accounting Office		1					✓						
133 The Heart	HR Office		1					✓						
134 The Heart	HK Office	1						✓					5/12/16	
135 The Heart	Gas station		1					✓						
136 The Heart	Pump room	1						✓						
137 YAYA	Server room		1					✓						
138 YAYA	ครัวชั้น 2				1			/						
รวม		60	45	12	17	1	3	138						

บันทึก



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กรกฎาคม

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	Staff Entrance	Kitchen	IKI	Seminar room	Front Toilet	Disco 88	Ps 1	Ps7	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	/	N/A	N/A	N/A	/	/	N/A	N/A	
3.หัวฉีดปรับปล่อย ขนาด 2.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
4.ข้อต่อ / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	/	/	/	N/A	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กรกฎาคม

Habita

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	P8	2B	PS23	1B	Toilet chino	PS19	PS12	P3	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	/	N/A	/	/	/	N/A	/	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	/	N/A	N/A	/	N/A	/	/	
4.ข้อต่อ / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

\* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

\* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด

\* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)

บันทึก :

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กรกฎาคม

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.1 HK Office	ตู้ No.2 Training	ตู้ No.3 Parking-1	ตู้ No.4 Parking-2	ตู้ No.5 YAYA 3	ตู้ No.6 YAYA 11	ตู้ No.7 YAYA 23	ตู้ No.8 YAYA 16	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระฉก	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กรกฎาคม

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.9 Lift-1	ตู้ No.10 Lift-2	ตู้ No.11 ห้องเก็บของ	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/						
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A						
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/						
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/						
6.สภาพตู้ / กระฉก	/	/	/						
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/						
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

- \* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
- \* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด
- \* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)

บันทึก :

---




---



---



---



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco BB	ตู้ No.7 Ps 1	ตู้ No.8 Ps7	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	✓	N/A	N/A	N/A	/	/	N/A	N/A	
3.หัวฉีดปรับฝอย ขนาด 2.5"	✓	✓	/	✓	/	/	✓	✓	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	✓	/	/	N/A	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Habita

ลำดับ	ตู้ No.1 P8	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chino	ตู้ No.6 PS19	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 P3	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	✓	N/A	✓	✓	/	N/A	/	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

- \* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
- \* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด
- \* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)

บันทึก :

---




---



---



---



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	HK Office	Training	Parking-1	Parking-2	YAYA 3	YAYA 11	YAYA 23	YAYA 16	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระฉก	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.9	ตู้ No.10	ตู้ No.11	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
	Lift-1	Lift-2	ห้องเก็บของ						
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓						
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A						
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓						
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓						
6.สภาพตู้ / กระฉก	✓	✓	✓						
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓						
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

\* เครื่องหมาย

/

หมายถึง

รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

\* เครื่องหมาย

X

หมายถึง

รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด

\* เครื่องหมาย

N/A

หมายถึง

ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)

บันทึก :

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	Staff Entrance	Kitchen	IKI	Seminar room	Front Toilet	Disco 88	Ps 1	Ps7	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	✓	N/A	N/A	N/A	✓		N/A	N/A	
3.หัวฉีดปรับฝอย ขนาด 2.5"	✓	✓	N/A	✓	✓		✓	✓	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
6.สภาพตู้ / กระบอก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓		N/A	✓	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน

Habita

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	P8	2B	PS23	1B	Toilet chino	PS19	PS12	P3	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพตู้ / กระบอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

\* เครื่องหมาย

/

หมายถึง

รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

\* เครื่องหมาย

X

หมายถึง

รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด

\* เครื่องหมาย

N/A

หมายถึง

ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)

บันทึก :

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	HK Office	Training	Parking-1	Parking-2	YAYA 3	YAYA 11	YAYA 23	YAYA 16	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระฉก	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.9	ตู้ No.10	ตู้ No.11	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
	Lift-1	Lift-2	ห้องเก็บของ						
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/						
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A						
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/						
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/						
6.สภาพตู้ / กระฉก	/	/	/						
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/						
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

- \* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
- \* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด
- \* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)

บันทึก :

---




---



---



---



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ตุลาคม

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	HK Office	Training	Parking-1	Parking-2	YAYA 3	YAYA 11	YAYA 23	YAYA 16	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพตู้ / กระฉก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ตุลาคม

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.9	ตู้ No.10	ตู้ No.11	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
	Lift-1	Lift-2	ห้องเก็บของ						
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓						
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A						
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓						
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓						
6.สภาพตู้ / กระฉก	✓	✓	✓						
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓						
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

\* เครื่องหมาย

/

หมายถึง

รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

\* เครื่องหมาย

X

หมายถึง

รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด

\* เครื่องหมาย

N/A

หมายถึง

ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)

บันทึก :

---



---




---



---



---



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	Staff Entrance	Kitchen	IKI	Seminar room	Front Toilet	Disco 88	Ps 1	Ps7	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	/	N/A	N/A	N/A	/	/	N/A	N/A	
3.หัวฉีดปรับสอย ขนาด 2.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ๓๑กุมภาพันธ์


Habita

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	P8	2B	PS23	1B	Toilet chino	PS19	PS12	P3	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	/	N/A	/	/	/	N/A	/	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	/	N/A	N/A	/	N/A	/	/	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

- \* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
- \* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด
- \* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)

บันทึก :



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน พฤษภาคม

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	Staff Entrance	Kitchen	IKI	Seminar room	Front Toilet	Disco 88	Ps 1	Ps7	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	
3.หัวฉีดปรับเฟือง ขนาด 2.5"	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพตู้ / กระบอก	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	ตรวจสอบแล้ว
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน พฤษภาคม

Habita

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	P8	2B	PS23	1B	Toilet chino	PS19	PS12	P3	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	/	N/A	/	/	/	N/A	/	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	/	N/A	N/A	/	N/A	/	/	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระบอก	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	N/A	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

- \* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
- \* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด
- \* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)

บันทึก :



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน พฤศจิกายน

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	HK Office	Training	Parking-1	Parking-2	YAYA 3	YAYA 11	YAYA 23	YAYA 16	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระฉก	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน พฤศจิกายน

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.9	ตู้ No.10	ตู้ No.11	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
	Lift-1	Lift-2	ห้องเก็บของ						
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/						
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A						
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/						
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/						
6.สภาพตู้ / กระฉก	/	/	/						
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/						
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

\* เครื่องหมาย

/

หมายถึง

รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

\* เครื่องหมาย

X

หมายถึง

รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด


\* เครื่องหมาย

N/A

หมายถึง

ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ใหม่ที่ใกล้เคียง)

บันทึก :



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	Staff Entrance	Kitchen	IKI	Seminar room	Front Toilet	Disco 88	Ps 1	Ps7	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1 "	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	N/A	
3.หัวฉีดปล่อย ขนาด 2.5"	✓	✓	N/A	✓	✓	/	✓	✓	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Habita

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	P8	2B	PS23	1B	Toilet chino	PS19	PS12	P3	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1 "	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	✓	N/A	✓	✓	/	N/A	/	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	/	N/A	N/A	✓	N/A	/	✓	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	N/A	/	/	/	✓	✓	/	✓	
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

\* เครื่องหมาย

/

หมายถึง

รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

\* เครื่องหมาย

X

หมายถึง

รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด


\* เครื่องหมาย

N/A

หมายถึง

ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)

บันทึก :



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	HK Office	Training	Parking-1	Parking-2	YAYA 3	YAYA 11	YAYA 23	YAYA 16	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	✓	/	✓	✓	✓	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	✓	/	/	✓	/	
6.สภาพตู้ / กระฉก	✓	/	/	✓	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

YAYA Convention

ลำดับ	ตู้ No.9	ตู้ No.10	ตู้ No.11	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
	Lift-1	Lift-2	ห้องเก็บของ						
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓						
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A						
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓						
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓						
6.สภาพตู้ / กระฉก	/	✓	/						
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	/	✓						
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

- \* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
- \* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด
- \* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (มีอุปกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง)


บันทึก :

เอกสารแนบที่ 6

แผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย/สึนามิ

---

# Fire Evacuation Plan



## Incident Code / รหัสในการแจ้งเหตุ

**Code 2 Yellow**

**“Tsunami alert”** แจ้งเตือนเหตุสึนามิ


**Code 2 Red**


**“Tsunami Confirm”** ยืนยันเหตุสึนามิ

**Code 2 Green**


**“All Clear”** ไม่เหตุสึนามิ เข้าสู่ภาวะปกติ

# Tsunami Activation Flow





## LP monitor on mobile application “Earthquake TMD”



เอกสารแนบที่ 7  
ใบเสร็จมูลฝอย

---

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เลขที่ 180

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 38

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
<input checked="" type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ <input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล	<input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	ประเภทรถ <input type="checkbox"/> 4 ล้อ <input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 1,170 กก. น้ำหนักรถ 670 กก. น้ำหนักขยะ 2920 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก. โทรศัพท์ _____ ชื่อผู้ขับรถ _____ รหัสรถ _____ หมายเลขทะเบียนรถ 91-1635 <input type="checkbox"/> รถราชการ <input checked="" type="checkbox"/> รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ตนครภูเก็ต เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1,518.40 บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบ )

ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย

☐ ณ จุดขนถ่ายน้ำหนัก วันใช้บริการ

☒ เงินสด

☐ เช็คธนาคาร \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_

☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ 2 / 12 / 66

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เลขที่ 180

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 45

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
<input checked="" type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ <input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล	<input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	ประเภทรถ <input type="checkbox"/> 4 ล้อ <input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 8950 กก. น้ำหนักรถ 6730 กก. น้ำหนักขยะ 2920 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก. โทรศัพท์ _____ ชื่อผู้ขับรถ _____ รหัสรถ _____ หมายเลขทะเบียนรถ 91-1635 <input type="checkbox"/> รถราชการ <input checked="" type="checkbox"/> รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ตนครภูเก็ต เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1,518.40 บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบ )

ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย

☐ ณ จุดขนถ่ายน้ำหนัก วันใช้บริการ

☒ เงินสด

☐ เช็คธนาคาร \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_

☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ 2 / 12 / 66

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ขนถ่าย  
 สินค้า ขยะเอกรวมเก็บเงินสด (ฝักรถ) (001.8)  
 ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ขนถ่าย

ใบขนถ่ายน้ำหนัก  
 เลขที่ 0000391097  
 ประเภท ขั้วรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	02/12/2566	13:24:20	9,650
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / ตัน			2,920
เป็นเงิน	1,518.40 บาท			0
				2,920

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ขนถ่าย  
 สินค้า ขยะเอกรวมเก็บเงินสด (ฝักรถ) (001.8)  
 ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ขนถ่าย

ใบขนถ่ายน้ำหนัก  
 เลขที่ 0000391127  
 ประเภท ขั้วรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	02/12/2566	14:22:05	8,880
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / ตัน			2,150
เป็นเงิน	1,118.00 บาท			0
				2,150



เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



วันที่ 181

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศาเผาขยะ

เลขที่ 18

เทศบาลนครภูเก็ต

ประเภทขยะที่กำจัด		ข้อมูลรถบรรทุก		
<input type="checkbox"/> ขยะทั่วไป	<input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย	ประเภทรถ	น้ำหนักรวม 9870 กก.	โทรศัพท์
<input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	<input type="checkbox"/> 4 ล้อ	น้ำหนักรถ 6730 กก.	ชื่อผู้ขับรถ
<input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ	น้ำหนักขยะ 9090 กก.	รหัสรถ
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	อัตราค่ากำจัด 0.92 บาท/กก.	หมายเลขทะเบียนรถ 81-1635
				<input type="checkbox"/> รถราชการ
				<input type="checkbox"/> รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ผู้เกิด ๑๔๘๘ เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1606.80 บาท (หนึ่งพันหกสิบลบาทแปดสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย

☐ ณ จุดขนถ่ายน้ำหนัก วันใช้บริการ

☒ เงินสด

☐ เช็คธนาคาร เลขที่

☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ชนกฤติ

สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝั่งกลบ) (001.6)

ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ชนกฤติ

ใบขนถ่ายน้ำหนัก

เลขที่ 0000391166

ประเภท ขังรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	02/12/2566	16:29:02	9,820
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / ตัน			คงเหลือ 3,090
เป็นเงิน	1,606.80 บาท			หักน้ำหนัก 0
				3,090

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



วันที่ 181

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศาเผาขยะ

เลขที่ 6

เทศบาลนครภูเก็ต

ประเภทขยะที่กำจัด		ข้อมูลรถบรรทุก		
<input type="checkbox"/> ขยะทั่วไป	<input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย	ประเภทรถ	น้ำหนักรวม 8740 กก.	โทรศัพท์
<input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	<input type="checkbox"/> 4 ล้อ	น้ำหนักรถ 6730 กก.	ชื่อผู้ขับรถ
<input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ	น้ำหนักขยะ 2090 กก.	รหัสรถ
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	อัตราค่ากำจัด 0.92 บาท/กก.	หมายเลขทะเบียนรถ 81-1635
				<input type="checkbox"/> รถราชการ
				<input type="checkbox"/> รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ผู้เกิด ๑๔๘๘ เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1045.20 บาท (หนึ่งพันสี่สิบลบาทสองสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย

☐ ณ จุดขนถ่ายน้ำหนัก วันใช้บริการ

☒ เงินสด

☐ เช็คธนาคาร เลขที่

☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ชนกฤติ

สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝั่งกลบ) (001.6)

ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ชนกฤติ

ใบขนถ่ายน้ำหนัก

เลขที่ 0000391145

ประเภท ขังรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	02/12/2566	15:25:19	8,740
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / ตัน			คงเหลือ 2,010
เป็นเงิน	1,045.20 บาท			หักน้ำหนัก 0
				นน.สุทธิ 2,010

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิภาวดี ภูเก็ต 83000  
โทร. 0-7622-1300



ใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างขยะ ณ เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 18

<input type="checkbox"/> ระบุประเภทขยะ <input type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ขยะอันตราย <input type="checkbox"/> ขยะอิเล็กทรอนิกส์ <input type="checkbox"/> ขยะอื่น ๆ		<input type="checkbox"/> ระบุปริมาณขยะ <input type="checkbox"/> ปริมาณขยะ <input type="checkbox"/> ปริมาณขยะ <input type="checkbox"/> ปริมาณขยะ	
ระบุวันที่ 31/12/2566		ระบุสถานที่ ภูเก็ต	

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิภาวดี ภูเก็ต 83000  
โทร. 0-7622-1300



ใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างขยะ ณ เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 44

<input type="checkbox"/> ระบุประเภทขยะ <input type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ขยะอันตราย <input type="checkbox"/> ขยะอิเล็กทรอนิกส์ <input type="checkbox"/> ขยะอื่น ๆ		<input type="checkbox"/> ระบุปริมาณขยะ <input type="checkbox"/> ปริมาณขยะ <input type="checkbox"/> ปริมาณขยะ <input type="checkbox"/> ปริมาณขยะ	
ระบุวันที่ 31/12/2566		ระบุสถานที่ ภูเก็ต	

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิภาวดี ภูเก็ต 83000 076-250439

ใบเสร็จรับเงิน  
เลขที่ 0000391448  
วันที่ 01/12/2566

ประเภท	วันที่	เวลา	จำนวน	รวม
ขยะทั่วไป	01/12/2566	08:37:25	8,190	8,190
ขยะอันตราย				
ขยะอิเล็กทรอนิกส์				
ขยะอื่น ๆ				

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิภาวดี ภูเก็ต 83000 076-250439

ใบเสร็จรับเงิน  
เลขที่ 0000391448  
วันที่ 01/12/2566

ประเภท	วันที่	เวลา	จำนวน	รวม
ขยะทั่วไป	01/12/2566	08:37:25	8,190	8,190
ขยะอันตราย				
ขยะอิเล็กทรอนิกส์				
ขยะอื่น ๆ				

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิภาวดี ภูเก็ต 83000 076-250439

ใบเสร็จรับเงิน  
เลขที่ 0000391441  
วันที่ 01/12/2566

ประเภท	วันที่	เวลา	จำนวน	รวม
ขยะทั่วไป	01/12/2566	11:51:05	9,740	9,740
ขยะอันตราย				
ขยะอิเล็กทรอนิกส์				
ขยะอื่น ๆ				

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เลขที่ 183

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศาขยะ

เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 33

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
<input type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย <input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ <input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	ประเภทรถ <input type="checkbox"/> 4 ล้อ <input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 10060 กก. น้ำหนักรถ 6730 กก. น้ำหนักขยะ 3330 กก. อัตราค่ากำจัด 0.92 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ หมายเลขทะเบียนรถ 99-1635 <input type="checkbox"/> รถราชการ <input checked="" type="checkbox"/> รถส่วนบุคคล
ได้รับเงินจาก <u>ภูเก็ต ขนกฤติ</u> เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1731.60 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาท)			
ว่าเป็นการถูกต้องแล้วโดย <input type="checkbox"/> ณ จุดขนถ่ายน้ำหนัก วันให้บริการ <input checked="" type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร เลขที่ <input type="checkbox"/> เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต วันที่			

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ขนกฤติ

สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝั่งลบ) (001.6)

ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ขนกฤติ

ใบขนถ่ายน้ำหนัก

เลขที่ 0000391532

ประเภท ขั้รถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	03/12/2566	15:35:34	10,060
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / ตัน			คงเหลือ
เป็นเงิน	1,731.60 บาท			หักน้ำหนัก 0
				นน.สุทธิ 3,330

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เลขที่ 183

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศาขยะ

เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 37

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
<input checked="" type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย <input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ <input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	ประเภทรถ <input type="checkbox"/> 4 ล้อ <input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 9910 กก. น้ำหนักรถ 6730 กก. น้ำหนักขยะ 3180 กก. อัตราค่ากำจัด 0.92 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ หมายเลขทะเบียนรถ 99-1635 <input type="checkbox"/> รถราชการ <input checked="" type="checkbox"/> รถส่วนบุคคล
ได้รับเงินจาก <u>ภูเก็ต ขนกฤติ</u> เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1091.60 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาท)			
ว่าเป็นการถูกต้องแล้วโดย <input type="checkbox"/> ณ จุดขนถ่ายน้ำหนัก วันให้บริการ <input checked="" type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร เลขที่ <input type="checkbox"/> เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต วันที่			

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ขนกฤติ

สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝั่งลบ) (001.6)

ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ขนกฤติ

ใบขนถ่ายน้ำหนัก

เลขที่ 0000391544

ประเภท ขั้รถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	03/12/2566	16:14:42	8,810
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / ตัน			คงเหลือ
เป็นเงิน	1,081.60 บาท			หักน้ำหนัก 0
				นน.สุทธิ 2,080



ใบสมัครรับเงินค่าตอบแทน  
เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 17

<input type="checkbox"/> ไม่ประสงค์รับเงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> ไม่ประสงค์รับเงินค่าตอบแทน <input checked="" type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน		<input type="checkbox"/> ไม่ประสงค์รับเงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> ไม่ประสงค์รับเงินค่าตอบแทน <input checked="" type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน	
ได้รับความเห็นชอบจาก... 1,362.40 บาท		ได้รับความเห็นชอบจาก... 2,620 บาท	
ได้รับความเห็นชอบจาก... 1,362.40 บาท		ได้รับความเห็นชอบจาก... 2,620 บาท	
ได้รับความเห็นชอบจาก... 1,362.40 บาท		ได้รับความเห็นชอบจาก... 2,620 บาท	



ใบสมัครรับเงินค่าตอบแทน  
เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 25

<input type="checkbox"/> ไม่ประสงค์รับเงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> ไม่ประสงค์รับเงินค่าตอบแทน <input checked="" type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน		<input type="checkbox"/> ไม่ประสงค์รับเงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> ไม่ประสงค์รับเงินค่าตอบแทน <input checked="" type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> เงินค่าตอบแทน	
ได้รับความเห็นชอบจาก... 1,596.40 บาท		ได้รับความเห็นชอบจาก... 3,070 บาท	
ได้รับความเห็นชอบจาก... 1,596.40 บาท		ได้รับความเห็นชอบจาก... 3,070 บาท	
ได้รับความเห็นชอบจาก... 1,596.40 บาท		ได้รับความเห็นชอบจาก... 3,070 บาท	

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เลขที่ 186

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 12

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
<input type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ <input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล	<input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	ประเภทรถ <input type="checkbox"/> 4 ล้อ <input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 7570 กก. น้ำหนักรถ 6790 กก. น้ำหนักขยะ 780 กก. อัตราค่ากำจัด 0.92 บาท/กก. โทรศัพท์ _____ ชื่อผู้ขับรถ _____ รหัสรถ _____ หมายเลขทะเบียนรถ 81-1635
ได้รับเงินจาก <u>ผู้เก็บเงิน</u> เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน <u>488.80</u> บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบ)			
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย _____ ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน			
<input type="checkbox"/> ณ จุดขนถ่ายขยะ วันให้บริการ _____ <input checked="" type="checkbox"/> เงินสด _____ เลขที่ _____ <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____ <input type="checkbox"/> เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ <u>4/12/11</u>			

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เลขที่ 186

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 38

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
<input type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ <input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล	<input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	ประเภทรถ <input type="checkbox"/> 4 ล้อ <input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 9850 กก. น้ำหนักรถ 6730 กก. น้ำหนักขยะ 3120 กก. อัตราค่ากำจัด 0.92 บาท/กก. โทรศัพท์ _____ ชื่อผู้ขับรถ _____ รหัสรถ _____ หมายเลขทะเบียนรถ 81-1635
ได้รับเงินจาก <u>ผู้เก็บเงิน</u> เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน <u>1,622.40</u> บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองบาทสี่)			
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย _____ ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน			
<input type="checkbox"/> ณ จุดขนถ่ายขยะ วันให้บริการ _____ <input checked="" type="checkbox"/> เงินสด _____ เลขที่ _____ <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____ <input type="checkbox"/> เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ <u>4/12/11</u>			

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต รถมอเตอร์

สินค้า ขยะเอกซเรย์เงินสด (ส่งกลับ) (001.6)

ผู้ขนส่ง ภูเก็ต รถมอเตอร์

ใบขนถ่าย

เลขที่ 0000391745

ประเภท ขังรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	04/12/2566	08:48:14	7,670
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / คัน			940
เป็นเงิน	488.80 บาท			0
				นน.สุทธิ 940

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต รถมอเตอร์

สินค้า ขยะเอกซเรย์เงินสด (ส่งกลับ) (001.6)

ผู้ขนส่ง ภูเก็ต รถมอเตอร์

ใบขนถ่าย

เลขที่ 0000391805

ประเภท ขังรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	04/12/2566	10:27:26	9,850
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / คัน			3,120
เป็นเงิน	1,622.40 บาท			0
				นน.สุทธิ 3,120

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนราชมงคล ภูเก็ต 83000  
โทร. 0-7622-1300  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 09400057770

187

ใบเสร็จรับเงิน ค่าก่อสร้างและ ค่าภาษี

เลขที่ 29



<input type="checkbox"/> งบปี <input type="checkbox"/> งบปี <input type="checkbox"/> งบปี		<input type="checkbox"/> งบปี <input type="checkbox"/> งบปี <input type="checkbox"/> งบปี	
งบปี งบปี งบปี		งบปี งบปี งบปี	
งบปี งบปี งบปี		งบปี งบปี งบปี	

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนราชมงคล ภูเก็ต 83000  
โทร. 0-7622-1300  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 09400057770

186

ใบเสร็จรับเงิน ค่าก่อสร้างและ ค่าภาษี

เลขที่ 47



<input type="checkbox"/> งบปี <input type="checkbox"/> งบปี <input type="checkbox"/> งบปี		<input type="checkbox"/> งบปี <input type="checkbox"/> งบปี <input type="checkbox"/> งบปี	
งบปี งบปี งบปี		งบปี งบปี งบปี	
งบปี งบปี งบปี		งบปี งบปี งบปี	

งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี

เทศบาลนครภูเก็ต  
เลขที่ 0000391836  
เลขที่ 0000391836

งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี

เทศบาลนครภูเก็ต  
เลขที่ 0000391836  
เลขที่ 0000391836

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เลขที่ 187

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศาขยาย

เลขที่ 18

เทศบาลนครภูเก็ต

ประเภทขยะที่กำจัด		ข้อมูลรถบรรทุก			
<input type="checkbox"/> ขยะทั่วไป	<input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย	ประเภทรถ	น้ำหนักรวม	น้ำหนัก	โทรศัพท์
<input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	<input type="checkbox"/> 4 ล้อ	น้ำหนักกร	น้ำหนัก	ชื่อผู้ขับรถ
<input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ	น้ำหนักขยะ	น้ำหนัก	รหัสรถ
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	อัตราค่ากำจัด	บาท/กก.	หมายเลขทะเบียนรถ
					<input type="checkbox"/> รถราชการ
					<input checked="" type="checkbox"/> รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก นางสาว อ.อ.อ.อ. เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1,726.40 บาท

ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย

☐ ณ จุดซึ่งนำหนัก วันให้บริการ

☒ เงินสด

☐ เช็คธนาคาร เลขที่ \_\_\_\_\_

☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ธนภักดี

สินค้า ขยะเอกเทศเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)

ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ธนภักดี

ใบซึ่งน้ำหนัก

เลขที่ 0000391909

ประเภท ขั้วรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	04/12/2566	13:29:10	10,050
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / ตัน			คงเหลือ 3,320
เป็นเงิน	1,726.40 บาท			หักน้ำหนัก 0
				นน.สุทธิ 3,320

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เลขที่ 187

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศาขยาย

เลขที่ 37

เทศบาลนครภูเก็ต

ประเภทขยะที่กำจัด		ข้อมูลรถบรรทุก			
<input checked="" type="checkbox"/> ขยะทั่วไป	<input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย	ประเภทรถ	น้ำหนักรวม	น้ำหนัก	โทรศัพท์
<input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	<input type="checkbox"/> 4 ล้อ	น้ำหนักกร	น้ำหนัก	ชื่อผู้ขับรถ
<input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ	น้ำหนักขยะ	น้ำหนัก	รหัสรถ
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	อัตราค่ากำจัด	บาท/กก.	หมายเลขทะเบียนรถ
					<input type="checkbox"/> รถราชการ
					<input checked="" type="checkbox"/> รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก นางสาว อ.อ.อ.อ. เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1,716.00 บาท

ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย

☐ ณ จุดซึ่งนำหนัก วันให้บริการ

☒ เงินสด

☐ เช็คธนาคาร เลขที่ \_\_\_\_\_

☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ธนภักดี

สินค้า ขยะเอกเทศเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)

ผู้ขนส่ง นาย จำเริญ

ใบซึ่งน้ำหนัก

เลขที่ 0000391952

ประเภท ขั้วรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	04/12/2566	15:05:46	10,030
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / ตัน			คงเหลือ 3,300
เป็นเงิน	1,716.00 บาท			หักน้ำหนัก 0
				นน.สุทธิ 3,300

เทศบาลนครภูเก็ต  
52/1 ถนนภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทร. 0-7622-1300  
โทรสาร 0-7622-1300  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 09400057770



ใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างขยะ ณ เทศาขยะ  
เลขที่ 47

ประเภทขยะที่กำจัด	✓ ขยะทั่วไป	□ ขยะติดเชื้อ	□ ขยะอันตราย	□ สัตว์เลี้ยง
ปริมาณ	4 ล้อ	6 ล้อ	8 ล้อ	10 ล้อ
น้ำหนักรวม	1,690.00 กก.	3,250 กก.	4,610 กก.	5,250 กก.
อัตราค่าจ้าง	1,690.00 บาท	3,250 บาท	4,610 บาท	5,250 บาท
รวม	1,690.00 บาท	3,250 บาท	4,610 บาท	5,250 บาท

ได้รับเงินจาก บริษัท ขนถ่าย เป็นเงิน 1,690.00 บาท  
วันที่ 04/12/2566 เวลา 15:56:56 น.  
เลขที่ 0000391970

เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต  
เลขที่ 0000391970

เทศบาลนครภูเก็ต

บริษัท ขนถ่าย  
เลขที่ 0000391970  
เลขที่ 0000391970  
เลขที่ 0000391970

ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท
ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท
ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท
ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท
ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท

เทศบาลนครภูเก็ต  
52/1 ถนนภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทร. 0-7622-1300  
โทรสาร 0-7622-1300  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 09400057770



ใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างขยะ ณ เทศาขยะ  
เลขที่ 37

ประเภทขยะที่กำจัด	✓ ขยะทั่วไป	□ ขยะติดเชื้อ	□ ขยะอันตราย	□ สัตว์เลี้ยง
ปริมาณ	4 ล้อ	6 ล้อ	8 ล้อ	10 ล้อ
น้ำหนักรวม	1,690.00 กก.	3,250 กก.	4,610 กก.	5,250 กก.
อัตราค่าจ้าง	1,690.00 บาท	3,250 บาท	4,610 บาท	5,250 บาท
รวม	1,690.00 บาท	3,250 บาท	4,610 บาท	5,250 บาท

ได้รับเงินจาก บริษัท ขนถ่าย เป็นเงิน 1,690.00 บาท  
วันที่ 04/12/2566 เวลา 15:56:56 น.  
เลขที่ 0000391970

เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต  
เลขที่ 0000391970

เทศบาลนครภูเก็ต  
52/1 ถนนภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439  
เลขที่ 0000391970  
เลขที่ 0000391970  
เลขที่ 0000391970

ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท
ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท
ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท
ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท
ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท	ประเภท

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เล่มที่ 189

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศาเศษขยะ  
เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 23

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
<input type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย <input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ <input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	ประเภทรถ <input type="checkbox"/> 4 ล้อ <input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 9,740 กก. น้ำหนักรถ 6,730 กก. น้ำหนักขยะ 3,010 กก. อัตราค่ากำจัด 0.92 บาท/กก.	โทรศัพท์ _____ ชื่อผู้ขับรถ _____ รหัสรถ _____ หมายเลขทะเบียนรถ 91-4195
ได้รับเงินจาก ผู้เก็บขยะ เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1,565.20 บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยหก拾ห้า บาท )			
ว่าเป็นการถูกต้องแล้วโดย			
<input type="checkbox"/> ณ จุดขนถ่ายน้ำหนัก วันใช้บริการ _____ ผู้ขนถ่ายน้ำหนัก _____ <input checked="" type="checkbox"/> เงินสด _____ ผู้รับเงิน _____ <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร เลขที่ _____ <input type="checkbox"/> เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ 9 / 12 / 16			

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เล่มที่ 189

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศาเศษขยะ  
เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 46

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
<input type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย <input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ <input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	ประเภทรถ <input type="checkbox"/> 4 ล้อ <input checked="" type="checkbox"/> 6 ล้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 8,660 กก. น้ำหนักรถ 6,730 กก. น้ำหนักขยะ 1,930 กก. อัตราค่ากำจัด 0.92 บาท/กก.	โทรศัพท์ _____ ชื่อผู้ขับรถ _____ รหัสรถ _____ หมายเลขทะเบียนรถ 91-4195
ได้รับเงินจาก ผู้เก็บขยะ เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1,003.60 บาท ( หนึ่งพันสามสิบหก拾 บาท )			
ว่าเป็นการถูกต้องแล้วโดย			
<input type="checkbox"/> ณ จุดขนถ่ายน้ำหนัก วันใช้บริการ _____ ผู้ขนถ่ายน้ำหนัก _____ <input checked="" type="checkbox"/> เงินสด _____ ผู้รับเงิน _____ <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร เลขที่ _____ <input type="checkbox"/> เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ 9 / 12 / 16			

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ขนถ่าย

สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)

ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ขนถ่าย

ใบขนถ่ายน้ำหนัก

เลขที่ 0000392199

ประเภท ขังรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	05/12/2566	09:04:24	9,740
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / ตัน			คงเหลือ 3,010
เป็นเงิน	1,565.20 บาท			หักน้ำหนัก 0
				นน.สุทธิ 3,010

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถนนวิเศษ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ขนถ่าย

สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)

ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ขนถ่าย

ใบขนถ่ายน้ำหนัก

เลขที่ 0000392265

ประเภท ขังรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	05/12/2566	10:55:03	8,660
รถออก	81-1635			6,730
ราคา	520.00 บาท / ตัน			คงเหลือ 1,930
เป็นเงิน	1,003.60 บาท			หักน้ำหนัก 0
				นน.สุทธิ 1,930

เอกสารแนบที่ 8  
ใบเสร็จการสูบตะกอน/ไขมัน

---



เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
675	581

เลขประจำตัวประชาชน 16 หลัก	IDENTIFICATION NO.	เลขประจำตัวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	TAX IDENTIFICATION NO.
----------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------------

RECEIVED

ผ.ส. ฟาวิลา แผลลิ้ว  
56/330 ม. 2 ต. วิจิตร อ. เมือง  
จ. สุรินทร์ 83000

เล่มที่  
BOOK NO.

470

เลขที่  
BILL NO.

869

## ใบส่งของ

DELIVERY BILL

送貨單



DELIVERY BILL

นาม 實號 CUSTOMER บริษัท ชานอิลลว เวสท์เอนด์ จำกัด วันที่ 日期 8/10/66

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 88 ม. 8 ต. วิจิตร อ. เมือง จ. สุรินทร์ 83000

เลขประจำตัวประชาชน  
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วย UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 金額
100	สบสปีด-7 (100:800)	4000	4000 -
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">Date: 16 OCT 2023 Receiving:  PO No.: Dept. By:  EN</div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">23-01321</p>			
บาท BAHT 元	สี่พันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	4,000 -

นายแพทย์  
ผู้รับของ  
RECEIVER



092

## DELIVERY BILL

709

## DELIVERY BILL



Date: 8 DEC 2023 081 pmw  
Receiving: 5 PO No.:  
Dept. By: Jale EN Y

หมายเหตุ ชำระเงิน  
ผู้รับของ 收貨人  
RECEIVER \_\_\_\_\_

เอกสารแนบที่ 9  
ระบบสาธารณูปโภค

---

## โครงการศรีพันวา / SRIPANWA PROJECT

## ใบบันทึกไฟฟ้า และ น้ำประปา / ELECTRICITY &amp; WATER RECORD

บ้านเลขที่ / ADDRESS LV2

## บันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า / ELECTRICITY RECORD

วันอ่าน DATE	เลขที่ครั้งก่อน PREVIOUS METER	เลขที่ครั้งหลัง NOW METER	หน่วยที่จดได้ ก่อน x ค่า CT	หน่วยที่ใช้จริง (CT 100/5 = x 20)	R/N	ค่าไฟ/ค่าน้ำ	Remark
30-Dec-21		2144.9					
30-Jan-22	2144.9	2261.9	117.0	2340			
28-Feb-22	2261.9	2369.2	107.3	2146			
30-Mar-22	2369.2	2492.0	122.8	2456			
30-Apr-22	2492.0	2632.7	140.7	2814			
30-May-22	2632.7	2790.2	157.5	3150			
30-Jun-22	2790.2	2893.1	102.9	2058			
30-Jul-22	2893.1	3059.4	166.3	3326			
30-Aug-22	3059.4	3212.2	152.8	3056			
30-Sep-22	3212.2	3339.6	127.4	2548			
30-Oct-22	3339.6	3425.0	85.4	1708			
30-Nov-22	3425.0	3524.7	99.7	1994			
30-Dec-22	3524.7	3562.1	37.4	748			
30-Jan-23	3562.1	3785.3	223.2	4464			
28-Feb-23	3785.3	3902.2	116.9	2338			
31-Mar-23	3902.2	4042.0	139.8	2796			
30-Apr-23	4042.0	4244.0	202.0	4040			
31-May-23	4244.0	4464.3	220.3	4406			
30-Jun-23	4464.3	4590.2	125.9	2518			
31-Jul-23	4590.2		4590.2	-91804			
31-Aug-23	0.0		0.0	0			
30-Sep-23	0.0		0.0	0			
31-Oct-23	0.0		0.0	0			
30-Nov-23	0.0		0.0	0			
30-Dec-23	0.0		0.0	0			

## โครงการศรีพันวา / SRIPANWA PROJECT

## ใบบันทึกไฟฟ้า และ น้ำประปา / ELECTRICITY &amp; WATER RECORD

บ้านเลขที่ / ADDRESS Pool Club-ฟูลกเลน

## บันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า / ELECTRICITY RECORD

วันอ่าน DATE	เลขที่ครั้งก่อน PREVIOUS METER	เลขที่ครั้งหลัง NOW METER	หน่วยที่ใช้ ก่อน x ค่า CT	หน่วยที่ใช้จริง (CT 100/5 = x 20)	หมายเหตุ REMARK	ลงชื่อ / SIGNATURE	
						CUSTOMER	RECORDER
30-Dec-21		43398.0		0			
30-Jan-22	43398.0	45386.0	1988.0	39760			
28-Feb-22	45386.0	46429.8	1043.8	20876			
30-Mar-22	46429.8	47610.6	1180.8	23616			
30-Apr-22	47610.6	49141.0	1530.4	30608			
30-May-22	49141.0	50008.3	867.3	17346			
30-Jun-22	50008.3	51243.9	1235.6	24712			
30-Jul-22	51243.9	52500.1	1256.2	25124			
30-Aug-22	52500.1	53698.6	1198.5	23970			
30-Sep-22	53698.6	54879.9	1181.3	23626			
30-Oct-22	54879.9	56003.0	1123.1	22462			
30-Nov-22	56003.0	57219.3	1216.3	24326			
30-Dec-22	57219.3	58329.1	1109.8	22196			
30-Jan-23	58329.1	59433.2	1104.1	22082			
28-Feb-23	59433.2	60358.4	925.2	18504			
31-Mar-23	60358.4	61357.3	998.9	19978			
30-Apr-23	61357.3	62493.4	1136.1	22722			
31-May-23	62493.4	63636.7	1143.3	22866			
30-Jun-23	63636.7	64786.2	1149.5	22990			
31-Jul-23	64786.2		-64786.2	-1295724			
31-Aug-23	0.0		0.0	0			
30-Sep-23	0.0		0.0	0			
31-Oct-23	0.0		0.0	0			
30-Nov-23	0.0		0.0	0			
30-Dec-23	0.0		0.0	0			



# บริษัท กูเกิ้ลอินทัช กรุ๊ป จำกัด

37/5 ม.7 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทร. 081-5973291, 081-7470510

เล่มที่ 015  
Book No.,

ใบส่งของ  
Delivery Bill

เลขที่ 0747  
No.

วันที่ 27 / 10 / 66  
Date

นามลูกค้า : น. พานธิสร ทรัพย์ไพศาล  
Name


ที่อยู่ : 80 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
Address

จำนวน Qty	รายการ Description	หน่วยละ @	จำนวนเงิน Amount (Baht)
18	<input checked="" type="checkbox"/> รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ขนาด 9,000 ลิตร 80-9995/81-0992 ทะเบียนรถ.....เวลา.....น.	900,-	16,200,-
2	<input checked="" type="checkbox"/> รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ ขนาด 12,000 ลิตร 81-1161.....เวลา.....น.	1,300,-	2,600,-

รวมเงินทั้งสิ้น Grand Total	18,800,-
--------------------------------	----------

(จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นตัวอักษร)

ผู้รับของ.....  
Received By



เอกสารแนบที่ 10  
รายงานการตรวจเช็คท่อน้ำใช้ในโรงแรม

---

วันที่	ระดับน้ำ				Pump						Hot water Tank						ลงชื่อ			
	9:00		16:00		9:00		16:00		0:00		9:00		16:00		0:00		9:00	16:00	0:00	รับทราบ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ				
1	M		M	2	M				/						/					
2	M		M	2	M				/						/					
3	M		M	2	M				/						/					
4	M		M	2	M				/						/					
5	M		M	2	M				/						/					
6	M		M	2	M				/						/					
7	M		M	2	M				/						/					
8	M		M	2	M				/						/					
9	M		M	2	M				/						/					
10	M		M	2	M				/						/					
11	M		M	2	M				/						/					
12	M		M	2	M				/						/					
13	M		M	2	M				/						/					
14	M		M	2	M				/						/					
15	M		M	2	M				/						/					
16	M		M	2	M				/						/					
17	M		M	2	M				/						/					
18	M		M	2	M				/						/					
19	M		M	2	M				/						/					
20	M		M	2	M				/						/					
21	M		M	2	M				/						/					
22	M		M	2	M				/						/					
23	M		M	2	M				/						/					
24	M		M	2	M				/						/					
25	M		M	2	M				/						/					
26	M		M	2	M				/						/					
27	M		M	2	M				/						/					
28	M		M	2	M				/						/					
29	M		M	2	M				/						/					
30	M		M	2	M				/						/					
31	M		M	2	M				/						/					

หมายเหตุ

Pump												Hot water Tank												AVT											
0:00												0:00												16:00											
1	M	2										M												M											
2	M	2										M												M											
3	M											M												M											
4	M	2										M												M											
5	M	2										M												M											
6	M	2										M												M											
7	M											M												M											
8	M											M												M											
9	M	2										M												M											
10	M											M												M											
11	M	2										M												M											
12	M											M												M											
13	M											M												M											
14	M											M												M											
15	M											M												M											
16	M											M												M											
17	M											M												M											
18	M											M												M											
19	M											M												M											
20	M											M												M											
21	M											M												M											
22	M											M												M											
23	M											M												M											
24	M											M												M											
25	M											M												M											
26	M											M												M											
27	M											M												M											
28	M											M												M											
29	M											M												M											
30	M											M												M											

วันที่	ระดับน้ำ					Pump						Hot water Tank						ลงชื่อ			
						9:00		16:00		0:00		9:00		16:00		0:00		9:00	16:00	0:00	รับทราบ
	9:00		16:00		0:00	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ				
1	2.2	M		M	2.2	M	/			/		/				/		Kung			
2	2.1	M		M	2	M	/			/		/				/		Kung			
3		M		M	2	M				/						/					
4		M	2.2	M	2	M	/	/		/		/		/		/			Ad		
5		M	2.2	M	2	M	/	/		/		/		/		/		Kung			
6		M		M	2	M				/						/					
7		M		M	2	M				/						/					
8		M		M	2	M				/						/					
9		M		M	2	M				/						/					
10		M		M	2	M				/						/					
11		M		M	2	M				/						/					
12		M		M	2	M				/						/					
13		M		M	2	M				/						/					
14		M		M	2	M				/						/					
15		M		M	2	M				/						/					
16		M		M	2	M				/						/					
17		M		M	2	M				/						/					
18		M		M	2	M				/						/					
19		M		M	2	M				/						/					
20		M		M	2	M				/						/					
21		M		M	2.2	M				/		/				/		Kung			
22	1.8	M		M	2.2	M	/			/		/				/					
23		M		M	2.6	M				/		/				/					
24		M		M	2.6	M				/		/				/					
25		M		M	1.9	M				/		/				/					
26		M		M	1.4	M				/		/				/					
27		M		M	1.8	M				/		/				/					
28		M		M	2	M				/		/				/					
29		M		M	2	M				/		/				/					
30		M		M	2	M				/		/				/					
31		M		M	2	M				/		/				/					


หมายเหตุ

Date	Time	Pump		Hot water Tank		Remarks
		Run	Stop	Run	Stop	
1	9:00					
2	9:00					
3	9:00					
4	9:00					
5	9:00					
6	9:00					
7	9:00					
8	9:00					
9	9:00					
10	9:00					
11	9:00					
12	9:00					
13	9:00					
14	9:00					
15	9:00					
16	9:00					
17	9:00					
18	9:00					
19	9:00					
20	9:00					
21	9:00					
22	9:00					
23	9:00					
24	9:00					
25	9:00					
26	9:00					
27	9:00					
28	9:00					
29	9:00					
30	9:00					

วันที่	ระดับน้ำ						Pump						Hot water Tank						ลงชื่อ			
	9:00		16:00		0:00		9:00		16:00		0:00		9:00		16:00		0:00		9:00	16:00	0:00	รับทราบ
							ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ				
1	2.1	M	2.1	M	2	M	/		/		/		/		/		/					
2	2.1	M	2.1	M	2	M	/		/		/		/		/		/					
3	2	M		M	2	M	/				/		/				/					
4		M		M	2	M					/		/				/					
5	2.2	M		M	2	M	/		/		/		/		/		/					
6	2.0	M	2.0	M	2	M	/		/		/		/		/		/					
7		M		M	2	M					/						/					
8		M		M	2	M					/		/				/					
9	2.1	M		M	2	M	/				/		/				/					
10		M		M	2	M					/				/		/					
11		M	1.2	M	1.6	M			/		/				/		/					
12	2.2	M		M	2.0	M	/				/		/				/					
13	2.1	M		M	2.2	M	/				/		/				/					
14		M		M	2.2	M					/		/				/					
15	2.1	M		M	2	M	/				/		/				/					
16		M		M	2	M					/						/					
17		M		M	2	M					/						/					
18		M		M	2	M	/				/		/				/					
19	2.1	M		M	2	M	/				/		/				/					
20		M		M	2	M					/						/					
21		M	2.2	M	2	M			/		/		/		/		/					
22	2.2	M	2.2	M	2	M	/		/		/		/		/		/					
23	2.1	M	2.1	M	2	M	/		/		/		/		/		/					
24	2.1	M		M	2	M	/				/		/				/					
25		M		M	2	M					/						/					
26		M		M	2	M					/						/					
27		M		M	2	M			/		/				/		/					
28		M	2.1	M	2	M			/		/				/		/					
29		M		M	2	M					/		/				/					
30		M		M	2	M	/				/		/				/					
31		M	2.1	M	2	M	/				/		/				/					

หมายเหตุ

Date	9:00			16:00			0:00			9:00			16:00			0:00			Remarks
	Run	Stop	Alarm	Run	Stop	Alarm	Run	Stop	Alarm	Run	Stop	Alarm	Run	Stop	Alarm	Run	Stop	Alarm	
1																			2.1 M
2																			2.1 M
3																			2.1 M
4																			2.1 M
5																			2.1 M
6																			2.1 M
7																			2.1 M
8																			2.1 M
9																			2.1 M
10																			2.1 M
11																			2.1 M
12																			2.1 M
13																			2.1 M
14																			2.1 M
15																			2.1 M
16																			2.1 M
17																			2.1 M
18																			2.1 M
19																			2.1 M
20																			2.1 M
21																			2.1 M
22																			2.1 M
23																			2.1 M
24																			2.1 M
25																			2.1 M
26																			2.1 M
27																			2.1 M
28																			2.1 M
29																			2.1 M
30																			2.1 M
31																			2.1 M



เอกสารแนบที่ 11

หนังสือการตอบรับการซ่อมอพยพหนีไฟ

---



บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

189/2 ม.10 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0925558000122

เบอร์โทร : 075-572123 เบอร์แฟกซ์ : 075-572072

### หนังสือตอบรับการฝึกอบรม

หน่วยงาน / บริษัท / ห้าง / ร้าน \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ ปี.ศ. \_\_\_\_\_  
ประเภทของกิจการ \_\_\_\_\_  
ที่อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_  
แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ มือถือ \_\_\_\_\_  
ผู้ประสานงาน \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

\* ชื่อ-ที่อยู่ของกิจการที่กรอกข้างบน ต้องเป็นชื่อ-ที่อยู่ที่จะทำการฝึกอบรม พร้อมแนบแผนที่มาได้ด้วย \*

ขอตอบรับการดำเนินการฝึกอบรมของบริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ในการเข้าไปทำการฝึกอบรมหลักสูตร

การดับเพลิงขั้นต้น	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ในวันที่ _____ กำหนดเวลาเข้าฝึกอบรม เวลา 08.00-16.30 น. หรือเวลา _____ น. จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม <input type="checkbox"/> 1-20 คน <input type="checkbox"/> 20-40 คน <input checked="" type="checkbox"/> 40-60 คน ห้องอบรม ภาคทฤษฎี ชุดไปรเวตเตอร์ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี ชุดเครื่องเสียง <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	ในวันที่ _____ กำหนดเวลาเข้าฝึกซ้อมฯ เวลา _____ น. เวลา _____ น. เวลา _____ น. เวลา _____ น. -แผนการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
กรณีฝึกอบรม 2 หลักสูตรใน 1 วัน	
ในวันที่ _____ <input type="checkbox"/> ฝึกดับเพลิงขั้นต้น ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. <input type="checkbox"/> ฝึกดับเพลิงขั้นต้น ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. <input type="checkbox"/> ฝึกดับเพลิงขั้นต้น ตั้งแต่เวลา..... น. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตั้งแต่เวลา ..... น.	

กรุณายืนยันเอกสารแบบตอบรับนี้กลับมาที่บริษัทฯ

โดยส่งมาทางมาทางอีเมล transanto@hotmail.com หรือแฟกซ์เอกสารมาที่เบอร์ 075-572072 ก่อนฝึกอบรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และ/หรือหากท่านมีความประสงค์จะขอเลื่อนหรือยกเลิกกำหนดการฝึกอบรม ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ นับจากวันที่ก่อนฝึกอบรมจริง

\*\*\*มีฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยืนยันยอมรับตามกำหนดการดังกล่าว\*\*\*

( การเลื่อนหรือยกเลิกการฝึกอบรมให้โทรแจ้งกับบริษัทฯ โดยตรงเท่านั้น โทร.083-0074470 )

รับทราบและขอขึ้นบัญชีรายชื่อการฝึกอบรม	บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด
ลงชื่อ _____ ตำแหน่ง _____ วันที่ _____ ( สำหรับลูกค้า )	ลงชื่อ นายสมเกียรติ เลขาพาณิชย์กุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม โทร. 083 - 0074470 E-mail : transanto@hotmail.com

# Fire Evacuation Plan

