

ภาคผนวก ข-22

---

แผนการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

NCH (Thailand) Co.,Ltd. | 88/57 Moo 5,  
Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao  
24130

Project : งานล้างบ่อน้ำ

Customer : AIA Capital Center

Date: 13-14/8/2023, 19-20/8/2023

No.	Description	Timeline												ผู้ควบคุมงาน NCH
		8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	
1	ขนย้ายอุปกรณ์เข้าเตรียมพื้นที่หน้างานพร้อมปิดกั้นพื้นที่หน้างาน เปิด work permit สำหรับงานอับ													ณรงค์ คงสวัสดิ์
2	ตรวจเช็คติดตั้งแหล่งจ่าย น้ำ/ ไฟ ในระบบ พร้อมทั้งทำการ Lockout/ Tagout ให้ครบ													ณรงค์ คงสวัสดิ์
3	ติดตั้งระบบปั๊มเพื่อดูดน้ำทิ้ง และระบบเติมอากาศ													ณรงค์ คงสวัสดิ์
4	ตรวจวัดอากาศ พร้อมทั้ง ติดตั้งระบบเติมอากาศ													ณรงค์ คงสวัสดิ์
5	พักเบรก													ณรงค์ คงสวัสดิ์
6	ตรวจวัดอากาศ ก่อนลงบ่อเพื่อทำการล้าง													ณรงค์ คงสวัสดิ์
7	ฉีดล้างทำความสะอาดบ่อน้ำ													ณรงค์ คงสวัสดิ์
8	เคลียร์พื้นที่ 5ส เก็บของ													ณรงค์ คงสวัสดิ์

แผนการเข้าแต่ละบ่อ/ ถัง		
ที่	บ่อ/ ถัง	ว/ด/ป เข้าล้าง
1	Under ground Tank, 500 m <sup>3</sup>	13/8/2023
2	Recycle Tank, 265 m <sup>3</sup>	14/8/2023
3	Raw Water Tank, 41.5 m <sup>3</sup>	
4	Under ground Tank, 623 m <sup>3</sup>	19/8/2023
5	Roof Tank no.1 & no.2, 96.4 m <sup>3</sup>	20/8/2023
6	Recycle RoofTank no.1 & no.2, 68.8 m <sup>3</sup>	

## ภาคผนวก ข-23

---

เอกสารแบบบันทึกการตรวจสอบระบบถังเก็บน้ำ

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Roof 2 Location : 35

Month : July Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบสี, กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31	2	2	2			

Comment :

2, f, 66

2/4



# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Underground 2 Location : B1

Month : July Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	Z	Z	Z			
2	Z	Z	Z			
3	Z	Z	Z			
4	Z	Z	Z			
5	Z	Z	Z			
6	Z	Z	Z			
7	Z	Z	Z			
8	Z	Z	Z			
9	Z	Z	Z			
10	Z	Z	Z			
11	Z	Z	Z			
12	Z	Z	Z			
13	Z	Z	Z			
14	Z	Z	Z			
15	Z	Z	Z			
16	Z	Z	Z			
17	Z	Z	Z			
18	Z	Z	Z			
19	Z	Z	Z			
20	Z	Z	Z			
21	Z	Z	Z			
22	Z	Z	Z			
23	Z	Z	Z			
24	Z	Z	Z			
25	Z	Z	Z			
26	Z	Z	Z			
27	Z	Z	Z			
28	Z	Z	Z			
29	Z	Z	Z			
30	Z	Z	Z			
31	Z	Z	Z			

Comment :

---



---

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Roof 1 Location : 35

Month : July Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	✓	✓	✓			
2	✓	✓	✓			
3	✓	✓	✓			
4	✓	✓	✓			
5	✓	✓	✓			
6	✓	✓	✓			
7	✓	✓	✓			
8	✓	✓	✓			
9	✓	✓	✓			
10	✓	✓	✓			
11	✓	✓	✓			
12	✓	✓	✓			
13	✓	✓	✓			
14	✓	✓	✓			
15	✓	✓	✓			
16	✓	✓	✓			
17	✓	✓	✓			
18	✓	✓	✓			
19	✓	✓	✓			
20	✓	✓	✓			
21	✓	✓	✓			
22	✓	✓	✓			
23	✓	✓	✓			
24	✓	✓	✓			
25	✓	✓	✓			
26	✓	✓	✓			
27	✓	✓	✓			
28	✓	✓	✓			
29	✓	✓	✓			
30	✓	✓	✓			
31	✓	✓	✓			

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Underground 1 Location : B1

Month : July

Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบสี, กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	N	N	N			
2	N	N	N			
3	N	N	N			
4	N	N	N			
5	N	N	N			
6	N	N	N			
7	N	N	N			
8	N	N	N			
9	N	N	N			
10	N	N	N			
11	N	N	N			
12	N	N	N			
13	N	N	N			
14	N	N	N			
15	N	N	N			
16	N	N	N			
17	N	N	N			
18	N	N	N			
19	N	N	N			
20	N	N	N			
21	N	N	N			
22	N	N	N			
23	N	N	N			
24	N	N	N			
25	N	N	N			
26	N	N	N			
27	N	N	N			
28	N	N	N			
29	N	N	N			
30	N	N	N			
31	N	N	N			

Comment :



# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank


Building : AIA Capital Center

Month : Aug Year : 2023

Equipment number : Underground 2 Location : B1

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			สีตะกอนใน Tank เลือน
2	2	2	2			สีตะกอนใน Tank เลือน
3	2	2	2			_____ n
4	2	2	2			_____ n
5	2	2	2			_____ n
6	2	2	2			_____ n
7	2	2	2			_____ n
8	2	2	2			_____ n
9	2	2	2			_____ n
10	2	2	2			_____ n
11	2	2	2			_____ n
12	2	2	2			_____ n
13	2	2	2			(สีตะกอน)
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31	2	2	2			

Comment : \_\_\_\_\_





# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Underground 1 Location : B1

Month : Aug Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr. Technician)	Remark
	ตรวจสอบความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบสี กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	✓	✓	✓			× มีตะกอนใน Tank เล็กน้อย
2	✓	✓	✓			มีตะกอนใน Tank เล็กน้อย
3	✓	✓	✓			
4	✓	✓	✓			
5	✓	✓	✓			
6	✓	✓	✓			
7	✓	✓	✓			
8	✓	✓	✓			
9	✓	✓	✓			
10	✓	✓	✓			
11	✓	✓	✓			
12	✓	✓	✓			
13	✓	✓	✓			
14	✓	✓	✓			
15	✓	✓	✓			
16	✓	✓	✓			
17	✓	✓	✓			
18	✓	✓	✓			
19	✓	✓	✓			
20	✓	✓	✓			ล้างทำความสะอาดถัง
21	✓	✓	✓			
22	✓	✓	✓			
23	✓	✓	✓			
24	✓	✓	✓			
25	✓	✓	✓			
26	✓	✓	✓			
27	✓	✓	✓			
28	✓	✓	✓			
29	✓	✓	✓			
30	✓	✓	✓			
31	✓	✓	✓			

Comment :

เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Roof 1 Location : 35

Month : Aug Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	Z	Z	Z			มีตะกอน เล็กน้อย
2	Z	Z	Z			มีตะกอน เล็กน้อย
3	Z	Z	Z			
4	Z	Z	Z			
5	Z	Z	Z			
6	Z	Z	Z			
7	Z	Z	Z			
8	Z	Z	Z			
9	Z	Z	Z			
10	Z	Z	Z			
11	Z	Z	Z			
12	Z	Z	Z			
13	Z	Z	Z			
14	Z	Z	Z			
15	Z	Z	Z			
16	Z	Z	Z			
17	Z	Z	Z			
18	Z	Z	Z			
19	Z	Z	Z			คืนน้ำตามปกติ
20	Z	Z	Z			
21	Z	Z	Z			
22	Z	Z	Z			
23	Z	Z	Z			
24	Z	Z	Z			
25	Z	Z	Z			
26	Z	Z	Z			
27	Z	Z	Z			
28	Z	Z	Z			
29	Z	Z	Z			
30	Z	Z	Z			
31	Z	Z	Z			

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Roof 2 Location : 35

Month :

Aug

Year :

2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr. Technician)	Remark
	ตรวจเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจเช็ค สี, กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			มีตะกอนเล็กน้อย
2	2	2	2			มีตะกอนเล็กน้อย
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			ล้างทำความสะอาด
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31	2	2	2			

Comment :

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Month :

Sep


Year :

2023

Equipment number : Underground 1 Location : B1

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบสี กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31						

Comment :





# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Month : Sep Year : 2023

Equipment number : Underground 2 Location : B1

Date	Status (N/A/B/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจเช็ค สี, กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31	2	2	2			

Comment :

---



---



---

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Roof 1 Location : 35

Month : Sep Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบสี กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31						

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank


Building : AIA Capital Center

Equipment number : Roof 2 Location : 35

Month : Sep Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31						

Comment : \_\_\_\_\_



เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Month : Oct Year : 2023

Equipment number : Underground 1 Location : B1

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบเช็ค สี กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31	2	2	2			

Comment : \_\_\_\_\_

B:



เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Month : Oct Year : 2023

Equipment number : Roof 2 Location : 35

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบสี กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	N	N	N			
2	N	N	N			
3	N	N	N			
4	N	N	N			
5	N	N	N			
6	N	N	N			
7	N	N	N			
8	N	N	N			
9	N	N	N			
10	N	N	N			
11	N	N	N			
12	N	N	N			
13	N	N	N			
14	N	N	N			
15	N	N	N			
16	N	N	N			
17	N	N	N			
18	N	N	N			
19	N	N	N			
20	N	N	N			
21	N	N	N			
22	N	N	N			
23	N	N	N			
24	N	N	N			
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

BSE : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Month : Oct Year : 2023

Equipment number : Roof 1 Location : 35

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบสี, กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	N	N	N			
2	N	N	N			
3	N	N	N			
4	N	N	N			
5	N	N	N			
6	N	N	N			
7	N	N	N			
8	N	N	N			
9	N	N	N			
10	N	N	N			
11	N	N	N			
12	N	N	N			
13	N	N	N			
14	N	N	N			
15	N	N	N			
16	N	N	N			
17	N	N	N			
18	N	N	N			
19	N	N	N			
20	N	N	N			
21	N	N	N			
22	N	N	N			
23	N	N	N			
24	N	N	N			
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

BSE : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Month : Oct

Year : 2023

Equipment number : Underground 2 Location : B1

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DSE : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Underground 1 Location : B1

Month : Nov Year : 2019

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31						

Comment :





เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Underground 2 Location : B1

Month : NOV Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31						

Comment :

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Roof 1 Location : 35

Month : Nov

Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31						

Comment :



# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Roof 2 Location : 35

Month : Nov Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr. Technician)	Remark
	ตรวจเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจเช็ค สี, กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31						

Comment : \_\_\_\_\_

BSE

ธีรวั

เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Underground 1 Location : B1


Month : Dec Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31	2	2	2			

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Month : Dec Year : 2023

Equipment number : Underground 2 Location : B1

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจสอบเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจสอบเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31	2	2	2			

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Month : Dec Year : 2023

Equipment number : Roof 1 Location : 35

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31	2	2	2			

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# เอกสารตรวจสอบระบบ Water Storage Tank

Building : AIA Capital Center

Equipment number : Roof 2 Location : 35

Month : Dec Year : 2023

Date	Status (N/AB/F)			Recorded by (Technician)	Verified by (Sr.Technician)	Remark
	ตรวจเช็คความสะอาด ภายในถังน้ำ Check the cleanliness inside the water tank.	ตรวจเช็ค สี,กลิ่น ของน้ำในถัง Check the color, smell of the water in the tank.	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Check the condition of the device.			
1	2	2	2			
2	2	2	2			
3	2	2	2			
4	2	2	2			
5	2	2	2			
6	2	2	2			
7	2	2	2			
8	2	2	2			
9	2	2	2			
10	2	2	2			
11	2	2	2			
12	2	2	2			
13	2	2	2			
14	2	2	2			
15	2	2	2			
16	2	2	2			
17	2	2	2			
18	2	2	2			
19	2	2	2			
20	2	2	2			
21	2	2	2			
22	2	2	2			
23	2	2	2			
24	2	2	2			
25	2	2	2			
26	2	2	2			
27	2	2	2			
28	2	2	2			
29	2	2	2			
30	2	2	2			
31	2	2	2			

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NSP

*[Signature]*

ภาคผนวก ข-24

---

สัญญาบริการกำจัดแมลง



# คู่มือฉบับ

## รายละเอียดของงาน

### บริการกำจัดแมลง (Pest Control)

รายละเอียดของงานฉบับนี้ (sow) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยและระหว่าง บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเซีย จำกัด (เพื่อประโยชน์ของ sow ฉบับนี้ จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") และบริษัท เอไอเอ จำกัด (สาขาประเทศไทย) (เพื่อประโยชน์ของ sow ฉบับนี้ จะเรียกว่า "ลูกค้า") ทำขึ้นตามและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการวิชาชีพโดยและระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ("สัญญา")

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำสัญญาเพื่อการจัดหาสิทธิ บริการ ทรัพยากรและงานที่ต้องส่งมอบบางอย่างให้แก่ลูกค้าโดยผู้ให้บริการ สัญญากำหนดไว้ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจเข้าทำ sow เป็นการเฉพาะเพื่อระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดที่ใช้กับบริการ ทรัพยากรและ งานที่ต้องส่งมอบตามที่จัดหาให้

ดังนั้น เพื่อตอบแทนคำมั่นข้างต้น และความตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ลูกค้าและผู้ให้บริการจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

#### 1. บริการ

ลูกค้าตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างงาน บริการกำจัดแมลง (Pest Control) รายละเอียดและขอบเขตการให้บริการ

- 1.1 ลูกค้าตกลงว่าจ้างผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการตกลงรับจ้างเป็นผู้ให้บริการดำเนินงานกำจัดแมลง ปลวก มด หนู ยุง แมลงสาบ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายที่ 1 (บัญชีรายการอุปกรณ์) ตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้
- 1.2 ผู้ให้บริการลูกค้าจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินการดำเนินงานกำจัดแมลง ปลวก มด หนู ยุง แมลงสาบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- 1.3 ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งกำหนดการให้บริการแก่ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันที่ให้บริการแต่ละครั้ง
- 1.4 ผู้ให้บริการจะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทราบทุกครั้งโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันหลังจากการให้บริการในแต่ละครั้ง
- 1.5 หากลูกค้าตรวจพบ ปลวก มด หนู ยุง แมลงสาบ และแมลงอื่นๆ ระหว่างรอบบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และผู้ให้บริการจะติดต่อกลับลูกค้า ภายในเวลา 2 (สอง) ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้ง และผู้ให้บริการจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คและบริการให้ผู้ว่าจ้างภายใน 48 (สี่สิบแปด) ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ให้บริการติดต่อกับลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้ให้บริการไม่สามารถเข้ามาดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการตกลงชำระค่าปรับให้แก่ลูกค้าเป็นรายวันเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ของค่าบริการตามสัญญานี้ ยกเว้นผู้ให้บริการเห็นว่ามีความเหมาะสม ลูกค้าอาจยกเว้นค่าปรับดังกล่าว ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างแจ้งเหตุดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้บริการเพื่อพิจารณาโดยทันที
- 1.6 ผู้ให้บริการจะใช้และดำเนินการให้พนักงานและตัวแทนของผู้ให้บริการใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึงคาดหมายได้จากผู้รับจ้างในระดับเดียวกัน

Advance Group Asia Co., Ltd.

- 1.7 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตของการให้บริการที่ได้กล่าวไว้ในสัญญานี้ รวมถึงดำเนินการตามที่ลูกค้าได้ร้องขออย่างสมเหตุสมผลเป็นครั้งคราวไป
- 1.8 ผู้ให้บริการและตัวแทนของผู้ให้บริการไม่มีความผูกพันในฐานะตัวแทนหรือพนักงานของบริษัท และไม่มีอำนาจที่จะกระทำการใดๆ เป็นการผูกพันบริษัท
- 1.9 ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญานี้ด้วยตนเอง หรือจะไม่โอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

## 2. ที่ตั้งของโครงการบริการ

อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

## 3. งานที่ต้องส่งมอบ

หมายเลขอ้างอิง	รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ
1	เอกสารการเข้าทำบริการ โดยมีตัวแทนของลูกค้า หรือลูกค้าเป็นผู้ลงนามรับรอง ส่งให้ภายในวันที่เข้าบริการแต่ละครั้ง
2	รายงานสรุปผลการเข้าบริการ ส่งให้ลูกค้าภายใน 7 วัน หลังจากการให้บริการในแต่ละครั้ง

## 4. บุคลากรของผู้ให้บริการ

หมายเลข	ชื่อ	ตำแหน่ง	บุคลากรหลัก(ใช่/ไม่ใช่)
1	นายวินัย ปลั่งกลาง	หัวหน้าทีมบริการ	ใช่

## 5. กำหนดเวลาและเป้าหมาย (Milestones) (ถ้ามี)

สัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี

วันเริ่มสัญญา : 1 กันยายน 2564

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 สิงหาคม 2567

## 6. ค่าธรรมเนียมบริการ



ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระโดยลูกค้าสำหรับบริการต่างๆ ตามรายละเอียดของงาน (SOW) นี้ คือ 417,300.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ตามรอบการให้บริการทุก 1 ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้งต่อปี รวมทั้งหมด 36 ครั้ง ตลอดระยะเวลาบริการสัญญา 3 ปี แบ่งชำระค่าบริการดังนี้

งวดที่ 1-35 ชำระงวดละ 11,591.67 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
งวดที่ 36 ชำระงวดละ 11,591.55 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ค่าบริการตามสัญญานี้รวมค่าดำเนินการ ค่าแรง และค่าเดินทาง

ผู้ให้บริการจะจัดส่งใบเรียกเก็บค่าบริการให้กับลูกค้าเมื่อผู้ให้บริการได้ให้บริการครบถ้วนตามรอบ และลูกค้าได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าบริการให้กับผู้ให้บริการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับใบเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว

#### 6.1 การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

ที่อยู่ลูกค้า: บริษัท เอไอเอ จำกัด

อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10500

ผู้ให้บริการจะส่งใบส่งมอบงาน ไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้


ผู้รับ

อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ให้บริการจะส่งใบแจ้งหนี้ทุกฉบับตามรายละเอียดของงาน (SOW) ลงในระบบ ariba

#### 7. ผู้จัดการโครงการ

สำหรับลูกค้า



สำหรับผู้ให้บริการ



063-1980941

Supansa@advancegroupasia.com

#### 8. กระบวนการทดสอบและรับมอบ

ตามสัญญา

#### 9. รายงานเฉพาะเรื่อง: ราย การประชุมติดตามสถานะ

เป็นไปตามสัญญา





10. กระบวนการรับข้อพิพาท

เป็นไปตามสัญญา

11. รายละเอียดข้อกำหนดเฉพาะอื่น ๆ

ไม่เกี่ยวข้อง

12. แผนความต่อเนื่องของธุรกิจ[ของผู้ให้บริการ]

ตลอดเวลาในระหว่างระยะเวลาของสัญญานี้ ผู้ให้บริการจะต้อง

(1) ดำเนินความต่อเนื่องของธุรกิจและการกู้คืนจากภัยพิบัติ (Business Continuity and Disaster Recovery Plan) ตามข้อกำหนดของลูกค้า ("แผน BCDR") ให้มีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ และดำเนินการติดต่อกับลูกค้าในกรณีที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับความต่อเนื่องของธุรกิจที่สำคัญหรือภัยพิบัติอื่น

(2) ทำการทดสอบและอนุญาตให้ลูกค้าทำการทดสอบแผน BCDR ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับบริการในแต่ละ SOW และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปวงที่ผู้ให้บริการใช้อย่างสม่ำเสมอและอย่างน้อยทุกปี รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้าถึงการตรวจพบใด ๆ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการให้บริการแก่ลูกค้า และให้การยืนยันผลการทดสอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อลูกค้าร้องขอ และ

(3) มอบสำเนาของแผน BCDR ของผู้ให้บริการให้แก่ลูกค้า

13. [TPSA]

ไม่เกี่ยวข้อง

14. ข้อกำหนดตามแนวดิ่งสำหรับผู้รับจ้างช่วง

ไม่เกี่ยวข้อง

15. การปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบายและกระบวนการของลูกค้า

ผู้ให้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบายและกระบวนการของลูกค้าเสมอ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้และได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว และข้อกำหนด นโยบายและกระบวนการเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่ได้มีคำสั่งเป็นครั้งคราวโดยลูกค้า

16. การเบี่ยงเบนจากสัญญา

ไม่เกี่ยวข้อง

เว้นแต่เพียงเท่าที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในวรรคที่ 16 การเบี่ยงเบนจากสัญญา SOW นี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญานี้ คำนิยามใด ๆ ที่มีได้ถูกกำหนดไว้เป็นประการอื่นในเอกสารนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา SOW นี้ อาจได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ก็แต่โดยการทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าได้อ่าน SOW นี้แล้ว และตกลงที่จะถูกผูกพันตนตามข้อกำหนดของ SOW นี้



เพื่อเป็นหลักฐาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจโดยชอบได้ลงลายมือชื่อและส่งมอบ SOW นี้ ในวันที่ที่ได้  
ระบุไว้ข้างต้น

ลูกค้า

โดย \_\_\_\_\_

ชื่อ \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง

Director – Real Estate

ผู้ให้บริการ

โดย \_\_\_\_\_

ชื่อ \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง

ผู้จัดการสาขาลาดพร้าว

พยาน

โดย \_\_\_\_\_

ชื่อ \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง

Associate Director - Real Estate

พยาน

โดย \_\_\_\_\_

ชื่อ \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย



เอกสารแนบท้ายที่ 1  
บัญชีรายการอุปกรณ์

ลำดับ	ประเภท การบริการ	รายการอุปกรณ์	รายละเอียดการทำบริการ
1.	ปลวก		สำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อดูสภาพ ปัญหา ก่อนให้บริการ
		 	<u>เครื่องอัดน้ำยาแรงดันสูง</u> อัดน้ำยาเคมีลงดินหรือส่วนที่เห็นว่า เป็นจุดเสี่ยงต่อการบุก รุกเข้าทำลาย ของปลวก ในการบริการครั้งแรก
		 	<u>ถังสเปรย์เคมี</u> ฉีดพ่นน้ำยาเคมีทั้งภายในและรอบ นอกอาคาร เช่น ตามรอยแตกร้าว และจุดที่พบปัญหา
2.	มด แมลงสาบ	 	<u>เจล &amp; ถังสเปรย์เคมี</u> ป้ายเจลในบริเวณที่ไม่สามารถใช้ เคมีน้ำได้ ฉีดพ่นน้ำยาภายในและรอบ นอกพื้นที่ โดยเน้นจุดที่สำรวจพบตัว มดแมลงสาบ แหล่ง อาหาร รัง ที่หลบ ซ่อน และแหล่งน้ำ



ลำดับ	ประเภท การบริการ	รายการอุปกรณ์	รายละเอียดการทำบริการ
			<u>บ้านแมลงสาบ</u> วางบ้านแมลงสาบ เพื่อวัดปริมาณประชากร
3.	หนู		<u>วางกล่องเหยื่อพิษ</u> ในพื้นที่ที่พบปัญหาเพื่อลดการดักติด ของสัตว์ชนิดอื่นๆ
			<u>กระดานกาว/กรง</u> วางกับดักชนิดกับกรงดัก ตามแต่ สถานการณ์ที่เหมาะสม
4.	ยุง		<u>เครื่อง Fog / เครื่อง Stihl</u> พ่นแบบหมอกควันบริเวณท่อน้ำเสีย และท่อน้ำทิ้งนอกอาคาร และพ่น ละอองน้ำ





ลำดับ	ประเภท การบริการ	รายการอุปกรณ์	รายละเอียดการทำบริการ
5.	การแต่งกาย ของ พนักงาน	<p style="text-align: center;"><b>แต่งตัวยังไงให้ เก๋ ?</b> <small>Advance Group Asia Family</small> <b>และปลอดภัย</b></p>  <p><b>หมวก safety และ หมวกแก๊ปใบบริษัท</b> สวมหมวกเสมอ</p> <p><b>แว่นตาป้องกัน</b> สวมแว่นตาเสมอ</p> <p><b>หน้ากากป้องกัน</b> สวมหน้ากากเสมอ</p> <p><b>เสื้อฟอร์มบริษัท</b> สวมเสื้อฟอร์มบริษัท</p> <p><b>ถุงมือยาง</b> สวมถุงมือยางเสมอ</p> <p><b>กางเกงฟอร์มบริษัท และ เข็มขัดสีดำ</b> สวมกางเกงฟอร์มบริษัท และ เข็มขัดสีดำ</p> <p><b>ใส่ถุงเท้าทุกครั้ง</b> ใส่ถุงเท้าทุกครั้ง</p> <p><b>รองเท้าบู๊ตสีดำ</b> สวมรองเท้าบู๊ตสีดำ</p> <p><b>ตรวจสอบการแต่งกายก่อนลง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สวมหมวก / หมวกใบบริษัท</li> <li>2. สวมแว่นตาป้องกัน</li> <li>3. สวมหน้ากากป้องกัน / ใส่หน้ากากเสมอ</li> <li>4. สวมถุงมือยาง / สวมถุงมือยางเสมอ</li> <li>5. สวมเสื้อฟอร์มบริษัท / สวมเสื้อฟอร์มบริษัท</li> <li>6. สวมกางเกงบริษัท / สวมกางเกงบริษัท</li> <li>7. สวมรองเท้าบู๊ตสีดำ / สวมรองเท้าบู๊ตสีดำ</li> <li>8. สวมเข็มขัดสีดำ / สวมเข็มขัดสีดำ</li> <li>9. ใส่ถุงเท้าทุกครั้ง</li> <li>10. ตรวจสอบการแต่งกายก่อนลง</li> </ol> <p><b>ADVANCE GROUP ASIA</b></p>	การแต่งกายของพนักงานเป็นตาม มาตรฐานของทางบริษัท





เอกสารแนบ ข

ตัวอย่างคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คำสั่งเปลี่ยนแปลงหมายเลข \_\_\_\_\_ ("คำสั่งเปลี่ยนแปลง") ฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ ค.ศ. 201 \_\_\_\_\_ ทำขึ้นตามและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการวิชาชีพ ลงวันที่ \_\_\_\_\_ ค.ศ. 201 \_\_\_\_\_ ("ผู้ให้บริการ") โดยและระหว่างลูกค้า และ \_\_\_\_\_ ("สัญญา") และ SOW ลงวันที่ \_\_\_\_\_ ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ ("SOW")

คำสั่งเปลี่ยนแปลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา คำนิยามใด ๆ ที่มิได้ถูกกำหนดไว้เป็นประการอื่นในเอกสารนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา เว้นแต่เพียงเท่าที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นประการอื่นในคำสั่งเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ ให้ข้อกำหนดของ SOW ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าได้อ่านคำสั่งเปลี่ยนแปลงฉบับนี้แล้ว และตกลงที่จะถูกผูกพันตนตามข้อกำหนดของคำสั่งเปลี่ยนแปลงฉบับนี้

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้จะมีผลกระทบต่อนข้อกำหนดดังต่อไปนี้ของ SOW (โปรดตรวจสอบข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง)

- |                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> บริการ    | <input type="checkbox"/> งานที่ต้องส่งมอบ | <input type="checkbox"/> วันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น |
| <input type="checkbox"/> ค่าบริการ | <input type="checkbox"/> กำหนดเวลา        | <input type="checkbox"/> อื่น _____ (โปรดระบุ)   |

โปรดระบุรายละเอียดของการแก้ไขที่เสนอ และผลกระทบของการแก้ไขดังกล่าวต่อ SOW

[ระบุรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง]

เพื่อเป็นหลักฐาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจโดยชอบได้ลงลายมือชื่อและส่งมอบคำสั่งเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ ในวันที่ที่ใต้ระบุไว้ข้างต้น

ลูกค้า  
โดย \_\_\_\_\_  
ชื่อ \_\_\_\_\_  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ผู้ให้บริการ  
โดย \_\_\_\_\_  
ชื่อ \_\_\_\_\_  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_



บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด  
2600 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240  
2600 SOI LADPRAO 128/2 LADPRAO RD., KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240  
โทร 0-2740-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.Advancegroupasia.com

Service Report  
รายงานเข้าทำบริการ

วันที่ :  
เลขที่สัญญา :  
ที่อยู่ :  
โทรศัพท์ :  
วันเข้าทำบริการ  
หมายเหตุ :

ชื่อผู้ว่าจ้าง :

เลขที่ :  
แจ้งผู้ติดต่อ :

โทรสาร : -  
เวลา

เวลาออก :

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<div>TEAM</div> <div>ชื่อพนักงาน</div>				
<div>( ) ผู้จัดการ</div> <div>( ) หัวหน้างาน</div> <div>( ) ผู้เข้าบริการ</div> <div>( ) ผู้รับบริการ / ผู้ตรวจรับงาน</div>				



ภาคผนวก ข-25

---

รายงานการปฏิบัติงานกำจัดสัตว์พาหะ



# รายงานการปฏิบัติงานกำจัดสัตว์พาหะ

ปลวก/มด/แมลง/หนู/ยุง

เลขที่สัญญา CT22-0014245

ประจำเดือน เมษายน 2566

บริการ ณ. อาคารเอไอเอ

เสนอ

AIA Capital Center

จัดทำโดย

นางสาวกัญญ์กุลณัช สุขม่วง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Advance  
Integrated  
Pest Management

02 704 5333



Advance Group Asia Co.,Ltd บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด

@advancegroupasia

www.advancegroupasia.com

support@advancegroupasia.com

advancegroupasiathailand

+66 2 704 5333

+66 2 704 5353



วันที่ทำบริการ / Service Date : 11/04/2566

เวลา / Time : 22.00 น.

ประเภท	ชื่อการค้าของสารเคมี Trade Name of Chemicals	ชื่อสามัญ	อัตราส่วนผสม Mixtuer Rate	วิธีการ	ปริมาณการใช้ Amount of Chemical Used
ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> แม็กซ์นัม	Fipronil	1,000 ซีซี: น้ำ 200 ลิตร 48 ซีซี:น้ำ 8 ลิตร	สเปรย์	60 ซีซี
	<input type="checkbox"/> ฟิพฟอร์ช เพาเดอร์	Fipronil	สำเร็จรูป	โรย	โรยเป็นทางเบาๆ
แมลง	<input checked="" type="checkbox"/> ฟรีแม็กซ์ 250 อีซี	Cypermethrin	100-200 ซีซี : น้ำ 8 ลิตร	สเปรย์	320 ซีซี
	<input checked="" type="checkbox"/> เดอกลัด	Polyalkyleneoxide modified heptamethyltrisiloxane	10 มิลลิลิตร/ น้ำ 1.66 ลิตร	สเปรย์	100 ซีซี
แมลงสาบ	<input checked="" type="checkbox"/> บ้านแมลงสาบ (ฮอย ฮอย)	-	สำเร็จรูป	ดักแมลงสาบ	10 หลั่
	<input checked="" type="checkbox"/> เซกลิรา	Dinotefuran 0.5%	เหยื่อสำเร็จรูปชนิดเจล	ป้ายเจล	ขนาดเท่าเมสลิ้วเขียว
หนู	<input type="checkbox"/> กรงดักหนู	-	กรงดักหนู	ดักหนู	-
	<input type="checkbox"/> กระดานกาว	-	วางกระดานกาวในพื้นที่จุดเสี่ยง	ดักหนู	-
	<input checked="" type="checkbox"/> โบรมาดิโอร่าด	Bromadiolone 0.005 % WV	5 ก้อน/กล่อง ห่างกัน 15-20 เมตร สำเร็จรูป	วางเหยื่อ	1000 กรัม
ยุง	<input checked="" type="checkbox"/> เฟนโดน่า	alpha-cypermethrin	60 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 10 ลิตร	อบละออง	200 ซีซี
	<input checked="" type="checkbox"/> ทิมิการ์ด	Temephos	200-300 กรัม/พื้นผิวน้ำ 100 ตารางเมตร	โรยพื้นที่จุดเสี่ยง	5 ชอง

หมายเหตุ : 1. ให้ใส่เครื่องหมาย ☒ ลงในหน้าชื่อสารเคมีที่มีการใช้

\*\*\*ฟิพฟอร์ช เพาเดอร์ ใช้ในกรณีที่พบตัวเต็มวัยของปลวกภายในพื้นที่

ผู้ทำบริการ / Technicians:

1. นายภาณุกร เพิ่มพูล

4. นาย อติสร สท้านภพ

7. นาย พุทธิพงษ์ กระจ่างจิตต์

2. นาย พงศกร สว่างวงษ์

5. นาย ศักดิ์ชาย แสงสิงห์

3.นาย ณัฐวุฒิ นาเงิน

6. นาย ทวีชัย บาลวงศา

ผู้รับเรื่อง / Accepted by : \_\_\_\_\_

วันที่ / Date : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

วันที่ / Date : 18 / 04 / 2566



บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด

Advance Group Asia Co.,Ltd.

รายงานการให้บริการ

SERVICE REPORT

AIA Capital Center

วันที่ให้บริการ / Service Date :11/04/2566

เวลา / Time : 22.00 น.

พื้นที่ให้บริการ Service Areas	ปลวก/มด/แมลง/ยุง					หมายเหตุ / คำแนะนำเพิ่มเติม Remarks / Recommended
	ตรวจเช็ค checking	พ่นสารเคมี spraying	อบละออง Misting	พ่นควัน fogging	ป้ายเจด	
ลานจอดรถ 1-6		✓				
พุ่มไม้ รอบนอกอาคาร			✓			
ท่อระบายน้ำ			✓			โรยที่มีการ์ด
อาคารสำนักงาน 34 ชั้น						
ส่วนกลาง		✓			✓	
หน้าลิฟท์		✓				
ทางเดินส่วนกลาง		✓				
ช่องเซอร์วิสไฟฟ้า		✓				
Lobby			✓			
คาเฟ่		✓				
ห้องเช่า		✓			✓	
ห้องเช่า		✓			✓	
อาคารศูนย์การค้า						
ทางเดินส่วนกลาง		✓				
พลาซ่า 1-3 ชั้น			✓			
Lobby			✓			

ผู้ให้บริการ / Technicians :

1. นาย ภาณุกร เพิ่มพูล
2. นาย พงศกร สว่างวงษ์
3. นาย อติสร สท้านภพ
4. นาย ศักดิ์ชาย แสงสิงห์
5. นาย ธีรัฐดิ นานเงิน
6. นาย ทวีชัย บาลวงศา
7. นาย พุทธิพงษ์ กระจำจิดดี

ผู้รับเรื่อง / Accepted by : \_\_\_\_\_

วันที่ / Date : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

วันที่ / Date : 18 / 04 / 2566



## รายงานการวางกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนู (Rodent Bait Station Check List)

## AIA Capital Center

วันที่ให้บริการ / Service Date : 04/04/2566

เวลา / Time : 15.00 น.

วันที่ติดตาม / Service Date : 11/04/2566

เวลา / Time : 15.00 น.

หมายเลข	เหยื่อที่ใช้	จำนวน Amount	อุปกรณ์วางเหยื่อ		ผลการตรวจสอบร่องรอยหนูกัดแทะ/กินเหยื่อ				หมายเหตุ
					Rat/Mouse gnawing Signs				
Bait Station No.	Name of Bait	( ก้อน / ซอง / unit)	ความ สมบูรณ์ ของอุปกรณ์	การทำความสะอาด สะอาด	จำนวนเหยื่อที่ ถูกกัดแทะ/ Gnawing amount (ก้อน/ ซอง/Unit)	อื่น ๆ Other	เปลี่ยน / เพิ่ม เหยื่อ Changed / added bait (ก้อน/ซอง/unit)	รวมเหยื่อที่วาง station (ก้อน/ ซอง/unit)	Remarks
No.1	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.2	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.3	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.4	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.5	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.6	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.7	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.8	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.9	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.10	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.11	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓					สูญหาย
No.12	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.13	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.14	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.15	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.16	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	2	-	5	5	
No.17	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.18	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	1	-	5	5	
No.19	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	3	-	0	0	
No.20	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	0	0	
No.21	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	0	0	
No.22	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	0	0	
No.23	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	0	0	
No.24	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	0	0	
No.25	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	0	0	
No.26	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	0	0	



## รายงานการวางกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนู (Rodent Bait Station Check List)

### AIA Capital Center

วันที่ทำบริการ / Service Date : 04/04/2566

เวลา / Time : 15.00 น.

วันที่ติดตาม / Service Date : 11/04/2566

เวลา / Time : 15.00 น.

หมายเลข	เหยื่อที่ใช้	จำนวน Amount	อุปกรณ์วางเหยื่อ		ผลการตรวจสอบร่องรอยหนูกัดแทะ/กินเหยื่อ				หมายเหตุ
					Rat/Mouse gnawing Signs				
Bait Station No.	Name of Bait	( ก้อน / ซอง / uint)	ความ สมบูรณ์ ของอุปกรณ์	การทำความสะอาด สะอาด	จำนวนเหยื่อที่ ถูกกัดแทะ/ Gnawing amount (ก้อน/ ซอง/Unit)	อื่น ๆ Other	เปลี่ยน / เพิ่ม เหยื่อ Changed / added bait (ก้อน/ซอง/unit)	รวมเหยื่อที่วาง Total bait in station (ก้อน/ ซอง/unit)	Remarks
No.27	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	0	0	
No.28	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.29	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.30	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.31	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.32	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.33	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.34	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.35	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	0	-	5	5	
No.36	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	3	-	5	5	
No.37	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	2	-	5	5	
No.38	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	5	-	5	5	
No.39	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	5	-	5	5	
No.40	โบรมาดิโอการ์ด	5	✓	✓	5	-	5	5	

ผู้ทำบริการ / Technicians :  
1. นาย สุริยา โชติวุฒิมนตรี  
2. นาย เพชรพงษ์ ทดสระน้อย  
3. นาย นันทวัฒน์ หนูกลาง

ผู้รับเรื่อง / Accepted by : \_\_\_\_\_

วันที่ / Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/ \_\_\_\_


วันที่ / Date : 18 / 04 / 2566



## AIA Capital Center

บริการ ณ อาคาร AIA Capital Center

แผนผังสถานีเชื่อมต่อบริเวณรอบนอกอาคาร



หมายเหตุ




= ตำแหน่งสถานีเชื่อมต่อ



= ตำแหน่งที่พบหนูกัดทะเขื่อ

4 เมษายน 2566

บริษัท แอดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ



**สำนักงานใหญ่**

234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230 Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353  
[www.advancegroupasia.com](http://www.advancegroupasia.com)





8 เมษายน 2566

บริษัท แอ็ดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ



**สำนักงานใหญ่**



234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230  
[www.advancegroupasia.com](http://www.advancegroupasia.com)

โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353



8 เมษายน 2566

บริษัท แอ็ดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ



**สำนักงานใหญ่**

234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230  
www.advancgroupasia.com




โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353





8 เมษายน 2566

บริษัท แอดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ





**สำนักงานใหญ่**

234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230 Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353  
[www.advancgroupasia.com](http://www.advancgroupasia.com)



8 เมษายน 2566

บริษัท แอ็ดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ



**สำนักงานใหญ่**



234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230  
[www.advancengroupasia.com](http://www.advancengroupasia.com)

โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353



8 เมษายน 2566

บริษัท แอ็ดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ



**สำนักงานใหญ่**



234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230 Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353  
[www.advancgroupasia.com](http://www.advancgroupasia.com)





8 เมษายน 2566

บริษัท แอ็ดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ



**สำนักงานใหญ่**


234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230 Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353  
[www.advancegroupasia.com](http://www.advancegroupasia.com)





8 เมษายน 2566

บริษัท แอ็ดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ



**สำนักงานใหญ่**

234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230 Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353  
[www.advancgroupasia.com](http://www.advancgroupasia.com)



8 เมษายน 2566

บริษัท แอดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ



**สำนักงานใหญ่**


234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230  
[www.advancgroupasia.com](http://www.advancgroupasia.com)

โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353



8 เมษายน 2566

บริษัท แอดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ



**สำนักงานใหญ่**

234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230 Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353  
[www.advancengroupasia.com](http://www.advancengroupasia.com)





11 เมษายน 2566

บริษัท แอ็ดวานซ์ฯ ได้ทำการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ



**สำนักงานใหญ่**

234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353  
234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230 Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353  
[www.advancgroupasia.com](http://www.advancgroupasia.com)





# ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD. บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย จำกัด

พื้นที่ (ภาพ)	ปัญหาที่พบ (อธิบาย)	คำแนะนำ / วิธีการแก้ไข
	<p>จากการเข้าทำบริการ ชั้น 5 พบเศษขยะอยู่ภายในถังขยะ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้พบแมลงสาบจำนวนมากภายในพื้นที่ได้</p>	<p>เน้นย้ำพนักงานหากเป็นไปได้เก็บขยะทิ้งทุกวัน แจ้งผู้เช่าถึงปัญหาแมลงสาบที่พบภายในพื้นที่ เกิดจากสาเหตุหลักคือมีแหล่งอาหารภายในพื้นที่ หากเราร่วมมือในการจัดเก็บขยะทิ้งทุกวันได้ ปัญหาที่พบจะลดลงได้</p>
<p>สำนักงานใหญ่ 234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 234/9 SERITHAI ROAD, KANNAYAO, KANNAYAO, BANGKOK 10230 www.advancegroupasia.com</p> <p>โทร. 0-2704-5333 แฟกซ์. 0-2704-5353 Tel. 0-2704-5333 Fax. 0-2704-5353</p> <div>    </div>		