

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	i
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-1
1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงาน	1-2
1.4 ขอบเขตของการดำเนินงาน	1-2
1.5 แผนการดำเนินการ	1-3
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป	2-1
2.1 ที่ตั้งโครงการ	2-1
2.2 ลักษณะโครงการ	2-1
2.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการและพื้นที่สีเขียว	2-4
2.3.1 พื้นที่อาคารโรงงาน	2-4
2.3.2 พื้นที่เก็บกักของเสียอุตสาหกรรม	2-4
2.3.3 พื้นที่อาคารสำนักงาน	2-4
2.3.4 พื้นที่ถนนและลานจอดรถ	2-4
2.3.5 พื้นที่สีเขียว	2-4
2.4 ของเสียอุตสาหกรรมที่รับกำจัด	2-5
2.4.1 ชนิด ปริมาณ และองค์ประกอบของเสียอุตสาหกรรมที่รับกำจัด	2-5
2.4.2 ประเภทและคุณสมบัติของเสียอุตสาหกรรมที่โครงการไม่รับกำจัด	2-5
2.5 ขั้นตอนการขนส่งและลำเลียงของเสียอุตสาหกรรม	2-6
2.6 การตรวจสอบของเสียอุตสาหกรรมที่รับกำจัด	2-8
2.7 การจัดเก็บของเสียอุตสาหกรรม	2-10
2.8 กระบวนการเผาและการควบคุม	2-11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.9 มลพิษและการควบคุม	2-12
2.9.1 มลพิษทางอากาศ	2-12
2.9.2 มลพิษทางน้ำ	2-13
2.9.3 กากของเสียและขยะมูลฝอย	2-14
2.10 ระบบสาธารณูปโภค	2-14
2.10.1 การบำบัดน้ำ	2-14
2.10.2 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	2-14
2.10.3 การใช้ไฟฟ้า	2-14
2.11 อาชีวอนามัยและปลอดภัย	2-15
2.11.1 การปฏิบัติงานภายในโครงการ	2-15
2.11.2 การป้องกันอัคคีภัย	2-15
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 ขอบเขตการดำเนินงาน	4-1
4.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์	4-16
4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	4-19
4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ	4-19
4.3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	4-28
4.4 ผลการตรวจวัดกลิ่น	4-40

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง	4-44
4.5.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป	4-44
4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน	4-47
4.6.1 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในดิน	4-47
4.6.2 ผลการตรวจวัดกลุ่มคลอรีนไฮโดรคาร์บอนในดิน	4-48
4.7 สภาพแวดล้อมในการทำงาน	4-50
4.7.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ	4-50
4.7.2 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน	4-52
4.7.3 ความร้อนบริเวณพื้นที่การทำงาน	4-54
4.7.4 ปริมาณความเข้มแสงสว่างในการทำงาน	4-55
บทที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา	5-1
5.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ	5-1
5.1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	5-10
5.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง	5-22
5.2.1 เปรียบเทียบระดับเสียงโดยทั่วไป	5-22
5.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน	5-24
5.3.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในดิน	5-24
5.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดกลุ่มคลอรีนไฮโดรคาร์บอนในดิน	5-26
5.4 เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5-28
5.4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ	5-28
5.4.2 การเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน	5-28
5.4.3 เปรียบเทียบความร้อนบริเวณพื้นที่การทำงาน	5-30

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.5-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
3.1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งเตาเผาของเสียอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โอเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
4.1-1	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งเตาเผาของเสียอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โอเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
4.2-1	วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างโครงการ
4.3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ
4.3.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3.2-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3.2-2	ตารางแสดงทิศทางและความเร็วลม
4.4.1-1	ผลการตรวจวัดกลิ่น
4.5.1-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.5.1-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.6.1-1	ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในดิน
4.6.1-2	ผลการตรวจวัดกลุ่มคลอไรด์ไฮโดรคาร์บอนในดิน
4.7.1-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (TWA)
4.7.2-1	ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust) และฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust)

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.7.3-1	ผลการตรวจวัดความร้อนบริเวณพื้นที่การทำงาน
4.7.4-1	ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มแสงสว่างในการทำงาน
5.1.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ
5.1.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
5.1.2-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
5.2.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
5.2.1-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
5.3.1-1	ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในดิน
5.3.2-2	ผลการตรวจวัดกลุ่มคลอไรด์ไฮโดรคาร์บอนในดิน
5.4.1-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (TWA)
5.4.2-1	ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust) และฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust)
5.4.3-1	ผลการตรวจวัดความร้อนบริเวณพื้นที่การทำงาน

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.5-1	ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการในปัจจุบัน
2.1-2	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะในปัจจุบัน
2.5-1	ขั้นตอนการดำเนินการลำเลียงและขนส่งของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้กำเนิดของเสีย) มายังโครงการ
4.3.1-1	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-2	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO _x as NO ₂) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-3	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-4	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-5	ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-6	ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Pb) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-7	ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท (Hg) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-8	ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-9	ผลการตรวจวัดปริมาณไดออกซิน (PCDD/PCDFs) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-10	ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู (As) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-11	ผลการตรวจวัดปริมาณแบริเลียม (Be) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-12	ผลการตรวจวัดปริมาณโครเมียม (Cr) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.1-13	ผลการตรวจวัดปริมาณซีลีเนียม (Se) ที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.2-1	ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดในวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566
4.3.2-2	ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดในวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566
4.3.2-3	ผลการตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดในวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566
4.3.2-4	ผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ตรวจวัดในวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566
4.3.2-5	ผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดในวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566
4.3.2-6	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตรวจวัดในวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566

สารบัญญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.3.2-7	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตรวจวัดในวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566	4-35
4.3.2-8	ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ตรวจวัดในวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566	4-35
4.3.2-9	ผลการตรวจวัดปริมาณสารตะกั่ว (Pb) ตรวจวัดในวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566	4-36
4.3.2-10	ผังทิศทางและความเร็วลม หมู่บ้านสุขศิริ ระหว่างวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566	4-38
4.5.1-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566	4-45
4.5.1-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2566	4-46
4.7.2-1	ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust)	4-53
4.7.2-2	ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable dust)	4-53
4.7.3-1	ผลการตรวจวัดระดับความร้อน	4-54
4.7.4-1	ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มของแสงสว่างในการทำงาน	4-55
5.1.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ระบายออกจากปล่อง	5-3
5.1.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO _x as NO ₂) ที่ระบายออกจากปล่อง	5-3
5.1.1-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ที่ระบายออกจากปล่อง	5-4
5.1.1-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ระบายออกจากปล่อง	5-4
5.1.1-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) ที่ระบายออกจากปล่อง	5-5
5.1.1-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Pb) ที่ระบายออกจากปล่อง	5-5
5.1.1-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณปรอท (Hg) ที่ระบายออกจากปล่อง	5-6
5.1.1-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cd) ที่ระบายออกจากปล่อง	5-6
5.1.1-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไดออกซิน (PCDD/PCDFs) ที่ระบายออกจากปล่อง	5-7
5.1.1-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู (As) ที่ระบายออกจากปล่อง	5-7

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.1.1-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแบริเลียม (Be) ที่ระบายออกจากปล่อง 5-8
5.1.1-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณโครเมียม (Cr) ที่ระบายออกจากปล่อง 5-8
5.1.1-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซีลีเนียม (Se) ที่ระบายออกจากปล่อง 5-9
5.1.2-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566 5-17
5.1.2-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566 5-17
5.1.2-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566 5-18
5.1.2-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566 5-18
5.1.2-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566 5-19
5.1.2-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566 5-19
5.1.2-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566 5-20
5.1.2-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566 5-20
5.1.2-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารตะกั่ว (Pb) ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566 5-21
5.2.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2566 5-24
5.4.2-1	ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust) 5-29
5.4.2-2	ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable dust) 5-30
5.4.3-1	ผลการตรวจวัดระดับความร้อน 5-31

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	พนักงานประจำห้อง Control และบันทึก Condition ขณะทำการเผา	3-51
2	ผู้ควบคุมอุณหภูมิในการเผา	3-51
3	แผ่นรองกันสั่นสะเทือน	3-51
4	ปล่องระบายอากาศ	3-51
5	แท่งคูปูนขาว	3-51
6	การควบคุมอากาศเสียในอาคารเผาไหม้ Cyclone Cooling Tower และ Bag Filter	3-52
7	ให้พนักงานสวมใส่ชุด PPE	3-52
8	บ่อพักน้ำเสีย	3-52
9	กิจกรรมทั้งหมดของโครงการดำเนินการบนพื้นคอนกรีต	3-52
10	อาคารกักเก็บของเสีย	3-53
11	บ่อเกรอะ	3-53
12	ถังขยะแยกประเภท	3-53
13	ชุดอุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหลของเสียในรถบรรทุก	3-53
14	ป้ายกำจัดการรั่วไหล	3-53
15	รถบรรทุกขนส่งของเสีย	3-54
16	รถบรรทุกได้มีการติดป้ายชื่อโครงการทั้ง 2 ด้านของรถ	3-54
17	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ	3-54
18	ห้องรับประทานอาหาร	3-54
19	อบรมพนักงาน	3-55
20	ผู้ดับเพลิง	3-55
21	ถังดับเพลิง	3-55
22	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง	3-55
23	Fire Pump และ Jockey Pump	3-55
24	อุปกรณ์เตือนภัย	3-56
25	ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	3-56
26	Hood ดูดอากาศ	3-56
27	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	3-56
28	อุปกรณ์ล้างตา	3-56

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
29	อบรมอัคริภัย
30	เยี่ยมชมโครงการ
31	ป้ายเตือนภัยต่างๆ
32	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
33	วางระบายน้
34	ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง
35	ภาชนะที่ใช้บรรจุของเสีย
36	รถคูของเสีย
37	พื้นที่สีเขียว
4.3.1-1	การตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.2-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.5.1-1	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.7.1-1	การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่

- 1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
- 2 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
- 3 เอกสารบันทึก Condition ขณะทำการเผาของเสีย
- 4 เอกสารตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
- 5 เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
- 6 ผลการวิเคราะห์น้ำฝน
- 7 คู่มือบริหารสถานการณ์น้ำท่วม
- 8 คู่มือบริหารจัดการต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 9 สถิติรายงานอัคคีภัย
- 10 บันทึกสถิติการรั่วไหล
- 11 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
- 12 แผนผังกระบวนการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล
- 13 ใบอนุญาตขับจี้รถบรรทุกของพนักงาน
- 14 หนังสือรับรองการติดตั้งอุปกรณ์ GPS
- 15 สรุปรายงานการตรวจสอบการขนส่ง
- 16 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8)
- 17 รายงานการฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 18 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 19 การตรวจสอบและรับรองผลระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าประจำปี
- 20 เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าประจำปี
- 21 การจัดการสารเคมีและของเสียหก รั่วไหลจากการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง
วิธีการปฏิบัติงาน
- 22 สัญญาณเตือนและมาตรการรับมือ
- 23 ข้อกำหนดและมาตรการด้านความปลอดภัย ขณะทำการขนส่งของเสียอันตราย
- 24 บันทึกสถิติอุบัติเหตุภายในโครงการ

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่

- 25 บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งของเสีย
- 26 บันทึกการตรวจสอบเกี่ยวกับรายงานการขนส่ง
- 27 บันทึกการตรวจสอบ Alarms เตาเผา
- 28 ผลการวิเคราะห์ห้วงข้อประกอบของเตา
- 29 ใบกำกับการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
- 30 การเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนของชุมชน
- 31 ผลการตรวจสอบสุขภาพ
- 32 ผลการสำรวจเศรษฐกิจและสังคมประจำปี 2566

รายงานผลการตรวจวัด

เอกสารหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เอกสารรับรองการสอบเทียบของเครื่องมือวัด

เอกสารอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง