

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 7 รายงานการฉีดพ่นแมลง
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จสูบตะกอน/ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 9 ระบบสาธารณูปโภค
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ่อมอพยพดับเพลิง
- เอกสารแนบที่ 11 ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน
/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อก ๐๓๒๖/ ๙ ๔๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง คอยูทหนึ่งสิริรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๕/๕๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ่ม อำเภอกะรุ
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท่ายหนึ่งสิริรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่ย่างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนึ่งสิริรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๕/๕๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ่ม อำเภอกะรุ
จังหวัดภูเก็ต ขอกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนึ่งสิริรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายอรรถพร ชื่นสุโข
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์
- ๓) นางสาวอุภาภา กัดสุวรรณ
- ๔) นางสาววันวิสา นวลโย
- ๕) นางสาววรรณพร ชินแก้ว
- ๖) นายสมิทธิพงษ์ พงศ์สิริเดช
- ๗) นายชัยวัฒน์ ด้วงด้วง
- ๘) นายธีระศักดิ์ วัฒนชัย
- ๙) นางสาวอุภาภา กัดสุวรรณ
- ๑๐) นางสาววันวิสา นวลโย
- ๑๑) นางสาววรรณพร ชินแก้ว
- ๑๒) นายสมิทธิพงษ์ พงศ์สิริเดช
- ๑๓) นายชัยวัฒน์ ด้วงด้วง
- ๑๔) นายธีระศักดิ์ วัฒนชัย

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนึ่งสิริรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนึ่งสิริ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนึ่งสิริรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางจินดา เศษศิริ
ผู้อำนวยการวิเคราะห์และรับรองห้องปฏิบัติการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนามิถุนันท์โรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๙๔๒๒ ๕๐๒๙, ๐ ๙๔๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๐๑๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@dw.mil.go.th



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



“อุตสาหกรรมบริการใกล้ ประเพณีไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐
ที่ อก ๐๓๒๖/ ๙ ๔๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอรับชำระค่าดำเนินการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ
แนบเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายณรงค์ ศรีวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
แลพิษโรงงานภาคใต้

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl,
Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 19 December 2022

Expiry Date: 08 September 2023
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ (Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นางเอกนิตติ รณานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03 10:25:56:59+07:00
5136127e



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ถาวร
(Permanent)

☐นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B
2. น้ำ (water)		

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้า 1/2



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ถาวร
(Permanent)

☐นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.) 3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้า 2/2



เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปรับปรุงระบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้อำนาจกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้ในแผนภูมิควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๑๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียกฐานะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำออกลำเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ใช้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
- (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๘) อาคารของศูนย์กลางการค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าพาณิชย์ แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการเพาะปลา

(๑๐) กัดอาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

- (๑) อาคารประเภท ก.
- (๒) อาคารประเภท ข.
- (๓) อาคารประเภท ค.
- (๔) อาคารประเภท ง.
- (๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องอยู่อาศัยร่วมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักร่วมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่พักการขนส่งทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน

(๖) อาคารของศูนย์การตำราหรือห้องสรรพวิชาที่เร่สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
ก่อนของอาคารตั้งแต่ ๒๕.๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๓) ตลาดที่มีพื้นที่ครอบคลุมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ๒๕๐๐ ตารางเมตร

(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารมีพนักงานให้บริการบนโต๊ะของอาหารตั้งแต่ ๒๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อัตรารูดึงเงินมาของกิจการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละสิบล้านของอาคาร หรืออีกมุมของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักสำหรับที่พักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๓) หอพักมีจำนวนห้องสำหรับใช้เมื่อผู้สมัครมาขึ้นทะเบียนขอสมัคร หรือกลุ่มของอาคาร ดังแต่ ๑๕๐ ห้องขึ้นไป

(๕) สถานบริการพัฒนาเพื่อเสริมกันทุกคนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ที่มิได้ยกเว้นการขึ้นทะเบียนไว้ข้างต้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เดิม แต่ไม่ถึง
๓๐ เดิม

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่พื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๙) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่พื้นที่ให้ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๘) อธิการของศูนย์การศึกษาหรือห้างสรรพสินค้าที่ประกอบกับทุกชั้นของอาคารหรือ

(๕) ตลอดชีพเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) กิตติคุณหรืองานอาหารที่สนับสนุนให้บริการร่วมกันทุกกลุ่มของอาหาร

๙๖ ๖ ข้าราชการประเภท ก. หมายถึง ข้าราชการถึง

จนถึง ๑๐๐ ห้าหมื่น
(๑) อัตราผูกพันจำนวนห้องกลับเพิ่มที่อยู่อัฒมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๒) โรงพยาบาลจำนวนหนึ่งกำลังใช้เป็นที่พำนักชั่วคราว หรือกลุ่มของอาคาร

(๓) อัตราจ้างงานท้องถิ่นสำหรับเป็นข้อควรคำนึงทุกชนิดของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๔) สถานบริการที่พบเห็นหรือตรวจพบทุกชนิดของอาชญากรรม หรือกลุ่มของอาชญากรรมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ครั้งขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐบาล กิจการระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่พื้นที่หรือบริเวณกันทุกันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชนของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) กิตติคุณหรืองานอาหารพัฒนาที่ให้บริการร่วมกันทุกประการ หรือกลุ่มของอาคาร

[illegible]

- (๑) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
- (๔) การตรวจสอบค่าที่เคเอ็นให้กระทำโดยวิธีการเคดาห์ลด์ (Kjeldahl)
- ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยงยุทธ ดิยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009/ 1452

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

14 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการที่โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II ต้องยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด


ด้วย บริษัท ปาดองคลิฟวิว จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 ตำบลปาดอง อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 13-3-85 ไร่ โฉนดที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 3281 ฯลฯ มีจำนวนห้องพัก 200 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอแจ้งมติคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 เห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50

บรรดาสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทนา ทวีมา)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทล 1009/ 1452

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

14 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการที่โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II ต้องยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ปาดองคลิฟวิว จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด
จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort &
Spa Phase II ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ ๓ ตำบลปาดอง อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 13-3-85 ไร่
โฉนดที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 3281 ฯลฯ มีจำนวนห้องพัก 200 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอแจ้งมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่
8 มกราคม 2550 เห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue
Marine Resort & Spa Phase II โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการ The Blue Marine
Resort & Spa Phase II ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อันนี้ ตามมาตรา 50

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางด้าน กายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- ในช่วงดำเนินการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการขนาด 13 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา หรือ 22,340 ตร.ม. จากพื้นที่เนินเขารกร้าง มีต้นไม้ขนาดเล็กปกคลุมเต็มพื้นที่ไปเป็นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดผลด้านบวกต่อพื้นที่โครงการ	- ต้นไม้เดิมที่มีขนาดใหญ่ให้คงสภาพเดิมไว้ - ตัดต้นไม้เฉพาะในบริเวณที่มีการก่อสร้าง และที่จำเป็นเท่านั้น	

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	- ในช่วงดำเนินการไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ	- พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - หมั่นบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าภายในโครงการอยู่เสมอ - จัดพรมน้ำบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายของฝุ่น - ครึ่งคราว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ตรวจสอบดูแลสภาพถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการไม่ให้ชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดควรทำการซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น	- สังเกตวัดฝุ่นทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงว่ามีฝุ่นเกินมากน้อยเพียงใด และผู้นั้นมาจากพื้นที่โครงการหรือไม่ - ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพเสียงและการ สั่นสะเทือน	- ในช่วงดำเนินการไม่มีการไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด เนื่องจากกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการพักผ่อน หรือการว่ายน้ำเท่านั้น	- หากมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือนควรแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบก่อนล่วงหน้า - กำหนดบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ส่งเสียงดังจนเป็นเหตุสร้างความรำคาญและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน - มอบหมายให้พนักงานแจ้งนักท่องเที่ยว หรือผู้พักอาศัยไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น - จัดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีที่จอดรถ	- ติดตามตรวจสอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังบ่อย ๆ เพื่อหาทางลดระดับเสียงต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดิน (การพังทลายของดิน)	- ในช่วงเปิดดำเนินการโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดการพังทลายของดิน	- ในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาคารก่อสร้างอาคารต้องเททับด้วยซีเมนต์ และปลูกหญ้าคลุมดินไว้ - ในการเททับหน้าดินด้วยคอนกรีตจะต้องมีการหล่อระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำที่ซึมออกจากดินอย่างเพียงพอ - ดูแลสภาพกำแพงกันดินโดยรอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินโดยรอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
1.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน	- โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาจังหวัดภูเก็ต ไม่ได้มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ - ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เปิดทำงานตลอดเวลา - ห้ามระบายน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ถึงเก็บน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด - ดูแลระบบท่อ รางระบายน้ำไม่ให้มีรอยรั่ว เนื่องจากเกิดการปนเปื้อนลงสู่ชั้นใต้ดินได้	- สอบถามประชาชนข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของโครงการหรือไม่อย่างไร มากน้อยเพียงใด เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ไม่มีกิจกรรมที่ทำให้ทรัพยากรชีวภาพบนบกต้องเกิดการเสียหายหรือเสื่อมโทรมแต่อย่างใด	- หมั่นบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่เสมอ - การปลูกต้นไม้จะต้องเน้นพืชที่มีใบสีเขียวขนาดใหญ่ เพื่อให้อัตราการหายใจของต้นไม้ได้มาก ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชื้นในอากาศได้ดี	ติดตามตรวจสอบชนิด และจำนวนของสัตว์ในพื้นที่โครงการว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพียงใด
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	- โครงการไม่ได้ขุดดินแหล่งน้ำสาธารณะอื่นใด และในช่วงดำเนินการไม่ได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำแต่อย่างใด จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	-	-

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- ในช่วงดำเนินการจะมีปริมาณการใช้น้ำทั้งโครงการประมาณ 180.25 ลบ.ม./วัน โครงการจะขอรับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ำของชุมชนได้ในระดับต่ำ	- หมั่นตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสูบน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย - ตรวจสอบความสะอาดของน้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคอยู่เสมอ - การตรวจสอบรอยรั่วของท่อใต้ดิน สามารถทำได้โดยสังเกตความชื้นของดิน และการเจริญเติบโตของพืช หากท่อมีรอยรั่วดินบริเวณนั้นจะเปียกอยู่เสมอ และต้นไม้ หรือหญ้าบริเวณนั้นจะเขียวชอุ่มมาก	- ติดตามตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำในโครงการทั้งก่อนเริ่มโครงการ และหลังจากเปิดโครงการ โดยนำจากการประปาจะต้องผ่านมิเตอร์ก่อนทั้งหมด - สอบถามประชาชนข้างเคียงเกี่ยวกับการใช้น้ำว่าเพียงพอหรือไม่หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมาก เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสีย	- ในช่วงดำเนินการ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะกรองไร้อากาศ บำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากอาคารแต่ละหลัง ก่อนที่จะรวบรวมน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการต่อไป ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD₅ ไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งมีความปลอดภัยมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนที่จะรวบรวมน้ำทิ้งเข้าสู่ถังเก็บน้ำรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการ และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	- ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ - มีการกำจัดกากตะกอนในส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามเวลาที่กำหนด (ทุก 2 เดือน/ครั้ง) - ควบคุมกลิ่นของน้ำทิ้งให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นกรบกวนชุมชนข้างเคียง โดยถ้ามีกลิ่นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระบบให้ทำงานดีขึ้น - ตรวจสอบปริมาณตัวกลางในถังบำบัดฯ ให้มีปริมาณที่เพียงพออยู่เสมอ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยการสังเกตสีและกลิ่นของน้ำทิ้ง โดยถ้ามีกลิ่นเหม็นหรือสีขุ่นให้รีบทำการแก้ไขตามสาเหตุต่อไป - เครื่องเดิมอากาศจะต้องเปิดทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยอาจจะมี 2 เครื่องเปิดสลับกัน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุก 1 เดือน และส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน (จรูปแบบที่ 5) - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ - ตรวจสอบการเปิดเครื่องเดิมอากาศว่ามีการเปิดทำงานตลอดเวลาหรือไม่ หรือเปิดเฉพาะบางเวลา - ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วว่ามีมาก-น้อยเพียงใด ถ้ามีมากจะต้องหาวิธีการแก้ไขไปตามสาเหตุต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	- ในช่วงดำเนินการโครงการออกแบบให้มีบ่อ หน่วงน้ำขนาด 1,500 ลบ.ม. เพื่อรองรับ ปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงฝน ตกได้ไม่น้อยกว่า 3 ชม. ก่อนที่จะระบาย ออกด้วยอัตราการระบาย 6.25 ลบ.ม./นาที (ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ) ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า โครงการ - กรณีน้ำฝนจากภายนอกโครงการออกแบบ ให้มีการสร้างรางระบายน้ำขนาดความกว้าง 1 เมตร ลึก 0.80 เมตร มีความลาดด้านข้าง 1:2.5 และมีความลาดของรางระบายน้ำ 1:4,000 รองรับปริมาณน้ำฝนได้ 0.89 ลบ.ม./วินาที ทางด้านทิศตะวันออก และ ทิศเหนือของพื้นที่โครงการทอดเป็นแนว ยาวถึงถนนพระรามสี่เพื่อระบายน้ำฝนจาก พื้นที่ภายนอกโครงการที่มีระดับความสูง มากกว่าพื้นที่โครงการ	- ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านข้างโครงการ ตรวจสอบ ท่อระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งอื่นได้ไปอุดตันอยู่เสมอ จะต้องช่วยกันดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใน โครงการให้สมบูรณ์อยู่เสมอ เนื่องจากจะช่วยดูดซับ น้ำฝนได้ส่วนหนึ่ง - จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของ โครงการเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน - ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อบักน้ำ เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบความเร็วของน้ำใน ท่อ หรือวางระบายน้ำ ว่ามี ความเร็วที่สม่ำเสมอหรือไม่ - ตรวจสอบปริมาณตะกอนใน บ่อบักน้ำ และวางระบายน้ำว่า มีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอยและ กากของเสีย	- ในช่วงดำเนินการจะมีมูลฝอยที่เกิดจากโครงการประมาณ 2.011 ลบ.ม./วัน ซึ่งปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โครงการจะใช้บริการการเก็บขนฯ ของเทศบาลเมืองปาดอง	- รณรงค์ให้พนักงานช่วยกันแยกประเภทมูลฝอย และติดป้ายแยกมูลฝอยให้เห็นอย่างชัดเจน - กำจัดให้แม้วบ้านขยะที่แยกไว้บนอาคารไปรวบรวมไว้ยังห้องพักรวมของโครงการเพื่อรอส่งให้เทศบาลเมืองปาดองนำไปกำจัดทุกวัน - ทำความสะอาดถังขยะทุกครั้งก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นต่อผู้พักอาศัย - ห้องพักรวมจะต้องมีการทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนำเสียที่เกิดจากการล้างจะต้องรวบรวมส่งถึงบับน้ำเสียก่อนระบายทิ้ง - พ่นยาฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ถึงรองรับมูลฝอยและห้องพักรวมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในห้องพักขยะว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน - ตรวจสอบวิธีการจัดการมูลฝอยของพนักงานว่าปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ ถูกต้องมากน้อยเพียงใด - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน พร้อมทั้งมีการจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียจากห้องพักขยะว่าได้มีการรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดจริงหรือไม่ - ตรวจสอบกลิ่นของห้องพักขยะหากมีกลิ่นมากต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	- ในช่วงดำเนินการ โครงการจะมีการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพัก ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก แต่เมื่อใช้จำนวนมากขึ้น ก็อาจทำให้กระแสไฟฟ้าของชุมชนไม่เพียงพอได้	- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานช่วยกันประหยัดไฟฟ้า และติดป้ายให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าภายในห้องพักและทุกจุดที่มีการใช้ไฟฟ้า - การต่อสายไฟทุกจุด จะต้องมีการต่อสายดิน เพื่อลดความรุนแรงหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ช็อต หรือฟ้าผ่า - ตรวจสอบบำรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า โดยตรวจเช็คจากมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน - สอบถามประชาชนข้างเคียงในช่วงก่อนเปิดดำเนินการว่ามีกระแสไฟฟ้าเพียงพอกหรือไม่ และหลังจากโครงการเป็นไปแล้ว กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยหรือไม่

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ในระยะดำเนินการโครงการมีการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น มิได้ล่วงล้ำออกสู่พื้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใด นอกจากนี้การเปิดดำเนินการยังเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่า ทำให้ประชาชนข้างเคียงได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้การดำเนินการยังสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต และประกาศกระทรวงฯ กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น - ก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตโครงการอย่างชัดเจน - การต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ข้างเคียงว่าเป็นไปในทิศทางใด หรือเสื่อมโทรมลงหรือไม่ - สอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงว่าได้รับผลประโยชน์ใดบ้างจากการดำเนินโครงการ - ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของโครงการว่าเป็นไปตามแบบแปลนที่ขออนุญาตหรือไม่

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคม	- ในช่วงดำเนินการจะทำให้มีรถของผู้พักอาศัยเพิ่มขึ้น ประมาณ 73 คัน/วัน ทำให้มีจำนวนรถที่สัญจรไป-มา บนถนนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการเข้า-ออก ของรถเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหารถติดชั่วขณะในขณะที่มี การเข้า-ออก แต่จากการประเมินค่า V/C Ratio พบว่า ในระยะดำเนินการกรณีปกติ สภาพความคล่องตัวของถนนพระบาทมีไม่เปลี่ยนแปลงเลย คือ ทั้งในวันหยุดและวันธรรมดา ถนนพระบาทมีสภาพความคล่องตัวอยู่ในระดับดีมากเช่นเดิม แต่ในกรณีแล้วมีสภาพความคล่องตัวของ การจราจรอยู่ในระดับดี จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ	- จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ป้ายชี้ทางเข้า ทางออก และป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ - บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีการติดตั้งแนวกระดุมกึ่ง หรือลูกระนาดเล็ก ๆ เพื่อให้รถที่จะออกจากพื้นที่โครงการชะลออัตราเร็ว - ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และชี้เส้นทางช่องให้เห็นชัดเจน - ถ้ามีการปลูกต้นไม้ริมถนน จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งก้าน ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ไม่กีดขวาง หรือทำให้ลดทัศนวิสัยในการขับขี่ - แนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการจอดรถให้เป็นระเบียบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จะต้องไม่มีต้นไม้หรือวัสดุอื่นใดที่จะทำให้ทัศนวิสัยในทางเข้า-ออกไปยังถนนลดลง	- ตรวจสอบความคล่องตัวของ การจราจรในขณะที่ยอดเข้า-ออกจากโครงการ - ตรวจสอบมาตรการในช่วงที่รถเข้า-ออกกว่ามีการอำนวยความสะดวกให้รถคันอื่นที่วิ่งบนถนนหรือไม่ - สอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงว่าการเข้า-ออกของรถโครงการก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร - ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านการจราจรของผู้พักอาศัยว่า มีการปฏิบัติตามหรือให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายอากาศ	- ระยะดำเนินการโครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารทุกอาคาร แต่อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในห้องพัก ได้แก่ การจัดให้มีประตูแบบกระจกสไลด์ บริเวณด้านหลังห้องเพื่อระบายอากาศเปิดออกสู่ภายนอกห้องพักได้ ซึ่งมีพื้นที่การระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง และเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ หากชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	- ในช่วงดำเนินการโครงการจะก่อให้เกิดการ หมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในบริเวณ พื้นที่โครงการ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิด ผลกระทบที่เป็นบวกต่อโครงการ	-	-
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	- เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้เข้ามาพัก อาศัยภายในโครงการ ซึ่งผู้พักอาศัยใน โครงการสามารถใช้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขภายในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการได้ นอกจากนี้โครงการยังจัด ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายใน โครงการ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความ ปลอดภัย และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความ ปลอดภัยต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยใน ส่วนต่าง ๆ ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัย ภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ภายในโครงการ อย่างสม่ำเสมอทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการ มูลฝอย - ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าโครงการ ทางเข้า อาคารทุกอาคาร และบริเวณโถงทางเดินทุกอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย (ดังรูปที่ 6)	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ ระบบป้องกันอัคคีภัยหาก พบว่าชำรุดให้ทำการซ่อม ทันที - ตรวจสอบประสิทธิภาพการ ทำงานของระบบกล้องวงจร ปิด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การป้องกันอัคคีภัย	- ในช่วงดำเนินการโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุเพลิงไหม้อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็จะทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอยู่เสมอ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าใจถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงและการปฏิบัติหน้าที่ขณะเกิดเพลิงไหม้ - จัดให้มีห้องสำหรับเก็บวัตถุไวไฟ แยกให้อยู่ห่างที่มีประกายไฟเกิดขึ้นเป็นประจำ และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและจัดให้เป็นระเบียบ - จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ และตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการใช้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร - จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) - ติดตั้ง และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน - ดูแลการวางสิ่งของไม่ให้กีดขวางทางหนีไฟ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบความพร้อม ความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงว่ามีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		- แนะนำให้ผู้พักอาศัยควบคุมการใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในโครงการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น - จัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลตรวจตราและป้องกันสาเหตุต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ระบบไฟฟ้า หรือกิจกรรมที่ใช้ไฟและเชื้อเพลิง - การติดตั้งถังดับเพลิง จะต้องหันด้านที่มีวิธีการใช้ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน และมีความสูงจากระดับพื้นถึงส่วนที่สูงที่สุดไม่เกิน 1.5 ม. - จัดให้มีจุดรวมคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 จุด ขนาดจุดละ 160 ตารางเมตร (ดังรูปที่ 7)	- มีการตรวจสอบเป็นพิเศษสำหรับจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ หรือห้องพักร�ะ เป็นต้น - ตรวจสอบเส้นทางอาคารหนีไฟ - จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง - ตรวจสอบการวางถังขยะมูลฝอยว่าเสี่ยงต่อการลุกลามของเพลิงไหม้หรือไม่
4.4 สุขทรียภาพ และการท่องเที่ยว	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ภายในพื้นที่โครงการเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม - ทั่วทั้งพื้นที่ ไม้พุ่ม และหญ้า คิดเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดโครงการ 8,810 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่สีเขียว 16.41 ตร.ม./ผู้พักอาศัย 1 คน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคนสวนคอยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ และให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้ภายในโครงการเป็นประจำ - ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณด้านหน้าอาคารเพื่อเป็นแนวกำบังความสูงของอาคารและก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม	

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.5 แหล่งศิลปกรรม และ ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์	จากการตรวจสอบแหล่งศิลปกรรมและ ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ พบว่า ไม่มีแหล่ง ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ แต่อย่างใด อีกทั้งโครงการมีการดำเนินการเพื่อ ใช้ประโยชน์พื้นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว เท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด	-	-



เอกสารแนบที่ 4

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ห้อง 502B หมู่ 4 ตำบลวัง ต.หนองขี้เหล็ก อ.สีดา จ.พ. 074-02305, 062 029 2204, 062 031 4000 โทรสาร: 074 619905
Address: 502B Moo 4, Tambon Khatu, Kalu, Phukiet, 63123 Tel: 074 02305, 062 029 2204, 062 031 4000 Fax: 074 619905
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@bk-nature.com



Analysis Report

ผู้ส่งวิเคราะห์ (Customer)
ห้อง (Address)
: บริษัท บีกเนเจอร์ จำกัด
: 2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองขี้เหล็ก อ.สีดา
โทร (Tel.) : 089 469 2005 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-024/08
หนังสือส่งมอบให้ลูกค้า (Report to) : 200

ข้อมูลผู้ส่งวิเคราะห์ (Sampling Source)	ข้อมูลผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Method)	ข้อมูลผู้รับวิเคราะห์ (Sampling By)
ชื่อผู้ส่งวิเคราะห์ (Sampling Date)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Method)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling By)
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Receiving Date)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Method)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling By)
ชื่อผู้ส่งวิเคราะห์ (Sampling Date)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Method)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling By)
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Receiving Date)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Method)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling By)

การวิเคราะห์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อผู้ส่งวิเคราะห์ (Analytical No.)				
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Name)				
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Description)				
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Time)				
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Condition)				

การวิเคราะห์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อผู้ส่งวิเคราะห์ (Analytical No.)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Name)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Description)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Time)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Condition)			

การวิเคราะห์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อผู้ส่งวิเคราะห์ (Analytical No.)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Name)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Description)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Time)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Condition)			

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารฉบับร่าง ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องมีผู้รับมอบหมายการทดสอบเซ็นชื่อและประทับตราในหนังสือส่งมอบให้ลูกค้าเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ถูกต้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

F-P-7A.01/1 Ver. 1 มกราคม 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ห้อง 502B หมู่ 4 ตำบลวัง ต.หนองขี้เหล็ก อ.สีดา จ.พ. 074-02305, 062 029 2204, 062 031 4000 โทรสาร: 074 619905
Address: 502B Moo 4, Tambon Khatu, Kalu, Phukiet, 63123 Tel: 074 02305, 062 029 2204, 062 031 4000 Fax: 074 619905
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ส่งวิเคราะห์ (Customer)
ห้อง (Address)
: บริษัท บีกเนเจอร์ จำกัด
: 2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองขี้เหล็ก อ.สีดา
โทร (Tel.) : 089 469 2005 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-024/08

ข้อมูลผู้ส่งวิเคราะห์ (Sampling Source)	ข้อมูลผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Method)	ข้อมูลผู้รับวิเคราะห์ (Sampling By)
ชื่อผู้ส่งวิเคราะห์ (Sampling Date)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Method)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling By)
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Receiving Date)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Method)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling By)
ชื่อผู้ส่งวิเคราะห์ (Sampling Date)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Method)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling By)
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Receiving Date)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Method)	ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling By)

การวิเคราะห์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อผู้ส่งวิเคราะห์ (Analytical No.)				
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Name)				
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Description)				
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Time)				
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Condition)				

การวิเคราะห์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อผู้ส่งวิเคราะห์ (Analytical No.)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Name)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Description)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Time)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Condition)			

การวิเคราะห์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อผู้ส่งวิเคราะห์ (Analytical No.)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Name)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Description)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sampling Time)			
ชื่อผู้รับวิเคราะห์ (Sample Condition)			

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารฉบับร่าง ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องมีผู้รับมอบหมายการทดสอบเซ็นชื่อและประทับตราในหนังสือส่งมอบให้ลูกค้าเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ถูกต้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

F-P-7A.01/1 Ver. 1 มกราคม 2563



บริษัท บิโกล เมาท์ ทอสท์ จำกัด
BK Nature Taunus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 99235 หมู่ 4 ตำบลตะลุง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 076 622955, 092 099 2858, 092 099 4888 โทรสาร : 076 619905
Address: 99235 Moo 4, Taunus Kohu, Nonthaburi, Bangkok, 13152 Tel: 076 622955, 092 099 2858, 092 099 4888 Fax: 076 619905
เว็บไซต์ : www.bk-nature.co.th E-mail: bk-nature@bk-nature.com



Analysis Report

ผู้ส่งตรวจ (Customer)
ผู้ส่ง (Address)

: บริษัท บิโกล เมาท์ ทอสท์ จำกัด
: 2001 หมู่ 1 ตำบลตะลุง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100
โทร (Tel.) : 009 409 2008 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1023006
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิเคราะห์ (Sample) : 2-202

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Andonima Resort and Villa Phukha เลขที่ 2801 หมู่ 1 ตำบลตะลุง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 17/03/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/03/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 17-23/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/03/2023


พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analytic No.)			2303177	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน	น้ำดื่มตาม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Watermeter	ประเภท ก
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.05 %	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			พบกลิ่นผิดปกติเล็กน้อย	
อุณหภูมิ (at 25 °C)	-	Electronic Method part 4500-H ₂ H	0.7	0.0-0.0
กรด (pH)	m/L	Acid Modification part 4500-O ₂ 5-Days BOD Test part 5210B	9.6	520.0
ความขุ่น (Turbidity)	m/L	Dried at 105 -105 °C part 2540D	3.0 (1)	550.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	m/L	Dried at 105 °C part 2540C	246	550.0
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	m/L	Memo-Soluble part 4500-H ₂ H, 8	4.2	530.0
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TNH)	m/L	Isometric part 4500-S ₂ F	0.03	≤1.0
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TNH)	m/L	Particulate and Gravimetric part 5550B	<0.33	520.0

หมายเหตุ (Notes) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประเภทตัวอย่างที่ส่งมาตรวจสอบจะต้องเป็นตัวอย่างที่เก็บมาอย่างถูกต้องและต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท บิโกล เมาท์ ทอสท์ จำกัด
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาตรวจสอบเท่านั้น (Analyzed by Subcontractor)
- Not Department of Industrial Works Accredited
- **Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TNH

ผู้ปฏิบัติงาน :

(Approved by)



"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

F-7-740/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บิโกล เมาท์ ทอสท์ จำกัด
BK Nature Taunus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 99235 หมู่ 4 ตำบลตะลุง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 076 622955, 092 099 2858, 092 099 4888 โทรสาร : 076 619905
Address: 99235 Moo 4, Taunus Kohu, Nonthaburi, Bangkok, 13152 Tel: 076 622955, 092 099 2858, 092 099 4888 Fax: 076 619905
เว็บไซต์ : www.bk-nature.co.th E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ส่งตรวจ (Customer)
ผู้ส่ง (Address)

: บริษัท บิโกล เมาท์ ทอสท์ จำกัด
: 2001 หมู่ 1 ตำบลตะลุง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100
โทร (Tel.) : 009 409 2008 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1023006

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Andonima Resort and Villa Phukha เลขที่ 2801 หมู่ 1 ตำบลตะลุง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 17/03/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/03/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 18/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/03/2023

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analytic No.)			2303177	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน	น้ำดื่มตาม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Watermeter	ประเภท ก
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.05 %	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			พบกลิ่นผิดปกติเล็กน้อย	
อุณหภูมิ (at 25 °C)	m/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	50.50

หมายเหตุ (Notes) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประเภทตัวอย่างที่ส่งมาตรวจสอบจะต้องเป็นตัวอย่างที่เก็บมาอย่างถูกต้องและต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท บิโกล เมาท์ ทอสท์ จำกัด
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาตรวจสอบเท่านั้น (Analyzed by Subcontractor)
- Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ปฏิบัติงาน :

(Approved by)



"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

F-7-740/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทาอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 35555 หมู่ 4 ตำบลวัง ชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 075 623555, 032 054 2008, 032 058 4488 โทรสาร: 075 615655
Address: 35555 Moo 4, Tambon Wang, Khet, Buraket, 33120 Tel: 075 623555, 032 054 2008, 032 058 4488 Fax: 075 615655
เว็บไซต์: www.bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท บีก เนเจอร์ ทาอรัส จำกัด

2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลวัง ชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120

โทร (Tel.) : 039 468 2008

โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 3 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-111266

ระบุวันที่ออกใบรายงานวิเคราะห์ผล : 1-2-20


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Andamato Resort and Villa Phuket เลขที่ 2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลวัง ชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 07/02/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somdej pongthich
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 07/02/2023		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 07-08/02/2023		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 13/02/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันอิสระ (Analytic No.)			2350072	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	ตามข้อกำหนด
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
กรดไขมันอิสระ (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
กรดไขมันอิสระ (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
กรดไขมันอิสระ (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- วิเคราะห์ตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2540
- Not ISI Accredited
- ผลการวิเคราะห์ได้รับการรับรองโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
- Not Department of Industrial Works Accredited
- N.D. means NOT Detected

ผู้รับใช้การพิมพ์ :
(Approved by)



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นเพียงเอกสารบันทึกผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report)

2. รายงานผลการวิเคราะห์เป็นเอกสารบันทึกผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

F-1-16/01 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทาอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 35555 หมู่ 4 ตำบลวัง ชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 075 623555, 032 054 2008, 032 058 4488 โทรสาร: 075 615655
Address: 35555 Moo 4, Tambon Wang, Khet, Buraket, 33120 Tel: 075 623555, 032 054 2008, 032 058 4488 Fax: 075 615655
เว็บไซต์: www.bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท บีก เนเจอร์ ทาอรัส จำกัด

2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลวัง ชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120

โทร (Tel.) : 039 468 2008

โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-140785

ระบุวันที่ออกใบรายงานวิเคราะห์ผล : 1-2-20

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Andamato Resort and Villa Phuket เลขที่ 2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลวัง ชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 16/12/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somdej pongthich
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 16/12/2023		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 16-20/12/2023		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 27/12/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันอิสระ (Analytic No.)			2312121	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	ตามข้อกำหนด
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.07 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
กรดไขมันอิสระ (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
กรดไขมันอิสระ (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
กรดไขมันอิสระ (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- วิเคราะห์ตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2540
- Not ISI Accredited
- ผลการวิเคราะห์ได้รับการรับรองโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
- Not Department of Industrial Works Accredited
- N.D. means NOT Detected

ผู้รับใช้การพิมพ์ :
(Approved by)



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นเพียงเอกสารบันทึกผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report)

2. รายงานผลการวิเคราะห์เป็นเอกสารบันทึกผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

F-1-7-B-011 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59359 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 33150 โทร: 076 6223955, 622 659 2893, 622 659 4808 โทรสาร: 076 610866
Address: 59359 Moo 4, Tambon Kothu, Kohu, Phumdi, 33120 Tai, 076 6223955, 622 659 2893, 622 659 4808 Fax: 076 610866
อีเมล: bk@bktaurus.com (E-mail: bk@bktaurus.com)



Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บิโคเนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2801 ถนนพระรามที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี 11150
โทร (Tel) : 089 406 2003 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-153060
วันที่พิมพ์และออกใบรายงาน : 2-260

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Andamania Resort and Villa Phumet เลขที่ 2801 ถนนพระรามที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี 11150
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 02/11/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 02/11/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 02-03/11/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 09/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) II	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) III
จุดเก็บตัวอย่าง (Analytic No.)			2310201	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	น้ำทิ้งจากครัวเรือน
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	ประเภท ก
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อส่งไปวิเคราะห์	

อุณหภูมิ (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

กรด-เบส (pH) at 25 °C : -

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บิโคเนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2801 ถนนพระรามที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี 11150
โทร (Tel) : 089 406 2003 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-153060

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Andamania Resort and Villa Phumet เลขที่ 2801 ถนนพระรามที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี 11150
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 02/11/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 02/11/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 02/11/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 09/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) II	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) III
จุดเก็บตัวอย่าง (Analytic No.)			2310201	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	น้ำทิ้งจากครัวเรือน
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	ประเภท ก
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อส่งไปวิเคราะห์	

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10

การนำส่งสารเคมี (Settable Solids) ppm : 0.10



Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 15
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1497/06

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)

ที่อยู่ (Address)

บริษัท บิโค เนเจอร์ ทานิกส์ จำกัด
200/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel.) : 099 466 2808 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

วันที่รายงานผล (Result Date)

Andonmai Resort and Villa Phuket เลขที่ 209/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120

15/12/2023

15/12/2023

15/12/2023

27/12/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samphong pongphichet

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁱⁱ	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁱⁱⁱ
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2313/51	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำประปาเย็น	น้ำดื่มบรรจุขวด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	ประเภท B
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			09.07 °C	
			เย็นจัดใส ไม่มีกลิ่น	

การวัดความหนืด (Measurable Solids)	mg	gravimetric part 25.40F	<0.10	50.50
------------------------------------	----	-------------------------	-------	-------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนในน้ำดื่ม เลขที่ 179/2554

[3] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนในน้ำดื่ม เลขที่ 23 ธันวาคม 2546

[5] Not ISI Accredited

[4] ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าทางเคมีและชีวเคมี

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)

(Approved by)



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบและใช้เฉพาะในรายงานนี้เท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทานิกส์ จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TANNINS CO., LTD.)

"PRON" Principle Reproducibility On standard First service



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 15
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1497/06
วันที่พิมพ์ข้อมูล (Printed Date) : 2-2550

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)

ที่อยู่ (Address)

บริษัท บิโค เนเจอร์ ทานิกส์ จำกัด
200/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel.) : 099 466 2808 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

วันที่รายงานผล (Result Date)

Andonmai Resort and Villa Phuket เลขที่ 209/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120

15/12/2023

15/12/2023

15-10/12/2023

27/12/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samphong pongphichet

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁱⁱ	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁱⁱⁱ
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2313/52	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำประปาเย็น	น้ำดื่มบรรจุขวด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	ประเภท B
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			10.30 °C	
			ใส	

การวัดความหนืด (Total Coliform) ^{PM}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
---	------------	--	------	-------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนในน้ำดื่ม เลขที่ 179/2554

[3] Not ISI Accredited

[4] ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)


[5] ค่าทางเคมีและชีวเคมี

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)

(Approved by)



หมายเหตุ (Notes) :


1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบและใช้เฉพาะในรายงานนี้เท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทานิกส์ จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TANNINS CO., LTD.)

"PRON" Principle Reproducibility On standard First service




İns (Tel.) : 059 466 2060 İns (Fax) : -

การวิเคราะห์ (Analysis)	หน่วย (Unit)	วิธีการ (Method of Analysis)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
การวิเคราะห์ (Analysis No.)			2312155	
ชื่อสาร (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
รายละเอียดการวิเคราะห์ (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
เวลาในการวิเคราะห์ (Sampling Time)			02.20 H.	
สถานะการวิเคราะห์ (Sample Condition)			ปกติ	
pH (pH)	-	Electrometric Method	7.7	
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C	154	

Abstract

"DRAFT" Principles of Responsibility On Standard First service



Ins (Tel.) : 009 406 2060 Ins (Fax) : ..

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการวิเคราะห์ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
การวิเคราะห์ (Analysis No.)			2315/65	
ชื่อสาร (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด ปี 2024	น้ำดื่มบรรจุขวด
ลักษณะ (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.20 H.	
เงื่อนไขการวิเคราะห์ (Sample Condition)			RT	
สี (Color, True) (°Fe)	Pt-co	Spectrophotometric	<1.0	≤1.5
ความขุ่น (Turbidity) (NTU)	NTU	Nephelometric port 2100 B	0.02	≤5
ความเค็ม (Salinity) (mg/L)	mg/L	Pharmaceutical port 5500-Fp B	<0.10 ⁽³⁾	≤0.50

Edithen 2017

Principles of Design and Construction of Fire Service



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59538 หมู่ 4 ตำบลชุมช้าง อำเภอชุมช้าง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 079 623995, 082 099 2803, 082 099 4888 โทรสาร : 079 619365
Address : 59538 Moo 4, Tambon Chum Chang, Khet Chum, Burmah, 33150 Tel. 079 623995, 082 099 2803, 082 099 4888 Fax: 079 619365
เว็บไซต์บริษัท (Site ID): 0335561012613 E-mail: bsnature@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 10 of 13
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-145700

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ชุมช้าง
: 2901 ถนนพหลโยธิน ตำบลชุมช้าง อำเภอชุมช้าง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
โทร (Tel.) : 089 488 2008 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andamonia Resort and Villa Phuket เลขที่ 2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลชุมช้าง อำเภอชุมช้าง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
: 15/12/2023
: 19/12/2023
: 15-20/12/2023
: 27/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2312157	2312150
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มแก้ว	น้ำดื่มกระป๋อง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(ค่า 3304)	(ค่า 3304)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			น้ำ	น้ำดื่ม
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			09.25 น.	09.20 น.
			อุณหภูมิ ไม่เกิน	Swed สักตาม
			ไม่เค็มเลย	ไม่เค็มเลย ไม่เกิน

Legionella spp. ตรวจ CDC 2005 N.D. N.D.
รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, MWMA, WEF 23rd Edition 2017
[2] --
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงาน (Analyzed by subcontractor)
[5] มีการใช้มาตรฐานในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง Not Detected

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะกรณีที่ตัวอย่างน้ำดื่มทดสอบโดยวิธีการข้างต้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

BSI 0050:2010, BS 5554:2010, BS 5555:2010, BS 5556:2010, BS 5557:2010, BS 5558:2010, BS 5559:2010, BS 5560:2010, BS 5561:2010, BS 5562:2010, BS 5563:2010, BS 5564:2010, BS 5565:2010, BS 5566:2010, BS 5567:2010, BS 5568:2010, BS 5569:2010, BS 5570:2010, BS 5571:2010, BS 5572:2010, BS 5573:2010, BS 5574:2010, BS 5575:2010, BS 5576:2010, BS 5577:2010, BS 5578:2010, BS 5579:2010, BS 5580:2010, BS 5581:2010, BS 5582:2010, BS 5583:2010, BS 5584:2010, BS 5585:2010, BS 5586:2010, BS 5587:2010, BS 5588:2010, BS 5589:2010, BS 5590:2010, BS 5591:2010, BS 5592:2010, BS 5593:2010, BS 5594:2010, BS 5595:2010, BS 5596:2010, BS 5597:2010, BS 5598:2010, BS 5599:2010, BS 5600:2010, BS 5601:2010, BS 5602:2010, BS 5603:2010, BS 5604:2010, BS 5605:2010, BS 5606:2010, BS 5607:2010, BS 5608:2010, BS 5609:2010, BS 5610:2010, BS 5611:2010, BS 5612:2010, BS 5613:2010, BS 5614:2010, BS 5615:2010, BS 5616:2010, BS 5617:2010, BS 5618:2010, BS 5619:2010, BS 5620:2010, BS 5621:2010, BS 5622:2010, BS 5623:2010, BS 5624:2010, BS 5625:2010, BS 5626:2010, BS 5627:2010, BS 5628:2010, BS 5629:2010, BS 5630:2010, BS 5631:2010, BS 5632:2010, BS 5633:2010, BS 5634:2010, BS 5635:2010, BS 5636:2010, BS 5637:2010, BS 5638:2010, BS 5639:2010, BS 5640:2010, BS 5641:2010, BS 5642:2010, BS 5643:2010, BS 5644:2010, BS 5645:2010, BS 5646:2010, BS 5647:2010, BS 5648:2010, BS 5649:2010, BS 5650:2010, BS 5651:2010, BS 5652:2010, BS 5653:2010, BS 5654:2010, BS 5655:2010, BS 5656:2010, BS 5657:2010, BS 5658:2010, BS 5659:2010, BS 5660:2010, BS 5661:2010, BS 5662:2010, BS 5663:2010, BS 5664:2010, BS 5665:2010, BS 5666:2010, BS 5667:2010, BS 5668:2010, BS 5669:2010, BS 5670:2010, BS 5671:2010, BS 5672:2010, BS 5673:2010, BS 5674:2010, BS 5675:2010, BS 5676:2010, BS 5677:2010, BS 5678:2010, BS 5679:2010, BS 5680:2010, BS 5681:2010, BS 5682:2010, BS 5683:2010, BS 5684:2010, BS 5685:2010, BS 5686:2010, BS 5687:2010, BS 5688:2010, BS 5689:2010, BS 5690:2010, BS 5691:2010, BS 5692:2010, BS 5693:2010, BS 5694:2010, BS 5695:2010, BS 5696:2010, BS 5697:2010, BS 5698:2010, BS 5699:2010, BS 5700:2010, BS 5701:2010, BS 5702:2010, BS 5703:2010, BS 5704:2010, BS 5705:2010, BS 5706:2010, BS 5707:2010, BS 5708:2010, BS 5709:2010, BS 5710:2010, BS 5711:2010, BS 5712:2010, BS 5713:2010, BS 5714:2010, BS 5715:2010, BS 5716:2010, BS 5717:2010, BS 5718:2010, BS 5719:2010, BS 5720:2010, BS 5721:2010, BS 5722:2010, BS 5723:2010, BS 5724:2010, BS 5725:2010, BS 5726:2010, BS 5727:2010, BS 5728:2010, BS 5729:2010, BS 5730:2010, BS 5731:2010, BS 5732:2010, BS 5733:2010, BS 5734:2010, BS 5735:2010, BS 5736:2010, BS 5737:2010, BS 5738:2010, BS 5739:2010, BS 5740:2010, BS 5741:2010, BS 5742:2010, BS 5743:2010, BS 5744:2010, BS 5745:2010, BS 5746:2010, BS 5747:2010, BS 5748:2010, BS 5749:2010, BS 5750:2010, BS 5751:2010, BS 5752:2010, BS 5753:2010, BS 5754:2010, BS 5755:2010, BS 5756:2010, BS 5757:2010, BS 5758:2010, BS 5759:2010, BS 5760:2010, BS 5761:2010, BS 5762:2010, BS 5763:2010, BS 5764:2010, BS 5765:2010, BS 5766:2010, BS 5767:2010, BS 5768:2010, BS 5769:2010, BS 5770:2010, BS 5771:2010, BS 5772:2010, BS 5773:2010, BS 5774:2010, BS 5775:2010, BS 5776:2010, BS 5777:2010, BS 5778:2010, BS 5779:2010, BS 5780:2010, BS 5781:2010, BS 5782:2010, BS 5783:2010, BS 5784:2010, BS 5785:2010, BS 5786:2010, BS 5787:2010, BS 5788:2010, BS 5789:2010, BS 5790:2010, BS 5791:2010, BS 5792:2010, BS 5793:2010, BS 5794:2010, BS 5795:2010, BS 5796:2010, BS 5797:2010, BS 5798:2010, BS 5799:2010, BS 5800:2010, BS 5801:2010, BS 5802:2010, BS 5803:2010, BS 5804:2010, BS 5805:2010, BS 5806:2010, BS 5807:2010, BS 5808:2010, BS 5809:2010, BS 5810:2010, BS 5811:2010, BS 5812:2010, BS 5813:2010, BS 5814:2010, BS 5815:2010, BS 5816:2010, BS 5817:2010, BS 5818:2010, BS 5819:2010, BS 5820:2010, BS 5821:2010, BS 5822:2010, BS 5823:2010, BS 5824:2010, BS 5825:2010, BS 5826:2010, BS 5827:2010, BS 5828:2010, BS 5829:2010, BS 5830:2010, BS 5831:2010, BS 5832:2010, BS 5833:2010, BS 5834:2010, BS 5835:2010, BS 5836:2010, BS 5837:2010, BS 5838:2010, BS 5839:2010, BS 5840:2010, BS 5841:2010, BS 5842:2010, BS 5843:2010, BS 5844:2010, BS 5845:2010, BS 5846:2010, BS 5847:2010, BS 5848:2010, BS 5849:2010, BS 5850:2010, BS 5851:2010, BS 5852:2010, BS 5853:2010, BS 5854:2010, BS 5855:2010, BS 5856:2010, BS 5857:2010, BS 5858:2010, BS 5859:2010, BS 5860:2010, BS 5861:2010, BS 5862:2010, BS 5863:2010, BS 5864:2010, BS 5865:2010, BS 5866:2010, BS 5867:2010, BS 5868:2010, BS 5869:2010, BS 5870:2010, BS 5871:2010, BS 5872:2010, BS 5873:2010, BS 5874:2010, BS 5875:2010, BS 5876:2010, BS 5877:2010, BS 5878:2010, BS 5879:2010, BS 5880:2010, BS 5881:2010, BS 5882:2010, BS 5883:2010, BS 5884:2010, BS 5885:2010, BS 5886:2010, BS 5887:2010, BS 5888:2010, BS 5889:2010, BS 5890:2010, BS 5891:2010, BS 5892:2010, BS 5893:2010, BS 5894:2010, BS 5895:2010, BS 5896:2010, BS 5897:2010, BS 5898:2010, BS 5899:2010, BS 5900:2010, BS 5901:2010, BS 5902:2010, BS 5903:2010, BS 5904:2010, BS 5905:2010, BS 5906:2010, BS 5907:2010, BS 5908:2010, BS 5909:2010, BS 5910:2010, BS 5911:2010, BS 5912:2010, BS 5913:2010, BS 5914:2010, BS 5915:2010, BS 5916:2010, BS 5917:2010, BS 5918:2010, BS 5919:2010, BS 5920:2010, BS 5921:2010, BS 5922:2010, BS 5923:2010, BS 5924:2010, BS 5925:2010, BS 5926:2010, BS 5927:2010, BS 5928:2010, BS 5929:2010, BS 5930:2010, BS 5931:2010, BS 5932:2010, BS 5933:2010, BS 5934:2010, BS 5935:2010, BS 5936:2010, BS 5937:2010, BS 5938:2010, BS 5939:2010, BS 5940:2010, BS 5941:2010, BS 5942:2010, BS 5943:2010, BS 5944:2010, BS 5945:2010, BS 5946:2010, BS 5947:2010, BS 5948:2010, BS 5949:2010, BS 5950:2010, BS 5951:2010, BS 5952:2010, BS 5953:2010, BS 5954:2010, BS 5955:2010, BS 5956:2010, BS 5957:2010, BS 5958:2010, BS 5959:2010, BS 5960:2010, BS 5961:2010, BS 5962:2010, BS 5963:2010, BS 5964:2010, BS 5965:2010, BS 5966:2010, BS 5967:2010, BS 5968:2010, BS 5969:2010, BS 5970:2010, BS 5971:2010, BS 5972:2010, BS 5973:2010, BS 5974:2010, BS 5975:2010, BS 5976:2010, BS 5977:2010, BS 5978:2010, BS 5979:2010, BS 5980:2010, BS 5981:2010, BS 5982:2010, BS 5983:2010, BS 5984:2010, BS 5985:2010, BS 5986:2010, BS 5987:2010, BS 5988:2010, BS 5989:2010, BS 5990:2010, BS 5991:2010, BS 5992:2010, BS 5993:2010, BS 5994:2010, BS 5995:2010, BS 5996:2010, BS 5997:2010, BS 5998:2010, BS 5999:2010, BS 6000:2010, BS 6001:2010, BS 6002:2010, BS 6003:2010, BS 6004:2010, BS 6005:2010, BS 6006:2010, BS 6007:2010, BS 6008:2010, BS 6009:2010, BS 6010:2010, BS 6011:2010, BS 6012:2010, BS 6013:2010, BS 6014:2010, BS 6015:2010, BS 6016:2010, BS 6017:2010, BS 6018:2010, BS 6019:2010, BS 6020:2010, BS 6021:2010, BS 6022:2010, BS 6023:2010, BS 6024:2010, BS 6025:2010, BS 6026:2010, BS 6027:2010, BS 6028:2010, BS 6029:2010, BS 6030:2010, BS 6031:2010, BS 6032:2010, BS 6033:2010, BS 6034:2010, BS 6035:2010, BS 6036:2010, BS 6037:2010, BS 6038:2010, BS 6039:2010, BS 6040:2010, BS 6041:2010, BS 6042:2010, BS 6043:2010, BS 6044:2010, BS 6045:2010, BS 6046:2010, BS 6047:2010, BS 6048:2010, BS 6049:2010, BS 6050:2010, BS 6051:2010, BS 6052:2010, BS 6053:2010, BS 6054:2010, BS 6055:2010, BS 6056:2010, BS 6057:2010, BS 6058:2010, BS 6059:2010, BS 6060:2010, BS 6061:2010, BS 6062:2010, BS 6063:2010, BS 6064:2010, BS 6065:2010, BS 6066:2010, BS 6067:2010, BS 6068:2010, BS 6069:2010, BS 6070:2010, BS 6071:2010, BS 6072:2010, BS 6073:2010, BS 6074:2010, BS 6075:2010, BS 6076:2010, BS 6077:2010, BS 6078:2010, BS 6079:2010, BS 6080:2010, BS 6081:2010, BS 6082:2010, BS 6083:2010, BS 6084:2010, BS 6085:2010, BS 6086:2010, BS 6087:2010, BS 6088:2010, BS 6089:2010, BS 6090:2010, BS 6091:2010, BS 6092:2010, BS 6093:2010, BS 6094:2010, BS 6095:2010, BS 6096:2010, BS 6097:2010, BS 6098:2010, BS 6099:2010, BS 6100:2010, BS 6101:2010, BS 6102:2010, BS 6103:2010, BS 6104:2010, BS 6105:2010, BS 6106:2010, BS 6107:2010, BS 6108:2010, BS 6109:2010, BS 6110:2010, BS 6111:2010, BS 6112:2010, BS 6113:2010, BS 6114:2010, BS 6115:2010, BS 6116:2010, BS 6117:2010, BS 6118:2010, BS 6119:2010, BS 6120:2010, BS 6121:2010, BS 6122:2010, BS 6123:2010, BS 6124:2010, BS 6125:2010, BS 6126:2010, BS 6127:2010, BS 6128:2010, BS 6129:2010, BS 6130:2010, BS 6131:2010, BS 6132:2010, BS 6133:2010, BS 6134:2010, BS 6135:2010, BS 6136:2010, BS 6137:2010, BS 6138:2010, BS 6139:2010, BS 6140:2010, BS 6141:2010, BS 6142:2010, BS 6143:2010, BS 6144:2010, BS 6145:2010, BS 6146:2010, BS 6147:2010, BS 6148:2010, BS 6149:2010, BS 6150:2010, BS 6151:2010, BS 6152:2010, BS 6153:2010, BS 6154:2010, BS 6155:2010, BS 6156:2010, BS 6157:2010, BS 6158:2010, BS 6159:2010, BS 6160:2010, BS 6161:2010, BS 6162:2010, BS 6163:2010, BS 6164:2010, BS 6165:2010, BS 6166:2010, BS 6167:2010, BS 6168:2010, BS 6169:2010, BS 6170:2010, BS 6171:2010, BS 6172:2010, BS 6173:2010, BS 6174:2010, BS 6175:2010, BS 6176:2010, BS 6177:2010, BS 6178:2010, BS 6179:2010, BS 6180:2010, BS 6181:2010, BS 6182:2010, BS 6183:2010, BS 6184:2010, BS 6185:2010, BS 6186:2010, BS 6187:2010, BS 6188:2010, BS 6189:2010, BS 6190:2010, BS 6191:2010, BS 6192:2010, BS 6193:2010, BS 6194:2010, BS 6195:2010, BS 6196:2010, BS 6197:2010, BS 6198:2010, BS 6199:2010, BS 6200:2010, BS 6201:2010, BS 6202:2010, BS 6203:2010, BS 6204:2010, BS 6205:2010, BS 6206:2010, BS 6207:2010, BS 6208:2010, BS 6209:2010, BS 6210:2010, BS 6211:2010, BS 6212:2010, BS 6213:2010, BS 6214:2010, BS 6215:2010, BS 6216:2010, BS 6217:2010, BS 6218:2010, BS 6219:2010, BS 6220:2010, BS 6221:2010, BS 6222:2010, BS 6223:2010, BS 6224:2010, BS 6225:2010, BS 6226:2010, BS 6227:2010, BS 6228:2010, BS 6229:2010, BS 6230:2010, BS 6231:2010, BS 6232:2010, BS 6233:2010, BS 6234:2010, BS 6235:2010, BS 6236:2010, BS 6237:2010, BS 6238:2010, BS 6239:2010, BS 6240:2010, BS 6241:2010, BS 6242:2010, BS 6243:2010, BS 6244:2010, BS 6245:2010, BS 6246:2010, BS 6247:2010, BS 6248:2010, BS 6249:2010, BS 6250:2010, BS 6251:2010, BS 6252:2010, BS 6253:2010, BS 6254:2010, BS 6255:2010, BS 6256:2010, BS 6257:2010, BS 6258:2010, BS 6259:2010, BS 6260:2010, BS 6261:2010, BS 6262:2010, BS 6263:2010, BS 6264:2010, BS 6265:2010, BS 6266:2010, BS 6267:2010, BS 6268:2010, BS 6269:2010, BS 6270:2010, BS 6271:2010, BS 6272:2010, BS 6273:2010, BS 6274:2010, BS 6275:2010, BS 6276:2010, BS 6277:2010, BS 6278:2010, BS 6279:2010, BS 6280:2010, BS 6281:2010, BS 6282:2010, BS 6283:2010, BS 6284:2010, BS 6285:2010, BS 6286:2010, BS 6287:2010, BS 6288:2010, BS 6289:2010, BS 6290:2010, BS 6291:2010, BS 6292:2010, BS 6293:2010, BS 6294:2010, BS 6295:2010, BS 6296:2010, BS 6297:2010, BS 6298:2010, BS 6299:2010, BS 6300:2010, BS 6301:2010, BS 6302:2010, BS 6303:2010, BS 6304:2010, BS 6305:2010, BS 6306:2010, BS 6307:2010, BS 6308:2010, BS 6309:2010, BS 6310:2010, BS 6311:2010, BS 6312:2010, BS 6313:2010, BS 6314:2010, BS 6315:2010, BS 6316:2010, BS 6317:2010, BS 6318:2010, BS 6319:2010, BS 6320:2010, BS 6321:2010, BS 6322:2010, BS 6323:2010, BS 6324:2010, BS 6325:2010, BS 6326:2010, BS 6327:2010, BS 6328:2010, BS 6329:2010, BS 6330:2010, BS 6331:2010, BS 6332:2010, BS 6333:2010, BS 6334:2010, BS 6335:2010, BS 6336:2010, BS 6337:2010, BS 6338:2010, BS 6339:2010, BS 6340:2010, BS 6341:2010, BS 6342:2010, BS 6343:2010, BS 6344:2010, BS 6345:2010, BS 6346:2010, BS 6347:2010, BS 6348:2010, BS 6349:2010, BS 6350:2010, BS 6351:2010, BS 6352:2010, BS 6353:2010, BS 6354:2010, BS 6355:2010, BS 6356:2010, BS 6357:2010, BS 6358:2010, BS 6359:2010, BS 6360:2010, BS 6361:2010, BS 6362:2010, BS 6363:2010, BS 6364:2010, BS 6365:2010, BS 6366:2010, BS 6367:2010, BS 6368:2010, BS 6369:2010, BS 6370:2010, BS 6371:2010, BS 6372:2010, BS 6373:2010, BS 6374:2010, BS 6375:2010, BS 6376:2010, BS 6377:2010, BS 6378:2010, BS 6379:2010, BS 6380:2010, BS 6381:2010, BS 6382:2010, BS 6383:2010, BS 6384:2010, BS 6385:2010, BS 6386:2010, BS 6387:2010, BS 6388:2010, BS 6389:2010, BS 6390:2010, BS 6391:2010, BS 6392:2010, BS 6393:2010, BS 6394:2010, BS 6395:2010, BS 6396:2010, BS 6397:2010, BS 6398:2010, BS 6399:2010, BS 6400:2010, BS 6401:2010, BS 6402:2010, BS 6403:2010, BS 6404:2010, BS 6405:2010, BS 6406:2010, BS 6407:2010, BS 6408:2010, BS 6409:2010, BS 6410:2010, BS 6411:2010, BS 6412:2010, BS 6413:2010, BS 6414:2010, BS 6415:2010, BS 6416:2010, BS 6417:2010, BS 6418:2010, BS 6419:2010, BS 6420:2010, BS 6421:2010, BS 6422:2010, BS 6423:2010, BS 6424:2010, BS 6425:2010, BS 6426:2010, BS 6427:2010, BS 6428:2010, BS 6429:2010, BS 6430:2010, BS 6431:2010, BS 6432:2010, BS 6433:2010, BS 6434:2010, BS 6435:2010, BS 6436:2010, BS 6437:2010, BS 6438:2010, BS 6439:2010, BS 6440:2010, BS 6441:2010, BS 6442:2010, BS 6443:2010, BS 6444:2010, BS 6445:2010, BS 6446:2010, BS 6447:2010, BS 6448:2010, BS 6449:2010, BS 6450:2010, BS 6451:2010, BS 6452:2010, BS 6453:2010, BS 6454:2010, BS 6455:2010, BS 6456:2010, BS 6457:2010, BS 6458:2010, BS 6459:2010, BS 6460:2010, BS 646



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 89390 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 35120 โทร: 070 4235861, 082 099 2608, 082 059 4848 โทรสาร : 070 919366
Address: 89390 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phibet, 35120 Tel: 070 4235861, 082 099 2608, 082 059 4848 Fax: 070 919366
โทรศัพท์มือถือ From ID: 082595015313 E-mail: bknature@proton.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 12 of 13
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-748706

ข้อมูลลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บ้านหนองทราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
: 2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองทราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 35120
โทร (Tel.) : 099 465 2068 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่วิเคราะห์ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงาน (Result Date)
: Andonome Resort and Villa Phibet เลขที่ 2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองทราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 35120
: 15/12/2023
: 15/12/2023
: 15-10/12/2023
: 27/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)
: น้ำหนัก
: น้ำหนัก
: น้ำหนัก
: น้ำหนัก
: น้ำหนัก

สี (Color, True)	mg/L	Spectrophotometric	<1.0	420.0
ความขุ่น (Turbidity)	NTU	Nephelometric port 2150 B	2.0	510.0
เหล็ก (Iron)	mg/L	Phenanthroline port 5500-Fe B	<10.00 mg/L	50.5
คลอรีน (Chloride)	mg/L	Argentometric 4500-Cl ⁻ B	3.0 mg/L	5250
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric port 2540C	0.8	5100
สังกะสี (Zinc)	mg/L	Turbidimetric	0.07	4250
แมงกานีส (Manganese)	mg/L	Perchloric port 5500-Mn B	<0.10	50.05

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ปริมาณการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานฉบับที่ 76 (ท.ผ.2527) เรื่อง น้ำดื่ม
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอก (Analyzed by Subcontractor)
[5] การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - Fe, Mn, Cl⁻

ผู้ตรวจสอบ:
(Approved By)



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่รับผิดชอบต่อผลการทดสอบที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องของข้อมูลหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Field service
P.9.1 B.01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 89390 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 35120 โทร: 070 4235861, 082 099 2608, 082 059 4848 โทรสาร : 070 919366
Address: 89390 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phibet, 35120 Tel: 070 4235861, 082 099 2608, 082 059 4848 Fax: 070 919366
โทรศัพท์มือถือ From ID: 082595015313 E-mail: bknature@proton.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 15 of 15
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-748706

ข้อมูลลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บ้านหนองทราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
: 2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองทราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 35120
โทร (Tel.) : 099 465 2068 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่วิเคราะห์ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงาน (Result Date)
: Andonome Resort and Villa Phibet เลขที่ 2001 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองทราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 35120
: 15/12/2023
: 15/12/2023
: 15-10/12/2023
: 27/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)
: น้ำหนัก
: น้ำหนัก
: น้ำหนัก
: น้ำหนัก
: น้ำหนัก

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<2.2
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
แบคทีเรียกรดแลกติก (Lactic Acid Bacteria)	CFU/mL	Technique using Bifid-Porter agar medium port 9213 B	N.D.	ไม่มี
สแตปโตคอคคัส (Staphylococcus spp.)	CFU/mL	Port 9200 B	N.D.	ไม่มี
Legionella spp.	CFU/L	CCF, 2005	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ปริมาณการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานฉบับที่ 76 (ท.ผ.2527) เรื่อง น้ำดื่ม
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอก (Analyzed by Subcontractor)
[5] การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ตรวจสอบ:
(Approved By)




หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่รับผิดชอบต่อผลการทดสอบที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องของข้อมูลหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Field service
P.9.1 B.01/1 V2.1 มกราคม 2563

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่..... ๒๕๐/๑..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนนพระบรมมหาราชวัง..... แขวง/ตำบลป่าตอง..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....
จังหวัดภูเก็ต..... โทรศัพท์๐๗๖-๓๗๐ ๔๐๐..... โทรสาร๐๗๖-๓๗๐ ๔๔๔.....
มีบริษัท.....ป่าตองคหิวิวิ.....จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๗/๒๕๖๔... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดยอายุ ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำ เนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
01.10.66	3.0	181.30	259	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
02.10.66	0.6	181.30	259	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
03.10.66	0.7	189.14	270.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
04.10.66	1.5	189.14	270.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
05.10.66	0.9	182.28	260.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
06.10.66	0.8	180.32	257.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
07.10.66	1.2	169.54	242.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
08.10.66	1.1	177.38	253.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
09.10.66	1.1	169.54	242.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
10.10.66	0.7	179.34	256.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
11.10.66	0.7	165.62	236.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
12.10.66	1.1	174.44	249.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
13.10.66	1.0	191.10	273	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
14.10.66	1.2	192.08	274.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
15.10.66	0.9	162.68	232.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
16.10.66	1.1	176.40	252	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกักเก็บน้ำดื่ม													ลายมือชื่อผู้บันทึก	
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกักเก็บมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
17.10.66	1.4	187.18	267.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
18.10.66	1.0	162.68	232.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
19.10.66	1.2	165.62	236.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
20.10.66	0.7	180.32	257.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
21.10.66	0.9	186.20	266	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
22.10.66	1.2	184.24	263.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
23.10.66	1.2	180.32	257.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
24.10.66	1.0	175.42	250.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
25.10.66	1.4	172.48	246.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
26.10.66	0.9	171.50	245	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
27.10.66	1.0	167.58	239.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
28.10.66	1.1	178.36	254.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
29.10.66	1.2	177.38	253.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
30.10.66	1.0	142.10	203	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
31.10.66	1.4	153.86	219.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

พจนานุกรมศัพท์และคำอธิบายสัญลักษณ์และตัวย่อที่ใช้ในรายงานข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่...๒๕๐/๑..... หมู่ที่ ซอย
 ถนน ...พระบาทมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....
 จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์๐๗๖-๓๗๐ ๔๐๐..... โทรสาร๐๗๖-๓๗๐ ๔๔๔.....
 มีบริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๗/๒๕๖๔... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘...
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ..ตุลาคม... พ.ศ. ..๒๕๖๖... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....
 ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....
 ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๒๕๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย / ☐ แบบต่อเนื่อง ..๒๔..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย / ☐ เครื่องสูบน้ำ / ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1.1.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,292.98.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ... 7,561.40.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายต้นไม่+ระบายสู่ท่อระบายน้ำทิ้งของเทศบาล.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ / ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ / ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย / ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี / ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย-หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



เอกสารแนบที่ 6

ใบเสร็จไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ปทุมธานี จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 290/1 ถนนมิตรภาพ รัชสโรจน์ แอนด์ วิลล่าภูเก็ต อ.พระประแดง จ.ปทุมธานี

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020008921402

CV/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 842209073399

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 1,303,000.33

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 002-563301XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2566

Please provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mul
K13101	KBTA9806	23052320	5124	31/07/2566	07/2566	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Rate/Unit	Amount (Baht)	Usage History
พลังงานแสงอาทิตย์ P	25.816	25.651	Peak 495.00 กว.	132.9300	65,800.35	วันที่อ่านหน่วย
พลังงานแสงอาทิตย์ OP	24.553	24.400	Off Peak 513.00 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	25.555	25.384	Peak 102810.00 หน่วย	4.1839	430,146.76	จำนวนหน่วยที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า P	4551.880	4517.610	Off Peak 178560.00 หน่วย	2.6037	464,916.67	30/06/66
พลังงานไฟฟ้า OP	3443.850	3417.280	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/05/66
H	3803.810	3770.860	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		961,176.02	30/04/66
รวม		281370.00				31/03/66
ภาษี		183.00				28/02/66
ภาษี						31/01/66

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 961,176.02

ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย 256,581.30

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 1,217,757.32

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 85,243.01

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 1,303,000.33

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 1,303,000.33

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดลงจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop
ทั่วประเทศแล้ววันนี้ สนใจติดตั้งสอบถามที่ สำนักงาน กฟภ. ในพื้นที่

หรือ 1129 PEA CONTACT CENTER

PEA SOLAR พลังงานของทุกคน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ปทุมธานี จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 290/1 อัมรินทร์รา ริสอร์ท แอนด์ วิลล่าเก็ท อ.พระบรมมถี ต.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008921402

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

844009122570

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

1,240,059.99

Total (Bath)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

002-563301XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดชำระเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 กันยายน 2566

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	กิโลวัตต์
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mult
K13101	KBTA9806	23052320	5124	31/08/2566	08/2566	22-33 KV	3000

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Bath/Unit	Amount (Bath)	Usage History
เฉลี่ยไฟฟ้าสูง	25.978	25.816	Peak 486.00 กว.	132.9300	64,603.98	วันที่อ่านหน่วย
(ดีเอสอาร์)	24.705	24.553	Off Peak 498.00 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	25.721	25.555	Peak 99180.00 หน่วย	4.1839	414,959.20	จำนวนหน่วยที่ใช้
หลังจ่ายไฟฟ้า	4584.940	4551.880	Off Peak 167430.00 หน่วย	2.6037	435,937.49	Consumption Unit
(หน่วย)	3469.890	3443.850	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/07/66
H	3833.580	3803.810	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		915,812.91	30/06/66
รวม		266610.00				31/05/66
ลิฟท์	7.308	7.246				30/04/66
		186.00				31/03/66
						28/02/66

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Bath)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 915,812.91

ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย 243,121.66

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 1,158,934.57

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 81,125.42

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 1,240,059.99

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 1,240,059.99

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วคุณ!

เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus

เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันที่

แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***


กฟภ. จะหักบัญชีเฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill> ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ปทุมธานี จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 290/1 อื่นคามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลลาภูเก็ต อ.พระประแดง จ.ปทุมธานี

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008921402

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

842609176431

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

948,973.08

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

002-563301XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 ตุลาคม 2566

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	M/RU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mu.L
K13101	KBTA9806	23052320	5124	30/09/2566	09/2566	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
พลังงานสูงสุด P	26.124	25.978	Peak 438.00 กว.	132.9300	58,223.34	วันที่อ่านหน่วย
ดีไลต์ OP	24.836	24.705	Off Peak 435.00 กว.	0.0000	0.00	Master Reading Date
H	25.866	25.721	Peak 84390.00 หน่วย	4.1839	353,079.33	จำนวนหน่วยที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า P	4613.070	4584.940	Off Peak 127980.00 หน่วย	2.6037	333,221.53	31/08/66
(หน่วย) OP	3491.030	3469.890	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/07/66
H	3855.100	3833.580	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		744,836.44	30/06/66
รวม		212370.00				31/05/66
ถึลาร์	7.360	7.308				30/04/66
		156.00				31/03/66

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.6689 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดตัดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเกินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill> ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระหนี้ผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ปทุมธานีไฟฟ้า จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 290/1 อันลำนันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต อ.พระบางมี ค.ปทุมธานี อ.กระบี่

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008921402

CV/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

114509572420

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

895,065.34

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

002-563301XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดชำระเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

20 พฤศจิกายน 2566

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	M/U	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mult.
K13101	KBTA9806	23052320	5124	31/10/2566	10/2566	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
แสงไฟสูงสุด P	26.276	26.124	Peak 456.00 กว.	132.9300	60,616.08	วันที่อ่านหน่วย
(ดีเอสอาร์) OP	24.964	24.836	Off Peak 438.00 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	26.012	25.866	Peak 83880.00 หน่วย	4.1839	350,945.53	จำนวนหน่วยที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า P	4641.030	4613.070	Off Peak 145080.00 หน่วย	2.6037	377,744.80	30/09/66
(หน่วย) OP	3512.420	3491.030	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/08/66
H	3882.070	3855.100	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		789,618.65	31/07/66
รวม		228960.00				30/06/66
ดีเอสอาร์	7.416	7.360				31/05/66
		168.00				30/04/66

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)

789,618.65

ค่า Ft น.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย

46,891.01

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)

836,509.66

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)

58,555.68

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)

895,065.34

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

895,065.34

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus

จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม

แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***


กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill> ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ปทุมธานี จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 290/1 อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลลาภูเก็ต อ.ปะทิว จ.ภูเก็ต

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008921402

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

013609254269

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

843,284.46

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

002-563301XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 ธันวาคม 2566

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MNU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mu.L
K13101	KBTA9806	23052320	5124	30/11/2566	11/2566	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
เฉลี่ยสูงสุด P	26.414	26.276	Peak 414.00 กว.	132.9300	55,033.02	วันที่อ่านหน่วย
(ดีเอสอาร์) OP	25.092	24.964	Off Peak 387.00 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	26.141	26.012	Peak 88140.00 หน่วย	4.1839	368,768.95	จำนวนหน่วยที่ใช้
เฉลี่ยไฟฟ้า P	4670.410	4641.030	Off Peak 123180.00 หน่วย	2.6037	320,723.77	31/10/66
(หน่วย) OP	3534.780	3512.420	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	30/09/66
H	3900.770	3882.070	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		744,837.98	31/08/66
รวม		211320.00				31/07/66
หักภาษี	7.468	7.416				30/06/66
		156.00				31/05/66

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft น.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวัน 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟผ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ป่าตองกลีฟิว จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 290/1 อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต อ.พละบุรี จ.ปาดอง

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008921402

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

114509680375

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

1,064,073.99

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

002-563301XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 มกราคม 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	กิโลวัตต์
PEA Code	MIRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9806	23052320	5124	31/12/2566	12/2566	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
เฉลี่ยสูงสุด P	26.589	26.414
เฉลี่ยต่ำสุด OP	25.244	25.092
H	26.323	26.141
เฉลี่ยสูงสุด P	4703.610	4670.410
เฉลี่ยต่ำสุด OP	3559.960	3534.780
H	3933.420	3900.770
รวม		273090.00
กิโลวัตต์	7.530	7.468
		186.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 525.00 กว.	132.9300	69,788.25
Off Peak 546.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 99600.00 หน่วย	4.1839	416,716.44
Off Peak 173490.00 หน่วย	2.6037	451,715.91
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		938,532.84

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

วันอ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
30/11/66	211320.00
31/10/66	228960.00
30/09/66	212370.00
31/08/66	266610.00
31/07/66	281370.00
30/06/66	278910.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft n.ย.66-ธ.ก.66=0.2048 บาท/หน่วย
ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดลงจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟผ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

เอกสารแนบที่ 7

รายงานการฉีดยาแมลง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค (ส่วนกิจการใหญ่)

65/563 หมู่ 2 ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-609369, 089-8687355, 096-6368391, 0623949955 อีเมล : phuket@9pestprotech.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0833560000079

สัญญาบริการ

ต้นฉบับลูกค้า	รหัสลูกค้า	สัญญาเลขที่	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เลขที่ใบเสนอราคา	พนักงานขาย
ส่วน 9 เพสท์ โปรเทค	PC-00320	CCON-20230136	09/09/2023	08/09/2024	CQUO-20230178	พิมพ์ปวีณ
ที่อยู่เกี่ยวกับภาษีลูกค้า			สถานที่บริการ			
ชื่อลูกค้า	บริษัท ปาตองกลีฟวิ จำกัด		ชื่อลูกค้า	Andamantra Resort and Villa Phuket		
ที่อยู่	290/1 ถ.พระบรมมัย ตำบลป่าตอง		ที่อยู่	290/1 ถ.พระบรมมัย , ป่าตอง , ภูเก็ต		
	อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150			จังหวัดภูเก็ต 83150		
ชื่อผู้ติดต่อ	คุณ พยุง แผนกจัดซื้อ/คุณกัญญ์ 066-1358737		ชื่อผู้ติดต่อ	คุณชยศร แผนกแม่บ้าน		
โทรศัพท์	076-370400 ต่อ 1202		โทรศัพท์	092-9179589		
อีเมล	tm@andamantra.com		อีเมล	hrm@andamantra.com		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		0835544003842				
รายการ			บริการ/ครั้ง	ระยะเวลา	ราคา/หน่วย	ยอดรวม(บาท)
General Pest			เดือนละ 3 ครั้ง	1 ปี	80,000.00	80,000.00
1. บริการเจาะอัดน้ำยาปลวกเข้าท่อ/ลงดิน 1 ครั้ง						
2. บริการสเปรย์เคมีภายใน - ภายนอก พร้อมตรวจเช็ค						
3. บริการพ่นหมอกควัน/พ่นละอองฝอยเคมีกำจัดยุง พร้อมโรยทรายอะเบททั่วจุดลูกน้ำยุง						
4. บริการป้องกันและกำจัดหนู วางกระดานกาวดักหนู						
ประเภทแมลง/ สัตว์พาหะที่ต้องทำบริการ :: ปลวก/ยุง มด หนู แมลงสาบ ยุง (กลางวัน 2 ครั้ง กลางคืน 1 ครั้ง)						
รายการรวมใบ วัสดุ 1 เดือนวันละ 2566 บาท 21,400.00 บาท วัสดุ 2 เดือนวันละ 2566 บาท 21,400.00 บาท วัสดุ 3 เดือนวันละ 2567 บาท 21,400.00 บาท วัสดุ 4 เดือนวันละ 2567 บาท 21,400.00 บาท					ยอดรวม	80,000.00
					จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,600.00
					ยอดรวมทั้งสิ้น(บาท)	85,600.00

เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-08742/66

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566


เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาดองคลิฟวิว จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 290/1 ถ.พระรามมี ม.- ช.- ถ.- ต.ปาดอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,920.00	ค่าขยะพิเศษ(ไขมัน) 8 ลบ.ม.
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	160.00	
		รวมเงิน	2,080.00	

ตัวอักษร (สองพันแปดสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



เล่มที่ 151/๕๕ เลขที่ 51



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-08858/66

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566


เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาตองคลิฟว จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	4,000.00	290/1 ถ.พระบารมี
		รวมเงิน	4,000.00	

ตัวอักษร (สีพื้นบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



เล่มที่ 131/66 เลขที่ 28



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-09718/66

วันที่ 21 สิงหาคม 2566


เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 290/1 ถ.พระบรมมหาราชวัง ม.- ช.- ก.- ต.ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	960.00	ค่าขยะพิเศษ 4 ลบ.ม
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	80.00	
		รวมเงิน	1,040.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



เล่มที่ 2/67 เลขที่ 70



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00324/67

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

เทศบาลเมืองปาทอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาทอง คลิฟวิว จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ที่อยู่ 290/1 ถ.พระบารมี ม.- ช.- ถ.- ต.ปาทอง อ. .กะทู้ จ.ภูเก็ต ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,440.00	ขยะพิเศษ (ขยะไขมัน) 6 ลบ.ม โรงแรม อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์วิลล่า ภูเก็ต
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	120.00	
		รวมเงิน	1,560.00	
ตัวอักษร (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

เล่มที่ ๑๓/๖๗ เลขที่ 90



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03538/67


วันที่ 25 ธันวาคม 2566


เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาดองกลีฟวิร จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 290/1 ถ.พระรามมี ม.- ช.- ถ.- ต.ปาดอง อ. เกาะภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,200.00	ขยะพิเศษ ไขมัน 5 ลบ.ม
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	100.00	
	รวมเงิน		1,300.00	
ตัวอักษร (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว





เอกสารแนบที่ 9

การตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค



บริษัท แมกเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

30 ซอยลาดพร้าว 72 แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
30 Soi Ladprao 72 Yak 6, Anusawarin, Bangkok 10220
Tel: 02-071-7500, 02-522-2204 Fax: 02-071-7544 E-mail: maxtech-elevator@maxtech.co.th

065

3221



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร Central Blue

เดือน กุมภาพันธ์ ปีที่ตรวจเช็ค 13

บันไดเลื่อนตัวที่ 1

☐ บันไดรวมตึก

☐ บันไดไม่รวมตึก

☐ บริการฉุกเฉิน

☒ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machinery Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. เชนสาย		✓		
2. เฟืองขับเคลื่อน		✓		
3. บาลานซ์รอก		✓		
4. เฟืองลิฟต์		✓		
5. เฟืองขับเคลื่อน		✓		
6. ชุดเบรก		✓		
7. Traveling Machine		✓		
8. อุปกรณ์ความปลอดภัย		✓		✗

การตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สลักเพลาขับเคลื่อนสายพานลำเลียง	(Pulley)			
2. สลักเพลาขับเคลื่อนสายพานลำเลียง	(Pulley)	✓		
3. สลักเพลาขับเคลื่อนสายพานลำเลียง	(Pulley)	✓		
4. สลักเพลาขับเคลื่อนสายพานลำเลียง	(Pulley)	✓		

พื้นที่บนบันได (Upper Landing)

1. พลาสม่าความถี่สูง (High Frequency Plasma)	✓		
2. พลาสม่าความถี่สูง (High Frequency Plasma)	✓		
3. พลาสม่าความถี่สูง (High Frequency Plasma)	✓		
4. พลาสม่าความถี่สูง (High Frequency Plasma)	✓		
5. พลาสม่าความถี่สูง (High Frequency Plasma)	✓		

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สลักเพลาขับเคลื่อนสายพานลำเลียง (Pulley)	✓			
2. สลักเพลาขับเคลื่อนสายพานลำเลียง (Pulley)	✓			
3. สลักเพลาขับเคลื่อนสายพานลำเลียง (Pulley)	✓			
4. สลักเพลาขับเคลื่อนสายพานลำเลียง (Pulley)	✓			
5. สลักเพลาขับเคลื่อนสายพานลำเลียง (Pulley)	✓			
6. สลักเพลาขับเคลื่อนสายพานลำเลียง (Pulley)	✓			

พื้นที่บันไดเลื่อน (Ramp)


1. วัสดุกันลื่น	✓		
2. วัสดุกันลื่น	✓		
3. วัสดุกันลื่น	✓		
4. วัสดุกันลื่น	✓		
5. วัสดุกันลื่น	✓		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. อุปกรณ์ความปลอดภัย	✓			
2. อุปกรณ์ความปลอดภัย	✓			
3. อุปกรณ์ความปลอดภัย	✓			

ผู้ตรวจเช็ค


ผู้ได้รับแจ้ง

อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน / เปลี่ยนใหม่



นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ป้อนลูกค้า "ด้วยใจและปลอดภัย"
โดยมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2005 เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพนักงานของเรา

BEST SOLUTION PARTNER
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
การฉุกเฉิน กรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แมกเทค เอเลเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
36 ซอยลาดพร้าว 72 แขวง 6 แขวงลาดพร้าว เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10220
36 Soi Ladprao 72 Yak 6, Anusawadee, Bangkok, Bangkok 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 065

เลขที่

8222



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจสอบบันไดเลื่อน

วันที่ทำการตรวจเช็ค ณ สถานที่

เลขที่

เดือน

บันไดเลื่อนตัวที่

☐ แบบรวมอะไหล่

วันที่ตรวจเช็ค

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. เมาเตอร์				
2. รีเลย์				
3. มอเตอร์ขับเคลื่อน				
4. เฟือง				
5. เบรก				
6. ชุดเบรก				
7. Tractor Machine				
8. อุปกรณ์ควบคุมและสัญญาณ				

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สภาพความแข็งแรงและการเชื่อมต่อ	(Handrail)			
2. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	(Handrail Guide)			
3. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	(Handrail Guide)			
4. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	(Handrail Guide)			

บันไดขึ้นบน (Upper Landing)

1. ข้อจำกัดความเร็วและจุดหยุด (3-4 มม.)				
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
4. ทดสอบการทำงานของประตูและการทำงานของประตู (200-300 มม.)				
5. ตรวจสอบจุดหยุดที่ตัวรีเลย์				

บันไดลงบันได (Lower Landing)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สภาพความแข็งแรงของบันไดและจุดเชื่อมต่อ (combo)				
2. ข้อจำกัดความเร็วและจุดหยุด (3-4 มม.)				
3. สภาพความแข็งแรงของบันได	Newel Rollers			
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
6. ตรวจสอบจุดหยุดที่ตัวรีเลย์				

บันไดขึ้นบันไดเลื่อน (PM)

1. คอมพิวเตอร์				
2. สภาพความแข็งแรงของบันไดและจุดเชื่อมต่อ				
3. สภาพความแข็งแรงของบันไดและจุดเชื่อมต่อ (Stop)				
4. ทดสอบการทำงานของบันไดและจุดเชื่อมต่อ				
5. สภาพความแข็งแรงของบันได				

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สภาพความแข็งแรงของบันไดและจุดเชื่อมต่อ				
2. สภาพความแข็งแรงของบันไดและจุดเชื่อมต่อ				
3. ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ	ขึ้น, ลง หรือการหยุดหรืออื่น			

สิ่งผิดปกติ

สิ่งผิดปกติ

ขอแจ้งข้อบกพร่อง / เปลี่ยนงาน

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีที่สุดในระดับ" โดยได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง

Rev.:00

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

FM-QP21-SV-03-0

รายงานการบริการและรักษาตรวจเข้ฉบับนี้โคเลือน

เป็นพืชที่แพร่หลายในป่าดิบชื้น

Index 13

☐ **Internet access**

☐ unvollständig

๑) นวัตกรรมที่คล้าย

๑๖๖๖

☐ บริการลูกค้าใหม่

□ 参考

பொருள் (Description)		அளவு (Quantity)		
		மீட்டர்கள் (Meters)	பைண்டிங் (Binding)	பொருள் (Material)
1	பொருள்			
2	பொருள்			
3	பொருள்			
4	பொருள்			
5	பொருள்			
6	பொருள்			
7	பொருள்			
8	பொருள்			
9	பொருள்			
10	பொருள்			
11	பொருள்			
12	பொருள்			
13	பொருள்			
14	பொருள்			
15	பொருள்			
16	பொருள்			
17	பொருள்			
18	பொருள்			
19	பொருள்			
20	பொருள்			
21	பொருள்			
22	பொருள்			
23	பொருள்			
24	பொருள்			
25	பொருள்			
26	பொருள்			
27	பொருள்			
28	பொருள்			
29	பொருள்			
30	பொருள்			
31	பொருள்			
32	பொருள்			
33	பொருள்			
34	பொருள்			
35	பொருள்			
36	பொருள்			
37	பொருள்			
38	பொருள்			
39	பொருள்			
40	பொருள்			
41	பொருள்			
42	பொருள்			
43	பொருள்			
44	பொருள்			
45	பொருள்			
46	பொருள்			
47	பொருள்			
48	பொருள்			
49	பொருள்			
50	பொருள்			
51	பொருள்			
52	பொருள்			
53	பொருள்			
54	பொருள்			
55	பொருள்			
56	பொருள்			
57	பொருள்			
58	பொருள்			
59	பொருள்			
60	பொருள்			
61	பொருள்			
62	பொருள்			
63	பொருள்			
64	பொருள்			
65	பொருள்			
66	பொருள்			
67	பொருள்			
68	பொருள்			
69	பொருள்			
70	பொருள்			
71	பொருள்			
72	பொருள்			
73	பொருள்			
74	பொருள்			
75	பொருள்			
76	பொருள்			
77	பொருள்			
78	பொருள்			
79	பொருள்			
80	பொருள்			
81	பொருள்			
82	பொருள்			
83	பொருள்			
84	பொருள்			
85	பொருள்			
86	பொருள்			
87	பொருள்			
88	பொருள்			
89	பொருள்			
90	பொருள்			
91	பொருள்			
92	பொருள்			
93	பொருள்			
94	பொருள்			
95	பொருள்			
96	பொருள்			
97	பொருள்			
98	பொருள்			
99	பொருள்			
100	பொருள்			

[illegible]

Mountain Copper Landing

1	W0675912 W7149 JH01012110 (S-4 2000)	✓
2	W0675912 W7149 Star Button	✓
3	W0675912 W7149 Stop Button	✓
4	W0675912 W7149 1200-300 mm	✓
5	W0675912 W7149	✓

Withania (Lower Landing)

STRUCTURE 1 (Lower Landing)				
1	CEILING: 2x4s over 1/2" sheetrock (14' x 14' comb)	/		
2	FLOOR: 2x12s over joists (14' x 14' comb)	/		
3	WALLS: 2x4s over 1/2" sheetrock	/		
4	ROOF: 2x12s over 1/2" sheetrock	/		
5	ROOF: 2x12s over 1/2" sheetrock	/		
6	ROOF: 2x12s over 1/2" sheetrock	/		

15 JUL 1971 15 00Z

1	โครงการสร้าง	✓	
2	การปรับปรุงระบบการให้บริการลูกค้า	✓	
3	การปรับปรุงระบบการชำระเงินของลูกค้า (Banc)	✓	
4	การปรับปรุงระบบการให้บริการลูกค้า	✓	
5	การปรับปรุงระบบ	✓	

การปรับปรุงการสอบ (Other Equipment)

อุปกรณ์อื่นๆ (Other Equipment)				
1.	สถานีวิทยุสื่อสาร	✓		
2.	สถานีวิทยุสื่อสาร และ อุปกรณ์สื่อสาร	✓		
3.	ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลให้กรอกคือ ไม่มีข้อมูลให้ตอบ ได้, รายการทุก หรืออื่น	✓		

[illegible]

2000 年 12 月 1 日

๐๖. ไทล่ที่มีชื่อ นามสกุล ชื่อนี้ / เปลี่ยนใหม่

Information (Quality Policy)

เรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์และบริการ”
โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Rev. 100

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

กรณีฉุกเฉินการดูแลโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

FM-OP21-SV-03-0



บริษัท แมกเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
36 ซอยลาดปลาเกว 72 ยัก 6, Anusawaree, Bangkok, Bangkok 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 064

เลขที่

3166



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

วันที่บริการตรวจเช็ค ณ อาคาร Central Plaza เดือน สิงหาคม

บันไดเลื่อนตัวที่ 2

☐ แบบรวมตะไกร

วันที่ตรวจเช็ค 19

☐ แบบไม่รวมตะไกร

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

ผลการตรวจเช็ค				
การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)				
	N	A	R	
1. ผนังห้อง	/			
2. รั้วกันเสียงรบกวน	/			
3. ผนังห้อง	/			
4. เพื่อบันได	/			
5. บันไดเลื่อน	/			
6. จุติบรอก	/			
7. Traction Machine	/			
8. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	/			

ผลการตรวจเช็ค				
Balustrade				
	N	A	R	
1. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	/			
(Handrail)	/			
2. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	/			
(Handrail Guide)	/			
3. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	/			
(Handrail Bracket)	/			
4. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	/			
(Truss)	/			

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)				
1. ช่องว่างระหว่างบันไดเลื่อน (3-4 mm.)	/			
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button	/			
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/			
4. ทดสอบการทำงานของ Emergency Stop Button (200-300 mm)	/			
5. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ	/			

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)				
1. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน (combe)	/			
2. ช่องว่างระหว่างบันไดเลื่อน (3-4 mm.)	/			
3. สภาพความแข็งแรงของ Newell Rollers	/			
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button	/			
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/			
6. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ	/			

เช็บบันไดเลื่อน (Pit)				
1. โคมไฟแสงสว่าง	/			
2. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	/			
3. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน (Steps)	/			
4. รอยขีดข่วนบนบันไดเลื่อน	/			
5. สภาพของบันไดเลื่อน	/			

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	/			
2. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน	/			
3. ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ เช่น รวมน้ำกระตุก หรืออื่น	/			

สิ่งที่ตรวจพบ

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ต้องสั่งซื้อ / เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีและปลอดภัย" โดยใช้นโยบายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพนักงานของเรา

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

35 ซอยลาดปลาเค้า 72 หมู่ 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
36 Soi Ladplakao 72 Yak 6, Anusawaroe, Bangkok, Bangkok 10220
Tel: 02-971-7590, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เล่มที่ 102

เลขที่ 5077



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันไดเลื่อนตรวจเช็ค ณ สถานที่ ศูนย์การค้า

เดือน สิงหาคม

วันที่ตรวจเช็ค 11

☐ แบบรวมอะไหล่

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☒ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		หมอกตรวจเช็ค		
		N	A	R
1	เลนส์ไฟ	/		
2	เซ็นเซอร์ความเร็ว	/		
3	น้ำหนักถ่วง	/		
4	เฟืองขับเคลื่อน	/		
5	โซ่ขับเคลื่อน	/		
6	ชุดเบรก	/		
7	Traction Machine	/		
8	ตัวควบคุมความเร็วและทิศทาง	/		

Handrail		หมอกตรวจเช็ค		
		N	A	R
1	สภาพความสะอาดและการหมุนของราวมือ (Handrail)	/		
2	สภาพความแข็งแรงของราวมือ (Handrail)	/		
3	สภาพที่จับของราวมือ (Handrail Grip)	/		
4	สภาพความแข็งแรงของโครงบันไดเลื่อน (Frame)	/		

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)

1	ช่องว่างระหว่างบันไดและบันได (3-4 mm.)	/		
2	ทดสอบการกดปุ่ม Start Button	/		
3	ทดสอบการกดปุ่ม Stop Button	/		
4	ทดสอบระยะเวลาการกดปุ่ม Start Button (200-300 mm.)	/		
5	ตรวจสอบจุดขัดข้อง	/		

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)

1	สภาพที่ว่างระหว่างบันไดและบันได (3-4 mm.)	/		
2	ช่องว่างระหว่างบันไดและบันได (3-4 mm.)	/		
3	สภาพความแข็งแรงของบันได (Steps)	/		
4	ทดสอบการกดปุ่ม Start Button	/		
5	ทดสอบการกดปุ่ม Stop Button	/		
6	ตรวจสอบจุดขัดข้อง	/		

พื้นที่รอบบันไดเลื่อน (Pit)

1	โคมไฟแสงสว่าง	/		
2	สภาพที่ว่างระหว่างบันไดและบันได (3-4 mm.)	/		
3	สภาพที่ว่างระหว่างบันไดและบันได (Steps)	/		
4	ทดสอบการกดปุ่ม Start Button	/		
5	ตรวจสอบจุดขัดข้อง	/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)

1	สภาพที่ว่างระหว่างบันไดและบันได (3-4 mm.)	/		
2	สภาพที่ว่างระหว่างบันไดและบันได (Steps)	/		
3	ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ เช่น ราวมือกระตุกหรือร่อน	/		

สิ่งที่พบเจอ

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ส่งมอบ / เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีด้วยและปลอดภัย"
โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพนักงานของเรา

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แมกเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
 36 ซอยลาดปลาเกว 72 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 36 Soi Ladplakao 72 Yak 6, Anusawaree, Bangken, Bangkok 10220
 Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 102

เลขที่

5079



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจสอบบันไดเลื่อน

บันไดเลื่อนตัวที่ 2

☐ บันไดเลื่อนอัตโนมัติ

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร Century Place

เดือน กันยายน

วันที่ตรวจเช็ค 11

☐ บันไดเลื่อนอัตโนมัติ

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. เชนสายพาน		/		
2. เซ็นเซอร์ความเร็ว		/		
3. มอเตอร์ขับเคลื่อน		/		
4. เฟืองท้าย		/		
5. พุ่มสายพาน		/		
6. ชุดเบรก		/		
7. Traction Machine		/		
8. สภาพความแข็งแรงของสายพาน และโซ่		/		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สภาพความพร้อมของอุปกรณ์ขนาบข้างบันได (Handrails)		/		
2. สภาพความพร้อมของสายพานยึดบันได (Handrail Guide)		/		
3. สภาพความแข็งแรงของสายพานยึดบันได (1.5-3 มม.)		/		
4. สภาพความพร้อมของสายพานยึดบันได (Truss)		/		

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)

1. ช่องว่างระหว่างบันไดและลูกบันได (3-4 มม.)	/		
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
4. ทดสอบระบบเบรกของบันได (200-300 มม.)	/		
5. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายพาน	/		

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)

1. สภาพความพร้อมของสายพานและบันได (chubb)	/		
2. ช่องว่างระหว่างบันไดและลูกบันได (3-4 มม.)	/		
3. สภาพความพร้อมของสายพาน Newel Rollers	/		
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
6. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายพาน	/		

บันไดเลื่อนอัตโนมัติ (PM)

1. คอมพิวเตอร์ควบคุม	/		
2. สภาพความพร้อมของอุปกรณ์และสายพาน	/		
3. สภาพความพร้อมของสายพานและบันได (steps)	/		
4. ทดสอบการทำงานของบันไดเลื่อนอัตโนมัติ	/		
5. สภาพของลูกบันได	/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)

1. สภาพความพร้อมของไฟฉุกเฉินของบันได	/		
2. สภาพความพร้อมของสายพานและสายพานของบันได	/		
3. ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ เช่น เสียงรบกวน หรืออื่น	/		

สิ่งที่พบข้อบกพร่อง

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไรคือข้อบกพร่อง / เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีที่สุดในระดับอุตสาหกรรม"
 โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
 ให้กับลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
 กรณีฉุกเฉินโทรหาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แมกเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
36 ซอยลาดพร้าว 72 ยึก 6 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7844 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 087

เลขที่ 4313



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

วันที่การตรวจเช็ค ณ อาคาร Central Plaza เดือน พฤษภาคม ปีที่ตรวจเช็ค 1

☐ บริการเรียกซ่อม ☐ บริการบำรุงรักษา ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ ดัน

☐ แบบรวมอะไหล่

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. เหนียวลิฟท์		/		
2. เหนียวโซ่ลิฟท์		/		
3. น้ำมันหล่อลื่น		/		
4. เฟืองลิฟท์		/		
5. บู๊ตและเบรค		/		
6. ชุดเบรค		/		
7. Traction Machine		/		
8. สภาพความแข็งแรงของระบบลิฟท์		/		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สภาพความแข็งแรงและการหมุนของราวบันได (Handrails)		/		
2. สภาพและแนวระดับของราวบันได (Handrail Guides)		/		
3. สภาพทั่วไปของโครงเหล็ก/อะลูมิเนียม (S.S./Al.)		/		
4. สภาพและแนวระดับของโครงบันได (Frame)		/		

พื้นที่ลิฟท์บน (Upper Landing)				
1. ช่องว่างระหว่างพื้นและบันได (3-4 มม.)		/		
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button		/		
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button		/		
4. ทดสอบระบบเบรคและการทำงานของเบรค (200-300 มม.)		/		
5. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนลิฟท์		/		

พื้นที่ลิฟท์ล่าง (Lower Landing)				
1. สภาพทั่วไปของระบบขับเคลื่อนลิฟท์ (combe)		/		
2. ช่องว่างระหว่างพื้นและบันได (3-4 มม.)		/		
3. สภาพและแนวระดับของ Newell Rollers		/		
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button		/		
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button		/		
6. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนลิฟท์		/		

เช็คบันไดเลื่อน (PU)				
1. โคมไฟแสงสว่าง		/		
2. สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และระบบขับเคลื่อน		/		
3. สภาพทั่วไปและแนวระดับของบันได (Steps)		/		
4. ทดสอบชุดขับเคลื่อนลิฟท์และระบบลิฟท์		/		
5. สภาพของชุดขับเคลื่อน		/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1. สภาพทั่วไปของลิฟท์และระบบขับเคลื่อน		/		
2. สภาพทั่วไปของลิฟท์และระบบขับเคลื่อน		/		
3. ลิฟท์ที่ติดตั้งลิฟท์และระบบขับเคลื่อน ลิฟท์ที่ไม่มีลิฟท์ขับเคลื่อน, ลิฟท์, ลิฟท์และระบบขับเคลื่อน		/		

สิ่งที่ต้อง

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ส่งมอบ / เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ลิฟท์และบันไดเลื่อน" โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
36 ซอยลาดพร้าว 72 เขต 6 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 087

เลขที่ 4314



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจสอบบันไดเลื่อน

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร

เลขที่ 100

เดือน กรกฎาคม

วันที่ตรวจเช็ค 1

☐ แบบรวมอะไหล่

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ ค่าจ้าง

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)				
	ผลการตรวจเช็ค			
	N	A	R	
1. เชนลิฟท์	/			
2. รีเลย์กันกระชัง	/			
3. มอเตอร์ขับเคลื่อน	/			
4. เกียร์	/			
5. บูชและเบรค	/			
6. ชุดนำ	/			
7. Traction Machine	/			
8. สภาพความแข็งแรงของสายพาน และไฟ	/			

Balustrade				
	ผลการตรวจเช็ค			
	N	A	R	
1. สภาพความแข็งแรงและการผูกมัดของราวบันได (Handrails)				
2. สภาพและความสะดวกของไกด์ราวบันได (Handrail Guides)				
3. สภาพทั่วไปของระบการขับเคลื่อน (3-3 mm)				
4. สภาพและความสะดวกของไกด์รถบันได (Trains)				

พื้นที่ขึ้นบันได (Upper Landing)				
1. ช่องว่างระหว่างบันได (3-4 mm)				
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
4. ทดสอบระบบการหยุดและการเร่งความเร็ว (200-300 mm)				
5. ตรวจสอบจุดหยุดที่ลิฟท์				

พื้นที่ขึ้นบันได (Lower Landing)				
1. สภาพทั่วไป ความสะอาดของพื้นที่และบันได (combe)				
2. ช่องว่างระหว่างบันได (3-4 mm)				
3. สภาพและความสะดวกของ Newel Rollers				
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
6. ตรวจสอบจุดหยุดที่ลิฟท์				

เช็บบันไดเลื่อน (P/L)				
1. โคมไฟแสงสว่าง				
2. สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะดวก				
3. สภาพทั่วไปและความสะดวกของบันได (Steps)				
4. หอขึ้นขึ้นบันไดเลื่อนและลิฟท์				
5. สภาพของอุปกรณ์				

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1. สภาพทั่วไปของไฟส่องสว่างของรวมมือ				
2. สภาพทั่วไปของรวมมือ และตรวจเช็คความแข็งแรง				
3. โคมไฟแสงสว่างที่บันไดเลื่อนลิฟท์หรือรถ ลิฟท์ไม่มีเสียงผิดปกติ				
อื่น ๆ หมายเหตุ				

ส่วนที่จัดซื้อ

วันที่ติดตั้ง

อะไหล่ที่ซ่อมแซม / เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ลิฟท์และบันไดเลื่อน" โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพนักงานส่วนประกอบ


BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

กรณีฉุกเฉินโทรหาเรา: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

Rev: 00

FM-QP31-SV-03-0



บริษัท แมกเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
36 ซอยลาดพร้าว 72 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2384 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 102

เลขที่

5071



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันไดเลื่อนตรวจเช็ค ณ อาคาร Central Plaza

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่ตรวจเช็ค 24

☐ แบบรวมอะไหล่

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. เชนสายพาน				
2. เซ็นเซอร์ความเร็ว				
3. มอเตอร์ขับเคลื่อน				
4. เฟืองขับเคลื่อน				
5. บัญชีความเร็ว				
6. จุดเบรก				
7. Traction Machine				
8. สภาพความแข็งแรงของสายพานและโซ่				

การตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สภาพความแข็งแรงของโครงบันไดเลื่อนรวมมือ (Handrail)				
2. สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อนรวมมือ (Handrail Guide)				
3. สภาพการวิ่งของบันไดเลื่อนรวมมือ (Handrail Guide)				
4. สภาพความแข็งแรงของโครงบันไดเลื่อน (Truss)				

พื้นที่ขึ้นบันได (Upper Landing)				
1. ช่องว่างระหว่างบันไดและจุดขึ้นบันได (3-4 mm.)				
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
4. ทดสอบระบบเบรกฉุกเฉินและการกักเก็บเบรก (100-300 mm.)				
5. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายพาน				

พื้นที่ลงบันได (Lower Landing)				
1. สภาพการวิ่งของบันไดและจุดลงบันได (comber)				
2. ช่องว่างระหว่างบันไดและจุดลงบันได (3-4 mm.)				
3. สภาพความแข็งแรงของบันได Newel Rollers				
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
6. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายพาน				

เช็คบันไดเลื่อน (P.H.)				
1. ไนไฟส่องสว่าง				
2. สภาพการวิ่งของบันไดและจุดลงบันได				
3. สภาพการวิ่งและความแข็งแรงของบันได (Steps)				
4. ทดสอบจุดเชื่อมต่อสายพาน				
5. สภาพของจุดเชื่อมต่อสายพาน				

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1. สภาพการวิ่งของบันไดและจุดลงบันได				
2. สภาพการวิ่งของบันไดและจุดลงบันได				
3. ไนไฟส่องสว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางปิดกั้น, ฉีก, ร้าวหรือแตกหัก หรือไหม				

สิ่งกีดขวาง

สิ่งกีดขวาง

อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่

อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่
อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่
อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่
อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่
อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่
อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่
อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่
อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่
อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่
อะไหล่ที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ผลิตภัณฑ์บันไดเลื่อน"
โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

BEST SOLUTION PARTNER
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
กรณีฉุกเฉินโทรหาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

Rev.: CO

FM-QP21-SV-03-0



บริษัท แม็กเทค เอเลลิฟเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 ซอยลาดปลาเค้า 72 ยึก 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
36 Soi Ladplakao 72 Yak 6, Anusawaroe, Bangken, Bangkok 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2384 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 102

เลขที่ 5082



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

วันที่การตรวจเช็ค ณ สถานที่: ศูนย์การค้า

เดือน: กุมภาพันธ์

วันที่ตรวจเช็ค: 27

บันไดเลื่อนตัวที่: 2

☐ แบบรวมตะโพง

☐ แบบไม่มีรวมตะโพง

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนตะโพง

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. เหนียวลิฟท์				
2. เซ็นเซอร์ความเร็ว				
3. น้ำมันหล่อลื่น				
4. เฟืองขับ				
5. บูชและน๊อต				
6. ชุดเบรก				
7. Traction Machine				
8. สภาพความแข็งแรงของระบบขับเคลื่อน				

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สภาพความแข็งแรงและการหมุนของราวบันได (Handrail)				
2. สภาพความแข็งแรงของสายรัดราวบันได (Handrail Guides)				
3. สภาพทั่วไปของราวบันได (รวมระยะ 600-650 mm.)				
4. สภาพความแข็งแรงของโครงรับบันได (Truss)				

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)

1. ช่องว่างระหว่างบันไดและลูกบันได (3-4 mm.)				
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
4. ทดสอบระบบการหยุดและการทำงานเบรก (200-300 mm.)				
5. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนลิฟท์				

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)

1. สภาพทั่วไป ความแข็งแรงของบันไดและบันไดรวม (comber)				
2. ช่องว่างระหว่างบันไดและลูกบันได (3-4 mm.)				
3. สภาพความแข็งแรงของ Newel Rollers				
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
6. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนลิฟท์				

เช็บบันไดเลื่อน (PM)

1. โคมไฟแสงสว่าง				
2. สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะอาด				
3. สภาพทั่วไปและความแข็งแรงของลูกบันได (Steps)				
4. ห่อฉนวนกันความร้อนของบันไดเลื่อน				
5. สภาพของลูกบันได				

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)

1. สภาพทั่วไปของไฟฉุกเฉินของราวบันได				
2. สภาพทั่วไปของราวบันไดและตรวจเช็คความแข็งแรง				
3. ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ, สั่น, ราวบันไดกระตุก หรืออื่น				

สิ่งผิดปกติ

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ส่งมอบซ่อม / เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีที่สุดในตลาด"
โดยได้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและทีมงานอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

Rev. 00

FM-OP21-SV-03-0



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 ซอยลาดพร้าว 72 แขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 109

เลขที่ 5402



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร อาคาร 36 ที่ถนน ลาดพร้าว วันที่ตรวจเช็ค 12

☐ บริการเรียกซ่อม ☐ บริการบำรุงรักษา ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. เชนตัวลิฟต์				
2. เชนนำบันไดขึ้น				
3. นำบันไดขึ้น				
4. เฟืองขับ				
5. ตู้ควบคุม				
6. ชุดเบรก				
7. Traction Machine				
8. สภาพความแข็งแรงของสายพาน และโซ่				

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สภาพความแข็งแรงและการหมุนของราวเหล็ก (Handrail)				
2. สภาพความแข็งแรงของข้อต่อราวเหล็ก (Handrail Joints)				
3. สภาพทั่วไปของราวเหล็ก (Handrail)				
4. สภาพความแข็งแรงของโครงบันได (Truss)				

พื้นที่ค้ำบันได (Upper Landing)				
1. ช่องว่างระหว่างพื้นและลูกบันได (3-4 mm.)				
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
4. ทดสอบระยะเบรกของสายพาน (200-300 mm.)				
5. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนลิฟต์				

พื้นที่ค้ำบันได (Lower Landing)				
1. สภาพทั่วไป ความสะอาดของพื้นและบันได (combe)				
2. ช่องว่างระหว่างพื้นและลูกบันได (3-4 mm.)				
3. สภาพและความสะดวกของ Newel Rollers				
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
6. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนลิฟต์				

เช็คบันไดเลื่อน (Pit)				
1. โคมไฟแสงสว่าง				
2. สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะอาด				
3. สภาพทั่วไปและความสะอาดของลูกบันได (Steps)				
4. แหล่งต้นขี้อลูมิเนียมและสายพาน				
5. สภาพของลูกบันได				

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1. สภาพทั่วไปของไฟส่องสว่างของรวมมือ				
2. สภาพทั่วไปของรวมมือ และตรวจเช็คความถี่รวมมือ				
3. ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ เช่น เสียงรบกวน หรืออื่น				

สิ่งที่ผิดปกติ

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ต้องเสนอซ่อม / เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีที่สุดในระดับบันไดเลื่อน"
โดยใช้นโยบายการคุณภาพ ISO9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพนักงานของเรา

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

กรณีฉุกเฉินโทรหาเรา: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แมกเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
 36 ซอยลาดพร้าว 72 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
 Tel: 02-971-7500, 02-522-2384 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

วันที่ 109

เลขที่

5403



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

วันที่ทำการตรวจเช็ค ณ สถานที่

Central Park

เดือน ธันวาคม

วันที่ตรวจเช็ค 12

บันไดเลื่อนตัวที่ 2

☐ แบบรวมตะโกล่ง

☐ แบบบันไดรวมตะโกล่ง

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนตะโกล่ง

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	ถนนตัววิ่ง	/		
2.	รีเลย์เบรกเซ็นเซอร์	/		
3.	น้ำมันหล่อลื่น	/		
4.	เฟืองขับเคลื่อน	/		
5.	ปั๊มและมอเตอร์	/		
6.	ชุดเบรก	/		
7.	Traction Machine	/		
8.	สภาพความแข็งแรงของหม้อต้ม และไฟ	/		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	สภาพความแข็งแรงและการหมุนของราวมือ (Handrail)	/		
2.	สภาพและความสะดวกของไกด์ราวมือ (Handrail Guide)	/		
3.	สภาพที่ราวมือไปขจรเบรคและระยะเบรค (1.5-3 mm)	/		
4.	สภาพและความสะดวกของโครงบันได (Truss)	/		

พื้นที่ค้ำบนบน (Upper Landing)				
1.	ช่วงว่างระหว่างหัวและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
2.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
3.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
4.	ทดสอบระยะเบรคหยุดและการทำงานเบรก (200-300 mm.)	/		
5.	ตรวจสอบจุดเซฟตี้ตัววิ่ง	/		

พื้นที่ค้ำล่างล่าง (Lower Landing)				
1.	สภาพที่ราวมือ ความสะอาดของกันและกันของราวมือ (combi)	/		
2.	ช่องว่างระหว่างหัวและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
3.	สภาพและความสะดวกของ Newel Rollers	/		
4.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
5.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
6.	ตรวจสอบจุดเซฟตี้ตัววิ่ง	/		

รีเลย์บันไดเลื่อน (PI)				
1.	คอนโทรลเซอร์	/		
2.	สภาพที่ราวมือไปขจรเบรคและความสะดวก	/		
3.	สภาพที่ราวมือไปขจรเบรคและความสะดวกของลูกบันได (Steps)	/		
4.	ทดสอบจุดล็อกบันไดเลื่อนและตัววิ่ง	/		
5.	สภาพของลูกล็อกจุดล็อก	/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1.	สภาพที่ราวมือไปขจรเบรคและความสะดวกของราวมือ	/		
2.	สภาพที่ราวมือไปขจรเบรคและความสะดวกของราวมือ	/		
3.	ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางกีดขวาง, ด้าน, รวมถึงกระตุกหรือรื้อ	/		

สิ่งที่ผิดปกติ

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ต้องสั่งซื้อ / เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้า บริการ ปลอดภัย - มีประสิทธิภาพ - มีต้นทุนต่ำ - มีคุณภาพ - มีชื่อเสียง
 โดยได้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเป็นความพึงพอใจ
 ให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

FM-QP21-SV-03-0



บริษัท แมกเทค เอเลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
36 ซอยลาดปลาเกว 72 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
36 Soi Ladplakao 72 Yak 6, Anusawaree, Bangkok, Bangkok 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เล่มที่ 109

เลขที่ 5402



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

วันทำการตรวจเช็ค ณ อาคาร Central Plaza

เดือน มกราคม

บันไดเลื่อนตัวที่ 1

☐ แบบรวมอะไหล่

วันที่ตรวจเช็ค 12

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☒ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
2.	สวิตช์น้ำมัน	✓		
3.	น้ำมันเบรก	✓		
4.	เฟืองขับเคลื่อน	✓		
5.	ชุดขับเคลื่อน	✓		
6.	ชุดเบรก	✓		
7.	Traction Machine	✓		
8.	สภาพความแข็งแรงของสายพานและไฟ	✓		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	สภาพความแข็งแรงและการหมุนของราวบันได (Handrails)	✓		
2.	สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน (Handrail Guides)	✓		
3.	สภาพทั่วไปของราวบันได (Handrails)	✓		
4.	สภาพความแข็งแรงของบันไดเลื่อน (Handrails)	✓		

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)				
1.	ช่องว่างระหว่างขั้นบันได (3-4 mm.)	✓		
2.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	✓		
3.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	✓		
4.	ทดสอบระบบเบรกและการทำงานของเบรก (200-300 mm.)	✓		
5.	ตรวจสอบชุดขับเคลื่อน	✓		

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)				
1.	สภาพทั่วไป ความแข็งแรงของบันไดและบันไดเลื่อน (combe)	✓		
2.	ช่องว่างระหว่างขั้นบันได (3-4 mm.)	✓		
3.	สภาพความแข็งแรงของ Newel Rollers	✓		
4.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	✓		
5.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	✓		
6.	ตรวจสอบชุดขับเคลื่อน	✓		

เช็คบันไดเลื่อน (Pit)				
1.	โคมไฟแสงสว่าง	✓		
2.	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะอาด	✓		
3.	สภาพทั่วไปและความสะอาดของบันไดเลื่อน (Steps)	✓		
4.	หล่อลื่นข้อต่อของบันไดเลื่อนและรางวิ่ง	✓		
5.	สภาพของลูกถ้วย	✓		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1.	สภาพทั่วไปของไฟส่องสว่างของราวบันได	✓		
2.	สภาพทั่วไปของราวบันได และตรวจเช็คความแข็งแรง	✓		
3.	ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งเข้าเครื่อง ห้องบันไดไม่มีเสียงผิดปกติ	✓		
	สั่น, ราวบันไดกระตุก หรืออื่น			

สิ่งที่พบข้อบกพร่อง

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ต้องเสนอซ่อม / เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีที่สุดในประเทศไทย"
โดยใช้นโยบายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพนักงานอย่างสูงสุด

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

กรณีฉุกเฉิน กรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แมกเทค เอเลเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
 36 ซอยลาดพร้าว 72 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
 36 Soi Ladprao 72 Yak 6, Anusawarue, Bangkok, Bangkok 10220
 Tel: 02-971-7500 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 109

เลขที่

5403



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

วันที่ตรวจเช็ค ณ อาคาร

Centara Blue

เดือน ธันวาคม

บันไดเลื่อนตัวที่ 2

☐ แบบรวมตะไกร

☐ แบบไม่รวมตะไกร

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)				
	N	A	R	
1. มอเตอร์	/			
2. เฟืองขับเคลื่อน	/			
3. น๊อตเฟือง	/			
4. เฟืองขับ	/			
5. เฟืองรับ	/			
6. ชุดเบรก	/			
7. Traction Machine	/			
8. สภาพความแข็งแรงของทางาน และไฟ	/			

Handrail				
	N	A	R	
1. สภาพความสะอาดและการหมุนของราวมือ (Handrail)	/			
2. สภาพและความสะดวกของไกด์ราวมือ (Handrail Guide)	/			
3. สภาพทั่วไปของระยะการกวาดราว (1.5-3 mm)	/			
4. สภาพและความสะดวกของโครงบันได (Truss)	/			

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)				
1. ตรวจสอบระดับการเดินของบันได (3-4 mm)	/			
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button	/			
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/			
4. ทดสอบระยะเบรกของบันได (200-300 mm)	/			
5. ตรวจสอบจุดชำรุดที่ผิว	/			

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)				
1. ตรวจสอบระดับการเดินของบันได (3-4 mm)	/			
2. ตรวจสอบระดับการเดินของบันได (3-4 mm)	/			
3. สภาพและความสะดวกของ Newel Rollers	/			
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button	/			
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/			
6. ตรวจสอบจุดชำรุดที่ผิว	/			

เช็คบันไดเลื่อน (Pit)				
1. โคมไฟแสงสว่าง	/			
2. สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ความปลอดภัย	/			
3. สภาพทั่วไปของความสะดวกของบันได (Steps)	/			
4. ห่อฉนวนของบันไดเลื่อนและรางวิ่ง	/			
5. สภาพของอุปกรณ์ยึด	/			

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1. สภาพทั่วไปของไฟส่องสว่างของราวมือ	/			
2. สภาพทั่วไปของราวมือ และตรวจเช็คความถี่ของราวมือ	/			
3. ใบระวางที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางกีดขวาง, ดัน, รวนมือหรือตะกั่ว หรืออื่น	/			

สิ่งที่พบข้อบกพร่อง

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ต้องนำมาซ่อม / เปลี่ยนใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีที่สุดในระดับ" โดยได้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

การฉุกเฉินโทรหา: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

FM-QP21-SV-03-0

Check List July-December 2023																	Andamantra Resort and Villa Phuket																	IT Department		
Total 13																	November																			
Cameara	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Gas Station	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Activity Zone	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Canteen Kitchen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Corridor Meeting Room	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Kidclub	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Kidclub2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Corridor LD1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Fitness room	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Meeting Room	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Corridor LD2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N						
Berkey Room	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Snoker	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
Corridor LD3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	X/F						
Remark																																				
Status	N	normal																																		
	X	not working																																		
	F	fixed																																		
	B	broken																																		

Check List July-December 2023													Andamantra Resort and Villa Phuket													IT Department																						
Total 13													December																																			
Cameara													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Gas Station													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Activity Zone													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Canteen Kitchen													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Corridor Meeting Room													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Kidclub													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Kidclub2													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Corridor LD1													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Fitness room													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Meeting Room													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Corridor LD2													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Berkey Room													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Snoker													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Corridor LD3													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Remark																																																
													Status		N	normal																																
															X	not working																																
															F	fixed																																
															B	broken																																

Check List July-December 2023

Andamantra Resort and Villa Phuket

IT Department

Total 13		August																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Camera	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Gas Station	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Activity Zone	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N
	Canteen Kitchen	N	N	N	N	N	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Corridor Meeting Room	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Kidclub	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Kidclub2	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Corridor LD1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Fitness room	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Meeting Room	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Corridor LD2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Berkey Room	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Snoker	N	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Corridor LD3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Remark																															

Status	N	normal
	X	not working
	F	fixed
	B	broken

Check List July-December 2023

Andamantra Resort and Villa Phuket

IT Department

Total 13		September																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Cameara		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Gas Station		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Activity Zone		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Canteen Kitchen		N	N	N	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Corridor Meeting Room		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Kidclub		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Kidclub2		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Corridor LD1		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Fitness room		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Meeting Room		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Corridor LD2		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Berkey Room		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Snoker		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Corridor LD3		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Remark																															

Status	N	normal
	X	not working
	F	fixed
	B	broken

Check List July-December 2023													Andamantra Resort and Villa Phuket													IT Department																							
Total 13													October																																				
Cameara													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Gas Station													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Activity Zone													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Canteen Kitchen													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Corridor Meeting Room													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Kidclub													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Kidclub2													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Corridor LD1													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Fitness room													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Meeting Room													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Corridor LD2													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Berkey Room													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	X/F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Snoker													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Corridor LD3													N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Remark																																																	
													Status		N	normal																																	
													X		not working																																		
													F		fixed																																		
													B		broken																																		

เอกสารแนบที่ 10

รายงานการซ่อมอพยพดับเพลิง

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

ที่ ภก ๕๒๑๐๑ / ๕๗๓๑



สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง
ถนนราชพาพานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

หนังสือรับรอง การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงแรม อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐/๑ ถนนพระบาร์มี ตำบลปาดอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น ทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๒๗ คน หญิง ๙ คน ชาย ๑๘ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร อบรมให้ความรู้จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปาดอง

ผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักเกณฑ์ และวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร/โทรสาร (๐๗๖) ๓๔๒๖๐๐ , ๑๙๙

“ ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจรักดี รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ”

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต..... เทศบาลเมืองน้ำตอง

หมายเลขใบอนุญาต..... ศพป. ๖.๓๘๘ หมดยุ..... ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่..... ลงวันที่.....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ..... โรงแรม ๖๖๓๖๓๖๓๖ รีสอร์ทแห่งที่ ๑๖๖๓๖๓๖๓๖

ประเภทกิจการ..... โรงแรม ๖๖๓๖๓๖๓๖ รีสอร์ท

เลขที่..... ๒๙๐/๑ หมู่ที่..... - ซอย..... - ถนน..... พระราช

ตำบล/แขวง..... ป่าตอง อำเภอ/เขต..... กระบี่ จังหวัด..... อุทัย

โทรศัพท์..... ๐๙๖-๓๗๐๔๐๐ ต่อ ๑๕๐๒ โทรสาร..... ๐๙๖-๓๗๐๔๔๔

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม..... ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อม..... ๘๓ คน หญิง..... ๑๕ คน ชาย..... ๓๘ คน

๔. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๕. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๕.๑ นายจรัญ หนูจันทร์..... ๕.๒.....

๕.๓..... ๕.๔.....

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๖.๑..... ๖.๒.....

๖.๓..... ๖.๔.....

ใบลงทะเบียน

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

โรงแรม...โรงแรมรัตนโกสินทร์...โรงแรมรัตนโกสินทร์...โรงแรมรัตนโกสินทร์...


วันที่...17 ตุลาคม 2566...

ใบลงทะเบียน

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

โรงแรม...โรงแรม ดิ.ดี. รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ลุมพินี.....

วันที่.....17 ตุลาคม 2566.....




ใบลงทะเบียน

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

โรงแรม.....โรงแรมตราไก่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า อ.แม่จัน

วันที่..... 17 ตุลาคม 2566



รูปภาพประกอบการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566



เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.ร-๓๘๔

ขอรับรองว่า

โรงแรม อินดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

เอกสารแนบที่ 11
ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา



ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 07/2566

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาดองคลิฟวิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบารมี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030033	447715	IPT66070626	25/07/2566	
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
25/07/2566	107,319	26/06/2566	102,582	4,737
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-4,737	45.00	213,165.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				213,165.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				14,921.55 บาท
รวมเงิน (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์)				228,086.55 บาท


ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	26/06/2566	25/05/2566	25/04/2566
จำนวนที่ใช้น้ำ	8052	8227	8306

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาต หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขออภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระทำการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด





ต้นฉบับ / สำหรับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 08/2566

บริษัท ขายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ด.ป่าดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาตองคลีฟวิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระรามมี ด.ป่าดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาตอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030033	447715	IPT66080542	25/08/2566	
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
25/08/2566	110,331	25/07/2566	107,319	3,012
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-3,012	45.00	135,540.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				135,540.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				9,487.80 บาท
รวมเงิน	(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)			145,027.80 บาท


ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	25/07/2566	26/06/2566	25/05/2566
จำนวนที่ใช้น้ำ	4737	8052	8227

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาต หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระงับการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาตอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด





ต้นฉบับ / สำหรับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 09/2566

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาดองคลิฟวิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบารมี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้		
PT62030033	447715	IPT66090795	27/09/2566		
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ	
27/09/2566	110,730	25/08/2566	110,331	399	
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
0-399	45.00	17,955.00 บาท			
ค่าน้ำประปา					17,955.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน					0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%					1,256.85 บาท
รวมเงิน (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)					19,211.85 บาท
ท่านค้างชำระ - เดือน					
ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน					
วันที่อ่านน้ำ	25/08/2566	25/07/2566	26/06/2566		
จำนวนที่ใช้น้ำ	3012	4737	8052		

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาต หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระبحการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด





ต้นฉบับ / สำหรับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 10/2566

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ด.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาดองคลิฟวิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบารมี ด.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้ น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้
PT62030033	447715	IPT66100360	25/10/2566

วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
25/10/2566	110,757	27/09/2566	110,730	27

อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
0-27	45.00	1,215.00 บาท

ค่าน้ำประปา	1,215.00 บาท
-------------	--------------

ค่าบริการรายเดือน	0.00 บาท
-------------------	----------

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%	85.05 บาท
----------------------	-----------

รวมเงิน (หนึ่งพันสามร้อยบาทห้าสตางค์)	1,300.05 บาท
---------------------------------------	--------------


ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	27/09/2566	25/08/2566	25/07/2566
จำนวนที่ใช้น้ำ	399	3012	4737

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาต หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขออภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระ้งับการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด





ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 11/2566

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาดองคลิฟวิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบารมี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030033	447715	PT66110361	25/11/2566	
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
25/11/2566	110,777	25/10/2566	110,757	20
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-20	45.00	900.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				900.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				63.00 บาท
รวมเงิน (เก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)				963.00 บาท


ห้ามค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	25/10/2566	27/09/2566	25/08/2566
จำนวนที่ใช้น้ำ	27	399	3012

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาต หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระกับการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด





ต้นฉบับ / สำหรับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 12/2566

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาดองคลีฟวิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบรมมัย ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030033	447715	IPT66120728	25/12/2566	
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
25/12/2566	112,705	25/11/2566	110,777	1,928
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-1,928	45.00	86,760.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				86,760.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				6,073.20 บาท
รวมเงิน (เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)				92,833.20 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	25/11/2566	25/10/2566	27/09/2566
จำนวนที่ใช้น้ำ	20	27	399

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระงับการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

