



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)
ที่ตั้ง 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 094-493-4344

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง



ดำเนินการโดย
นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์

จัดทำโดย

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
โดยนิติบุคคลอาคารชุด ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์

วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์) (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่
94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด
ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์ ฉบับประจำเดือน

[] มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

[✓] กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

[] อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด สุขฤกษ์)
(ระยะดำเนินการ)

1. ชื่อโครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด สุขฤกษ์) (ระยะดำเนินการ)
2. สถานที่ตั้งโครงการ 94 ซอยสุขฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3. ชื่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด สุขฤกษ์
4. สถานที่ติดต่อ 94 ซอยสุขฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 094-493-4344
5. จัดทำโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/6629
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย รายงานฉบับประจำเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 1 นทพ

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญรูป	II
สารบัญภาพ	II
สารบัญตาราง	IV
บทที่ 1	บทนำ
	1-1
1.1	รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการ
	1-1
1.2.1	ลักษณะ ประเภทโครงการ
	1-1
1.2.2	ที่ตั้งโครงการ
	1-1
1.2.3	ขนาดพื้นที่โครงการ
	1-5
1.2.4	ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
	1-5
1.3	ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน
	1-17
1.4	สถานภาพปัจจุบัน
	1-17
1.5	แผนการดำเนินงาน
	1-17
บทที่ 2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2-1
2.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2-1
2.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2-1
บทที่ 3	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3-1
3.1	แผนการดำเนินงาน
	3-1
3.2	การดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3-1
3.3	วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์
	3-10
3.4	คุณภาพน้ำทิ้ง
	3-14
1.	การดำเนินการ
	3-14
2.	ผลการตรวจวิเคราะห์
	3-14
3.	สรุปผลการตรวจวิเคราะห์
	3-14
3.5	คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
	3-24
1.	การดำเนินการ
	3-24
2.	ผลการตรวจวิเคราะห์
	3-24
3.	สรุปผลการตรวจวิเคราะห์
	3-24

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4	
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบ	
ภาคผนวกที่ 2 สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
ภาคผนวกที่ 3 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวกที่ 4 สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1-1 แสดงที่ตั้งโครงการ	1-2
1.2-1 แสดงผังต่อโฉนดที่ดิน	1-3
1.2-2 แสดงอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	1-4
3.2-1 แสดงตำแหน่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ	3-12
3.4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-20
3.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-29

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.4-1 สถานภาพโครงการปัจจุบัน	1-18
2.2-1 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโครงการ	2-45
2.2-2 ป้ายจำกัดความเร็ว	2-45
2.2-3 ป้ายดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ	2-45
2.2-4 สภาพถนนและทางเดินรถ	2-45

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2.2-5	ป้ายดักใช้เสียง	2-45
2.2-6	ป้ายแจ้งช่วงเวลาซ่อมแซม	2-45
2.2-7	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-46
2.2-8	ถังสำรองน้ำใช้บนดาดฟ้าและใต้ดินภายในโครงการ	2-46
2.2-9	เครื่องสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ/ห้องส้วม	2-46
2.2-10	ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน	2-47
2.2-11	ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	2-47
2.2-12	บ่อหน่วงน้ำด้านหน้าโครงการ	2-47
2.2-13	ตะแกรงดักมูลฝอย	2-47
2.2-14	ห้องรับมูลฝอยอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	2-47
2.2-15	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร	2-48
2.2-16	ขยะมูลฝอยใส่ถุงดำปิดปากถุงมัดชิด	2-48
2.2-17	การคัดแยกขยะ	2-48
2.2-18	เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	2-48
2.2-19	หม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ	2-48
2.2-20	ประตูกระจก มีช่องให้แสงสว่างและความร้อนจากรังสีอาทิตย์ผ่านเข้ามาได้	2-49
2.2-21	หลอดไฟแบบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์	2-49
2.2-22	แผงโซลาร์เซลล์	2-49
2.2-23	หลอดไฟรอบนอกอาคาร	2-49
2.2-24	ห้องควบคุมไฟฟ้า/ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง	2-49
2.2-25	ลูกศรแสดงทิศทาง	2-50
2.2-26	แผนผังรถเข้า-ออก	2-50
2.2-27	ป้ายให้ระวังรถเข้า-ออกโครงการ	2-50
2.2-28	ไฟฟ้าส่องสว่างหน้าโครงการ	2-50
2.2-29	กล้องวงจรปิดภายใน-นอกอาคาร และรอบพื้นที่โครงการ	2-51
2.2-30	ป้ายจัดระเบียบจอดรถ	2-51
2.2-31	ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-53
2.2-32	จุดรวมพล	2-53
2.2-33	ป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิง	2-53
2.2-34	พื้นที่สีเขียว	2-53
2.2-35	ป้ายกฎระเบียบในการใช้ส้วม	2-54
2.2-36	ห้องออกกำลังกายของโครงการ	2-55

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2.2-37	สระว่ายน้ำของโครงการ	2-55
2.2-38	พื้นที่สุขุมหรือของโครงการ	2-55
2.2-39	บริการตัดน้ำและบริการเครื่องซักผ้าส่วนกลาง	2-55
2.2-40	ตัวสีของอาคารเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	2-56
3.2-1	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ	3-13

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.5-1	รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	1-19
1.5-2	แผนดำเนินการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	1-24
2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด สุขุมฤกษ์)	2-2
3-1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด สุขุมฤกษ์)	3-2
3.2-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์	3-9
3.4-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-15
3.4-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-18
3.5-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-24
3.5-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-26