

ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Knightsbridge Space Rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ฆ7.1 รั้ว Metal Sheet	รูปที่ ฆ7.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	
รูปที่ ฆ7.3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ฆ7.4 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่ง
	
รูปที่ ฆ7.5 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง	รูปที่ ฆ7.6 ป้ายประหยัดน้ำ
	
รูปที่ ฆ7.7 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก	รูปที่ ฆ7.8 ป้ายควบคุมความเร็วรถ
	
รูปที่ ฆ7.9 พนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย	รูปที่ ฆ7.10 เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถบรรทุก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Knightsbridge Space Rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.11 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการปิดทึบ	รูปที่ ๗7.12 วิทยุสื่อสาร
	
รูปที่ ๗7.13 พื้นที่สำหรับจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ๗7.15 วิศวกรและหัวหน้างานงาน ดูแลการก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.16 การนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.17 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ	รูปที่ ๗7.18 ห้องส้วม
รูปที่ ๗7.19 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ	รูปที่ ๗7.20 คนงานทำความสะอาดห้องส้วม



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Knightsbridge Space Rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.21 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.22 คนงานทำความสะอาดแหล่งพาทะน้ำโรค
	
รูปที่ ๗7.23 ถังเก็บน้ำใช้	รูปที่ ๗7.24 รางระบายน้ำและปอดตกตะกอน
	
รูปที่ ๗7.25 ถังขยะมูลฝอย	รูปที่ ๗7.26 ป้ายประหยัดไฟฟ้า
	
รูปที่ ๗7.27 ถังดับเพลิงเคมีและป้ายวิธีการใช้งาน	รูปที่ ๗7.28 ป้ายชื่อโครงการ
	
รูปที่ ๗7.29 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ๗7.30 สัญญาณไฟกระพริบ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Knightsbridge Space Rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.31 กล้องวงจรปิด (CCTV)</p>	<p>รูปที่ ผ7.32 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.33 ป้ายกฎระเบียบการทำงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.34 การแต่งกายของคณงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.35 เจ้าหน้าที่แจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงก่อนก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.36 ป้ายเตือนห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.37 ทาวเวอร์เครน</p>	<p>รูปที่ ผ7.38 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.39 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)</p>	<p>รูปที่ ผ7.40 ป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุ</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Knightsbridge Space Rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.41 ไฟฟ้าภายในโครงการ	รูปที่ ผ7.42 ป้ายกำชับรถบรรทุกให้ดับเครื่องยนต์
	
รูปที่ ผ7.43 ป้ายเวลาการทำงาน	รูปที่ ผ7.44 รถปูนซีเมนต์
	
รูปที่ ผ7.45 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ	รูปที่ ผ7.46 ป้ายเตือนต่าง ๆ
	 
รูปที่ ผ7.47 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	
	 
รูปที่ ผ7.48 Safety Training	รูปที่ ผ7.49 อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Knightsbridge Space Rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.50 Safety Morning Talk</p>	<p>รูปที่ ผ7.51 ป้ายห้ามเผาขยะและวัสดุก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.52 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง</p>	<p>รูปที่ ผ7.53 การจัดเก็บปูนซีเมนต์ผง</p>