
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตลอดจนมาตรการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

- **ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ**

- สภาพภูมิประเทศ
- ทรัพยากรดิน
- คุณภาพอากาศ
- ระดับเสียง
- ความสั่นสะเทือน
- แผ่นดินไหว
- การบดบังแสงแดด
- การบดบังทิศทางลม

- **ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ**

- **คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์**

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การจราจร
- น้ำใช้
- การบำบัดน้ำเสีย
- การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
- ไฟฟ้า
- การจัดการมูลฝอย
- สัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุ

- **คุณค่าคุณภาพชีวิต**

- ผลกระทบทางสังคม และการชดเชยเยียวยา
- สุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ทัศนียภาพ
- กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.1 และรายละเอียดรูปภาพดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการทั่วไป		
<p>โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร ความสูง 30 ชั้น มีห้องพักจำนวน 452 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 2 ห้องและที่จอดรถยนต์จำนวน 136 คัน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอยู่อาศัย มีพื้นที่พัฒนาโครงการรวมทั้งสิ้น 2-0-14.5 ไร่ หรือ 3,258.0 ตารางเมตร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1) โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) ของบริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) ของบริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการทั่วไป		
<p>2) โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- โครงการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>
<p>3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	<p>- โครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการทั่วไป		
(2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ		
4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นโครงการจึงยังไม่ดำเนินการโอนสิทธิให้กับทีมบริหาร (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) และแจ้งให้ผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจะดำเนินการต่อไป	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการทั่วไป		
5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- โครงการยังไม่ได้มีการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ 1) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมด สัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหา ผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนรั้วดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
2) ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก หมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหา ผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่ได้จัดให้ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
3) ปรับสภาพพื้นที่และก่อสร้างโครงการ ภายในขอบเขตที่ดินของ โครงการเท่านั้นไม่รุกล้ำที่ดินบุคคลอื่นหรือพื้นที่สาธารณะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการปรับสภาพพื้นที่และก่อสร้างโครงการ ภายในขอบเขต ที่ดินของโครงการเท่านั้นไม่รุกล้ำที่ดินบุคคลอื่นหรือพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้โครงการได้หยุด การก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึง ปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
1.2 ทรัพยากรดิน 1) การขุดเปิดหน้าดินบริเวณด้านในพื้นที่โครงการ ซึ่งไม่มีอาคารอื่น อยู่ใกล้เคียง ให้ขุดเปิดเป็น step ตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อ ป้องกันการเคลื่อนตัวของดินภายในโครงการ	- ในช่วงก่อสร้างฐานรากโครงการจัดให้มีการขุดเปิดหน้าดินบริเวณด้านในพื้นที่โครงการ ซึ่ง ไม่มีอาคารอื่นอยู่ใกล้เคียง โดยขุดเปิดเป็น step ตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อป้องกันการ เคลื่อนตัวของดินภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.2) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการ ก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการ จัดหาผู้รับเหมารายใหม่ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 2) การขุดดินลึกเพื่อทำฐานราก ต้องมีการทำ Sheet Pile โดยมีการ ค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอที่สามารถรับแรงดันดินทางด้านข้างได้ และมีการเคลื่อนตัวน้อย สำหรับการรื้อถอน Sheet Pile ออกต้อง มีวิศวกรควบคุมดำเนินการตามหลักวิศวกรรม	- ในช่วงก่อสร้างฐานรากโครงการไม่มีการใช้ Sheet pile รอบระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยโครงการมีการก่อสร้างเปิดหน้าดินแบบ Open cut (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.2) พร้อม ทั้งจัดให้มีวิศวกรควบคุมดำเนินการตามหลักวิศวกรรมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้โครงการได้หยุด การก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึง ปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
3) ดินที่อยู่ระหว่างรอการนำไปใช้ประโยชน์ ต้องจัดให้มีที่กองเก็บไว้ ภายในพื้นที่โครงการ มีการป้องกันการชะล้างพังทลายไปสู่พื้นที่ ข้างเคียง และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการนำดินที่อยู่ระหว่างรอใช้ประโยชน์เก็บไว้ที่หน้า Studio ของบริษัทเจ้าของโครงการเอง เพื่อนำไปตากให้แห้ง และนำกลับมาใช้ใหม่ในกรณีที่ดินที่ ใช้ในพื้นที่โครงการไม่เพียงพอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.3) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการ ก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่าง การจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4) ทำรางระบายน้ำฝนชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่ โครงการ โดยมีบ่อดักขยะก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการยังไม่มีรางระบายน้ำไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตก ภายในพื้นที่โครงการ หากมีน้ำขังไม่สามารถระบายได้ทัน จะมีการสูบน้ำมายังบ่อดักน้ำ ชั่วคราวก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.4) ทั้งนี้ โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.3 คุณภาพอากาศ 1.3.1 กิจกรรมการก่อสร้าง 1) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนรั้วดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
2) ติดตั้ง Mesh Sheet ที่มีคุณสมบัติกันไฟลามโดยรอบตัวอาคาร ความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้มีการติดตั้ง Mesh Sheet ที่มีคุณสมบัติกันไฟลาม ความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.5) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอน Mesh Sheet ดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
3) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องปิดให้เรียบร้อย และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีบริเวณทางเข้า-ออก ที่ปิดเรียบร้อย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรักษาพื้นผิวให้สะอาดไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.6) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.3 คุณภาพอากาศ 1.3.1 กิจกรรมการก่อสร้าง (ต่อ) 4) การกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น การเจียรวัสดุ และ งานตกแต่ง เป็นต้น ให้ทำในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้าง ทั้ง 3 ด้าน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น การเจียรวัสดุ ให้ทำในห้องที่มีหลังคา ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ 7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
5) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้า โครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่นบริเวณ ด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) ทั้งนี้ โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
6) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อลดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นในกรณีที่มีฝุ่น ละอองมาก	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตั้งสเปรย์ฉีดน้ำละอองฝอย โดยฉีดพรมน้ำบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่างไรก็ตามความถี่จะขึ้นอยู่กับ สภาพหน้างานต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก หมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหา ผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
7) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ ชัดเจน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและ เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก หมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหา ผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.3 คุณภาพอากาศ 1.3.1 กิจกรรมการก่อสร้าง (ต่อ) 8) โครงการจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM _{2.5} ในช่วงที่มีวิกฤติปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และในกรณีที่บริเวณพื้นที่โครงการมีค่า PM _{2.5} เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM _{2.5} ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เเจาะเจาะร คอนกรีตที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการมีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหฝุ่น PM _{2.5} ในช่วงที่มีวิกฤติปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และในกรณีที่บริเวณพื้นที่โครงการมีค่า PM _{2.5} เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM _{2.5} ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เเจาะเจาะร คอนกรีตที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
1.3.2 การจัดการกองวัสดุ 1) วางกองวัสดุภายในบริเวณพื้นที่ของโครงการเท่านั้นและกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการวางกองวัสดุภายในบริเวณพื้นที่ของโครงการเท่านั้นและกองวัสดุเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
2) วัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องกองเก็บในพื้นที่ที่มีหลังคาหรือปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดเป็นประจำ	ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการวางวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ กองเก็บในพื้นที่ที่มีหลังคา ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดเป็นประจำ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.3 คุณภาพอากาศ 1.3.2 การจัดการกองวัสดุ (ต่อ) 3) ห้ามเผาขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โล่ง หรือภายในพื้นที่โครงการ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้กำชับคนงานไม่ให้มีการเผาขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โล่ง หรือภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
1.3.3 การขนส่ง 1) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปิดคลุมส่วนที่บรรทุกที่อาจตกหล่นให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นบนทางสาธารณะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่งของโครงการ เพื่อป้องกันการตกหล่นบนทางสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
2) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ โดยจัดให้มีบ่อหรือฉีดล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนเข้า-ออกจากโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถไว้บริเวณประตูทางเข้า-ออกโครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.3 คุณภาพอากาศ 1.3.3 การขนส่ง (ต่อ) 3) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.10) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงได้รื้อแผ่นเหล็กดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
4) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้ให้มีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
5) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวัง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้ให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
6) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้ให้มีการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่งของโครงการ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.9) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 เสียง		
1) กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 08.00 - 18.00 น.	- ในช่วงก่อสร้างโครงการมีการกำหนดช่วงเวลาก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. และจัดให้มีวันหยุดในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
2) หยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์		
3) กรณีมีความจำเป็นต้องทำการก่อสร้างเกินเวลา สำหรับกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน และการเทปูนเท่านั้น ให้ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) และแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	- ในช่วงก่อสร้างในกรณีมีความจำเป็นต้องทำการก่อสร้างเกินเวลา สำหรับกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง และความสั่นสะเทือน และการเทปูนเท่านั้น โครงการดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) และแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4) ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ติดตั้งกำแพงกันเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่น Metal Sheet หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกันเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง	- ช่วงงานเสาเข็มทำฐานราก โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถลดเสียงได้ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 เสียง (ต่อ) 5) ช่วงการขึ้นโครงสร้าง ติดตั้งกำแพงกันเสียง โดยด้านทิศเหนือใช้วัสดุลดเสียงไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกใช้วัสดุลดเสียงไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่น Metal Sheet หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ในชั้นที่จะทำงานโครงสร้างความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร (เมื่อทำงานชั้นนั้น ๆ เสร็จแล้วสามารถถอดกำแพงกันเสียงออกได้)	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถลดเสียงได้ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนรั้วดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
6) ช่วงเก็บงานและงานตกแต่ง การทำงานที่เกิดเสียงดังมาก ๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น ให้ทำในห้องที่กั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
7) ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานที่อยู่ใกล้เคียงกันเลือกใช้อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อย	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานที่อยู่ใกล้เคียงกัน และเลือกใช้อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อย ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
8) อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับหรือเบาลงระหว่างการพัก	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการดับหรือเบาลงระหว่างการพักของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 เสียง (ต่อ)		
9) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่บำรุงรักษาอย่างดี และดูแลสม่ำเสมอระหว่างก่อสร้าง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่บำรุงรักษาอย่างดี และดูแลสม่ำเสมอระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
10) ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- ในช่วงก่อสร้างโครงการใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
11) ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
12) ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการให้ควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง	- ในช่วงก่อสร้างการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการได้ควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.5 ความสั่นสะเทือน 1) ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยใน เขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานเจาะเสาเข็มล่วงหน้าอย่าง น้อย 3 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	- ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง โครงการได้แจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อ ใกล้เคียงรับทราบแผนงานเจาะเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) ทั้งนี้ โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
2) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการจะขออนุญาตเจ้าของ อาคารข้างเคียงเพื่อเข้าไปตรวจสอบถ่ายภาพ และทำบันทึกสภาพ ของอาคารข้างเคียง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกรณีที่อาจ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และแจ้งผลการ ตรวจสอบให้เจ้าของอาคารรับทราบ ในกรณีที่เจ้าของอาคารไม่ อนุญาตหรือไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้โครงการติดต่อ ประสานงานไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และเก็บข้อมูลหรือหลักฐานการ ติดต่อประสานงานเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง	- ก่อนเริ่มการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการได้ขออนุญาตเจ้าของอาคารข้างเคียงเพื่อเข้า ไปตรวจสอบถ่ายภาพ และทำบันทึกสภาพของอาคารข้างเคียง เพื่อเก็บเป็นข้อมูล เปรียบเทียบกรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และแจ้งผลการ ตรวจสอบให้เจ้าของอาคารรับทราบ ในกรณีที่เจ้าของอาคารไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินการให้โครงการติดต่อประสานงานไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และเก็บข้อมูล หรือหลักฐานการติดต่อประสานงานเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง (ภาคผนวกที่ 8) ทั้งนี้ โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.5 ความสิ้นสละเทือน (ต่อ) 3) ทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายและรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหาย และรับผิดชอบต่อร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.12 และภาคผนวกที่ 9) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4) มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของ คนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย	- ในช่วงก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ อยู่ประจำโครงการ ซึ่งคอยควบคุมดูแลการทำงานของ คนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
6) โครงการต้องกำกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการกำกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.6 แผ่นดินไหว 1) ออกแบบโครงสร้างอาคารรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหวตาม มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหว มยผ. 1301/1302-61 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย	- โครงการจัดให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหวตาม มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ. 1301/1302-61 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้โครงการได้หยุดการ ก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการ จัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
1.7 การบดบังแสงแดด 1) ผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด / ทิศทางลม / สัญญาณ วิทยุโทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่ เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	ในช่วงก่อสร้าง โครงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด / ทิศทางลม/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่ม ก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยตรง หรือผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗ 7.13) ในช่วงก่อสร้างยังไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด/ทิศทางลม/สัญญาณ วิทยุ/โทรทัศน์แต่อย่างใด ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
2) เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด / ทิศทางลม / สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะ ผลกระทบที่ได้อาจแตกต่างกัน ดังนั้น เจอนไขในการชดเชย ค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง ผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่ สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ในช่วงก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้านการบด บังแสงแดด / ทิศทางลม / สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจ ได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน ดังนั้น เจอนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.7.1) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.7 การบดบังแสงแดด (ต่อ) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ ชัดเจน	- ในช่วงก่อสร้าง โครงการจัดให้มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและ เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.8) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูป ที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมา เดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
1.8 การบดบังทิศทางลม 1) ผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด / ทิศทางลม / สัญญาณ วิทยุ/โทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่ เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด / ทิศทางลม / สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่ เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ได้โดยตรง หรือผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.13) ในช่วงก่อสร้างยังไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด / ทิศทางลม / สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ แต่อย่างใด ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวก ที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับ ผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.8 การบดบังทัศนทางลม (ต่อ) 2) เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด / ทัศนทางลม / สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด / ทัศนทางลม / สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.8) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 1) กำชับคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาไม่ให้ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้กำชับคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาไม่ให้ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงท่อระบายน้ำสาธารณะ และได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย และถุงดำวางตามจุดต่าง ๆ ทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานที่เพียงพอ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (ต่อ) 2) ควบคุมการระบายน้ำโดยจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว เพื่อ รวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อตก เพื่อให้เศษดิน ตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการยังไม่มีรางระบายน้ำไว้ในพื้นที่โครงการ แต่จัดให้มีบ่อพักน้ำ ชั่วคราว หากมีน้ำขังไม่สามารถระบายได้ทัน จะมีการสูบน้ำมายังบ่อพักน้ำชั่วคราวก่อน ปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.4) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการ ก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการ จัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
3) ดินที่อยู่ระหว่างรอการนำไปใช้ประโยชน์ต้องมีพื้นที่กองเก็บที่อยู่ ห่างจากท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันการชะพาดินตะกอนสู่ ทางระบายน้ำสาธารณะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการนำดินที่อยู่ระหว่างรอใช้ประโยชน์เก็บไว้ที่หน้า Studio ของบริษัทเจ้าของโครงการเอง ซึ่งอยู่ห่างจากท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันการชะ พาดินตะกอนสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.3) ทั้งนี้โครงการได้หยุด การก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึง ปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) ก่อสร้างอาคารตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีค่าอัตราส่วนพื้นที่ อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เท่ากับ 8.87:1 และมีค่าอัตราส่วน พื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร (OSR) ร้อยละ 6.93	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการก่อสร้างอาคารตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้โครงการได้ หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึง ปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
2) จำกัดกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินโครงการ โดย ไม่รุกล้ำที่ดินสาธารณะหรือที่ดินบุคคลอื่น	ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการจำกัดกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดิน โครงการ โดยไม่รุกล้ำที่ดินสาธารณะหรือที่ดินบุคคลอื่น ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้าง ชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก หมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหา ผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.2 การจราจร 1) จัดให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ โดยระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลมาตาศูต เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	ในช่วงก่อสร้างโครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ โดยระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลมาตาศูต เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ในช่วงที่มีการก่อสร้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการแจ้งผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันโครงการได้มีการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ทั้งนี้หากเริ่มมีกิจกรรมการก่อสร้าง บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะดำเนินการแจ้งบริษัทผู้รับเหมารายใหม่ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่อไป
2) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอ เพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอ เพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.14) ทั้งนี้โครงการยังไม่ได้มีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนป้ายดังกล่าวออกแล้ว	- ในช่วงที่มีการก่อสร้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการแจ้งผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันโครงการได้มีการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ทั้งนี้หากเริ่มมีกิจกรรมการก่อสร้าง บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะดำเนินการแจ้งบริษัทผู้รับเหมารายใหม่ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่อไป

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.2 การจราจร (ต่อ) 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสุขุมวิท และถนนสาธิตอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธิตเป็นหลัก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.15) ทั้งนี้โครงการยังไม่มี การติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า-ออกโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสุขุมวิท และถนนสาธิตอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธิตเป็นหลัก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.15) ทั้งนี้โครงการยังไม่มี การติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4) ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.16) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงนำสัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ ดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
5) จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถ สำหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถคอนกรีตและรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้จอดเป็นแถวคอยบนถนนสุขุมวิท และถนนสาธิตอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถ สำหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถคอนกรีตและรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้จอดเป็นแถวคอยบนถนนสุขุมวิท และถนนสาธิตอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.2 การจราจร (ต่อ) 6) ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับส่งคนงาน บนถนนสุขุมวิท และถนนสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการห้ามนำรถบรรทุกเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับส่งคนงานบนถนนสุขุมวิท และถนนสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง โดยได้จัดให้มีที่จอดรถและขนถ่ายวัสดุไว้ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
7) บริหารจัดการการเข้า-ออกรถบรรทุกก่อสร้างของโครงการ ให้มีผลกระทบต่อการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็นของชุมชนข้างเคียงให้น้อยที่สุด และสามารถทำงานได้ตามเวลาที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการฯ ได้และไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนถนนสุขุมวิท และถนนสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในเวลาเร่งด่วน พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณจราจร เพื่อให้การจราจรบริเวณถนนด้านหน้าโครงการมีความคล่องตัว และไม่จัดให้มีการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบนถนนสุขุมวิทและถนนสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง โดยจัดให้มีที่จอดรถบรรทุกสำหรับขนถ่ายวัสดุไว้ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีการขนส่งดังกล่าวแล้ว	- ไม่พบปัญหา
8) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.2 การจราจร (ต่อ) 9) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
10) จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดินโดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดิน โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถไว้บริเวณประตูทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
11) จัดให้มีการใช้ผ้าคลุม สำหรับรถบรรทุก ดิน หิน ทราย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุก	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก ดิน หิน ทราย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.9) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.3 น้ำใช้ 1) จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.17) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงได้รื้อถอนถังดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
2) จัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคของคนงานก่อสร้าง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้จัดหาตู้น้ำดื่มที่สะอาด และเพียงพอกับความต้องการบริโภคของคนงานก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.18) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงได้รื้อถอนตู้ดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
3) กำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างให้ใช้น้ำอย่างประหยัดไม่เปิดน้ำทิ้งหรือปล่อยให้มีการรั่วไหล	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการกำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างให้ใช้น้ำอย่างประหยัดไม่เปิดน้ำทิ้งหรือปล่อยให้มีการรั่วไหล พร้อมทั้งติดป้าย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.19) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงได้รื้อถอนป้ายดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.4 การบำบัดน้ำเสีย 1) มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน และมีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้างจำนวน 10 ห้อง ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.20) และมีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
2) มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือถึงบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำคนงานก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
3) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายผ่านรางระบายน้ำชั่วคราวไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการไม่จัดให้มีรางระบายน้ำ แต่จัดให้มีบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 4) น้ำเสียจากการชำระล้างร่างกาย และการล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ มีความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ไม่มาก โครงการจะจัดให้มี มีราระบายน้ำ ซึ่งมีบ่อดักขยะ เพื่อตกตะกอนสิ่งสกปรกก่อน ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
5) มีพนักงานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.20) ทั้งนี้ โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
6) ประสานรถสูบล้างถังของเทศบาลเมืองมาบตาพุดให้มาสูบล้าง ถังไปกำจัดเป็นระยะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการยังไม่มีรถประสานให้ทางเทศบาลมาบตาพุดเข้ามาสูบล้างถัง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
7) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องมีการรื้อย้ายห้องน้ำคนงานนำสิ่ง ปลูกที่ตกค้างไปบำบัดตามหลักสุขาภิบาลปรับสภาพพื้นที่ และมีการ ฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่โดยรอบ	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.5 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 1) ควบคุมการระบายน้ำ โดยจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อพักก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการไม่จัดให้มีรางระบายน้ำ แต่จัดให้มีบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.4) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
2) ดินที่อยู่ระหว่างรอการนำไปใช้ประโยชน์ต้องมีพื้นที่กองเก็บที่อยู่ห่างจากท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันการชะพาดินตะกอนสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการนำดินที่อยู่ระหว่างรอใช้ประโยชน์เก็บไว้ที่หน้า Studio ของบริษัทเจ้าของโครงการเอง ซึ่งอยู่ห่างจากท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันการชะพาดินตะกอนสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.3) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
3) ดูแลไม่ให้เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างตกลงในทางระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งจะทำให้กีดขวางการระบายน้ำของชุมชน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการดูแลไม่ให้เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างตกลงในทางระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งจะทำให้กีดขวางการระบายน้ำของชุมชน ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.6 ไฟฟ้า		
1) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งและใช้งานภายในพื้นที่ก่อสร้างต้องมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งและใช้งานภายในพื้นที่ก่อสร้างมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
2) กำกับดูแลคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการกำกับดูแลคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยการติดป้ายณรงค์ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.19) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนป้ายดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
3) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.23) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนถังดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
4) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.24) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนถังดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
3.7 การจัดการมูลฝอย		

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7.1 การจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง		
1) ไม่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยไม่จำเป็น	- ในช่วงก่อสร้างโครงการกำชับผู้รับเหมาไม่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
2) ในกรณีที่ต้องกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
3) การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นฝุ่นต้องฉีดพรมน้ำเป็นระยะ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการกำชับผู้รับเหมาในการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นฝุ่นโครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำเป็นระยะ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
4) การขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง โดยรถบรรทุกให้ใช้ผ้าใบปิดคลุม เพื่อป้องกันการร่วงหล่นระหว่างการขนส่ง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นระหว่างการขนส่ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.9) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
3.7 การจัดการมูลฝอย		

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7.1 การจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)		
5) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรดด้วยความระมัดระวัง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรดด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
6) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่เอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการไม่มีการนำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่เอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
3.7.2 การจัดการขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง		
1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และจัดให้มีจุดพักขยะรวมของพื้นที่ก่อสร้างและติดต่อเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และจัดให้มีจุดพักขยะรวมของพื้นที่ก่อสร้างและติดต่อเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัด ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การจัดการมูลฝอย 3.7.2 การจัดการขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 2) กำจัดให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ ให้ได้อย่างเคร่งครัด	ในช่วงก่อสร้างโครงการได้กำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ได้อย่างเคร่งครัด โดยการติดป้ายรณรงค์ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
3) ล้างทำความสะอาดถังขยะและพื้นที่โดยรอบจุดพักขยะรวมเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะภายหลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บขยะออกไปเรียบร้อยแล้ว	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังขยะและพื้นที่โดยรอบจุดพักขยะรวมเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะภายหลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บขยะออกไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
3.8 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ 1) ผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด / ทิศทางลม / สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด / ทิศทางลม / สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงหรือผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) ในช่วงที่มีการก่อสร้างยังไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด / ทิศทางลม / สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.8 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ</p> <p>2) เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด /ทิศทางลม / สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และ ลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562</p>	<p>- ในช่วงก่อสร้างโครงการมีการจัดเตรียมชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด /ทิศทางลม /สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในช่วงที่มีการก่อสร้างยังไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด / ทิศทางลม / สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>
<p>3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน</p>	<p>- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.8) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 ผลกระทบทางสังคมและการชดเชยเยียวยา</p> <p>4.1.1 บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>1) ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน และติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ ด้านหน้าโครงการ โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการชื่อผู้รับเหมา ผู้ ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ ของหน่วยงานอนุญาต เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงได้ทราบ ข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน/หน่วยงาน อนุญาตได้ โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง</p>	<p>- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ ใกล้เคียงได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน/หน่วยงานอนุญาต ได้ โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) โครงการยังไม่ได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุด การก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึง ปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ในช่วงที่มีการก่อสร้างบริษัท ซี. อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการแจ้งผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) ให้จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่ง ปัจจุบันโครงการได้มีการหยุด กิจกรรมการก่อสร้าง เนื่องจาก โครงการอยู่ระหว่างจัดหา ผู้รับเหมารายใหม่ ทั้งนี้หากเริ่มมี กิจกรรมการก่อสร้าง บริษัท ซี. อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะดำเนินการแจ้งบริษัท ผู้รับเหมารายใหม่ให้ปฏิบัติตาม มาตรการต่อไป</p>
<p>2) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการที่ ชัดเจน</p>	<p>- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและ เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูป ที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมา เดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึง ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4.1 ผลกระทบทางสังคมและการชดเชยเยียวยา</p> <p>4.1.1 บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)</p> <p>3) เมื่อได้รับแจ้งร้องเรียนเรื่องความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการจะส่งช่างหรือหัวหน้างานผู้รับผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือซ่อมแซม แก้ไข ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านและนัดหมายเวลาที่สะดวก ในช่วงก่อสร้างยังไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ในช่วงก่อสร้างหากได้รับแจ้งร้องเรียนเรื่องความเสียหายจากการก่อสร้าง โครงการจะส่งช่างหรือหัวหน้างานผู้รับผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือซ่อมแซม แก้ไข ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านและนัดหมายเวลาที่สะดวก ในช่วงก่อสร้างยังไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>
<p>4) กรณีมีผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการยินดีจะชดเชยและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยให้เป็นการเจรจาตกลงของทั้งสองฝ่าย คือ เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562</p>	<p>- ในช่วงก่อสร้างหากมีผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการยินดีจะชดเชยและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยให้เป็นการเจรจาตกลงของทั้งสองฝ่าย คือ เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ หากไม่สามารถตกลงกันได้ จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>
<p>5) มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายและรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายและรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.12) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.1 ผลกระทบทางสังคมและการชดเชยเยียวยา 4.1.1 บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)		
6) กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการกำหนดช่วงเวลาก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. และจัดให้มีวันหยุดในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ และในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ 7.1) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
7) หยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์		
8) กรณีมีความจำเป็นต้องทำการก่อสร้างเกินเวลา สำหรับกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน และการเทปูน เท่านั้น ให้ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) และแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	- ในช่วงก่อสร้างหากมีความจำเป็นต้องทำการก่อสร้างเกินเวลา สำหรับกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง และความสั่นสะเทือน และการเทปูนเท่านั้น โครงการจะดำเนินการไม่เกิน 20.00 น.และแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ 7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
9) กำหนดระเบียบให้คนงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยและไม่สร้างปัญหาหรือละเมิดต่อบุคคลภายนอก	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการกำหนดระเบียบข้อปฏิบัติให้คนงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยและไม่สร้างปัญหาหรือละเมิดต่อบุคคลภายนอก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ 7.26) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ 7.1) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนป้ายดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.1 ผลกระทบทางสังคมและการชดเชยเยียวยา 4.1.1 บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ) 10) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือก่อเรื่อง เดือดร้อน รำคาญ ชัดแย้งกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ข้างเคียง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือก่อเรื่องเดือดร้อน รำคาญ ชัดแย้งกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ข้างเคียง โดยการสร้าง ข้อกำหนดระเบียบให้คนงานยึดถือปฏิบัติ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.26) ทั้งนี้โครงการได้ หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึง ปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
11) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักค้างคืนในพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้น คนงานที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัท กรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักค้างคืนในพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้น คนงานที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัท กรณีจำเป็นต้องได้รับ อนุญาตจากวิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน โดยได้จัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่นอกพื้นที่ก่อสร้าง แต่ไม่ไกลมากนัก เพื่อสะดวกในการเดินทาง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.27) ทั้งนี้โครงการได้ หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึง ปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
12) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทางกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทางกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรม ดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.1 ผลกระทบทางสังคมและการชดเชยเยียวยา 4.1.1 บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ) 13) จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ วงเงิน 3,000,000 บาท (สาม ล้านบาทถ้วน) ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อความรวดเร็วในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและความเสียหายระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท ประกันภัย ทั้งนี้ ให้เป็นการเจรจาตกลงกันระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อความรวดเร็วในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและความเสียหายระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท ประกันภัย ทั้งนี้ ให้เป็นการเจรจาตกลงกันระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
4.1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน 1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพัก	- ในช่วงก่อสร้างโครงการยังไม่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพัก ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ในช่วงที่มีการก่อสร้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการแจ้งผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันโครงการได้มีการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ทั้งนี้หากเริ่มมีกิจกรรมการก่อสร้าง บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะดำเนินการแจ้งบริษัทผู้รับเหมารายใหม่ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่อไป

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.1 ผลกระทบทางสังคมและการชดเชยเยียวยา 4.1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ) 2) จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.28) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
4) กำชับให้คนงานก่อสร้างช่วยรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้กำชับให้คนงานก่อสร้างช่วยรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน พร้อมจัดให้มีถุงดำวางตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้รองรับมูลฝอยของคนงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.1 ผลกระทบทางสังคมและการชดเชยเยียวยา 4.1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ) 5) จัดระเบียบคนงานภายในบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง เช่น ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามจุดไฟหรือก่อไฟในบริเวณบ้านพักคนงาน เป็นต้น และให้หัวหน้าคนงานควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีระเบียบข้อปฏิบัติของคนงานภายในบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง เช่น ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามจุดไฟหรือก่อไฟในบริเวณบ้านพักคนงาน เป็นต้น และให้หัวหน้าคนงานควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.๑) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
6) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.๒๙) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.๑) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
7) จัดให้มีถังรองรับขยะอย่างเพียงพอ แยกเป็นถังรองรับขยะเปียกและถังรองรับขยะทั่วไป	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีถังรองรับขยะทั่วไปวางตามจุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ พร้อมกำชับให้คนงานแยกประเภทขยะมัดปากถุง ก่อนนำมาทิ้ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.๓๐) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.๑) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.1 ผลกระทบทางสังคมและการชดเชยเยียวยา 4.1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ) 8) จัดให้มีห้องน้ำ ลานซักผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนงาน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีห้องน้ำ ลานซักผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.31) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
9) จัดให้มีทางระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งอย่างเพียงพอ และก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะจะต้องมีตะแกรงดักขยะอยู่ในที่ที่ตรวจสอบได้	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้บ้านพักคนงานมีที่ระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งอย่างเพียงพอ และก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะมีตะแกรงดักขยะอยู่ในที่ที่ตรวจสอบได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.32) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
10) จัดให้มีถังเก็บน้ำ ก๊อกน้ำให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน เช่น การอาบน้ำ และซักล้างเสื้อผ้า	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำ ก๊อกน้ำให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน เช่น การอาบน้ำ และซักล้างเสื้อผ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.33) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพักคนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.1 ผลกระทบทางสังคมและการชดเชยเยียวยา 4.1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ) 11) การบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ จะต้องเป็นไปโดยถูกสุขลักษณะก่อน ปล่อยน้ำลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ และให้เข้มงวดด้าน สุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือ โรคติดต่อ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการไม่ได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ้านพักคนงาน ซึ่ง โครงการได้มีการใช้ระบบบ่อซึม ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้ห้องน้ำ ในการรองรับน้ำเสียจากบ้านพัก คนงาน พร้อมทั้งมีการกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักคนงานให้เข้มงวดด้านสุขาภิบาล เพื่อ ป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.31) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนบ้านพัก คนงานดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
4.2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพต่อชุมชนข้างเคียง 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน คุณภาพอากาศ หัวข้อ 1.3	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ หัวข้อ 1.3 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน ระดับเสียง หัวข้อ 1.4	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระดับเสียง หัวข้อ 1.4 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน ความสั่นสะเทือน หัวข้อ 1.5	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความ สั่นสะเทือน หัวข้อ 1.5 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ 7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
4.2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพต่อชุมชนข้างเคียง (ต่อ)		
4) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบำบัดน้ำเสีย หัวข้อ 3.4	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบำบัดน้ำเสีย หัวข้อ 3.4 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอย หัวข้อ 3.7	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอย หัวข้อ 3.7 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
6) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหัวข้อ 4.2.2	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหัวข้อ 4.2.2 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
7) ไม่ใช้แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานตามกฎหมาย และมีการบันทึกประวัติของพนักงานทุกคนให้สามารถตรวจสอบได้	- ในช่วงก่อสร้างโครงการไม่ใช้แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานตามกฎหมาย และมีการบันทึกประวัติของพนักงานทุกคนให้สามารถตรวจสอบได้ (ภาคผนวกที่ 11) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพต่อชุมชนข้างเคียง (ต่อ) 8) ติดป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาต	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาต (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.34) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนป้ายดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
9) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามแนวทางที่ราชการกำหนด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามแนวทางที่ราชการกำหนด โดยจัดให้มีการตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.35) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
4.2.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1) จัดให้มีโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.2.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 2) มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เครื่องจักรก่อนอนุญาตให้ทำงาน และจัดให้มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เครื่องจักรก่อนอนุญาตให้ทำงาน และจัดให้มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ประจำโครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
3) เลือกใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนน้อยหรือมีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน	- โครงการเลือกใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนน้อยหรือมีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน ทั้งนี้จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกเดือน (ภาคผนวกที่ 1) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่กรองอากาศ สำหรับใช้ครอบจมูก และปากป้องกันฝุ่น เป็นต้น ให้เพียงพอับจำนวนคนงาน และต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาในช่วงที่ความเข้มข้นฝุ่นละออง หรือมลสารทางอากาศมีค่าสูงเกินมาตรฐาน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เพียงพอับจำนวนคนงาน และเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาในช่วงที่ความเข้มข้นฝุ่นละออง หรือมลสารทางอากาศมีค่าสูงเกินมาตรฐาน พร้อมติดป้ายแนะนำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับการทำงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ 7.36) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.2.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 5) จัดหาและให้คนงานสวมใส่ที่อุดหู (Ear Plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่าการลดเสียง ไม่ต่ำกว่า 30 เมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 dB(A)	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้จัดหาและให้คนงานสวมใส่ที่อุดหู (Ear Plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่าการลดเสียงไม่ต่ำกว่า 30 dB เมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 dB(A) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
6) ต้องจัดห้องคนขับสำหรับคนงานขัยานบรรทุกปั้นจั่นคนงานขับรถบรรทุก คนงานขับรถแทรกเตอร์ คนงานขับรถขุดดิน คนงานขับรถอัดดิน คนงานขับรถเกลี่ยดิน คนงานขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ คนงานขับรถตักแบบล้อยาง และคนงานขับรถขุดแบบล้อยางให้ปิดมิดชิดหรือเป็นห้องปรับอากาศและปิดวิทยุ เพื่อลดเสียงทะลุผ่านที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับให้ลดลง และจัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงขณะทำงานด้วย	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้จัดให้ห้องคนขับสำหรับคนงานขัยานบรรทุกปั้นจั่นคนงานขับรถบรรทุก คนงานขับรถแทรกเตอร์ คนงานขับรถขุดดิน คนงานขับรถคอนกรีตผสมเสร็จให้ปิดมิดชิดหรือเป็นห้องปรับอากาศและปิดวิทยุ เพื่อลดเสียงทะลุผ่านที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับให้ลดลง และจัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงขณะทำงานด้วย ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
7) มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไม่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนในระยะเวลานานเกินไป กรณีจำเป็นต้องให้มีการหยุดพักเป็นระยะ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไม่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนในระยะเวลานานเกินไป กรณีจำเป็นจะจัดให้มีการหยุดพักเป็นระยะ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.2.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 8) จัดผังพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม กันบริเวณพื้นที่ทำงานเครื่องจักร พื้นที่สัญจรยานพาหนะ พื้นที่ทำงานของคน เป็นต้น	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้จัดผังพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสม โดยกันบริเวณพื้นที่ทำงานเครื่องจักร พื้นที่สัญจรยานพาหนะ พื้นที่ทำงานของคนแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
9) มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือน และจำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้าง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือน และจำกัดความเร็วให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ของยานพาหนะไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.37) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนป้ายดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
10) วางแผนการก่อสร้าง และการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขที่ต้นกำเนิดของเสียง หรือทางผ่านของเสียงก่อน เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานตามกฎหมาย	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีวางแผนการก่อสร้าง และการจัดช่วงเวลาทำงานที่เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขที่ต้นกำเนิดของเสียง หรือทางผ่านของเสียงก่อน เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานตามกฎหมาย ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.2.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 11) ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการอบรมคนงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี และมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
12) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดเชื้อเพลิง อย่างน้อย 1 เครื่อง ในบริเวณพื้นที่เก็บและผสมสี และติดตั้งให้เหมาะสมพร้อมใช้งาน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้ตามจุดต่าง ๆ รอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งในบริเวณพื้นที่เก็บ และผสมสี ซึ่งมีการติดตั้งที่เหมาะสมพร้อมใช้งาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.23) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงนำถังดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของ คนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพอยู่ประจำโครงการเพื่อควบคุมดูแลการทำงานของคณงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.2.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 14) ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของคนงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของคนงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วย ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
15) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้มีการควบคุมดูแล และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามแนวทางที่ราชการกำหนด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามแนวทางที่ราชการกำหนด โดยจัดให้มีการตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.35) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมา เดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4.3 การป้องกัน และระงับอัคคีภัย 1) จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดเก็บวัสดุไวไฟในบริเวณที่ห่างจาก จุดที่อาจมีประกายไฟ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการจัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีห้องสำหรับเก็บ วัสดุไวไฟในบริเวณที่ห่างจากจุดที่อาจมีประกายไฟ พร้อมติดป้ายเตือนอันตราย “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” และ “ห้ามบุคคลภายนอกเข้า” (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.38 รูปที่ ฝ7.39 และรูปที่ ฝ7.40) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมด สัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหา ผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนป้ายดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
2) ติดตั้งป้ายเตือนและข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย		

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.3 การป้องกัน และระงับอัคคีภัย		
3) จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่อย่างเป็นสัดส่วน มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน	ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่อย่างเป็นสัดส่วน มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.41) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนพื้นที่สูบบุหรี่ดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
4) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงเคมี ประจำในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถหยิบใช้ได้สะดวกเมื่อจำเป็น	ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงเคมี ประจำในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถหยิบใช้ได้สะดวกเมื่อจำเป็น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.23) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนถังดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
5) มีการจัดอบรมพนักงาน และซ้อมดับเพลิง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงต้นของ (ระยะก่อสร้าง) ซึ่งไม่เกิน 6 เดือนแรก (ของระยะก่อสร้าง) เพื่อที่คนงานก่อสร้างจะได้มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในสถานการณ์จริง และลดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน	ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการจัดอบรมพนักงาน และซ้อมดับเพลิงในช่วงต้นของระยะก่อสร้าง ซึ่งไม่เกิน 6 เดือนแรกของระยะก่อสร้าง เพื่อที่คนงานก่อสร้างจะได้มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในสถานการณ์จริง และลดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดซ้อมอพยพหนีไฟครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.42 และภาคผนวกที่ 10) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.3 การป้องกัน และระงับอัคคีภัย (ต่อ) 6) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.24) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนถังดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
7) ต้องมีการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้ปนแหล่งเชื้อเพลิง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการขนย้ายวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีการใช้งานแล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่เป็นประจำ โดยจะไม่มีการเก็บกองไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
8) ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องระมัดระวังและมีการควบคุมดูแลไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น	- ในช่วงก่อสร้างโครงการได้มอบหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท 7 มกรา จำกัด เป็นผู้ดูแล และระมัดระวังให้มีการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.3 การป้องกัน และระงับอัคคีภัย (ต่อ) 9) ติดป้ายหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อสถานีดับเพลิง หรือ หน่วยงานช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินไว้ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน	- ในช่วงก่อสร้างโครงการให้มีการติดป้ายหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อสถานี ดับเพลิง หรือหน่วยงานช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินไว้ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 7.43) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมา เดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึง ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
10) ตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อเฝ้าระวังและจัดการจุดเสี่ยง ที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อเฝ้า ระวังและจัดการจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้าง ชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก หมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหา ผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
4.4 ทัศนียภาพ 1) จัดให้มีรั้วทึบ ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความ สูงประมาณ 6 เมตร เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ฝุ่นละออง และ ทัศนียภาพ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ซึ่งมีลักษณะทึบ มั่นคงแข็งแรงโดยรอบ พื้นที่ก่อสร้าง ความสูงประมาณ 6 เมตร เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ฝุ่นละออง และ ทัศนียภาพ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 7.1) ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ) 2) ติดตั้ง Mesh sheet ที่มีคุณสมบัติกันไฟลามโดยรอบตัวอาคาร ความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh sheet ที่มีคุณสมบัติกันไฟลามโดยรอบตัวอาคาร ความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฆ7.5) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฆ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอน Mesh Sheet ดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
3) จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม และควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการจัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสม และควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฆ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
4.5 กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด 1) ในกรณีที่โครงการมีการโฆษณาขายหรือเปิดให้จองห้องชุด โครงการต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด ไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด	- โครงการมีการโฆษณาขายหรือเปิดให้จองห้องชุด โครงการจัดให้มีการเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด ไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และจะส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฆ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.5 กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด (ต่อ) 2) การทำสัญญาจะซื้อ จะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- โครงการจัดให้มีการทำสัญญาจะซื้อ จะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด ซึ่งโครงการได้ทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (ภาคผนวกที่ 12) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
3) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ดังนั้นจึงยังไม่มีสิทธิให้กับนิติบุคคล	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.5 กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด (ต่อ)</p> <p>4) ผู้บริหารอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหรือเจ้าของอาคารห้องชุดทราบว่า การกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมหรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ</p>	<p>- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกรโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ 1) ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
2) ตรวจสอบสภาพรั้วโครงการให้มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรั้วของโครงการอยู่เสมอให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคง และแข็งแรง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงทำการรื้อถอนรั้วดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
1.2 ทรัพยากรดิน - ตรวจสอบการกองดินระหว่างรอการใช้ประโยชน์ไม่ให้พังกระจายหรือตกหล่นหรือถูกน้ำชะลงทางระบายน้ำ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบการกองดินระหว่างรอการใช้ประโยชน์ไม่ให้พังกระจายหรือตกหล่นหรือถูกน้ำชะลงทางระบายน้ำ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.3) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.3 คุณภาพอากาศ 1) ตรวจวัด TSP และ PM10 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้มีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัด TSP และ PM10 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.44 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3)	- ไม่พบปัญหา
2) ตรวจวัด TSP และ PM10 บริเวณหมู่บ้านเพอร์เฟกโฮม 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ แต่อย่างไรก็ตามโครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัด TSP และ PM10 บริเวณหมู่บ้านเพอร์เฟกโฮม 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.45 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3)	- ไม่พบปัญหา
3) ตรวจวัด TSP และ PM10 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่แต่อย่างไรก็ตามโครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัด TSP และ PM10 บริเวณอาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.46 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 เสียง 1) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวนภายในพื้นที่ก่อสร้าง 1 จุดโดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ แต่อย่างไรก็ตามโครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวนภายในพื้นที่ก่อสร้าง 1 จุดโดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.47 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3)	- ไม่พบปัญหา
2) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวน บริเวณหมู่บ้านเพอร์เฟก โฮม 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ แต่อย่างไรก็ตามโครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวน บริเวณหมู่บ้านเพอร์เฟก โฮม 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ 7.48 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 เสียง (ต่อ) 3) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวนบริเวณอาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่แต่อย่างไรก็ตามโครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวนบริเวณอาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ 7.49 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3)	- ไม่พบปัญหา
1.5 ความสั่นสะเทือน 1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้าง 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็ม และฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐานต้องปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ แต่อย่างไรก็ตามโครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้าง 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็ม และฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐานจะทำการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.50 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 2) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณอาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐานต้องปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ แต่อย่างไรก็ตามโครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณอาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐานจะทำการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.51 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3)	- ไม่พบปัญหา
1.6 แผ่นดินไหว - ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้มีความสอดคล้องตามที่ยอกแบบ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้มีความสอดคล้องตามที่ยอกแบบ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
1.7 การบดบังแสงแดด - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับรับเรื่องร้องเรียน พร้อมติดตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.13) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.8 การบดบังทิศทางการ - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับรับเรื่องร้องเรียน พร้อมติดตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.13) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 1) ตรวจสอบดูแลคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบดูแลคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.26) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนป้ายดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
2) ตรวจสอบการก่อกองดินระหว่างรอการใช้ประโยชน์ไม่ให้พังกระจายหรือตกลงหรือถูกน้ำชะลงทางระบายน้ำ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบการก่อกองดินระหว่างรอการใช้ประโยชน์ไม่ให้พังกระจายหรือตกลงหรือถูกน้ำชะลงทางระบายน้ำ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.3) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินโครงการ ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินโครงการ พร้อมจัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบเพื่อกันขอบเขตโครงการกับพื้นที่ข้างเคียงอย่างชัดเจน ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ดังกล่าวออกแล้ว 	- ไม่พบปัญหา
3.2 การจราจร <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรถบรรทุกที่เข้าออกในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีการปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด ไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน และไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบรถบรรทุกขนส่งของโครงการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกอย่างมิดชิด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.9) และควบคุมความเร็วให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.37) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนป้ายดังกล่าวออกแล้ว 	- ไม่พบปัญหา
<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรถบรรทุกให้มีการล้างทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบรถบรรทุกให้มีการล้างทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยโครงการจัดให้มีพนักงานฉีดล้างล้อรถบรรทุกบริเวณประตูทางเข้า-ออกโครงการ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว 	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.2 การจราจร (ต่อ) 3) ตรวจสอบรถบรรทุกไม่ให้จอดกีดขวางบริเวณด้านหน้าโครงการหรือพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการให้มีการตรวจสอบรถบรรทุกไม่ให้จอดกีดขวางบริเวณด้านหน้าโครงการหรือพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยได้จัดให้มีที่จอดรถบรรทุกสำหรับขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4) ตรวจสอบและปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้สัญจรผ่านสังเกตเห็นได้ชัดเจนและระมัดระวังเขตก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการให้มีการตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนต่าง ๆ ของโครงการอยู่ในสภาพดีมีความชัดเจน และผู้ขับขี่หรือผู้สัญจรผ่านสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนป้ายดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา
3.3 น้ำใช้ - ตรวจสอบระบบท่อถึงเก็บน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบประปาเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือมีการรั่วไหลให้ซ่อมแซมโดยเร็ว <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการให้มีการเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบท่อถึงเก็บน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบประปาเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือมีการรั่วไหลให้ซ่อมแซมโดยเร็ว ทั้งนี้ปัจจุบันระบบท่อ และถังเก็บน้ำของโครงการอยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.33) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ดังนั้นจึงรื้อถอนถังดังกล่าวออกแล้ว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.4 การบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดประกอบด้วย pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ แต่อย่างไรก็ตามโครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดประกอบด้วย pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease (รายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3) 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา
3.5 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะ เมื่อพบการอุดตันหรือการระบายน้ำไม่สะดวก ต้องทำความสะอาดหรือขุดลอกให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงก่อสร้างโครงการยังไม่มีการจัดทำรางระบายน้ำในพื้นที่โครงการ แต่จัดให้มีบ่อพักน้ำแทน โครงการจัดให้มีการตรวจสอบบ่อพักน้ำของโครงการอยู่เป็นประจำ หากพบว่าบ่อพักน้ำดังกล่าวมีตะกอนส่วนเกินในปริมาณที่มาก โครงการจะทำความสะอาดในทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.4) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 ไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ 	- ไม่พบปัญหา
3.7 การจัดการมูลฝอย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุและจุดทิ้งวางถังขยะรวม ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุ และจุดทิ้งวางถังขยะรวม ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ 	- ไม่พบปัญหา
3.8 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามจากเรื่องร้องเรียนและแก้ไขตามมาตรการฯ ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามเรื่องร้องเรียนทั้งจากหน่วยงานต่าง ๆ และกล่องแสดงความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการอยู่เป็นประจำ หากพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.7.13) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ 	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
4.1 ผลกระทบทางสังคมและการชดเชยเยียวยา	-	-
4.2 สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
4.2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพต่อชุมชนข้างเคียง		
1) ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน คุณภาพอากาศ หัวข้อ 1.3	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน คุณภาพอากาศ หัวข้อ 1.3 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
2) ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน ระดับเสียง หัวข้อ 1.4	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน ระดับเสียง หัวข้อ 1.4 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมด สัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการ จัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
3) ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน ความสั่นสะเทือนหัวข้อ 1.5	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน ความสั่นสะเทือนหัวข้อ 1.5 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4) ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการ บำบัดน้ำเสียหัวข้อ 3.4	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการ บำบัดน้ำเสียหัวข้อ 3.4 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวก ที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมด สัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการ จัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4.2 สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพต่อชุมชนข้างเคียง (ต่อ) 5) ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยหัวข้อ 3.7 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยหัวข้อ 3.7 ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4.2.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย	-	-
4.3 การป้องกัน และระงับอัคคีภัย - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4.4 ทัศนียภาพ 1) ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ) 2) ตรวจสอบสภาพรั้ว และผ้าใบที่ปิดคลุมอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถป้องกันผลกระทบได้ดี <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรั้ว และผ้าใบที่ปิดคลุม อาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถป้องกันผลกระทบได้ดี (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.5) ทั้งนี้โครงการได้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.1) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากหมดสัญญากับผู้รับเหมาเดิม (บริษัท 7 มกรา จำกัด) และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่	- ไม่พบปัญหา
4.5 กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในหัวข้อ 4.5 กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จำกัด	- โครงการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ 4.5 กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด	- ไม่พบปัญหา