

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นิติบุคคลอาคารชุดเสนา คิทช์ เวสต์เกต-บางบัวทอง 1 ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-156 โดยสำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ดังแสดงในภาคผนวก ก-3 ให้เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เสนา คิทช์ เวสต์เกต-บางบัวทอง 1 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ระยะดำเนินการ) คือ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เสนา คิทช์ เวสต์เกต-บางบัวทอง 1

ของนิติบุคคลอาคารชุดเสนา คิทช์ เวสต์เกต-บางบัวทอง 1 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. การตอบสนองต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริษัท เกเอชเอชที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน	- โครงการได้ว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด ซึ่งขึ้น ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-156 เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน	- ภาคผนวก ก-3
2. ทรัพยากรทางกายภาพ 2.1 สภาพภูมิประเทศ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคารส่วนตกแต่งอาคารและ รอบรั้วโครงการ วิธีการจัดการ 1) ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 2) ความสมบูรณ์ของต้นไม้ การดูแลรักษา 3) รักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ พนักงานจะกรอบ อาคารหรือโครงสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีต ต้องได้รับ การทำความสะอาด หรือทาสีใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อ ความสวยงามของตัวอาคาร สภาพของรั้วโดยรอบต้องม ีความสมบูรณ์ แข็งแรงไม่ปล่อยให้ทรุดโทรม	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญ เติบโตดีและสวยงามอยู่เสมอเรียบร้อยแล้ว และรักษาสภาพของตัว อาคาร สภาพของรั้วโดยรอบ ให้ดูดีอยู่เสมอ มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ปล่อยให้ทรุดโทรม	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	-	-
2.2 ทรัพยากรดิน	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของต้นไม้ ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบทรัพยากรดิน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	- โครงการได้จัดทำพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญ เติบโตดีและสวยงามอยู่เสมอเรียบร้อยแล้ว	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.3 ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคารและรอบรั้วโครงการ</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงาน</p> <p>จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ธรณีวิทยา/ แผ่นดินไหว (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด</p>	<p>- โครงการตรวจสอบสภาพของรั้วโดยรอบ ให้ดูดีอยู่เสมอ มีความ สมบูรณ์ แข็งแรงไม่ปล่อยให้ทรุดโทรม</p>	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
2.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพ อากาศ	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>1) การทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคจากระบบปรับ อากาศของโครงการ</p> <p>2) ตรวจสอบป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องย่นดั้ขณะจอดรถ” ใน บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ</p> <p>3) ทำความสะอาดพื้นที่จอดรถอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>ทุก 6 เดือน</p>	<p>- โครงการได้มีการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคจากระบบปรับ อากาศของโครงการเป็นประจำ</p> <p>- โครงการได้มีการตรวจสอบป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องย่นดั้ขณะจอด รถ” ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการเป็นประจำ และมีเจ้าหน้าที่ทำ ความสะอาดบริเวณลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ</p>	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	การรายงานผล 1) รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก ห้องปฏิบัติการ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 2) สำนักบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) รายงานการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน อนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	-	-
2.5 การบดบังแสง และทิศทางลม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ จัดให้มีการติดตามประเมินส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนและ ความคิดเห็นหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาโดย ทันที ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน การรายงานผล รายงานการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านการบดบัง แสงแดดและทิศทางลม (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน อนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตามประเมินส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนและ ความคิดเห็นหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาโดยทันที ซึ่งใน ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.5 การบดบังแสง และทิศทางลม (ต่อ)	ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดูแลรับผิดชอบ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการจดทะเบียนนิติบุคคล อาคารชุด	-	-
2.6 เสียง	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงอย่างเคร่งครัด ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบด้านเสียง (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4
2.7 ความสั่นสะเทือน	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านความสั่นสะเทือน อย่างเคร่งครัด ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง	-โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.7 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ)	<p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบความสิ้นสะท้อน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิคมอุตสาหกรรมชุด</p>	-	-
2.8 คุณภาพน้ำผิวดิน	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, TKN, Sulfide, น้ำมัน และไขมัน</p> <p>ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง</p> <p>บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>1) บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบ ทส.1 เป็นประจำวัน และสรุปผลตามแบบ ทส.2 ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	<p>- โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ ตามที่มาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด และบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบ ทส.1 และสรุปผลตามแบบ ทส.2 เป็นประจำทุกวัน</p>	<p>- ภาคผนวก ข-5</p> <p>- ภาคผนวก ก-1</p>

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.8 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	2) รายงานผลการติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิคมอุตสาหกรรมชุด	-	-
2.9 คุณภาพน้ำใต้ดิน	-	-	-
3. ทรัพยากรชีวภาพ 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	-	-	-
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, TKN, Sulfide, น้ำมัน และไขมัน ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ ตามที่มาตรการกำหนด เรียบร้อย แล้ว โดยทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งหมด และบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบ ทส.1 และสรุปผลตาม แบบ ทส.2 เป็นประจำทุกวัน	- ภาคผนวก ข-5 - ภาคผนวก ค-1

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)	<p>การรายงานผล</p> <p>1) บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบ ทส.1 เป็นประจำทุกวันและสรุปผลตามแบบ ทส.2 ส่ง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p> <p>2) รายงานผลการติดตามทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>	<p>- โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ ตามที่มาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด และบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบ ทส.1 และสรุปผลตามแบบ ทส.2 เป็นประจำทุกวัน</p>	<p>- ภาคผนวก ข-5</p> <p>- ภาคผนวก ก-1</p>
<p>4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>4.1 การใช้น้ำ</p>	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>ตรวจสอบการรั่วไหลของถังสำรองน้ำใช้</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบด้านการใช้น้ำ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p>	<p>- โครงการได้มีการรั่วไหลของถังสำรองน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอ</p>	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	-	-
4.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, TKN, Sulfide, น้ำมัน และไขมัน ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง 1) น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด 1 ตัวอย่าง/ระบบ 2) บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง/ระบบ ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	- โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ บำบัด และบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้ง สาธารณะ ตามที่มาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยทุกรายการ ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด	- ภาคผนวก ก-1
4.3 การระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบตะกอนและสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ จุดเก็บตัวอย่าง บ่อดกตะกอนและรางระบายน้ำของโครงการ ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ตรวจสอบตะกอนและสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำเป็น ประจำ	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4.3 การระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	<p>การรายงานผล</p> <p>ต้องจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด</p>	-	-
4.4 การจัดการมูลฝอย	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>1) การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดความเรียบร้อยของการ เก็บรวบรวมมูลฝอยในห้องพักมูลฝอยและความสะอาด ของห้องพักมูลฝอยจัดให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>1) กรณีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารในช่วงดำเนินการ ให้มีการบันทึกและรายงานปริมาณมูลฝอยวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการขนส่งไปกำจัดที่โรงกำจัดและ แปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยหรือ บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตในการกำจัด</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>ทุกสัปดาห์</p>	- โครงการได้การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดความเรียบร้อยของการ เก็บรวบรวมมูลฝอยในห้องพักมูลฝอยและความสะอาดของห้องพักมูล ฝอยจัดให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	<p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15</p> <p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16</p> <p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17</p> <p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 45</p> <p>- ภาคผนวก ข-6</p>

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>การรายงานผล</p> <p>จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>	-	-
4.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ หม้อแปลง ฯลฯ ให้ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>2) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง แบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>	<p>- โครงการได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ หม้อแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และเลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ</p>	<p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18</p> <p>- ภาคผนวก ข-9</p>

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4.6 การจราจร	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>1) สถิติอุบัติเหตุบริเวณ ทางเข้า-ออก</p> <p>2) อุปกรณ์อำนวยความสะดวกการจราจรภายในโครงการ</p> <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <p>1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ</p> <p>2) ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ป้ายเตือน ต่างๆ การจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>ความถี่การตรวจสอบ</p> <p>1) บันทึกอุบัติเหตุสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน</p> <p>2) โดยรวบรวมผลรายงานต่อหน่วยงานอนุญาตและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบการจราจร (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก เรียบร้อยแล้ว</p>	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4.7 การใช้ที่ดิน	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของต้นไม้</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบการใช้ดิน (ระยะดำเนินการ)</p> <p>เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตและสวยงามอยู่เสมอเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1</p> <p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37</p>
<p>5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>5.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต</p>	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>1) ข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการ</p> <p>2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>ให้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการ หากได้รับข้อร้องเรียน โครงการจะเร่งตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทันที</p> <p>- หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ โครงการจะทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ</p>	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
5.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานนิติบุคคลของโครงการ 2) สำรวจกลุ่มบ้านติดและบ้าน 100 เมตร 3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญให้สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชนผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ <p>พื้นที่ตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ 2) พื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 3) พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ที่เป็นแหล่งสำคัญ 4) พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งและอุปกรณ์ก่อสร้าง <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 ครั้ง หลังจากเปิดใช้อาคาร 2) สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจ 	<p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการ หากได้รับข้อร้องเรียนโครงการจะเร่งตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทันที</p> <p>- หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ โครงการจะทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ</p>	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
5.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิต (ต่อ)	การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการผลกระทบด้าน สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อ หน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-
5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด ความถี่ในการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านการมี ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	- หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการที่ก่อให้เกิด ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ โครงการจะทำการ สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำ ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาวการณ์ เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อ โครงการ	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด ความถี่ในการดำเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด</p> <p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด ความถี่ในการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p>	- หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ โครงการจะทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด</p> <p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด ความถี่ในการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ระยะก่อสร้าง) เสนอ ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด</p>	- หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการที่ก่อให้เกิด ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ โครงการจะทำการ สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำ ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวน เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อ โครงการ	-
5.3 สุขภาพและการสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อบริการด้าน การแพทย์	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านผลกระทบต่อบริการ ด้านการแพทย์อย่างเคร่งครัด</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p>	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านผลกระทบต่อบริการด้าน การแพทย์อย่างเคร่งครัด	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบต่อบริการด้าน การแพทย์ (ต่อ)	การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อบริการด้าน การแพทย์ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	-	-
2) การเกิดโรค (1) โรคระบบทางเดินหายใจ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านการเกิดโรค (โรค ระบบทางเดินหายใจ) อย่างเคร่งครัด ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านการเกิด โรค (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการเกิดโรค (โรคระบบทางเดิน หายใจ) อย่างเคร่งครัด	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2) การเกิดโรค (ต่อ) (2) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ต่อ)	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านการเกิดโรค (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)) อย่าง เคร่งครัด ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านการเกิด โรค (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการเกิดโรค (โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)) อย่างเคร่งครัด	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17
2) การเกิดโรค (ต่อ) (3) ผลกระทบต่อระบบการ ได้ยื่น	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านคุณภาพเสียงอย่าง เคร่งครัด ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน	-โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านคุณภาพเสียงอย่างเคร่งครัด	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2) การเกิดโรค (ต่อ) (3) ผลกระทบต่อระบบการ ได้ขึ้น (ต่อ)	การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านการเกิด โรค (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	-	-
2) การเกิดโรค (ต่อ) (4) โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำ โรค	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ให้มีการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ พาหะนำโรค (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	- โครงการได้มีการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรคเป็น ประจำ	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 26

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
3) อุบัติเหตุ (ต่อ) (1) อุบัติเหตุจากรถยนต์ (2) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุบัติเหตุ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	- โครงการได้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุกรณีมีการเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นภายในโครงการ	-
4) ความเครียด	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ 1) ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน 2) ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของต้นไม้ ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการ หากได้รับข้อ ร้องเรียนโครงการจะเร่งตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทันที - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีและสวยงามอยู่เสมอเรียบร้อยแล้ว	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4) ความเครียด (ต่อ)	<p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านความเครียด (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>	-	-
5) การประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยตามลำพัง	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านการประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยตามลำพัง (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>	- โครงการได้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุกรณีมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในโครงการ	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
5.4 การป้องกันอัคคีภัย	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน การรายงานผล จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	- โครงการได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ	- ภาคผนวก ข-7
5.5 การป้องกันของตกจากที่สูง	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ 1) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าพักอาศัย ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน การรายงานผล จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบการป้องกันของตกจาก ที่สูง (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน	- โครงการได้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุกรณีมีการเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นภายในโครงการ - โครงการได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าพักอาศัย อย่างเคร่งครัด	- ภาคผนวก ข-3

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
5.5 การป้องกันของตกจากที่สูง (ต่อ)	ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	-	-
5.6 สุขภาพ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ 1) ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของต้นไม้ 2) ตรวจสอบสภาพของตัวอาคารโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบสุขภาพ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโต ดีและสวยงามอยู่เสมอเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบสภาพของตัว อาคารโครงการให้ดูดีอยู่เสมอ	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37
5.7 การบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์	ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับ จากการบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน	- โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ในช่วง เปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หากเกิดกรณีบุคคลได้รับความเสียหาย จากโครงการ โครงการจะทำตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายกับ นิติบุคคลอาคารชุดเสนา คีทท์ เวสต์เกต-บางบัวทอง 1 อย่างเคร่งครัด	- ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
5.7 การบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ (ต่อ)	การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านการบดบัง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน อนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท เกเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคล อาคารชุด	-	-
5.8 การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคาร ชุด	-	-	-

3.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

3.1.1 บทนำ

ปัญหาคุณภาพน้ำทิ้งที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Sulfide, Oil & Grease, Total Kjeldahl Nitrogen และ Settleable Solids ดังนั้น จึงกำหนดให้มีแผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Sulfide, Oil & Grease, Total Kjeldahl Nitrogen และ Settleable Solids

3.1.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 1), น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 2), น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 3) และบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ดำเนินการเก็บตัวอย่างทุกเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1 และ รูปที่ 3.1-2



น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 1)



น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 2)



น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 3)

รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566



รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

3.1.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.1-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ดังแสดงในภาคผนวก ก-1

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 1)						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด
		24 ก.ค. 66	29 ส.ค. 66	19 ก.ย. 66	16 ต.ค. 66	20 พ.ย. 66	18 ธ.ค. 66	
pH	-	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2 - 7.4
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	259	140	169	280	266	103	103 - 280
Total Dissolved Solids	mg/l	353	310	312	372	373	348	310 - 373
Total Suspended Solids	mg/l	137	70	88	124	191	88	70 - 191
Sulfide	mg/l	2.3	1.6	3.0	2.1	1.7	1.3	1.3 - 3.0
Oil & Grease	mg/l	11.0	13.8	9.8	13.3	11.2	17.4	9.8 - 17.4
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	79.1	77.3	50.9	83.9	75.8	44.4	44.4 - 83.9
Settleable Solids	ml/l	5.0	<0.1	0.7	1.0	1.4	0.5	<0.1 - 5.0

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 2)						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด
		24 ก.ค. 66	29 ส.ค. 66	19 ก.ย. 66	16 ต.ค. 66	20 พ.ย. 66	18 ธ.ค. 66	
pH	-	7.4	7.7	7.7	7.5	7.5	7.1	7.1 - 7.7
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	150	82.5	130	244	204	146	82.5 - 244
Total Dissolved Solids	mg/l	333	337	316	344	423	404	316 - 423
Total Suspended Solids	mg/l	53	45	35	82	81	138	35 - 138
Sulfide	mg/l	2.8	2.3	1.0	2.5	2.1	1.1	1.0 - 2.8
Oil & Grease	mg/l	<5.0	12.7	<5.0	9.4	7.7	12.7	<5.0 - 12.7
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	66.5	105	55.7	103	99.4	95.8	55.7 - 105
Settleable Solids	ml/l	0.1	<0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	<0.1 - 0.4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 3)						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด
		24 ก.ค. 66	29 ส.ค. 66	19 ก.ย. 66	16 ต.ค. 66	20 พ.ย. 66	18 ธ.ค. 66	
pH	-	8.1	8.1	8.0	7.7	7.8	7.9	7.7 - 8.1
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	11.4	6.9	17.6	48.9	24.4	9.1	6.9 - 48.9
Total Dissolved Solids	mg/l	812	770	803	764	837	917	764 - 917
Total Suspended Solids	mg/l	<5	<5	5	6	10	9	<5 - 10
Sulfide	mg/l	0.4	<0.1	1.9	0.4	<0.1	<0.1	<0.1 - 1.9
Oil & Grease	mg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<3.0	<3.0	3.1	<3.0 - <5.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	5.7	4.2	9.9	18.0	21.8	25.0	4.2 - 25.0
Settleable Solids	ml/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่สาธารณะ						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		24 ก.ค. 66	29 ส.ค. 66	19 ก.ย. 66	16 ต.ค. 66	20 พ.ย. 66	18 ธ.ค. 66		
pH	-	8.2	8.1	6.6	7.7	7.8	8.0	6.6 - 8.2	5 - 9
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5.6	2.4	28.8	4.3	4.9	5.2	2.4 - 28.8	≤30
Total Dissolved Solids	mg/l	268	257	460	270	300	330	257 - 460	≤500 ²
Total Suspended Solids	mg/l	<5	<5	17	<5	<5	<5	<5 - 17	≤40
Sulfide	mg/l	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1 - 0.2	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0 - <5.0	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	<4.0	4.8	12.6	5.1	4.7	4.7	<4.0 - 12.6	≤35
Settleable Solids	ml/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤0.5

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

² Total Dissolved Solids ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร **Total Dissolved Solids** ในน้ำใช้ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2

ผู้สำรวจวัด : นายธนภัทร พจนารักษ์
ผู้บันทึก : นายธนภัทร พจนารักษ์
ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นายวีระเทพ กิริธาดานิยม
ขอรับผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวสหัสสา ผักบัว
เบอร์โทรศัพท์ : 02 530 0284-5

ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา (น้ำใช้)

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา (น้ำใช้)						ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด
		24 ก.ค. 66	29 ส.ค. 66	19 ก.ย. 66	16 ต.ค. 66	20 พ.ย. 66	18 ธ.ค. 66	
Total Dissolved Solids	mg/l	118	118	124	128	140	135	118 - 140

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายธนภัทร พจนานกรณ์
 ชื่อผู้บันทึก : นายธนภัทร พจนานกรณ์
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นายวีระเทพ กิริธาดานิยม
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสหัชญา ผักบัว
 เบอร์โทรศัพท์ : 02 530 0284-5

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

3.1.5.1 บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 1)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 1) พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.2 - 7.4, BOD มีค่าอยู่ในช่วง 103 - 280 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ในช่วง 310 - 373 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วง 70 - 191 mg/l, Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง 1.3 - 3.0 mg/l, Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วง 9.8 - 17.4 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง 44.4 - 83.9 mg/l และ Settleable Solids มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 - 5.0 ml/l

3.1.5.2 บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 2)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 2) พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.1 - 7.7, BOD มีค่าอยู่ในช่วง 82.5 - 244 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ในช่วง 316 - 423 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วง 35 - 138 mg/l, Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง 1.0 - 2.8 mg/l, Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5.0 - 12.7 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง 55.7 - 105 mg/l และ Settleable Solids มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 - 0.4 ml/l

3.1.5.3 บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 3)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 3) พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.7 - 8.1, BOD มีค่าอยู่ในช่วง 6.9 - 48.9 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ในช่วง 764 - 917 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 - 10 mg/l, Sulfide มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 - 1.9 mg/l, Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5.0 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง 4.2 - 25.0 mg/l และ Settleable Solids มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 ml/l

3.1.5.4 บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ


ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.6 - 8.2, BOD มีค่าอยู่ในช่วง 2.4 - 28.8 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ในช่วง 257 - 460 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 - 17 mg/l, Sulfide มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 - 0.2 mg/l, Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5.0 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 4.0 - 12.6 mg/l และ Settleable Solids มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 ml/l

เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน กำหนดให้ pH ต้องมีค่าระหว่าง 5 - 9, BOD ต้องมีค่าไม่เกิน 30 mg/l, Total Dissolved Solids ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/l, Total Suspended Solids ต้องมีค่าไม่เกิน 40 mg/l, Sulfide ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, Oil & Grease ต้องมีค่าไม่เกิน 20 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen ต้องมีค่าไม่เกิน 35 mg/l และ Settleable Solids มีค่าไม่เกิน 0.5 ml/l เห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด


3.2 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ด้านคุณภาพน้ำทิ้ง


จากผลการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมชุดเอนา คีทท์ เวสต์เกต-บางบัวทอง 1 (ระยะดำเนินการ) ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 1), น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 2), น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ระบบบำบัดที่ 3) และบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ เสนา คีทท์ เวสต์เกต-บางบัวทอง 1 ของนิคมอุตสาหกรรมชุดเอนา คีทท์ เวสต์เกต-บางบัวทอง 1 โดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้งตามที่ระบุไว้ ได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Sulfide, Oil & Grease, Total Kjeldahl Nitrogen และ Settleable Solids ทั้งนี้สามารถสรุปผลการตรวจวัดด้านคุณภาพน้ำทิ้ง ดังแสดงในตาราง 3.4-1 และรูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที่ 3.2-16 ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวโน้ม ได้ดังนี้




รูปที่ 3.2-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัด pH บริเวณน้ำที่ก่อนเข้าระบบบำบัด




รูปที่ 3.2-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัด pH บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ




รูปที่ 3.2-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Biochemical Oxygen Demand บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด




รูปที่ 3.2-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Biochemical Oxygen Demand บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ




รูปที่ 3.2-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่า Total Dissolved Solids บริเวณน้ำที่ก่อนเข้าระบบบำบัด




รูปที่ 3.2-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่า Total Dissolved Solids บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ




รูปที่ 3.2-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Total Suspended Solids บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด




รูปที่ 3.2-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Total Suspended Solids บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ




รูปที่ 3.2-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Sulfide บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด




รูปที่ 3.2-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Sulfide บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ




รูปที่ 3.2-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Oil & Grease บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด




รูปที่ 3.2-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Oil & Grease บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ




รูปที่ 3.2-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Total Kjeldahl Nitrogen บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด



รูปที่ 3.2-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Total Kjeldahl Nitrogen บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ



รูปที่ 3.2-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Settleable Solids บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด



รูปที่ 3.2-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Settleable Solids บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ