





















เอกสารแนบที่ 10












รายงานการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด (CCTV)

Report CCTV of NVR1

Jul-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณห้องรถใกล้ Fresca
8	1	Corridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Corridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหลัง

10	1	Corridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก B ชั้น 2
11	1	Corridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Corridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้า โรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของ สัมภาระของลูกค้
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟ และเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม

21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ไกล บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับส่งอาหาร ไกล ร้านอาหาร Fresca
23	1	Corridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดีค D ชั้น 1 โห้ทางเดินไป ดีค E
24	1	Corridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดีค D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Corridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดีค D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Corridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดีค D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Corridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดีค D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Corridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดีค D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Corridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดีค D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca

32	1	Sewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------











Jul-23




Report CCTV of NVR2



No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Corridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Corridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Corridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 1
4	2	Corridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Corridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Corridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Corridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ไป ดับ B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สรรน้ำ ใกล้ดับ C

10	2	Corridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Corridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Corridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ G ชั้น 2
13	2	Corridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Corridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Corridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Corridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Corridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ H ชั้น 2
18	2	Corridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Corridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206

20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Corridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลาน จอดรถ
23	2	Corridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Corridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Corridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Corridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Corridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Corridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บ้านชั้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ










Jul-23

Report CCTV of NVR3



No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101










11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ดึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ประตูนี้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2












22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาเตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen






Report CCTV of NVR4

Jul-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหารพนักงาน ชั้น ไดดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นไดดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นไดดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นไดดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa

10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อกเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ดัก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดัก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดัก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดัก Spa ใกล้จุด สุนัขพรี
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดัก Spa ใกล้ลานจอดรถจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ดัก Spa ใกล้ประตูไม้

21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ดัก Spa ด้านหลัง ใกล้ ดัก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ







Report CCTV of NVR5

Jul-23








No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	Main Entrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถ โรงแรม โกสปีมยาน
2	5	Main Entrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ โกสปีมยาน
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ใกล้ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ ด้านหลัง Stayfit







10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E ใกล้ ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ใกล้ลาน จอดรถ

20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ดัก D ไกล่ลาน จอดรถ
21	5	Outdoor-D-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดัก D ไกล่ลาน จอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่ สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ดัก C ไกล่ลาน จอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดัก C ไกล่ลาน จอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่ สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข

Report CCTV of NVR6 at 4Rai

Jul-23










No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า หอพัก 4 ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโดง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโดง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง แม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บของ แม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถอเนกประสงค์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน












10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง
12	6	Office stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตูทางเข้าห้องพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (บนสูง) ชั้น 3














Report CCTV of NVR1

Aug-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณที่พักสัฟ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-FI-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-FI-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหลัง

10	1	Corridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดับ B ชั้น 2
11	1	Corridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Corridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้าโรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม










21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23	1	Corridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ D ชั้น 1 ใกล้ทางเดินไปดับ E
24	1	Corridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Corridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Corridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Corridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Corridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Corridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca











32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca
----	---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------
















Report CCTV of NVR2

Aug-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ไป ดึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ดึก C

10	2	Corridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้เคียง G101
11	2	Corridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้เคียง G105
12	2	Corridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ดึก G ชั้น 2
13	2	Corridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้เคียง G201
14	2	Corridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้เคียง G205 - G206
15	2	Corridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้เคียง H101
16	2	Corridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้เคียง H105
17	2	Corridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ดึก H ชั้น 2
18	2	Corridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้เคียง H201
19	2	Corridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้เคียง H205 - H206











20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก H ใกล้เคียงหน้า
22	2	Corridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ใกล้เคียงลานจอดรถ
23	2	Corridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ใกล้เคียงลิฟท์
24	2	Corridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 1 ใกล้เคียง ห้อง E106
25	2	Corridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 2 ใกล้เคียง ห้อง E203
26	2	Corridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 2
27	2	Corridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 3 ใกล้เคียง ห้อง E303
28	2	Corridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 3 ใกล้เคียง ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก E ใกล้เคียงหน้า












30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ












Report CCTV of NVR3

Aug-23










No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101












11	3	Corridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Corridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก A ชั้น 2
13	3	Corridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Corridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ดึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2




22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen

Report CCTV of NVR4

Aug-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	BIS-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดีค Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหารพนักงานชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa










10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนชั้นเส้น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อกเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ดีค Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดีค Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดีค Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดีค Spa ใกล้จุด อุณหภูมิ
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดีค Spa ใกล้ลานจอดรถ
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ดีค Spa ใกล้ประตูไม้












21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก คึก Spa ด้านหลัง ใกล้เคียง A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ




Aug-23

Report CCTV of NVR5

STAY

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถ โรงแรม ใกล้ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์ ใกล้ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้า โรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ใกล้ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ ด้านหลัง Stayfit










10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไ่ว่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่คัก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่คัก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่คัก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่คัก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่คัก E ไกล่ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน คัก E ไกล่ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน คัก D ไกล่ลานจอดรถ







21	5	Outdoor-D-2		Offline	กล้องบริเวณถนน คัก D ไกล่ลานจอดรถ
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน คัก C ไกล่ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Offline	กล้องบริเวณถนน คัก C ไกล่ลานจอดรถ



Report CCTV of NVR6 at 4Rai

Aug-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้าหอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโรง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโรง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง แม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซด์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน

10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่างด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง
12	6	Office stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	Stay Wild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (ไม่สูง) ชั้น 3












Sep-23


Report CCTV of NVR1



No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca โถงแคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca โถงบาร์กับเครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Corridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก 8 ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Corridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก 8 ชั้น 1 ด้านหลัง

10	1	Corridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก 8 ชั้น 2
11	1	Corridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก 8 ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Corridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก 8 ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้า โรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception โถงทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 โถง Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก โถงทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก โถงห้องประชุม

21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก โกล์ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับส่งภาระ โกล์ ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปดึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 โกล์ฟฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 โกล์ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 2 โกล์ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 2 โกล์ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 3 โกล์ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 3 โกล์ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca

32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca
----	---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------











Sep-23




Report CCTV of NVR2



No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ไป ดึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ ดึก C







10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206








20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก H ไกลสระน้ำ
22	2	Corridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ไกล ลานจอดรถ
23	2	Corridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ไกล ลิฟท์
24	2	Corridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 1 ไกล ห้อง E106
25	2	Corridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 2 ไกล ห้อง E203
26	2	Corridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 2
27	2	Corridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 3 ไกล ห้อง E303
28	2	Corridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 3 ไกล ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก E ไกลสระน้ำ










30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก D ไกลสระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก D ไกลบันขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก D ไกลห้องน้ำ










Report CCTV of NVR3












Sep-23




No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Corridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ F ชั้น 1
2	3	Corridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Corridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Corridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Corridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Corridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Corridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดับ F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดับ F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Corridor-A-A1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101

11	3	Corridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Corridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ A ชั้น 2
13	3	Corridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Corridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดับ A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดับ A ใกล้ทางเชื่อมไป ดับ B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดับ A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2

22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณแคมป์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหาร พนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa

10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โยคนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ไกลห้องลือคเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ดึก Spa ไกลห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Spa ชั้น 2 ไกลบันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ไกล Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดึก Spa ไกลจุด สัมผัสห่อ
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดึก Spa ไกลลานจอดรถจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ดึก Spa ไกลประตูไม้

21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ดึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ดึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ




Sep-23

Report CCTV of NVR5



No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	Main Entrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถ โรงแรม ไกล่ป้อมมยาม
2	5	Main Entrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์ ไกล่ป้อมมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้า โรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ไกล่ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor- Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ ด้านหลัง Stayfit










10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ไกล่ ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ไกล่ ลานจอดรถ







21	5	Outdoor-D-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดัก D ไกล ลานจอดรถ
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ดัก C ไกล ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดัก C ไกล ลานจอดรถ



Report CCTV of NVR6 at 4Rai

Sep-23










No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า หอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดห้องพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง แม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ นอเคอร์ไซด์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินห้องพัก พนักงาน












10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้างด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง
12	6	Office stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 416 (ไม่สูง) ชั้น 3














Report CCTV of NVR1

Oct-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้บาร์กับเครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก 8 ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก 8 ชั้น 1 ด้านหลัง

10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้า โรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องนำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม










21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้น ไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับส่งภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 ไปทางเดินไปดึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca











32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca
----	---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------
















Report CCTV of NVR2

Oct-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Corridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Corridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Corridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 1
4	2	Corridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Corridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Corridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Corridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดับ C ไป ดับ B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ดับ C

10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206







20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก H ใกล้สะพาน
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ใกล้ลาน จอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก E ใกล้สะพาน












30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D โกล์สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D โกล์บันขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D โกล์ห้องน้ำ












Report CCTV of NVR3

Oct-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 โกล์ ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 โกล์ ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 โกล์ ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 โกล์ ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 โกล์ ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 โกล์ ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F โกล์สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F โกล์สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 โกล์ ห้อง A101

11	3	Corridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดัก A ชั้น 1 โถง ห้อง A105
12	3	Corridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดัก A ชั้น 2
13	3	Corridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดัก A ชั้น 2 โถง ห้อง A201
14	3	Corridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดัก A ชั้น 2 โถง ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดัก A โถง staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดัก A โถงทางเชื่อมไป ดัก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดัก A โถงประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2

22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดัก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดัก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดัก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดัก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาเตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen




Report CCTV of NVR4

Oct-23



No.	NVR	Nmne	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	BI5-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Fresca มั่น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหารพนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa










10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa ชั้น 2
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อกเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ดึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดึก Spa ใกล้จุดสูบบุหรี่
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดึก Spa ใกล้ลานจอดรถจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ดึก Spa ใกล้ประตูไม้












21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ดัก Spa ด้านหลัง วิลล่า ดัก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก วิลล่า บันไดทางขึ้นไปที่ห้อง โยคะ




Report CCTV of NVR5

STAY

Oct-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถ โรงแรม วิลล่ามียาน
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ วิลล่ามียาน
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ วิลล่า 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ วิลล่า 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa วิลล่า ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa วิลล่า ด้านหลัง Stayfit










10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ







21	5	Outdoor-D-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ



Report CCTV of NVR6 at 4Rai











Oct-23












No. NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1 6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า หอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2 6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4ไร่ ชั้น 2
3 6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4 6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5 6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6 6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง แม่บ้าน
7 6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บของแม่บ้าน
8 6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซด์
9 6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพัก พนักงาน












10 6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่างด้านใน
11 6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง
12 6	Office stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ประตูทางเข้า Office HR
13 6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14 6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15 6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3

Report CCTV of NVR1

Nov-23










No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01	10.30.0.211		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02	10.30.0.212		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01	10.30.0.213		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02	10.30.0.214		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03	10.30.0.215		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04	10.30.0.216		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05	10.30.0.217		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Corridor-B-F1-01	10.30.0.6		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Corridor-B-F1-02	10.30.0.7		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหลัง
10	1	Corridor-B-F2-03	10.30.0.8		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก B ชั้น 2

11	1	Corridor-B-F2-04	10.30.0.9		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Corridor-B-F2-05	10.30.0.10		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02	10.30.0.219		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01	10.30.0.220		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้าโรงแรม
15	1	Reception-01	10.30.0.221		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02	10.30.0.222		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room	10.30.0.218		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room	10.30.0.223		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01	10.30.0.224		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02	10.30.0.225		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม
21	1	Lobby-03	10.30.0.226		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไปยังห้องโยคะ











22	1	Outdoor-Lobby-15	10.30.0.63		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23	1	Corridor-D-F1-01	10.30.0.18		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 ใต้ทางเดินไปดึก E
24	1	Corridor-D-F1-02	10.30.0.19		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Corridor-D-F1-03	10.30.0.20		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Corridor-D-F2-04	10.30.0.21		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Corridor-D-F2-05	10.30.0.22		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Corridor-D-F3-06	10.30.0.23		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Corridor-D-F3-07	10.30.0.24		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI	10.30.0.62		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen	10.30.0.139		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้อน Fresca
32	1	Stewarding	10.30.0.141		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้าง จาน Fresca











Report CCTV of NVR2




Nov-23

No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Corridor-C-F1-01	10.30.0.11		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Corridor-C-F1-02	10.30.0.12		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Corridor-C-F1-03	10.30.0.13		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1
4	2	Corridor-C-F2-04	4.30.0.39		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Corridor-C-F2-05	10.30.0.93		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Corridor-C-F3-06	10.30.0.93		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Corridor-C-F3-07	7.30.0.39		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45	10.30.0.93		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ไป ดึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48	10.30.0.96		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ดึก C

STAY








10	2	Corridor-G-F1-01	10.30.0.39		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Corridor-G-F1-02	10.30.0.40		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Corridor-G-F2-03	10.30.0.41		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ดึก G ชั้น 2
13	2	Corridor-G-F2-04	10.30.0.42		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Corridor-G-F2-05	10.30.0.43		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Corridor-H-F1-01	10.30.0.44		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Corridor-H-F1-02	10.30.0.45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Corridor-H-F2-03	10.30.0.46		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ดึก H ชั้น 2
18	2	Corridor-H-F2-04	10.30.0.47		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Corridor-H-F2-05	10.30.0.48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206











20	2	Outdoor-H-26	10.30.0.74		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้าน นอก ดึก H
21	2	Outdoor-H-29	10.30.0.77		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้าน นอก ดึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01	10.30.0.25		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ใกล้ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02	10.30.0.26		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03	10.30.0.27		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04	10.30.0.28		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05	10.30.0.29		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06	10.30.0.30		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07	10.30.0.31		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54	10.30.0.69		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้าน นอก ดึก E ใกล้สระน้ำ










30	2	Outdoor-D-55	10.30.0.103		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ไกลสระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56	10.30.0.104		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันไดขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57	10.30.0.105		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ

Report CCTV of NVR3

Nov-23









No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Corridor-F-F1-01	10.30.0.32		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Corridor-F-F1-02	10.30.0.33		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Corridor-F-F1-03	10.30.0.34		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Corridor-F-F2-04	10.30.0.35		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Corridor-F-F2-05	10.30.0.36		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Corridor-F-F3-06	10.30.0.37		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Corridor-F-F3-07	10.30.0.38		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49	10.30.0.97		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50	10.30.0.98		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Corridor-A-F1-01	10.30.0.1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101








11	3	Corridor-A-F1-02	10.30.0.2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Corridor-A-F2-03	10.30.0.3		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Corridor-A-F2-04	10.30.0.4		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Corridor-A-F2-05	10.30.0.5		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36	10.30.0.84		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้าน นอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37	10.30.0.87		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้าน นอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ตึก B
17	3	Outdoor-A-39	10.30.0.85		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้าน นอก ตึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01	10.30.0.110		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02	10.30.0.111		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03	10.30.0.112		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04	10.30.0.113		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2



22	3	B12-F3-05	10.30.0.114		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C	10.30.0.115		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D	10.30.0.116		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E	10.30.0.117		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F	10.30.0.118		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01	10.30.0.121		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02	10.30.0.122		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03	10.30.0.123		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen	10.30.0.150		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen

Report CCTV of NVR4

Nov-23










No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting	10.30.0.124		Online	กล้องบริเวณทางเดินใต้ Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01	10.30.0.125		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02	10.30.0.126		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03	10.30.0.127		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen	10.30.0.120		Online	กล้องภายในโรงอาหาร พนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving	10.30.0.128		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่ง ของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase	10.30.0.119		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen	10.30.0.129		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01	10.30.0.130		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa
10	4	Spa-02	10.30.0.131		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น








11	4	Spa-03	10.30.0.132		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป ชั้น 2 ใกล้ห้องล็อกเกอร์
12	4	Spa-04	10.30.0.133		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ดัก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1	10.30.0.134		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดัก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2	10.30.0.135		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดัก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga	10.30.0.227		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room	10.30.0.229		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic	10.30.0.228		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1	10.30.0.140		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดัก Spa ใกล้จุดสูบบุหรี่
19	4	Outdoor-Spa-2	10.30.0.136		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดัก Spa ใกล้ลานจอดรถริมน้ำ
20	4	Outdoor-Spa-3	10.30.0.137		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ดัก Spa ใกล้ประตูไม้
21	4	Outdoor-Spa-4	10.30.0.138		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ดัก Spa ด้านหลัง ใกล้ ดัก A




22	4	Stroc Wine	10.30.0.230		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Acc-Room	10.30.0.151		Online	บริเวณภายในห้องบัญชี

Report CCTV of NVR5

Nov-23

No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN	10.30.0.49		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ไกล่ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT	10.30.0.50		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)	10.30.0.51		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ไกล่ป้อมยาม
4	5	Car Park 2	10.30.0.52		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3	10.30.0.53		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4	10.30.0.54		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 92
7	5	Car Park 5	10.30.0.55		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 91
8	5	Spirit House	10.30.0.56		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ไกล่ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1	10.30.0.57		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2	10.30.0.58		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3	10.30.0.59		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4	10.30.0.60		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa	10.30.0.61		Online	กล้องบริเวณประตูทาง ออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H	10.30.0.64		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ ตึก H
15	5	Outdoor-G	10.30.0.65		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ ตึก G
16	5	Outdoor-F	10.30.0.66		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ ตึก F
17	5	Outdoor-E-1	10.30.0.67		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ ตึก E
18	5	Outdoor-E-2	10.30.101		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3	10.30.100		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1	10.30.0.68		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ

21	5	Outdoor-D-2	10.30.0.102		Offline	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
22	5	Outdoor-C-1	10.30.0.95		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2	10.30.0.94		Offline	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ

Nov-23

Report CCTV of NVR6 at 4Rai

















No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance	10.30.0.232		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้าหอพัก 4'ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs	10.30.0.239		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4'ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium doc	10.30.0.240		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left	10.30.0.241		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium	10.30.0.242		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1	10.30.0.236		Online	กล้องบริเวณภายในห้องแม่บ้าน
7	6	HK Store-2	10.30.0.235		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking	10.30.0.243		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซด์
9	6	Staff room	10.30.0.237		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน












10	6	Workshop	10.30.0.233		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่างด้านใน
11	6	Workshop2	10.30.0.234		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง
12	6	Office stairs	10.30.0.238		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE	10.30.0.244		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild	10.30.0.231		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area	10.30.0.245		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4'ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3
15	6	Staff room	10.30.0.246		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปห้อง Staff locker

Report CCTV of NVR1

Dec-23










No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01	10.30.0.211		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02	10.30.0.212		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01	10.30.0.213		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02	10.30.0.214		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03	10.30.0.215		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04	10.30.0.216		Online	กล้องบริเวณหลังคาสีฟ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05	10.30.0.217		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Corridor-B-F1-01	10.30.0.6		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก 8 ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Corridor-B-F1-02	10.30.0.7		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก 8 ชั้น 1 ด้านหลัง
10	1	Corridor-B-F2-03	10.30.0.8		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก 8 ชั้น 2











11	1	Corridor-B-F2-04	10.30.0.9		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก 8 ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Corridor-B-F2-05	10.30.0.10		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก 8 ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02	10.30.0.219		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01	10.30.0.220		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้า โรงแรม
15	1	Reception-01	10.30.0.221		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02	10.30.0.222		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room	10.30.0.218		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room	10.30.0.223		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01	10.30.0.224		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02	10.30.0.225		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม
21	1	Lobby-03	10.30.0.226		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไปห้อง โนคะ










22	1	Outdoor-Lobby-15	10.30.0.63		Online	กล้องบริเวณจุดรับส่งภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23	1	Corridor-D-F1-01	10.30.0.18		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปดึก E
24	1	Corridor-D-F1-02	10.30.0.19		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Corridor-D-F1-03	10.30.0.20		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Corridor-D-F2-04	10.30.0.21		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Corridor-D-F2-05	10.30.0.22		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Corridor-D-F3-06	10.30.0.23		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Corridor-D-F3-07	10.30.0.24		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI	10.30.0.62		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen	10.30.0.139		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้าน Fresca
32	1	Stewarding	10.30.0.141		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้าง จาน Fresca




Report CCTV of NVR2

Dec-23

No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Corridor-C-F1-01	10.30.0.11		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Corridor-C-F1-02	10.30.0.12		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Corridor-C-F1-03	10.30.0.13		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1
4	2	Corridor-C-F2-04	4.30.0.39		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Corridor-C-F2-05	10.30.0.93		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Corridor-C-F3-06	10.30.0.93		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Corridor-C-F3-07	7.30.0.39		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45	10.30.0.93		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ไป ดึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48	10.30.0.96		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ดึก C

10	2	Corridor-G-F1-01	10.30.0.39		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้เคียง G101
11	2	Corridor-G-F1-02	10.30.0.40		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้เคียง G105
12	2	Corridor-G-F2-03	10.30.0.41		Online	กล้องบริเวณทางเดินบันได ดึก G ชั้น 2
13	2	Corridor-G-F2-04	10.30.0.42		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้เคียง G201
14	2	Corridor-G-F2-05	10.30.0.43		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้เคียง G205 - G206
15	2	Corridor-H-F1-01	10.30.0.44		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้เคียง H101
16	2	Corridor-H-F1-02	10.30.0.45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้เคียง H105
17	2	Corridor-H-F2-03	10.30.0.46		Online	กล้องบริเวณทางเดินบันได ดึก H ชั้น 2
18	2	Corridor-H-F2-04	10.30.0.47		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้เคียง H201
19	2	Corridor-H-F2-05	10.30.0.48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้เคียง H205 - H206











20	2	Outdoor-H-26	10.30.0.74		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก H
21	2	Outdoor-H-29	10.30.0.77		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก H ใกล้เคียงน้ำ
22	2	Corridor-E-F1-01	10.30.0.25		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ใกล้เคียงจอดรถ
23	2	Corridor-E-F1-02	10.30.0.26		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ใกล้เคียงลิฟท์
24	2	Corridor-E-F1-03	10.30.0.27		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 1 ใกล้เคียง ห้อง E106
25	2	Corridor-E-F2-04	10.30.0.28		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 2 ใกล้เคียง ห้อง E203
26	2	Corridor-E-F2-05	10.30.0.29		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 2
27	2	Corridor-E-F3-06	10.30.0.30		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 3 ใกล้เคียง ห้อง E303
28	2	Corridor-E-F3-07	10.30.0.31		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก E ชั้น 3 ใกล้เคียง ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54	10.30.0.69		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก E ใกล้เคียงน้ำ












30	2	Outdoor-D-55	10.30.0.103		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ไกลสระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56	10.30.0.104		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ไกลบันไดขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57	10.30.0.105		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ไกลห้องน้ำ



Report CCTV of NVR3

Dec-23











No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Corridor-F-F1-01	10.30.0.32		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Corridor-F-F1-02	10.30.0.33		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ไกลลานจอดรถ
3	3	Corridor-F-F1-03	10.30.0.34		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ไกลลิฟท์
4	3	Corridor-F-F2-04	10.30.0.35		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ไกลห้อง F202 - F203
5	3	Corridor-F-F2-05	10.30.0.36		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ไกลห้อง F206
6	3	Corridor-F-F3-06	10.30.0.37		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ไกลห้อง F301
7	3	Corridor-F-F3-07	10.30.0.38		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ไกลห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49	10.30.0.97		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ตึก F ไกลสระ น้ำ
9	3	Outdoor-F-50	10.30.0.98		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ตึก F ไกล สนามเด็กเล่น
10	3	Corridor-A-F1-01	10.30.0.1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ไกลห้อง A101












11	3	Corridor-A-F1-02	10.30.0.2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Corridor-A-F2-03	10.30.0.3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน บันได ดึก A ชั้น 2
13	3	Corridor-A-F2-04	10.30.0.4		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Corridor-A-F2-05	10.30.0.5		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36	10.30.0.84		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ดึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37	10.30.0.87		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ดึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ดึก B
17	3	Outdoor-A-39	10.30.0.85		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ดึก A ใกล้ ประตูไม้
18	3	B12-F1-01	10.30.0.110		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02	10.30.0.111		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03	10.30.0.112		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04	10.30.0.113		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2



22	3	B12-F3-05	10.30.0.114		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C	10.30.0.115		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก C
24	3	Lift-D	10.30.0.116		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก D
25	3	Lift-E	10.30.0.117		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก E
26	3	Lift-F	10.30.0.118		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก F
27	3	Poolbar-01	10.30.0.121		Online	กล้องบริเวณแคานเดอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02	10.30.0.122		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03	10.30.0.123		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen	10.30.0.150		Online	กล้องบริเวณภายใน ห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen

Report CCTV of NVR4

Dec-23








No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	BI5-Meeting	10.30.0.124		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้น ดึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01	10.30.0.125		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02	10.30.0.126		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03	10.30.0.127		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen	10.30.0.120		Online	กล้องภายในโรงอาหาร พนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving	10.30.0.128		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่ง ของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase	10.30.0.119		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen	10.30.0.129		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01	10.30.0.130		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa
10	4	Spa-02	10.30.0.131		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนในส่น












11	4	Spa-03	10.30.0.132		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นชั้น 2 ใกล้ห้องลิฟต์เกอร์
12	4	Spa-04	10.30.0.133		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้น Onsen ดึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1	10.30.0.134		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2	10.30.0.135		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga	10.30.0.227		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room	10.30.0.229		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic	10.30.0.228		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1	10.30.0.140		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดึก Spa ใกล้จุดสูบบุหรี่
19	4	Outdoor-Spa-2	10.30.0.136		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดึก Spa ใกล้ลานจอดรถจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3	10.30.0.137		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ดึก Spa ใกล้ประตูไม้
21	4	Outdoor-Spa-4	10.30.0.138		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ดึก Spa ด้านหลังใกล้ ดึก A



22	4	Stroe Wine	10.30.0.230		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Acc-Room	10.30.0.151		Online	บริเวณภายในห้อง บัญชี

Report CCTV of NVR5

Dec-23










No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN	10.30.0.49		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ไกล่ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT	10.30.0.50		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)	10.30.0.51		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ไกล่ป้อมยาม
4	5	Car Park 2	10.30.0.52		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3	10.30.0.53		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4	10.30.0.54		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถใกล้ Villa 92
7	5	Car Park 5	10.30.0.55		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถใกล้ Villa 91
8	5	Spirit House	10.30.0.56		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ใกล้ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1	10.30.0.57		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ ด้านหลัง Stayfit
10	5	Outdoor-Villa-2	10.30.0.58		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 1








11	5	Outdoor-Villa-3	10.30.0.59		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4	10.30.0.60		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa	10.30.0.61		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H	10.30.0.64		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ดัก H / Not working
15	5	Outdoor-G	10.30.0.65		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ดัก G / Not working
16	5	Outdoor-F	10.30.0.66		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ดัก F / Not working
17	5	Outdoor-E-1	10.30.0.67		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ดัก E / Not working
18	5	Outdoor-E-2	10.30.101		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ดัก E ไกล่ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3	10.30.100		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ดัก E ไกล่ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1	10.30.0.68		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ดัก D ไกล่ลานจอดรถ / Not working
21	5	Outdoor-D-2	10.30.0.102		Offline	กล้องบริเวณถนน ไกล่ดัก D ไกล่ลานจอดรถ / Not working

22	5	Outdoor-C-1	10.30.0.95		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ดัก C ไกล่ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2	10.30.0.94		Offline	กล้องบริเวณถนน ไกล่ดัก C ไกล่ลานจอดรถ

Report CCTV of NVR6 at 4Rai

Dec-23

No.	NVR	Name	IP	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance	10.30.0.232		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า หอพัก 4ไร่ ชั้น 1 / Not working
2	6	Second floor stairs	10.30.0.239		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door	10.30.0.240		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left	10.30.0.241		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium	10.30.0.242		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1	10.30.0.236		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
7	6	HK Store-2	10.30.0.235		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking	10.30.0.243		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซด์
9	6	Staff room	10.30.0.237		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน

10	6	Workshop	10.30.0.233		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง ด้านใน
11	6	Workshop2	10.30.0.234		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง
12	6	Office stairs	10.30.0.238		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE	10.30.0.244		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	SayWild	10.30.0.231		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area	10.30.0.245		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (นมสูง) ชั้น 3
15	6	Staff room	10.30.0.246		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปห้อง Staff Locker