



บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลสิงห์โค ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (บริเวณหาดทรายแก้ว) (ระยะดำเนินการ ปีที่ 2) ของกรมเจ้าท่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 10 หัวข้อ ได้แก่

- 1) มาตรการทั่วไป
- 2) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 - (1) สภาพภูมิประเทศและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
 - (2) แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำทะเล
 - (3) อุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์
 - (4) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
 - (5) การคมนาคมขนส่ง
 - (6) การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 - (7) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 - (8) เศรษฐกิจและสังคม
 - (9) สุขอนามัยและการท่องเที่ยว

โครงการสามารถปฏิบัติตามหัวข้อ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลสิงห์โค ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (บริเวณหาดทรายแก้ว) (ระยะดำเนินการ ปีที่ 2) ของกรมเจ้าท่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่



- 1) ด้านสภาพภูมิประเทศและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
- 2) ด้านคุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำทะเล

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามหัวข้อ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์หรือมาตรการดังกล่าว ไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลสิงห์โค ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (บริเวณหาดทรายแก้ว) (ระยะดำเนินการ ปีที่ 2) ของกรมเจ้าท่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ทางโครงการไม่พบ มาตรการที่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว