

ภาคผนวกที่ 6

เอกสารขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เอกสาร | 6-1 | แบบตอบรับผลพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ |
| เอกสาร | 6-2 | แบบตอบรับผลพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง |
| เอกสาร | 6-3 | หนังสือขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |

เอกสารที่ 6-1

แบบตอบรับผลพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสายน้ำทิพย์

<p style="text-align: center;">แบบตอบรับ</p> <p style="text-align: center;">ผลการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ยีเอ็ม พลาซ่า สุขุมวิท 43 ของบริษัท ยี.เอ็ม. พลาซ่า จำกัด (ระยะก่อสร้าง)</p>

สถานที่ : โรงเรียนสายน้ำทิพย์

- [] อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
-
-
-
- และมอบหมายให้.....หมายเลขโทรศัพท์.....
เป็นผู้ประสานงาน
- [✓] ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
เนื่องจาก
- โรงเรียนมีกรณีนักเรียน ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน
ต่าง ๆ ซึ่งไม่สะดวกในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
-
-

[Redacted Signature]

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 20 ก.ย. 62

เอกสารที่ 6-2

แบบตอบรับผลพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

แบบตอบรับ

ผลการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ยี่เอี่ยม พลาซ่า สุขุมวิท 43 ของบริษัท ยี่เอี่ยม. พลาซ่า จำกัด
(ระยะก่อสร้าง)

สถานที่ : โรงเรียนสาธิตน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

☒ อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ข้อ 1. รับผิดชอบการ

และมอบหมายให้หมายเลขโทรศัพท์
เป็นผู้ประสานงาน

☐ ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
เนื่องจาก



ตำแหน่ง
วันที่ 25 มี.ค. 62

เอกสารที่ 6-3

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 2/2562

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง 1) หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1009.5/14718

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

2) มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงรื้อถอน และช่วงก่อสร้าง

2) สำเนาแบบตอบรับผลการพิจารณาฯ ของโรงเรียนสายน้ำทิพย์

3) สำเนาแบบตอบรับผลการพิจารณาฯ ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

4) ผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่อ่อนไหว

ตามอ้างถึง 1) โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ยี่เอ็ม พลaza สุขุมวิท 43 ของบริษัท ยี่.เอ็ม. พลaza จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 40/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัท ยี่.เอ็ม.พลaza จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในระหว่างก่อสร้าง บริษัท ยี่.เอ็ม.พลaza จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นบุคคลที่ 3 (Third Party) ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการเข้าดำเนินการประสานขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการดังกล่าว พบว่า โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ (TSP และ PM₁₀) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ไม่อนุญาตให้โครงการใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากปัญหาอุปสรรคในข้างต้น เพื่อให้การดำเนินโครงการยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเลือกพื้นที่อ่อนไหวในบริเวณใกล้เคียง

เพื่อเป็นจุดตรวจวัดทดแทน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และได้แนบผังแสดงตำแหน่งและระยะห่างระหว่างจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่อ่อนไหว มาเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 วาระ 4.1 ข้อ 2.1 วรรคหนึ่ง ตามอ้างถึง 2) ที่ได้เห็นชอบให้ "การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 และ 49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หรือเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว ภายหลังที่ได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณี ให้ดำเนินโครงการตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณา หากเห็นว่า การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นไว้แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณี รับผิดชอบการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับจัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจัดแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี มีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการ



ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของ โครงการ แล้วแต่กรณี จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไปด้วย ทั้งนี้หากเป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ ของทางราชการ ขอให้ให้ความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ ประกอบการพิจารณาต่อไป และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบด้วย" นั้น บริษัทฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ข้างต้น ไม่ได้กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) อีเอ็ม พลาซ่า สุขุมวิท 43 ของบริษัท อี.เอ็ม. พลาซ่า จำกัด จากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นโรงเรียนสาย น้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ภาคผนวกที่ 7

แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น

- เอกสาร 7-1 แบบสอบถามเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
เอกสาร 7-2 ตารางผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น

เอกสารที่ 7-1

แบบสอบถามเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น

แบบสำรวจฯ ชุดที่

ชื่อผู้สัมภาษณ์

วัน/เดือน/ปี

แบบสำรวจความคิดเห็นและผลกระทบจากการก่อสร้าง

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ยีเอ็ม พลาซ่า สุขุมวิท 43 ของบริษัท ยี.เอ็ม. พลาซ่า จำกัด

- คำชี้แจง
1.

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อประกอบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

2.

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านในฐานะสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ทราบ ดังนี้

2.1

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะถูกจัดเก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัทฯ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำการสำรวจ

2.2

คำถามหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านไม่ต้องการให้ข้อมูล ท่านสามารถระบุว่า “ไม่ระบุ”

2.3

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ อีเมล monitor@spscon.com

3.

โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงบนคำตอบที่ท่านเลือก และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้

ส่วนที่ 1 : สำหรับเจ้าหน้าที่

กลุ่มเป้าหมาย

[] บ้าน/อาคารในระยะประชิดโครงการ

[] พื้นที่อ่อนไหว

[] บ้าน/อาคารในระยะ 100 เมตร

[] พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ส่วนที่ 2 : สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจฯ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 เพศ

[] ชาย

[] หญิง

1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสำรวจ)

[] 18-20 ปี

[] 21-30 ปี

[] 31-40 ปี

[] 41-50 ปี

[] 51-60 ปี

[] มากกว่า 60 ปี

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด

[] ไม่ได้เรียนหนังสือ

[] ประถมศึกษา

[] มัธยมศึกษาตอนต้น

[] มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

[] อนุปริญญา/ปวส.

[] ปริญญาตรี

[] สูงกว่าปริญญาตรี

[] ไม่ต้องการระบุ

1.4 สถานภาพในครัวเรือน

[] หัวหน้าครอบครัว

[] อยู่อาศัย (คู่สมรส)

[] อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)

[] อยู่อาศัย (บุพการี)

[] อยู่อาศัย (ญาติ)

[] อื่นๆ (ระบุ).....

1.5 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน

[] 1-3 คน

[] 4-6 คน

[] มากกว่า 6 คน

[] ไม่ต้องการระบุ

1.6 ภูมิสำเนา

[] เป็นคนพื้นที่ (ข้ามไป 1.8)

[] ย้ายมาจากจังหวัดอื่น (ระบุ).....

1.7 จากข้อ 1.6 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่

[] น้อยกว่า 1 ปี

[] 1-5 ปี

[] 6-10 ปี

[] 11-15 ปี

[] 16-20 ปี

[] มากกว่า 20 ปี

1.8 ลักษณะที่อยู่อาศัย

[] บ้านเดี่ยว

[] ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์

[] ตึกแถว/อาคารพาณิชย์

[] คอนโดมิเนียม

[] หอพัก/อพาร์ทเมนท์

[] อื่นๆ (ระบุ).....

1.9 อาชีพ

[] ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

[] รับจ้างทั่วไป

[] ลูกจ้างเอกชน

[] ข้าราชการ

[] พนักงานรัฐวิสาหกิจ

[] รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม

[] เกษตรกรรม

[] อื่นๆ (ระบุ).....

[] ไม่ต้องการระบุ

ตอนที่ 2 การรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การรู้จักโครงการ

2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการก่อสร้างโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ยีเอ็ม พลาซ่า สุขุมวิท 43

[] ไม่ทราบ

[] ทราบ (ระบุ)

(1) เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

(2) ป้ายประกาศ

(3) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

(4) การจัดประชุม

(5) อื่นๆ (ระบุ).....

2.2 ท่านต้องการทราบข้อมูลโครงการหรือไม่

[] ไม่ต้องการ (ข้ามไปตอนที่ 3)

[] ต้องการ

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ต้องการทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง

(2) กำหนด/ระยะเวลาก่อสร้าง

(3) รายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(4) ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

(5) อื่นๆ (ระบุ).....

2.4 ท่านต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในรูปแบบใด ?

(1) เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

(2) ป้ายประกาศ

(3) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

(4) การจัดประชุม

(5) อื่นๆ (ระบุ).....

ตอนที่ 3 ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการในรอบปีปัจจุบัน

ผลกระทบที่ได้รับ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ได้รับผลกระทบ					สาเหตุ/แหล่งที่มา
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด	
3.1 ฝุ่นละออง							
3.2 เขม่า/ควัน/อากาศเสีย							
3.3 เสียงดัง/เสียงรบกวน							
3.4 ความสั่นสะเทือน							
3.5 การจราจรติดขัด							
3.6 ขยะมูลฝอย							
3.7 น้ำเสีย/น้ำทิ้ง							
3.8 การระบายน้ำ							
3.9 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ							
3.10 อุบัติเหตุ/ความปลอดภัย							
3.11 การคับบึง (ระบุ).....							
3.12 อื่นๆ (ระบุ).....							

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างในรอบปีปัจจุบัน

การดำเนินการ	ไม่แสดงความเห็น/ไม่สามารถระบุได้	ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินการ				
		ดำเนินการได้ไม่เต็มที่	ดำเนินการได้ไม่เต็มที่	ดำเนินการได้ดี	ดำเนินการได้ดีมาก	ดำเนินการได้ดีที่สุด
4.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ						
4.2 การติดป้าย/สัญญาณเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง						
4.3 การติดตั้งวัสดุป้องกันฝุ่นละออง						
4.4 การทำความสะอาดผิวจราจร/พื้นที่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง						
4.5 การติดตั้งวัสดุลดเสียงจากการก่อสร้าง						
4.6 การปฏิบัติตามกฎจราจรของพนักงานขับรถบรรทุก						
4.7 การใช้ความรวดเร็วบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง						
4.8 การปิดคลุมท้ายรถบรรทุก						
4.9 การอำนวยความสะดวกด้านจราจร						
4.10 การเข้าพบเพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างล่วงหน้า						
4.11 การควบคุมความประพฤติคนงาน						
4.12 การรับเรื่องร้องเรียน/ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน						
4.13 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน						
4.14 ระยะเวลาที่มีการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้าง						

ตอนที่ 5 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล/ข้อร้องเรียน

[] ไม่มี

[] มี (ระบุ)

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ตอบกลับแบบสำรวจ

โทรศัพท์ : 0-2930-4370 ต่อ 334, 081-411-3540, โทรสาร : 0-2513-4221

อีเมล : monitor@spscon.com

Application Line ID : sps-eia

IM/GM PLAZA/QUESTIONNAIRE/2023.DOCX

หน้า 1/2

IM/GM PLAZA/QUESTIONNAIRE/2023.DOCX

หน้า 2/2

เอกสารที่ 7-2

ตารางผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น

ตารางที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	ผลการสำรวจ	
	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
1.1 เพศ		
- ชาย	9	32.1
- หญิง	19	67.9
รวม	28	100.0
1.2 อายุ		
- 18-20 ปี	0	0.0
- 21-30 ปี	2	7.1
- 31-40 ปี	5	17.9
- 41-50 ปี	8	28.6
- 51-60 ปี	5	17.9
- มากกว่า 60 ปี	8	28.6
รวม	28	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด		
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0
- ประถมศึกษา	8	28.6
- มัธยมศึกษาตอนต้น	4	14.3
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	5	17.9
- อนุปริญญา/ปวส.	0	0.0
- ปริญญาตรี	7	25.0
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0
- ไม่ระบุ	4	14.3
รวม	28	100.0
1.4 สถานภาพในครัวเรือน		
- หัวหน้าครอบครัว	4	14.3
- อยู่อาศัย	6	21.4
- อื่นๆ (แม่บ้าน, นิตบุคค, พนักงานขาย, ผู้ดูแล)	18	64.3
รวม	28	100.0
1.5 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน		
- 1-3 คน	6	21.4
- 4-6 คน	7	25.0
- มากกว่า 6 คน	5	17.9
- ไม่ระบุ	10	35.7
รวม	28	100.0
1.6 ภูมิลำเนา		
- เป็นคนพื้นที่	5	17.9
- ย้ายมาจากที่อื่น	23	82.1
รวม	28	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ) : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	ผลการสำรวจ	
	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
1.7 ย้ายมาจากที่อื่น		
ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่		
- น้อยกว่า 1 ปี	0	0.0
- 1-5 ปี	5	21.7
- 6-10 ปี	7	30.4
- 11-15 ปี	0	0.0
- 16-20 ปี	2	8.7
- มากกว่า 20 ปี	9	39.1
รวม	23	100.0
1.8 ลักษณะที่อยู่อาศัย		
- บ้านเดี่ยว	15	53.6
- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์	1	3.6
- ตึกแถว/อาคารพาณิชย์	8	28.6
- คอนโดมิเนียม	2	7.1
- หอพัก/อพาร์ทเมนต์	1	3.6
- อื่นๆ (วัง)	1	3.6
รวม	28	100.0
1.9 อาชีพ		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	6	21.4
- รับจ้างทั่วไป	7	25.0
- ลูกจ้างบริษัทเอกชน	13	46.4
- ข้าราชการ	0	0.0
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ	0	0.0
- รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0.0
- เกษตรกรรม	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
- ไม่ระบุ	2	7.1
รวม	28	100.0

ตอนที่ 3 ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ 2 : การรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การรู้จักโครงการ

ข้อมูลทั่วไป	ผลการสำรวจ	
	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
2.1 การทราบข้อมูลโครงการ		
- ไม่ทราบ	10	35.7
- ทราบ	18	64.3
รวม	28	100.0
ช่องทางที่ทราบข้อมูลโครงการ		
- เอกสาร/แผ่นพับ	3	12.5
- ป้ายประกาศ	5	20.8
- เจ้าหน้าที่โครงการ	9	37.5
- การจัดประชุม	0	0.0
- อื่นๆ (เห็นการก่อสร้าง)	7	29.2
รวม	24	100.0
2.2 ความต้องการทราบข้อมูลโครงการ		
- ไม่ต้องการ	26	92.9
- ต้องการ	2	7.1
รวม	28	100.0
2.3 ข้อมูลโครงการที่ต้องการทราบ		
- รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง	0	0.0
- กำหนด/ระยะเวลาก่อสร้าง	2	100.0
- รายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	0.0
- ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	2	100.0
2.4 ช่องทางที่ต้องการทราบข้อมูลโครงการ		
- เอกสาร/แผ่นพับ	0	0.0
- ป้ายประกาศ	0	0.0
- เจ้าหน้าที่โครงการ	2	100.0
- การจัดประชุม	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	2	100.0

ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ	ผลการสำรวจ	
	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
3.1 ผู้ละออง		
ไม่ได้รับผลกระทบ	20	71.4
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	1	3.6
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	5	17.9
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	2	7.1
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0
3.2 เขม่า/ควัน/อากาศเสีย		
ไม่ได้รับผลกระทบ	27	96.4
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	1	3.6
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0
3.3 เสียงดัง/เสียงรบกวน		
ไม่ได้รับผลกระทบ	23	82.1
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	1	3.6
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	2	7.1
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	2	7.1
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0
3.4 ความสั่นสะเทือน		
ไม่ได้รับผลกระทบ	27	96.4
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	1	3.6
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0

ตอนที่ 3 ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ	ผลการสำรวจ	
	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
3.5 การจราจรติดขัด		
ไม่ได้รับผลกระทบ	23	82.1
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	3	10.7
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	2	7.1
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0
3.6 ขยะมูลฝอย		
ไม่ได้รับผลกระทบ	28	100.0
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0
3.7 น้ำเสีย/น้ำทิ้ง		
ไม่ได้รับผลกระทบ	28	100.0
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0
3.8 การระบายน้ำ		
ไม่ได้รับผลกระทบ	28	100.0
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0

ตอนที่ 3 ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ	ผลการสำรวจ	
	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
3.9 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ		
ไม่ได้รับผลกระทบ	27	96.4
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	1	3.6
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0
3.10 อุบัติเหตุและความปลอดภัย		
ไม่ได้รับผลกระทบ	28	100.0
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0
3.11 การรบกวน		
ไม่ได้รับผลกระทบ	27	96.4
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	1	3.6
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0
3.12 อื่นๆ		
ไม่ได้รับผลกระทบ	28	100.0
ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (น้อย)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มาก)	0	0.0
ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด)	0	0.0
รวม	28	100.0

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

ความพึงพอใจต่อการดำเนินการฯ	ผลการสำรวจ	
	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
4.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	22	78.6
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	1	3.6
ดำเนินการได้ไม่ดี	1	3.6
ดำเนินการได้ดี	2	7.1
ดำเนินการได้ดีมาก	2	7.1
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	0	0.0
รวม	28	100.0
4.2 การติดป้าย/สัญญาณเตือนเขตอันตราย		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	23	82.1
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	0	0.0
ดำเนินการได้ดี	3	10.7
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0
4.3 การติดตั้งวัสดุป้องกันฝุ่นละออง		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	21	75.0
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	2	7.1
ดำเนินการได้ดี	3	10.7
ดำเนินการได้ดีมาก	2	7.1
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	0	2.0
รวม	28	102.0
4.4 การทำความสะอาดผิวจราจร/พื้นที่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	22	78.6
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	0	0.0
ดำเนินการได้ดี	4	14.3
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

ความพึงพอใจต่อการดำเนินการฯ	ผลการสำรวจ	
	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
4.5 การติดตั้งวัสดุลดเสียงจากการก่อสร้าง		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	24	85.7
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	1	3.6
ดำเนินการได้ดี	1	3.6
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0
4.6 การปฏิบัติตามกฎจราจรของพนักงานขับรถบรรทุก		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	23	82.1
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	0	0.0
ดำเนินการได้ดี	3	10.7
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0
4.7 การใช้ความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	23	82.1
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	0	0.0
ดำเนินการได้ดี	3	10.7
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0
4.8 การปิดคลุมท้ายกระบะรถบรรทุก		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	22	78.6
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	0	0.0
ดำเนินการได้ดี	4	14.3
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

ความพึงพอใจต่อการดำเนินการฯ	ผลการสำรวจ	
	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
4.9 การอำนวยความสะดวกด้านจราจร		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	23	82.1
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	0	0.0
ดำเนินการได้ดี	3	10.7
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0
4.10 การเข้าพบเพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างล่วงหน้า		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	22	78.6
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	1	3.6
ดำเนินการได้ดี	3	10.7
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0
4.11 การควบคุมความประพฤติคนงาน		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	25	89.3
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	0	0.0
ดำเนินการได้ดี	1	3.6
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0
4.12 การรับเรื่องร้องเรียน/ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	23	82.1
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	0	0.0
ดำเนินการได้ดี	3	10.7
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

ความพึงพอใจต่อการดำเนินการฯ	ผลการสำรวจ	
	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
4.13 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	23	82.1
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	0	0.0
ดำเนินการได้ดี	3	10.7
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0
4.14 ระยะเวลาที่มีการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง		
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้	24	85.7
ดำเนินการได้ไม่ดีเลย	0	0.0
ดำเนินการได้ไม่ดี	1	3.6
ดำเนินการได้ดี	1	3.6
ดำเนินการได้ดีมาก	0	0.0
ดำเนินการได้ดีมากที่สุด	2	7.1
รวม	28	100.0