

สารบัญ

หน้า

สารบัญ

สารบัญภาพ

สารบัญตาราง

บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-4
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-18

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วัตถุประสงค์	3-1
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-10

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก

- ก หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ
- ข หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
- ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ง เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- จ สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ฉ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.2.2-1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการ	1-3
1.3.2-1 พื้นที่สีเขียวชั้น 1	1-5
1.3.2-2 พื้นที่สีเขียวชั้น 4	1-6
1.3.2-3 พื้นที่สีเขียวชั้น 5	1-7
1.3.2-4 พื้นที่สีเขียวชั้น 31	1-8
1.3.4-1 ระบบบำบัดน้ำเสีย	1-10
1.3.5-1 ป่อหนองน้ำ	1-11
1.3.6-1 ที่พักขยะประจำชั้น	1-12
1.3.6-2 ห้องพักมูลฝอยรวม	1-13
1.3.7-1 ระบบไฟฟ้าปกติ	1-14
1.3.7-2 ระบบไฟฟ้าสำรอง	1-14
1.3.8-1 ระบบป้องกัน แฉงเตื่อน และระงับอัคคีภัย	1-15
1.3.8-2 บันไดหนีไฟ ลิฟต์ดับเพลิง และพื้นที่หนีไฟทางอากาศ	1-15
1.3.8-3 พื้นที่จัดรวมพล	1-15
1.3.9-1 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	1-16
1.3.10-1 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ	1-17
2.2-1 บ้าย เครื่องหมาย การจัดการจราจร และระบบรักษาความปลอดภัย	2-32
2.2-2 การทำความสะอาดและดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ	2-36
2.2-3 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	2-40
2.2-4 สื่อประชาสัมพันธ์/รณรงค์ในพื้นที่โครงการ	2-41
2.2-5 การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ	2-42
2.2-6 โครงสร้างและการออกแบบ	2-43
3.5.1 จุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	2-44
3.5.2 กิจกรรมซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปี 2566	2-45
3.5.3 กรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย	2-46

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.4.1-1 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-18
1.4.2-1 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-19
2.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการโครงการ The Lighthouse	2-2
3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lighthouse	3.3
3.5-1 วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-10
3.5.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	3-13
4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	4-1