ภาคผนวกที่ 6

เอกสารประกอบมาตรการ

6.1 สถิติการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โครงการ

ELECTRICITY COST (UNIT)	2023				
	July	Aug	Sep	Oct	Nov
Building-A	-	-	-	-	-
Building-B	4,920	5,159	4,664	4,573	4,499
Building-C(CHN)	13,547	13,513	13,187	10,751	11,332
Building-D	5,980	6,686	7,902	6,380	7,329
Building-E	5,652	14,711	5,608	4,561	4,560
Building-F	4,972	4,943	5,705	4,622	4,659
Building-G	5,517	5,633	5,585	5,861	4,952
Building-H	8,512	8,458	6,327	6,012	4,689
Building-I	4,683	4,600	4,601	4,285	3,434
Building-J (CHN)	17,663	16,558	15,673	12,138	10,522
Building-K(CHN)	12,681	12,805	13,589	10,947	10,817
Building-L (CHN)	12,609	12,485	12,114	9,632	10,821
Building-M	5,400	4,803	6,176	4,670	4,197
Building-N (CHN)	6,893	7,166	9,350	7,653	6,807
Building-O	-	-	-	-	-
Building-P	-	-	-	-	-
Building-Q	5,984	5,638	5,946	9,616	5,794
Building-R	4,667	4,196	4,954	8,582	4,000
Building-S	5,583	5,828	7,882	4,509	5,416
Building-T	3,474	2,818	3,186	3,679	3,402
Total-UNIT	128,737	136,000	132,449	118,471	107,230
EE-Cost(฿)	**966,421.77**	**1,016,821.74**	**990,272.50**	**881,756.35**	**802,094.07**
Vending Area	1,903	1,647	2,212	2,116	2,102
Revenue-Vending	14,228.04	12,314.01	16,538.32	15,820.55	15,715.87
7-Eleven	12,400	12,680	12,360	11,600	11,160
Revenue-7-Eleven	86,800	88,760	86,520	75,888	78,120
Shop House	5,103	4,592	5,401	4,268	5,399
Shop House	38,153.27	34,332.71	40,388.79	31,910.28	40,366.36
Total Revenue	**1,105,603.08**	**1,152,228.46**	**1,133,719.61**	**1,005,375.03**	**936,296.30**
Laundry	120	80	80	160	160

6.2 ใบเสร็จการจ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือน

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722307001537
วันที่ชำระเงิน Date 19/07/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	30/06/2566	06/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	133120.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	467,892.14	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	121,392.13	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	589,284.27	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	41,249.90	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	630,534.17	บาท

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

(เงินหกแสนสามหมื่นห้าร้อยสามสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722307001537
วันที่ชำระเงิน Date 19/07/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	30/06/2566	06/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	133120.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	467,892.14	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	121,392.13	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	589,284.27	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	41,249.90	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	630,534.17	บาท

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

(เงินหกแสนสามหมื่นห้าร้อยสามสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722307001538
วันที่ชำระเงิน Date 19/07/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020545509	6000168756	5124	30/06/2566	06/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	77600.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	269,370.49	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	70,763.44	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	340,133.93	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	23,809.38	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	363,943.31	บาท

(เงินสามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722307001538
วันที่ชำระเงิน Date 19/07/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020545509	6000168756	5124	30/06/2566	06/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	77600.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	269,370.49	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	70,763.44	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	340,133.93	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	23,809.38	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	363,943.31	บาท

(เงินสามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722308001547
วันที่ชำระเงิน Date 21/08/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br.no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/07/2566	07/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	134000.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	458,649.63	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	122,194.60	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	580,844.23	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	40,659.10	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	621,503.33	บาท

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

(เงินหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามบาทสามสิบสามสตางค์)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722308001547
วันที่ชำระเงิน Date 21/08/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br.no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/07/2566	07/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	134000.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	458,649.63	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	122,194.60	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	580,844.23	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	40,659.10	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	621,503.33	บาท

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

(เงินหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามบาทสามสิบสามสตางค์)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Carc

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722308001548
วันที่ชำระเงิน Date 21/08/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br.no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020545509	6000168756	5124	31/07/2566	07/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	76720.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	262,485.56	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	69,960.97	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	332,446.53	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	23,271.26	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	355,717.79	บาท

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

(เงินสามแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722308001548
วันที่ชำระเงิน Date 21/08/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br.no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020545509	6000168756	5124	31/07/2566	07/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	76720.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	262,485.56	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	69,960.97	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	332,446.53	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	23,271.26	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	355,717.79	บาท

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

(เงินสามแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722309001531
วันที่ชำระเงิน Date 19/09/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/08/2566	08/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	140240.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	485,597.69	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	127,884.86	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	613,482.55	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	42,943.78	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	656,426.33	บาท

(เงินหกแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722309001531
วันที่ชำระเงิน Date 19/09/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/08/2566	08/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	140240.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	485,597.69	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	127,884.86	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	613,482.55	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	42,943.78	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	656,426.33	บาท

(เงินหกแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722309001532
วันที่ชำระเงิน Date 19/09/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020545509	6000168756	5124	31/08/2566	08/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	80600.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	275,090.18	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	73,499.14	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	348,589.32	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	24,401.25	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	372,990.57	บาท

(เงินสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722309001532
วันที่ชำระเงิน Date 19/09/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020545509	6000168756	5124	31/08/2566	08/2566	0.9119

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	80600.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	275,090.18	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	73,499.14	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	348,589.32	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	24,401.25	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	372,990.57	บาท

(เงินสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722310001515
วันที่ชำระเงิน Date 19/10/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	30/09/2566	09/2566	0.2048

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	125920.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	441,813.37	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	25,788.42	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	467,601.79	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	32,732.13	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	500,333.92	บาท

(เงินห้าแสนสามร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722310001515
วันที่ชำระเงิน Date 19/10/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	30/09/2566	09/2566	0.2048

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	125920.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	441,813.37	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	25,788.42	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	467,601.79	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	32,732.13	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	500,333.92	บาท

(เงินห้าแสนสามร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722310001514
วันที่ชำระเงิน Date 19/10/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br.no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020545509	6000168756	5124	30/09/2566	09/2566	0.2048

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	73500.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	253,822.76	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	15,052.80	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	268,875.56	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	18,821.29	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	287,696.85	บาท

(เงินสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722310001514
วันที่ชำระเงิน Date 19/10/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br.no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020545509	6000168756	5124	30/09/2566	09/2566	0.2048

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	73500.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	253,822.76	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	15,052.80	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	268,875.56	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	18,821.29	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	287,696.85	บาท

(เงินสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722311001452
วันที่ชำระเงิน Date 20/11/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/10/2566	10/2566	0.2048

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	129840.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	442,426.73	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	26,591.23	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	469,017.96	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	32,831.26	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	501,849.22	บาท

(เงินห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ Receipt No. XH0722311001452
วันที่ชำระเงิน Date 20/11/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/158 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020815353	6300407325	5124	31/10/2566	10/2566	0.2048

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	129840.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	442,426.73	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	26,591.23	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	469,017.96	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	32,831.26	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	501,849.22	บาท

(เงินห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Carc

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

เลขที่ Receipt No. XH0722311001451
วันที่ชำระเงิน Date 20/11/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020545509	6000168756	5124	31/10/2566	10/2566	0.2048

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	70160.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	237,593.30	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	14,368.77	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	251,962.07	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	17,637.34	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	269,599.41	บาท

(เงินสองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สำนักงานใหญ่

(สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต)
Bank Account / Credit Card

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี
Receipt / TAX Invoice

เลขที่ Receipt No. XH0722311001451
วันที่ชำระเงิน Date 20/11/2566

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า Name บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า Address 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ชำระโดย Account Name
Tax ID 0105556132193 สาขาที่ (br. no.) 00001
สถานที่ผู้ชำระ Account Address

สายจดหน่วย MRU	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Contract Account No.	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	Ft (บาท/หน่วย) Ft (Baht/Unit)
9631	020020545509	6000168756	5124	31/10/2566	10/2566	0.2048

หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อวิน ชลบุรี
เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต 004-002184XXXX
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)	70160.00	หน่วย
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	237,593.30	บาท
ส่วนลด (Discount)		บาท
ค่า Ft	14,368.77	บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	251,962.07	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	17,637.34	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	269,599.41	บาท

(เงินสองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

กง.115-ป.57
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

6.3 เอกสารตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	2
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building B

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ≪ Repair to nomal

Standard Specification Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	16/3/23	20/4/23	22/5/23	20/6/23	23/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดแตกหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพผลุกถัย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับบางๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพสวิทโทรคฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพหมวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นสนิม	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อคตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพสีดยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อคท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	3	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building C

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⊗ Repair to nomal

Standard Specification Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	18/3/23	10/4/23	22/5/23	20/6/23	23/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดีค่ะ	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดีค่ะ	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น (รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น (รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น (รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

REMARK

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	4	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building D

☐ ESB ONE ☑ ESB TWO ☐ APEX THREE

Picture Item



○ Normal × Abnormal ≙ Repair to normal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	20/1/23	24/2/23	14/3/23	10/4/23	22/5/23	20/6/23	22/7/23	15/08/23	28/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพหมุดกรอบไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ลีน้ำตาลใส่ถ่าน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์บองโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพหนีบยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
REMARK				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	5	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building E

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month											
						20/1/23	24/2/23	18/3/23	10/4/23	22/5/23	20/6/23	22/7/23	15/08/23	20/09/23	23/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่ผ่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพยึดกับ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอุปกรณ์	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบชนิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบชนิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพปีดยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	6	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building F

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⁂ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				20/1/23	24/2/23	18/3/23	10/4/23	22/5/23	20/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	15/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่ผ่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบตรวจระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลพิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมขุมบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบอีดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพลบขอลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมขุมบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบสภาพขีดบางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตฝาท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตฝาท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REMARK

	Check by Technician
	Incharge by Chief Technician
	Inspected by Supervisor Technician
	Approve by Building Manager

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No. / Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO. ,LTD
Making date	


Sheet no.	7	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building G

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month											
						20/1/23	24/2/23	16/3/23	10/4/23	10/5/23	20/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ฝ่าชุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ฝ่าชุด	3	-ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ฝ่าชุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ฝ่าชุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ฝ่าชุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสฮ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ฝ่าชุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ฝ่าชุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดขันลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีสิ่งขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพขั้วสายฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ฝ่าชุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	8	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building H

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	16/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23	15/8/23	20/9/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดเสียหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใส่ล่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดีดี	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลซิวิตี้ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดีดี	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีมุมยุบมิดเนียวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพร่างรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพร่างรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจนานลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีมุมยุบมิดเนียวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตต่อท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												

	Check by Technician
	Incharge by Chief Technician
	Inspected by Supervisor Technician
	Approve by Building Manager

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	9
Rev.No	Detail
00	New Check Sheet

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building 1

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23	18/8/23	20/9/23	25/10/23	17/11/23	16/11/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับบ้างๆ	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ลูกคอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถังน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดีค	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลซิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดีค	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ปุบุบุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ปุบุบุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีฝุ่นขนย	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพน็อตรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Check by Technician
	Incharge by Chief Technician
	Inspected by Supervisor Technician
	Approve by Building Manager

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No. / Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	10
Rev.No	Detail
00	New Check Sheet


Date
1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building J

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⚠ Repair to normal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/7/23	24/7/23	16/8/23	10/9/23	20/10/23	20/11/23	20/12/23	15/01/24	20/02/24	25/03/24	17/04/24	16/05/24
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับบ้างๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T,	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลซิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดขันสกรูยึดกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพปีดสายฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Termigal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง												

REMARK

Check by Technici	
Incharge by Chief Technici	
Inspected by Supervisor Technici	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	11	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building k

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month												
						20/1/23	24/2/23	14/3/23	10/4/23	10/5/23	20/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	26/10/23	17/11/23	16/12/23	
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขบับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลไหม้อ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นเยอะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพฟ้อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Termina	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตฟ้อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													

Check by Technicia

Incharge by Chief Technicia

Inspected by Supervisor Technicia

Approve by Building Manager

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	12	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building L

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	16/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง,	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบหุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบหุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพฟิลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตฟุลรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												

REMARK

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	13	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building M

ESB ONE: ☐ ESB TWO: ☒ APEX THREE: ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	24/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่ห้อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ฝ่ารุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพผลุกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ฝ่ารุด	3	-ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ฝ่ารุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพหลุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ฝ่ารุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ฝ่ารุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	สีน้ำตาลใส่ซ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ฝ่ารุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์บองรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ฝ่ารุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดขันน็อตถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีฝุ่นและ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดขันน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ฝ่ารุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Sheet no.	14	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO. ,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building N

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 10/4/23	10/5/23	20/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง,	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดีดี	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panel (Check Point 4)	ปกติดีดี	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายเกราด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพเกราด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดขันสกรูยึดกับเกราด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายเกราด์กับเกราด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้เกราด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นผง	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้เกราด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้เกราด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายเกราด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพปีกยางฝาปิดตู้เกราด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายเกราด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวม	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายเกราด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REMARK

Check by Technician			
Incharge by Chief Technician			
Inspected by Supervisor Technician			
Approve by Building Manager			

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	15	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	20/1/23	24/2/23	14/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดีต	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟห้องเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดีต	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจนวนลูกถ้วยกันกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นสนิม	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพฟิวส์ยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Termina	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตฝาครอบสายกราวด์														
REMARK				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	16	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building P

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	18/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23	15/8/23	20/9/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพยึดถูกด้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพฉนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												

REMARK

Check by Technicia	
Incharge by Chief Technicia	
Inspected by Supervisor Technicia	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	17	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building G

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 20/1/23	24/2/23	16/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	15/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพหลุดร่วง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพหลุดปลกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สีน้ำตาลใส่อ่อน	5	-ตรวจสอบสีแสงน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Load Center Panel (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพเกราว์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจนวนลูกถ้วยโมกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มุมมุมบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												

	Check by Technician
	Incharge by Chief Technician
	Inspected by Supervisor Technician
	Approve by Building Manager

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO., LTD
Making date	


Sheet no.	18	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building R

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				20/1/23	24/2/23	14/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไฟฟ้าแรงเกินไม่	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันหล่อลื่น	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมยุบเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่ห้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจนานลูกถ้วยกับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมยุบเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตหุ้มร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
REMARK				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	19	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building S

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month											
						20/1/23	24/2/23	14/3/23	10/4/23	20/5/23	20/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่ผ่อนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดีดี	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดีดี	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมบิดเบี้ยวหรือเป็นขุย	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพทางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพทางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจนวนลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมบิดเบี้ยวหรือเป็นขุย	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีสิ่งสกปรก	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตท่อร้อยสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
REMARK					Check by Technician												
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounging System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	20	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Electrical Power Supply System & Grounging System Building T

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	20/1/23	24/2/23	18/3/23	10/4/23	20/5/23	10/6/23	20/7/23	15/08/23	20/09/23	25/10/23	17/11/23	16/12/23
Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่ทำฝอนเกินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ทำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ทำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ทำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ทำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ทำรุดและไม่หลวมคลอน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรคเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Load Center Panal (Check Point 4)	ปกติดิด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุมบุบเปิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรคเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ทำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ทำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grounging Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพจุดขันน็อตยึดรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มุบุบเปิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่มีฝุ่นจับ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพฝาปิดช่องฝาปิดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพก่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตก่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
REMARK				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

Engineer	
Manager	

6.4 ใบเสร็จการจ่ายค่าน้ำประจำเดือน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
สาขาบ่อวิน
เลขที่1 ซ.วิภาวดีรังสิต 5 ถ.วิภาวดีรังสิ
ต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:038-345405

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107539000315
สาขาที่ 00010
เลขที่:6600209263
วันเดือนปี: 22 ส.ค. 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 0154761
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บริษัท อีเอสบี ชู จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำใช้	11040,000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	08/2566	
ค่าน้ำ	282,603.40	บาท
ส่วนลด	0.00	บาท
ค่าบริการ	550.00	บาท
รวมเงิน	283,153.40	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	19820.74	บาท
รวมทั้งสิ้น	302,974.14	บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร
ผู้รับเงิน ศนิสา อโนดาษ 32
สำนักงานประปาบ่อวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
สาขาบ่อวิน
เลขที่1 ซ.วิภาวดีรังสิต 5 ถ.วิภาวดีรังสิ
ต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:038-345405

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107539000315
สาขาที่ 00010
เลขที่:6600209263
วันเดือนปี: 22 ส.ค. 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 0154761
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บริษัท อีเอสบี ชู จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำใช้	11040,000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	08/2566	
ค่าน้ำ	282,603.40	บาท
ส่วนลด	0.00	บาท
ค่าบริการ	550.00	บาท
รวมเงิน	283,153.40	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	19820.74	บาท
รวมทั้งสิ้น	302,974.14	บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร
ผู้รับเงิน ศนิสา อโนดาษ 32
สำนักงานประปาบ่อวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
สาขาบอวิน
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
กรุงเทพมหานคร,แขวงจอมพล เขตจตุจักร
โทรศัพท:-

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107539000316
สาขาที่00010
เลขที่:6610230109
วันเดือนปี:21 ก.ย. 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ:0154761
ชื่อผู้ใช้น้ำ:บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้	9,574.000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	09/2566	
ค่าน้ำ	245,176.42	บาท
ส่วนลด	0.00	บาท
ค่าบริการ	550.00	บาท
รวมเงิน	245,726.42	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	17,200.85	บาท
รวมทั้งสิ้น	262,927.27	บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร
ผู้รับเงิน ศนิสา อโนดาษ 32
สำนักงานประปาบอวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
สาขาบอวิน
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
กรุงเทพมหานคร,แขวงจอมพล เขตจตุจักร
โทรศัพท:-

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107539000316
สาขาที่00010
เลขที่:6610230109
วันเดือนปี:21 ก.ย. 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ:0154761
ชื่อผู้ใช้น้ำ:บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้	9,574.000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	09/2566	
ค่าน้ำ	245,176.42	บาท
ส่วนลด	0.00	บาท
ค่าบริการ	550.00	บาท
รวมเงิน	245,726.42	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	17,200.85	บาท
รวมทั้งสิ้น	262,927.27	บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร
ผู้รับเงิน ศนิสา อโนดาษ 32
สำนักงานประปาบอวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
สาขาบอวิน
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
กทม.วิภาวดีรังสิต,แขวงจอมพล เขตจตุจักร
โทรศัพท:-

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107539000316
สาขาที่00010
เลขที่:6600264589
วันเดือนปี:21 ต.ค. 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ:0154761
ชื่อผู้ใช้น้ำ:บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหนวยน้ำที่ใช้	10,749,000	ลิตร
คาน้ำประจำเดือน	10/2566	
คาน้ำ	275,174.17	บาท
สวนลด	0.00	บาท
คาบริการ	550.00	บาท
รวมเงิน	275,724.17	บาท
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%	19,300.69	บาท
รวมทั้งสิ้น	295,024.86	บาท

ชำระผาน หักบัญชีธนาคาร
ผูรับเงิน ศนิสา อโนดาษ 32
สำนักงานประปาบอวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
สาขาบอวิน
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
กทม.วิภาวดีรังสิต,แขวงจอมพล เขตจตุจักร
โทรศัพท:-

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107539000316
สาขาที่00010
เลขที่:6600264589
วันเดือนปี:21 ต.ค. 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ:0154761
ชื่อผู้ใช้น้ำ:บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหนวยน้ำที่ใช้	10,749,000	ลิตร
คาน้ำประจำเดือน	10/2566	
คาน้ำ	275,174.17	บาท
สวนลด	0.00	บาท
คาบริการ	550.00	บาท
รวมเงิน	275,724.17	บาท
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%	19,300.69	บาท
รวมทั้งสิ้น	295,024.86	บาท

ชำระผาน หักบัญชีธนาคาร
ผูรับเงิน ศนิสา อโนดาษ 32
สำนักงานประปาบอวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
สาขาบอวิน
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
กทม.[illegible],แขวงจอมพล เขตจตุจักร
โทรศัพท:-

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107539000316
สาขาที่00010
เลขที่:6600290856
วันเดือนปี:21 พ.ย. 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ:0154761
ชื่อผู้ใช้น้ำ:บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหนวยน้ำที่ใช้	11,026,000	ลิตร
คาน้ำประจำเดือน	11/2566	
คาน้ำ	296,386.76	บาท
สวนลด	0.00	บาท
คาบริการ	550.00	บาท
รวมเงิน	296,936.76	บาท
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%	20,785.57	บาท
รวมทั้งสิ้น	317,722.33	บาท

ชำระผาน หักบัญชีธนาคาร
ผู้รับเงิน ศนิสา อโนดาษ 32
สำนักงานประปาบอวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
สาขาบอวิน
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
กทม.[illegible],แขวงจอมพล เขตจตุจักร
โทรศัพท:-

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107539000316
สาขาที่00010
เลขที่:6600290856
วันเดือนปี:21 พ.ย. 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ:0154761
ชื่อผู้ใช้น้ำ:บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหนวยน้ำที่ใช้	11,026,000	ลิตร
คาน้ำประจำเดือน	11/2566	
คาน้ำ	296,386.76	บาท
สวนลด	0.00	บาท
คาบริการ	550.00	บาท
รวมเงิน	296,936.76	บาท
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%	20,785.57	บาท
รวมทั้งสิ้น	317,722.33	บาท

ชำระผาน หักบัญชีธนาคาร
ผู้รับเงิน ศนิสา อโนดาษ 32
สำนักงานประปาบอวิน

6.5 เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Waste Water Treatment System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	1	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

3



FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Waste Water Treatment

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item




○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal use

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month
อาคาร A	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่มือ Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่มือ Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร B	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่มือ Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่มือ Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร C	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่มือ Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่มือ Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร D	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่มือ Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่มือ Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร E	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่มือ Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่มือ Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	

REMARK

Check by Technicia
Incharge by Chief Technicia
Inspected by Supervisor Technicia
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Waste Water Treatment System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Sheet no.	2	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Waste Water Treatment

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal use

Picture Item	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month
	อาคาร F	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
		1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
		0.02-0.08 Mpa(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ขับ Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ขับ Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	อาคาร G	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
		1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
		0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ขับ Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ขับ Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	อาคาร H	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
		1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
		0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ขับ Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ขับ Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	อาคาร I	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
		1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
		0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ขับ Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ขับ Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	อาคาร J	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
		1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
		0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ขับ Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
		ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ขับ Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Waste Water Treatment System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	3	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Waste Water Treatment

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to nomal use

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month
อาคาร K	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	26/1/23 | 26/2/23 | 27/3/23 | 25/4/23 | 25/5/23 | 19/6/23 | 18/7/23 | 19/8/23 | 25/9/23 | 24/10/23 | 10/11/23 | 15/12/23
	1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.02-0.08 Mpa(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบอุไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร L	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบอุไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร M	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบอุไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร N	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบอุไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร O	2.0-5.0 Amp.(V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp.(V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m²(V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบอุไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Waste Water Treatment System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	4	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Waste Water Treatment

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal use

Location	Standard Specification	NO.	Check Item.	Method	Period	Month
อาคาร P	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	26/1/23 | 28/2/23 | 27/3/23 | 25/4/23 | 25/5/23 | 26/6/23 | 26/7/23 | 19/8/23 | 25/9/23 | 27/10/23 | 10/11/23 | 18/12/23
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพดูไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร Q	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพดูไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร R	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพดูไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร S	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพดูไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร T	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสขณะ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสขณะ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	
	0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องไม่มี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพดูไฟฟ้าควบคุมการทำงานปั๊ม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Aerator Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	
	ต้องไม่ขาดหรือผุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพโซ่ยึด Re-Turn Pump	-ใช้มือจับดึง	1 เดือน./ครั้ง.	

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

REMARK

Engineer
Manager

6.6 ตัวอย่างใบเสร็จการเก็บขนขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 80/66 เลขที่ 27

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1 ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน ก.ค. 66 จาก บริษัท อีเอส ยูทู จำกัด (เอ็ดเม้นท์ อนุรักษ์)

บ้านเลขที่ ถนน ม.3 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา เป็นเงิน – 17,820 – บาท – สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 17 ส.ค. 66 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 80/66 เลขที่ 27

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1 ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน ก.ค. 66 จาก บริษัท อีเอส ยูทู จำกัด (เอ็ดเม้นท์ อนุรักษ์)

บ้านเลขที่ ถนน ม.3 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา เป็นเงิน – 17,820 – บาท – สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 17 ส.ค. 66 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 87/66 เลขที่ 37

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ..... ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน ส.ค. 66 จาก บริษัท อี เอช ซี จำกัด

บ้านเลขที่ ..... ถนน ส.3 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา เป็นเงิน 17820 - บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 20 ก.ย. 66 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

..... ผู้รับเงิน

..... หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 87/66 เลขที่ 37

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ..... ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน ส.ค. 66 จาก บริษัท อี เอช ซี จำกัด

บ้านเลขที่ ..... ถนน ส.3 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา เป็นเงิน 17820 - บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 20 ก.ย. 66 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

..... ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 12/67 เลขที่ 01

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ..... ลิตร 1 ..... เดือน

ประจำเดือน ก.ย. 66 จาก บริษัท ลีเดอร์ยูท จำกัด

บ้านเลขที่ ..... ถนน ม.3 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา เป็นเงิน – 17,820 – บาท – สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 26 ต.ค. 66 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

..... ผู้รับเงิน

~~หัวหน้าหน่วยงานคลัง~~

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 12/67 เลขที่ 01

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ..... ลิตร 1 ..... เดือน

ประจำเดือน ก.ย. 66 จาก บริษัท ลีเดอร์ยูท จำกัด

บ้านเลขที่ ..... ถนน ม.3 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา เป็นเงิน – 17,820 – บาท – สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 26 ต.ค. 66 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

..... ผู้รับเงิน

~~หัวหน้าหน่วยงานคลัง~~

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 20/67 เลขที่ 15

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 01 เดือน

ประจำเดือน ก.ค. 66 จาก บริษัท อีเอส ขยะ จำกัด

บ้านเลขที่ ถนน ม.3 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา เป็นเงิน -1,820- บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 29 พ.ย. 66 (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 20/67 เลขที่ 15

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 01 เดือน

ประจำเดือน ก.ค. 66 จาก บริษัท อีเอส ขยะ จำกัด

บ้านเลขที่ ถนน ม.3 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา เป็นเงิน -1,820- บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 29 พ.ย. 66 (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 26/67 เลขที่ 15

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 01 เดือน

ประจำเดือน พ.ย.66 จาก บริษัท อ้อ เอส บี ทู จำกัด

บ้านเลขที่ 1/156 ถนน 23 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา เป็นเงิน 14820 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 26 ธ.ค. 66 (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 26/67 เลขที่ 15

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 01 เดือน

ประจำเดือน พ.ย.66 จาก บริษัท อ้อ เอส บี ทู จำกัด

บ้านเลขที่ 1/156 ถนน 23 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา เป็นเงิน 14820 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 26 ธ.ค. 66 (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

6.7 แบบ Form รับเรื่องร้องเรียน

APEX

Suggestion ข้อเสนอแนะ

พวกเราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะ ขอบคุณค่ะ ☺

We are grateful to hear your comments and suggestion for our further improvement. Thank you. ☺

วันที่ / เวลา Date / Time	พักอยู่อาคาร / ชั้น / ห้อง Staying at Building / Floor / Room

เรื่องที่ดีอยู่แล้ว ควรทำต่อไป! ☺ Apex's Good stuff to keep going!	เรื่องที่ควรแก้ไขปรับปรุง ☹ Apex's issues to be resolved

อื่น ๆ Others .....

.....

รบกวนลูกบ้านโปรดระบุรายละเอียดให้ได้มากที่สุด เพื่อการนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปนะคะ ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ ^_^

Please provide specific details as much as possible for the better improvement. Thank you very much.

6.8 คู่มือกฎระเบียบการเข้าพักอาศัยของโครงการ

APEX



RULE BOOK

ระเบียบการเข้าพักอาศัย



RULE BOOK

ระเบียบการเข้าพักอาศัย

ระเบียบการเข้าพักอาศัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่า

กรณีฝ่าฝืนระเบียบนี้ โครงการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ใน “รายการค่าปรับกรณีฝ่าฝืนระเบียบการเข้าพักอาศัย” และอาจดำเนินการตามขั้นตอนอื่นด้วย

A ระเบียบการย้ายเข้า

1. วันที่ย้ายเข้า ผู้พักอาศัยต้องกรอกเอกสารสำหรับการเข้าพักอาศัย ชำระเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรับชุดกุญแจ
2. ก่อนย้ายเข้าผู้พักอาศัยต้องแสดงแบบฟอร์มการย้ายเข้าต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการ และตรวจรับห้องพัก
3. ผู้พักอาศัยสามารถขนย้ายสิ่งของเข้าได้ระหว่างเวลา 08.00 น. – 20.00 น. ภายในวันที่ระบุในแบบฟอร์มย้ายเข้าที่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของโครงการเท่านั้น

B ระเบียบการย้ายออก

1. กรณียกเลิกสัญญา ผู้พักอาศัยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อทำการยกเลิกสัญญากับเจ้าหน้าที่ของโครงการ
2. ผู้พักอาศัยสามารถขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการได้ระหว่างเวลา 08.00 น. – 19.00 น. ภายในวันที่ระบุในแบบฟอร์มย้ายออกที่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของโครงการเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการโดยเด็ดขาด
3. ภายหลังที่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาหรือแจ้งย้ายออกและผู้พักอาศัยได้ชำระค่าใช้จ่ายจนครบถ้วนแล้ว ผู้พักอาศัยสามารถย้ายออกก่อนระยะเวลาที่สิ้นสุดในสัญญาได้
4. เมื่อย้ายออก ผู้พักอาศัยต้องแสดงใบขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เจ้าหน้าที่ของโครงการจะดำเนินการตรวจรับคืนห้องพักพร้อมกรอกแบบฟอร์มตรวจรับมอบห้องพัก
6. ผู้พักอาศัยต้องส่งมอบชุดกุญแจคืนให้โครงการ ณ วันที่ย้ายออก มิฉะนั้นผู้พักอาศัยต้องชำระค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
7. กรณีต้องการเปลี่ยนห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องทำการยกเลิกสัญญาเดิมก่อนและเริ่มทำสัญญาใหม่สำหรับห้องใหม่

8. กรณีย้ายออกหรือเปลี่ยนห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องชำระค่าทำความสะอาดห้องพักในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

C ระเบียบการพักอาศัย

1. ห้ามพักอาศัยเกิน 2 ท่านต่อ 1 ห้อง
2. กรณีผู้ที่เข้าพักค้างแรมเกิน 5 วันต่อเดือน ให้ถือว่าเป็นผู้พักอาศัย
3. ห้ามให้อาหารสัตว์ ห้ามเลี้ยงสัตว์ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในโครงการ
4. ห้ามมียาเสพติด อาวุธ และสิ่งผิดกฎหมายในครอบครอง ห้ามเล่นการพนันในพื้นที่ภายในโครงการ ตรวจพบแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ห้ามกดสัญญาณเตือนภัยโดยไม่มีเหตุอันควร
6. ห้ามนำสิ่งของอันก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาภายในอาคารและห้องพัก เช่น ถังแก๊ส ถังน้ำมัน วัตถุระเบิด เป็นต้น ห้ามถอดอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย หรือกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้น หากฝ่าฝืนปรับและแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายและระงับสิทธิการเช่า
7. ห้ามส่งเสียงดังยามวิกาล (เวลา 22.00 น. – 07.00 น.)
8. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่โครงการ ตรวจพบแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมาย
9. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร ยกเว้นบริเวณที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้เท่านั้น
10. ห้ามเปิดเครื่องเสียง โทรทัศน์ หรือเล่นดนตรีเสียงดังเกินควร จนเป็นเหตุรบกวนผู้พักอาศัยท่านอื่น
11. ห้ามกวาดขยะจากในห้องมาทิ้งไว้หน้าห้อง หรือทิ้งสิ่งสกปรกในพื้นที่ส่วนกลาง
12. ห้ามนำสิ่งของส่วนตัว เช่น รองเท้า เสื้อผ้า กระถางต้นไม้ กล่อง จักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ ไว้บริเวณหน้าห้องหรือทางเดิน ทางโครงการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
13. ผู้พักอาศัยต้องทำการทิ้งขยะในบริเวณที่โครงการจัดให้เท่านั้น
14. ก่อนออกจากห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำประปาให้เรียบร้อย และล็อคห้องพักทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้พักอาศัยเอง หากผู้พักอาศัยมิได้ปิดน้ำปิดไฟฟ้าในห้องพักให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องพัก ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง
15. ห้ามทิ้งผ้าอนามัย เศษอาหาร เศษวัสดุ วัสดุแปลกปลอม ลงในอ่างล้างหน้า ท่อน้ำหรือชักโครก หากเกิดการอุดตัน ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด
16. ห้ามปิดประกาศ ป้าย หรือโฆษณาใดๆ ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากโครงการ
17. ห้ามตากผ้าในพื้นที่ส่วนกลางที่โครงการไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

18. ห้ามใช้ไฟฟ้าและหรือน้ำประปาส่วนกลาง

19. ห้ามเจาะ ปะ ปิด ตอกตะปู ตัด แต่ง ดัดแปลง ทาสี หรือกระทำอย่างอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะห้องพัก รวมถึงผนัง พื้น เฟอร์นิเจอร์ ฝ้าฝืนปรับตามอัตราที่โครงการกำหนด

20. กรณีสั่งอาหารหรือบริการอื่นจากภายนอก โครงการขอสงวนสิทธิให้ผู้พักอาศัยลงมารับอาหารหรือบริการอื่นๆเองเท่านั้น ทางโครงการไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวเข้าภายในอาคาร

21. การขนย้ายสิ่งของเข้า - ออกโครงการ จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของโครงการก่อนทุกครั้ง

22. กรณีพบเห็นสิ่งผิดปรกติ ผู้พักอาศัยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการทันที

23. กรณีผู้พักอาศัยต้องการยืมกุญแจสำรองห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องชำระค่ายืมกุญแจในอัตราที่กำหนดไว้และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการพร้อมแสดงบัตรประชาชน ในระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยไม่คิดค่าบริการ ส่วนนอกเวลาทำการคิดค่าบริการ ครั้งละ 100 บาท

24. ห้ามผู้พักอาศัยเปลี่ยนห้องหรือสลับห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร

25. ห้ามผู้พักอาศัยและผู้เช่านำห้องพักออกให้เช่าช่วง โอน หรือให้บุคคลอื่นเข้าใช้ประโยชน์ในห้องพักแทนตน

26. ห้องพักมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อพักอาศัยเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ห้องพักสำหรับประกอบกิจการหรือการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโครงการเด็ดขาด

27. ผู้พักอาศัยต้องรักษาห้องพัก รวมทั้งอุปกรณ์ภายในห้องพักเสมือนเป็นทรัพย์สินของตน หากเกิดความชำรุดอันเกิดจากผู้พักอาศัย ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชดใช้ต่อบรรดาค่าความเสียหายตามอัตราที่โครงการกำหนดหรือซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม

28. ผู้พักอาศัยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการเมื่อพบเห็นข้อบกพร่องหรือการชำรุดของตัวอาคาร ห้องพักหรืออุปกรณ์ใดๆ ทันที หากผู้พักอาศัยไม่แจ้งเมื่อพบเห็นข้อบกพร่องและการชำรุดดังกล่าว และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นในห้องพัก ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง

29. ผู้พักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สินของโครงการจากตนเอง ญาติ เพื่อน ผู้มาเยี่ยม หรือบริวารของผู้พักอาศัย

30. โครงการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและ/หรือ บริวารทั้งสิ้น

31. โครงการผู้ให้เช่าหรือตัวแทนขอสงวนสิทธิในการเข้าห้องพัก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทุกกรณี

32. ผู้พักอาศัยมีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้สะอาดและใช้การได้ตามปกติเสมอ

33. โครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระเบียบการเข้าพักอาศัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า

34. ใบแจ้งยอดค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และอื่นๆ จะส่งให้ผู้พักอาศัยทุกสิ้นเดือน และผู้พักอาศัยมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

35. กรณีชำระค่าใช้จ่ายเกินกว่าวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

36. หากผู้พักอาศัยทำกุญแจห้องสูญหายหรือชำรุด ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

กรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการทันที

D ระเบียบการยานพาหนะ

1. รถของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ของผู้พักอาศัยที่เข้ามาจอดภายในโครงการ ต้องแลกบัตรจอดรถชั่วคราวของบุคคลภายนอกและเอกสารอื่นตามที่โครงการกำหนดซึ่งจอดได้ไม่เกินเวลาที่โครงการกำหนด หากจอดเกินเวลาจะต้องเสียค่าบริการในอัตราที่โครงการกำหนด
2. หากจอดรถซ้อนคัน ต้องปลดเกียร์ว่าง
3. สิทธิในการจอดรถให้เป็นไปตามที่ทางโครงการกำหนดเท่านั้น
4. หากจอดรถกีดขวางการจราจรจนเป็นเหตุให้รถตำรวจ รถพยาบาล รถของหน่วยงานราชการ หรือรถฉุกเฉินอื่นๆ ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ผู้ขับขี่ดังกล่าวจะถูกปรับและโครงการขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ผู้พักอาศัยต้องแจ้งข้อมูลยานพาหนะที่นำเข้ามาภายในโครงการให้โครงการทราบตามความเป็นจริงทุกประการ และไม่นำอุปกรณ์ในการผ่านเข้า – ออกโครงการไปใช้กับยานพาหนะอื่นใดนอกเหนือจากที่แจ้งไว้
6. ทางโครงการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายหรือสูญหายต่อยานพาหนะไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณีฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาเช่า
ดังนั้น ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ

APEX