

ภาคผนวกที่ 6

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 เอกสารการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ



Page /


ครั้งที่ 2 / 66

อื่น ๆ

วันที่ ที่เข้าบริการ : 31/7-4/8/66

[illegible]

หมายเหตุ : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน กรณีเกิดปัญหาเนื่องจากการให้บริการ





เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

Page 1 /

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : [REDACTED] เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : [REDACTED] เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร _____																	
	เลขห้อง _____ 201 _____			เลขห้อง _____ 203 _____			เลขห้อง _____ 205 _____			เลขห้อง _____ 207 _____			เลขห้อง _____ 209 _____			เลขห้อง _____ 211 _____		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยเย็น)	2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.1	4.9		5.0	4.8		5.3	5.3		5.4	5.3		5.2	5.0		5.2	5.1	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยเย็น)	18	16		18	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรวม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	

ดู : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน

ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ

STD. R32

= 150 - 160 psi



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : XXXXXXXXXX เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : XXXXXXXXXX เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 2 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร _____																	
	เลขห้อง 215			เลขห้อง 216			เลขห้อง 217			เลขห้อง 218			เลขห้อง 219			เลขห้อง 220		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP18WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอฝยเย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.1	5.0		5.4	5.2		3.1	4.9		5.2	5.0		5.6	5.4		5.2	5.0	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอฝยเย็น)	18	16		17	13		16	10		14	15		17	16		16	10	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอฝย	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรวม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
: ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน																		
หมายเหตุจากการให้บริการ																		
STD. R32																		
= 150 - 160 psi																		



แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : XXXXXXXXXX เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : XXXXXXXXXX เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 3 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร _____																	
	เลขห้อง _____ 221 _____			เลขห้อง _____ 222 _____			เลขห้อง _____ 223 _____			เลขห้อง _____ 224 _____			เลขห้อง _____ 225 _____			เลขห้อง _____ 226 _____		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP18WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอสยเย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.1	5.0		5.6	5.4		5.4	5.2		5.3	5.1		5.1	5.0		5.0	4.8	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอสยเย็น)	17	16		16	14		17	14		16	16		17	14		16	15	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอสย	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
หมายเหตุ : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ																		



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

Page 4 /

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ :
เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ :
เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร _____																	
	เลขห้อง _____301_____			เลขห้อง _____303_____			เลขห้อง _____305_____			เลขห้อง _____307_____			เลขห้อง _____309_____			เลขห้อง _____311_____		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.6	5.4		5.5	5.3		5.4	5.2		5.1	4.9		5.1	5.0		5.4	5.1	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	18	16		18	16		19	16		18	16		18	16		19	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
หมายเหตุ : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน																		
ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ																		
STD. R32																		
= 150 - 160 psi																		



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn

ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ

วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000

ชื่อช่างที่ให้บริการ

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 5 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร																	
	เลขห้อง 315			เลขห้อง 316			เลขห้อง 317			เลขห้อง 318			เลขห้อง 319			เลขห้อง 320		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.1	5.0		4.9	4.9		5.2	5.0		5.1	5.0		5.0	4.8		5.1	4.9	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	18	16		19	16		18	16		19	16		18	16		19	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input checked="" type="checkbox"/> R22 <input type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	

: ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน

หมายเหตุจากการให้บริการ

STD. R32
= 150 - 160 psi



เพาเวอร์ ทรี โปรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : [REDACTED] เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : [REDACTED] เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 6 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร																	
	เลขห้อง 321			เลขห้อง 322			เลขห้อง 323			เลขห้อง 324			เลขห้อง 325			เลขห้อง 326		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	4.9	4.8		5.2	5.1		5.1	5.0		5.4	5.1		5.6	5.5		5.3	5.1	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	18	16		18	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
หมายเหตุ : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน																		
ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ																		
STD. R32																		
= 150 - 160 psi																		



เพาเวอร์ ทรี โปรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ :
เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ :
เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 7 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร																	
	เลขห้อง 401			เลขห้อง 403			เลขห้อง 405			เลขห้อง 407			เลขห้อง 409			เลขห้อง 411		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.1	5.0		5.2	5.0		5.4	5.1		4.9	4.8		5.2	5.1		5.4	5.2	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	18	16		18	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	

: ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน

ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ

STD. R32
= 150 - 160 psi



เพาเวอร์ ทรี โปรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : XXXXXXXXXX เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : XXXXXXXXXX เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 8 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร _____																	
	เลขห้อง _____ 415 _____			เลขห้อง _____ 416 _____			เลขห้อง _____ 417 _____			เลขห้อง _____ 418 _____			เลขห้อง _____ 419 _____			เลขห้อง _____ 420 _____		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.4	5.5		5.5	5.4		5.4	5.2		5.0	4.9		9.1	4.8		5.1	4.9	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	19	16		18	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
หมายเหตุ : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน																		
ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ																		
STD. R32																		
= 150 - 160 psi																		



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn

ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ

วันที่ทำการให้บริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ :

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000

ชื่อช่างที่ให้บริการ :

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 9 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร																	
	เลขห้อง 421			เลขห้อง 422			เลขห้อง 423			เลขห้อง 424			เลขห้อง 425			เลขห้อง 426		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยเย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.1	5.0		5.1	4.9		5.2	5.0		5.5	5.3		4.9	4.8		5.2	5.0	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยเย็น)	18	16		18	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
: ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน																		
ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ																		
STD. R32																		
= 150 - 160 psi																		



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : XXXXXXXXXX เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : XXXXXXXXXX เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 10 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร _____																	
	เลขห้อง _____ 501 _____			เลขห้อง _____ 503 _____			เลขห้อง _____ 505 _____			เลขห้อง _____ 507 _____			เลขห้อง _____ 509 _____			เลขห้อง _____ 511 _____		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1		2.8	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.3	5.0		5.9	5.4		5.3	5.1		5.4	5.2		5.1	5.0		4.9	4.7	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	18	16		18	16		17	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	

จุด : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน
มีคุณภาพเนื่องจากการให้บริการ
STD. R32
= 150 - 160 psi



แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : XXXXXXXXXX เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : XXXXXXXXXX เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน		ชั้นอาคาร _____																	
		เลขห้อง 515			เลขห้อง 516			เลขห้อง 517			เลขห้อง 518			เลขห้อง 519			เลขห้อง 520		
ยี่ห้อ		SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น		AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)		12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ		ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยเย็น)		2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1		2.8	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)		5.4	5.2		5.9	5.1		5.4	4.9		5.0	4.8		5.1	5.0		5.4	5.2	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยเย็น)		18	16		19	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)		-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410		ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอย		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
หมายเหตุ : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน																			
ปัญหาเนื่องจากบริการไม่เรียบร้อย																			
STD. R32																			
= 150 - 160 psi																			



แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn

ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ

วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000

ชื่อช่างที่ให้บริการ

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 12 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร																	
	เลขห้อง 521			เลขห้อง 522			เลขห้อง 523			เลขห้อง 524			เลขห้อง 525			เลขห้อง 526		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.5	5.3		5.2	5.0		5.1	4.9		5.9	5.3		5.6	5.2		4.9	4.9	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	18	16		18	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input checked="" type="checkbox"/> R22 <input type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	

ผู้ : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน

ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ

STD. R32

= 150 - 160 psi



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn

ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ

วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000

ชื่อช่างที่ให้บริการ

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 13 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร																	
	เลขห้อง 601			เลขห้อง 603			เลขห้อง 605			เลขห้อง 607			เลขห้อง 609			เลขห้อง 611		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยเย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.0	9.1		4.9	4.8		5.0	4.9		9.2	5.0		4.8	4.7		5.1	9.0	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยเย็น)	18	16		18	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอย	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
: ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน																		
ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ																		
STD. R32																		
= 150 - 160 psi																		



เพาเวอร์ ทรี โปรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

Page 14 /

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : XXXXXXXXXX เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : XXXXXXXXXX เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร _____																	
	เลขห้อง _____ 615 _____			เลขห้อง _____ 616 _____			เลขห้อง _____ 617 _____			เลขห้อง _____ 618 _____			เลขห้อง _____ 619 _____			เลขห้อง _____ 620 _____		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.8	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.3	5.2		5.1	5.0		4.9	4.7		5.4	5.3		5.9	5.4		4.9	4.8	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	18	16		18	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
หมายเหตุ : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน																		
ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ																		
STD. R32																		
= 150 - 160 psi																		



แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : [REDACTED] เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : [REDACTED] เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร																	
	เลขห้อง 621			เลขห้อง 622			เลขห้อง 623			เลขห้อง 624			เลขห้อง 625			เลขห้อง 626		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.4	5.2		5.2	5.0		5.1	5.0		5.4	5.1		5.3	5.1		5.2	5.0	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	18'	16'		18'	16'		18'	16'		18'	16'		18'	16'		18'	16'	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
หมายเหตุ : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน	<div></div>																	
ปัญหาเนื่องจากบริการ																		
STD. R32																		
= 150 - 160 psi																		



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : XXXXXXXXXX เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : XXXXXXXXXX เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 16 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร _____																	
	เลขห้อง _____ 701 _____			เลขห้อง _____ 703 _____			เลขห้อง _____ 705 _____			เลขห้อง _____ 707 _____			เลขห้อง _____ 709 _____			เลขห้อง _____ 711 _____		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.4	5.1		5.5	5.3		5.6	5.4		5.2	5.0		5.4	5.2		5.5	5.3	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	18'	16'		18'	16'		18'	16'		18'	16'		18'	16'		18'	16'	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	

ดู : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน
ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ
STD: R32
= 150 - 160 psi



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : XXXXXXXXXX เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : XXXXXXXXXX เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 17 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร _____																	
	เลขห้อง _____ 715 _____			เลขห้อง _____ 716 _____			เลขห้อง _____ 717 _____			เลขห้อง _____ 718 _____			เลขห้อง _____ 719 _____			เลขห้อง _____ 720 _____		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอสยเย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.2	5.1		5.9	5.2		4.9	4.7		5.1	5.0		5.3	5.2		5.1	5.0	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอสยเย็น)	18	16		18	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอสย	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
หมายเหตุ : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน	<div></div>																	
ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ																		
STD. R32																		
= 150 - 160 psi																		



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการให้บริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : XXXXXXXXXX เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : XXXXXXXXXX เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 18 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร _____																	
	เลขห้อง _____ 721 _____			เลขห้อง _____ 722 _____			เลขห้อง _____ 723 _____			เลขห้อง _____ 724 _____			เลขห้อง _____ 725 _____			เลขห้อง _____ 726 _____		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			AH-XP13WMB		
ขนาด(BTU)	12000			12000			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.8	5.5		5.6	5.4		5.0	4.9		5.3	5.1		5.6	5.4		5.9	5.2	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	18	16		18	16		18	16		18	16		18	16		18	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
: ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน			<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>															
ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ																		
STD. R32																		
= 150 - 160 psi																		
วันที่																		
วันที่																		



เพาเวอร์ ทรี โปรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO.,LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้า : Hop Inn
ชื่อสาขา : สาขาแจ้งวัฒนะ
วันที่ทำการเข้าบริการ : 31/7-4/8/66

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : XXXXXXXXXX เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 091-759-3000
ชื่อช่างที่ให้บริการ : XXXXXXXXXX เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 19 /

ผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน	ชั้นอาคาร																	
	เลขห้อง office 1			เลขห้อง office 2			เลขห้อง Lobby 1			เลขห้อง Lobby 2			เลขห้อง Staff room			เลขห้อง ห้องขยะ		
ยี่ห้อ	SHARP			SHARP			Carrier			Carrier			SHARP			SHARP		
รุ่น	AH-XP13WMB			AH-XP13WMB			38BLY048 R300			38BLY048 R300			AH-XP13WMB			AH-XP10WMB		
ขนาด(BTU)	18000			18000			48000			48000			12000			9000		
สถานะการตรวจสอบ	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความเร็วลมส่งออก (ที่คอยล์เย็น)	2.9	3.1		2.9	3.1		2.9	3.0		2.8	3.1		2.9	3.1		2.9	3.1	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	5.7	5.8		5.9	5.8		9.1	9.0		7.1	9.0		5.2	5.0		5.1	5.0	
อุณหภูมิลมจ่าย (ที่คอยล์เย็น)	19	16		19	16		18	16		18	16		19	16		19	16	
แรงดันน้ำยา (PSI)	-			-			-			-			-			-		
<input type="checkbox"/> R22 <input checked="" type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410	ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
กรองอากาศ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำทิ้ง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรั่วของน้ำ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นและเสียง	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	



ดู : ทางบริษัท รับประกันงาน 3 เดือน

ปัญหาเนื่องจากการให้บริการ

STD. R32
= 150 - 160 psi




งานล้างเครื่องปรับอากาศ สาขา แจ่งวัฒนะ ครั้งที่ 2/66



6.2 ผัง Flow Chart ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ผัง Flow Chart ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการโรงแรมฮิลตัน แอ็งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)



6.3 เอกสารตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร _____ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เจ้าของบริษัท เอร่าวัน ฮีป อินน์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๗๙ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง คลองเกลือ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

6.4 แผนปฏิบัติการแผ่นดินไหว



แผนปฏิบัติการในแผ่นดินไหว

Hop Inn Hotel

แผ่นดินไหว

การบาดเจ็บส่วนใหญ่ที่เกิดระหว่างที่มีแผ่นดินไหว เกิดขึ้นเมื่อผู้คนพยายามที่จะอพยพออกหรือเข้าอาคาร ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้อาคารที่อยู่ในอาคารระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

อันตรายที่รุนแรงที่สุดคือจากวัตถุที่ร่วงลงมา วัตถุที่ร่วงหล่นมานั้นเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้ทั้งระหว่างแผ่นดินไหวและหลังการเกิดแผ่นดินไหว ขอให้ท่านเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ โดยมีข้อแนะนำ ดังนี้

- ตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะสูงไว้ติดผนัง เก็บวัสดุที่มีน้ำหนักมากไว้ด้านล่างของชั้นวางของ
- เอกสารสำคัญ เก็บสำเนาของเอกสารที่มีความสำคัญของท่านไว้ในแฟ้มเก็บเอกสารหรือตู้นิรภัยที่ท่านสามารถหยิบได้ง่าย สำรองข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ข้อมูลอุปกรณ์ รายการทรัพย์สิน ข้อมูลพนักงานและข้อมูลสำคัญอื่นๆ ลงในแผ่นเก็บข้อมูล

ขณะเกิดแผ่นดินไหว

อยู่ในความสงบ พยายามก้ม หนีที่หลบภัย และอยู่พ้นจากอันตราย ปกป้องดวงตาโดยก้มหน้าชิดไว้กับแขน หากท่านอยู่ในอาคาร ขอให้ท่านก้มหลบ และอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ หรือระหว่างแถวที่นั่ง หรือที่กรอบประตู (ต้องระวังว่าประตูจะไม่กระแทกมาโดนท่าน) บริเวณติดกับผนังห้องหรือโถงทางเดินเป็นที่ที่เหมาะสมจะไปหมอบหลบ อยู่ห่างจากกระจก ชั้นวางของ และอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก หันหลังให้หน้าต่างและป้องกันศีรษะของท่านหากท่านอยู่นอกอาคาร ขอให้ท่านรีบหนีออกจากอาคาร ดันไม้ สายไฟฟ้า เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากไปสู่ที่โล่งหากท่านอยู่ในยานพาหนะ ขอให้ท่านหยุดยานพาหนะนั้นๆ ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่ท่านทำได้ โดยจะต้องห่างจากสายไฟฟ้าและต้นไม้หยุดยานพาหนะให้เร็วที่สุดเมื่อเห็นว่าถึงที่ปลอดภัยแล้วโดยหลบอยู่ในยานพาหนะเพราะเป็นกำบังหลบภัยได้ หากท่านอยู่ในลิฟต์โดยสารขอให้ท่านหมอบลงที่พื้น ป้องกันศีรษะและคอไว้และอยู่ในความสงบและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมโดยกดปุ่มฉุกเฉิน อย่าพยายามเปิดประตูลิฟต์ออก รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลิฟต์จะมาถึง

หลังเกิดแผ่นดินไหว

- เตรียมพร้อมสำหรับแผ่นดินไหวที่จะเกิดตามมา
- เมื่อแผ่นดินไหวครั้งแรกเริ่มสงบลง ให้ท่านหาที่หลบภัย แผ่นดินไหวที่เกิดตามมาอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หากท่านอยู่ภายในอาคาร ขอให้ท่านอยู่นั้นก่อน
- อย่าอพยพออกจากอาคาร เว้นแต่ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
- ตรวจสอบอาการบาดเจ็บของท่าน หยิบหาไฟฉายถ้าจำเป็น และหยิบกล่องเครื่องมือปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดับไฟกรณีเป็นเพลิงไหม้ขนาดเล็ก



แผนปฏิบัติการแผ่นดินไหว

Hop Inn Hotel

- เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยกรณีมีคนติดอยู่หรือได้รับบาดเจ็บที่ต้องอพยพออก กรณีเพลิงไหม้ หรือกรณีวัตถุอันตรายแพร่กระจาย
- ตรวจสอบอันตรายที่เกิดจากการสั่นไหว เพลิงไหม้ อันตรายจากไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟที่ได้รับความเสียหายต้องได้รับการตรวจสอบโดยทันที
- อย่าใช้ลิฟต์โดยสาร จนกว่าระบบการทำงานของลิฟต์จะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ได้จากหน่วยงานผู้ดูแลรักษาอาคาร

การประเมินความเสียหายและการบาดเจ็บ

- ต้องทำการประเมินความเสียหายและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นโดยทันที ผู้นำอพยพควรประเมินสถานการณ์ในชั้นนั้นๆ และแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ทั้งหมดโดยเร็ว
- ในสถานที่ที่ได้รับความเสียหายมาก ผู้ใช้อาคารต้องอพยพออกจากอาคาร แต่หากเป็นไปได้ ผู้ใช้อาคารควรหลบภัยอยู่ในอาคาร
- หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยควรเตรียมพร้อมที่จะปิดน้ำและไฟหากพบความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้น
- สถานการณ์ภายนอกอาคารอาจร้ายแรงกว่าภายใน หากผู้คนจำเป็นต้องออกจากอาคารสถานที่ที่น่าจะมีความเสียหายหรืออันตรายน้อยที่สุดเช่น สวน หรือลานจอดรถภายนอกอาคาร ควรใช้เป็นจุดรวมพล
- หากมีความเสียหายหรือการบาดเจ็บเกิดขึ้น ควรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


กรณีรับมือแผ่นดินไหว

1. ตั้งสติและอย่าตื่นตระหนกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
2. ถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีวัตถุตกหล่น หน้าต่าง โดยให้หลบลงใต้โต๊ะหรือมุมห้อง
3. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
4. มีไฟฉายไว้พร้อมใช้งาน
5. คอยรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานในอาคาร เพื่อให้ทราบความเป็นไปของเหตุการณ์
6. หากได้รับแจ้งให้ออกนอกอาคาร ควรไปที่จุดรวมพลตามที่นัดหมายไว้
7. เมื่ออยู่นอกอาคาร ให้อยู่ในที่โล่ง ห่างจากป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า ต้นไม้ใหญ่



แผนปฏิบัติการในแผ่นดินไหว

Hop Inn Hotel



6.5 ไขเสร็จค่าสับสิ่งปฏิกูล

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 46/67 เลขที่ 09

พนักงาน.....

เทศบาลนครปากเกร็ด

ได้รับเงินค่า.....

จาก 1/79 โรงเรียน ๕/๑ / ๖๕

เป็นเงิน 600

(ตัวอักษร).....

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 12

(75)