

ภาคผนวก ก


ภาพถ่ายประกอบรายงาน





ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 แสดงภูมิสถาปัตย์ของโครงการ



ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 4 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ





ภาพที่ 5 แสดงป้ายจอดรถส่วนบุคคลสำหรับโรงแรมภายในลานจอดรถ



ภาพที่ 6 แสดงป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม. และป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์



ภาพที่ 7 แสดงโครงการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5




ภาพที่ 8 แสดงโครงการเลือกใช้หลอดไฟฟ้ายี่ห้อ LED



ภาพที่ 9 แสดงที่จอดรถยนต์ จำนวน 14 คัน



ภาพที่ 10 แสดงที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน




ภาพที่ 11 แสดงสัญลักษณ์เป็นพื้นที่แยะมุมบริเวณลานจอดรถคนพิการ



ภาพที่ 12 แสดงช่องทางจอดรถจักรยานแต่ละคัน




ภาพที่ 13 แสดงติดตั้งกระจกทางโค้งก่อนเข้าโครงการ




ภาพที่ 14 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนด้านหน้า



ภาพที่ 15 แสดงไฟส่องสว่างถนนทางเข้า – ออก



ภาพที่ 16 แสดงติดตั้งกล้องวงจรปิดในโครงการ



ภาพที่ 17 แสดงจุดบริการแผนกต้อนรับและรับเรื่องร้องเรียน



ภาพที่ 18 แสดงกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ภาพที่ 19 แสดงตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง-ถังดับเพลิง พร้อมวิธีการใช้งาน




ภาพที่ 20 แสดงอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE)




ภาพที่ 21 แสดงป้ายบอกทางหนีไฟ





ภาพที่ 22 แสดงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้




ภาพที่ 23 แสดงไฟส่องสว่างฉุกเฉิน




ภาพที่ 24 แสดงระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)





ภาพที่ 25 แสดงถังขยะรองรับมูลฝอยในห้องพัก จำนวน 2 ถัง




ภาพที่ 26 แสดงคู่มือการระเบียบในการเข้าพักโดยสแกนคิวอาร์โค้ด



ภาพที่ 27 แสดง Key Card ควบคุมการเปิด/ปิด ในห้องพัก



ภาพที่ 28 แสดงสุขภัณฑ์ภายในห้องพัก



ภาพที่ 29 แสดงถึงขยะรองรับมูลฝอยส่วนกลางในห้องน้ำชาย/หญิง จำนวน 2 ถัง



ภาพที่ 30 แสดงถึงขยะรองรับมูลฝอยห้อง Fitness Spa จำนวน 2 ถัง



ภาพที่ 31 แสดงจุดรวมพลโครงการบริเวณจุดที่ 1




ภาพที่ 32 แสดงจุดรวมพลโครงการบริเวณจุดที่ 2





ภาพที่ 33 แสดงป้ายปฏิบัติผู้ให้บริการสระว่ายน้ำและวัดค่า pH,CL



ภาพที่ 34 แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 35 แสดงห่วงช่วยชีวิตและตะขอช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 36 แสดงถังขยะทั่วไปบริเวณสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 37 แสดงจุดบ่อน้ำบาดน้ำเสีย



ภาพที่ 38 แสดงปั๊มสำหรับเติมอากาศบ่อน้ำบาดน้ำเสีย



ภาพที่ 39 แสดงจุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด



ภาพที่ 40 แสดงจุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด



ภาพที่ 41 แสดงจุดเก็บน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 42 แสดงจุดเก็บน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 43 แสดงถังขยะทั่วไปในโครงการ



ภาพที่ 44 แสดงห้องพัสดุฝอยรวม 1 แห่ง



ภาพที่ 45 แสดงห้องขยะ



ภาพที่ 46 แสดงห้องขยะรีไซเคิล



ภาพที่ 47 แสดงห้องขยะย่อยสลาย



ภาพที่ 48 แสดงห้องพักขยะมูลฝอยอันตราย



ภาพที่ 49 แสดงถังขยะมูลฝอยห้องครัว



ภาพที่ 50 แสดงถังขยะมูลฝอยห้องครัว