




























7.19 เอกสารการตรวจป้ายสัญลักษณ์จราจร

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021



| Date : ตุลาคม 2023 | | | Check By : พรเทพ พิมวรรณ | |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 1 |  | ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู3 | ปกติ | |
| 2 |  | ลกระนาด ประตู3 | ปกติ | |
| 3 |  | ป้ายกลับรถประตู 2 | ปกติ | |
| 4 |  | ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ | ปกติ | |
| 5 |  | ป้ายจราจร CANTEEN | ปกติ | |
| 6 |  | ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4 | ปกติ | |
| 7 |  | ป้ายทางขึ้น อาคาร 4 | ปกติ | |
| 8 |  | กระจกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4 | ปกติ | |
| 9 |  | กระจกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4 | ปกติ | |

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

| Date : ตุลาคม 2023 | | | Check By : พรเทพ พิมวรรณ | |
|--------------------|---|--|--------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 10 |  | ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4 | ปกติ | |
| 11 |  | กระงกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4 | ปกติ | |
| 12 |  | ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4 | ปกติ | |
| 13 |  | กระงกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4 | ปกติ | |
| 14 |  | ไม้กระดกทางลง อาคาร 4 | ปกติ | |
| 15 |  | ป้ายทางออกไม้กระดก กระงกโค้งทางลง อาคาร 4 | ปกติ | |
| 16 |  | ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6 | ชำรุด | |
| 17 |  | ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล | ปกติ | |
| 18 |  | ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2 | ปกติ | |

| Date : ตุลาคม 2023 | | | Check By : พรเทพ พิมวรรณ | |
|--------------------|---|---|--------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 19 |  | ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1 | ปกติ | |
| 20 |  | ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace | ปกติ | |
| 21 |  | กระจกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก | ปกติ | |
| 22 |  | ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก | ปกติ | |
| 23 |  | ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก | ปกติ | |
| 24 |  | กระจกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก | ปกติ | |
| 25 |  | กระจกโค้งด้านหลัง อาคาร 2 | ปกติ | |
| 26 |  | ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump | ปกติ | |
| 27 |  | กระจกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1 | ปกติ | |

| Date : ตุลาคม 2023 | | | Check By : พรเทพ พิมวรรณ | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 28 |  | ไม้กระดกทางลง อาคาร 3 | ปกติ | |
| 29 |  | ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3 | ปกติ | |
| 30 |  | ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 3 | ปกติ | |
| 31 |  | ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3 | ปกติ | |
| 32 |  | ป้าย Full Parking อาคาร 3 | ปกติ | |
| 33 |  | ป้ายกั้นเวลา ทางออก ประตู 4 | ปกติ | |
| 34 |  | กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น2 อาคาร 3 | ปกติ | |
| 35 |  | กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น3 อาคาร 3 | ปกติ | |
| 36 |  | กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น4 อาคาร 3 | ปกติ | |

| Date : ตุลาคม 2023 | | | Check By : พรเทพ พิมวรรณ | |
|--------------------|---|--|--------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 37 |  | ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP3 | ปกติ | |
| 38 |  | ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร | ปกติ | |

ลงชื่อ.....*พรเทพ พิมวรรณ*.....ผู้ตรวจ

(.....)








วันที่ *31/10/66*

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้างาน

(.....)









วันที่ *31/10/66*









Traffic Equipment Status Checklist

| Date : ตุลาคม 2023 | | | Check By : วรชัย ปัญญาแพง | |
|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 1 |  | กระจกโค้งจุด M1 | ชำรุด | ขอเปลี่ยนกระจก |
| 2 |  | กระจกโค้งจุด M1 | ปกติ | |
| 3 |  | กระจกโค้งหน้าห้องน้ำ | ปกติ | |
| 4 |  | กระจกโค้งหน้าห้องน้ำ | ปกติ | |
| 5 |  | ป้ายให้เดินในช่องทางเดินจุด M6 | ปกติ | |
| 6 |  | กระจกโค้งจุด M7 | ปกติ | |
| 7 |  | ป้ายจำกัดความสูงจุด M7 | ปกติ | |









| | | | | |
|----|---|--|------|--|
| 8 |  | ป้ายจำกัดความสูงจุด M7 | ปกติ | |
| 9 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาเข้า จุดM7 | ปกติ | |
| 10 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาออก จุดM7 | ปกติ | |
| 11 |  | ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1 | ปกติ | |
| 12 |  | ป้ายจำกัดความสูงจุด 5/1 | ปกติ | |
| 13 |  | ป้ายจำกัดความสูง และป้าย เตือนการเดินระวางรถจุด 5/1 | ปกติ | |
| 14 |  | ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้ากองช่าง | ปกติ | |
| 15 |  | กระจกโค้งทางเข้ากองช่าง | ปกติ | |







| | | | | |
|----|---|--|-------|-----------------|
| 16 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาเข้า จุดหน้ากอง ช่าง | ปกติ | |
| 17 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาออก จุดหน้ากอง ช่าง | ปกติ | |
| 18 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาเข้า จุดประตู5 | ชำรุด | ไม่สามารถปิดได้ |
| 19 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาออก จุดประตู5 | ชำรุด | ไม่สามารถปิดได้ |
| 20 |  | ป้ายจำกัดความสูงจุดแทงน้ำ | ปกติ | |
| 21 |  | ป้ายจำกัดความสูงจุดแทงน้ำ | ปกติ | |
| 22 |  | ป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดแทงน้ำ | ปกติ | |
| 23 |  | ป้ายระวางรถยก | ปกติ | |

| | | | | |
|----|---|--|-------|--|
| 24 |  | กระจกโค้งจุดแทงน้ำ | ปกติ | |
| 25 |  | กระจกโค้งจุดแทงน้ำ | ปกติ | |
| 26 |  | กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A | ปกติ | |
| 27 |  | กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C | ปกติ | |
| 28 |  | กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C | ปกติ | |
| 29 |  | ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A | ชำรุด | ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน *หลุด หาย ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม |
| 30 |  | กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก | ชำรุด | ป้ายห้ามเลี้ยวขวา *สติ๊กเกอร์หลุดลอก |
| 31 |  | ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1 | ปกติ | |

| | | | | |
|----|---|--|-------|------------------------------------|
| 32 |  | ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 2 | ปกติ | |
| 33 |  | ป้ายห้ามตรงไป จุดลานจอดต่างประเทศ | ปกติ | |
| 34 |  | ป้ายให้ตรงไป ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ | ชำรุด | ป้ายจำกัดความเร็วสติ๊กเกอร์หลุดลอก |
| 35 |  | ป้ายจอดรถชั่วคราวจุดประตู 7 | ชำรุด | บางส่วนแตกหัก |
| 36 |  | ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7 | ปกติ | |
| 37 |  | ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7 | ปกติ | |
| 38 |  | ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์ | ปกติ | |
| 39 |  | ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลาน จอดจักรยานยนต์ | ปกติ | |

| | | | | |
|----|---|---|-------|-----------------------|
| 40 |  | ป้ายขออภัยในความไม่สะดวก ประตู 5 | | |
| 41 |  | ป้ายห้ามกลับรถ และ ป้ายสำหรับรถออก ประตู 5 | ชำรุด | ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด |
| 42 |  | ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6 | ชำรุด | ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด |
| 43 |  | ป้ายห้ามกลับรถประตู 6 | ปกติ | |
| 44 |  | กระจกโค้ง และ ห้ามกลับรถประตู 7 | ปกติ | |
| 45 |  | กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถ จุดหน้าประตู 7 | ปกติ | |
| 46 |  | ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8 | ปกติ | |
| 47 |  | ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8 | ชำรุด | ป้ายหลุด |

| | | | | |
|----|---|--|---------|-----------------------------|
| 48 |  | ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลั่งสินค้าประตู 8 | ปกติ | |
| 49 |  | กระจกโค้งประตู 9 | ปกติ | |
| 50 |  | ป้ายห้ามจอดรถ คลังพาเลท | ไม่ปกติ | ไม้พาเลทวางปิดจุดที่ติดป้าย |
| 51 |  | กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท | ปกติ | |
| 52 |  | ป้ายระวางรถยกคลังพลีเมียม | ปกติ | |
| 53 |  | ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ | ปกติ | |
| 54 |  | ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และ ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท | ปกติ | |
| 55 |  | ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M ทางเข้า คลังพาเลท | ปกติ | |

| | | | | |
|----|---|---|-------|------------------------------------|
| 56 |  | ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้า คลัง E | ชำรุด | ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M หล่นหาย |
| 57 |  | ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้า คลัง พาเลท | ปกติ | |
| 58 |  | ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M หน้า คลัง พลิเมียม | ปกติ | |
| 59 |  | กระจกโค้ง 4 แยกคลังพรีเมียม | ชำรุด | กระจกหล่น |
| 60 |  | กระจกโค้ง 4 แยกคลังพรีเมียม | ชำรุด | กระจกแตก และผ้าม้วนมองไม่ชัด |
| 61 |  | ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู 19 | ปกติ | |

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ.....










หัวหน้างาน










(*ดร.ชัย วัฒนพานิช*)










(*จ.อ. ชวกร*)

วันที่ *31/10/66*

วันที่ *31/10/66*

| Date : ธันวาคม 2023 | | | Check By : พรเทพ พิมวรรณ | |
|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 1 |  | ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู 3 | ปกติ | |
| 2 |  | ลกระนาด ประตู 3 | ปกติ | |
| 3 |  | ป้ายกลับรถประตู 2 | ปกติ | |
| 4 |  | ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ | ปกติ | |
| 5 |  | ป้ายจราจร CANTEEN | ปกติ | |
| 6 |  | ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4 | ปกติ | |
| 7 |  | ป้ายทางขึ้น อาคาร 4 | ปกติ | |
| 8 |  | กระจากโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4 | ปกติ | |
| 9 |  | กระจากโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4 | ปกติ | |

| Date : ธันวาคม 2023 | | | Check By : พรเทพ พิมวรรณ | |
|---------------------|---|---|--------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 10 |  | ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4 | ปกติ | |
| 11 |  | กระบอกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4 | ปกติ | |
| 12 |  | ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4 | ปกติ | |
| 13 |  | กระบอกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4 | ปกติ | |
| 14 |  | ไม้กระดกทางลง อาคาร 4 | ปกติ | |
| 15 |  | ป้ายทางออกไม้กระดก กระบอกโค้งทางลง อาคาร 4 | ปกติ | |
| 16 |  | ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6 | ชำรุด | |
| 17 |  | ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล | ปกติ | |
| 18 |  | ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2 | ปกติ | |

| Date : ธันวาคม 2023 | | | Check By : พรเทพ พิมวรรณ | |
|---------------------|---|---|--------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 19 |  | ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1 | ปกติ | |
| 20 |  | ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace | ปกติ | |
| 21 |  | กระจกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก | ปกติ | |
| 22 |  | ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก | ปกติ | |
| 23 |  | ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก | ปกติ | |
| 24 |  | กระจกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก | ปกติ | |
| 25 |  | กระจกโค้งด้านหลัง อาคาร 2 | ปกติ | |
| 26 |  | ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump | ปกติ | |
| 27 |  | กระจกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1 | ปกติ | |



| Date : ธันวาคม 2023 | | | Check By : พรเทพ พิมวรรณ | |
|---------------------|---|--|--------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 28 |  | ไม่กีดขวางทางลง อาคาร 3 | ปกติ | |
| 29 |  | ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3 | ปกติ | |
| 30 |  | ไม่กีดขวางทางขึ้น อาคาร 3 | ปกติ | |
| 31 |  | ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3 | ปกติ | |
| 32 |  | ป้าย Full Parking อาคาร 3 | ปกติ | |
| 33 |  | ป้ายกำกับเวลา ทางออก ประตู 4 | ปกติ | |
| 34 |  | กระຈกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 2 อาคาร 3 | ปกติ | |
| 35 |  | กระຈกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 3 อาคาร 3 | ปกติ | |
| 36 |  | กระຈกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 4 อาคาร 3 | ปกติ | |

F-OSP_HM SC - 007

Traffic Equipment Status Checklist**sodexo**

QUALITY OF LIFE SERVICES

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

| Date : ธันวาคม 2023 | | | Check By : พรเทพ พิมวรรณ | |
|---------------------|---|--|--------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 37 |  | ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP3 | ปกติ | |
| 38 |  | ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร | ปกติ | |

ลงชื่อ.....พรเทพ พิมวรรณ.....ผู้ตรวจ

(.....)

วันที่ 29 ธ.ค 66

ลงชื่อ..........หัวหน้างาน








(.....)

วันที่ 31-12-66








F-OSP_HM SC – 007

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021








Traffic Equipment Status Checklist

| Date : December 2023 | | | Check By : วรชัย ปัญญาแพง | |
|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 1 |  | กระจกโค้งจุด M1 | ชำรุด | ขอบกระจกแตก |
| 2 |  | กระจกโค้งจุด M1 | ปกติ | |
| 3 |  | กระจกโค้งหน้าห้องน้ำ | ปกติ | |
| 4 |  | กระจกโค้งหน้าห้องน้ำ | ปกติ | |
| 5 |  | ป้ายให้เดินในซิงทางเดินจุด M6 | ปกติ | |
| 6 |  | กระจกโค้งจุด M7 | ปกติ | |
| 7 |  | ป้ายจำกัดความสูงจุด M7 | ปกติ | |








Traffic Equipment Status Checklist

| Date : December 2023 | | | Check By : วรชัย ปัญญาแพง | |
|----------------------|---|--|---------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 8 |  | ป้ายจำกัดความสูงจุด M7 | ปกติ | |
| 9 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮดรอลิกฝั่งขาเข้า จุดM7 | ปกติ | |
| 10 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮดรอลิกฝั่งขาออก จุดM7 | ปกติ | |
| 11 |  | ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1 | ปกติ | |
| 12 |  | ป้ายจำกัดความสูงจุด 5/1 | ปกติ | |
| 13 |  | ป้ายจำกัดความสูง และป้าย เตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1 | ปกติ | |
| 14 |  | ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้ากองช่าง | ปกติ | |








Traffic Equipment Status Checklist

| Date : December 2023 | | | Check By : วรชัย ปัญญาแพง | |
|----------------------|---|--|---------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 15 |  | กระຈักโค้งทางเข้ากองช่าง | ปกติ | |
| 16 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาเข้า จุดหน้ากองช่าง | ปกติ | |
| 17 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาออก จุดหน้ากองช่าง | ปกติ | |
| 18 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาเข้า จุดประตู5 | ปกติ | |
| 19 |  | ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาออก จุดประตู5 | ปกติ | |
| 20 |  | ป้ายจำกัดความสูงจุดแท้งน้ำ | ปกติ | |
| 21 |  | ป้ายจำกัดความสูงจุดแท้งน้ำ | ปกติ | |








Traffic Equipment Status Checklist

| Date : December 2023 | | | Check By : วรชัย ปัญญาแพง | |
|----------------------|---|--|---------------------------|--------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 22 |  | ป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเปลี่ยนซ้ายจุดแทงน้ำ | ปกติ | |
| 23 |  | ป้ายระวางรถยก | ปกติ | |
| 24 |  | กระจกโค้งจุดแทงน้ำ | ปกติ | |
| 25 |  | กระจกโค้งจุดแทงน้ำ | ปกติ | |
| 26 |  | กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A | ปกติ | |
| 27 |  | กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C | ปกติ | |
| 28 |  | กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C | ปกติ | |








Traffic Equipment Status Checklist

| Date : December 2023 | | | Check By : วรชัย ปัญญาแพง | |
|----------------------|---|---|---------------------------|--|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 29 |  | ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาอาคาร A | ชำรุด | ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน * หลุดหาย ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม |
| 30 |  | กระบอกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก | ชำรุด | ป้ายห้ามเลี้ยวขวา *สติ๊กเกอร์หลุดลอก |
| 31 |  | ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1 | ปกติ | |
| 32 |  | ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 2 | ปกติ | |
| 33 |  | ป้ายห้ามตรงไป จุดลานจอดต่างประเทศ | ปกติ | |
| 34 |  | ป้ายให้ตรงไป ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ | ชำรุด | ป้ายจำกัดความเร็วสติ๊กเกอร์หลุดลอก |
| 35 |  | ป้ายจอดรถชั่วคราวจุดประตู 7 | ชำรุด | บางส่วนแตกหัก |


Traffic Equipment Status Checklist

| Date : December 2023 | | | Check By : วรชัย ปัญญาแพง | |
|----------------------|---|---|---------------------------|------------------------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 36 |  | ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7 | ปกติ | |
| 37 |  | ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7 | ปกติ | |
| 38 |  | ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดรถจักรยานยนต์ | ปกติ | |
| 39 |  | ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดรถ จักรยานยนต์ | ปกติ | |
| 40 |  | ป้ายขอภัยในความไม่สะดวก ประตู 5 | | |
| 41 |  | ป้ายห้ามกลับรถ และ ป้ายสำหรับรถออก ประตู 5 | ชำรุด | ป้ายห้ามกลับรถ ชีกรขาด |
| 42 |  | ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6 | ชำรุด | ป้ายห้ามกลับรถ ชีกรขาด |






Traffic Equipment Status Checklist

| Date : December 2023 | | | Check By : วรชัย ปัญญาแพง | |
|----------------------|---|--|---------------------------|-------------------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 43 |  | ป้ายห้ามกลับรถประตู 6 | ปกติ | |
| 44 |  | กระจกโค้ง และ ห้ามกลับรถประตู 7 | ปกติ | |
| 45 |  | กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถ จุดหน้าประตู 7 | ปกติ | |
| 46 |  | ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8 | ปกติ | |
| 47 |  | ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8 | ชำรุด | ป้ายหลุด |
| 48 |  | ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8 | ชำรุด | สติ๊กเกอร์หลุดลอก |
| 49 |  | กระจกโค้งประตู 9 | ปกติ | |

Traffic Equipment Status Checklist

| Date : December 2023 | | | Check By : วรชัย ปัญญาแพง | |
|----------------------|---|--|---------------------------|------------------------------------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 50 |  | ป้ายห้ามจอดรถ คลังพาเลท | ไม่ปกติ | ไม้พาเลทวางปิดจุดที่ติดป้าย |
| 51 |  | กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท | ปกติ | |
| 52 |  | ป้ายระวางรถยกคลังพลีเมียม | ปกติ | |
| 53 |  | ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ | ปกติ | |
| 54 |  | ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้าย จำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท | ปกติ | |
| 55 |  | ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M ทางเข้าคลัง พาเลท | ปกติ | |
| 56 |  | ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังE | ชำรุด | ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M หล่นหาย |

Traffic Equipment Status Checklist

| Date : December 2023 | | | Check By : วรชัย ปัญญาแพง | |
|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| No. | Photo | Location | Status | Remark |
| 57 |  | ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลัง พาเลท | ปกติ | |
| 58 |  | ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M หน้าคลังฟลี เมียม | ปกติ | |
| 59 |  | กระงะโค้ง 4 แยกคลังฟรีเมียม | ชำรุด | กระงะกหล่น |
| 60 |  | กระงะโค้ง 4 แยกคลังฟรีเมียม | ชำรุด | กระงะแตก และผ้าม้วนองไม่ชัด |
| 61 |  | ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตุ 19 | ปกติ | |

ลงชื่อ วรชัย ปัญญาแพง ผู้ตรวจ

(.....)

วันที่ 29 ธ.ค 66

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(.....)

วันที่ 31-12-66



7.20 เอกสารบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ภาพทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน









ภาพตัวอย่างงานล้างเครื่องปรับอากาศ



งานล้างตัวเครื่องปรับอากาศ



งานล้างแผ่นกรองอากาศ