

**รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ**

**โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง
เจ้าของ : บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566**



จัดทำโดย



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ**

**โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง
เจ้าของ : บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566**

จัดทำโดย



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด


หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง

1 มีนาคม 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เซาธ์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง ตั้งอยู่ที่ 5/5 ถนนสวัสดิรักษ์ ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด ฉบับประจำเดือน

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| ☒ | มกราคม - มิถุนายน | พ.ศ. 2566 |
| ☐ | กรกฎาคม - ธันวาคม | พ.ศ. 2566 |
| ☐ | อื่นๆ (ระบุ) | |

โดยมีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง**

1. ชื่อโครงการ : โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง

ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง : -

2. สถานที่ตั้ง : 5/5 ถนนสวัสดิรักษ์ ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด

4. สถานที่ติดต่อ : บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด

โทรศัพท์ : 076 530 100

E-mail : -

5. จัดทำโดย : บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : 30 มกราคม พ.ศ. 2558

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ -

ฉบับประจำเดือน -

8. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โรงแรม 187 ห้อง (จำนวนห้องในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 194 ห้อง)

- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง : 2 ไร่ 2 งาน 56.8 ตารางวา หรือคิดเป็น 4,227.2 ตารางเมตร

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

* การบำบัดน้ำเสีย : น้ำเสียจากส่วนต่างๆ ของอาคาร จะถูกรวบรวมมาเข้าถัง Collecting Sump โดยน้ำเสียจากโซน Zone A และ Zone B จะรวบรวมเข้าสู่ถัง Collecting Sump 1 ส่วน Zone C และ Zone D จะรวบรวมเข้าสู่ถัง Collecting Sump 2 และ 3 ตามลำดับ จากนั้นจะถูกสูบต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียกลางของโรงแรม ซึ่งโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge Process, A/S) เพื่อรองรับน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการ ปริมาตร 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่าบีโอดีเข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และบีโอดีออกจากระบบน้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร (รายละเอียดแสดงในเนื้อหาบทที่ 1)

* อาชีวอนามัย : โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535), กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รายละเอียดแสดงในเนื้อหาบทที่ 1)

* การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น สำนักงาน ห้องครัวและร้านอาหาร ห้องประชุม ห้องออกกำลังกาย และพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น โดยจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง สำหรับในห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ถังขยะทุกใบจะมีถุงดำรองอยู่ด้านใน ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวม

ขยะจากส่วนต่าง ๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะ เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ก่อนนำไปพักไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการซึ่งอยู่ภายในชั้นที่ 1 โซน D ของอาคาร ห้องพักขยะรวมเป็นห้องที่มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน อยู่ภายในชั้นที่ 1 โซน D ของอาคาร โดยแยกเป็นห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง และห้องพักขยะอันตราย/รีไซเคิล ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองปาดองสามารถเก็บขนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่รบกวนผู้ใช้บริการภายในโครงการ ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย (รายละเอียดแสดงในเนื้อหาบทที่ 1)

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-1
1.2.1 ที่ตั้งโครงการ	1-1
1.2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบอาคาร	1-2
1.2.3 รายละเอียดการใช้พื้นที่ในโครงการ	1-2
1.3 ระบบสาธารณูปโภค	1-3
1.3.1 การใช้น้ำ	1-3
1.3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1-4
1.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1-8
1.3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	1-9
1.3.5 ไฟฟ้า	1-12
1.3.6 การป้องกันอัคคีภัย	1-16
1.3.7 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	1-21
1.3.8 ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ	1-22
1.3.9 การรักษาความปลอดภัย	1-22
1.3.10 การจัดการส้วมและร้านอาหาร	1-23
1.3.11 การจัดภูมิสถาปัตย์และพื้นที่สีเขียวของโครงการ	1-24

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
---	-----

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3.10

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-2

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

- ก ผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
- ค ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้
- ง ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
- จ ผลวิเคราะห์ *Legionella Spp.*
- ฉ ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย
- ช ค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย
- ซ เอกสารตรวจเช็คสระว่ายน้ำ และเครื่องสูบน้ำ
- ณ เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเตือนและระบบอัคคีภัย
- ญ แผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้
- ฎ การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- ฏ หนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
--	-----

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
---	-----

ตารางที่ 3.2 ผลวิเคราะห์น้ำใช้	3-10
--------------------------------	------

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

สารบัญรูป

บทที่ 1 บทนำ

รูปที่ 1.1 ที่ตั้งโครงการ	1-2
รูปที่ 1.2 แผนผังโครงการ	1-3

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

**รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง
เจ้าของ : บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566**

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โดยบริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 187 ห้อง (จำนวนห้องในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 194 ห้อง) ตั้งอยู่ที่ 5/5 ถนน สวัสดิ์รักษ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณา รายงานที่ ทส 1009.5/1285 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความถี่ 2 ครั้ง/ปี คือช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน และ ช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535


รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โดยบริษัท คอมมอน แอเรีย จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้มอบหมายให้ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ ความเป็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

1.2 รายละเอียดโครงการ

1.2.1 ที่ตั้งโครงการ

โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โดยบริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด ตั้งอยู่ที่ 5/5 ถนนสวัสดิ์รักษ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดินของโฉนดที่ดินเลขที่ 3732 เลขที่ดิน 41 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 56.8 ตารางวา หรือคิดเป็น 4,227.2 ตารางเมตร มีอาณา เขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	โรงแรมคลับอันดามัน บีช รีสอร์ท
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ถนนสวัสดิ์รักษ์
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ร้านกาแฟ
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	โรงแรมรอยัล ภาวดี วิลเลจ



รูปที่ 1.1 ที่ตั้งโครงการ

1.2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบอาคาร

โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 187 ห้อง จัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 2 ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้นจำนวน 1 อาคาร ที่จอดรถยนต์จำนวน 35 คัน สระว่ายน้ำ ถนนและพื้นที่สีเขียว

ลักษณะของตัวอาคารภายในโครงการวางขนานไปกับของพื้นที่โครงการ สำหรับรูปแบบของอาคารเป็นแบบร่วมสมัย (Contemporary) เป็นการผสมผสานระหว่างอาคารสถาปัตยกรรมเมืองร้อนขึ้นร่วมกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เน้นความเรียบง่ายและสบาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพื้นที่เขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย


ความสูงของอาคาร เมื่อวัดในแนวตั้งจากระดับพื้นดินไปถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร มีความสูงเท่ากับ 16.00 เมตร

1.2.3 รายละเอียดการใช้พื้นที่ในโครงการ

การใช้พื้นที่ในโครงการ แยกเป็นพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคารมีพื้นที่การใช้สอยทั้งสิ้น 8,065.10 ตารางเมตร และมีพื้นที่ปกคลุม 2,194.33 ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่ดินโครงการทั้งหมด	3,863.43	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด	2,194.33	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด	8,065.10	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ว่างทั้งหมด	1,669.10	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่สีเขียวทั้งหมด	911.48	ตารางเมตร

อัตราส่วนพื้นที่ของอาคารทั้งหมดต่อพื้นที่โครงการ (FAR)	$8,065.10 : 3,863.43$
	$= 2.09 : 1$
ร้อยละของพื้นที่ที่มีอาคารปกคลุมดิน (BCR)	$(2,194.33/3,863.43) \times 100$
	$= 56.80$
ร้อยละของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ (OSR)	$(1669.10/3863.43) \times 100$
	$= 43.20$
ร้อยละของพื้นที่เขียวต่อพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ	$(911.48/3863.43) \times 100$
	$= 23.59$
อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อผู้อาศัยในโครงการ	$911.48 : 448$
	$= 2.03$ ตารางเมตร/คน



รูปที่ 1.2 แผนผังโครงการ

1.3 ระบบสาธารณูปโภค

1.3.1 การใช้น้ำ

1) ปริมาณน้ำใช้

ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำ ชักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 175.26 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 16.43 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

2) แหล่งน้ำใช้ และระบบจ่ายน้ำ

แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีแนวท่อประปาของโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น้ำขนาด 4 นิ้ว เข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นใต้ดิน บริเวณโซน C จำนวน 3 ถัง ถังที่ 1 มีปริมาตร 344 ลูกบาศก์เมตร ถังที่ 2 มีปริมาตร 222 ลูกบาศก์เมตร และถังที่ 3 มีปริมาตร 399 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรกักเก็บ 965 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 6 เครื่อง ทำงานพร้อมกัน มีอัตราการสูบน้ำ 18 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/เครื่อง ที่แรงดันน้ำ 60 เมตร แจกจ่ายน้ำไปยังส่วนต่าง ๆ ของโครงการ โดยน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถังที่ 2 จะนำไปใช้สำหรับสำรองดับเพลิง ปริมาตร 222 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นปริมาตรการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจะเท่ากับ 743 ลูกบาศก์เมตร

3) การสำรองน้ำใช้

โครงการมีถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโซน C ใต้ห้องพัก จำนวน 3 ถัง ถังที่ 1 มีปริมาตร 344 ลูกบาศก์เมตร ถังที่ 2 มีปริมาตร 222 ลูกบาศก์เมตร และถังที่ 3 มีปริมาตร 399 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรกักเก็บ 965 ลูกบาศก์เมตร หักส่วนที่ใช้สำรองดับเพลิง 222 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาตรการกักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคจะเท่ากับ 743 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 175.26 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้มากกว่า 4 วัน

ปริมาตรกักเก็บน้ำใช้สำรอง	=	743	ลูกบาศก์เมตร
ความต้องการใช้น้ำ	=	175.26	ลูกบาศก์เมตร
สามารถสำรองน้ำใช้ในโครงการ	=	743 / 175.26	
	=	4.24	วัน

ดังนั้น ความสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ของโครงการได้มากกว่า 4 วัน

ถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการเป็นถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีโครงสร้างฐานรากที่เป็นเสา คอนกรีตเสริมเหล็กที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคาร โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว บางส่วนจะอยู่ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งจะอยู่ในสภาวะที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจทำให้เกิดการผุกร่อน ดังนั้นโครงการจะจัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดร ซิล เพื่อป้องกันการรื้อซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากถังเก็บน้ำใต้ดิน โครงการจะเลือกใช้ไฮโดร ซิล วัสดุกันซึมชนิด โพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งจะใช้งานง่าย ไม่ต้องมีน้ำยารองพื้น (Primer) ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใช้ได้ดีแม้ในสภาพผิวเปียกชื้น รายละเอียด ดังนี้

ไฮโดรซิล เป็นทอร์ทาร์สำหรับฉาบหรือทา เพื่อป้องกันการซึมของน้ำที่มีส่วนผสมของซีเมนต์เนื้อละเอียด และน้ำยาโพลีเมอร์ ประเภทอะคริลิก (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสมทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สามารถใช้ในงานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต และสามารถใช้งานโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำดื่ม (non-toxic) ปราศจากสารพิษ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ใช้งานง่าย
- แรงยึดเกาะสูง ทาได้ทั้งผิวคอนกรีตหรือโลหะ
- ทนทานต่อแรงขัดสีที่ไม่รุนแรง

- กันซึมได้ดี ทนต่อน้ำที่มีแรงดันได้ (Hydrostatic Pressure)
- ไม่เป็นพิษ ใช้น้ำดื่มได้ (non-toxic)
- มีความยืดหยุ่นและไม่หดตัว
- ทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด
- สามารถปรับความชันเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลระหว่างการก่อสร้างฐานรากของถังเก็บน้ำสำรอง อีกทั้งช่วงเปิดดำเนินการไม่ให้น้ำในถังเก็บน้ำสำรองปนเปื้อนและรั่วซึม นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ สำหรับถังเก็บน้ำใต้ดินแต่ละถังจะมีช่องเปิด 2 ฝา/ถัง ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1 มีช่องเปิด ขนาด 0.60x1.00 เมตร และ 0.9x0.6 เมตร ส่วนถังเก็บน้ำใต้ดิน 2 และ 3 มีช่องเปิดขนาด 0.6x1.00 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือนได้

1.3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

1) ปริมาณน้ำเสีย

เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 141.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ไม่คือน้ำใช้จากสระว่ายน้ำ) คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550)

2) การจัดการน้ำเสีย

น้ำเสียจากส่วนต่าง ๆ ของอาคาร จะถูกรวบรวมมาเข้าสู่ Collecting Sump โดยน้ำเสียจากโซน Zone A และ Zone B จะรวบรวมเข้าสู่ถัง Collecting Sump 1 ส่วน Zone C และ Zone D จะรวบรวมเข้าสู่ถัง Collecting Sump 2 และ 3 ตามลำดับ จากนั้นจะถูกสูบต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียกลางของโรงแรม ซึ่งโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge Process, A/S) เพื่อรองรับน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการ ปริมาตร 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่าบีโอดีเข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และบีโอดีออกจากระบบน้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ประกอบด้วย

1. ถังดักไขมัน (Greases Trap Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดถัง 7.2 ลูกบาศก์เมตร สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องครัว ปริมาตร 14.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีระยะเวลาเก็บกัก 12.3 ชั่วโมง โดยจะทำหน้าที่ดักแยกไขมันจากน้ำเสียครัว ก่อนจะเข้าสู่ถังแยกตะกอนต่อไป

2. ถังแยกตะกอน (Solid Separation Tank) จำนวน 1 ถัง ออกแบบถัง กว้างxยาวxลึก: 3.3x8.2x3.0 เมตร ปริมาตรเก็บกัก 81.2 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกักน้ำ 13.4 ชั่วโมง ทำหน้าที่ในการแยกกากตะกอน ซึ่งลดค่าบีโอดีลงได้บางส่วน เพื่อให้น้ำทิ้งส่วนใสมีความสะอาดเพียงพอก่อนเข้าสู่ถังปรับสภาพน้ำเสีย

3. ถังปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Tank) จำนวน 1 ถัง ออกแบบถังขนาด กว้างxยาวxลึก: 3.3x8.2x3.0 เมตร ปริมาตรเก็บกัก 81.2 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกักน้ำ 13.4 ชั่วโมง เป็นถังใช้รองรับน้ำเสียที่ผ่านการตกตะกอนจากถังเกราะแล้ว เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้งให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น ซึ่งจะกำจัดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งก่อนเข้าสู่ถังเติมอากาศต่อไป

4. ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) จำนวน 1 ถัง ออกแบบถึงขนาด กว้างxยาวxลึก: 3.0x5.0x3.0 เมตร ปริมาตรเก็บกัก 45 ลูกบาศก์เมตร เลือกใช้เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มใต้น้ำ ติดตั้งภายในถังเติมอากาศเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ น้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง

5. ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) จำนวน 1 ถัง ออกแบบถึงพื้นที่ กว้างxยาวxลึก: 3.0x3.0x2.9 เมตร พื้นที่ตกตะกอน 9.0 ตารางเมตร เพื่อให้เกิดการตกตะกอน โดยตะกอนส่วนเกินที่ตกอยู่ด้านล่างถังจะถูกสูบไปยังถังเก็บตะกอนส่วนเกิน

6. ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน (Sludge Storage Tank) จำนวน 1 ถัง ออกแบบถึงขนาด กว้างxยาวxลึก: 1.6x3.3x3.0 เมตร ปริมาตรเก็บกัก 15.8 ลูกบาศก์เมตร เป็นถังที่สามารถรองรับตะกอนส่วนเกินได้นาน 21 วัน เพื่อรอให้รถสูบน้ำตะกอนมาสูบไปกำจัดต่อไป

โครงการหลับดี ภูเก็ต ป่าตอง เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักทุกชั้นในอาคารรวมทั้งสิ้น 194 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดค่า $BOD_{ออก}$ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 141.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า $BOD_{ออก}$ น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข. กำหนดค่า $BOD_{ออก}$ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะถูกสูบเข้าสู่ถังเก็บน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ ปริมาตร 4.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง น้ำจากถังเก็บน้ำรดต้นไม้จะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งใช้รดน้ำต้นไม้ประมาณ 9.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการไม่สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดส่วนที่เหลือจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวถนนสวัสดิ์ศิริกษ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป

3) การกำจัดตะกอนส่วนเกินและกากไขมัน

ตะกอนส่วนเกินจากถังเก็บตะกอนสามารถเก็บกักได้นาน 21 วัน เมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าว ทางโครงการจะประสานงานให้เทศบาลเมืองป่าตองมาสูบไปกำจัดต่อไป

กากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดักกากไขมันและเศษอาหารไปทิ้งเป็นประจำ โดยถังดักไขมัน (Greases Trap Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดถึง 7.2 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถังดักไขมันจะเป็นระบบปิดที่มีฝาปิดมิดชิด ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมัน โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุกครั้ง โดยนำกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่ถุงดำ จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่ห้องพักขยะรวมของโครงการเพื่อนำไปกำจัดต่อไป

นอกจากนี้ โครงการจะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กากไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปตากแห้งก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและกลิ่น ซึ่งเกิดจากฝุ่น สัตว์ และแมลง เป็นต้น

4) วิธีการจัดการละอองน้ำ (Aerosol) และก๊าซมีเทน (CH_4)

วิธีการกำจัดละอองน้ำและก๊าซมีเทน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสียของโครงการ ผังแสดงการกำจัดก๊าซมีเทนและละอองน้ำ และวิธีการควบคุมการกำจัดก๊าซดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

4.1) การจัดการละอองน้ำ (Aerosol)

โครงการใช้หลักการในการกำจัดมลพิษทางอากาศโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน ซึ่งอาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่มาจากละอองน้ำเสีย และต้องมีการสัมผัสกับดินอย่างน้อย 10 วินาที เพื่อให้เกิดกระบวนการในการกำจัดเชื้อโรคจากละอองน้ำเสีย โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวหนา 0.40 เมตร และต้องมีความเร็วของอากาศเท่ากับ 0.04 เมตร/วินาที มีรายละเอียดที่นำมาพิจารณาเพื่อกำหนดขนาดพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดเชื้อโรคจากละอองน้ำเสีย ดังต่อไปนี้

4.1.1 กำหนดให้ปริมาณละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้นเท่ากับปริมาณการเติมอากาศของเครื่องเติมอากาศ

จำนวนเครื่องที่เปิดใช้งานพร้อมกัน	=	2	เครื่อง
อัตราการเติมอากาศ (ต่อเครื่อง)	=	37	ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ดังนั้น อัตราการเกิดละอองน้ำ	=	37x2	
	=	74.0	ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
	=	0.021	ลูกบาศก์เมตร/วินาที

4.1.2 กำหนดให้การบำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ต้องมีระยะเวลาสัมผัสชั้นดิน เท่ากับ 10 วินาที ดังนั้น ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ปริมาณที่ความลึก 0.40 เมตร สามารถบำบัดละอองน้ำเสียได้ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ตารางเมตร

ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดละอองน้ำไม่น้อยกว่า 0.5 ตารางเมตร เพื่อใช้สำหรับรองรับการระบายละอองน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดวางท่ออากาศให้กระจายเต็มทั่วพื้นที่ และอยู่ต่ำกว่าผิวดินประมาณ 0.50 เมตร

4.2) การกำจัดก๊าซมีเทน (CH_4) ที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณถังเก็บตะกอนส่วนเกิน (Sludge Storage Tank) จากการย่อยสลายตะกอนบางส่วนด้วยกระบวนการแอนแอโรบิก มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 0.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการเลือกใช้วิธีการบำบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยอาศัยชั้นดิน และจุลินทรีย์ในดินโดยเฉพาะกลุ่ม Methanotrophs ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน เป็นตัวช่วยในการดูดซับและย่อยสลายก๊าซมีเทน

รายการคำนวณการกำจัดก๊าซมีเทน

ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น	=	0.7	ลูกบาศก์เมตร/วัน
กำหนดอัตราการลดก๊าซมีเทน	=	45	กรัม/ตารางเมตร-วัน
ค่าความหนาแน่นของมีเทน	=	656	กรัม/ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้น กำจัดก๊าซมีเทนต้องใช้พื้นที่	=	(0.7x656) / 45	
	=	10.2	ตารางเมตร

ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดก๊าซมีเทนไม่น้อยกว่า 10.2 ตารางเมตร เพื่อใช้สำหรับรองรับการระบายก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดวางท่ออากาศให้กระจายเต็มทั่วพื้นที่ และอยู่ต่ำกว่าผิวดินประมาณ 0.50 เมตร

5) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 141.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า $\text{BOD}_{\text{ออก}}$ น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข. กำหนดค่า $\text{BOD}_{\text{ออก}}$ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งน้ำ

เสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะถูกสูบเข้าสู่ถังเก็บน้ำสำหรับรดต้นไม้ ปริมาตร 4.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง น้ำจากถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้จะนำไปใช้รดต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งใช้รดน้ำ 9.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการไม่สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดส่วนที่เหลือจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อดักขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแผนถนนสวัสดิรักษ์ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป

รายการคำนวณการใช้น้ำรดน้ำต้นไม้

น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว	=	141.18	ลูกบาศก์เมตร/วัน
พื้นที่สีเขียวของโครงการ	=	911.48	ตารางเมตร
อัตราการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้	=	5	ลิตร/ตารางเมตร/วัน
นำมารดน้ำต้นไม้วันละ 2 ครั้ง	=	2 x 5	ลิตร/ตารางเมตร/วัน
ดังนั้น อัตราการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้	=	10	ลิตร/ตารางเมตร/วัน
ปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้	=	911.48 x 10	
	=	9,114.80	ลิตร/วัน
	=	9.11	ลูกบาศก์เมตร/วัน

1.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การระบายน้ำเสีย

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 141.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า $BOD_{\text{ออก}}$ น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข. กำหนดค่า $BOD_{\text{ออก}}$ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะถูกสูบเข้าสู่ถังเก็บน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ ปริมาตร 4.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง น้ำจากถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้จะนำไปใช้รดต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งใช้รดน้ำต้นไม้ประมาณ 9.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการไม่สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดส่วนที่เหลือจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อดักขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแผนถนนสวัสดิรักษ์ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป

2) การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม

สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยน้ำฝนจะถูกระบายจากหลังคาของอาคารลงสู่รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร และ 0.40 เมตร ตามลำดับ มีความลาดเอียง 1:200 1:300 และ 1:400 ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ส่วนการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือ การให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้สำหรับปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 72.28 ลูกบาศก์เมตร โดยการจัดเตรียมบ่อ

หนองน้ำ ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร โดยออกแบบเครื่องสูบน้ำผัน 0.038 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 ชุด ทำงานสลับกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราการระบายน้ำออกก่อนพัฒนาโครงการเท่ากับ 0.038 ลูกบาศก์เมตร/วินาที น้ำฝนที่ออกจากบ่อหนองน้ำจะผ่านการดักระบายก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ตามแนวนถนนสวัสดิรักษ์ แล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป ดังนั้น จะเห็นว่า ขนาดบ่อหนองน้ำมีความเหมาะสม เพื่อเป็นการชะลอน้ำ และควบคุมอัตราการไหลของน้ำ

สำหรับการพัฒนาตะกอนดินลงสู่บ่อพักน้ำและบ่อหนองน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ผังระบบระบายน้ำผัน ผัง Hydraulic Profile ท่อระบายน้ำผัน Line A และ Line B แบบขยายบ่อหนองน้ำ และรายการคำนวณระบบระบายน้ำ

1.3.4 การจัดการขยะมูลฝอย

1) ปริมาณขยะมูลฝอย

การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทำการประเมินจากผู้เข้าพักอาศัยเต็มโครงการ โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550)

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษและเศษผ้า โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย	3	ลิตร/คน/วัน
หรือ	1	กิโลกรัม/คน/วัน
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550)		

ส่วนห้องพัก

ผู้ให้บริการสูงสุด	388	คน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากห้องพัก	= 388 x 3	
	= 1,164	ลิตร/วัน
หรือ	= 1,164	ลูกบาศก์เมตร/วัน
หรือ	= 388	กิโลกรัม/วัน

ส่วนพนักงาน

จำนวน	60	คน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากห้องพัก	= 60 x 3	
	= 180	ลิตร/วัน
หรือ	= 0.18	ลูกบาศก์เมตร/วัน
หรือ	= 60	กิโลกรัม/วัน

ส่วนพื้นที่พาณิชยกรรมหรืออื่น

พื้นที่พาณิชยกรรมหรืออื่น ๆ	177.10	ตารางเมตร
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย	= 0.40	ลิตร/ตารางเมตร/วัน
(ที่มา : กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522)		

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น	=	177.10 x 0.40	
	=	70.84	ลิตร/วัน
หรือ		0.07	ลูกบาศก์เมตร/วัน
หรือ		23.61	กิโลกรัม/วัน

ดังนั้น ปริมาณขยะที่คาดว่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุด (มีผู้ใช้บริการเต็มโครงการ) เท่ากับ 1,414.84 ลิตร/วัน หรือ 1.414 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 471.61 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.472 ตัน/วัน

2) การจัดการขยะมูลฝอย

โครงการจะจัดตั้งรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่นสำนักงาน ห้องครัวและร้านอาหาร ห้องประชุม ห้องออกกำลังกาย และพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น โดยจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง สำหรับในห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ถังขยะทุกใบจะมีถุงดำรองอยู่ด้านใน ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่าง ๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะ เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ก่อนนำไปพักไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการซึ่งอยู่ภายในชั้นที่ 1 โซน D ของอาคาร

3) ห้องพักขยะรวมของโครงการ

ห้องพักขยะรวมเป็นห้องที่มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน อยู่ภายในชั้นที่ 1 โซน D ของอาคาร โดยแยกเป็นห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง และห้องพักขยะอันตราย/รีไซเคิล ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตองสามารถเก็บขนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่รบกวนผู้ใช้บริการภายในโครงการ ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อบรรจุขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย

ปริมาณขยะเปียก คิดเป็น 46% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด

ปริมาณขยะเปียก	=	0.46x1,414.84	
	=	650.83	ลิตร
หรือ	=	0.594	ลูกบาศก์เมตร/วัน

ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดเป็น 9% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด

ปริมาณขยะรีไซเคิล	=	0.09x1,414.84	
	=	127.33	ลิตร
หรือ	=	0.127	ลูกบาศก์เมตร/วัน

ปริมาณขยะอันตราย คิดเป็น 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด

ปริมาณขยะอันตราย	=	0.03x1,414.84	
	=	42.45	ลิตร
หรือ	=	0.042	ลูกบาศก์เมตร/วัน

ห้องพักขยะเปียก มีขนาดพื้นที่ 2.52 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 2.52 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.00 เมตร)

ห้องพักขยะแห้ง มีขนาดพื้นที่ 4.81 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 4.81 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.00 เมตร)

ห้องพักขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย มีขนาดพื้นที่ 2.52 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 2.52 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.00 เมตร)

ดังนั้น ห้องพักขยะรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 9.85 ลูกบาศก์เมตร

4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้ำชะขยะ

ความสามารถในการรองรับขยะเปียก

ขนาดพื้นที่ห้องพักขยะเปียก = 2.52 ตารางเมตร

กำหนดความสูงของกองขยะ = 1.00 เมตร

ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะเปียกของโครงการ

$$= 2.52 \times 1.00$$

$$= 2.52 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

กำหนดให้ขนาดของห้องพักขยะเปียกจะต้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ของปริมาณขยะเปียกที่เกิดขึ้น

ปริมาณขยะเปียก = 0.651 ลูกบาศก์เมตร/วัน

$$= 3 \times 0.651$$

$$= 1.953 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

ดังนั้น ห้องพักขยะเปียกของโครงการ 2.52 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณขยะเปียกของโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (1.953 ลูกบาศก์เมตร) ได้อย่างเพียงพอ

ความสามารถในการรองรับขยะแห้ง

ขนาดพื้นที่ห้องพักขยะแห้ง = 4.81 ตารางเมตร

กำหนดความสูงของกองขยะ = 1.00 เมตร

ความสามารถในการรองรับของห้องพักขยะแห้งของโครงการ

$$= 4.81 \times 1.00$$

$$= 4.81 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

กำหนดให้ขนาดของห้องพักขยะแห้งจะต้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ของปริมาณขยะแห้งที่เกิดขึ้น

ปริมาณขยะแห้ง = 0.594 ลูกบาศก์เมตร/วัน

$$= 3 \times 0.594$$

$$= 1.782 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

ดังนั้น ห้องพักขยะแห้งของโครงการ 4.81 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณขยะแห้งของโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (1.782 ลูกบาศก์เมตร) ได้อย่างเพียงพอ

ความสามารถในการรองรับขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย

ขนาดพื้นที่ห้องพักขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย = 2.52 ตารางเมตร

กำหนดความสูงของกองขยะ = 1.00 เมตร

ความสามารถในการรองรับของห้องพักขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย

$$= 2.52 \times 1.00$$

$$= 2.52 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

กำหนดให้ขนาดของห้องพักขยะรีไซเคิล/ขยะอันตรายจะต้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ของปริมาณขยะรีไซเคิล/ขยะอันตรายที่เกิดขึ้น

$$\begin{aligned} \text{ปริมาณขยะแห้ง} &= 0.169 \quad \text{ลูกบาศก์เมตร/วัน} \\ &= 3 \times 0.169 \\ &= 0.507 \quad \text{ลูกบาศก์เมตร} \end{aligned}$$

ดังนั้น ห้องพักขยะรีไซเคิล/ขยะอันตรายของโครงการ 2.52 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณขยะรีไซเคิล/ขยะอันตรายของโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (0.507 ลูกบาศก์เมตร) ได้อย่างเพียงพอ

ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการ

$$\begin{aligned} \text{ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโครงการ} &= 1,414.84 \quad \text{ลิตร/วัน} \\ &\text{หรือ} \quad 1.414 \quad \text{ลูกบาศก์เมตร/วัน} \\ &\text{หรือ} \quad 471.61 \quad \text{กิโลกรัม/วัน} \\ \text{ปริมาตรกักเก็บขยะของโครงการ} &= 2.52 + 4.81 + 2.52 \\ &= 9.85 \quad \text{ลูกบาศก์เมตร} \\ \text{ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการ} &= 9.85 / 1.414 \\ &= 6.97 \quad \text{วัน} \\ \text{ประมาณ} &= 6 \quad \text{วัน} \end{aligned}$$

ดังนั้น โครงการสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 6 วัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) ที่กำหนดให้กรณีที่มีสถานที่พักมูลฝอยต้องสามารถรองรับได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน

เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองป่าตองให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมอยู่ภายในชั้นที่ 1 โซน D ของอาคาร สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะรวมไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็นประจำ โดยน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเช่นกัน

1.3.5 ไฟฟ้า

โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้

1) ระบบไฟฟ้าปกติ

โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Type) จำนวน 1 ชุด ได้แก่ ขนาด 1,250 kVA เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร สำหรับตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้าจะติดตั้งบนพื้นอยู่บริเวณด้านหลัง

อาคารทางทิศเหนือ ห่างจากตัวอาคารโครงการ 1.82 เมตร ห่างจากอาคารนอกโครงการคือ อาคารของ
โรงแรม รอยัลภาวดี วิลเลจ ประมาณ 2.33 เมตร และห่างจากรั้วโครงการประมาณ 1.83 เมตร

การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศ
ไทย พ.ศ.2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องมีรั้วล้อมรอบ ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับรั้วต้องไม่น้อย
กว่า 1.00 เมตร ต้องห่างจากสิ่งก่อสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร และโครงการได้เลือกใช้ขนาด
อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ทั้งนี้โครงการจะจัดให้
มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบำรุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อต่อต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้สะดวก เพื่อทำการตรวจและ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวมีรั้วตาข่ายเหล็กทาสี สูงประมาณ 2 เมตร รอบหม้อแปลง และมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน
ให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน

2) ระบบไฟฟ้าสำรอง

ในกรณีที่การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 350 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ให้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่าง
ทางเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่างเพียงพอ

3) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า

โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจาก
การลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนห้องเครื่องไฟฟ้า ห้อง
ไฟฟ้าและงานระบบ และห้องระบบไฟฟ้า จะปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปในห้องไฟฟ้าของโครงการและมีที่ว่างพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่
เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ

4) การประมาณการณค่าไฟฟ้า

โครงการได้ประเมินค่าไฟฟ้าที่เกิดจากโหลดไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากับ 1,164.01 kVA การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าตลอดทั้งวัน เท่ากับ 4,140.66 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/วัน ดังนั้นค่าไฟฟ้าภายในโครงการคิดเป็น
372,659.31 บาท/เดือน

5) การอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น
โครงการจึงให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการและ
ผู้ให้บริการภายในโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้

(1) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ

1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ

- ปลุกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับตัวอาคารและช่วยลด
อุณหภูมิที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ

- เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อน ในการทาสีผนังภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อช่วยลดการสะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร
- เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคารเพื่อลดการดูดกลืนความร้อน
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่กันความร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน ตั้งแต่หลังคาจนถึงผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและลดการนำพาความร้อนผ่านผนังอาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดานหรือใต้หลังคา และเลือกใช้ผนังมวลเบาหรือผนังที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
- ติดตั้งชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียนได้สะดวก
- ปรับระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เหมาะสม โดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
- หมั่นตรวจเช็คสภาพและระบบทั่วไปของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ

2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

- ติดตั้งเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่าหัวฝักบัวธรรมดา 25-75%
- เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีฉนวนหุ้มในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20%

3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ใช้สอย กำหนดให้ค่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร
- การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน กำหนดให้ใช้การควบคุมเปิดปิดแบบ 2 ทาง (Lighting Control System)
- เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสียต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดให้ค่า Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้ากำหนด 1.5 เปอร์เซ็นต์)
- ติดตั้งสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด
- หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะสูญเสียพลังงานประมาณ 1-2 วัตต์ และมีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็น 2 เท่า แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่จะสูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตต์
 - เลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดซั้วเขียว (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 90-105) ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไส้มาก (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 8-22) โดยพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพเชิงแสง (ค่าลูเมน/วัตต์) หากค่ายิ่งมากหลอดไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูง
- 4) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ลิฟต์
- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู
 - แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น
- 5) การอนุรักษ์พลังงานน้ำ
- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์
 - เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ
 - ควบคุมแรงดันน้ำในระดับที่เหมาะสม

(2) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากภายในห้องพักมีการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงาน โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้องได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รายละเอียดในคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน มีดังนี้

- 1) วิธีลดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง
 - ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก
 - ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการใช้พลังงาน
- 2) วิธีลดใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศ
 - ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส
 - ไม่ควรตากผ้าภายในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ
 - ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ
 - ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- 3) วิธีลดใช้พลังงาน ตู้เย็น
 - ไม่นำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ไว้ในตู้เย็น
 - ปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน
 - ไม่เปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานาน

4) วิธีลดไขพลังงาน โทรศัพท์

- ควรปิดโทรศัพท์เมื่อไม่มีคนดู
- สำหรับผู้ที่หลับหน้าโทรศัพท์บ่อย ๆ ควรตั้งเวลาเปิด-ปิดโทรศัพท์

1.3.6 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้

1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- **แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP)** เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ในระบบทั้งหมดจะประกอบด้วยวงจรตรวจสอบคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติและภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสถานะต่าง ๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งหน้าห้องผู้จัดการ ชั้น 2 โซน A

- **แผงแสดงสัญญาณ (Graphic Board Annunciator : ANN)** ทำงานเชื่อมต่อกับแผงควบคุมรวมให้ทำการแสดงสัญญาณการทำงานจากแผงควบคุมรวม โครงการจะติดตั้งหน้าห้องผู้จัดการชั้น 2 โซน A

- **อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมีกด (Manual Station : M)** ชนิดทุบแล้วดัง (Break Glass) ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มือกด (Push) และ มือดึงคันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิดฝาค้นคว้าให้ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาวะเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดังนี้

- ชั้นใต้ดิน ติดตั้ง 1 จุด ได้แก่ บริเวณโถงบันได

- ชั้นที่ 1 ติดตั้ง 7 จุด ได้แก่โซน A บริเวณหน้าโถงบันได และหน้าห้องเก็บถังแก๊ส โซน B บริเวณโถงทางเดิน โซน C บริเวณหน้าห้องพัก C101 และบริเวณโถงทางเดิน โซน D บริเวณหน้าห้องเก็บขยะและห้องรับประทานอาหาร

- ชั้นที่ 2 ติดตั้ง 7 จุด ได้แก่โซน A บริเวณหน้าโถงบันได โซน B บริเวณหน้าห้องไฟฟ้า โซน C บริเวณหน้าห้องพัก C201 และ C 207 โซน D บริเวณโถงบริการ บริเวณโถงทางเดิน และหน้าห้องพัก D205

- ชั้นที่ 3 ติดตั้ง 9 จุด ได้แก่โซน A บริเวณหน้าโถงบันได หน้าห้องพัก A301 โซน B บริเวณหน้าห้องพัก B301 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C บริเวณหน้าห้องไฟฟ้า และหน้าห้องพัก C301 และ C 307 โซน D หน้าห้องพัก D305 และบริเวณโถงบริการ

- ชั้นที่ 4 ติดตั้ง 9 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโถงบันได หน้าห้องพัก A401 โซน B บริเวณหน้าห้องพัก B401 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C บริเวณหน้าห้องไฟฟ้า และหน้าห้องพัก C401 และ C 407 โซน D หน้าห้องพัก D407 และบริเวณโถงบริการ

- ชั้นที่ 5 ติดตั้ง 8 จุด ได้แก่ โซน A หน้าโถงบันได หน้าห้องพัก A501 โซน B บริเวณหน้าห้องพัก B501 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C และหน้าห้องพัก C501 และ C 507 โซน D หน้าห้องพัก D507 และบริเวณโถงบริการ

• ลำโพงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นชนิดฮอร์น (Horn) เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์นี้ส่งสัญญาณจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง ซึ่งมีหลักการทำงานคือ หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณทำงาน เช่น Smoke กับ Heat ตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้ ก็จะส่งสัญญาณตรวจจับไปยังตู้ควบคุม (FCP) แล้ว ตู้ FCP จึงจะส่งสัญญาณแจ้งเหตุออกมา โดยผ่านอุปกรณ์แจ้งเหตุต่าง ๆ เช่น Manual เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารได้ทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น โดยโครงการจะติดตั้งลำโพงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้ตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร ดังนี้

- ชั้นใต้ดิน ติดตั้ง 1 จุด ได้แก่ บริเวณโถงบันได

- ชั้นที่ 1 ติดตั้ง 7 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโถงบันได หน้าห้องเก็บถังแก๊ส โซน B บริเวณโถงทางเดิน โซน C บริเวณหน้าห้องพัก C101 และบริเวณโถงทางเดิน โซน D บริเวณหน้าห้องเก็บขยะ และห้องรับประทานอาหาร

- ชั้นที่ 2 ติดตั้ง 7 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโถงบันได โซน B บริเวณหน้าห้องไฟฟ้า โซน C บริเวณหน้าห้องพัก C201 และ C 207 โซน D บริเวณโถงบริการ บริเวณโถงทางเดิน และหน้าห้องพัก D205

- ชั้นที่ 3 ติดตั้ง 9 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโถงบันได หน้าห้องพัก A301 โซน B บริเวณหน้าห้องพัก B301 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C บริเวณหน้าห้องไฟฟ้า และหน้าห้องพัก C301 และ C 307 โซน D หน้าห้องพัก D305 และบริเวณโถงบริการ

- ชั้นที่ 4 ติดตั้ง 9 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโถงบันได หน้าห้องพัก A401 โซน B บริเวณหน้าห้องพัก B401 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C บริเวณหน้าห้องไฟฟ้า และหน้าห้องพัก C401 และ C 407 โซน D หน้าห้องพัก D407 และหน้าโถงบริการ

- ชั้นที่ 5 ติดตั้ง 8 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโถงบันได หน้าห้องพัก A501 โซน B บริเวณหน้าห้องพัก B501 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C หน้าห้องพัก C501 และ C 507 โซน D หน้าห้องพัก D507 และบริเวณโถงบริการ

• **อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector:SD)** ชนิด Photo Electric เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่งสัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ห้องพักทุกห้อง บริเวณต้อนรับแขก ส่วนพักคอย ห้องเก็บถังแก๊ส ห้องไฟฟ้า ห้องสวดมนต์ ห้องเก็บสารเคมี ห้องเก็บผ้า ห้องแม่บ้าน ห้องรับประทานอาหาร ห้องสัมมนา ห้องผู้จัดการ ห้องเก็บเอกสาร สำนักบริหารโรงแรม ห้องคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ โถงบันได โถงทางเดิน ห้องซักผ้า ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นต้น

• อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำการตรวจจับจากอัตราการเพิ่มขึ้นของความร้อนภายนอกในช่วงระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจำกัดที่กำหนด แล้วจึงส่งสัญญาณไปยังผู้ควบคุม โดยโครงการจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณพื้นที่ของโครงการ เช่น ชั้นใต้ดิน ห้องครัว ห้องเตรียมอาหาร ห้องเครื่องปั่นไฟ เป็นต้น

2) ระบบดับเพลิง

• **ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC)** ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และมีสายฉีดน้ำดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงแล้วสามารถนำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และมีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4.50 กิโลกรัม โดยโครงการจะติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง จำนวนทั้งสิ้น 15 ชุด ติดตั้งชั้นละ 3 ชุด บริเวณหน้าโถงลิฟท์ โซน A B และ C

การติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงมือถือ โครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงมือถือ สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

• **ระบบท่อน้ำดับเพลิงและน้ำสำรองดับเพลิง** ใช้ระบบดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ขนาด 1,000 แกลลอน/นาที มีการออกแบบให้มีระบบท่อยืน 3 ท่อ ท่อยืนแรกมีอัตราการปั้มน้ำ 500 แกลลอน/นาที ส่วนท่อยืนที่ 2 และ 3 มีอัตราการปั้มน้ำ 250 แกลลอน/นาที และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) ขนาด 35 แกลลอน/นาที โดยโครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงภายในโครงการ มีปริมาตร 222 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สามารถนำมาใช้สำรองดับเพลิงได้มากกว่า 30 นาที ก่อนที่ระดับเพลิงจะเข้ามาระงับเหตุเพลิงไหม้

อัตราการเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	=	1,000	แกลลอน/นาที
หรือ	=	227.10	ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ระยะเวลาสำรองน้ำดับเพลิงไม่น้อยกว่า	=	30	นาที
ปริมาตรกักเก็บน้ำสำรองดับเพลิง	=	222	ลูกบาศก์เมตร
ระยะเวลาสำรองน้ำดับเพลิงนาน	=	58.65	นาที

ดังนั้น โครงการจัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงทั้งหมด 222 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถนำมาใช้สำรองดับเพลิงได้นาน 58.65 นาที

• **หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC)** เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"x21/2"x21/2" จำนวน 2 หัว สามารถรับน้ำจากรถดับเพลิงที่มีข้อต่อสวมเร็วแบบมีเขี้ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อส่งต่อไปยังถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงใต้ดิน

• **ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System)** ติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร โดยจะติดตั้งไว้ภายในห้องทุกห้อง และกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งเป็นระบบท่อเปียกโดยสามารถดึงน้ำจากถังเก็บน้ำดับเพลิงมาใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แบบแปลนระบบดับเพลิงอัตโนมัติของโครงการ

3) ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน

โครงการจะติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉินเพื่อให้แสงสว่าง และสามารถมองเห็นทางออกจากอาคารได้ชัดเจนในกรณีที่เกิดไฟดับ (แบบแปลนระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน แสดงในภาคผนวก ก-3) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- **ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)** พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับบริเวณที่ติดตั้งได้แก่ ห้องรับประทานอาหาร ห้องแผงควบคุมไฟฟ้า ห้องเครื่องปั่นไฟ ห้องไฟฟ้า ห้องผู้จัดการ ห้องเอนกประสงค์ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องเตรียมอาหาร ห้องประชุม ห้องปฐมพยาบาล โถงต้อนรับแขก ส่วนพักคอย โถงบันได โถงทางเดิน เป็นต้น

- **โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน** ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับบริเวณที่ติดตั้งได้แก่ โถงทางเดิน หน้าบันไดหลัก หน้าบันไดหนีไฟ

4) บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ

โครงการจัดให้มีบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟของอาคาร มีรายละเอียดดังนี้

โซน A

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั่ง 0.14-0.18 เมตร และลูกนอน 0.25-0.40 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร มีชานพักกว้าง 2.0 เมตร ลูกตั่ง 0.14-0.18 เมตร และลูกนอน 0.25-0.40 เมตร

โซน B

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั่ง 0.14-0.18 เมตร และลูกนอน 0.25-0.40 เมตร

โซน c

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั่ง 0.14-0.18 เมตร และลูกนอน 0.25-0.40 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร มีชานพักกว้าง 2.0 เมตร ลูกตั่ง 0.14-0.18 เมตร และลูกนอน 0.25-0.40 เมตร

โซน D

- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร มีชานพักกว้าง 2.0 เมตร ลูกตั่ง 0.14-0.18 เมตร และลูกนอน 0.25-0.40 เมตร

สำหรับประตูหนีไฟ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งโซ่ยึดด้านในเพื่อบังคับให้ประตูปิดได้เอง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร ไม่มีธรณีประตูกัน

5) ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลงและตำแหน่งชั้นอาคาร

ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลงและตำแหน่งชั้นอาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.10 เมตร โดยโครงการจะติดตั้งไว้บริเวณโถงหน้าลิฟต์ และชานพักบันไดของทุกชั้น

6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชั้นหลังคา และติดตั้งสายดินที่ชั้น 1 โดยทั่วทั้งโครงการ และติดตั้งทุกอาคาร มีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวนำล่อฟ้า (Air terminal) เป็นเสาแหลมหรือลักษณะเป็นสามง่ามที่คอยรับประจุไฟฟ้า (สายฟ้า) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $\frac{3}{4}$ นิ้ว สูง 0.60 มิลลิเมตร พร้อมแถบตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper Type) ขนาด 1x95 ตารางมิลลิเมตร ติดตั้งอยู่บนชั้นหลังคาอาคารของทุกอาคาร ซึ่งมีรัศมีการป้องกันครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด

2. หลักสายดิน (Ground rod) เป็นแท่งตัวนำทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $\frac{3}{4}$ นิ้ว ยาว 3 เมตร ฝังในคอนกรีตและไปเชื่อมต่อในดิน กำหนดให้ความต้านทานของดินไม่เกิน 10 โอห์ม

3. สายตัวนำลงดิน (Down conductor) เดินในท้องฟ้าซีฟิงในเสาคอนกรีต ใช้ลวดทองแดงที่มีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนำประจุไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตัวนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐานตัวนำลงดินนี้จะสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ

7) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล

โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตอง มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่าง ๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ให้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันไดมายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้

โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด มีพื้นที่ 324.60 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.72 ตารางเมตร/คน หรือ 1.38 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 448 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร

อย่างไรก็ตาม จุดรวมพลดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมพลที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหากในอนาคตเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตอง ในการที่จะกำหนดจุดรวมพลที่เหมาะสมในสภาวะการณ์
ขณะนั้นต่อไป

1.3.7 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

โครงการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามกฎกระทรวง
กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ดัง
แสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ทางลาด จัดให้มีทางลาด จำนวน 5 จุด ดังนี้

- บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคาร (RAMP 5) 1 จุด มีความกว้างสุทธิ 1,500 มิลลิเมตร ผิว
ทางลาดเป็นพื้นผิวต่างสัมผัส ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น มีความลาดชันไม่เกิน 1 : 12 มีความยาวช่วงละ
1,250 มิลลิเมตร 3,750 มิลลิเมตร และมีชันพักยาว 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทาง
ลาด

- บริเวณชั้นที่ 1 โซน B จำนวน 4 จุด

- RAMP 9 มีความกว้างสุทธิ 5,880 มิลลิเมตร ผิวทางลาดเป็นพื้นผิวต่างสัมผัสซึ่งเป็น
วัสดุที่ไม่ลื่น มีความลาดชันไม่เกิน เกิน 1 : 12 มีความยาวช่วงละ 1,500 มิลลิเมตร

- RAMP 10 มีความกว้างสุทธิ 3,030 มิลลิเมตร ผิวทางลาดเป็นพื้นผิวต่างสัมผัสซึ่ง
เป็นวัสดุที่ไม่ลื่น มีความลาดชันไม่เกิน เกิน 1 : 12 มีความยาวช่วงละ 600 มิลลิเมตร

- RAMP 7 มีความกว้างสุทธิ 1,500 มิลลิเมตร ผิวทางลาดเป็นพื้นผิวต่างสัมผัสซึ่งเป็น
วัสดุที่ไม่ลื่น มีความลาดชันไม่เกิน เกิน 1 : 12 มีความยาวช่วงละ 3,750 มิลลิเมตร และ 3,750
มิลลิเมตร และมีชันพักยาว 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด

- RAMP 4 มีความกว้างสุทธิ 1,700 มิลลิเมตร ผิวทางลาดเป็นพื้นผิวต่างสัมผัสซึ่งเป็น
วัสดุที่ไม่ลื่น มีความลาดชันไม่เกิน เกิน 1 : 12 มีความยาวช่วงละ 3,340 มิลลิเมตร และ 3,340
มิลลิเมตร และมีชันพักยาว 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด

2) ห้องน้ำ จัดให้มีห้องน้ำ จำนวน 1 จุด บริเวณโซน A ชั้นที่ 1 ของอาคาร ภายในห้องน้ำจัดให้
มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุนตัวกลับได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร มีราวจับในแนวนอน
เพื่อช่วยในการพยุงตัวสูงจากพื้น 0.65 เมตร และยื่นล้าออกมาจากด้านหน้าส้วมอีกไม่น้อยกว่า 0.10
เมตร ประตูห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้า

3) ห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โครงการจัดให้มีห้องพักสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 2 ห้อง อยู่บริเวณชั้นที่ 1 โซน C สำหรับด้านหน้าห้องมีสัญลักษณ์
รูปผู้พิการติดไว้ที่หน้าห้อง และภายในห้องพักจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
และมีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งชนิดเสียงและแสงติดภายในทุกห้อง ภายในห้องพักจัดให้มีห้องน้ำโดย
มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุนกลับตัวได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร มีราวจับในแนวนอน
เพื่อช่วยในการพยุงตัวสูงจากพื้น 0.65 เมตร และยื่นล้าออกมาจากด้านหน้าส้วมอีกไม่น้อยกว่า 0.10
เมตร ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบขยายห้องพัก

4) ที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร ลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดิน

รถ ความกว้าง 2.50 เมตร และความยาว 6.0 เมตร มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นที่จอดรถทาสีขาว และจัดให้มีพื้นที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.0 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ และมีสัญลักษณ์ผู้พิการขนาดกว้าง 0.30 เมตร และยาว 0.40 เมตร ติดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

1.3.8 ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ

1.3.8.1 ระบบปรับอากาศ

โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้นๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 257 ตัน

1.3.8.2 การระบายอากาศ

โครงการจัดให้มีการระบายอากาศทั้งวิธีกลและธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องตาม**กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)** ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบบระบายอากาศโดยทั่วไป การระบายอากาศในส่วนต่างๆ ที่มีการระบายอากาศจะพิจารณา โดยให้มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติให้มากที่สุด โดยอาศัยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม แต่หากกรณีที่ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติได้ ก็จะเป็นการระบายอากาศโดยใช้พัดลมระบายอากาศ ส่วนห้องที่มีการปรับอากาศนั้น ก็จะพิจารณาให้มีระบบระบายอากาศเช่นกัน เพื่อให้เกิดมีอากาศบริสุทธิ์ (FRESH AIR) เข้าไปแทนที่

- การระบายอากาศโดยธรรมชาติ โครงการได้จัดให้มีระบบระบายอากาศที่มีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านที่ติดกับภายนอก ไม่น้อยกว่า 15% ของพื้นที่ห้อง
- การระบายอากาศโดยวิธีกล ทางโครงการจะมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ติดตั้งตามห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด ห้องควบคุมและห้องปั้มน้ำ ห้องเก็บผ้า ห้องเก็บของ มีอัตราการระบายอากาศ 4 เท่า ของปริมาตรห้องใน 1 ชั่วโมง
- การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับอากาศ ได้มีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับอากาศออกไปสำหรับห้องครัวและห้องเตรียมอาหาร

1.3.9 การรักษาความปลอดภัย

1) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบ ๆ โครงการ บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ

2) โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชั้นที่ 1 ติดตั้ง 31 จุด ได้แก่บริเวณที่จอดรถ โถงต้อนรับ ส่วนพักคอย โถงบันได ลิฟท์ สระว่ายน้ำ น้ำ ห้องเตรียมอาหาร โถงทางเดิน หน้าห้องพัก ห้องรับประทานอาหาร
- ชั้นที่ 2 ติดตั้ง 8 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- ชั้นที่ 3 - ชั้นที่ 5 ติดตั้ง 12 จุด บริเวณโถงทางเดิน

1.3.10 การจัดการสระว่ายน้ำ และร้านอาหาร

1) การจัดการสระว่ายน้ำ

โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.2) เพื่อให้บริการผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น จัดอยู่บริเวณชั้นที่ 1 โซน B โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะทำให้สระว่ายน้ำ ในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สถานที่ตั้ง

ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำของโครงการ ได้ออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพักโดยรวม ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ อีกทั้งสระว่ายน้ำของโครงการจะยกระดับขึ้นสูงจากระดับพื้นของโครงการ เพื่อป้องกันสัตว์ และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ โครงการยังออกแบบให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากไอเสียจากควันรถยนต์อีกด้วย

(2) การออกแบบและโครงสร้าง

การออกแบบสระว่ายน้ำ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยจะออกแบบโครงสร้างสระว่ายน้ำที่ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย มีรางระบายน้ำล้นที่มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรงและไม่มีน้ำล้นออกจากราง โดยจะจัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขนระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน นอกจากนี้บริเวณระเบียงทางเดินรอบสระว่ายน้ำเลือกใช้วัสดุที่ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย และพื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ อีกทั้งโครงการ จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ จัดให้มีอ่างล้างมือ ล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีการรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ

(3) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ

เจ้าของโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำ นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้

มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life Guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น อีกทั้งโครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่สำคัญดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน

(4) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี

การจัดการสารเคมีและคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณสถานที่เก็บสารเคมี จะจัดให้มีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสารเคมีที่ใช้จะต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสมหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน

2) การจัดการร้านอาหาร

สำหรับร้านอาหารในโครงการ จะสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหาร เตรียมอาหารปรุงอาหารและประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องส้วม นอกจากนี้จะใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

1.3.11 การจัดภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ 911.48 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 2.03 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่โครงการ 448 คน) โดยจัดไว้บริเวณชั้นที่ 1 , 2 และ 3 แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง 695.73 ตารางเมตร บริเวณชั้นที่สอง 103 ตารางเมตร บริเวณชั้นที่สาม 112.75 ตารางเมตร และเป็นไม้ยืนต้นบริเวณชั้นล่าง จำนวน 151 ต้น คิดเป็นพื้นที่ปลูก 656.78 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการปลูกไม้พุ่มและพืชคลุมดินภายในโครงการ ได้แก่ ช่อย คริสติน่า ไทรเกาหลี บานบุรีแคระ บัตตาเวียดอกแดง พลับพลึงหนู หนวดปลาหมึกแคระ โมกซ้อน กระดุมทองเลื้อย เป็นต้น

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม โครงการโรงแรม โครงการโรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จัดพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และจะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกล่าว

1.3.12 การจราจร

1) การเข้าถึงโครงการ

การเข้าถึงโครงการสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ได้อย่างสะดวก ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ 3 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางที่ 1 จากสามแยกวัดสุวรรณคีรีวงศ์ เข้าสู่ถนนพระบารมี (ทางหลวงแผ่นดินสายกะทู้-ป่าตอง) ขับตรงไปประมาณ 550 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนผังเมืองสาย ก. ขับตรงไปอีกประมาณ 140 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ทางขวามือ ติดกับโรงแรม รอยัล ภาวดี วิลเลจ

เส้นทางที่ 2 จากถนนทิวังค์ (ถนนเรียบหาดป่าตอง) ตรงไปจนพบวงเวียน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระบารมี ขับตรงไปประมาณ 400 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตรงไปประมาณ 900 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสวัสดิรักษ์ ตรงไปประมาณ 140 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ทางขวามือ ติดกับโรงแรม รอยัล ภาวดี วิลเลจ

เส้นทางที่ 3 จากหาดกะหลิมบริเวณโรงเรียนบ้านกะหลิม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระบารมี ขับตรงไปประมาณ 400 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตรงไปประมาณ 900 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสวัสดิรักษ์ ตรงไปประมาณ 140 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ทางขวามือ ติดกับโรงแรม รอยัล ภาวดี วิลเลจ

2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ

ทางเข้า - ออกโครงการ มีความกว้าง 6.405 เมตร เติมนรถสองทาง (Two way) และถนนภายในอาคาร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร เติมนรถสองทาง (Two way) มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมดจำนวน 35 คัน แยกเป็นมีที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร จำนวน 29 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน) และที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารจำนวน 6 คัน ลักษณะที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ จำนวน 31 คัน โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 5.0 เมตร และที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นแบบขนานกับแนวทางเดินรถ จำนวน 4 คัน โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร สำหรับที่จอดรถผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด ความกว้าง 2.50 เมตร และความยาว 6.0 เมตร และมีพื้นที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.00 เมตร นอกจากนี้ทางโครงการจัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 5 คัน โดยที่จอดรถจักรยานยนต์ 1 คัน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

รถบัสขนาดใหญ่ที่นำส่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักภายในโรงแรมเป็นของบริษัททัวร์ในจังหวัดภูเก็ต การรับส่งในแต่ละครั้งทางโรงแรมและบริษัททัวร์จะมีการกำหนดเวลากันก่อนล่วงหน้าที่จะเข้ามารับนักท่องเที่ยวออกจากโรงแรม โดยรถบัสดังกล่าวจะเข้ามารับนักท่องเที่ยวในเวลาที่เหมาะสมไว้ โดยจะเข้ามาจอดรับนักท่องเที่ยวบริเวณจุดจอดรถบัสชั่วคราวของโครงการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นรถเพื่อออกไปยังที่ต่าง ๆ ทัณฑ์ หลังจากนั้นเมื่อบริษัททัวร์นำนักท่องเที่ยวกลับมาส่งยังโรงแรมก็จะเข้ามาจอดบริเวณจุดจอดรถบัสชั่วคราว เพื่อให้นักท่องเที่ยวลง แล้วรถบัสดังกล่าวก็จะขับกลับไปยังจุดที่จอดรถของบริษัททัวร์ต้นสังกัด จะไม่มีการจอดทิ้งรถไว้ภายในพื้นที่ของโครงการแต่อย่างใด เนื่องจากแต่ละบริษัททัวร์จะมีบริเวณที่จอดรถทัวร์เป็นของตัวเองอยู่แล้ว

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ทรัพยากรกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	-	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม	-	-	-
1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว (1) ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ (2) การเกิดสึนามิ	(1) จัดให้มีพื้นที่หนีภัยในบริเวณชั้นสูงของอาคาร พื้นที่ 112.75 ตารางเมตร สำหรับหนีภัย กรณีที่ไม่สามารถอพยพไปยังจุดรวมพลได้ทัน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีพื้นที่หนีภัยบริเวณชั้นสูงของอาคาร	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2) จัดให้มีจุดรวมพล 324.60 ตารางเมตร ใกล้กับบริเวณทางออกของโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีจุดรวมพล ใกล้บริเวณทางเข้าออกของโครงการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(3) จัดให้มีแผนผังเส้นทางอพยพหนีภัยไปยังจุดรวมพลและไปยังพื้นที่หนีภัยชั้น 3 ของอาคาร ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(4) จัดเส้นทางหนีภัยโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไว้ในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีพิบัติภัย ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้งที่	ปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิดกรณีพิบัติภัย โครงการจะประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(6) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ปฏิบัติตนกรณีเกิดกรณีพิบัติภัยแก่ผู้พักอาศัย	เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดกรณีพิบัติภัยแก่พนักงานในโครงการและผู้พักอาศัย 	
	(7) ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(8) โครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากกรณีพิบัติภัย ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดยจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดกรณีพิบัติภัย	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดกรณีพิบัติภัยแก่พนักงานในโครงการและผู้พักอาศัย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(9) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	และปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้อยู่อาศัยในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	(10) หากเกิดกรณีพิบัติภัย โครงการจัดให้มีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยดังนี้ - จัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ด้วยเสียงพูด (Loud Speaker) เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุ อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย - พนักงานเคาะประตูห้องพักแต่ละห้องและตรวจสอบว่ามีผู้พักอาศัยอยู่หรือไม่ - พนักงานอยู่ประจำตามจุดต่างๆ เพื่อนำทางผู้พักอาศัยไปยังจุดรวมพล	ปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีเกิดกรณีพิบัติภัย โครงการจะมีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.4 คุณภาพอากาศ	(1) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มี การขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(2) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนนโดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	(1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ
	(2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(3) ปลุกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	-	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน			
3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	-	-	-
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554	-	-	-

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3.1.3 การประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553	-	-	-
3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	-	-	-
3.2 การคมนาคมขนส่ง	(1) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	2) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรอย่างเพียงพอ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(4) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 35 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการ จอดกีดขวางเส้นทางจราจร	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	ตั้งแต่โรงแรมเปิดดำเนินการ โครงการไม่เคยประสบปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ
	(5) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า-ออก โครงการบนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทางหน้าโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่ รปภ. ของโครงการ จะคอยดูแลไม่ให้จอดรถบริเวณทางเข้า – ออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทางหน้าโครงการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(6) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(7) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด
3.3 การใช้น้ำ	(1) ถังเก็บน้ำสำรองที่รวมปริมาตรน้ำที่กักเก็บไว้ในโครงการทั้งหมด 965 ลูกบาศก์เมตร โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 4 วัน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ถัง ปริมาตร 344, 222 และ 399 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรกักเก็บ 965 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้มากกว่า 4 วัน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(2) จัดให้มีท่อรับน้ำประปา เข้าสู่ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดินจากนั้นจะสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน ก่อนแจกจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีท่อรับน้ำประปา เข้าสู่ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดิน ผ่านระบบกรองน้ำจากนั้นจะสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน ก่อนแจกจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(3) จัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดรซิล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากถังเก็บน้ำประปาโครงการจะเลือกใช้ไฮโดรซิล วัสดุกันซึมชนิดโพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) สามารถใช้ในงานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต และสามารถใช้งานโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำดื่ม (non-toxic) ปราศจากสารพิษ	ปฏิบัติตามมาตรการ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดรซิล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมจะล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(6) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำรวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	(1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตร 100 ลูกบาศก์	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตร	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อหน่วงน้ำฝนส่วนเกินก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ	100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บริเวณใต้ลานจอดรถหน้าโครงการ 	
	(2) โครงการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำ มีอัตราการสูบ 0.038 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/เครื่อง ซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากโครงการในกรณีที่ฝนตกหนัก	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) ชุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อดักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมรับผิดชอบชุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อดักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(4) ออกแบบให้มีบ่อดักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายของโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีบ่อดักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายของโครงการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(5) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมคอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.5 การจัดการน้ำเสีย	(1) โครงการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักรวม เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ข ก่อนปล่อยเข้าสู่ถังเก็บน้ำรตต้นไม้ และนำมารดน้ำต้นไม้	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ น้ำเสียที่เกิดขึ้นในโครงการจะส่งให้เทศบาลเมืองป่าตองบำบัด และโครงการชำระค่าบำบัดน้ำเสีย ดังเอกสารภาคผนวก ข	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ข ได้
	(2) โครงการจัดให้มีบ่อเก็บน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ ปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ น้ำจากถังเก็บน้ำรตต้นไม้นี้จะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ น้ำเสียที่	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ น้ำเสียที่เกิดขึ้นในโครงการจะส่งให้เทศบาลเมืองป่าตองบำบัด และโครงการชำระค่าบำบัดน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตาม

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ผ่านการบำบัดส่วนที่เหลือจะรวบรวมเข้าสู่บ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวถนนสวัสดิรักษ์ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป		มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ข ได้
	(3) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(4) จัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมันรวม โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ โดยกากไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปตากแห้ง ก่อนรวบรวมให้เทศบาลเมืองป่าตองเก็บขนไปกำจัดต่อไป	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลถังดักไขมัน และหมั่นดักไขมันทิ้งอย่างสม่ำเสมอ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดละอองน้ำไม่น้อยกว่า 0.5 ตารางเมตร เพื่อใช้สำหรับรองรับการระบายละอองน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยจัดวางท่ออากาศให้กระจายเต็มทั่วพื้นที่	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดละอองน้ำ และรองรับการระบายละอองน้ำจากระบบบำบัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	และอยู่ต่ำกว่าผิวดินประมาณ 0.50 เมตร		
	(6) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดก๊าซมีเทนไม่น้อยกว่า 10.2 ตารางเมตร	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดก๊าซมีเทน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(7) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(9) สับตะกอนจากบ่อตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองป่าตองให้เข้ามาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการสับตะกอนจากบ่อตะกอนอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(10) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 205 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกไม้ยืนต้นในโครงการ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย	(1) จัดตั้งรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น สำนักงาน ห้องครัวและร้านอาหาร ห้องประชุม ห้องออกกำลังกาย และพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น โดยจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตรแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2) จัดให้มีห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ 6 วัน โดยโครงการจะประสานงานกับหน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลเมืองป่าตองให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(3) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจูลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ พนักงานทำความสะอาดรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักทุกวัน และบรรจูลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(4) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากกลับมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากกลับมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(5) การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนแม่บ้านจะเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(6) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
			

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(7) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็นระบบปิด 	ปฏิบัติตามมาตรการ ห้องพักขยะของโครงการเป็นระบบปิด 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.7 ไฟฟ้า	(1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 800 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละอาคาร	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 800 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละอาคาร	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(2) จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 800 kVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญได้อย่างเพียงพอ 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 800 kVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ได้	จากการสังเกตจริงได้ 	
	(4) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า ทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) จัดให้มีรั้วตาข่ายเหล็กทาสี สูงประมาณ 2 เมตร รอบหม้อแปลง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีรั้วตาข่ายเหล็กทาสี สูงประมาณ 2 เมตร รอบหม้อแปลง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(6) จัดให้มีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(7) ปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่างเวลา 18.00-06.00 น.	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่างเวลา 18.00-06.00 น. หรือเมื่อเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(8) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลางแบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟฟ้าส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลางแบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟฟ้าส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(9) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมมีเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(10) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(11) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนโครงการตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(12) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(13) จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมหมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3.8 การป้องกันอัคคีภัย 	(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น ดังเอกสารภาคผนวก ช	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งโครงการดำเนินการไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ดังเอกสารแสดงในภาคผนวก ฎ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
			

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(4) จัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 1 จุดมีพื้นที่ 324.60 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.72 ตารางเมตร/คน หรือ 1.38 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 448 คน (รวมจำนวนพนักงาน)	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 1 จุด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ
			
	(7) จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.9 การระบายอากาศและความร้อน	(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมรับผิดชอบทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนที่จะดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด
	(4) จัดให้มีไม้ย่นต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีไม้ย่นต้นภายในโครงการให้มากที่สุด และจัดพื้นที่สีเขียวในโครงการเพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4. คุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	(1) โครงการจะพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อม	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจะพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา	ส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา	
	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ ได้แก่ - จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด - กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ห้ามเทน้ำหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่าง ๆ ออกไปนอกกระเบื้องห้องพัก และห้ามทิ้งน้ำปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัยและน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบายน้ำทั้งโถสุขภัณฑ์ โดยเด็ดขาด - ห้ามกระทำการติดตั้งพัมป์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผืนกระเบื้องหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	- ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด - ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและไว้ในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น		
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีพนักงานอยู่ประจำโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 	
	(3) โครงการจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ทั่วทั้งบริเวณโครงการ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(4) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(6) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ดี	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ดี ดังเอกสารแสดงภาค ณ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(8) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการมูลฝอย	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการมูลฝอย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(9) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนแม่บ้านทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
4.3 การจัดการสระว่ายน้ำและร้านอาหาร มาตรการป้องกันและแก้ไข สระว่ายน้ำ	(1) ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพักขยรวม	ปฏิบัติตามมาตรการ สระว่ายน้ำของโครงการตั้งอยู่ห่างจากห้องพักขยรวม 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2)สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของโครงการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่ และช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ	ปฏิบัติตามมาตรการ มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่ และช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(4) โครงสร้างของสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ชีมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงสร้างของสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชีมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(6) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(7) จัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขนระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขนระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(8) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(9) จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้าสำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(10) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(11) จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดของห้องน้ำเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดของห้องน้ำเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(12) จัดให้มีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนที่จะดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด
	(14) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิตห่วง ชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	(15) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจเป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
มาตรการป้องกันและแก้ไข ร้านอาหาร	(1) โครงการสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด
	(2) จัดตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปูรองอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปูรองอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นมากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปูรองอาหารบน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปูรองอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปูรองอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปูรอง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	พื้นที่และบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องส้วม 	อาหารบนพื้นที่และบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องส้วม 	
	(3) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกอาหารและเครื่องดื่มใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.4 สุขภาพ 1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ☐ โรคภูมิแพ้ ☐ โรคหอบหืด	(1) ล้างทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(3) ล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(4) ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อช่วยลดระดับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ เพื่อให้ช่วยลดระดับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(6) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด
2. โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค เช่น ☐ โรคระบบทางเดินอาหาร ☐ โรคระบบลำไส้ ☐ โรคท้องเสีย ☐ โรคผิวหนัง	(1) ปิดห้องพักขยะให้สนิท	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
☐ โรคตับอักเสบ	(4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3. โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค เช่น ☐ โรคไข้เลือดออก ☐ โรคไข้มาลาเรีย ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคไข้สมองอักเสบ	(1) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2) สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยในบริเวณโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(4) เก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(6) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำโดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4. โรคผิวหนัง	(1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นระบบซีเมนต์ดิน	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อช่วยลดระดับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(4) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
5. โรคเครียด ซึ่งจะนำไปสู่โรค ☐ โรคนอนไม่หลับ ☐ โรคแผลในกระเพาะอาหาร ☐ โรคประสาท	(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด
	(3) จัดให้มีไม้ย่นต้นภายในโครงการให้มากที่สุดเพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(4) จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ย่นต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 956.15 ตารางเมตร (ร้อยละ 24.75 ของพื้นที่โครงการ)	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
6. อุบัติเหตุ ☐ การเกิดอัคคีภัย ☐ การจราจร ☐ การตกจากที่สูง	(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(4) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(5) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด		
	(6) จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(7) จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(8) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(9) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินทางเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(10) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	โครงการมีแผนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด
	(11) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(12) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(13) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(14) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(15) จัดให้มีส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมีความแข็งแรง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.5 ทัศนียภาพ	(1) ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	(2) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 911.48 ตารางเมตร (ร้อยละ 23.59 ของพื้นที่โครงการ) 	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	ปฏิบัติตามมาตรการ คนสวนของโครงการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม	(1) โครงการจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่า หากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศแสงแดดและลม สามารถแจ้งหรือหารือกับทางโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ซึ่งสามารถแจ้งได้ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังจากการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	ปฏิบัติตามมาตรการ ตั้งแต่เปิดดำเนินการโครงการ ยังไม่มีการร้องเรียนกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศแสงแดดและลม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	(2) หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงและทิศทางลมต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาทหาข้อตกลงกันประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด) และคนกลาง คือหน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลเมืองป่าตอง)	ปฏิบัติตามมาตรการ ตั้งแต่เปิดดำเนินการโครงการ ยังไม่มีการร้องเรียนกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศแสงแดดและลม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับการเห็นชอบแล้วจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มอบหมายให้ บริษัท เซาธ์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ตารางที่ 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	ภายในโครงการ	การข้มอพยพ	ตรวจสอบการข้มแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
2. คุณภาพอากาศ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโวลุ่ม (High Volume Air Sampler)	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
		ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)	ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่าง PM10 ชนิดไฮโวลุ่ม	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
			(High Volume Air Sampler)		
		ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	ตรวจวัดอาศัยหลักการดูดกลืน (Absorption)	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
		ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)	ตรวจวัดด้วยเครื่อง NO2 Analyzer	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
		ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)	เก็บตัวอย่างโดยใช้ Gas Bag และวิเคราะห์โดย Flame Ionization Method (FID)	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
		ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)	เก็บตัวอย่างโดยใช้ Gas Sampler Box	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
3. การคมนาคมขนส่ง	บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	ตรวจสอบการกีดขวางการจราจร และการอำนวยความสะดวก	ตรวจสอบการกีดขวางการจราจร และการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
		บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทางบริเวณหน้าโครงการ	ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทางบริเวณด้านหน้าโครงการ	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
4. การใช้น้ำ	เส้นท่อน้ำใช้	สภาพการใช้งาน	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อน้ำ	ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
5. การระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำของโครงการ	การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
	เครื่องสูบน้ำ	สภาพการใช้งาน	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
	ท่อระบายน้ำของโครงการ	ปริมาณตะกอน	ตรวจสอบการอุดตันตะกอนในท่อระบายน้ำ	ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
6. การจัดการน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสีย	บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)	- แบบ ท ส . 1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี - แบบ ท ส . 2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลเมืองป่าตอง และสำนักงานนโยบายและแผน	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
				ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	
	บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลัง เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของโครงการ	การตรวจสอบมาตรฐาน การระบายน้ำทิ้งจาก อาคาร	ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพ น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จาก ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ บางขนาด และจัดเก็บสถิติข้อมูล หรือบันทึก หรือรายงาน มาตรการตามกฎหมายกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ จัดทำบันทึก รายละเอียดและ รายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555	ทุกเดือน ตลอดช่วง ดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
	บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลัง เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของโครงการ	■ ความเป็นกรดต่าง ■ บีโอดี	■ pH meter ■ วิธี Azide Modification	ทุกเดือน ตลอดระยะ เวลาดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
		■ ปริมาณสารแขวนลอย ■ ซัลไฟด์ ■ ปริมาณสารละลาย ■ ปริมาณตะกอนหนัก ■ น้ำมันและไขมัน ■ ทีเคเอ็น ■ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	■ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) ■ วิธี Titrate ■ วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง ■ วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ■ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ■ วิธี Kjeldahl ■ วิธี Multiple-tube fermentation technique	ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
	บ่อดินกำจัดละอองน้ำ (Aerosol)	สภาพการใช้งาน	ตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อดินกำจัดละอองน้ำ	ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
	บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน	สภาพการใช้งาน	ตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อ ดินบำบัดก๊าซมีเทน	ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
7. การจัดการมูลฝอย	ห้องพักขยะ	สภาพของถังขยะ	ตรวจสอบความสามารถในการ รองรับของถังขยะ การรั่วซึมของ ถังขยะ	ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
		ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย ตกค้างและทำความสะอาดถัง ขยะ และห้องพักขยะรวม	ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
8. การป้องกันอัคคีภัย	บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย และ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิง ไหม้	สภาพการใช้งาน	ตรวจสอบสภาพการใช้งานของ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ ทันที	ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำ ของผู้ผลิต	ปฏิบัติตามมาตรการ
9. สุขภาพ	เครื่องปรับอากาศ	ความสะอาด	ตรวจสอบการทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
	บริเวณพื้นที่โครงการ	การทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง ลูกน้ำ ยุงลาย	ตรวจสอบและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
	บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	พื้นที่สีเขียว	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ	ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
11. สระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำของโครงการ (ตรวจวัดบริเวณที่ตื้นที่สุดของสระ 1 จุด และบริเวณที่ลึกของสระ 1 จุด)	- ความเป็นกรดต่าง - คลอรีนอิสระคงเหลือ - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - ฟีคอลโคลิฟอร์ม	- วิธี pH meter - วิธี DPD colorimetric method - วิธี DPD colorimetric method - วิธี Technique (MPN) Tube - วิธี Fecal Coliform Test	วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและ หลังปิดบริการ ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ ดังเอกสารภาคผนวก ข ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
		- ค่าความเป็นด่าง - ความกระด้าง - กรดไซยาไนริก - คลอไรด์ - แอมโมเนีย - ไนเตรท - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	- วิธี Titration Method - วิธี EDTA Titrimetric Method - วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) - วิธี Argentometric Method - วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method - วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ แต่พารามิเตอร์ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ผลวิเคราะห์แสดงในภาคผนวก ง
	-บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life	การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ทุก วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
		guard) โดยอยู่ประจำสระ ว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิด บริการ			
		อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่นไฟ มช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และ ไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น	การตรวจนับจำนวนและตรวจ สภาพการใช้งาน	ทุก วัน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
		สภาพพื้นผิวทางเดินรอบ สระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้ สระว่ายน้ำ	ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบ สระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระ ว่ายน้ำ หากมีรอยแตกหรือ ชำรุดให้ซ่อมแซมทันที	ทุก วัน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
		ขอบสระและทางเดินสระ ว่ายน้ำ	ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง	ทุก วัน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
		ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลบ เลือน	ทุก วัน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ
		อุปกรณ์ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ	ตรวจสอบสภาพการใช้งาน หาก ชำรุดให้แก้ไขทันที	ทุก วัน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติตามมาตรการ

3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

3.2.1 ผลวิเคราะห์น้ำใช้ถังเก็บน้ำ

ตารางที่ 3.2 ผลวิเคราะห์น้ำใช้

เดือน พารามิเตอร์	หน่วย	มกราคม 66	กุมภาพันธ์ 66	มีนาคม 66	เมษายน 66	พฤษภาคม 66	มิถุนายน 66	ค่ามาตรฐาน
Color	Pt-Co	-	-	-	-	4	-	≤ 15
pH at 25°C	-	-	-	-	-	7.93	-	6.8 – 8.5
Turbidity	NTU	-	-	-	-	0.18	-	≤ 5
Conductivity	uS	-	-	-	-	463.70	-	-
Total Dissolved Solids	mg/l	-	-	-	-	224.70	-	≤ 1,000
Total Hardness	mg/l	-	-	-	-	80.01	-	≤ 300
Chloride	mg/l	-	-	-	-	40.99	-	≤ 250
Iron	mg/l	-	-	-	-	0.05	-	≤ 0.3
Manganese	mg/l	-	-	-	-	0.00	-	≤ 0.1
ลักษณะทางกายภาพ		-	-	-	-	ใส ไม่มีตะกอน	-	

ค่ามาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO ฉบับที่ 4 ค.ศ. 2017

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด ปฏิบัติตาม และให้ความสำคัญในส่วนของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1.1 ทรัพยากรกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรกายภาพ โครงการ ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

สภาพภูมิประเทศ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน
ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน
ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว โครงการปฏิบัติตามมาตรการ แต่ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุใน
รายงาน

คุณภาพอากาศ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ แต่ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน
เสียงและความสั่นสะเทือน โครงการปฏิบัติตามมาตรการ แต่ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรชีวภาพ โครงการ ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

นิเวศวิทยาทางบก โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน
นิเวศวิทยาทางน้ำ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน
การคมนาคมขนส่ง โครงการปฏิบัติตามมาตรการ แต่ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน
การใช้น้ำ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนก วิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การจัดการขยะมูลฝอย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมี เจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ไฟฟ้า โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การป้องกันอัคคีภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การระบายอากาศและความร้อน โครงการปฏิบัติตามมาตรการ แต่ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.1.4 คุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน
การจัดการส้วมและร้านอาหาร โครงการปฏิบัติตามมาตรการ แต่ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

สุขภาพ โครงการปฏิบัติตามมาตรการ แต่ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

ทัศนียภาพ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

การบดบังแสงและทิศทางลม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

4.2.1 การเกิดแผ่นดินไหว โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.2.2 คุณภาพอากาศ โครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในรายงาน

4.2.3 การคมนาคมขนส่ง โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.2.4 การใช้น้ำ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.2.5 การระบายน้ำ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.2.6 การจัดการน้ำเสีย โครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในรายงาน

4.2.7 การจัดการมูลฝอย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.2.8 การป้องกันอัคคีภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.2.9 สุขภาพ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.2.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.2.11 ส้วมและร้านอาหาร โครงการปฏิบัติตามมาตรการ แต่ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

ภาคผนวก ก

ผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเบื้องต้นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตสี ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท คอมมอนเนอริตี้ จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1 ทรัพยากรธรรมชาติ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ โดยในการก่อสร้างมีเพียงการขุดดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากของอาคาร สะพานน้ำ มีกับน้ำ มีป่าปาล์มน้อย ปอทะเลน้ำ และประมาณน้ำ ทำให้สภาพภูมิประเทศเดิมภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่เดิมที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ให้มากที่สุด ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศของป่าตอง		
1.1 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม	1) ทรัพยากรดิน เนื่องจากพื้นที่โครงการมีพื้นที่ราบ โดยในการก่อสร้างมีการขุดดิน เพื่อการก่อสร้างฐานรากของอาคาร สะพานน้ำ มีกับน้ำ มีป่าปาล์มน้อย ปอทะเลน้ำ และประมาณน้ำ ไม่มีการขุดดินในวงกว้าง โดยจำกัดเฉพาะพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง อีกทั้งโครงการจะควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่โครงการ และให้วิศวกรควบคุมงานตลอดช่วงเวลาก่อสร้างอาคาร อย่างไรก็ดีตาม โครงการจะกำหนดให้มีการปลูกพืช (Planting) และทำน้ำขึ้นเขตรอง (Planting) เพื่อป้องกันดินพัง โดยโครงการมีระบบป้องกันดินถล่ม 200t 200t 200t เป็นระบบโครงสร้างที่สามารถป้องกันดินถล่มได้ วางแผนดิน และระบบดินอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินถล่ม	(1) โครงการจะจัดให้มีการตรวจพื้นที่ (Survey) และทำเนินเขตรอง (Planting) ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างร่วมกับน้ำได้ (2) ดินที่ขุดออกจากโครงการก่อสร้างฐานราก สะพานน้ำ ขุดไปเป็นน้ำ ยังป่าปาล์มน้อย ปอทะเลน้ำ และประมาณน้ำ จะต้องกรบกับเป็นดินส่วนไว้ในพื้นที่เฉพาะของเขตรองปลูกพืชร่วมกับพื้นที่ที่มีดินดี และจะมีการควบคุมพื้นที่ที่โครงการ โดยจัดซื้อดินใหม่ลง วางแผนดินและระบบ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	- ตรวจสอบการเกิดดินถล่มและหาบริเวณที่เสี่ยงดินถล่มก่อนเริ่มการปลูกพืช - ตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันที หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทุกปีปลูก และหาแนวทางการป้องกันพื้นที่

100

เดือน มกราคม 2558


(นายสุวิทย์ นันทาชาวน) (นางสาวนิตา นันทาชาวน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมมอนเนอริตี้ จำกัด


COMMON COMMUNITY CO. LTD.
บริษัท คอมมอนเนอริตี้ จำกัด

เดือน มกราคม 2558



(นางสาวสุวิทย์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เนชั่นเวลเนสกรุ๊ป จำกัด


บริษัท ภูเก็ต เนชั่นเวลเนสกรุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเบื้องต้นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตสี ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท คอมมอนเนอริตี้ จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรน้ำและการเกิดดินถล่ม (ต่อ)	อย่างไรก็ตาม โครงการจะวางแนวทางการขุดดินเป็นช่วงๆและทำฐานรากเป็นสลับพื้นที่ไป ไม่ขุดดินเป็นบริเวณกันทีเดียว และจะมีการทำกำแพงกันดินในช่วงขุดแล้วเข้ามึง ทั้งนี้จึงมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลตลอดช่วงเวลาก่อสร้างอาคาร ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจึงอยู่ภายใต้การควบคุม 2) การเกิดดินถล่ม พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ โดยในการก่อสร้างจะมีการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากของอาคารฐานราก ซึ่งจำกัดเฉพาะพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการเท่านั้น พื้นที่บางส่วนที่มีดินถล่มเดิมไว้ไว้ให้มากที่สุด และจากผลประเมินพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม จะพบว่า บริเวณพื้นที่ที่มีโครงการเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการจะจัดให้มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และควบคุมการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดดินถล่ม	(3) โครงการจะจัดให้มีที่รองรับน้ำชั่วคราว โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำที่ขุดลอกและปล่อยลงสู่ลำน้ำที่โครงการมีอยู่ (4) ปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน และลดการพังทลายของดิน (5) จัดเตรียมยานพาหนะหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง โดยรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้างจะปฏิบัติตามกฎจราจร	

เดือน มกราคม 2558


(นายสุวิทย์ นันทาชาวน) (นางสาวนิตา นันทาชาวน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมมอนเนอริตี้ จำกัด


COMMON COMMUNITY CO. LTD.
บริษัท คอมมอนเนอริตี้ จำกัด


เดือน มกราคม 2558


(นางสาวสุวิทย์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เนชั่นเวลเนสกรุ๊ป จำกัด


บริษัท ภูเก็ต เนชั่นเวลเนสกรุ๊ป จำกัด


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลังงาน ลือเกียรติ จำกัด ป่าตอง ของ บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและชุดค่าตัว	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.3 ความปลอดภัย และการเกิด มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	ปัญหามลพิษจะควบคุมโดยศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติแห่งชาติ (เฝ้าระวัง พายุ) และวิธีปฏิบัติจากทางเดิน (พายุ) (พายุ) (พายุ) จากการทดสอบระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศซึ่งตั้งขึ้นตัวเร่ง ปรากฏว่าเมื่อมีพายุหรือภัยพิบัติ 3 จุด จะมีเสียงดังที่ขึ้น ตรงตามแผนที่กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีความจำเป็น การเกิดภัยพิบัติได้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการดำเนินงาน โครงการเลย		

เดือน มกราคม 2558  เดือน มกราคม 2558 
(นางสาวจิราพร จิราพร) (นางสาวจิราพร จิราพร)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด
COTTON ANG CO., LTD. บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด
บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลังงาน ลือเกียรติ จำกัด ป่าตอง ของ บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและชุดค่าตัว	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ โครงการในระยะก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เครื่องจักรของ ผู้เช่าของโครงการระยะก่อสร้าง และบางส่วนเกิดจากมลพิษ จากยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีความเข้มข้นสูง (1) มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และการก่อสร้างตัวอาคาร อาจทำให้ เกิดการสะสมของฝุ่นละออง ส่งผลกระทบในทางความ เสี่ยงต่อสุขภาพของชุมชนซึ่งรวมถึง บริษัทที่ปรึกษาได้ พิจารณาประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM10) มีรายละเอียดดังนี้ 1.1 ประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดจาก กิจกรรมการก่อสร้าง โดยใช้แบบจำลอง Box Model ของ John O. Mui and David S. Woodcock, 1990 จากการ พิจารณา การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองสูง กว่าค่าในพื้นที่ยังประมาณ 3.15700 มิลลิกรัมลูกบาศก์ เมตร ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของค่าที่เกินขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละออง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547	(1) จัดให้มีรั้วกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและใช้ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกคลุมตัวอาคารและ อาคารชั่วคราวของสถานที่ก่อสร้างก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น ละอองไปสู่อากาศภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีเสียงและฝุ่นละอองไม่มาก (2) กำหนดให้มีรั้วกันเขตก่อสร้างซึ่งทำโดย วัสดุอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ มีหลังคา คลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง (3) จัดทำบ่อล้างล้อรถที่วัสดุ จากพื้นที่ก่อสร้าง เข้ามา (4) มีรถบรรทุกน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทาง ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่โครงการ รวมถึง บริเวณทางเข้าออกโครงการ อย่างน้อยวัน ละ 2 ครั้ง (5) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออก ถนนทุกครั้ง เช่น ฉีดล้างล้อ เพื่อไม่ให้ ฝุ่นจากล้อรถบรรทุก เป็นพิษ	- ติดตามจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ในเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพจากก่อสร้าง ทุกปีปีละ 1 ครั้ง โดยขอความเห็น - สurveymonitors (TSP) ฝุ่นละอองรวม เล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกวัน การทำฐานราก และงานฐานหลังคา หลังจากที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว 1 ครั้ง โดย ขอความเห็น - ตรวจวัดค่าสารประกอบอินทรีย์ (CO) ภาย ในโรงงานอุตสาหกรรม (NO ₂) ภาย ในโรงงานอุตสาหกรรม (THC) ภาย ในโรงงานอุตสาหกรรม (SO ₂) บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง ทุกวัน โดย ขอความเห็น - ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองรวม เล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดย ขอความเห็น - ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองรวม เล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดย ขอความเห็น

เดือน มกราคม 2558  เดือน มกราคม 2558 
(นางสาวจิราพร จิราพร) (นางสาวจิราพร จิราพร)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด
COTTON ANG CO., LTD. บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด
บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด บริษัท คอมม่อนเวลธ์ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลับที ภูเก็ต อำเภอ ของ บริษัท คอมม่อนเอนเอวิเอ จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- คุณภาพอากาศ (PM₁₀) จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000004 มีดัชนีคุณภาพอากาศเมื่อนำไปรวมกับปริมาณฝุ่นละอองจากแหล่งอื่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอป่าตอง อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บริเวณโครงการ เลข ๓๔ โดยมีระยะห่างจากโครงการประมาณ ๕๖๐ เมตร จะได้ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยในช่วงที่ก่อสร้างโครงการ โดยปริมาณฝุ่นละอองจากกิจกรรมบริเวณพื้นที่โครงการ เลข ๓๔ ในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 บริเวณจุดตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เท่ากับ 0.044 มีดัชนีคุณภาพอากาศ (บริษัท เอ็ม บี ที จำกัด, ตุลาคม 2556) จากการคำนวณ ค่าไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองที่กระจายในพื้นที่ประมาณ 0.0440004 มีดัชนีคุณภาพอากาศ ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง เท่ากับ) 0.120 มีดัชนีคุณภาพอากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 253๕)		

เดือน มกราคม 255๘

Shantana Pichai
(นายสุวิทย์ สันติพงษ์) (นายสุวิทย์ สันติพงษ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนเอนเอวิเอ จำกัด

เดือน มกราคม 2558

Shantana Pichai
(นายสุวิทย์ สันติพงษ์) (นายสุวิทย์ สันติพงษ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนเอนเอวิเอ จำกัด

บริษัท คอมม่อนเอนเอวิเอ จำกัด
111/111 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10110

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลับที ภูเก็ต อำเภอ ของ บริษัท คอมม่อนเอนเอวิเอ จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ภาวะการปนเปื้อนของอากาศ (CO) จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเกิดขึ้นจากไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000042 มีดัชนีคุณภาพอากาศเมื่อนำไปรวมกับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นจริงในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอป่าตอง อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จะได้ค่าเฉลี่ยในช่วงที่ก่อสร้างโครงการ โดยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบริเวณโครงการ เลข ๓๔ โดยมีระยะห่างจากโครงการประมาณ ๕๖๐ เมตร ในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 บริเวณจุดตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เท่ากับ 0.08 มีดัชนีคุณภาพอากาศ (บริษัท เอ็ม บี ที จำกัด, ตุลาคม 2556) จากการคำนวณค่าไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่กระจายในพื้นที่ 0.000042 มีดัชนีคุณภาพอากาศ ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มีดัชนีคุณภาพอากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 253๕)		

เดือน มกราคม 2558

Shantana Pichai
(นายสุวิทย์ สันติพงษ์) (นายสุวิทย์ สันติพงษ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนเอนเอวิเอ จำกัด

เดือน มกราคม 2558

Shantana Pichai
(นายสุวิทย์ สันติพงษ์) (นายสุวิทย์ สันติพงษ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนเอนเอวิเอ จำกัด

บริษัท คอมม่อนเอนเอวิเอ จำกัด
111/111 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10110

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลังค์ ภูเก็ต จำกัด ปีที่ ๒๕๖๑ ของ บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด ระบกก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียของรถของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000094 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นจากในปัจุบันในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ค่าเฉลี่ยค่าของค่ามาตรฐาน จีฬหวิมลจะ จะให้ค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ก่อสร้างโครงการ โดยปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบริเวณโครงการ เกษะ เกษะ โดยเฉลี่ยระหว่างจากโครงการประมาณ 630 เมตร โดยค่าวันที่ 23-28 ตุลาคม 2556 บริเวณจุดตรวจวัดมีค่าปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เท่ากับ 0.046 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร (ประกาศ ฉบับ ๕ ที่ ๕๖๖, ตุลาคม 2556) จากการคำนวณท่อไอเสียของรถของโครงการจะทำให้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 0.048094 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินในโครงการไอเสียที่เกิดขึ้นมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐานในโครงการไอเสียไอเสีย เท่ากับ ๐.32 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป)		

เดือน มกราคม 2556

(ลายเซ็น)
(นายสุวิทย์ วัฒนกุล) (นายสุวิทย์ วัฒนกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด



เดือน มกราคม 2556

(ลายเซ็น)
(นายสุวิทย์ วัฒนกุล) (นายสุวิทย์ วัฒนกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด



บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด

15/179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลังค์ ภูเก็ต จำกัด ปีที่ ๒๕๖๑ ของ บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด ระบกก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) จากการคำนวณปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียของรถของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000021 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นจากในปัจุบันในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ค่าเฉลี่ยค่าของค่ามาตรฐาน จีฬหวิมลจะ จะให้ค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ก่อสร้างโครงการ โดยปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบริเวณพื้นที่โครงการ เกษะ เกษะ โดยเฉลี่ยระหว่างจากโครงการประมาณ 630 เมตร โดยค่าวันที่ 23-28 ตุลาคม 2556 บริเวณจุดตรวจวัดมีค่าปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เท่ากับ 0.038 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร (ประกาศ ฉบับ ๕ ที่ ๕๖๖, ตุลาคม 2556) จากการคำนวณท่อไอเสียของรถของโครงการจะทำให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 0.0000021 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)		

เดือน มกราคม 2556

(ลายเซ็น)
(นายสุวิทย์ วัฒนกุล) (นายสุวิทย์ วัฒนกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด



เดือน มกราคม 2556

(ลายเซ็น)
(นายสุวิทย์ วัฒนกุล) (นายสุวิทย์ วัฒนกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด



บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด

15/179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทดบัส ภูเก็ต ปีที่ ๒๐๑๖ ของ บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)	จากการพิจารณาทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ ที่โครงการก่อสร้างโรงแรม 2000 อาคาร 2 ชั้น ด้านทิศตะวันตก โรงแรมที่พัก 2000 อาคาร 2 ชั้น ด้านทิศตะวันออก และร้านค้าปลีก 2 ชั้น ด้านทิศใต้ของโครงการ มีค่าระดับเสียงในช่วง ๕๕.๗๐-๕๕.๗๐ dB(A) เมื่อวัดค่าระดับเสียงที่โถงอาคารด้านหน้าโรงแรมในช่วงระดับเสียงที่เกิดขึ้นบริเวณเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ตรวจวัดบริเวณโครงการ เสด็จ เสด็จ ด้านหน้าของสำนักงานภูเก็ต โดยมีระยะห่างจากโครงการประมาณ ๕๐๐ เมตร ในวันที่ 20-25 ตุลาคม 2556 โดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยพบค่าระดับเสียง มี ค่า ค่าวัด ซึ่งได้จากการตรวจวัด (๕๕.๐-๕๕.๗๐) จะได้ว่าค่าที่เพิ่มขึ้นในขณะก่อสร้างซึ่งเกินกว่าโครงการ ค่าระดับเสียงที่ค่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นบริเวณโรงแรม 2000 อาคาร 2 ชั้น ด้านทิศตะวันตก โรงแรมที่พัก 2000 อาคาร 2 ชั้น ด้านทิศตะวันออก และร้านค้าปลีก 2 ชั้น ด้านทิศใต้ของโครงการ จะมีค่าระดับเสียง ๕๕.๗๐-๕๕.๗๐ dB(A) เมื่อวัดค่าระดับเสียงที่โถงอาคารด้านหน้าโรงแรมในช่วงระดับเสียงที่เกิดขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ๑๔ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ๔ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L _{๕๐}) ๒๔ ชั่วโมง 70 dB(A) นั้น พบว่า เมืองที่เกิดจากการก่อสร้างอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (L _{๕๐}) 24 ชั่วโมง ดังนั้น โครงการจึงจำเป็นต้องมีการจัดการผลกระทบทางเสียงเป็นพิเศษ โดยจึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันระดับเสียงประมาณ 0.00 เมตรทางด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ของพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3.00 เมตร ทางด้านทิศใต้ จะสามารถลดระดับเสียงทางด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศตะวันออก	(14) จำกัดความเร็วจากรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (15) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุหรือขี้เถ้าในช่วงเวลาช่วงความเหมาะสมทางเสียง (16) จัดให้มีวิศวกรคอยตรวจเช็คและควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม (17) จัดมีประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการเพื่อประชาชนที่ทราบโครงการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ทราบโครงการได้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ทราบโครงการได้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ก่อสร้าง	

เดือน มกราคม 2556

(นายสุวิทย์ วัฒนกิจ) (นายสุวิทย์ วัฒนกิจ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด

เดือน มกราคม 2556

(นายสุวิทย์ วัฒนกิจ) (นายสุวิทย์ วัฒนกิจ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด

25/179

ตารางที่ ๕ สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทดบัส ภูเก็ต ปีที่ ๒๐๑๖ ของ บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)	ได้ 24 dB(A) และสามารถลดระดับเสียงทางด้านทิศใต้ได้ 14 dB(A) ตามค่าขึ้น ดังนั้น การที่โครงการได้มีวิธีดังกล่าว จะทำให้มีค่าระดับเสียงลดลงอยู่ในช่วง 47.70-70.30 dB(A)จากการคำนวณเมื่อมีการประเมินเสียงจากพื้นที่ก่อสร้างทางด้านทิศใต้ของโครงการด้านหน้าโรงแรม 2000 อาคาร 2 ชั้น ด้านทิศตะวันตก โรงแรมที่พัก 2000 อาคาร 2 ชั้น ด้านทิศตะวันออก และร้านค้าปลีก 2 ชั้น ด้านทิศใต้ของโครงการ จะมีค่าระดับเสียงที่ค่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ๑๔ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ๔ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L _{๕๐}) ๒๔ ชั่วโมง 70 dB(A) นั้น พบว่า เมืองที่เกิดจากการก่อสร้างอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (L _{๕๐}) 24 ชั่วโมง ดังนั้น โครงการจึงจำเป็นต้องมีการจัดการผลกระทบทางเสียงเป็นพิเศษ โดยจึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันระดับเสียงประมาณ 0.00 เมตรทางด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ของพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3.00 เมตร ทางด้านทิศใต้ จะสามารถลดระดับเสียงทางด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศตะวันออก		

เดือน มกราคม 2556

(นายสุวิทย์ วัฒนกิจ) (นายสุวิทย์ วัฒนกิจ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด

เดือน มกราคม 2556


(นายสุวิทย์ วัฒนกิจ) (นายสุวิทย์ วัฒนกิจ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด

25/179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง บำบัดของ บริษัท คอมม่อนเพลย์ จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 เสียงและสั่นสะเทือน (ต่อ)	ซึ่งจากการคำนวณประเมินได้พบว่า โรงงาน โรงจอดรถ โรงเก็บของ ทางด้านทิศตะวันตก จะได้รับระดับแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดโดยขึ้นจากการกระจายเสียง 0.350 นิวตัน/ตร.ม. และมีค่าการสั่นสะเทือนสามารถลดระดับแรงสั่นสะเทือนลงเหลือ 0.143 นิวตัน/ตร.ม. เมื่อเข้าไปเปรียบเทียบกับความไวของหูของมนุษย์ที่ระดับเสียงต่อเนื่องที่ 100 เดซิเบล หรือว่า ไม่เกิน 0.197 นิวตัน/ตร.ม. นั่นคือไม่มีระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่สัมพันธ์กับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างอาคารประเภทโรงงานโรงงานทั่วไปที่มีผนังและอาคารเป็นแบบ Single (ส่วนประกอบที่ปูพื้น ทาสี น้ำ และไม้ต่างๆ) โดยพื้นที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนี้จะได้รับความเสียหายเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1988) พบว่า ไม่เกิน 0.197 นิวตัน/ตร.ม. นั่นคือ ไม่ถึงระดับที่เกิดความเสียหายทางสถาปัตยกรรมที่ถาวร และเมื่อเทียบกับระดับแรงสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารประเภทต่างๆ พบว่าไม่ถึงระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารที่ไม่มีอาคารก่ออิฐ กระทบน้อยจะได้รับระดับแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดโดยขึ้นจากการกระจายเสียง 0.321 นิวตัน/ตร.ม. และเมื่อคำนวณการลดระดับแรงสั่นสะเทือนลงเหลือ 0.128 นิวตัน/ตร.ม. เมื่อเข้าไปเปรียบเทียบกับความไวของหูของมนุษย์ที่ระดับเสียงต่อเนื่องที่ 100 เดซิเบล หรือว่า ไม่เกิน 0.197 นิวตัน/ตร.ม. นั่นคือไม่มีระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่สัมพันธ์กับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างอาคารเป็นแบบ Single (ส่วนประกอบที่ปูพื้น ทาสี น้ำ และไม้ต่างๆ) โดยพื้นที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนี้จะได้รับความเสียหายเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1988) พบว่า ไม่เกิน 0.197 นิวตัน/ตร.ม. นั่นคือ ไม่ถึงระดับที่เกิดความเสียหายทางสถาปัตยกรรมที่ถาวร และเมื่อเทียบกับระดับ		

เดือน มกราคม 2554


นายวิชาญ ชัย (นายวิชาญ) (นายวิชาญ ชัย)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมม่อนเพลย์ จำกัด

COMPAN 2458 CO., LTD.
บริษัท คอมม่อนเพลย์ จำกัด
251179

เดือน มกราคม 2554


(นายวิชาญ ชัย) (นายวิชาญ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอมม่อนเพลย์ จำกัด



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง บำบัดของ บริษัท คอมม่อนเพลย์ จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 เสียงและสั่นสะเทือน (ต่อ)	และระดับเสียงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารประเภทต่างๆ พบว่าไม่ถึงระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารที่ไม่มีอาคารก่ออิฐ กระทบน้อยจะได้รับระดับแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดโดยขึ้นจากการกระจายเสียง 0.303 นิวตัน/ตร.ม. และมีค่าการสั่นสะเทือนสามารถลดระดับแรงสั่นสะเทือนลงเหลือ 0.080 นิวตัน/ตร.ม. เมื่อเข้าไปเปรียบเทียบกับความไวของหูของมนุษย์ที่ระดับเสียงต่อเนื่องที่ 100 เดซิเบล หรือว่า ไม่เกิน 0.080 นิวตัน/ตร.ม. นั่นคือไม่มีระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่สัมพันธ์กับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างอาคารประเภทโรงงานโรงงานทั่วไปที่มีผนังและอาคารเป็นแบบ Single (ส่วนประกอบที่ปูพื้น ทาสี น้ำ และไม้ต่างๆ) โดยพื้นที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนี้จะได้รับความเสียหายเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1988) พบว่า ไม่เกิน 0.197 นิวตัน/ตร.ม. นั่นคือ ไม่ถึงระดับที่เกิดความเสียหายทางสถาปัตยกรรมที่ถาวร และเมื่อเทียบกับระดับแรงสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารประเภทต่างๆ พบว่าไม่ถึงระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารที่ไม่มีอาคารก่ออิฐ กระทบน้อยจะได้รับระดับแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดโดยขึ้นจากการกระจายเสียง 0.084 นิวตัน/ตร.ม. ซึ่งเป็นค่าระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้นจึงไม่มีการขุดดิน กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ได้แก่ การขนส่งวัสดุ การขุดดิน การเทคอนกรีต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบทางสถาปัตย์และการก่อสร้างจึงเลือกใช้สายเคเบิล สายเคเบิลที่ใช้สายเคเบิล ไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในระดับที่เป็นอันตรายต่ออาคารข้างเคียง เนื่องจากไม่มีการขุดดิน การขุดดินเป็นงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		

เดือน มกราคม 2554


นายวิชาญ ชัย (นายวิชาญ) (นายวิชาญ ชัย)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมม่อนเพลย์ จำกัด

COMPAN 2458 CO., LTD.
บริษัท คอมม่อนเพลย์ จำกัด
251179

เดือน มกราคม 2554



(นายวิชาญ ชัย) (นายวิชาญ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอมม่อนเพลย์ จำกัด




ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พหลโยธิน ภูเก็ต ป่าตอง ๒๐๑๖ บริษัท ดอนมอแนแอนด์วีซี จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2. นิเวศวิทยาทางบก	เนื่องจากระยะก่อสร้างไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และระบอบการก่อสร้างช่วงฤดูฝน และป่ามีต้นน้ำเสียจากวัฒนธรรมก่อสร้างด้วยถังบำบัดน้ำเสียรูป จึงมีแนวโน้มผลกระทบต่อการรักษาคุณภาพน้ำในระบอบก่อสร้าง ทั้งนี้คือเป็นการป้องกันผลกระทบในระบอบดำเนินการโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของชุมชน 3.1 การรบกวนชุมชน	การรบกวนโดยในช่วงก่อสร้างโครงการจะใช้เวลาประมาณ 200 ปี และถนนสายวิจิตรวิชัย ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่โครงการ ซึ่งการรบกวนจะมีจำนวนน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 1-3 เนื่อง การขนส่งและพาหนะในช่วงเริ่มมีการก่อสร้าง โครงการได้มีการกำหนดเวลาการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยกำหนดให้รถขนส่งวัสดุ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งในวันหยุดและวันธรรมดา โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาพักผ่อน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. การประเมินปริมาณการจราจรในระบอบก่อสร้าง จะพิจารณาจากปริมาณที่เข้าออกพื้นที่โครงการ โดยช่วงที่มีการก่อสร้างจะเป็นช่วงที่มีการเข้า-ออกสูงสุด คือ ประมาณ 13 เที่ยววัน (เที่ยววัน) โดยกรณีเที่ยวที่สูงสุด รถทั้ง 13 คัน เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมดภายใน 1 ชั่วโมง จัดปริมาณการจราจรสูงสุดของโครงการเท่ากับ 13 คันต่อชั่วโมง หรือคิดเป็น 22.16 คันต่อชั่วโมง (รวม 1.7)	(1) กำหนดให้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งในวันหยุดและวันธรรมดา โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาพักผ่อน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. (2) ในเขตก่อสร้างและรอบชุมชน จะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยพนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร (3) ระบอบการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงเวลาพักผ่อนจะงดเวลาพัก	- ตรวจสอบความเรียบร้อยและการกีดขวางการจราจรทุกวัน ตลอดจนเวลาพัก - ตรวจสอบสภาพถนนและการชำรุด ทดสอบการชำรุด

เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558 
 (นายสุวิทย์ นิ่มน้อม) (นางสาวปัทมา นิ่มน้อม)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนมอแนแอนด์วีซี จำกัด COTTON 4588 CO., LTD.
 บริษัท ดอนมอแนแอนด์วีซี จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง
 25/179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พหลโยธิน ภูเก็ต ป่าตอง ๒๐๑๖ บริษัท ดอนมอแนแอนด์วีซี จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การรบกวนชุมชน	จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีเที่ยวที่สูงสุดปริมาณการจราจรในระบอบก่อสร้าง จะทำให้มีผลกระทบวันหยุดและวันธรรมดาประมาณร้อยละ 1-3 พบว่า สภาพการจราจรบนถนนวิจิตรวิชัย เกิดการล่าช้า และความเร็วลดลง จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีเที่ยวที่สูงสุดปริมาณการจราจรในระบอบก่อสร้าง จะทำให้มีผลกระทบวันธรรมดาและวันหยุดประมาณร้อยละ 1-3 โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาพักผ่อน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. สภาพการจราจรบนถนนวิจิตรวิชัย จะไม่เกิดผลกระทบต่อการจราจร จากการประเมินจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการมีเพียงเล็กน้อย สภาพการจราจรของถนนวิจิตรวิชัย 200 ปี ตลอดจนวันธรรมดา พบว่า สภาพการจราจรบนถนนวิจิตรวิชัยจะไม่เกิดผลกระทบต่อการจราจร เนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการมีเพียงเล็กน้อย สภาพการจราจรของถนนวิจิตรวิชัย 200 ปี ตลอดจนวันธรรมดา พบว่า สภาพการจราจรบนถนนวิจิตรวิชัยจะไม่เกิดผลกระทบต่อการจราจร จากการประเมินจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการมีเพียงเล็กน้อย สภาพการจราจรของถนนวิจิตรวิชัย 200 ปี ตลอดจนวันธรรมดา พบว่า สภาพการจราจรบนถนนวิจิตรวิชัยจะไม่เกิดผลกระทบต่อการจราจร	(4) ระบอบการขนส่งวัสดุอุปกรณ์จะใช้เวลาประมาณ 200 ปี และถนนสายวิจิตรวิชัย ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่โครงการ ซึ่งการรบกวนจะมีจำนวนน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 1-3 เนื่อง การขนส่งและพาหนะในช่วงเริ่มมีการก่อสร้าง โครงการได้มีการกำหนดเวลาการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยกำหนดให้รถขนส่งวัสดุ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งในวันหยุดและวันธรรมดา โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาพักผ่อน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. (5) ในเขตก่อสร้างและรอบชุมชน จะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยพนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร (6) ระบอบการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงเวลาพักผ่อนจะงดเวลาพัก (7) กำหนดให้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งในวันหยุดและวันธรรมดา โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาพักผ่อน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. (8) ในเขตก่อสร้างและรอบชุมชน จะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยพนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร (9) ระบอบการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงเวลาพักผ่อนจะงดเวลาพัก	- ตรวจสอบความเรียบร้อยและการกีดขวางการจราจรทุกวัน ตลอดจนเวลาพัก - ตรวจสอบสภาพถนนและการชำรุด ทดสอบการชำรุด

เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558 
 (นายสุวิทย์ นิ่มน้อม) (นางสาวปัทมา นิ่มน้อม)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนมอแนแอนด์วีซี จำกัด COTTON 4588 CO., LTD.
 บริษัท ดอนมอแนแอนด์วีซี จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง
 25/179

สารจากที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลังสี ภูบึง ฝายทอง ของ บริษัท คอนมอสเอเชีย จำกัด ระยะก่อสร้าง (๒๐)

องค์ประกอบของงานเขียน และชุดคำถาม	ผลการทบทวนข้อที่แหล่งข้อมูลที่สำคัญ	การพิจารณาถึง และบันทึกผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาถึงผลกระทบ ต่อกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	การบรรยายลักษณะปัจจัยที่สัมพันธ์กับบริบทอื่นที่ก่อตัวโครงสร้าง ในกรณีที่เกิดผลผลิตในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะงักของกระบวนการภายในพื้นที่โครงการของศูนย์บริการข้างเคียง การบรรยายลักษณะปัจจัยที่สัมพันธ์กับบริบทอื่นที่ก่อตัวโครงสร้าง ในกรณีที่เกิดผลผลิตในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะงักของกระบวนการภายในพื้นที่โครงการของศูนย์บริการข้างเคียง โครงการจะจัดให้มีการประเมินค่าใช้จ่าย ฐานราคาต้นทุนเฉลี่ย 0.3 เมตร ความยาวเฉลี่ย 1: 200 ที่มีข้อจำกัดเป็นระยะเวลา โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อทราบความถี่ที่ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการ จำนวน 1 ชุด จำนวน 5 คนจะดำเนินการ ทดสอบ และตรวจสอบผลการดำเนินงานของศูนย์บริการของสำนักงานโครงการตามแนวถนนหลักที่มีข้อบกพร่อง ผลลัพธ์ของโครงการจะถูกรวบรวมและรายงานตามรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์บริการข้างเคียง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามโครงการตามแนวถนนหลักที่มีข้อบกพร่อง ผลลัพธ์ของโครงการจะถูกรวบรวมและรายงานตามรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์บริการข้างเคียง	(1) จัดให้มีการประเมินค่าใช้จ่าย ฐานราคาต้นทุนเฉลี่ย 0.3 เมตร ที่มีข้อจำกัดเป็นระยะเวลา โดยรอบพื้นที่โครงการ ทดสอบและตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแนวถนนหลักที่มีข้อบกพร่อง (2) ทดสอบและตรวจสอบผลการดำเนินงานของศูนย์บริการข้างเคียง (3) จัดให้มีการประเมินความถี่ที่ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการ จำนวน 1 ชุด จำนวน 5 คนจะดำเนินการ ทดสอบ และตรวจสอบผลการดำเนินงานของศูนย์บริการของสำนักงานโครงการตามแนวถนนหลักที่มีข้อบกพร่อง	ตรวจสอบว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเป็นอันตรายต่อกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ ๒ มกราคม ๒๕๕๙  Kalo  เมื่อ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
 (นางสาวกานต์ นฤมลกิจ) (นางสาวกานต์ นฤมลกิจ)
 กรรมการผู้จัดการ (นางสาวกานต์ นฤมลกิจ)
 บริษัท ดอยดอยเนชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ดอยดอยเนชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ดอยดอยเนชั่น จำกัด (มหาชน)
 33/173

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบเชิงบวกและลบ ต่อการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงลบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงลบต่อ โครงการ หลัเกศ ภูเก็จ ป่าทอง ของ บริษัท ดอยผานานเมือง จำกัด ระยะก่อสร้าง (๒๖)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดค้าขาย ฯลฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด
3.4 การจัดการน้ำเสีย	เป็นพื้นที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานโครงการ ขนาด 2 ส่วน คือ 1) น้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้าง (1) น้ำเสียจากกระบวนการ มีประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรวัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค) และเป็นน้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไปและน้ำเสียจากพื้นผิวปนเปื้อน ไม่ใช่ น้ำเสียจากการล้าง เนื่องจากสถานที่พักอาศัยอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ - น้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป ได้แก่ การอาบน้ำชำระร่างกาย มีประมาณ 6.79 ลูกบาศก์เมตรวัน (ได้จากตารางข้างล่าง 20.00 ลิตรคนวัน (บุรุษ) และ 10.00 ลิตรคนวัน (สตรี)) ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวมีปริมาณไม่มาก และจะไม่ส่งผลกระทบต่อ - น้ำเสียจากห้องน้ำ มีประมาณ 3.22 ลูกบาศก์เมตรวัน (ได้จากตารางข้างล่าง 16.10 ลิตรคนวัน) จะบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่สามารถรองรับน้ำได้ 4 ลูกบาศก์เมตรทุกวัน จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยออกสู่สาธารณะต่อไป ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินการที่มีผู้ร่วมด้วย จำนวน 15 ห้อง คิดเป็นจำนวนห้องเดียว 1 ห้อง ปริมาณของน้ำเสีย 15 คน	(1) จัดให้มีถังร่วมกับทุกครัวเรือนภายในพื้นที่เพื่อแยกจำนวน 16 ห้อง ในพื้นที่ก่อสร้าง และมีบริเวณบ่อกักเก็บขนาดจำนวน 15 ห้อง (2) ความรู้ไม่มีวิธีการระบายน้ำโดยตรงจากห้องตามออกสู่สาธารณะผ่านอาคารและโครงสร้างโครงข่ายจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีระบบกรองชีวภาพและเติมอากาศผ่านตัวกรองถาวร จำนวน 4 ชุด สามารถรองรับน้ำได้ถึงทั้งหมด 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้ถึงค่า BOD_{out} ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมลิตร ดังนั้นการออกแบบการระบายน้ำสาธารณะ คงไม่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนผ่านตัวกรองถาวร จำนวน 4 ชุด สามารถรองรับน้ำได้ถึง 40 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับน้ำได้ถึง BOD_{out} ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยออกสู่สาธารณะต่อไป	- ตรวจสอบและสนับสนุนกิจการทางด้านของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบปริมาณตะกอนของแต่ละภาค หากปริมาณตกต่ำลง ให้ปรับสภาพตะกอนให้ปฏิบัติงานตามปกติ ทุกปีค่า ค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจวัดคุณภาพความเป็นกรด-ด่าง มีโอซี ปริมาณสารแขวนลอย ซีดีไฟด์ ปริมาณสารละลาย ปริมาณผลของพิษ น้ำดื่มและน้ำทิ้ง ซึ่งมีค่าโคเลฟอรั่มแบบที่เรียกกันคนบริเวณรอบโครงการน้ำจำนวน 1 ชุด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

(นายพิเชษฐ์ ชัยปิไฉต) (กรรมการผู้จัดการ บริษัท)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด

CONCRETE REINFORCE CO., LTD.

1/10/11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10130

โทร. ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖๖ โทร. ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖๖


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทดบัส ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท ดอสมอนแอนด์เรียม จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ไฟฟ้า	ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมบัติไฟฟ้าป่าตอง เพื่อใช้ในงานการก่อสร้างที่ประสบด้วย - การใช้ไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การเชื่อมเหล็ก - การใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรกลการก่อสร้างต่างๆ และไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น - การใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบการก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะมีผลกระทบเล็กน้อยต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียงหรือระบบไฟฟ้าของอาคารพักอาศัยใกล้เคียง เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่โครงการใช้มีน้อยเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบและระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง มีความสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ	(1) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในแบบประหยัดพลังงาน (2) การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน (3) ดำเนินใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด	

เดือน มกราคม 2556  เดือน มกราคม 2556 
 (นายสุวิทย์ ชัยวัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ ชัยวัฒนศิริ)
 กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ดอสมอนแอนด์เรียม จำกัด บริษัท ดอสมอนแอนด์เรียม จำกัด
 38/179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทดบัส ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท ดอสมอนแอนด์เรียม จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันดินถล่ม	ด้านวันกิจกรรมในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงการก่อสร้างโครงการนั้น อาจเกิดจากลูกไฟจากสายเคเบิล กระแสไฟฟ้าสูงหรือจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างไฟฟ้าและการขนส่งภายใน รวมทั้งการขุดบ่อหรือขุดถนน ดังนั้น โครงการจะร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งการป้องกันดินถล่มและการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งการป้องกันดินถล่มและการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งการป้องกันดินถล่มและการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้าง	(1) ห้ามขุดบ่อในพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างโครงการ (2) ห้ามวางสายเคเบิลในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (3) ห้ามใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ (4) ห้ามใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ (5) ห้ามใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ (6) ห้ามใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ (7) ห้ามใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ (8) ห้ามใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ (9) ห้ามใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ (10) ห้ามใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ

เดือน มกราคม 2556  เดือน มกราคม 2556 
 (นายสุวิทย์ ชัยวัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ ชัยวัฒนศิริ)
 กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ดอสมอนแอนด์เรียม จำกัด บริษัท ดอสมอนแอนด์เรียม จำกัด
 42/179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบซึ่งน่าจะเกิดขึ้น มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบซึ่งน่าจะเกิดขึ้น และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบซึ่งน่าจะเกิดขึ้น โครงการ พัฒนา ปลูกพืช ปาล์ม การ
ปฎิบัติ ควบคุมและเฝ้าระวัง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง บ้านเลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

องค์ประกอบตามเชิงมาตรการ และคุณลักษณะ	ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงมาตรการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเชิงมาตรการ
4.1 การวัดประเมินผลกระทบ เบื้องต้น	ผลกระทบด้านความเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของชุมชน การวัดผลกระทบด้านวิถีชีวิตพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สุขภาพ ต่างๆ อันอาจเกิดจากการทำางานที่ขาดความระมัดระวัง หรือ ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงหรืออุปสรรคที่ไม่ สมบูรณ์ การขนส่งผู้โดยสารที่ล่าช้าที่อาจก่อให้เกิดการรบกวน การจราจร เรื่องผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการ ก่อสร้างอันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและจะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ของชุมชนก่อสร้าง นอกจากนี้ การดำเนินการของโครงการวิเคราะห์ ก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงาน ก่อสร้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต ดังนั้น โครงการจึงกำหนดให้ประเมินผลกระทบด้านความ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีชีวิตและสุขภาพของชุมชน โดยที่ 4 พ.ศ. 2526) ผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษจากโครงการ พ.ศ. 2522 ว่าด้วยหมวดที่ 3 การก่อสร้าง ด้านกับผลกระทบด้านความ เปลี่ยนแปลง สุขภาพของประชาชนที่ปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ จัดพนักงานก่อสร้าง ขบวนการจ้าง ของพนักงานและลูกจ้าง ที่อยู่บน ได้กับผลกระทบด้านสุขภาพ จากที่สำนักงานได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน ผลกระทบด้านสุขภาพ โดย 1. ความปลอดภัยในการทำงาน	มาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (1) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างไม่โครงการต้อง การพิจารณาการจ้างงานด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย สัญญาจ้างระหว่างจ้างก่อสร้าง และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามสัญญา ใช้การคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย ของสถานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยต้องมี รายละเอียดเกี่ยวกับ - กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ ทำงาน - การฝึกให้มีผลควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลต่างๆ - การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินผลอุปกรณ์การ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ สถานภาพการจ้างงานให้ใช้และพกติดตัว ปฏิบัติตามข้อบังคับ (3) กำหนดค่าเบี้ยประกันการจ้างงานและค่า เบี้ย 0.05 % - 1.00 %	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ อันตรายส่วนบุคคลของชุมชน ก่อสร้าง ทุกวัน สอดส่องเวลา ก่อสร้าง - ตรวจสอบความปลอดภัยและ สุขภาพของประชาชนที่ปฏิบัติงาน ทุกวัน สอดส่องเวลาทำงาน - ตรวจสอบสุขภาพของประชาชนที่ ปฏิบัติงานทุกวัน สอดส่องเวลา ก่อสร้าง - ตรวจสอบจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการเรื่องผลกระทบด้านความ ปลอดภัยและวิถีชีวิต ทุกปีและ ผลกระทบด้านสุขภาพ - ตรวจสอบการฝึกอบรมพนักงาน ก่อสร้างและพนักงานก่อสร้าง ทุก ปีและ สอดส่องเวลาก่อสร้าง

100% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817

กฤษฎา บุญชัย (กฤษฎา บุญชัย) ผู้ว่าราชการจังหวัด

Seti: 170000 3550

(นางสาวสุภาวดี ภูมิคุ้ม)

CONTINENTAL AG & CO., LTD. บริษัทคอนติเนนตัล จำกัด
เลขที่ ๓๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

451120

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการป้องกันและกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทบลิ้ง ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท ตบลิ้งแอนด์เบียร์ จำกัด ระยะที่ ๑ (๒๐)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม หรือคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อากาศและสิ่งแวดล้อม ปละตชัย (๗๔)	นอกจากนี้ จะกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาจุดพื้นที่ที่ ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติก่อสร้างอยู่ เสมอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ จักรยานหรือรถจักรยานยนต์ พาดยาง เบี่ยงซ้าย หรือรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ โรงพยาบาลโตมรเคอเพียส์ ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล พาราเกตุพิพิธธรรมะ นอกจากนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง ทำางานและการจัดการของของงานให้เหมาะสม รวมทั้ง กำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติและตรวจสอบการดำเนินงานและ กำหนดมาตรฐานให้มีคุณภาพก่อสร้างไว้เป็นอย่างดีและ เป็นอันสมบูรณ์และมีความปลอดภัยและปลอดภัย	(4) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภท ของงาน (5) กำหนดระบบและระเบียบการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการไว้ชัดเจน พร้อมกับการพ่นสัญญาณจราจร โครงการ (6) ปิดกั้นเขตวิสัยจราจรหลัก โดยจะจัดวางเหล็กโดยรอบ อาคาร ซึ่งจะทำให้ไม่รบกวนการจราจร โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินและจุดออกใช้ไฟส่องสว่าง ขนาด 1x1.5 และ 1x1.0 10 ปีขึ้นไปตามพื้นที่ และกันรั้วสูง 2 เมตร (7) ทำ Chain Link ยึดจากอาคารของอาคารโครงการ เพื่อป้องกันเขตวิสัยจราจรหลัก และระวางตามไปทุก 2-3 ชั้น (8) กำหนดสายรัดกันลมอาคาร เมื่อทำ Chain Link ไปแล้ว โดยให้โครงเหล็กซึ่งด้วยสายรัดอย่างถูกต้อง (9) จัดป้ายและนำการดำเนินงาน ป้ายเตือน เพื่อไม่ให้คน ก่อสร้างไปใช้สถานที่ได้อย่างถูกต้อง (10) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการ ปฏิบัติงาน เช่น เสื้อผ้ากันฝน รองเท้ากันน้ำ เป็นต้น	

0800-4272/01/2598

John P. E. Allen
(Washburn, Fairbairn) (Washburn, Fairbairn) (Washburn, Fairbairn)

Journal of Interpersonal Violence 25(9)

(นางสาวจุฑาทิพย์ บุญแก้ว)

COPIES SENT TO LTD, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 9

SMITH

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดการณ์เบื้องต้นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ กูบเก็ด ป่าตอง ของ บริษัท ดอนมอญแกล้ง จำกัด ระบอบก่อสร้าง (๒๕)

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบเชิงลบต่อคน มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนา ถ้ำเขื่อน ขอน
ปาวี้นัก กรมชลประทาน (ฉบับแก้ไข) จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อเนื่องมา จากมาตรการด้านนี้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อากาศอันดีและความ ปลอดภัย (ต่อ)		(5) จัดให้มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน (6) จัดให้มีตัวกันฝุ่นตามถนนตลอดแนวถนนลดถนนจากก่อสร้างไม่ให้ ประทุงฝุ่นลงไม่พละสวน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้สัญจร ใกล้เคียง (7) จัดให้มีผ้าขาวที่แขวนไว้รอบการขุดบ่อกู้หรือบริเวณเพื่อบรรเทาฝุ่นที่ พัดยที่ก่อสร้างหรือ พยายามลดเวลาการก่อสร้าง ทุกวัน 1 ชั่วโมง เท่านั้น และใช้ความระมัดระวังที่ก่อสร้างให้ปลอดภัยต่อคนสัญจรใน บริเวณใกล้เคียง (8) พยายามลดความถี่ของการใช้รถบรรทุกวิ่งเข้าออกบริเวณก่อสร้าง ก่อสร้าง โดยรถบรรทุกที่เข้าออกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (9) จัดให้มีสถานพักการเดินบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อลด ความปลอดภัยต่อคนสัญจร (10) ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสัญจรที่ก่อให้เกิดมลพิษ (11) จัดบ้านพักคนงานให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดูแลสุขภาพ (12) ออกจากสถานปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัย (13) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และดูแลการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ก่อสร้าง และ จัดให้มีผ้าขาวที่แขวนไว้รอบบ่อกู้หรือเพื่อบรรเทาฝุ่นที่พัดย ก่อสร้าง เพื่อป้องกันความเดือดร้อน	

2009年12月10日星期四

ក្រុមហ៊ុន ប្រាក់បៀវត្ស ប្រាក់បៀវត្ស ប្រាក់បៀវត្ស

ການແກກຕຸ້ນຊີວິດການ
ເປັນຮ່າງ ສາວແກກຕຸ້ນຊີວິດ ຈຳນວນ

24

ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน

๐.๕.๕๖. ผู้จำหน่ายอาหารจำพวกเนื้อสัตว์

continued

ตารางที่ ๖ สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนา กู๊ส เบ็ด ป่าดง ของ บริษัท ตอมเลททอนเอเซีย จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ข้อที่ปรากฏบนหนังสือแนบส่ง และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่องานวิจัยที่มีผล	ผลการประเมินเชิงประจักษ์ของผลกระทบเชิงบวกต่อ	มาตรการลดผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบเชิงลบต่อ
4.2 ข้าราชการและพนักงาน ปกครอง (๗๕)		(14) จัดให้พวกรับราชการประจำที่งาน และพวกรับราชการประจำที่งานก่อน รับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงยังไม่ หลุดจากสมรรถนะของ (15) สำหรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคติดต่อ และ สำหรับบุคคลที่มิใช่พนักงานของรัฐ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - จัดให้มีการกักกันคนกลุ่มที่มีความเสี่ยง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ - ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากคนสู่คนเกี่ยวกับสุขภาพ ด้านอื่น นอกเหนือจากนี้ - ห้ามมิให้พวกรับราชการประจำที่งานก่อนที่พ้นจากสมรรถนะ 22.00 น. - ห้ามไปสุรา และสถานบันเทิงยามค่ำคืนหรือสถานอื่นที่ ห้ามดื่ม - ห้ามเล่นการพนันหรือการ - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น - ห้ามละเมิดหรือการปฏิบัติที่ผิด - ห้ามดื่มหรือการปฏิบัติ - ช่วยกันรักษาความสะอาด (16) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

การรวมการปฏิบัติงาน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402


(អាជ្ញាធរតំណាងប្រជាជន) ឬសមាជិក។

CO., LTD. บริษัทมหาชนจำกัด
เลขที่ ๒๕๕
บริษัท ภูเก็ต เป็นที่ระดมทุนและ เสนอไว้ อีก

504179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัมดี ภูเก็ต ปีที่ ๒๐๑๖ ของ บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพ	ซึ่งนี้ จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วยโรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจ โรคไต โรคเบาหวาน เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับสุขภาพฟันกระดูก และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร สาเหตุอื่น ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลใกล้เคียง ในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ คนงานเป็นปฏิปักษ์งานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สุขภาพของชนวนก่อนสร้างและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัด ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบัติงานในที่ที่มีมลพิษและการต่างๆ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน เชื้อราควัน และสารเคมี รวมถึงพืชผักอาศัยของชนวนก่อนสร้าง มีอยู่อาศัยร่วมกับจำนวนมาก โดยมีพื้นที่มากซึ่งเป็นคนงานต่างจังหวัด และคนงานไทย ซึ่งมีการอยู่อาศัยของคนงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะกลายเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ ได้ นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติงานกับพื้นที่เดิมเป็นประจําซึ่งผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมต้องระวังการก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน		

เดือน มกราคม 2558  (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ) (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ) (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด


เดือน มกราคม 2558  (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ) (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ) (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด

54/178

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัมดี ภูเก็ต ปีที่ ๒๐๑๖ ของ บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพ (ต่อ)	1. โครงการทางเดินหายใจ เช่น - โรคภูมิแพ้ - โรคหอบหืด สาเหตุการเกิดโรค : เกิดจากการหายใจในสภาพแวดล้อมที่ เช่น ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ ควันของรถยนต์ เป็นต้น ที่มีการกระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ระบบหายใจผิดปกติของระบบทางเดินหายใจซึ่งมีสาเหตุหรือการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนั้นการก่อมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	(1) จัดให้มีรั้วกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมผ้าอาคารและลดการปล่อยของอากาศที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองไปสร้างควมรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและผู้สัญจรไปมา (2) กำหนดให้มีรั้วกันเขตก่อสร้างจัดสร้างรั้วกันเพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อป้องกันฝุ่นที่ลอยตามลม (3) จัดทำฝักรับน้ำทิ้งจากอาคารขึ้นบนหลังคา (4) ใช้พรมผ้าใบที่ก่อสร้างและลดการกระจายของฝุ่นละออง (5) ทำความสะอาดอาคารก่อนการก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (6) ทำความสะอาดอาคารก่อนการก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (7) จัดให้มีฝักรับน้ำทิ้งจากอาคารขึ้นบนหลังคา (8) ทำความสะอาดอาคารก่อนการก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (9) ทำความสะอาดอาคารก่อนการก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (10) ทำความสะอาดอาคารก่อนการก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (11) ทำความสะอาดอาคารก่อนการก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	

เดือน มกราคม 2558  (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ) (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ) (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด

เดือน มกราคม 2558  (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ) (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ) (นายสุวิทย์ สิมะวันเตชะ)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด บริษัท คอมม่อนแอนด์เรีย จำกัด

54/178

ตารางที่ ๑ สรุปผลกระทบเบื้องต้นต่อสิ่งแวดล้อม จากผลการนิเทศกันและกันของผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทดสอบ ฝึกอบรม บัณฑิต ต่อเนื่องและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต่อ)

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง บ้านเลขที่ ๓๐๑ บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อากาศ (ต่อ)	3. โรคจากฝุ่น สาเหตุการเกิดโรค : เกิดจากการ รับประทานอาหารและน้ำ ที่เกิดการ ปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา, <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> เป็นต้น การปนเปื้อนเชื้อโรค ได้แก่ <i>rotavirus</i> , <i>Novel</i> ฯลฯ และการ สัมผัสเชื้อบางชนิด เช่น <i>Giardia lamblia</i> , <i>Cryptosporidium parvum</i>	(1) ติดป้ายเตือนให้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และรับประทานอาหาร ที่ปรุงสุกสะอาด (2) จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ใช้ดื่ม (3) กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน อย่างสม่ำเสมอ (4) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกต้องเหมาะสม (5) จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ มูลสัตว์	
	4. โรคที่อาจเกิดจากฝุ่นพิษ เช่น ▪ โรคไข้หวัด ▪ โรคภูมิแพ้ ▪ โรคหอบหืด ▪ โรคโพรงจมูกอักเสบ สาเหตุการเกิดโรค : - เกิดจากฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนสารพิษ - เกิดจากฝุ่นละอองที่มีเชื้อแบคทีเรีย - เกิดจากฝุ่นละอองที่มีเชื้อรา - เกิดจากฝุ่นละอองที่มีเชื้อไวรัส - เกิดจากฝุ่นละอองที่มีเชื้อปรสิต	(1) งดเผาขยะมูลฝอย หรือวัสดุอันตรายในที่โล่งแจ้ง หากจำเป็นต้องเผาให้ ใช้ถุงเผาไหม้ที่ปิดสนิท (2) ปิดปากการขนส่งวัสดุอันตรายเพื่อไม่ให้ฝุ่นปลิวเข้าปากรับ (3) ติดตั้งผ้าคลุม หรือพลาสติกคลุม (4) สักการะและกำจัดมูลสัตว์อย่างเหมาะสมบริเวณที่พักคนงาน (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบ้านพักคนงานเป็นประจำ ให้สะอาดอยู่เสมอ หรือมีผู้รับผิดชอบบริเวณที่พักคนงาน (6) เก็บกวาดเศษวัสดุต่างๆ เช่น ทราย โขล ทราย ฯลฯ ที่หล่นไปใต้ พื้นผิวให้ไว้วางใจได้ จะช่วยกำจัดฝุ่นละอองที่ปลิวไปได้	- ตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้า การทำงาน ทุกครั้งให้มีการ ตรวจสุขภาพ - ตรวจสุขภาพและนำส่งแพทย์ เฉพาะผู้ที่ถูกฟ้าผ่าและ ป่วยเป็นโรค 1 ครั้ง - ตรวจสุขภาพและนำส่งแพทย์ ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเกิดอุบัติเหตุ

เดือน มกราคม 2555  (นายพิเชฐ วัฒนศิริ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด


เดือน มกราคม 2555  (นายพิเชฐ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด

ST/179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง บ้านเลขที่ ๓๐๑ บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อากาศ (ต่อ)	4. โรคที่อาจเกิดจากฝุ่นพิษ เช่น ▪ โรคไข้หวัด ▪ โรคภูมิแพ้ ▪ โรคหอบหืด ▪ โรคโพรงจมูกอักเสบ สาเหตุการเกิดโรค : - เกิดจากฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนสารพิษ - เกิดจากฝุ่นละอองที่มีเชื้อแบคทีเรีย - เกิดจากฝุ่นละอองที่มีเชื้อรา - เกิดจากฝุ่นละอองที่มีเชื้อไวรัส - เกิดจากฝุ่นละอองที่มีเชื้อปรสิต	(1) เก็บกวาดฝุ่นที่ปลิวเข้าบ้าน (2) ติดตั้งผ้าคลุม หรือพลาสติกคลุม (3) ติดตั้งผ้าคลุม หรือพลาสติกคลุม (4) ติดตั้งผ้าคลุม หรือพลาสติกคลุม (5) ติดตั้งผ้าคลุม หรือพลาสติกคลุม (6) ติดตั้งผ้าคลุม หรือพลาสติกคลุม	


เดือน มกราคม 2555  (นายพิเชฐ วัฒนศิริ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด

เดือน มกราคม 2555  (นายพิเชฐ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด

ST/179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัทธิ ภูเก็ต น้ำตอง ของ บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพ (ต่อ)	1. โรคผิวหนัง สาเหตุการเกิดโรค : - เกิดจากได้รับเชื้อราแบบที่เรียก Mycoctacterium หรือเชื้อราที่อาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วย โดยเชื้อราจะออกมาจากการไอ หายใจ ทำให้เชื้อราจากในอากาศ นอกจากนั้นสาเหตุของผู้ที่มีเชื้อราในปอด อยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษสูง เชื้อราสามารถอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นละออง - เชื้อราจะกระจายอยู่ในอากาศและเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปอดหรือผิวหนัง - ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น - เกิดจากระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัยไม่ดี มีความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง	(1) พิจารณาปริมาณน้ำในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีที่ปริมาณน้ำต่ำเกินไปทำทางน้ำหรือระบบน้ำที่เพียงพอและเหมาะสม (2) ตรวจสอบสุขภาพของประชาชนที่เข้ามาทำงาน (3) จัดระบบการดูแลสุขภาพและการดูแลสุขภาพให้ทั่วถึง พนักงานก่อสร้างอย่างถูกต้องและ เช่น - ป้ายเตือนห้ามการโครงการก่อสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่ดับขึ้น อีกทั้งยังจัดให้มีการพักอาศัยภายในเพื่อหลีกเลี่ยงจากมลพิษที่สะสม และให้มีพื้นที่พักผ่อน - จัดห้องสุขาที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ต่ำกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 10 คน - จัดให้มีพื้นที่การดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย และเหมาะสมแก่การทำงาน - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำและน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีการระงับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กที่เฉพาะจุด และจำนวนเพียงพอที่จะระงับฝุ่นละอองที่สะสมในพื้นที่ก่อสร้าง และควบคุมให้คนงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างได้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง	- ให้มีการดูแลสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงาน ทุกครั้งที่มีการเข้าทำงาน

เดือน มกราคม 2558  (นายสุวิทย์ นิ่มน้อม) (นางสาวนิตยา นิ่มน้อม)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด


เดือน มกราคม 2558  (นางสาวสุวิทย์ นิ่มน้อม) (นางสาวสุวิทย์ นิ่มน้อม)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

62179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัทธิ ภูเก็ต น้ำตอง ของ บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพ (ต่อ)	2. โรคไข้หวัด สาเหตุการเกิดโรค : - เกิดจากการสัมผัสกับน้ำสกปรก น้ำสกปรกหรือของเสียที่ปนเปื้อนกับน้ำดื่ม - ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น - เกิดจากระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัยไม่ดี มีความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง	(1) พิจารณาปริมาณน้ำในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีที่ปริมาณน้ำต่ำเกินไปทำทางน้ำหรือระบบน้ำที่เพียงพอและเหมาะสม (2) ตรวจสอบสุขภาพของประชาชนที่เข้ามาทำงาน (3) พยายามจัดให้มีการดูแลสุขภาพและพื้นที่ก่อสร้าง (4) ประชาชนที่ป่วยไข้หวัดหรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับน้ำสกปรก (5) ในกรณีที่มีการระบายน้ำสกปรก ประชาชนที่ป่วยไข้หวัดหรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับน้ำสกปรก (6) จัดระบบการดูแลสุขภาพและการดูแลสุขภาพให้ทั่วถึง พนักงานก่อสร้างอย่างถูกต้องและ เช่น - ป้ายเตือนห้ามการโครงการก่อสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่ดับขึ้น อีกทั้งยังจัดให้มีการพักอาศัยภายในเพื่อหลีกเลี่ยงจากมลพิษที่สะสม และให้มีพื้นที่พักผ่อน - จัดห้องสุขาที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ต่ำกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 10 คน - จัดให้มีพื้นที่การดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย และเหมาะสมแก่การทำงาน - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำและน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีการระงับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กที่เฉพาะจุด และจำนวนเพียงพอที่จะระงับฝุ่นละอองที่สะสมในพื้นที่ก่อสร้าง และควบคุมให้คนงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างได้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง	- ให้มีการดูแลสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงาน ทุกครั้งที่มีการเข้าทำงาน - ตรวจสอบความสะอาดของน้ำดื่มและน้ำบริโภคในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ทุก 3 เดือน - ตรวจสอบการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ป่วยไข้หวัดหรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับน้ำสกปรก - ตรวจสอบการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ป่วยไข้หวัดหรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับน้ำสกปรก

เดือน มกราคม 2558  (นายสุวิทย์ นิ่มน้อม) (นางสาวนิตยา นิ่มน้อม)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด

เดือน มกราคม 2558  (นางสาวสุวิทย์ นิ่มน้อม) (นางสาวสุวิทย์ นิ่มน้อม)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

62179

คำร่างที่ ๑ สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ไร่ ๑๐๐ ของ บริษัท คอมม่อนแอสเซีย จำกัด ระบอบก่อสร้าง (ต่อ)

[illegible]

เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558  
 (นางสุวิทย์ นันทาฉวน) (นางสาวนิดา นันทาฉวน)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด
 CONCRETE STEEL CO., LTD.
 บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด
 83/179

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขนบถัก กู่เกิด บำลอง ชลบุรี กรมชลประทานชลประทาน จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบภาระเชิงรางวัลและ ระดับคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ศูนย์ฯ (ต่อ)	๕. โรงใช้ไฟฟ้า (ต่อ) ๖. โรงเคียว ซึ่งจะไม่ใช้โรง ▪ โรงอบแห้งปอขน ▪ โรงอบแห้งการบดอาหาร ▪ โรงแปรรูป สาเหตุการเกิดโรค : - เกิดจากควัน/ฝุ่น/กลิ่นของ - การเผารวมกับใช้ชีวมวล - หรือปอขน - ผลกระทบที่เกิดจากการเผารวม - กับคัง เช่น ฝุ่นละออง เวียนหัว - แสบตา ระคายเคือง และถ้าหายใจ - หรือแพ้คือ เป็นคัน	- จัดให้มีการรองรับและดูแลผู้ที่ป่วยเป็นพิเศษ และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับและดูแลผู้ชดจากสุขภาพ และควบคุมให้คนงานที่สัมผัสฝุ่นจากกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน หรือสวมหน้ากากป้องกันให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีคนเหลือค้าง (1) จัดหาที่พักอาศัยที่เย็นและ ปลอดภัย และลดใช้เวลานาน (2) ลดเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้ได้ตามเหมาะสม (3) งดการทำงานกับฝุ่นและลดความรุนแรงจากมลพิษที่รุนแรงขึ้นที่นอกโครงการ - เช่น - ควบคุมควบคุมความยาวของลำเหมือง เพื่อป้องกันปัญหาการอักเสบของผิวหนัง - ว่าสลาย และการดูแลตัวเกษตรกรว่าลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนัง - คนในชุมชนใกล้เคียง - ทำความสะอาดบ้าน ป้ายพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และเมื่อมีการใช้รถ - เข้า-ออกบ้านพัก - บริษัทจะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ - มีคู่มือการดูแลเรื่องโรคในระบบโครงการ มีการระบุผู้ศึกษาถึงความเสี่ยงที่ - จะมี - ทำแผนการแพทย์ แผนสุขภาพของชุมชนและเฝ้าระวัง - บ้านพักคนงาน - มีข้อเสนอแนะการดูแลสุขภาพของเกษตรกรจากสำนักงานปศุสัตว์ - กรม ปศุสัตว์ในเขตที่จะมีโครงการจะเป็นหน่วยงาน	

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (นางสาวนิดา ชอมนศรี) (นางสาวนิดา ชอมนศรี)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามอเนกประสงค์ จำกัด

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (นางสาวนิดา ชอมนศรี) (นางสาวนิดา ชอมนศรี)
ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
บริษัท สยามอเนกประสงค์ จำกัด


66/179

นางสาว ก. สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ๒๐ ชั้น บริเวณถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (๕๐)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัทธิ กูเกิ้ล บำบัดของ บริษัท คอมมูเนชั่นเอเชีย จำกัด ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และชุมชนต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรอากาศ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศอย่างถาวร ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเป็นพื้นที่ราบ มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ จากพื้นที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า เปลี่ยนไปเป็นอาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร หรือจะโรงแรมมาตรฐานสากล ที่จะพร้อมมีภายในโครงการ สะท้อนว่า และพื้นที่สีเขียว อย่างน้อยตาม โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง และจัดภูมิสถาปัตย์ร่วมกับพื้นที่โครงการ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 23.50 ของพื้นที่โครงการ ดังนั้น หากดำเนินการโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	-	-
1.2 ทรัพยากรน้ำและการเกิด ดินถล่ม	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 23.50 โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นปลูกขึ้นใหม่พื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำฝน และลดการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดินได้ สำหรับการบริหารน้ำฝนของโครงการ จะมีเป็น 2 ส่วน คือ จากถังเก็บน้ำฝนของอาคาร และจากพื้นที่ดินและอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นที่ดินและอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ ระบายโดยท่อลงสู่พื้นดินบริเวณสนามหญ้า และพื้นที่สีเขียว ซึ่งรูปแบบการให้น้ำฝนไหลไปลงท่อระบายน้ำของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เชื่อมโยงไว้ ส่วนน้ำฝนจากหลังคาของอาคารจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝน โดยน้ำฝนจะถูกระบายจากหลังคาของอาคารสู่ท่อระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร และ 0.40 เมตร	-	-

เดือน มกราคม 2556



(นางสุวิทย์ นิ่มนงนุกูล) (นางสาววิภา นิธิวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมมูเนชั่นเอเชีย จำกัด

07/173




(นางสาวสุวิทย์ นิ่มนงนุกูล)

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม


บริษัท กูเกิ้ล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัทธิ กูเกิ้ล บำบัดของ บริษัท คอมมูเนชั่นเอเชีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และชุมชนต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรน้ำและการเกิด ดินถล่ม	ตามลำดับ มีขนาดลาดชัน 1:200 1:300 และ 1:400 ที่มีพื้นที่น้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแนวโน้มถ่วงของโลก (Gravity) รองรับน้ำหนัก ปริมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ที่สามารถรองรับน้ำฝนจากอาคารและลานจอดรถได้ทั้งหมด แล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป เพื่อเป็นการลดน้ำ และควบคุมปริมาณน้ำฝนของน้ำ สำหรับการพักอาศัยของดินอยู่ปาดองน้ำ โครงการจะมีการตรวจสอบเมื่อมีปริมาณฝนตกหนักและฝนเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งหากไม่เกิดให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาและการดำเนินการด้านพัฒนาของดินอย่างถาวร	-	-

เดือน มกราคม 2556



(นางสุวิทย์ นิ่มนงนุกูล) (นางสาววิภา นิธิวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมมูเนชั่นเอเชีย จำกัด

03/173




(นางสาวสุวิทย์ นิ่มนงนุกูล)

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเกิ้ล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบเชิงแวดล้อม จากการศึกษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงแวดล้อม โครงการ พัฒนาปฏิรูปที่ดิน กรมชลประทานจังหวัด ชัยภูมิ ระยะดำเนินการ (๒๕๖)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลังสี ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด ระยะเวลาพิจารณา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ	มลพิษทางอากาศที่สำคัญในระยะดำเนินการ คือ ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ซึ่งเกิดจากสภาพการจราจร บริเวณที่ปรึกษาได้กำหนดปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบจำลอง Box Model No. 400 John G. Bui and David C. Woodcock, 1996 ใช้วิธีการประมาณผลกระทบจากถนนที่ 5-3 ซึ่งระบุว่า เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษหลัก และบนพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดอื่นแล้ว ผลกระทบจากถนนที่ 5-3 จะสูงกว่าค่ามาตรฐาน จากการคำนวณ ปริมาณการปล่อยมลพิษของฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0003001 ตันต่อวันจากขนาดถนน เมื่อค่าไม่รวมกับปริมาณฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอื่นของเทศบาลเมืองป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จะได้ว่าค่าฝุ่นละอองรวมในช่วงที่เปิดดำเนินการ จะได้ว่าค่าฝุ่นละอองรวมในช่วงที่เปิดโครงการ โดยปริมาณฝุ่นละอองรวมบริเวณพื้นที่โครงการ ปัจจุบันพิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ และ เขต โดยที่มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 630 เมตร ในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 มีปริมาณฝุ่นละอองรวม เท่ากับ 0.152 ตันต่อวันจากขนาดถนน บริษัท เอ็ม บี ซี จำกัด, ตุลาคม 2558	(1) ติดป้ายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่มีการขับเร็วเกินไป เช่น กรณีที่จอดรถติดท้ายคันหน้า และลดความเร็วของรถตามสภาพการจราจร (2) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งปลูกพืชพันธุ์ที่ช่วยดูดซับมลพิษบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยลดมลพิษที่เกิดจากถนน (3) จำกัดความเร็วของรถตามในโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนน โดยพิจารณาจากค่ามาตรฐาน	- ตรวจวัด ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (SO₂) บริเวณพื้นที่โครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ

เดือน มกราคม 2559

John G. Bui and David C. Woodcock
(นายสุวิทย์ สิมวันตกุล) (นายสุวิทย์ สิมวันตกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

เดือน มกราคม 2559

John G. Bui and David C. Woodcock
(นายสุวิทย์ สิมวันตกุล) (นายสุวิทย์ สิมวันตกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พลังสี จำกัด

73/178

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลังสี ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด ระยะเวลาพิจารณา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	จากการคำนวณ ฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0003001 ตันต่อวันจากขนาดถนน เมื่อค่าไม่รวมกับปริมาณฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอื่นของเทศบาลเมืองป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จะได้ว่าค่าฝุ่นละอองรวมในช่วงที่เปิดดำเนินการ จะได้ว่าค่าฝุ่นละอองรวมในช่วงที่เปิดโครงการ โดยปริมาณฝุ่นละอองรวมบริเวณพื้นที่โครงการ ปัจจุบันพิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ และ เขต โดยที่มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 630 เมตร ในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 มีปริมาณฝุ่นละอองรวม เท่ากับ 0.152 ตันต่อวันจากขนาดถนน บริษัท เอ็ม บี ซี จำกัด, ตุลาคม 2558		

เดือน มกราคม 2559

John G. Bui and David C. Woodcock
(นายสุวิทย์ สิมวันตกุล) (นายสุวิทย์ สิมวันตกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

เดือน มกราคม 2559

John G. Bui and David C. Woodcock
(นายสุวิทย์ สิมวันตกุล) (นายสุวิทย์ สิมวันตกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พลังสี จำกัด

74/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัสมิ ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท คอมมอนเอนเอเบิล จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดสนใจต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000003 มีสิทธิ์เกินคุณภาพอากาศ เมื่อนำไปรวมกับปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของเทศบาลเมืองป่าตอง จำนวนป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการในมาตรการในช่วงที่เปิดโครงการ โดยปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์บริเวณพื้นที่โครงการปัจจุบันพิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ เลข ๓๓ โดยมีระยะห่างจากโครงการประมาณ 630 เมตร ในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 มีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เท่ากับ 0.006 มีสิทธิ์เกินคุณภาพอากาศ (บริษัท เนม ซี ที จำกัด, ตุลาคม 2556) จากการคำนวณท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยจากท่อไอเสียที่ 0.0000003 มีสิทธิ์เกินคุณภาพอากาศ ซึ่งปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.50 มีสิทธิ์เกินคุณภาพอากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544))		

เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558  

(นายสุวิทย์ นิมมานะกุล) (นางสาวนิตยา นิมมานะกุล) (นางสาวสุพารัตน์ บุญคำ)


กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมอนเอนเอเบิล จำกัด กรรมการผู้จัดการพื้นที่ป่าตอง

บริษัท คอมมอนเอนเอเบิล จำกัด บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล โซลูชั่น จำกัด

77/178

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัสมิ ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท คอมมอนเอนเอเบิล จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดสนใจต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000002 มีสิทธิ์เกินคุณภาพอากาศ เมื่อนำไปรวมกับปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการในมาตรการในช่วงที่เปิดโครงการ โดยปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์บริเวณพื้นที่โครงการปัจจุบันพิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ เลข ๓๓ โดยมีระยะห่างจากโครงการประมาณ 630 เมตร ในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 มีปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ เท่ากับ 3.18 มีสิทธิ์เกินคุณภาพอากาศ (บริษัท เนม ซี ที จำกัด, ตุลาคม 2556) จากการคำนวณท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่ปล่อยจากท่อไอเสียที่ 3.185002 มีสิทธิ์เกินคุณภาพอากาศ ซึ่งปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		

เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558  

(นายสุวิทย์ นิมมานะกุล) (นางสาวนิตยา นิมมานะกุล) (นางสาวสุพารัตน์ บุญคำ)


กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมอนเอนเอเบิล จำกัด กรรมการผู้จัดการพื้นที่ป่าตอง

บริษัท คอมมอนเอนเอเบิล จำกัด บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล โซลูชั่น จำกัด

78/178

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิต ก๊าซชีวภาพ ของ บริษัท คอมม่อนแอสเอเชีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ จุดสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณสมบัติการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโรงงาน	จากการสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้างมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า บริเวณโดยรอบใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ป่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.10 รองลงมาได้แก่ พื้นที่เกษตร คิดเป็นร้อยละ 29.31 พื้นที่ป่าชุมชนร้อยละ 18.50 พื้นที่บริการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 4.12 ที่เหลือเป็นพื้นที่โล่ง พื้นที่เกษตรกรรม อื่นๆ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่การบริการอื่น ตามลำดับ โครงการ ผลิต ก๊าซชีวภาพ ก่อสร้าง 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 และ แปลงที่ 2 ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีการขุดดินและถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จากผลการสำรวจสภาพพื้นที่ (ปี 2557) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่การเกษตรเป็นหลัก พื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่โล่งป่าชุมชน ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการเป็นโรงงาน จึงสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการ		

เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558  

(นายสุวิทย์ นิ่มน้อม) (นางสาวนิลา นิ่มน้อม)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ (นางสาวสุวิทย์ นิ่มน้อม)
บริษัท คอมม่อนแอสเอเชีย จำกัด บริษัท ก๊าซชีวภาพ เอ็นไอเอสแอสเอเชีย จำกัด

81/79

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิต ก๊าซชีวภาพ ของ บริษัท คอมม่อนแอสเอเชีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ จุดสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ รวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554	พื้นที่บริเวณโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะซึ่งใช้ประโยชน์ เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะซึ่งใช้ประโยชน์ เมือง พ.ศ. 2554 ซึ่งได้กำหนดพื้นที่สาธารณะซึ่งใช้ประโยชน์ ที่สาธารณะซึ่งใช้ประโยชน์สาธารณะ (พื้นที่) บริเวณสาธารณะ 2.25 ปี ใช้ประโยชน์สาธารณะ คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ท่องเที่ยว สถานบริการ การสาธารณสุขและสาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะซึ่งใช้ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ ด้านโครงการกับข้อกำหนดการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนด ดังกล่าว		
3.1.3 การปล่อยมลพิษจากโรงงาน การปล่อยมลพิษจากโรงงาน สิ่งแวดล้อม (ปี 2558) ค่ามลพิษที่ และผลการตรวจวัดมลพิษ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558	จากการตรวจสอบพื้นที่สาธารณะซึ่งใช้ประโยชน์ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558 โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 พืชพันธุ์ การตรวจวัดมลพิษจากโรงงานซึ่งใช้ประโยชน์สาธารณะ และการปล่อยมลพิษจากโรงงานซึ่งใช้ประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2558 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการปล่อยมลพิษจากโรงงานซึ่งใช้ประโยชน์ การตรวจวัดมลพิษจากโรงงานซึ่งใช้ประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2558 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนด		


เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558  

(นายสุวิทย์ นิ่มน้อม) (นางสาวนิลา นิ่มน้อม)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ (นางสาวสุวิทย์ นิ่มน้อม)
บริษัท คอมม่อนแอสเอเชีย จำกัด บริษัท ก๊าซชีวภาพ เอ็นไอเอสแอสเอเชีย จำกัด

82/79

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิต ก๊าซชีวภาพ และ
บริษัท คอมม่อนแอสเซีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ จุดสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.14 การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	จากภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใจความ เมื่อปี 2529 พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ในบริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 4 (มี ระยะห่างจากศูนย์กลางถนนทวิวิถีสี่เลนแนวเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุดประมาณ 182 เมตร) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผังโครงการกับข้อกำหนด กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการ สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว		

เดือน มกราคม 2558  (นายสุวิทย์ นิ่มนันทกุล) (นางสาววิภา นิธิวิมล)  (นางสาวสุภาภรณ์ บุญบัว) 
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนแอสเซีย จำกัด บริษัท กูเกิ้ล เอ็นไวรอนเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท กูเกิ้ล เอ็นไวรอนเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด

83/173

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิต ก๊าซชีวภาพ และ
บริษัท คอมม่อนแอสเซีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ จุดสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.2 การขุดลอกหนอง	1) ความสะอาดของแหล่งน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน การขุดลอกน้ำในโครงการสามารถเป็นแหล่งใช้สอยน้ำได้ 2 แห่งตาม ดังนี้ พื้นที่ที่ 1 จากถนนแยกวัดสุวรรณคีรีวงศ์ ทางด้านหน้า บึง (ทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพฯ-ปทุมธานี) ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 850 เมตร เมื่อขุดลอกแล้วสามารถเป็นแหล่งน้ำ ก. ขุดลอกไปประมาณ 800 เมตร เมื่อขุดลอกแล้วสามารถเป็นแหล่งน้ำ ข. ขุดลอกไปประมาณ 140 เมตร จะป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในบึง พื้นที่ที่ 2 จากถนนทวิวิถีสี่เลน (ถนนแยกจากถนน) ทางไป หนองบัวแดง เมื่อขุดลอกแล้วสามารถเป็นแหล่งน้ำ ก. ขุดลอกไปประมาณ 400 เมตร เมื่อขุดลอกแล้วสามารถเป็นแหล่งน้ำ ข. ขุดลอกไปประมาณ 900 เมตร เมื่อขุดลอกแล้วสามารถเป็นแหล่งน้ำ ข. ขุดลอกไปประมาณ 140 เมตร จะป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในบึง พื้นที่ที่ 3 จากถนนทวิวิถีสี่เลน (ถนนแยกจากถนน) ทางไป หนองบัวแดง เมื่อขุดลอกแล้วสามารถเป็นแหล่งน้ำ ก. ขุดลอกไปประมาณ 400 เมตร เมื่อขุดลอกแล้วสามารถเป็นแหล่งน้ำ ข. ขุดลอกไปประมาณ 900 เมตร เมื่อขุดลอกแล้วสามารถเป็นแหล่งน้ำ ข. ขุดลอกไปประมาณ 140 เมตร จะป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในบึง	(1) ติดตั้งป้ายโครงการ ผู้คนและสัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียง โครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และให้ ทราบถึงพื้นที่ที่จะขุดลอกน้ำในพื้นที่โครงการได้ อย่างชัดเจน (2) ความสะอาดของน้ำในบึงทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ โดยจัดให้มีพื้นที่กั้นน้ำตามแนวเขต ขุดลอกน้ำและขุดลอกน้ำเข้า-ออกของบึง (3) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจากบึงขุดลอก โครงการ และหากบึงน้ำไม่สะอาด (4) โครงการจัดให้มีสิ่งกีดขวางน้ำ กั้นน้ำ 30 ฟุต ซึ่ง เป็นไปตามกฎหมายฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และกฎกระทรวงฉบับที่ 84 (พ.ศ. 2555) และ เงื่อนไขของสัญญาสัมปทานโครงการต่างๆ เพื่อ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในโครงการ จนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (5) ห้ามขุดลอกบึงในพื้นที่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ บนถนนสาธารณะ และบริเวณใกล้เคียงทางเข้า- ออกโครงการ	- การขุดลอกน้ำในบึงทางเข้า-ออก และการขุดลอกน้ำในบึง เป็นโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอด ช่วงดำเนินการ - ห้ามขุดลอกบึงในพื้นที่บริเวณ ทางเข้า-ออก บึง ถนนสาธารณะ และให้ดำเนินการ ด้านหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ

เดือน มกราคม 2558  (นายสุวิทย์ นิ่มนันทกุล) (นางสาววิภา นิธิวิมล)  (นางสาวสุภาภรณ์ บุญบัว) 
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมม่อนแอสเซีย จำกัด บริษัท กูเกิ้ล เอ็นไวรอนเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท กูเกิ้ล เอ็นไวรอนเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด

84/173

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการ พลังมี ภูเก็ต บริษัท ของ ของ บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด ระยะดำเนินการ (๑๐)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติควบคุมมลพิษ พ.ร.บ. ๒๕๖๑ ของ
บริษัท ดอนมอเนอ(วี) จำกัด ระหว่างดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและจุดเด่นต่าง ๆ	ผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้ผ้า	1) ปริมาณการต้องการน้ำใช้ของโครงการ ปริมาณน้ำใช้มีในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฉาย ซัก ล้าง ประกอบอาคาร การใช้ผ้าสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่น ๆ ถือเป็น ปริมาณน้ำใช้โครงการทั้งสิ้น 175.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการ น้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 15.45 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 2) แหล่งน้ำใช้ แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค โคราชในการอุปโภคบริโภคโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จัดเข้ากับ ท่อเมนของการประปา ส่วนผลิตใช้น้ำจาก 4 ท่อ เข้ากับท่อน้ำดิบกับน้ำใช้ ในส่วนของผลิตสเต็มเหล็กที่น้ำใช้หลัก บริเวณโซน C จำนวน 3 ถึง 4 นิ้ว 1 นิ้ว บริเวณ 265 ลูกบาศก์เมตร/วัน ถึง 2 นิ้วบริเวณ 222 ลูกบาศก์เมตร และวันที่ 3 มีปริมาณ 285 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำใช้กับ 285 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะส่งน้ำด้วยเครื่องสูบลำดับชั้นและระดับ (Suction Pump) จำนวน 6 เครื่อง ทำการพ่นน้ำขึ้น มีอัตราการสูบน้ำ 18 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงหรือ 3 แฉก/วินาที 80 แฉก/วินาทีนำไปใช้ในส่วนต่างๆของอาคาร โดยน้ำในถัง เก็บน้ำใช้เพื่อผลิตสเต็มเหล็กและเหล็ก วันที่ 2 จะนำไปใช้สำหรับล้างออร์แกนิก บริเวณ 222 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นปริมาณการใช้น้ำเมื่อเปิดใช้การอุปโภค บริโภคจะเท่ากับ 743 ลูกบาศก์เมตร	(1) ถังเก็บน้ำสำรองที่รวมปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ใน โครงการทั้งหมด 285 ลูกบาศก์เมตร โครงการ สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 4 วัน (2) จัดให้มีถังรับน้ำประปา เข้าสู่อุปกรณ์จ่ายน้ำ เก็บกักไว้เพื่อใช้ผลิตสเต็มและสเต็มสำหรับออร์แกนิก ชนิดพิเศษและอื่น ๆ ก่อนนำจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร (3) จัดให้มีการควบคุมมิเตอร์ของน้ำดิบและน้ำใช้ เพื่อมีข้อมูลการเข้าใช้และผลการใช้การของน้ำ ใช้ดู ส่วนการเปิดปิดการประปาเมื่อเกิดเหตุ เกี่ยวกับประปาโครงการจะเปิดใช้ให้โครงการ ซึ่ง ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องใช้ (Cement Sand) สามารถใช้ในอาคารหรือการเปิดปิดการขึ้นใน สถานที่น้ำใช้ของสเต็มและสเต็ม และสามารถใช้ใน โครงการอื่นที่คล้ายกับน้ำดื่ม (non-food) ประปาจากอาคาร (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้านความปลอดภัย น้ำประปาทุกจุด 8 เดือน (5) จัดให้มีวิศวกรและช่างเทคนิค และเลือกใช้ ช่างที่มีประสบการณ์	ตรวจสอบการรั่วไหลของ น้ำประปาในถังเก็บ น้ำดื่ม ตลอดช่วงดำเนินการ

เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(จากศูนย์วิจัย สัมภาษณ์) นางสาวณิศา นิธิวาทิน

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300

ប្រឹក្សា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ជាតិ

0000-0001-9380-2880

นางสาวสุพัตรา บุญเสริม

มีข้าราชการประจำด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-060-0000

69479

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบเชิงแวดล้อม จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัทธิภูเกิด ป่าดง ขนบ
บริรักษ์ ดอนมดแดงเวียง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (ต่อ)

[illegible]

เมื่อปี ๒๕๕๖

(นางสุวิมล อัมมวิทพร) (นางสาวนิธิตา นิลขนิษฐ)

ကလေးများအတွက်

ហ៊ីរ៉ូអ៊ឹក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទំហ៊ឹក

0022-0466/05/2905-0000\$05.00/0

(៤២៨តារាងគ្រាប់ទឹក ឬឧសភី២)

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

บริษัท ภูเก็ต เบียร์ไวเบรคและเบฟเวอเรจ จำกัด

904970

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนา ที่ กูเกิ้ล ประเทศไทย จำกัด
บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้เฝ้าระวังตลอดระยะเวลา การก่อสร้างฐานรากของตอม่อในลำน้ำสาธารณะ มีทั้งช่วงเปิดลำน้ำและโครงการที่ไม่ได้เปิดลำน้ำ น้ำสาธารณะเป็นระยะเวลาดังกล่าว และจากนี้ โครงการจะจัดให้มีการสำรวจความสะอาดของ เก็บน้ำสาธารณะโครงการ สำหรับเก็บน้ำได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดลำน้ำ 2 ส่วน ดังเก็บน้ำ ได้ 1 มีช่องเปิด ขนาด 0.80x1.80 เมตร และ 0.80x0.8 เมตร ส่วนเก็บน้ำได้ 2 และ 3 มีช่องเปิด ขนาด 0.80x1.00 เมตร เพื่อเก็บน้ำจากลำน้ำสาธารณะตามตอม่อเป็นระยะ ทุกๆ 6 เดือน 4) ประเมินความเสียหายในกรณีที่มีการขุดลอกการประปาส่วนภูมิภาค ในเขตนิคมฯ พ.ศ. 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีจำนวนผู้ใช้ 30,010 ราย ค่าเงินผลิตที่ใช้ค่า 38,000 บาท/ปี/คน/คน/วัน ปริมาณน้ำดิบ 2,720,403 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำเสียดิบ 2,674,610 ลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ำดิบนำ 1,081,030 ลูกบาศก์เมตร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต, มีนาคม 2557) จากปริมาณน้ำใช้ในโครงการประมาณ 175.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความต้องการน้ำใช้ สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 16.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของกำลังการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตทั้งหมด ประกอบกับ การประปาส่วนภูมิภาคได้มีโครงการในการนำน้ำประปาโครงการ (เพื่อใช้ในการ บริการน้ำประปา ของในภาคผนวก 2) ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าปริมาณน้ำประปาที่ สามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ผลการดำเนินการใช้น้ำในช่วงดำเนินการ ของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด		

เดือน มกราคม 2558

นายสุวิทย์ นิมมานะกุล (นายสุวิทย์ นิมมานะกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด

เดือน มกราคม 2558

นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเกิ้ล ประเทศไทย จำกัด

91/178

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนา ที่ กูเกิ้ล ประเทศไทย จำกัด
บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียออกจากน้ำฝนออกจากกัน โดยแยกท่อแยก ดังนี้ 1) การระบายน้ำเสีย น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 141.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน มี ค่า BOD₅ น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. กำหนดค่า BOD₅ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ของโครงการจะถูกสูบเข้าสู่ถังเก็บน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ ปริมาณ 4.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง นำจากถังเก็บน้ำทิ้งจากถังน้ำทิ้งที่ไม่ใช้เพื่อ ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งใช้พื้นที่น้ำทิ้งไม่ประมาณ 9.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการไม่สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการ นำน้ำไปรดน้ำต้นไม้ได้เนื่องจากได้กำหนด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะ รวมรวมเข้าสู่ถังเก็บน้ำทิ้งก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสาธารณะ ของบริษัทฯ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป 2) การระบายน้ำฝนและมาตรการป้องกันน้ำท่วม สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะมีเป็น 3 ส่วน คือ จาก หลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยน้ำฝนจะถูกระบายจาก หลังคาของอาคารสู่ทางระบายน้ำทิ้ง 0.20 เมตร และ 0.40 เมตร	(1) จัดให้มีท่อระบายน้ำ ปริมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อระบายน้ำฝนส่วนเกินก่อน ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ (2) โครงการเลือกใช้ถังเก็บน้ำ มีอัตราการสูบ 0.038 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ครั้ง ซึ่งมีความ เท่ากับอัตราการระบายน้ำทิ้งของโครงการ (3) ท่อระบายน้ำภายในโครงการจะนำน้ำไปรดน้ำ ต้นไม้และต้นไม้ เพื่อใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โครงการเป็นวิธีการที่เหมาะสม (4) อัตราแบบให้มีถังเก็บน้ำ และติดตั้งระบบ บำบัดน้ำ บริเวณจุดระบายน้ำของอาคารสาธารณะ ของโครงการ (5) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการระบายน้ำ ระบบน้ำของโครงการเป็นระยะ โดยเฉพาะ ช่วงฤดูฝน หากพบว่าท่อระบายน้ำมีปัญหา	- ตรวจสอบปริมาณน้ำของ โครงการเป็นระยะๆ ทุกเดือน ของช่วงดำเนินการ - ตรวจสอบการดำเนินงานของ เครื่องสูบน้ำ ท่อระบายน้ำ ช่วงดำเนินการ - ตรวจสอบการดูแลรักษา ในอาคารน้ำ ท่อระบาย ของช่วงดำเนินการ

เดือน มกราคม 2558

นายสุวิทย์ นิมมานะกุล (นายสุวิทย์ นิมมานะกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด

เดือน มกราคม 2558

นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเกิ้ล ประเทศไทย จำกัด

92/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิต ก๊าซชีวภาพ ผลิต ก๊าซชีวภาพ

องค์ประกอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	นอกจากนี้ โครงการจะจ้างผู้ให้บริการ 0 เดือน เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและมลพิษ 4) วิธีการจัดการของเสีย (Asbestos) และการปนเปื้อน (CMU) โครงการใช้วิธีการในการกำจัดของเสียจากอาคารโดยอาศัยผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตในการกำจัดของเสียจากอาคารและของเสียจากอาคาร โครงการจะจ้างผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตในการกำจัดของเสียจากอาคารและของเสียจากอาคาร โครงการจะจ้างผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตในการกำจัดของเสียจากอาคารและของเสียจากอาคาร โครงการจะจ้างผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตในการกำจัดของเสียจากอาคารและของเสียจากอาคาร		

เดือน มกราคม 2558

(นายสุวิทย์ นิมมานะกุล) (นายสุวิทย์ นิมมานะกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จดหมายเหตุไทย จำกัด

(นายสุวิทย์ นิมมานะกุล) (นายสุวิทย์ นิมมานะกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จดหมายเหตุไทย จำกัด



87/178

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิต ก๊าซชีวภาพ ผลิต ก๊าซชีวภาพ

องค์ประกอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	6) การปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย		

เดือน มกราคม 2558

(นายสุวิทย์ นิมมานะกุล) (นายสุวิทย์ นิมมานะกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จดหมายเหตุไทย จำกัด

(นายสุวิทย์ นิมมานะกุล) (นายสุวิทย์ นิมมานะกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จดหมายเหตุไทย จำกัด



87/178

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบเชิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงแวดล้อม โครงการ ผลิตสี ปลูก ป่าดง หอย บึงพิบูลย์ ดอนมดแดงเวียงจันทน์ จังหวัด นครพนม (ต่อ)

[illegible]

100% APPROVED 25%

Just for the kids

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

200

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

ប្រតិភូ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

0001-7000

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทลัปส์ ภูเก็ต จำกัด

องค์ประกอบของ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านฯ	ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	มี <u>ห้องพิชิตขยะมูลฝอยไร้ค่า</u> เพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 1 ตำบล 0 ชุมชน โดยแยกเป็นห้องพิชิตประเภท พิษตกตะกอน และห้องพิชิตประเภทสารอินทรีย์ ซึ่งระบบของห้องพิชิตเหล่านี้จะสามารถเก็บขยะได้สะอาด สะดวก รวดเร็ว ไม่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ห้องพิชิตของมูลฝอยแยกเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับประเภท ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะอิเล็กทรอนิกส์ <u>ห้องพิชิตขยะอินทรีย์</u> ปริมาณพื้นที่ 2.52 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 2.52 ตัน/สัปดาห์ (ประมาณความจุของกองขยะที่ 1.00 เมตร) <u>ห้องพิชิตขยะทั่วไป</u> ปริมาณพื้นที่ 4.81 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 4.81 ตัน/สัปดาห์ (ประมาณความจุของกองขยะที่ 1.00 เมตร) <u>ห้องพิชิตขยะอิเล็กทรอนิกส์</u> ปริมาณพื้นที่ 2.52 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 2.52 ตัน/สัปดาห์ (ประมาณความจุของกองขยะที่ 1.00 เมตร) ดังนั้น ห้องพิชิตขยะมูลฝอยไร้ค่า จะสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 9.85 ตัน/สัปดาห์	(4) ทำความสะอาดห้องพิชิตขยะรวมทุกครั้งหลังจากการขนถ่ายขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และนำเสียที่ไหลจากการพิชิตมาละลายในห้องพิชิตขยะรวมหรือนำมาเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการ (ถ้ามีติดตั้ง) (5) การแยกขยะจะเปิดเฉพาะจนถึงให้กระทำจนหมดถังเก็บขยะ ไม่ควรให้เกินปริมาณและนำมายกกองทิ้ง (6) รณรงค์ให้ผู้ใช้เข้าพิชิตขยะควรมีถุงรับขยะแยกทำโครงการจัดซื้อถุงไม่ทำขึ้นโดยแยกเป็นขยะประเภท ขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิล (7) ระบบห้องพิชิตขยะต้องเป็นแบบปิด	

Sitting Stone

James E. Kelly, Jr.

Clark, Nathan 2550

20

กรมการบัญชีการ


1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

ผู้ชำนาญการด้านเทคนิค

108177


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลังสี ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการชุมชน (ต่อ)	4) ความสามารถในการรองรับของโครงการและการจัดการน้ำ ขยะ โครงการสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) ที่กำหนดให้ การที่มีสถานที่บำบัดหรือฝังกลบขยะต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะขอความร่วมมือจากชุมชนเมืองป่าตองให้ เข้าร่วมในการเก็บขยะไปกำจัดต่อไป ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อม มีรถบรรทุกไปทิ้งในโรงกลั่นขยะป่าตองตามเวลาที่กำหนดตามสัญญาที่ 1 โซน D ของเขตป่า สำหรับน้ำขยะจะเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ต่อไป นอกจากโครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณที่กองขยะรวมไว้ให้มี ขยะบ่มก่อนฝังหรือฝังกลบในถังขยะ และถ้าหากขยะหรือกองขยะรวมเป็น ประจำ โดยนำเสียจากการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการเช่นกัน ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ		

เดือน มกราคม 2558  (นางสาวนิดา นาร์สนอน) (นางสาวนิดา นาร์สนอน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด
101/179
เดือน มกราคม 2558  (นางสาวนิดา นาร์สนอน) (นางสาวนิดา นาร์สนอน)
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลังสี ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า	โครงการจะขอรับบริการไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอิสระ ด้วย ระบบไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งได้ขออนุญาตการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญจากปตท. มีดังนี้ ๆ ระบบไฟฟ้าแรงสูง โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Type) จำนวน 1 ชุด ได้แก่ ขนาด 1,250 kVA เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) ของโครงการและใช้สำหรับหม้อแปลง ก้อนหม้อแปลง ไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร สำหรับส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งแบบเปียกบริเวณด้านหน้าอาคารทางด้าน ทิศเหนือ ห่างจากอาคารโครงการ 1.82 เมตร ห่างจากอาคารโครงการทิศ ใต้ทางของ โรงรถ อาคารดี วีแอล ประมาณ 2.33 เมตร และห่างจากที่โครงการประมาณ 1.83 เมตร การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทาง ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงติดตั้งไว้ด้วยระบบ ระบบสายส่งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งแบบเปียก 1.00 เมตร ซึ่งห่างจากที่ทางสายส่ง ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และโครงการได้ใช้มาตรการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าและ สูง โดยระบบไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ซึ่งโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานดูแลและบำรุงรักษาความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าในบริเวณที่ติดตั้งไว้ อย่างเคร่งครัด เช่น จะขอขออนุญาตนำไฟฟ้าเข้าระบบตามข้อกำหนดของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบหม้อแปลงทางภาคต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ก่อน		

เดือน มกราคม 2558  (นางสาวนิดา นาร์สนอน) (นางสาวนิดา นาร์สนอน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด
102/179
เดือน มกราคม 2558  (นางสาวนิดา นาร์สนอน) (นางสาวนิดา นาร์สนอน)
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง และ
บริษัท ดอสมมอเนอเรีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 ไฟฟ้า	โครงการจะขอรับบริการจำหน่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ซึ่งระบบไฟฟ้าแรงสูง ที่บริเวณจะขอรับการจำหน่ายไฟฟ้าที่สำคัญภายใน โครงการ มีดังนี้ ก) ระบบไฟฟ้าหลัก โครงการจะจัดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ขนาด 350 kVA เพื่อลด แรงดันไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการ จะรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง 350 kVA เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังอาคาร สำหรับจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าจะติดตั้งอยู่ บริเวณหลังคาของอาคารด้านหน้าโครงการ มีลักษณะเป็นแบบยกเสา โดยห่างจาก โครงสร้างอื่น (อาคารเดิมและอาคารใหม่) 7.00 เมตร นอกจากนี้แล้ว โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการ ติดตั้งไฟฟ้าภายในประเทศไทย พ.ศ. 2559 โดยมี บริเวณหม้อแปลงตั้งห่างจาก โครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร (วัดจากสายดินตามแนวสูงในแนวนอน) สำหรับ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และโครงการได้เลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้าน แรงสูง โดยระบบไฟฟ้าด้านแรงสูงเป็นระบบ 35 kV ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ผู้ชำนาญการคอยดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อ แปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และรีเลย์ต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานที่ที่ บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไม่ถึงโดยสะดวก	(1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Type Transformer) ขนาด 350 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันค่า เข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการ จะ รับ กระแส ไฟ ฟ้ ำ จ ำ น หม้อแปลง ถัดมาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 35 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไป ยังอาคาร (2) จัดให้มีเครื่องกั้นไฟฟ้าสำหรับ ขนาด 350 kVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มี ความสำคัญได้อย่างเพียงพอ (3) ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดัน ต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูง จากการลัดวงจรได้	-

เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558

(นายสุวิทย์ นิมมานะกุล) (นางสาวนิลา นิธิวิจิตร) (นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดอสมมอเนอเรีย จำกัด


บริษัท ดอสมมอเนอเรีย จำกัด

บริษัท กูเกิ้ล เนชั่นเวลคอมมูนิเคชัน จำกัด

103/173

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง และ
บริษัท ดอสมมอเนอเรีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)	หม้อแปลงต่างๆ เป็นอันตรายต่อชีวิตของหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ใน สถานที่ที่บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไม่ถึงโดยสะดวก เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในภายหลัง และต้องจัดให้มีป้ายแสดง อันตรายของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีรั้วกั้นอย่างหนาแน่น สูง ประมาณ 2 เมตร รอบหม้อแปลง และหม้อแปลงไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่ที่ไม่ สามารถเข้าถึงจากไฟฟ้าแรงสูงได้ทั้งในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะไม่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และพื้นที่โดยรอบ ข) ระบบไฟฟ้าสำรอง ในการดำเนินการจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ภูเก็ต ซึ่งต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าสำรอง ขนาด 350 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า ผู้ให้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบขนส่งทางอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าของทางเดิน เป็นต้น โดยแบ่งเป็น ค) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำ หน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้โดยทันทีและสามารถ คืนสภาพกลับมาใช้งานได้โดยสะดวก ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้า ต้องให้ตาม มาตรฐาน	(4) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ที่บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไม่ถึงโดยสะดวก เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิด อุบัติเหตุในภายหลัง และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่าง เพียงพอสำหรับการใช้ไฟ (5) จัดให้มีรั้วกั้นอย่างหนาแน่นสูง ประมาณ 2 เมตร รอบหม้อ แปลง (6) จัดให้มีแผนป้ายหรือสัญลักษณ์ของบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน (7) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น. (8) เลือกใช้ไฟฟ้าต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟต้องสว่าง เวลากลางคืน ไม่ให้กระทบผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง (9) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับ การให้ไฟฟ้าให้คงที่ (10) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายใน โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (11) ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัด พลังงานเป็นประจำ	-

เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558

(นายสุวิทย์ นิมมานะกุล) (นางสาวนิลา นิธิวิจิตร) (นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดอสมมอเนอเรีย จำกัด

บริษัท ดอสมมอเนอเรีย จำกัด

บริษัท กูเกิ้ล เนชั่นเวลคอมมูนิเคชัน จำกัด

104/173

ตารางที่ 2 สรุปผลภาระงานเชิงแนวคิดของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครสาธารณสุขตามช่วงรอบผลการประเมินแนวคิด โครงการ ผลิตบัณฑิต ปวช. ของ บริษัท คอมมูเนชั่นแอนด์ โซลูชั่น ระบบค้าปลีกการ (สส)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและจุดมุ่งหมายต่างๆ	ผลกระทบที่มีแนวโน้มว่าดีหรือที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า (กก)	ผลกระทบจากไฟฟ้า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีการจัดการนำไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสมและมีที่ว่างพอเพียงเพื่อการจัดเก็บขยะ ขยะมูลฝอยหรือกากของเสียในส่วนของโรงไฟฟ้ามีดังนี้ 4) การประกอบและการฝังไฟฟ้า โครงการได้ประเมินค่าไฟฟ้าที่เกิดจากไฟลอสไฟฟ้าในหม้อแปลงกับ 1,184.01 KVA การใช้พลังงานไฟฟ้าของหม้อแปลง เท่ากับ 4,140.66 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ดังนั้น ค่าไฟฟ้าภายในโครงการคิดเป็น 372,668.31 บาทต่อปี 5) การอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานที่เกินกว่าที่กีดกันภายในโครงการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจึงได้มีมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานภายในโครงการ สำหรับเจ้าของโครงการและผู้ใช้บริการภายในโครงการ เพื่อเข้าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 6) การประเมินสภาพโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด ขนาดของอาคาร ผลกระทบฐาน พลังงานกล และวิธีการในการลดผลกระทบจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ดำเนินการลดผลกระทบจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด ขนาดของอาคาร ผลกระทบฐาน พลังงานกล และวิธีการในการลดผลกระทบจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552	(12) รวมวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ไฟฟ้าค่าจ้าง ประหยัด (13) จัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยและไหมไฟส่วนการก่อสร้าง การขุดเจาะถนนที่เกาะของไฟจะทำให้น้ำมันของรถติดน้อยลง	





(นางสาวกัญญา คุ้มวงศ์) (นางสาวปัทมา พิริยะกิจ) (นางสาวกัญญา คุ้มวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลังสี ภูเก็ต ป่าละเมาะ ของ บริษัท ดอยหมอนแอสซี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง ซึ่งบรรทัดนี้มีผลต่อกฎหมาย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 โศภิตา (สง.)	ข้อ 2 การก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการดังต่อไปนี้ หากมีขนาดพื้นที่รวมเกิน ทุกชนิดในหนึ่งแปลงที่ดินแล้ว 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย (ก) อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โครงการ พันธ์สี กูยงค์ เป็นโครงการวัตถุประสงค์การประเภทโรงงาน ประกอบพืช ผลการ 5 ชั้น จำนวน ๓ อาคาร มีพื้นที่ใช้สอย 8,148.01 ตารางเมตร จาก ข้อมูลข้างต้น พบว่า ประเภทและขนาดอาคารของโครงการเข้าข่ายอาคารที่ต้องมีการ ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยประเภท หรือขนาดของ อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ดีหาก โครงการฯ ได้ออกแบบอาคารให้เป็นไปตาม กฎหมายดังกล่าว		





วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ (นายสุวิทย์ นิ่มวิเศษมณี) (นางสาวนิตยา นิ่มวิเศษ) วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
 กรรมการผู้พิจารณา
 บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

105/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากตารางป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนา บำบัด ของ
บริษัท พหลโยธินเบียร์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัมนี กูเกิ้ล บำบัดของ ขยะ
บริษัท คอมมอนแอโรบิก จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบตาม สิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันเสียง (ต่อ)	3. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ - แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FACP) เป็นส่วน ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วยวงจรตรวจจับสัญญาณจากอุปกรณ์รับสัญญาณ ตรวจจับ การกดปุ่มกดแจ้งเหตุ ตรวจจับการกดปุ่มกดแจ้งเหตุการทำงานใน สถานการณ์ปกติ และภาวะผิดปกติ เช่น สายไฟขาดอุปกรณ์ตรวจเช็คระบบท่อ สำหรับไฟฟ้าย่อยในอาคารชุดโดยอัตโนมัติ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ จะส่งสัญญาณ ไฟกระพริบของสถานะต่างๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งตู้ควบคุม ตู้ควบคุม จำนวน 2 ตู้ โซน A - แผงแสดงสัญญาณ (Graphic Annunciator Board : GAB) ทำงาน เชื่อมส่งสัญญาณตามการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนสัญญาณการทำงานจากแผง ควบคุมรวม โครงการจะติดตั้งตู้ควบคุม จำนวน 2 ตู้ โซน A - ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือถือ (Manual Station : MS) จะมี ปุ่มกดแจ้งเหตุ (Break Glass) ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบ ตั้งจำนวน 2 ส่วน คือ ตู้ควบคุมแจ้งเหตุ (Panel) และ ตู้แจ้งเหตุ (MS) ที่ สัญญาณแจ้งเหตุจะมีเสียงดัง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารเห็น และแจ้ง เหตุได้ทันที โดยโครงการจะติดตั้งตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือถือไว้ตาม จุดต่างๆ ของอาคาร ดังนี้		

เดือน มกราคม 2558


(นายสุวิทย์ นิ่มนันทน) (นางสาววิภา นิ่มนันทน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมมอนแอโรบิก จำกัด

เดือน มกราคม 2558



(นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเกิ้ล เมินโรบอทแอสซอส เทคโนโลยี่ จำกัด

100/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัมนี กูเกิ้ล บำบัดของ ขยะ
บริษัท คอมมอนแอโรบิก จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบตาม สิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	- ชั้นที่ 1 ติดตั้ง 1 ชุด ได้แก่ บริเวณโถงบันได - ชั้นที่ 1 ติดตั้ง 7 ชุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโถงบันไดบริเวณหน้าห้องเก็บของกับโซน B บริเวณโถงบันได โซน C บริเวณหน้าห้องพัก C301 และบริเวณโถงบันได โซน D บริเวณหน้า ห้องเก็บของและห้องเก็บขยะอาหาร - ชั้นที่ 2 ติดตั้ง 7 ชุด ได้แก่ โซน A หน้าห้องโถงบันได โซน B หน้าห้องพัก C201 และ C207 โซน C หน้าโถงบันได บริเวณโถงบันได และหน้าห้องพัก C205 - ชั้นที่ 3 ติดตั้ง 3 ชุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโถงบันได หน้าห้องพัก A301 โซน B หน้า ห้องพัก B301 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C บริเวณหน้าห้องโถงบันได และหน้าห้องพัก C301 และ C307 โซน D บริเวณหน้าห้องพัก B305 และหน้าโถงบันได - ชั้นที่ 4 ติดตั้ง 3 ชุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโถงบันได หน้าห้องพัก A401 โซน B หน้า ห้องพัก B401 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C บริเวณหน้าห้องโถงบันได และหน้าห้องพัก C401 และ C407 โซน D บริเวณหน้าห้องพัก B407 และหน้าโถงบันได - ชั้นที่ 5 ติดตั้ง 3 ชุด ได้แก่ บริเวณโซน A หน้าโถงบันได หน้าห้องพัก A501 โซน B หน้า ห้องพัก B501 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C หน้าห้องพัก C501 และ C507 โซน D บริเวณหน้า ห้องพัก C507 และหน้าโถงบันได - สำหรับห้องสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นชนิดฮาร์ดแวร์ (Hard) เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิง ไหม้ อุปกรณ์นี้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุไปยังตู้ควบคุมและตู้ควบคุมแจ้งเหตุ ซึ่งเป็นตู้ควบคุมที่วางตั้ง ตู้ควบคุมแจ้งเหตุสัญญาณแจ้งเหตุ เช่น Smoke กับ Heat ตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้ ก็จะส่งสัญญาณ ตรวจเช็คไปยังตู้ควบคุม (FCP) แล้ว FCP ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุออกมา โดยตู้ควบคุมแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ เช่น Manual เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในอาคารได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น โดยโครงการจะติดตั้งตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคาร ดังนี้		

เดือน มกราคม 2558


(นายสุวิทย์ นิ่มนันทน) (นางสาววิภา นิ่มนันทน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมมอนแอโรบิก จำกัด



เดือน มกราคม 2558


(นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเกิ้ล เมินโรบอทแอสซอส เทคโนโลยี่ จำกัด

110/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง บ้านเลข 2 ของ บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบตาม สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันเสียง (ต่อ)	- ชั้นใต้ดิน 1 จุด ได้แก่ บริเวณโรงบ่มโคล - ชั้นที่ 1 ติดตั้ง 7 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโรงบ่มโคล หน้าห้องเก็บวัสดุ โซน B บริเวณโรงทางเดิน โซน C บริเวณหน้าห้องพัก C101 และบริเวณโรงทางเดิน โซน D บริเวณหน้าห้องเก็บขยะ และห้องโถงรับประทานอาหาร - ชั้นที่ 2 ติดตั้ง 7 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าห้องโถงบันได โซน B บริเวณหน้าห้องพัก โซน C บริเวณหน้าห้องพัก C201 และ C207 โซน D บริเวณหน้าโถงบันได บริเวณโถงทางเดิน และหน้าห้องพัก C305 - ชั้นที่ 3 ติดตั้ง 3 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโรงบ่มโคล หน้าห้องพัก A301 โซน B หน้าห้องพัก B301 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C หน้าห้องไฟฟ้า และหน้าห้องพัก C301 และ C307 โซน D บริเวณหน้าห้องพัก D305 และหน้าโถงบันได - ชั้นที่ 4 ติดตั้ง 9 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโรงบ่มโคล หน้าห้องพัก A401 โซน B หน้าห้องพัก B401 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C หน้าห้องไฟฟ้า และหน้าห้องพัก C401 และ C407 โซน D บริเวณหน้าห้องพัก D407 และหน้าโถงบันได - ชั้นที่ 5 ติดตั้ง 8 จุด ได้แก่ โซน A บริเวณหน้าโรงบ่มโคล หน้าห้องพัก A501 โซน B หน้าห้องพัก B501 และหน้าห้องเก็บผ้า โซน C หน้าห้องพัก C501 และ C507 โซน D บริเวณหน้าห้องพัก D507 และหน้าโถงบันได		



เดือน มกราคม 2558    

(นายสุวิทย์ นิมมานนุกูล) (นางสาววิจิตร นิมมานนุกูล)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ (ผู้ดูแล)
บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด บริษัท กูเกิ้ล เนโวลูชั่นประเทศไทย จำกัด

111/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง บ้านเลข 2 ของ บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบตาม สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันกลิ่น (ต่อ)	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) ชนิด Photo Detector เหมาะสำหรับการตรวจจับควันภายในบริเวณที่อนุญาตของควันที่ปล่อยขึ้น Photo Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อควันเข้ามาในหัวตรวจควันจะไปกระทบกับแสงที่ส่งมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่งแสงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receiver แต่แสงจะกลับมารวมส่วนแสงที่อนุญาตของควันและตกเข้าไปที่ Photo Receiver ทำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่ง สัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดนี้จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่อาคาร ได้แก่ ห้องพักทุกห้อง บริเวณห้องรับแขก ส่วนพักผ่อน ห้องเก็บวัสดุ ห้องไฟฟ้า ห้องสวนหลัง หลังเก็บสวนหย่อม ห้องเก็บผ้า ห้องแม่บ้าน ห้องรับประทานอาหาร ห้องสนามหญ้า ห้องผู้จัดการ ห้องเก็บเอกสาร สำนักบริหารโรงแรม ห้องเคาน์เตอร์และห้องรวมโถงพื้นที่ โถงบันได โถงทางเดิน ห้องซักผ้า ห้องครัว ห้องส้วม และห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นต้น - อุปกรณ์ตรวจจับความชื้น (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำการตรวจจับจากการเพิ่มของอุณหภูมิอากาศโดยรอบและเวลาที่กำหนด หรือเมื่ออุณหภูมิมีระดับต่ำกว่าที่กำหนด และเมื่อส่งสัญญาณไปยังผู้ควบคุม โดยโครงการจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่ของโครงการ เช่น ใต้ลิ้นชัก ห้องครัว ห้องครัวภายนอก ห้องครัวบนบันได เป็นต้น		



เดือน มกราคม 2558    

(นายสุวิทย์ นิมมานนุกูล) (นางสาววิจิตร นิมมานนุกูล)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ (ผู้ดูแล)
บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด บริษัท กูเกิ้ล เนโวลูชั่นประเทศไทย จำกัด

112/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พหลโยธิน ภูเก็ต อำเภอ ของ บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันที่ดิน (ต่อ)	2) ความเหมาะสมของที่ดิน ความเสี่ยงของพื้นที่ที่ถูกรวมผลโครงการจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบของพื้นที่ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตอง มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคณะจะไม่รวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อดึงเหตุการหนีไฟ ผู้ใช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้มีสิ่งระเหยจาก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันได มาถึงจุดรวมพลที่กำหนดไว้ โครงการจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบของพื้นที่ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตอง มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคณะจะไม่รวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว		

เดือน มกราคม 2558    
 (นางสุวิภา นิ่มน้อย) (นางสาวนิลา นิ่มน้อย) (นางสาวสุวิภา นิ่มน้อย) (นางสาวสุวิภา นิ่มน้อย)
 กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด บริษัท ภูเก็ต อิมโพรเวนเมนต์ เซอร์วิส จำกัด

116/178

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พหลโยธิน ภูเก็ต อำเภอ ของ บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันที่ดิน (ต่อ)	นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อดึงเหตุการหนีไฟ ผู้ใช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้มีสิ่งระเหยจาก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันได มาถึงจุดรวมพลที่กำหนดไว้ โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด มีพื้นที่ 324.89 ตารางเมตร ติดกับพื้นที่ส่วนหนึ่งที่จุดรวมพลอยู่ติดกับภายในโครงการเท่ากับ 0.72 ตารางเมตร หรือ 1.33 คนตารวม เมื่อคิดผู้โดยสารที่อยู่ในโครงการสูงสุด 448 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่งเพื่อความปลอดภัยของสำนักงานในอาคารและถนนที่ติดกับอาคารและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ได้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตรต่อคน หรือไม่เกิน 4 คนตารวม อย่างไรก็ตาม จุดรวมพลที่ใกล้ตัวอาคาร เป็นจุดรวมพลที่กำหนดไว้เป็นเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหากในอนาคตเมื่อโครงการมีดำเนินการ จะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบพื้นที่เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการศึกษาผลกระทบพื้นที่ โครงการจะประสานงานเจ้าหน้าที่สืบเสาะของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตอง ในการที่จะกำหนดจุดรวมพลที่เหมาะสมสำหรับการอพยพหนีไฟต่อไป		

เดือน มกราคม 2558    
 (นางสุวิภา นิ่มน้อย) (นางสาวนิลา นิ่มน้อย) (นางสาวสุวิภา นิ่มน้อย) (นางสาวสุวิภา นิ่มน้อย)
 กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด บริษัท ภูเก็ต อิมโพรเวนเมนต์ เซอร์วิส จำกัด

116/178

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทดบัส ภูเก็ต บำรุง ของ บริษัท คอมม่อนแอนด์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันเสียง (ต่อ)	3) ส่วนเป็นความสามารถในการให้บริการระดับดีถึงดีของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยเทศบาลเมืองป่าตองจะจัดการพื้นที่สำหรับรับรถที่จำนวน 4 คัน แยกตามขนาดความสูงได้ 4,000 ลิตร จำนวน 3 คัน และขนาดความสูงได้ 2,000 ลิตร จำนวน 1 คัน สำหรับรถบรรทุกที่มีจำนวน 5 คัน แยกตามขนาดความสูงได้ 12,000 ลิตร จำนวน 5 คัน และขนาดความสูงได้ 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถบรรทุกที่มี 2 คัน รถบรรทุกที่มีเลขทะเบียนที่ 1 คัน แยกจากพื้นที่จอดไว้มีเครื่องดับเพลิงมีหลายแบบ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องดับเพลิงชนิด 2 เครื่อง เครื่องสูงได้ 2 เครื่อง และพนักงานดับเพลิงจำนวน 20 คน นอกจากนี้เทศบาลเมืองป่าตองยังได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมและจัดการกรณีฉุกเฉินให้กับเจ้าหน้าที่ของกองและเทศบาลเมืองป่าตองอย่างใกล้ชิด 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี สำหรับกรณีที่เกินพิกัดหรือเกินกว่าโครงการสามารถของความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นนั้น ระบบบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.50 กิโลเมตร ให้อาสาสมัครประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (เช่นเดียวกับการช่วยเหลือช่วยเหลือที่ใกล้เคียง) จากการประเมินความถี่ของผลกระทบเบื้องต้นที่ดีของโครงการ ความสามารถในการเข้าถึงไฟฟ้า ความเหมาะสมของค่าพลังงานและความถี่ของของพื้นที่โดยรวมพอ และความสามารถในการให้บริการระดับดีถึงดีของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า ผลกระทบด้านที่ดีมีเกินข้อดีของโครงการจึงอยู่ในระดับดี		

เดือน มกราคม 2558


(นายวิชาญ ชัยวิเศษ) (นางสาววิภา วัฒนศิริ)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมม่อนแอนด์ จำกัด



เดือน มกราคม 2558


(นางสาวจุฑาทิพย์ บุญแก้ว)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เมินโรยแอนด์เทรด เซอร์วิส จำกัด



116/178

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทดบัส ภูเก็ต บำรุง ของ บริษัท คอมม่อนแอนด์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายอากาศและ ความร้อน	1) ระบบปรับอากาศ โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของอาคารที่ความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของพื้นที่นั้นๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 257 ตัน 2) การระบายอากาศ โครงการได้ใช้การระบายอากาศทั้งวิธีธรรมชาติและวิธีอื่น ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2532 ระบบระบายอากาศ โดยทั่วไปการระบายอากาศในส่วนต่าง ๆ ที่ไม่มีลักษณะอากาศจะพิจารณา โดยให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติเป็นหลัก โดยอาศัยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และหลักการนี้ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติได้ ก็จะเป็นการระบายอากาศโดยใช้พัดลมระบายอากาศ ส่วนที่จะต้องมีการปรับอากาศ นั้น ก็จะพิจารณาใช้วิธีระบายอากาศเช่นกัน เพื่อให้มีอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) เข้าไปแทนที่	(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และป้องกันการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค (2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (3) จัดตั้งป้ายห้ามใช้เครื่องปรับอากาศในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและที่อื่น (4) จัดให้มีป้ายห้ามใช้โครงการที่จอดรถที่จอดรถ เพื่อลดความถี่ของการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	-


เดือน มกราคม 2558


(นายวิชาญ ชัยวิเศษ) (นางสาววิภา วัฒนศิริ)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมม่อนแอนด์ จำกัด



เดือน มกราคม 2558


(นางสาวจุฑาทิพย์ บุญแก้ว)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เมินโรยแอนด์เทรด เซอร์วิส จำกัด



116/178

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตซี ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท คอมมอนเวลธ์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	ผลกระทบที่ต้องเฝ้าระวังที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายอากาศและควาเย็น	- การระบายอากาศโดยธรรมชาติ โครงการได้จัดให้มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงหรือระบบอากาศถ่ายเทที่ติดกับภายนอก ไม่น้อยกว่า 15% ของพื้นที่ห้อง - การระบายอากาศโดยวิธีกล ทางโครงการจะมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ติดตั้งตามห้องเพื่อให้อากาศถ่ายเทและลดความชื้นในห้องปรับอากาศ ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิในโรงพิมพ์ได้ ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิของอากาศ 4 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง 1 ชั่วโมง - การระบายอากาศในกรณีที่มีอุณหภูมิภายในอาคารสูงเกินไป ได้มีการนำสายลมจากภายนอกเข้ามาในชั้นใต้ดินเพื่อระบายอากาศ หรือดูดอากาศจากภายนอกเพื่อใช้ในการระบายอากาศในสำนักงานบริเวณชั้นบนหรือชั้นล่างอาคาร ดังนั้น จึงต้องเฝ้าระวังในระดับสำนักงานการระบายอากาศและความชื้น		

เดือน มกราคม 2556  (นายไชยาพร ชัยวัฒน์) (นายสาวิตรี นิชะนันท์) (นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมมอนเวลธ์ จำกัด บริษัท ภูเก็ต เมืองไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ภูเก็ต เมืองไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

119/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตซี ภูเก็ต ป่าตอง ของ บริษัท คอมมอนเวลธ์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	ผลกระทบที่ต้องเฝ้าระวังที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ	เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น เนื่องจากจะมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้ามาทำงานภายในโครงการ ซึ่งการจ้างงานพนักงานผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจและรายได้ของชนในท้องถิ่นและเกิดมลพิษ เนื่องจากมีการจ้างงานพนักงานในภาค โดยโครงการได้จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน จากลักษณะของโครงการและข้อมูลจากการสำรวจด้านสังคมบริเวณโครงการและสถานที่ใกล้เคียงตามเมืองป่าตอง ซึ่งได้มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมในช่วงการก่อสร้างโครงการนั้น สามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากทางบริษัทได้ โครงการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลกระทบ ระดับความรุนแรง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบได้ ทั้งนี้ ผลกระทบด้านความกังวลด้านข้างต้น ขององค์กรกับผลกระทบทางสังคมที่ผู้เกี่ยวข้องโดยรอบโครงการ โดยส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับระดับการได้แก่ การจ้างงานที่ดี นำไปใช้เพื่อประโยชน์ และการระบายน้ำ ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันและลดผลกระทบด้านข้างต้นและด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เกี่ยวข้อง	(1) โครงการจะพิจารณาถึงประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานใน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประสานสัมพันธ์กับชุมชน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง (3) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้จ้างงานในโครงการ ได้แก่ - จะต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบ วัฒนธรรม กฎหมาย และข้อบัญญัติของท้องถิ่น - ห้ามดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติด - ห้ามเล่นกีฬาหรือเล่นกีฬาในบริเวณโดยรอบโครงการ - ห้ามเล่นกีฬาหรือเล่นกีฬาในบริเวณโดยรอบโครงการ - ห้ามเล่นกีฬาหรือเล่นกีฬาในบริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมกันนี้ยังมีการจ้างผู้ปฏิบัติงานจากชุมชนในท้องถิ่นเพื่อจ้างงานในโครงการ	

เดือน มกราคม 2556  (นายไชยาพร ชัยวัฒน์) (นายสาวิตรี นิชะนันท์) (นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมมอนเวลธ์ จำกัด บริษัท ภูเก็ต เมืองไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ภูเก็ต เมืองไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

120/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัทธิ ภูเก็ต อำเภอ ของ บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น • โรคภูมิแพ้ • โรคหอบหืด	(1) ดำเนินการลดการปล่อยฝุ่นละอองในบริเวณที่พักอาศัย (2) จัดให้มีการทำความสะอาดถนนด้วยเครื่องกวาดถนน โดยรถกวาดถนน ให้วิ่งต่อเนื่องกัน เช่น ประจวบ พม่า ฯลฯ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก (3) ดำเนินการลดการปล่อยไอเสียจากรถยนต์ส่วนบุคคล (4) งดการวิ่งรถสาธารณะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาฝุ่นที่มาจากเครื่องยนต์ (5) จัดทำพื้นที่เขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมถึงทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่ สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า มาในพื้นที่โครงการ (6) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากยานพาหนะ บริเวณบริเวณถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	- ตรวจสอบการทำความสะอาด เครื่องกวาดถนนเป็นประจำ ทุก 6 เดือน จดลงสมุดบันทึกดำเนินการ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕   
(นายสุวิทย์ สิมะวันมอญ) (นางสาววิไลดา นิธิวาทิต) (นางสาวสุพารัตน์ บุญแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด บริษัท หลัทธิ สันนิบาตเกษตรกรรม เซอร์วิส จำกัด

133/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลัทธิ ภูเก็ต อำเภอ ของ บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	2. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น • โรคระบบทางเดินหายใจ • โรคระบบทางเดินหายใจ • โรคหอบหืด • โรคภูมิแพ้ • โรคหอบหืด • โรคหอบหืด	(1) ปิดท้ายกิจกรรมที่มีมลพิษ (2) เก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยในบริเวณที่พักอาศัยเป็นประจำ (3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอ (4) จัดจ้างบริษัททำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ (5) ใช้สารเคมีที่ปราศจากสารพิษอันตรายในบริเวณที่พักอาศัยทุก 1 เดือน	-
	3. โรคที่เกี่ยวกับระบบน้ำ เช่น • โรคท้องร่วง • โรคบิด • โรคท้องร่วง • โรคท้องร่วง	(1) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปได้ (2) ดำเนินการกำจัดมูลฝอยในบริเวณที่พักอาศัยเป็นประจำ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่มีโรคติดต่อ ระบาด หรือพบผู้ป่วยโรคติดต่อ (4) เก็บน้ำดื่มสะอาดจากแหล่งน้ำที่ปลอดภัย เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด หรือน้ำดื่มบรรจุขวด น้ำดื่มบรรจุขวด (5) บริโภคผักผลไม้สดๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษ เช่น ผักปลอดสารพิษ (6) ทดสอบคุณภาพน้ำดื่มก่อนนำมาดื่ม โดยทดสอบคุณภาพน้ำดื่มก่อนนำมาดื่ม และสามารถตรวจสอบน้ำดื่มได้โดยไม่ต้องทดสอบ	- ตรวจสอบและทำความสะอาด ภาชนะเก็บน้ำดื่มเป็นประจำ ทุก 6 เดือน จดลงสมุดบันทึก ดำเนินการ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕   
(นายสุวิทย์ สิมะวันมอญ) (นางสาววิไลดา นิธิวาทิต) (นางสาวสุพารัตน์ บุญแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอมม่อนแอสเรีย จำกัด บริษัท หลัทธิ สันนิบาตเกษตรกรรม เซอร์วิส จำกัด

134/179

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พหลโยธิน ภูเก็ต น้ำพอง ของ บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 อากาศ (ต่อ)	4. โพลาร์ไนซ์	(1) นำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาฝังกลบฝังไว้ โดยโครงการได้ยึดรูปแบบการฝังกลบไว้เป็นระบบที่มั่นคง (2) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (3) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (4) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน	-
	5. โพลาร์ไนซ์ ซึ่งจะไม่ส่งผล • โพลาร์ไนซ์ • โพลาร์ไนซ์ • โพลาร์ไนซ์	(1) ทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากการดำเนินงาน (2) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (3) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (4) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (5) โครงการได้จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ - จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

เดือน มกราคม 2556

(นายสุวิทย์ นิ่มนวล) (นายสุวิทย์ นิ่มนวล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

136/179

บริษัท ภูเก็ต เมืองนวัตกรรมเทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พหลโยธิน ภูเก็ต น้ำพอง ของ บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 อากาศ (ต่อ)		(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ	-
4.4 อากาศ (ต่อ)	7. อากาศ • การเกิดมลพิษ • การจราจร • การเผาขยะ	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (2) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (3) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (4) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (5) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (6) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (7) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (8) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (9) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน (10) จัดทำถังดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมถังดับเพลิงสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน	-

เดือน มกราคม 2556

(นายสุวิทย์ นิ่มนวล) (นายสุวิทย์ นิ่มนวล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

136/179

บริษัท ภูเก็ต เมืองนวัตกรรมเทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ตามตารางเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลิกฟื้น ภูบึง ป่าดง ของ บริษัท ดอยหมอกอเนก จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ หลัทธิ บูเก็ด ป่าดอง ชั่วคราวก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- การเปิดหน้าดิน - การปรับพื้นที่หลังการก่อสร้าง	- ตรวจสอบการเปิดหน้าดินและบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น - ตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างจากพื้นที่ว่างหรือการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ทุกครั้งที่ พลัดหน้าดินหรือการปรับพื้นที่ - ทุกครั้งที่ พลัดหน้าดินหรือการปรับพื้นที่	- บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่ภายในโรงงาน - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 6-1)	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)	- ตรวจวัดโดยระบบการวัดหนัก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโดรเจน High Volume Air Sampler - ตรวจวัดโดยระบบการวัดหนัก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโดรเจน (High Volume Air Sampler) - ตรวจวัดก๊าซพิษด้วยการดูดซับ (Absorption) - ตรวจวัดก๊าซพิษด้วย NO _x Analyzer - เก็บตัวอย่างโดยใช้ Gas Bag และวิเคราะห์โดย Flame Ionization Method (FID) - เก็บตัวอย่างโดยใช้ Gas Sampler Box	- ทุกวันที่มีการทำงานจาก และรายงานผลทุกครั้งที่ พลัดหน้าดินหรือการปรับพื้นที่ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวันที่มีการทำงานจาก และรายงานผลทุกครั้งที่ พลัดหน้าดินหรือการปรับพื้นที่ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด

วันที่ 1 มกราคม 2558


นายสุวิทย์ นงนุช (นายสุวิทย์ นงนุช)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด

วันที่ 1 มกราคม 2558


นายสุวิทย์ นงนุช (นายสุวิทย์ นงนุช)
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท บูเก็ด ป่าดอง ชั่วคราวก่อสร้าง จำกัด



143/179

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บูเก็ด ป่าดอง โซนตั้ง โรงช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- บริเวณพื้นที่ตั้งโรงเรือนปลูกไม้ยืนต้น (รูปที่ 6-1)	- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	- เก็บตัวอย่างโดยใช้ Gas Bag และวิเคราะห์โดย Flame Ionization Method (FID) - เก็บตัวอย่างโดยใช้ Gas Sampler Box - ตรวจวัดโดยระบบการวัดหนัก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโดรเจน High Volume Air Sampler - ตรวจวัดโดยระบบการวัดหนัก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโดรเจน (High Volume Air Sampler) - ตรวจวัดก๊าซพิษด้วยการดูดซับ (Absorption) - ตรวจวัดก๊าซพิษด้วย NO _x Analyzer - เก็บตัวอย่างโดยใช้ Gas Bag และวิเคราะห์โดย Flame Ionization Method (FID) - เก็บตัวอย่างโดยใช้ Gas Sampler Box	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวันที่มีการทำงานจาก และรายงานผลทุกครั้งที่ พลัดหน้าดินหรือการปรับพื้นที่ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวันที่มีการทำงานจาก และรายงานผลทุกครั้งที่ พลัดหน้าดินหรือการปรับพื้นที่ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด - บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด

วันที่ 1 มกราคม 2558


นายสุวิทย์ นงนุช (นายสุวิทย์ นงนุช)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอนมอสแมริเวล จำกัด

วันที่ 1 มกราคม 2558


นายสุวิทย์ นงนุช (นายสุวิทย์ นงนุช)
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท บูเก็ด ป่าดอง ชั่วคราวก่อสร้าง จำกัด



144/179

ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พหลโยธิน ภูเก็ต บำบัดของ ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. เสียงและกลิ่น	เสียง	- เสียงจากการทำงานของเครื่องจักร - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านเสียงจากการก่อสร้าง - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ด้วยเครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 601 หรือ IEC 604 ของคณะกรรมการการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC)	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ทุกวันที่มีการทำฐานรากและวางเสาเข็มทุกสัปดาห์ ทั้งนี้จากพื้นจรววัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด - บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด
	กลิ่น	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด	- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ด้วยเครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 601 หรือ IEC 604 ของคณะกรรมการการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC)	- ทุกวันที่มีการทำฐานรากและวางเสาเข็มทุกสัปดาห์ ทั้งนี้จากพื้นจรววัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด
	ความชื้นดิน	- ความชื้นดินจากบริเวณก่อสร้าง	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านความชื้นดินจากการทำงานของเครื่องจักร	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด
	ปริมาณน้ำ	- ปริมาณน้ำที่ปล่อยทิ้ง	- ตรวจวัดระดับความชื้นดินจากมาตรฐาน DIN 45004-1 ของประเทศเยอรมนี หรือเครื่องวัดความชื้นดินที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับวิธีที่กล่าวถึง ในประกาศคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)	- ทุกวันที่มีการทำฐานรากและวางเสาเข็มทุกสัปดาห์ ทั้งนี้จากพื้นจรววัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด

เดือน มกราคม 2568

(ลายเซ็น) *(ลายเซ็น)*

เดือน มกราคม 2568

(นายสุวิทย์ สิมะวันมู) (นางสาววิภา ธีระวิทย์) (นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สุภัท เน้นวิศวกรรมเกษตร เทคโนโลยี จำกัด

145/179

ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พหลโยธิน ภูเก็ต บำบัดของ ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การปนเปื้อนของดิน	- ดินปนเปื้อนของสารเคมี	- ความเร็วและผลกระทบจากการจราจร	- ตรวจสอบความเร็วและผลกระทบจากการจราจร	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด
	- ดินปนเปื้อนของสารเคมี	- สภาพดิน	- สภาพดินและการใช้ที่ดิน	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด
5. การใช้ไฟฟ้า	- เส้นลวดไฟฟ้า	- สภาพการใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและประสิทธิภาพ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด
	- สิ่งอำนวยความสะดวก	- สิ่งอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด
6. การระบายน้ำ	- ระบายน้ำ	- สภาพการระบายน้ำ	- ตรวจสอบการระบายน้ำและประสิทธิภาพ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด
7. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ปริมาณน้ำเสียและคุณภาพน้ำ	- ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียและคุณภาพน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด
	- ตัวบ่งชี้	- ปริมาณน้ำเสียและคุณภาพน้ำ	- ตรวจสอบตัวบ่งชี้และคุณภาพน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด
	- ปริมาณน้ำเสีย	- ปริมาณน้ำเสียและคุณภาพน้ำ	- ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียและคุณภาพน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด

เดือน มกราคม 2568

(ลายเซ็น) *(ลายเซ็น)*

เดือน มกราคม 2568

(นายสุวิทย์ สิมะวันมู) (นางสาววิภา ธีระวิทย์) (นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอนเนกชั่นเนียบ จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สุภัท เน้นวิศวกรรมเกษตร เทคโนโลยี จำกัด

145/179

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลับที ภูเก็ต บำรุง ช่างก่อสร้าง (ต่อ)

ตัวชี้วัดตามหลัก สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ใน ภาพรวม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		- ปริมาณสารแขวนลอย - บีโอดี - ปริมาณสารอินทรีย์ - ปริมาณสารเคมี - น้ำปนเปื้อนในดิน - กลิ่นเหม็น - โลหะหนักในน้ำทิ้ง	- วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - วิธี Titration - วิธีการแยกแยะด้วยกระดาษกรอง 103-106 ของมาตรฐาน 1 ชั่วโมง - วิธีการตรวจสอบ pH (pH test kit) - วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย - วิธี Kjeldahl - วิธี Multiple-tube fermentation technique		
8. การจัดการของเสีย	- บริเวณขุดลอก	- ปริมาณของเสียอันตราย และสภาพของเสีย	- ตรวจสอบความปลอดภัยของถังเก็บในการรองรับ - ปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บรวบรวม - ตรวจสอบสภาพของถังเก็บของเสียในสภาพที่ - เดิม	- ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา - ก่อสร้าง - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา - ก่อสร้าง	- บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด
9. การจัดการ มลพิษทางอากาศ	- ถนนสายหลัก - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่รอบโครงการ - พื้นที่อยู่อาศัย - ใกล้แหล่งน้ำ - ก่อสร้าง	- การปล่อยฝุ่นละออง - สภาพพื้นที่ก่อสร้าง - สภาพการจราจร - การปล่อยมลพิษ - การปล่อยมลพิษ - การปล่อยมลพิษ	- การปล่อยฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - การปล่อยมลพิษในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - การปล่อยมลพิษในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - การปล่อยมลพิษในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - การปล่อยมลพิษในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - การปล่อยมลพิษในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา - ก่อสร้าง - ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา - ก่อสร้าง - ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา - ก่อสร้าง	- บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด

เดือน มกราคม 2558

[Signature]
นางสาววิมล งามวิมล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด

เดือน มกราคม 2558

[Signature]
นายสุวิทย์ งามวิมล
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท ภูเก็ต บำรุง ช่างก่อสร้าง จำกัด



143/173

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลับที ภูเก็ต บำรุง ช่างก่อสร้าง (ต่อ)

ตัวชี้วัดตามหลัก สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ใน ภาพรวม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. การจัดการ มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- ความปลอดภัย และสภาพพื้นที่	- ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด
10. การป้องกัน ดินฟ้าอากาศ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย - พื้นที่รอบโครงการ	- สภาพการจราจร - การปล่อยมลพิษ - การปล่อยมลพิษ - การปล่อยมลพิษ	- ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพพื้นที่อยู่อาศัย - ตรวจสอบสภาพพื้นที่รอบโครงการ - ตรวจสอบสภาพพื้นที่รอบโครงการ	- ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา - ก่อสร้าง - ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา - ก่อสร้าง	- บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด
11. สุขภาพ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย - พื้นที่รอบโครงการ	- การปล่อยมลพิษ - การปล่อยมลพิษ - การปล่อยมลพิษ	- ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพพื้นที่อยู่อาศัย - ตรวจสอบสภาพพื้นที่รอบโครงการ	- ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา - ก่อสร้าง - ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา - ก่อสร้าง	- บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด - บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด

เดือน มกราคม 2558

[Signature]
นางสาววิมล งามวิมล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด

เดือน มกราคม 2558



[Signature]
นายสุวิทย์ งามวิมล
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท ภูเก็ต บำรุง ช่างก่อสร้าง จำกัด



143/173


ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลิมมิ กรุ๊ป ป่าตอง ช่างก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
11. คุณภาพ (ดิน)	- ที่ดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ปริมาณการก่อกองและการแพร่กระจาย	- ตรวจสอบการก่อกองของดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่สร้าง	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
12. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- การก่อกองวัสดุ	- การก่อกองวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่สร้าง	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด

เดือน มกราคม 2558    
 (นายสุวิทย์ นิมมานนกุล) (นางสาววิภา นิธิชัย) (นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว)
 กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด บริษัท กรุ๊ป ป่าตอง ช่างก่อสร้าง บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
 149/179

ตารางที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลิมมิ กรุ๊ป ป่าตอง ช่างดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดฝุ่นละออง	- ภายในโครงการ	- การรื้อถอนดิน	- ตรวจสอบการรื้อถอนดินเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและพนักงานโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- ตรวจวัดโดยระบบการวัดแบบพกพา (Data logger) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไอโซม (High Volume Air Sampler)	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
		- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)	- ตรวจวัดโดยระบบการวัดแบบพกพา (Data logger) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10 ชนิดไอโซม (High Volume Air Sampler)	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
		- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดแบบพกพา (Data logger)	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
		- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	- ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดแบบพกพา (Data logger)	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
		- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)	- เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Gas Bag และวิธีวิเคราะห์ด้วย Flame Ionization Method (FID)	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
		- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	- เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Gas Bag และวิธีวิเคราะห์ด้วย Gas Sampler Box	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
3. การรบกวนทางเสียง	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตรวจสอบการรบกวนทางเสียงจากการจราจร และการดำเนินการก่อสร้าง	- ตรวจสอบการรบกวนทางเสียงจากการจราจร และการดำเนินการก่อสร้าง	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
	- บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสายหลักและสายรอง	- ตรวจสอบการรบกวนทางเสียงจากการจราจร	- ตรวจสอบการรบกวนทางเสียงจากการจราจร	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด

เดือน มกราคม 2558    
 (นายสุวิทย์ นิมมานนกุล) (นางสาววิภา นิธิชัย) (นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว)
 กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด บริษัท กรุ๊ป ป่าตอง ช่างก่อสร้าง บริษัท คอนเนคชั่นเนียบ จำกัด
 150/179

1

1

954,470

1

152179

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พหลโยธิน บูเก็ด ป่าตอง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ตัวชี้วัดตาม สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ใน การตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การจัดการ น้ำเสีย	- พื้นที่ขุดลอก	- สภาพของน้ำเสีย - ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง น้ำทิ้งของโครงการ - ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นและค่าความสะอาด น้ำเสีย และปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำทิ้ง	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด - บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
7. การป้องกัน ดินฟ้าอากาศ	- บริเวณที่ขุดลอก อุปกรณ์ป้องกัน ดินฟ้าอากาศ และ สิ่งกีดขวางลมและ ฝุ่น	- สภาพการจราจร	- ตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนขุดลอกและป้องกันดินฟ้าอากาศ ทุกสัปดาห์ หากพบว่าค่าฝุ่นเกินมาตรฐานให้หยุดขุดลอก	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำ ของผู้นิเทศ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
8. สุขภาพ	- บริเวณที่ขุดลอก	- ความสะอาด	- ตรวจสอบสภาพความสะอาดของพื้นที่ขุดลอกเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ โครงการ	- การทำความสะอาดพื้นที่ขุดลอก ตามกำหนด	- ตรวจสอบผลการทำความสะอาดพื้นที่ขุดลอกเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ ซึ่งอยู่ภายใน โครงการ	- พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าอยู่ อยู่เสมอ	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด

เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558  

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด บริษัท บูเก็ด เอ็นไวรอนเม้นทอล โซลูชั่น จำกัด

ตารางที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พหลโยธิน บูเก็ด ป่าตอง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ตัวชี้วัดตาม สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ใน การตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. การจัดการ น้ำเสีย	- จุดทิ้งน้ำเสีย และน้ำทิ้ง (CCTV)	- ระบบการบำบัดน้ำเสีย (CCTV)	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง น้ำทิ้ง (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
10. สบายน้ำ	- สบายน้ำของ โครงการ (ตรวจสอบบริเวณที่ ทิ้งน้ำทิ้งของระบบ 1 จุด และบริเวณที่ ทิ้งน้ำทิ้งของระบบ 1 จุด)	- ความผิดปกติของ น้ำทิ้ง	- TSS pH meter	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดระบบบำบัดน้ำ เสียและก่อนปล่อยน้ำทิ้ง	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
		- การบำบัดน้ำเสีย	- TSS DPD colorimetric method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดระบบบำบัดน้ำ เสียและก่อนปล่อยน้ำทิ้ง	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
		- การบำบัดน้ำเสีย	- TSS DPD colorimetric method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดระบบบำบัดน้ำ เสียและก่อนปล่อยน้ำทิ้ง	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
10. สบายน้ำ	- สบายน้ำของ โครงการ (ตรวจสอบบริเวณที่ ทิ้งน้ำทิ้งของระบบ 1 จุด และบริเวณที่ ทิ้งน้ำทิ้งของระบบ 1 จุด)	- ความผิดปกติของ น้ำทิ้ง	- TSS Technique (MPN) 10 Tube	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
			- TSS Fecal Coliform Test (EC Medium)	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
			- TSS Titration Method	- ทุก 1 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
10. สบายน้ำ	- สบายน้ำของ โครงการ (ตรวจสอบบริเวณที่ ทิ้งน้ำทิ้งของระบบ 1 จุด และบริเวณที่ ทิ้งน้ำทิ้งของระบบ 1 จุด)	- ความผิดปกติของ น้ำทิ้ง	- TSS EDTA Titrimetric Method	- ทุก 1 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
			- TSS High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	- ทุก 1 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด
			- TSS Argonometry Method	- ทุก 1 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด

เดือน มกราคม 2558   เดือน มกราคม 2558  

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอนเนคชั่นเอเชีย จำกัด บริษัท บูเก็ด เอ็นไวรอนเม้นทอล โซลูชั่น จำกัด

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการที่คิดตามตรวจสอบเอกสารหนังสือแวดล้อมของโครงการ พลันที กูเอ็ต ป่าทอง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

[illegible]

พฤษภาคม 2558



 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
 (นายแพทย์ ภูมิพลอดุลยเดช) (นายแพทย์ ภูมิพลอดุลยเดช)

กรมการช่าง
บริษัท อสมท จำกัด

1. **วัตถุประสงค์** (การขยายความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรม)
 2. **ผู้เข้าร่วมโครงการ** (นักเรียนมัธยม)
 3. **วิธีการ** (การบรรยาย, การสาธิต, การอภิปราย, การฝึกปฏิบัติ)

1 2022-1759

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

George J. Williams
Chairman of the Finance Committee

— 457 —

456-7710



รูปที่ 6-1 ต้นทุนของหน่วยวิเทศนามจากโฆษณาเป็นกราฟที่แสดงภาพ ในแนวดิ่ง



© 2012 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

Hand-drawn diagrams illustrating geometric shapes and their parts:

- Circle:** A circle with a center point labeled 'O'. A line segment from the center to the circumference is labeled 'radius'. A line segment passing through the center is labeled 'diameter'.
- Triangle:** A triangle with vertices labeled 'A', 'B', and 'C'. The sides are labeled 'AB', 'BC', and 'CA'. The interior angle at vertex 'A' is labeled 'angle A'.
- Rectangle:** A rectangle with vertices labeled 'A', 'B', 'C', and 'D'. The sides are labeled 'AB', 'BC', 'CD', and 'DA'. The interior angle at vertex 'A' is labeled 'angle A'.

[illegible]








des. arsitek: *[Signature]*
 insinyur teknik sipil
 NTS No. 123456789

des. arsitek: *[Signature]*
 insinyur teknik sipil
 NTS No. 987654321




Keterangan	Simbol
Ruang	[Symbol]
Koridor	[Symbol]
Area parkir	[Symbol]

Skala: 1:100
 Tanggal: 10/10/2023

North Arrow
 0°

								
--	--	--	--	--	--	--	--	--









des. arsitek: *[Signature]*
 insinyur teknik sipil
 NTS No. 123456789

des. arsitek: *[Signature]*
 insinyur teknik sipil
 NTS No. 987654321

								
---	---	---	---	---	---	---	---	---






John F. Z. Nilsen

© 2000 Blackwell Science Ltd

1. *...and the ...*
 2. *...and the ...*
 3. *...and the ...*




I am aware that Joseph E. Spalding
 is not a duly married man
 and of law
 this document is void

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 105–112

පාලන ක්‍රමවේදය (ප්‍රශ්න) |
 ද්විතීයික පාලන ක්‍රමවේදය |
 පාලන ක්‍රමවේදය (ප්‍රශ්න) |

2000



Date received from John Doe - Old Man
 (original business name) (current business name)
 owner signature
 date received from John Doe - Old Man

11/11/2020
 11/11/2020
 11/11/2020
 11/11/2020



110110




Date: _____
 Printed Name: _____
 Printed Name: _____
 Printed Name: _____

Illegible signature




1000

[illegible]




Date received: 2014/05/20
 Accepted following revision: 2014/05/20
 Manuscript accepted: 2014/05/20

1. *unconquered quality*
 2. *graceful behavior*
 3. *the joy of the human condition*




Date: 10/10/2020 *Chaitin* *da Chave*
 subject: *Chaitin*
 professor: *da Chave*
 class: *Chaitin*

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll a1* (Chl *a1*)
 54. *Chlorophyll a2* (Chl *a2*)
 55. *Chlorophyll a3* (Chl *a3*)
 56. *Chlorophyll a4* (Chl *a4*)
 57. *Chlorophyll a5* (Chl *a5*)
 58. *Chlorophyll a6* (Chl *a6*)
 59. *Chlorophyll a7* (Chl *a7*)
 60. *Chlorophyll a8* (Chl *a8*)
 61. *Chlorophyll a9* (Chl *a9*)
 62. *Chlorophyll a10* (Chl *a10*)
 63. *Chlorophyll a11* (Chl *a11*)
 64. *Chlorophyll a12* (Chl *a12*)
 65. *Chlorophyll a13* (Chl *a13*)
 66. *Chlorophyll a14* (Chl *a14*)
 67. *Chlorophyll a15* (Chl *a15*)
 68. *Chlorophyll a16* (Chl *a16*)
 69. *Chlorophyll a17* (Chl *a17*)
 70. *Chlorophyll a18* (Chl *a18*)
 71. *Chlorophyll a19* (Chl *a19*)
 72. *Chlorophyll a20* (Chl *a20*)
 73. *Chlorophyll a21* (Chl *a21*)
 74. *Chlorophyll a22* (Chl *a22*)
 75. *Chlorophyll a23* (Chl *a23*)
 76. *Chlorophyll a24* (Chl *a24*)
 77. *Chlorophyll a25* (Chl *a25*)
 78. *Chlorophyll a26* (Chl *a26*)
 79. *Chlorophyll a27* (Chl *a27*)
 80. *Chlorophyll a28* (Chl *a28*)
 81. *Chlorophyll a29* (Chl *a29*)
 82. *Chlorophyll a30* (Chl *a30*)
 83. *Chlorophyll a31* (Chl *a31*)
 84. *Chlorophyll a32* (Chl *a32*)
 85. *Chlorophyll a33* (Chl *a33*)
 86. *Chlorophyll a34* (Chl *a34*)
 87. *Chlorophyll a35* (Chl *a35*)
 88. *Chlorophyll a36* (Chl *a36*)
 89. *Chlorophyll a37* (Chl *a37*)
 90. *Chlorophyll a38* (Chl *a38*)
 91. *Chlorophyll a39* (Chl *a39*)
 92. *Chlorophyll a40* (Chl *a40*)
 93. *Chlorophyll a41* (Chl *a41*)
 94. *Chlorophyll a42* (Chl *a42*)
 95. *Chlorophyll a43* (Chl *a43*)
 96. *Chlorophyll a44* (Chl *a44*)
 97. *Chlorophyll a45* (Chl *a45*)
 98. *Chlorophyll a46* (Chl *a46*)
 99. *Chlorophyll a47* (Chl *a47*)
 100. *Chlorophyll a48* (Chl *a48*)
 101. *Chlorophyll a49* (Chl *a49*)
 102. *Chlorophyll a50* (Chl *a50*)
 103. *Chlorophyll a51* (Chl *a51*)
 104. *Chlorophyll a52* (Chl *a52*)
 105. *Chlorophyll a53* (Chl *a53*)
 106. *Chlorophyll a54* (Chl *a54*)
 107. *Chlorophyll a55* (Chl *a55*)
 108. *Chlorophyll a56* (Chl *a56*)
 109. *Chlorophyll a57* (Chl *a57*)
 110. *Chlorophyll a58* (Chl *a58*)
 111. *Chlorophyll a59* (Chl *a59*)
 112. *Chlorophyll a60* (Chl *a60*)
 113. *Chlorophyll a61* (Chl *a61*)
 114. *Chlorophyll a62* (Chl *a62*)
 115. *Chlorophyll a63* (Chl *a63*)
 116. *Chlorophyll a64* (Chl *a64*)
 117. *Chlorophyll a65* (Chl *a65*)
 118. *Chlorophyll a66* (Chl *a66*)
 119. *Chlorophyll a67* (Chl *a67*)
 120. *Chlorophyll a68* (Chl *a68*)
 121. *Chlorophyll a69* (Chl *a69*)
 122. *Chlorophyll a70* (Chl *a70*)
 123. *Chlorophyll a71* (Chl *a71*)
 124. *Chlorophyll a72* (Chl *a72*)
 125. *Chlorophyll a73* (Chl *a73*)
 126. *Chlorophyll a74* (Chl *a74*)
 127. *Chlorophyll a75* (Chl *a75*)
 128. *Chlorophyll a76* (Chl *a76*)
 129. *Chlorophyll a77* (Chl *a77*)
 130. <



အသွင်အပြင်
အသွင်အပြင်

အသွင်အပြင်
အသွင်အပြင်



	အသွင်အပြင်	အသွင်အပြင်	အသွင်အပြင်	အသွင်အပြင်	အသွင်အပြင်	အသွင်အပြင်	အသွင်အပြင်
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ภาคผนวก ข

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



ทะเบียนเลขที่.....๑๐๘/๒๕๕๙

ใบอนุญาตเลขที่.....๓๑/๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด.....

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่าโรงแรม หลับดี ภูเก็ต ปัตตong.....

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....Lub.d.Phuket Patong.....

โรงแรมประเภท.....๒.....จำนวนห้องพัก.....๑๘๗.....ห้อง

สถานที่ตั้ง.....๕/๕ ถนนสวัสดิวิทย์ ตำบลป่าตong อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต.....

ตั้งแต่วันที่.....๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง วันที่.....๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ออกให้ ณ วันที่.....๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ (ลงชื่อ))
รองผู้ว่าการการผังเมืองและภูมิสถาปัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 230526.0196

Report No. 230612.0391

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Lub d Phuket Patong

ADDRESS : 5/5 Sawatdirak Road, Kathu, Patong Beach, Phuket

TEL : 089-8727253

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำใช้ (ที่พัก)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 26/05/2023

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 9.30 น.

SAMPLING NO. : CNR0273

SAMPLING BY : CNR

(Ms.Oranit Maneechot 1-231-a-0002)

RECEIVED DATE : 26/05/2023

TESTED DATE : 26-27/05/2023

REPORTED DATE : 12/06/2023

Registered Laboratory : 1 - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
Color	Pt-Co	Visual Comparison Method	4	≤ 15
pH*	-	Electrometric Method	7.93	6.5-8.5
Turbidity	NTU	Turbidimetric Method	0.18	≤ 5
Conductivity	μS	Laboratory Method	463.70	-
TDS	mg/L	Laboratory Method	224.70	≤ 1,000
Total Hardness	mg/L	EDTA Titrimetric Method	80.01	≤ 300
Chloride	mg/L	Argentometric Method	40.99	≤ 250
Iron	mg/L	Photometer Method	0.05	≤ 0.3
Manganese	mg/L	Photometer Method	0.00	≤ 0.1
Physical Appearance			ใส ไม่มีกลิ่น	

STANDARD : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO ฉบับที่ 4 ค.ศ.2017

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง กปภ.ที่ 197.02/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565

REMARK : Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้น้ำขึ้นสกรการแลกริการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

Analyzed by.....

(Ms.Oranit Maneechot)

1-231-a-0002

12/06/2023

Approved by.....

(Ms.Phanlapha Kaeomani)

1-231-a-0001

12/06/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวก ง

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Lub d Phuket Patong

ADDRESS : 5/5 Sawatdirak Road, Kathu, Patong Beach,Phuket

TEL : 089-8727253

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำจืดจากน้ำ

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 26/05/2023

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 9.35 น.

SAMPLING NO. : CNR0275

SAMPLING BY : CNR

(Ms.Oranit Maneechot ๖-231-๙-0002)

RECEIVED DATE : 26/05/2023

TESTED DATE : 26-27/05/2023

REPORTED DATE : 12/06/2023

Registered Laboratory: ๖ - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
E.Coli	-	Dry Micro Medium Count	Not Detected	Not Detected
Coliform	-	Dry Micro Medium Count	Not Detected	< 10
Physical Appearance			ใส ไม่มีตะกอน	

STANDARD : ส่วนประกอบของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนและการตรวจน้ำ หรือ กิจกรรมอื่นๆในแหล่งน้ำสาธารณะ

REMARK :

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

Analyzed by.....

(Ms.Oranit Maneechot)

๖-231-๙-0002

Approved by.....

(Ms.Phanlapha Kaeomani)

๖-231-๙-0001

12/06/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวก จ

ผลวิเคราะห์ *Legionella* Spp.

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel: 076-513100 Fax: 076-513105

Request No. 230526.0196

Report No. 230612.0392

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Lub d Phuket Patong

ADDRESS : 5/5 Sawatdirak Road, Kathu, Patong Beach,Phuket

TEL : 089-8727253

FAX: -

SAMPLING SOURCE : น้ำใส (น้ำดื่ม)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 26/05/2023

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 9.30 น.

SAMPLING NO. : CNR0274

SAMPLING BY : CNR

(Ms.Oranit Maneechot 7-231-2-0002)

RECEIVED DATE : 26/05/2023

TESTED DATE : 27/05/2023-11/06/2023

REPORTED DATE : 12/06/2023

Registered Laboratory: 1 - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
Legionella spp.*	CFU/L	Culture (CDC,2005)	Not Detected	-
Physical Appearance			ใส ไม่มีตะกอน	

STANDARD : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO ฉบับปี 64 ค.ศ.2017
 เอกสารแนบท้ายสารที่ กบค.ที่197.02/2565 ลงวันที่9 มีนาคม 2565

REMARK : *Application analysis by the Center Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket
 Test Number 66051131001

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยป็นหลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

Analyzed by.....

(Ms.Oranit Maneechot)

7-231-2-0002

12/06/2023

Approved by.....

(Ms.Phanapha Kaeomani)

7-231-2-0001

19/06/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวก จ

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-06239/66

วันที่ 28 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินจาก บริษัท คอสมอนเอเซีย จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 5/5 ถ.สวัสดิการ ม.- ต.- ก.- พ.ปาดอง อ.กะ อู๋ จ.ภูเก็ต			
1	ค่ารวบรวมเงินกับและงานมูลฝอย	4401030106.001	16,000.00	ประจำเดือน ม.ค.-ก.ย.2566 ร.ร.หัดดี
		รวมเงิน	16,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวธัญญา ภูมิสิทธิ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

PAID
10 9 MAY 2023



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-08472/66

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ดอชมอนแอสเรีย จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 5/5 อ.สวัดติรักษ์ ม.- ช.- ถ.- ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,000.00	ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.66 ร.พ.เทศบาลป่าตอง
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,000.00	ประจำเดือน มิ.ย.66
		รวมเงิน	14,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวสุณิสา กฤตศิลป์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง เลขที่บัญชี 8376009184
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

: 14,000.00 บาท

รวม : 14,000.00 บาท

ภาคผนวก ช

ค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย



ที่ กก 52107/ว.4348

สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง
ถนนราชปาทานบุรี ภา 83150

14 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งการประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

เรียน บริษัท คอมมอนเอเรีย จำกัด สาขาที่ 00004

ด้วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่าน ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 5/5 ถนน สวัสดิ์วิทย์ ต.ปาดอง อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต 83150ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ถึงประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังนี้

เลขที่ผู้ใช้ น้ำ การประปา ส่วนภูมิภาค	ประเภทธุรกิจ	ประเภท แหล่งกำเนิด	ประจำ เดือน/ พ.ศ.2566	หน่วยน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	อัตรา ค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)	จำนวนเงิน (บาท)
PT65080002	ประเภทที่ 3	ธุรกิจขนาดใหญ่	มกราคม	1937	6	11,622.00
			กุมภาพันธ์	2262	6	13,572.00
			มีนาคม	2023	6	12,138.00
			เมษายน	2182	6	13,092.00
			พฤษภาคม	2039	6	12,234.00
			มิถุนายน	2068	6	12,408.00
(เจ็ดหมื่นห้าพันหกสิบหกบาทถ้วน)					รวม	75,066.00

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง กองช่างสุขาภิบาล ขึ้น 1 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดจะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียม
บำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองปาดอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2554 ข้อ 20

หากท่าน เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์พร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากที่ได้รับแจ้งค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปาดอง
เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2554 ข้อ 24

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิภา จันทรง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. 0 7634 5371 / โทรสาร. 0 7634 5255 / โทร 083-279-5556

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong_sanitary@gmail.com

หมายเลข ของใบแจ้งการประเมินค่าธรรมเนียม

“กฎเกิดสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์”

ภาคผนวก ช

เอกสารตรวจเช็คสระว่ายนํ้า และเครื่องสูบนํ้า

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0.000000
	Status	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
CRP-02	Mode	AUTO	AUTO	AUTO	OFF	AUTO	
	Status	Run	Run	Run	OFF	OFF	
PH	Level	6.8	6.9	6.9	6.9	6.4	
	Level	0.2	1.5	1.5	3.0	3.0	
Water	Level	80%	80%	80%	80%	80	
Water Meter	Cu.Meter	1797.5	1797.5	1797.5	1797.5	1797	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	900	820	820	820	820	0.000000
SP-01	Mode	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	0.000
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
WATE LEVEL	Cold water tank						
	Cm	900	820	820	820	820	
WATE LEVEL	Fire water tank	9					
	Cm	900	820	820	820	820	

Comment:

Recorded by

Shift M: 2

Shift A: On

Shift N: 1

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	off	off		off	off	} normal
	Status	off	off		off	off	
CRP-02	Mode	Auto	Auto		Auto	Auto	
	Status	run	run		off	off	
PH Corlin	Level	6.8	6.9		6.9	6.9	PH ok
	Level	30	1.5		1.5	1.5	
Water	Level	80%	80%		90%	80%	
Water Meter	Cu.Meter	1797.5	1797		1797.6	1797.6	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto		Auto	Auto	
WWTP-02	Run	off	-		-	-	
	Water Level	Auto			off	off	
SP-01	Mode	Auto			-	-	
SP-02	Run	-			-	-	
	Water Level	-			-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto		Auto	Auto	
	Run	-	-				
DP-02	Water Level	Normal	Normal		Normal	Normal	
WATE LEVEL	Cold water tank						
	Cm	200	200		220	220	
WATE LEVEL	Fire water tank						
	Cm	200	200		200	200	

Comment:

Recorded by

Shift M: S. S. S.

Shift A:

Shift N: P. S. S.

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	Status	off	OFF	OFF	off	off	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	AT	OFF	OFF	
	Status	Run	Run	Run	-	-	
PH Corlin	Level	6.6	6.8	6.8	put more	6.8	
	Level	1.5	1.0	0		0	
Water	Level	70/			90	80	Insufficient
Water Meter	Cu.Meter	9797.5			1999.5	1900.1	Insufficient

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP-02	Run	-	Run	-	-	-	
	Water Level	100	190	190	190	190	
SP-01	Mode	-	-	-	-	-	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
WATE LEVEL	Cold water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	220	190	190	210	210	
WATE LEVEL	Fire water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	200	190	190	210	210	

Comment:

Recorded by

Shift M: 5.10.18

Shift A: 5.10.18

Shift N: 5.10.18

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	off	off	off	off	off	
	Status	off	off	off	off	off	
CRP-02	Mode	off	off	off	off	off	
	Status	-	Run	Run	Run	-	
PH Corlin	Level	1.8	6.8	6.8	6.8		
	Level	0	0	1.5	1.5		
Water	Level	60%	50%	60%	60	60	
Water Meter	Cu.Meter	1804.3	1815	1819	1819		

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	100	170	100	210	910	
SP-01	Mode	-	-	-	-	-	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Run	-	-	-	-	-	
DP-02	Water Level	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
WATE LEVEL	Cold water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	100	170	200	210	210	
WATE LEVEL	Fire water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	100	170	200	210	210	

Comment:

Recorded by

Shift M: 6/5/66

Shift A: 6/5/66

Shift N: 6/5/66

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	off	off	off	off	off	
	Status	off	off	off	off	off	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	Run	Run	Run	off	off	
PH Corlin	Level	6.8	6.8	6.8	6.2	8.2	
	Level	3.0	3.0	3.8	3.0	5.0	
Water	Level	60%	-	-	-	-	
Water Meter	Cu.Meter	1821	-	-	1821	1821	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	220	260	180	200	210	
SP-01	Mode	-	-	-	-	-	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	Normal	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	220	220	180	200	200	
WATE LEVEL	Fire water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	220	260	180	200	200	

Comment:

Recorded by

Shift M: 6.20 AM

Shift A: Arnan R.

Shift N: 9.00 PM

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	off	off	off	off	off	
	Status	off	off	off	off	off	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	Run	Run	Run	off	off	
PH Corlin	Level	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
	Level	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Water	Level	50%	80%	80%	80%	80%	
Water Meter	Cu.Meter	1821	1821	1821	1821	1821	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP-02	Run	-	-	01	01	1	
	Water Level	220	220	200	200	220	
SP-01	Mode	-	-	-	-	-	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	Low	Low	Normal	Normal	Normal	
WATE LEVEL	Cold water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	220	220	200	200	200	
WATE LEVEL	Fire water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	220	220	200	200	200	

Comment:

Recorded by

Shift M: 5:30

Shift A: Aman

Shift N: Rute

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	OFF	off	off	off	off	}
	Status	off	off	off	off	off	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	}
	Status	on	on	on	off	off	
PH Corlin	Level	6.8	6.8	6.8	7.2	7.2	
	Level	0.6	1.5	1.5	3.0	3.0	
Water	Level	100%	90	80	70%	70%	
Water Meter	Cu.Meter	1826	1891	1826	1826	1826	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP-02	Run	1	1	1	1	1	
	Water Level	280	220	200	200	200	
SP-01	Mode	-	-	-	-	-	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level						
DP-01 DP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Run	off	off	off	off	off	
	Water Level	L	L	L	L	L	
WATE LEVEL	Cold water tank	220	210	200	200	200	
	Cm						
WATE LEVEL	Fire water tank	220	210	200	200	200	
	Cm						

Comment:

Recorded by

Shift M: Amank.
Shift A:
Shift N:

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	off	off	off	off	off	3.202
	Status	-	-	-	-	-	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	Run	Run	Run	Run	off	
PH Corlin	Level	6.8	1.8	6.8	6.8	7.2	
	Level	3.0	1.5	1.5	1.5	3.0	
Water	Level	High	H	H	H	H	
Water Meter	Cu.Meter						

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	AT	AT	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	190	210	220	220	220	
SP-01	Mode	Auto	Act	AT	AT	AT	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level						
DP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank						
	Cm	190	210	220	220	220	
WATE LEVEL	Fire water tank						
	Cm	190	210	220	220	220	

Comment:

Recorded by

Shift M:

Shift A:

Shift N:

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	off	off	off	off	off	down
	Status	-	-	-	12~	6~	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	run	run	run	off	off	
PH	Level	8.8	6.8	9.2	6.8	6.8	
	Level	3.0	9.0	3.0	3.0	3.0	
Water	Level	H	H	H	H	H	
Water Meter	Cu.Meter						

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	220	190	210	290	290	
SP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level						
DP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank	220					
	Cm	220	190	210	290	290	
WATE LEVEL	Fire water tank						
	Cm	220	190	210	290	290	

Comment:

Recorded by

Shift M:

Shift A:

Shift N:

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	off	off	off	off	off	
	Status	-	-	-	-	-	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	AT	AT	
	Status	Run	Run	Run	RUN	RUN	
PH Corlin	Level	6.8	7.2	8.2	9.2	9.2	*PH monitoring
	Level	3.0	3.0	3.0	3	3	
Water	Level	H	H	H	H	H	} 15.00
Water Meter	Cu.Meter	1848		1848	1843	1848	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	220	210	210	210	220	
SP-01	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank		18	-			
	Cm	220	170	210	210	220	
WATE LEVEL	Fire water tank						
	Cm	280	170	210	210	220	

Comment:

Recorded by

Shift M: 12.5.14

Shift A: Aman

Shift N: 12.5.14

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	Status	-	-	-	-	-	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	AT	AT	
	Status	Run	R	R	R	R	
PH Corlin	Level	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
	Level	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Water	Level	H	H	H	H	H	
Water Meter	Cu.Meter	1849	1849	1849	1849	1849	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
WWTP-02	Run	-	-	Run	Run	Run	
	Water Level	220	220	220	220	220	
SP-01	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank						
	Cm	220	220	220	180	180	
WATE LEVEL	Fire water tank						
	Cm	220	220	220	180	180	

Comment:

Recorded by

Shift M: 2. 6. 1. 2. 5.

Shift A: Annan P.

Shift N: 2. 2.

Lub d

Lub d patong	
Engineering Depatrment	

DATE: 7-6-61

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	off	off	off	off	off	
	Status	-	-	-	-	-	
CRP-02	Mode	Auto	Puto	Punto	Pato	Auto	
	Status	Run	Run	Run	Run	Run	
PH	Level	7.1	7.2	7.2	9.2	9.2	
Corlin	Level	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
Water	Level	H	H	H	H	H	
Water Meter	Cylinder	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	

Water Pump Room

Description	Dsing/Unit	Time						Remark	
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00			
WWTP-01	Mode		Auto	Auto	Auto	Auto			
WWTP-02	Run		-	-	-	-			
	Water Level		230	-	-	-			
SP-01	Mode		Auto	Auto	Auto	Auto			
SP-02	Run		-	-	-	-			
	Water Level		-	-	-	-			
DP-01	Mode		Auto	Auto	Auto	Auto			
DP-02	Run		-	-	-	-			
	Water Level		N	N	N	N			
WATE LEVEL	Cold water tank		-	-	-	-			
WATER LEVEL	Fire water tank		-	-	-	-			
	Cm Signature	Head Signature	Employee Signature	Leave Reason for	Total	From	To	D-M-Y	Time
	Cm Signature	Dept/Division	Employee	Reason for	Total	From	To	D-M-Y	Time
	Cm		Employee	Reason for	Total	From	To	D-M-Y	Time

Comment:

[illegible]

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	off	off	off	off	off	
	Status	-	-	-	-	-	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
	Status	Run	Run	R	R	R	
PH Corlin	Level	7.2	6.8	6.8	6.8	6.8	
	Level	3.0	1.5	0.1	1.5	1.3	
Water	Level	H	H	H	H	H	
Water Meter	Cu.Meter	1863	1863	1863	1813	1863	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	220	220	220	220	220	
SP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	220	220	220	220	220	
WATE LEVEL	Fire water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	220	220	220	220	220	

Comment:

Recorded by

Shift M: *As. of nat*

Shift A: *Annan R.*

Shift N: *As. of nat*

Lub d

Lub d patong
Engineering Department

DATE: 17-5-16

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	OFF	OFF	off	On	On	
	Status	-	-	-	Run	R	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	off	off	
	Status	Run	Run	Run	Auto	Auto	
PH Corlin	Level	7.2	8.2	8.8	9.1	9.2	
	Level	1.5	1.5	1.5	30	3.0	
Water	Level	90%	90	90	80%	100	
Water Meter	Cu.Meter	1868	1968	1868	1868		

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
SP-01	Mode	OFF	OFF	off	off	off	
	Run	-	-	-	-	-	
SP-02	Water Level	-	-	-	-	-	
	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
DP-01	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank	220	180	220	220	220	
	Cm						
WATE LEVEL	Fire water tank						
	Cm	220	180	220	220	220	

Comment:

Recorded by

Shift M:

Shift A:

Shift N:

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	off	off	off	off	off	
	Status	-	-	-	R	R	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	AT	AT	Auto	
	Status	Run	Run	R	off	off	
PH	Level	7.6	7.8	9.2	7.8	7.9	
	Level	3.0	0.6	0.6	3.0	0.6	
Water	Level	1001	90	90	90	90	
Water Meter	Cu.Meter	1880	1880	1880	1880	1880	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
SP-01	Mode	off	off	off	off	off	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank	220	220	180	200	200	
	Cm						
WATE LEVEL	Fire water tank						
	Cm	220	220	180	200	200	

Comment:

Recorded by

Shift M: 15-6-18

Shift A: 15-6-18

Shift N: 15-6-18

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	OFF	OFF	OFF	RUN	R	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	off	off	
	Status	ON	ON	ON	off	off	
PH Corlin	Level	7.2	7.2	7.8	9.6		
	Level	3.0	3.0	3.0	3.0		
Water	Level	H	High	High	H	H	
Water Meter	Cu.Meter	1878	1889	OFF	1891	1891	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	AT	AT	AT	AT	AT	
WWTP-02	Run	Run	Run	-	-	-	
	Water Level	290	290	290	290	290	
SP-01	Mode	AT	AT	AT	AT	AT	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
	Run	-	-	-	-	-	
DP-02	Water Level	M	M	M	M	M	
WATE LEVEL	Cold water tank	290	290	290	290	290	
	Cm	-	-	-	-	-	
WATE LEVEL	Fire water tank	290	290	290	290	290	
	Cm	-	-	-	-	-	

Comment:

Recorded by

Shift M: Teraach

Shift A: Anwar

Shift N: ...

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	Auto	Auto	Off	AT	AT	
	Status	off	off	off	RUN	RUN	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	AT	off	off	
	Status	ON	ON	ON	off	off	
PH	Level	7.2	6.8	6.8	6.3	7.6	
Corlin	Level	9.0	8.0	9.0	9.0	9.0	
Water	Level	4	4	4	4	4	
Water Meter	Cu.Meter	1982	1982	1982	1982	1982	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
WWTP-02	Run	Run	off	off	off	off	
	Water Level	220	220	220	220	220	
SP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	AT	AT	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	M	M	M	M	M	
WATE LEVEL	Cold water tank	220	220	220	220	220	
	Cm	-	-	-	-	-	
WATE LEVEL	Fire water tank	220	220	220	220	220	
	Cm	-	-	-	-	-	

Comment:

Recorded by

Shift M:

Shift A: Aman

Shift N:

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	off	off	ON	ON	ON	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	ON	ON	ON	off	off	
PH Corlin	Level	7.6	7.2	7.2	7.6	7.2	
	Level	8.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Water	Level	0	H	H	H	H	
Water Meter	Cu.Meter	149.4	179.3	180.3	194.5	184.2	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP-02	Run	off	off	off	off	off	
	Water Level	220	220	220	220	200	
SP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	M	M	M	-	-	
WATE LEVEL	Cold water tank	220	220	220	220	200	
	Cm	-	-	-	-	-	
WATE LEVEL	Fire water tank	220	220	220	220	200	
	Cm	-	-	-	-	-	

Comment:

Recorded by

Shift M: 18.00-19.00

Shift A: Annan

Shift N: 20.00-21.00

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	off	off	off	on	on	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	ON	ON	ON	off	off	
PH Corlin	Level	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
	Level	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Water	Level	100%	H	H	H	H	
Water Meter	Cu.Meter	1223	1883	1883	1883	1883	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01 WWTP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Run	off	off	off	off	off	
	Water Level	200	220	200	220	200	
SP-01 SP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01 DP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Run	M	M	M	M	M	
	Water Level	M	M	M	M	M	
WATE LEVEL	Cold water tank	200	220	200	220	200	
	Cm	-	-	-	-	-	
WATE LEVEL	Fire water tank	200	220	200	220	200	
	Cm	-	-	-	-	-	

Comment:

Recorded by

Shift M:

Shift A:

Shift N:

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	AT	AT	
	Status	Standby	Standby	standby	R	R	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	off	off	
	Status	Run	Run	Run	off	off	
PH Corlin	Level	7.6	7.2	7.2	9.2	9.2	
	Level	1.5	1.5	1.5	9.0	1.5	
Water	Level	80%	80%	80%	80%	80%	
Water Meter	Cu.Meter	1886	1886	1886	1896	1826	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	AT	
WWTP-02	Run	Standby	Standby	standby	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
SP-01	Mode	OFF	OFF	off	off	off	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01 DP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	AT	
	Run	Standby	Standby	Standby	-	-	
WATE LEVEL	Cold water tank	220	220	220	220	220	
	Cm						
WATE LEVEL	Fire water tank	220	220	220	220	220	
	Cm						

Comment:

Recorded by

Shift M:

Shift A:

Shift N:

Lub d

Lub d patong
Engineering Department

DATE: 9A-5-66

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
	Status	Standby	-	-	-	-	
CRP-02	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
	Status	Run	R	R	R	R	
PH Corlin	Level	7.9	9.2	9.2	9.2	9.2	
	Level	3.0	1.0	1.0	1.6	1.6	
Water	Level	80%	80	80	80	80	
Water Meter	Cu.Meter	1883	1987	1987	1980	1843	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
WWTP-02	Run	Standby	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
SP-01	Mode	OFF	off	off	off	off	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	-	-	-	-	
DP-01	Mode	Auto	AT	AT	AT	AT	
DP-02	Run	Standby	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank	920	920	920	920	920	
	Cm						
WATE LEVEL	Fire water tank						
	Cm	920	920	920	900	900	

Comment:

Recorded by

Shift M:

Shift A:

Shift N:

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	Auto	Auto	20	20	AT	
	Status	stand by	off	off	off	off	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	20	AT	AT	
	Status	Run	Run	R	R	R	
PH Corlin	Level	7.2	6.8	6.8	9.2	9.2	
	Level	1.5	1.0	1.0	1.5	2.0	
Water	Level	80%	50%	50	50	40	
Water Meter	Cu.Meter	1886	1887	1889	1891	1891	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	230	-	-	-	
SP-01	Mode	off	Auto	AT	AT	AT	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	N	N	N	N	
DP-01	Mode	Auto	Auto	AT	AT	AT	
	Run	-	-	-	-	-	
DP-02	Water Level	-	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank	220	130	130	220	220	
	Cm	-	-	-	-	-	
WATE LEVEL	Fire water tank	-	-	-	130	-	
	Cm	220	220	130	130	220	

Comment:

Recorded by

Shift M: 8.5.16

Shift A: Anan

Shift N: 7.3

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	At	At	
	Status	off	off	off	off	off	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	At	At	
	Status	Run	Run	Run	At	At	
PH Corlin	Level	8.2	7.6	7.6	7.1	-	
	Level	3.0	1.5	1.5	3.0	-	
Water	Level	120%	85%	10%	40%	100%	100% 120% 110%
Water Meter	Cu.Meter	1892	1893	1893	1893	-	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	At	At	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	-	220	-	200	180	
SP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	At	At	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
DP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	At	At	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank	220	220	-	220	-	
	Cm	-	220	220	220	180	
WATE LEVEL	Fire water tank	-	-	-	220	180	
	Cm	220	220	220	220	180	

Comment:

Recorded by

Shift M:

Shift A:

Shift N:

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	off	off	off	off	off	
CRP-02	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status	Run	Run	Run	Run	Run	
PH Corlin	Level	7.2	6.8	7.2	8.2	8.7	
	Level	1.5	1.5	3.0	3.7	3.0	
Water	Level	100%	100%	100%	100%	100%	
Water Meter	Cu.Meter	1893	1893	1893	1893	1893	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	190	220	210	200	220	
SP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
SP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
DP-01	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
DP-02	Run	-	-	-	-	-	
	Water Level	N	N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank	190	220	210	210	200	
	Cm	-	-	-	-	-	
WATE LEVEL	Fire water tank	-	-	-	-	-	
	Cm	190	220	210	210	200	

Comment:

Recorded by

Shift M: 6.5.66

Shift A: Ahmad

Shift N: M. C.

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode		Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status		off	off	off	off	
CRP-02	Mode		Auto	Auto	Auto	Auto	
	Status		Run	Run	Run	Run	
PH Corlin	Level		8.8	7.8	7.6	7.6	
	Level		8.0	8.0	8.3	8.8	
Water	Level		100%	100%	100%	100%	
Water Meter	Cu.Meter		1903	1903	1903	1904	

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode		Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP-02	Run		-	-	-	-	
	Water Level		220	220	220	200	
SP-01	Mode		AT	AT	AT	AT	
SP-02	Run		-	-	-	-	
	Water Level		N	N	N	N	
DP-01	Mode		AT	AT	AT	AT	
DP-02	Run		-	-	-	-	
	Water Level		N	N	N	N	
WATE LEVEL	Cold water tank		-	-	-	-	
	Cm		220	220	220	200	
WATE LEVEL	Fire water tank		-	-	-	-	
	Cm		220	220	240	240	

Comment:

.....

.....

Recorded by

Shift M: 5-10

Shift A: 10-15

Shift N: 15-20

Lub d

Lub d patong
Engineering Department

DATE: 30.12.66

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	AT	AT	AT	AT	AT	
	Status	AT-	-	-	-	-	
CRP-02	Mode	-	Auto	AT	A	A	
	Status	2	5	2	R	R	
PH Corlin	Level	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	
	Level	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5	
Water	Level	80	80	100	100	100	
Water Meter	Cu.Meter						

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WTP-01	Mode		AT	AT	AT	AT	
WWTP-02	Run		-	-	-	-	
	Water Level		off	off	off	off	
SP-01	Mode		-	-	-	-	
SP-02	Run		-	-	-	-	
	Water Level		AT	AT	AT	AT	
DP-01	Mode		-	-	-	-	
DP-02	Run		-	-	-	-	
	Water Level		200	220	220	200	
WATE LEVEL	Cold water tank		-	-	-	-	
	Cm		-	-	-	-	
WATE LEVEL	Fire water tank		200	220	220	200	
	Cm		-	-	-	-	

Comment:

Recorded by

Shift M:

Shift A:

Shift N:

Swimming Pool

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
CRP-01	Mode	Auto	Auto		off		
	Status	Standby	off		off		
CRP-02	Mode	Auto	Auto		off		
	Status	Run	R		off		
PH	Level	7.2	7.6		7.2		} 17.00 hours 12.00 hours 12.00 hours
Corlin	Level	1.5	0.5		0.5		
Water	Level	100%	100%		100%		
Water Meter	Cu.Meter	1004	1905		1936		

Water Pump Room

Description	Desing/Unit	Time					Remark
		9.00	15.00	21.00	24.00	4.00	
WWTP-01	Mode	Auto	Auto		Auto		
WWTP-02	Run	Standby	-		-		
	Water Level	-	-		-		
SP-01	Mode	off	-		-		
SP-02	Run	-	-		-		
	Water Level	-	-		-		
DP-01	Mode	Auto	Auto		Auto		
DP-02	Run	Standby	off		off		
	Water Level	N	N		N		
WATE LEVEL	Cold water tank	890	890		890		
	Cm	2			2		
WATE LEVEL	Fire water tank						
	Cm	890	890		890		

Comment:.....

Recorded by

Shift M: 2

Shift A: Aman R.

Shift N: 2

ภาคผนวก ฅ

เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเตือน

และระบบอัคคีภัย



Global Marine Tech Co.,Ltd. (Head Office)

58/115 Phoemsin Thani Village Moo 5 T.Rassada, A.Muangphuket, Phuket 83006 THAILAND

Tel: 661076-373 024

Fax: +65(0)76-373-029

Tax ID : 083555900210

Email: info@guthki.com

CHECKLIST FOR FIRE FIRE ALARM SYSTEM - FIRE ALARM SYSTEM TEST
การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - การทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

[illegible]



Global Marine Tech Co., Ltd. (Head Office)

58/115 Phosomlin Thani Village Moo 6 T.Ratsada, A.Muangphuket, Phuket 83000 THAILAND

Tel: 66(0)76-373 024

Fax: 66(0)76-373 025

Tax ID: 083555500220

Email: info@gmthk.com

CHECKLIST FOR FIRE FIRE ALARM SYSTEM - FIRE ALARM SYSTEM TEST
แบบตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

PROJECT		Daily D Phuket Petrol			DEPARTMENT		DATE		STANDARD		
NOTIFICATION NO.					OFFICE REQUEST NO.						
LOCATION/ADDRESS					QUANTITY AREA						
NO.	ITEM DESCRIPTION	EXISTENCE METHOD	STATUS			REMARKS	RESULTS				
			YES	NO	DATE		YES	NO	DATE		
SYSTEM TEST RECORD OF FIRE ALARM SYSTEM											
1	SYSTEM POWER SUPPLY										
	PRIMARY (MAIN) Nominal Voltage 220VAC 10 Ah		✓				✓				
	Secondary (Standby): 24VDC Storage Battery		✓				✓				
	Type Battery: Sealed Lead-Acid		✓				✓				
2	SYSTEM TEST AND INSPECTION										
	CONTROL PANEL		✓				✓				
	INTERFACE EQ		✓				✓				
	LAMP/LED		✓				✓				
	FUSES		✓				✓				
	PRIMARY (MAIN) POWER SUPPLY		✓				✓				
	TROUBLE SIGNALS		✓				✓				
	DISCONNECT SW		✓				✓				
	GROUND FAULT MONITORING		✓				✓				
3	SECONDARY POWER										
	Battery Condition		✓				✓				
	Lead Voltage		✓				✓				
4	NOTIFICATION APPLIANCE										
	Strobes Light		✓				✓				
	Speaker		✓				✓				
5	GRAPHIC ANNUNCIATORS										
	ALL LEDs are not damaged		✓				✓				
	Lamp Test Button		✓				✓				
	Addressable LEDs are connected with Actual Location		✓				✓				
	No Obstruction in 2 m ² Area and 1 meters distance		✓				✓				
 INSPECTED BY (Signature: Global Marine Tech Co., Ltd.) VERIFIED BY (Signature: Global Marine Tech Co., Ltd.)											

[illegible]



Global Marine Tech Co., Ltd. (Head Office)

59/115 Ploechin Thani Village Moo 6 Y.Banada, A.Mangghaburi, Phuket 83000 THAILAND

Tel: 66(0)76-373 024

Fax: 66(0)76-373 025

Tax ID : 095555000229

Email: info@gmtech.com

CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM - FIRE ALARM SYSTEM TEST
รายการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (สำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)

PROJECT : Lot 10 Phase 2														DRAWING NO. :				DATE : 25/04/2021			
SUBCONTRACTOR :														INSPECTOR REQUEST NO. :							
LOCATION / CRITERIA :														QUANTITY OF AREA :							
Building	DEVICE TEST RECORD AND INSPECTION OF FIRE ALARM SYSTEM															Remark					
	Smoke AD				Manual Pull Station				Reset and Smoke				Graphic ANN								
	Location	Time	FLT	PASS	Location	Time	FLT	PASS	Location	Time	FLT	PASS	FLT	PASS							
Building 1	Room-1201	3		✓	AD-3 Corridor	1		✓	Corridor	3		✓		✓							
Building 1	Room-1202	3		✓	AD-3 Corridor	3		✓	Corridor	3		✓		✓							
Building 1	Room-1203	3		✓										✓							
Building 1	Room-1204	3		✓										✓							
Building 1	Room-1205	3		✓										✓							
Building 1	Room-1206	3		✓										✓							
Building 1	Room-1207	3		✓										✓							
Building 1	Room-1208	3		✓										✓							
Building 1	Room-1209	3		✓										✓							
Building 1	Room-1310	3		✓										✓							
Building 1	Room-1311	3		✓										✓							
Building 1	AD-3 Corridor	3		✓										✓							
Building 1	AD-3 Corridor	3		✓										✓							
Building 1	AD-3 Corridor	3		✓										✓							
Building 1	AD-4 Corridor	3		✓										✓							
Building 1	EE Room	3		✓										✓							
Building 1	Fire Exit	3		✓										✓							
Building 1	Stair	3		✓										✓							
Building 1	Relay	3		✓										✓							
Building 1	Room-1401	4		✓	AD-3 Corridor	4		✓	Corridor	4		✓		✓							
Building 1	Room-1402	4		✓	AD-3 Corridor	4		✓	Corridor	4		✓		✓							
Building 1	Room-1403	4		✓										✓							
Building 1	Room-1404	4		✓										✓							
Building 1	Room-1405	4		✓										✓							
Building 1	Room-1406	4		✓										✓							
Building 1	Room-1407	4		✓										✓							
Building 1	Room-1408	4		✓										✓							
Building 1	Room-1409	4		✓										✓							
Building 1	Room-1410	4		✓										✓							
Building 1	Room-1411	4		✓										✓							
Building 1	AD-1 Corridor	4		✓										✓							
Building 1	AD-2 Corridor	4		✓										✓							
Building 1	AD-3 Corridor	4		✓										✓							
Building 1	AD-4 Corridor	4		✓										✓							
Building 1	EE Room	4		✓										✓							
Building 1	Fire Exit	4		✓										✓							
Building 1	Stair	4		✓										✓							
Building 1	Stair	4		✓										✓							
Building 1	Relay	4		✓										✓							

CHECKED BY: 

(Engineer-Global Marine Tech Co., Ltd.)

VERIFIED BY: _____

(PM - Main Contractor)



Global Marine Tech Co., Ltd. (Head Office)

58/115 Phraemai Thani Village Moo 6 T.Ratinda, A.Muangphuket, Phuket 83608 THAILAND

Tel: 66(0)76-373 924

Fax: 66(0)76-373 925

Tax ID : 86555500228

Email: info@gmthk.com

CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM - FIRE ALARM SYSTEM TEST
รายการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - การทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

PROJECT : Lab 0 Project Pump		DRAWING NO. :		DATE : 15-26-2021											
SUB CONTRACTOR :		CORRECTION REQUEST NO. :													
LOCATION / DETAILS :		QUANTITY OF AREA :													
Building	BUCKLE TEST REPORT AND INSPECTION OF FIRE ALARM SYSTEM										Remarks				
	Smoke AD				Manual Pull Station				Horn and Strobes			Graphic Assy			
	Location	Floor	PUT	PASS	Location	Floor	PUT	PASS	Location	Floor		PUT	PASS	PUT	PASS
Building 1	Room-1501	5		✓	AD-1 Corridor	5		✓	Corridor	5		✓		✓	
Building 1	Room-1502	4		✓	AD-2 Corridor	5		✓	Corridor	5		✓		✓	
Building 1	Room-1503	5		✓										✓	
Building 1	Room-1504	5		✓										✓	
Building 1	Room-1505	4		✓										✓	
Building 1	Room-1506	5		✓										✓	
Building 1	Room-1507	5		✓										✓	
Building 1	Room-1508	4		✓										✓	
Building 1	Room-1509	4		✓										✓	
Building 1	Room-1510	5		✓										✓	
Building 1	Room-1511	5		✓										✓	
Building 1	AD-1 Corridor	5		✓										✓	
Building 1	AD-2 Corridor	5		✓										✓	
Building 1	AD-3 Corridor	5		✓										✓	
Building 1	AD-4 Corridor	5		✓										✓	
Building 1	EE Room	5		✓										✓	
Building 1	Fire Exit	5		✓										✓	
Building 1	Stair	5		✓										✓	

CHECKED BY: 
 (Engineer-Global Marine Tech Co., Ltd.)

VERIFIED BY: _____
 (PM - Main Contractor)



Global Marine Tech Co., Ltd. (Head Office)

58115 Phoomsin Thani Village Moo 6 T.Romnag, A.Nuangphuket, Phuket 83000 THAILAND

Tel: 66076-373 024

地址: 广州市海珠区新港西路100号 邮编: 510300

Free info: 08 94 54 07 70

Email: info@omnitel.com[illegible]

[illegible]



Global Marine Tech Co., Ltd. (Head Office)
 88/15 Phosornin Thani Village Moo 9 T.Ratsada, A.Nangphuket, Phuket 83000 THAILAND
 Tel: 080756-373 024 Fax: 080756-373 025
 E-mail: info@gmtkkt.com

CHECKLIST FOR FIRE FIGHT ALARM SYSTEM, FIRE ALARM SYSTEM TEST
 รายการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้-ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนภัย

Lab 0-Pretest Firing															Date: 2023/06/20	
SYSTEM INFORMATION															FIRE ALARM SYSTEM	
SYSTEM INFORMATION															SYSTEM INFORMATION	
Building	Smoke AD				Manual Pull Station				Emergency and Alarm				Graphic ADS		Remark	
	Location	Floor	TEST	PASS	Location	Floor	TEST	PASS	Location	Floor	TEST	PASS	TEST	PASS		
Building 3	Room-3107	1		✓	AD-1 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓		
Building 3	Room-3108	1		✓	AD-2 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓		
Building 3	Room-3110	1		✓												
Building 3	Room-3111	1		✓												
Building 3	Room-3112	1		✓												
Building 3	Room-3114	1		✓												
Building 3	Smoke AD-1	1		✓												
Building 3	Smoke AD-2	1		✓												
Building 3	Smoke AD-3	1		✓												
Building 3	Smoke AD-4	1		✓												
Building 3	Smoke AD-5	1		✓												
Building 3	Smoke AD-6	1		✓												
Building 3	AD-1 Corridor	1		✓												
Building 3	AD-2 Corridor	1		✓												
Building 3	AD-3 Corridor	1		✓												
Building 3	AD-4 Corridor	1		✓												
Building 3	AD-5 Corridor	1		✓												
Building 3	AD-6 Corridor	1		✓												
Building 3	Fire Exit	1		✓												
Building 3	Room-3201	2		✓	AD-1 Corridor	2		✓	Corridor	2		✓		✓		
Building 3	Room-3202	2		✓	AD-2 Corridor	2		✓	Corridor	2		✓		✓		
Building 3	Room-3203	2		✓	AD-3 Corridor	2		✓	Corridor	2		✓		✓		
Building 3	Room-3204	2		✓												
Building 3	Room-3205	2		✓												
Building 3	Room-3206	2		✓												
Building 3	Room-3207	2		✓												
Building 3	Room-3208	2		✓												
Building 3	Room-3209	2		✓												
Building 3	Room-3210	2		✓												
Building 3	Room-3211	2	X										X		Not a test	
Building 3	Room-3212	2		✓												
Building 3	Room-3213	2		✓												
Building 3	Room-3214	2		✓												
Building 3	AD-1 Corridor	2		✓												
Building 3	AD-2 Corridor	2		✓												
Building 3	AD-3 Corridor	2		✓												
Building 3	AD-4 Corridor	2		✓												
Building 3	AD-5 Corridor	2		✓												
Building 3	AD-6 Corridor	2		✓												
Building 3	Smoke	2		✓												
Building 3	Fire Exit	2		✓												

Checked by:

(Engineer-Global Marine Tech Co., Ltd.)

Checked by: _____

(Project Supervisor)



Global Marine Tech Co., Ltd. (Head Office)

58/115 Phromsin Thani Village Moo 5 T.Ratsada, A.Muangphuket, Phuket 83000 THAILAND

Tel: 66(0)76-373 834

Fax: 66(0)76-373 823

Tax ID : 9535555080126

Email: info@gmtk.co.th

CHECKLIST FOR FIRE FIGHT ALARM SYSTEM - FIRE ALARM SYSTEM
รายการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

PROJECT : Sub 2 Phalar Posing										DRAWING NO. : 01-21-46-003				DATE : 27-01-2023			
PROJECT CHARACTER : 01-21-46-003										REVISION : 01-21-46-003				REVISION : 01-21-46-003			
DRAWING NO. : 01-21-46-003										REVISION : 01-21-46-003				REVISION : 01-21-46-003			
Building	Smoke AD				Manual Pull Station				Standalone and Smoke				Control Unit				Remark
	Location	Floor	FUT	PASS	Location	Floor	FUT	PASS	Location	Floor	FUT	PASS	FUT	PASS			
Building 1	Room-1101	1		✓	AD-1 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓			
Building 1	Room-1102	1		✓	AD-2 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓			
Building 1	Room-1103	1		✓	AD-3 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓			
Building 1	Room-1104	1		✓											✓		
Building 1	Room-1105	1		✓											✓		
Building 1	Room-1106	1		✓											✓		
Building 1	Room-1107	1		✓											✓		
Building 1	Room-1108	1		✓											✓		
Building 1	Room-1109	1		✓											✓		
Building 1	Room-1110	1		✓											✓		
Building 1	Room-1111	1		✓											✓		
Building 1	Room-1112	1		✓											✓		
Building 1	Room-1113	1	X										X		Not installed		
Building 1	Room-1114	1		✓											✓		
Building 1	AD-1 Corridor	1		✓											✓		
Building 1	AD-2 Corridor	1		✓											✓		
Building 1	AD-3 Corridor	1		✓											✓		
Building 1	AD-4 Corridor	1		✓											✓		
Building 1	AD-5 Corridor	1		✓											✓		
Building 1	Stair	1		✓											✓		
Building 1	Stair	1		✓											✓		
Building 1	Fire Exit	1		✓											✓		
Building 1	Room-1201	2		✓	AD-1 Corridor	2		✓	Corridor	2		✓		✓			
Building 1	Room-1202	2		✓	AD-2 Corridor	2		✓	Corridor	2		✓		✓			
Building 1	Room-1203	2		✓	AD-3 Corridor	2		✓	Corridor	2		✓		✓			
Building 1	Room-1204	2		✓											✓		
Building 1	Room-1205	2		✓											✓		
Building 1	Room-1206	2		✓											✓		
Building 1	Room-1207	2		✓											✓		
Building 1	Room-1208	2		✓											✓		
Building 1	Room-1209	2		✓											✓		
Building 1	Room-1210	2		✓											✓		
Building 1	Room-1211	2		✓											✓		
Building 1	Room-1212	2		✓											✓		
Building 1	Room-1213	2		✓											✓		
Building 1	Room-1214	2		✓											✓		
Building 1	AD-1 Corridor	2		✓											✓		
Building 1	AD-2 Corridor	2		✓											✓		
Building 1	AD-3 Corridor	2		✓											✓		
Building 1	AD-4 Corridor	2		✓											✓		
Building 1	AD-5 Corridor	2		✓											✓		
Building 1	Stair	2		✓											✓		
Building 1	Stair	2		✓											✓		
Building 1	Fire Exit	2		✓											✓		
Building 1	Room-1301	3		✓	AD-1 Corridor	3		✓	Corridor	3		✓		✓			
Building 1	Room-1302	3		✓	AD-2 Corridor	3		✓	Corridor	3		✓		✓			
Building 1	Room-1303	3		✓	AD-3 Corridor	3		✓	Corridor	3		✓		✓			
Building 1	Room-1304	3		✓											✓		
Building 1	Room-1305	3		✓											✓		
Building 1	Room-1306	3		✓											✓		
Building 1	Room-1307	3		✓											✓		
Building 1	Room-1308	3		✓											✓		
Building 1	Room-1309	3		✓											✓		
Building 1	Room-1310	3		✓											✓		
Building 1	Room-1311	3		✓											✓		
Building 1	Room-1312	3		✓											✓		
Building 1	Room-1313	3		✓											✓		
Building 1	Room-1314	3		✓											✓		
Building 1	AD-1 Corridor	3		✓											✓		
Building 1	AD-2 Corridor	3		✓											✓		
Building 1	AD-3 Corridor	3		✓											✓		
Building 1	AD-4 Corridor	3		✓											✓		
Building 1	AD-5 Corridor	3		✓											✓		
Building 1	Stair	3		✓											✓		
Building 1	Stair	3		✓											✓		
Building 1	Fire Exit	3		✓											✓		

Checked by:

(Engineer Global Marine Tech Co., Ltd.)

Verified by:

1 PM - Global Marine Tech Co., Ltd.



Global Marine Tech Co., Ltd. (Head Office)

50/115 Phrasin Thani Village Moo 5 T. Ratsada, A. Muangphuket, Phuket 83000 THAILAND

Tel: 66(0)76-373 834

Fax: 66(0)76-373 825

Tax ID : 005555888328

Email: info@gmtekt.com

CHECKLIST FOR FIRE FIRE ALARM SYSTEM - FIRE ALARM SYSTEM TEST

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Project Name		Drawing No.		Date										
SAC-001-0000000000		SAC-001-0000000000		2024-04-20										
Building		Manual Pull Station				Smoke and Straps				Graphic Sign		Remark		
Location	Floor	FIT	PASS	Location	Floor	FIT	PASS	Location	Floor	FIT	PASS		FIT	PASS
Building 1	Room-2001	2	✓		AD-1 Corridor	2	✓		Corridor	2	✓		✓	
Building 1	Room-2002	2	✓		AD-2 Corridor	2	✓		Corridor	2	✓		✓	
Building 1	Room-2003	2	✓		AD-3 Corridor	2	✓		Corridor	2	✓		✓	
Building 1	Room-2004	2	✓										✓	
Building 1	Room-2005	2	✓										✓	
Building 1	Room-2006	2	✓										✓	
Building 1	Room-2007	2	✓										✓	
Building 1	Room-2008	2	✓										✓	
Building 1	Room-2009	2	✓										✓	
Building 1	Room-2010	2	✓										✓	
Building 1	Room-2011	2	✓										✓	
Building 1	Room-2012	2	✓										✓	
Building 1	Room-2013	2	✓										✓	
Building 1	Room-2014	2	✓										✓	
Building 1	AD-1 Corridor	2	✓										✓	
Building 1	AD-2 Corridor	2	✓										✓	
Building 1	AD-3 Corridor	2	✓										✓	
Building 1	AD-4 Corridor	2	✓										✓	
Building 1	AD-5 Corridor	2	✓										✓	
Building 1	Room	2	✓										✓	
Building 1	Stair	2	✓										✓	
Building 1	Fire Exit	2	✓										✓	

Checked By: 
(Engineer-Global Marine Tech Co., Ltd.)

Verified By: _____
(MR - Risk Controller)



Global Marine Tech Co., Ltd. (Head Office)

80115 Phrasin Thani Village Moo 6 T.Ratsada, A.Muangphuket, Phuket 83000 THAILAND

Tel: 66(0)76-373 634

Fax: 66(0)76-373 625

Tax ID : 835555800328

Email: info@gmt.co.th

CHECK LIST FOR FIRE ALARM SYSTEM - FIRE ALARM SYSTEM TEST

ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัย - ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัย

Lab 2 Phrasin Thani															
BUILDING NAME															
LOCATION ADDRESS															
BUILDING NO.															
Building	Smoke AD				Manual Pull Station				Pendant and Hand				Graphic ASN		Remark
	Location	Floor	FUL	PASS	Location	Floor	FUL	PASS	Location	Floor	FUL	PASS	FUL	PASS	
Building 4	Smoke AD-1	1		✓	AD-1 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓	
Building 4	Smoke AD-2	1		✓	AD-2 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓	
Building 4	Smoke AD-3	1		✓	AD-3 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓	
Building 4	Smoke AD-4	1		✓										✓	
Building 4	Smoke AD-5	1		✓										✓	
Building 4	Smoke AD-6	1		✓										✓	
Building 4	Smoke AD-7	1		✓										✓	
Building 4	Smoke AD-8	1		✓										✓	
Building 4	Smoke AD-9	1		✓										✓	
Building 4	Smoke AD-10	1		✓										✓	
Building 4	ES Room	1		✓										✓	
Building 4	Store	1		✓										✓	
Building 4	Store 1	1		✓										✓	
Building 4	Store 2	1		✓										✓	
Building 4	Room 421	2		✓	AD-1 Corridor	2		✓	Corridor	2		✓		✓	
Building 4	Room 422	2		✓	AD-2 Corridor	2		✓	Corridor	2		✓		✓	
Building 4	Room 423	2		✓	AD-3 Corridor	2		✓	Corridor	2		✓		✓	
Building 4	Room 424	2	X										X		Notified
Building 4	Room 425	2		✓										✓	
Building 4	Room 426	2		✓										✓	
Building 4	Room 427	2		✓										✓	
Building 4	Room 428	2		✓										✓	
Building 4	Room 429	2		✓										✓	
Building 4	Room 4210	2		✓										✓	
Building 4	Room 4211	2		✓										✓	
Building 4	Room 4212	2		✓										✓	
Building 4	Room 4213	2		✓										✓	
Building 4	Room 4214	2		✓										✓	
Building 4	Room 4215	2		✓										✓	
Building 4	Room 4216	2		✓										✓	
Building 4	AD-1 Corridor	2		✓										✓	
Building 4	AD-2 Corridor	2		✓										✓	
Building 4	AD-3 Corridor	2		✓										✓	
Building 4	AD-4 Corridor	2		✓										✓	
Building 4	AD-5 Corridor	2		✓										✓	
Building 4	ES Room	2		✓										✓	
Building 4	Store	2		✓										✓	
Building 4	Store	2		✓										✓	
Building 4	Fire Exit	2		✓										✓	

(Represent Global Marine Tech Co., Ltd.)

(PM - Sign Certificate)



Global Marine Tech Co., Ltd. (Head Office)

58/115 Phoomsin Thani Village Moo 6 T.Ratsada, A.Muangphuket, Phuket 83000 THAILAND

Tel: 66(0)76-573 034

Fax: 66(0)76-573 825

Tel: 10 : 955555688220

Email: info@gmt.co.th

CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM - FIRE ALARM SYSTEM TEST

.....

PROJECT : Lab 4 Hotel Project		DRAWING NO.		DATE : 25/04/25											
BY : ENGINEER		CHECKED BY : ENGINEER		QUANTITY TO ADD :											
1. LOCATION OF TEST :															
Building	Smoke AD				Manual Pull Station				Sounder and Strobe				Graphic Alarm		Remark
	Location	Floor	FUT	PASS	Location	Floor	FUT	PASS	Location	Floor	FUT	PASS	FUT	PASS	
Building 1	Room 401	1		✓	AD-1 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓	
Building 1	Room 405	1		✓	AD-2 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓	
Building 1	Room 410	1		✓	AD-3 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓	
Building 1	Room 415	1		✓										✓	
Building 1	Room 420	1		✓										✓	
Building 1	Room 425	1		✓										✓	
Building 1	Room 430	1		✓										✓	
Building 1	Room 435	1		✓										✓	
Building 1	Room 440	1		✓										✓	
Building 1	Room 445	1		✓										✓	
Building 1	Room 450	1		✓										✓	
Building 1	Room 455	1		✓										✓	
Building 1	Room 460	1		✓										✓	
Building 1	AD-1 Corridor	1		✓										✓	
Building 1	AD-2 Corridor	1		✓										✓	
Building 1	AD-3 Corridor	1		✓										✓	
Building 1	AD-4 Corridor	1		✓										✓	
Building 1	EE Room	1		✓										✓	
Building 1	Stair	1		✓										✓	
Building 1	Stair	1		✓										✓	
Building 1	Fire Exit	1	X										X		Alarm/1st
Building 1	AD-1Tuba	1		✓										✓	
Building 1	AD-2Tuba	1		✓										✓	
Building 1	AD-3Tuba	1		✓										✓	
Building 1	AD-4Tuba	1		✓										✓	
Building 1	Room 465	1		✓	AD-1 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓	
Building 1	Room 470	1		✓	AD-2 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓	
Building 1	Room 475	1		✓	AD-3 Corridor	1		✓	Corridor	1		✓		✓	
Building 1	Room 480	1		✓										✓	
Building 1	Room 485	1		✓										✓	
Building 1	Room 490	1		✓										✓	
Building 1	Room 495	1		✓										✓	
Building 1	Room 500	1		✓										✓	
Building 1	Room 505	1		✓										✓	
Building 1	Room 510	1		✓										✓	
Building 1	Room 515	1		✓										✓	
Building 1	Room 520	1		✓										✓	
Building 1	Room 525	1		✓										✓	
Building 1	Room 530	1		✓										✓	
Building 1	Room 535	1		✓										✓	
Building 1	Room 540	1		✓										✓	
Building 1	Room 545	1		✓										✓	
Building 1	Room 550	1		✓										✓	
Building 1	Room 555	1		✓										✓	
Building 1	Room 560	1		✓										✓	
Building 1	Room 565	1		✓										✓	
Building 1	Room 570	1		✓										✓	
Building 1	Room 575	1		✓										✓	
Building 1	Room 580	1		✓										✓	
Building 1	Room 585	1		✓										✓	
Building 1	Room 590	1		✓										✓	
Building 1	Room 595	1		✓										✓	
Building 1	Room 600	1		✓										✓	
Building 1	Room 605	1		✓										✓	
Building 1	Room 610	1		✓										✓	
Building 1	Room 615	1		✓										✓	
Building 1	Room 620	1		✓										✓	
Building 1	Room 625	1		✓										✓	
Building 1	Room 630	1		✓										✓	
Building 1	Room 635	1		✓										✓	
Building 1	Room 640	1		✓										✓	
Building 1	Room 645	1		✓										✓	
Building 1	Room 650	1		✓										✓	
Building 1	Room 655	1		✓										✓	
Building 1	Room 660	1		✓										✓	
Building 1	Room 665	1		✓										✓	
Building 1	Room 670	1		✓										✓	
Building 1	Room 675	1		✓										✓	
Building 1	Room 680	1		✓										✓	
Building 1	Room 685	1		✓										✓	
Building 1	Room 690	1		✓										✓	
Building 1	Room 695	1		✓										✓	
Building 1	Room 700	1		✓										✓	
Building 1	Room 705	1		✓										✓	
Building 1	Room 710	1		✓										✓	
Building 1	Room 715	1		✓										✓	
Building 1	Room 720	1		✓										✓	
Building 1	Room 725	1		✓										✓	
Building 1	Room 730	1		✓										✓	
Building 1	Room 735	1		✓										✓	
Building 1	Room 740	1		✓										✓	
Building 1	Room 745	1		✓										✓	
Building 1	Room 750	1		✓										✓	
Building 1	Room 755	1		✓										✓	
Building 1	Room 760	1		✓										✓	
Building 1	Room 765	1		✓										✓	
Building 1	Room 770	1		✓										✓	
Building 1	Room 775	1		✓										✓	
Building 1	Room 780	1		✓										✓	
Building 1	Room 785	1		✓										✓	
Building 1	Room 790	1		✓										✓	
Building 1	Room 795	1		✓										✓	
Building 1	Room 800	1		✓										✓	
Building 1	Room 805	1		✓										✓	
Building 1	Room 810	1		✓										✓	
Building 1	Room 815	1		✓										✓	
Building 1	Room 820	1		✓										✓	
Building 1	Room 825	1		✓										✓	
Building 1	Room 830	1		✓										✓	
Building 1	Room 835	1		✓										✓	
Building 1	Room 840	1		✓										✓	
Building 1	Room 845	1		✓										✓	
Building 1	Room 850	1		✓										✓	
Building 1	Room 855	1		✓										✓	
Building 1	Room 860	1		✓										✓	
Building 1	Room 865	1		✓										✓	
Building 1	Room 870	1		✓										✓	
Building 1	Room 875	1		✓										✓	
Building 1	Room 880	1		✓										✓	
Building 1	Room 885	1		✓										✓	
Building 1	Room 890	1		✓										✓	
Building 1	Room 895	1		✓										✓	
Building 1	Room 900	1		✓										✓	
Building 1	Room 905	1		✓										✓	
Building 1	Room 910	1		✓										✓	
Building 1	Room 915	1		✓										✓	
Building 1	Room 920	1		✓										✓	
Building 1	Room 925	1		✓										✓	
Building 1	Room 930	1		✓										✓	
Building 1	Room 935	1		✓										✓	
Building 1	Room 940	1		✓										✓	
Building 1	Room 945	1		✓										✓	
Building 1	Room 950	1		✓										✓	
Building 1	Room 955	1		✓										✓	
Building 1	Room 960	1		✓										✓	
Building 1	Room 965	1		✓										✓	
Building 1	Room 970	1		✓										✓	
Building 1	Room 975	1		✓										✓	
Building 1	Room 980	1		✓										✓	
Building 1	Room 985	1		✓										✓	
Building 1	Room 990	1		✓										✓	
Building 1	Room 995	1		✓										✓	
Building 1	Room 1000	1		✓										✓	
Building 1	Room 1005	1		✓										✓	
Building 1	Room 1010	1		✓										✓</	



Global Marine Tech Co., Ltd. (Head Office)

68/115 Phoomsin Thani Village Moo 6 T.Ratawa, A.Muangphuket, Phuket 83000 THAILAND

Tel: 66076-372 034

Fax: 66076-373 025

Fax ID : 05555589820

Email: info@gmt.co.th

CHECKLIST FOR FIRE FIRE ALARM SYSTEM - FIRE ALARM SYSTEM TEST
 รายการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - การทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้


Location : ท่าเรือภูเก็ต		Room No. : 501		Date : 27-04-2017	
Building : 602-0702/0703		Floor : 2nd Floor		System : FAS	
Building : 602-0703		Floor : 2nd Floor		System : FAS	

Building	Smoke AD				Manual Pull Station				Sounder and Strobe				Graphic ANN		Remarks
	Location	Floor	TEST	PASS	Location	Floor	TEST	PASS	Location	Floor	TEST	PASS	TEST	PASS	
Building 4	Room-4199	4		✓	AD-1 Corridor	2		✓	Corridor	5		✓		✓	
Building 4	Room-4195	4		✓	AD-2 Corridor	2		✓	Corridor	5		✓		✓	
Building 4	Room-4191	4		✓	AD-3 Corridor	2		✓	Corridor	5		✓		✓	
Building 5	Room-4116	4		✓											
Building 5	Room-4120	4		✓											
Building 5	Room-4121	4		✓											
Building 5	Room-4113	4		✓											
Building 5	Room-4117	4		✓											
Building 5	Room-4115	4		✓											
Building 5	Room-4119	4		✓											
Building 5	Room-4145	4		✓											
Building 5	Room-4150	4		✓											
Building 4	AD-1 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-2 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-3 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-4 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-5 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-6 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-7 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-8 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-9 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-10 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-11 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-12 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-13 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-14 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-15 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-16 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-17 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-18 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-19 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-20 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-21 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-22 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-23 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-24 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-25 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-26 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-27 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-28 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-29 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-30 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-31 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-32 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-33 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-34 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-35 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-36 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-37 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-38 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-39 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-40 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-41 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-42 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-43 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-44 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-45 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-46 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-47 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-48 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-49 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-50 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-51 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-52 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-53 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-54 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-55 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-56 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-57 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-58 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-59 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-60 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-61 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-62 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-63 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-64 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-65 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-66 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-67 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-68 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-69 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-70 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-71 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-72 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-73 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-74 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-75 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-76 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-77 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-78 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-79 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-80 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-81 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-82 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-83 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-84 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-85 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-86 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-87 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-88 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-89 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-90 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-91 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-92 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-93 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-94 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-95 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-96 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-97 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-98 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-99 Corridor	2		✓											
Building 4	AD-100 Corridor	2		✓											

CREATED BY: </

ภาคผนวก ญ

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้



FIRE RESPONSE PROCEDURE

FIRE ALARM from, Pull Alarm
Smoke/Heat Detector

HM TO CALL HOST, AREN HARBEN YOUR NAME

HOST CALL TO HM, HMV CE TO HM NEED TO GEAR UP
EVACUATION

OPTION STEP 1

IF NOT - EXTINGUISHABLE

FIRE COMMANDER, HM, APPROVED ON
FIRE EVACUATION

HM TO STAND BY AT FIRE EXIT

FIRE COMMANDER RELEASE GENERAL
ALARM AND ANNOUNCE THE
EVACUATION

HOST EVACUATE GUESTS AT THE GUEST
ROOM

FIRE COMMANDER RECHECK READY AT
GUEST SERVICE CENTER

LEAVE THE BUILDING AND HEAD TO
ASSEMBLY POINT

HOST CALL HM, HM, CE AND HM TO
PROCEED TO GUEST SERVICE CENTER

HOST CALL 199*

HM RECHECK STAFF NAME LIST

OPTION STEP 1

IF EXTINGUISHABLE

NOTIFY HM

RESET ALARM

INCIDENT REPORT

DO NOT SILENCE ALARM UNTIL CONFIRM FALSE ALARM OR NOT

ภาคผนวก ๑

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร๓๘๔

ขอรับรองว่า

บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด (สาขา ๐๐๐๐๔)

(โรงแรม หลับ ดี ป่าตอง)

ได้ดำเนินการฝึกอบรมระดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖


(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

ภาคผนวก ก

หนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร

เลขที่ ๑๘/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร..... โรงเรือน หลัคดี ภูเก็ต ป่าตอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕/๕ หมู่ที่.....

ตรอก/ซอย.....

ถนน สวัสดิรักษ์

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

กะปู้

จังหวัด.....

ภูเก็ต

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เอ็นจิเนียริงอินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว เห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในกรณีใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑

เดือน มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาว (นางลลิตา มณีศรี)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

