

ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่และความเป็นระเบียบภายในโครงการ



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 4 บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ



รูปที่ 5 บัตรผ่านชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก



รูปที่ 6 เส้นแบ่งจราจรอย่างชัดเจน



รูปที่ 7 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ




รูปที่ 8 กล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบควบคุม



รูปที่ 9 การตรวจสอบช่องเปิดของอาคารไม่มีสิ่งกีดขวาง



รูปที่ 10 การเลือกใช้กระจกประกอบอาคารดูดซับความร้อนต่ำ



รูปที่ 11 ป้ายจราจรภายในโครงการ



รูปที่ 12 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

รูปที่ 13 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่รวบรวมมูลฝอยส่วนกลาง
และห้องพัสดุฝอย



รูปที่ 15 รางระบายน้ำภายในห้องพัสดุฝอย



รูปที่ 16 ห้องพัสดุฝอยและป้ายรณรงค์



รูปที่ 17 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 18 อุปกรณ์ชนิดประหยัดไฟ



รูปที่ 19 พื้นที่ส่วนกลาง สำหรับพักผ่อนและกิจกรรมนันทนาการ



รูปที่ 20 ระบบสูบน้ำภายในโครงการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ



รูปที่ 21 ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน



รูปที่ 22 อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย





รูปที่ 23 รางระบายน้ำแบบมีฝาปิด



รูปที่ 24 ระบบไฟฟ้าของโครงการ



รูปที่ 25 พื้นที่จอดรถโครงการ



รูปที่ 26 รวากันตกระเบียงดาดฟ้า



รูปที่ 27 สืบสิ่งปฏิกูลระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 28 จุดรวมพล

รูปที่ 29 ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้า



รูปที่ 30 เบอร์ดู๊กฉนวนบริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า



รูปที่ 31 ปัดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง



รูปที่ 32 คู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า



รูปที่ 33 ขึ้น-ลง ชั้นเดียวให้ใช้บันไดแทนลิฟต์



รูปที่ 34 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 35 ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ



รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า



รูปที่ 37 สุขภัณฑ์ประปัยน้ำ



รูปที่ 38 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 39 ตรวจสอบรอยรั่ว



รูปที่ 40 ติดตั้งผ้าม่าน/มู่ลี่



รูปที่ 41 ป้ายประชาสัมพันธ์ “ห้ามสูบหรี่”



รูปที่ 42 ป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ”



รูปที่ 43 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 44 สันหนชะลอความเร็ว



รูปที่ 45 พัฒนาระบายอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ





รูปที่ 47 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ