

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ)

โครงการนิช ไอดี เสร้ไทย เฟส1 ของ นิติบุคคลอาคารชุด นิช ไอดี เสร้ไทย เฟส1 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่าโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยการตรวจ

วัดคุณภาพน้ำทั้งบางส่วน พบว่าการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และในส่วนของการตรวจวัดคุณภาพสระวายนํ้ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีการดำเนินการแก้ไขคุณภาพน้ำที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 4-1 มาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

รายงานฉบับที่/ระยะเวลา	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2/2566 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566	4	1

บริษัทคอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด ได้ทำการสรุปตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ดังตารางที่ 4-2 และดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	แนวทางการปฏิบัติ
1.คุณภาพน้ำผิวดิน	1. จัดให้มีระบบกำจัดละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย 0.025 ลบ.ม/วินาที ด้วยวิธี Bio-oxidation โดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินโดยโครงการต่อรวบรวมละอองน้ำเสียผ่านดินบริเวณด้านบนที่เป็นพื้นที่สีเขียวขนาด 2 ตารางเมตร	ไม่ได้จัดทำ
	2.น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะนำมาใช้ประโยชน์โดยรดน้ำต้นไม้	ยังไม่ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดมารดน้ำต้นไม้
2. การบำบัดน้ำเสีย	3.ปิดป้ายประกาศที่บริเวณก๊อกรับน้ำเป็น “น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้เท่านั้น”และจะติดตั้งก๊อกรับน้ำสนามลือกฤณแจสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อควบคุมมิให้ผู้พักอาศัยเข้าถึงหรือสัมผัสน้ำทิ้งโดยขาดความเข้าใจ	-ไม่ได้ดำเนินการ
3ผลกระทบจากสระว่ายน้ำ	5.กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการเพื่อควบคุมดูแลและให้ความช่วยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉินทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง	มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยใช้ระบบกล้อง CCTV

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	แนวทางการปฏิบัติ
1.การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	-มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาใหญ่ 1 ครั้ง บำรุงทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง