

ภาคผนวก 1

เอกสารอ้างอิงต่างๆแผนภาพหรือภาพถ่ายต่าง ๆ
และข้อมูลประกอบอื่นๆ ประกอบมาตรการฯ

ภาคผนวก 1

เอกสารอ้างอิงต่างๆแผนภาพหรือภาพถ่ายต่าง ๆ
และข้อมูลประกอบอื่นๆ ประกอบมาตรการฯ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.1 แนวรั้วรอบเขตที่ดิน



ภาพที่ 1.2 การดูแลความสะอาดถนนภายในโครงการ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.3 การดูแลสวนในโครงการให้มีความร่มรื่นสวยงาม



ภาพที่ 1.4 การดูแลสภาพทางเดินรถ และการติดตั้งป้ายจราจร

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ




ภาพที่ 1.5 ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร



ภาพที่ 1.6 การติดป้ายระเบียบการใช้ลานจอดรถ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.7 การลูกศรแสดงทิศทาง



ภาพที่ 1.8 การกระจกโค้งบริเวณลานจอดรถ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ




ภาพที่ 1.9 ภาพบริเวณลานจอดรถ



ภาพที่ 1.10 ภาพป้ายบริเวณลานจอดรถ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.11 ภาพป้ายจำกัดความเร็ว




ภาพที่ 1.12 ภาพดับเครื่องยนต์

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.13 ภาพป้ายจำกัดความสูง



ภาพที่ 1.14 ภาพสระว่ายน้ำ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.15 ภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 1.16 ภาพกฎระเบียบในการใช้สระ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.17 ภาพอุปกรณ์ช่วยชีวิตในสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 1.18 ภาพการดูแลสระว่ายน้ำ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.18-1 ภาพการดูแลสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 1.18-2 ภาพการดูแลสระว่ายน้ำ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.19 ภาพห้องสุขาชาย



ภาพที่ 1.19-1 ภาพห้องสุขาหญิง

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.19-2 ภาพห้องน้ำในโครงการ




ภาพที่ 1.19-3 ภาพห้องน้ำในโครงการ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.20 ภาพป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ



ภาพที่ 1.21 ภาพป้ายประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.22 ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการ



ภาพที่ 1.23 ภาพเบอร์ลูกเงิน

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.24 ภาพการทำความสะอาด



ภาพที่ 1.25 ภาพการทำความสะอาดในพื้นที่โครงการ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.26 ภาพการทำความสะอาดถนนโครงการ



ภาพที่ 1.27 ภาพการทำความสะอาดห้องพักรับ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ




ภาพที่ 1.28 ภาพถังขยะมูลฝอยแต่ละชั้น



ภาพที่ 1.29 ภาพห้องพักขยะมูลฝอย

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.30 ภาพห้องพักขยะมูลฝอยรวม



ภาพที่ 1.31 ภาพถังขยะมูลฝอย

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.32 ภาพเครื่องปรับอากาศ



ภาพที่ 1.33 ภาพเครื่องปรับอากาศ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.34 ภาพการล้างเครื่องปรับอากาศ




ภาพที่ 1.35 ภาพการล้างเครื่องปรับอากาศ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.36 ภาพปล่องระบายอากาศ



ภาพที่ 1.37 ภาพประชาสัมพันธ์การประหยัดแอร์

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.38 ภาพพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 1.38-1 ภาพพื้นที่สีเขียว

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.38-2 ภาพพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 1.38-3 ภาพพื้นที่สีเขียว

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.39 ภาพการดูแลสวน



ภาพที่ 1.39-1 ภาพการดูแลพื้นที่สีเขียว

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.40 ภาพหัวรับน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 1.41 ภาพตู้ดับเพลิง

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.42 ภาพผู้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



ภาพที่ 1.43 ภาพถังดับเพลิง

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.44 ภาพทางออกหนีไฟ




ภาพที่ 1.45 ภาพไฟฉุกเฉิน

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.46 ภาพทางออกฉุกเฉิน



ภาพที่ 1.47 ภาพป้ายแสดงตำแหน่งที่อยู่

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.48 ภาพป้ายจุดรวมพล



ภาพที่ 1.49 ภาพระบบท่ออันดับเพลิง

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.50 ภาพระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 1.51 ภาพการเก็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.52 ภาพการเก็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 1.52-1 ภาพการเก็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียสระว่ายน้ำ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.53 ภาพหม้อแปลงไฟฟ้า



ภาพที่ 1.54 ภาพระบบสำรองไฟฟ้า

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ




ภาพที่ 1.55 ภาพห้องไฟฟ้า




ภาพที่ 1.56 ภาพระบบไฟฟ้า

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.57 ภาพการตรวจสอบระบบไฟฟ้า



ภาพที่ 1.58 ภาพการตรวจสอบระบบดับเพลิง

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.59 ภาพการตรวจสอบระบบระบายอากาศ




ภาพที่ 1.60 ภาพการตรวจเช็คลิฟต์

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.61 ภาพปัจจุบัน




ภาพที่ 1.61.1-ภาพปัจจุบัน

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.62 ภาพถังเก็บน้ำใต้ดิน



ภาพที่ 1.63 ภาพถังเก็บน้ำคาดฟ้า

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ




ภาพที่ 1.64 ภาพการฉีดแมลง



ภาพที่ 1.64 -1 ภาพการฉีดแมลง

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.65 ภาพระบบลิฟต์การขึ้นลิฟต์



ภาพที่ 1.66 ภาพลิฟต์ดับเพลิง

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.67 ภาพบันไดหนีไฟ




ภาพที่ 1.67-1 ภาพบันไดหนีไฟ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.68 ภาพบัตรผู้มาติดต่อ



ภาพที่ 1.69 ภาพสติ๊กเกอร์ติดรถลูกบ้าน

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ





ภาพที่ 1.70 ภาพค่าตรวจวัดสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 1.71 ภาพกล้องวงจรปิด

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ




ภาพที่ 1.72 ภาพการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.73 ภาพเขตเข้ามาเก็บขยะ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.74 ภาพตัวอย่างหนังสือกฎระเบียบข้อบังคับโครงการ

ภาพอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพที่ 1.75 ภาพการตรวจสอบอาคารประจำปี