

ภาคผนวก ข

ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao

12, 1517172, 2.566

[illegible]

ตราผลการตรวจ

ผู้ตรวจเช็ค

เลขที่ ๒๒๖๔/๒๕๖๖
วันที่ ๑๘.๐๐
๑๒, กรกฎาคม ๒๕๖๖

หัวน้ำช้าง

ลงชื่อ _____
เวลา _____
12.7.63

ผู้จัดการอาคาร

[illegible]

ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao

วันที่ตรวจพบ

29, Neelgiri, 60

[illegible]

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจราชการ

Count 64 6500

หัวหมาก

2025

1997

ผู้จัดการอาคาร

1000

 ۱۳۸۷

Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao

วันที่ตรวจสอบ

11, 10, 2566

location	รายการ	MOTOR & PUMP										CONTROL										ตรวจสอบสภาพดี Control
		ตรวจสอบการติดตั้งปั๊ม	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	
หน้าห้องปั๊มน้ำดิบ	SUBVERSIBLE ELECTOR PUMP NO 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	SUBVERSIBLE ELECTOR PUMP NO 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	SUBVERSIBLE ELECTOR PUMP NO 3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	SUBVERSIBLE ELECTOR PUMP NO 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	SUBVERSIBLE ELECTOR PUMP NO 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	SUBVERSIBLE ELECTOR PUMP NO 6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	RETURN SLUDGE PUMP NO 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	RETURN SLUDGE PUMP NO 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
หน้าห้อง MCB	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	SEWAGE SUMP PUMP NO 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	SEWAGE SUMP PUMP NO 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
หน้าห้อง MCB	SEWAGE SUMP PUMP NO 3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	SEWAGE SUMP PUMP NO 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	DRAINAGE PUMP NO 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	DRAINAGE PUMP NO 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ถังบำบัดน้ำ	RETENTION TANK NO 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	RETENTION TANK NO 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
หน้าห้อง MCB	SUBVERSIBLE ELECTOR PUMP NO 7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

Whidom
20 Avenue
Ratchada-Ladprao

Whidom Avenue Ratchada-Ladprao

วันที่ตรวจสอบ 8, 11, 2564

CONTROL

Location	รายการ	ชนิดอุปกรณ์	MOTOR & PUMP										ตรวจสอบสภาพ Control
			ตรวจสอบการ เดินเครื่อง ในตู้ Pump	ตรวจสอบการ เดินเครื่อง ในตู้ Pump	ตรวจสอบการ เดินเครื่อง ในตู้ Pump	ตรวจสอบการ เดินเครื่อง ในตู้ Pump	ตรวจสอบการ เดินเครื่อง ในตู้ Pump	ตรวจสอบการ เดินเครื่อง ในตู้ Pump	ตรวจสอบการ เดินเครื่อง ในตู้ Pump	ตรวจสอบการ เดินเครื่อง ในตู้ Pump	ตรวจสอบการ เดินเครื่อง ในตู้ Pump	ตรวจสอบการ เดินเครื่อง ในตู้ Pump	
พื้นที่บำบัดน้ำ น้ำดิบ	SUBMERSIBLE ELECTOR PUMP NO.1	ELJ01	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	SUBMERSIBLE ELECTOR PUMP NO.2	ELJ02	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	SUBMERSIBLE ELECTOR PUMP NO.3	ELJ03	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	SUBMERSIBLE ELECTOR PUMP NO.4	ELJ04	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	SUBMERSIBLE ELECTOR PUMP NO.5	ELJ05	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	SUBMERSIBLE ELECTOR PUMP NO.6	ELJ06	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO.1	WTP-01	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO.2	WTP-02	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	RETURN SLUDGE PUMP NO.1	RTP-01	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	RETURN SLUDGE PUMP NO.2	RTP-02	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
พื้นที่บำบัดน้ำ น้ำเสีย	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO.1	EFP-01	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO.2	EFP-02	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	SEWAGE SLIMP PUMP NO.1	SWP-01	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	SEWAGE SLIMP PUMP NO.2	SWP-02	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	SEWAGE SLIMP PUMP NO.3	SWP-03	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	SEWAGE SLIMP PUMP NO.4	SWP-04	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	DRAINAGE PUMP NO.1	DP-01	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	DRAINAGE PUMP NO.2	DP-02	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	RETENTION TANK NO.1	DNP-01	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	RETENTION TANK NO.2	DNP-02	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
พื้นที่บำบัดน้ำ น้ำเสีย	SUBMERSIBLE ELECTOR PUMP NO.7	ELJ-07	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 16.01.2564
เวลา 8, 11, 2564

ผู้ดำเนินการ
วันที่ 8, 11, 2564
เวลา 17.00

ผู้ดำเนินการ
วันที่ 8, 11, 2564
เวลา 17.00

