

บทที่ 4

สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 โครงการเคหะชุมชนราชบุรี 1 ระยะที่ 3 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการโครงการ แต่มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม ดังนี้

1. โครงการยังไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับตะกอนดินในเส้นทางท่อและบ่อหนองน้ำเป็นประจำ ถ้ามีมากจนเป็นปัญหาให้ทำการขุดลอกหรือสูบออกในกรณีที่ไม่น่าเป็นปัญหามากได้ทำการสูบออก ปีละ 2 ครั้ง
2. โครงการได้จัดทำป้อมยามบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ แต่ยังไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง

4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ประจำเดือนตุลาคม 2566

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม และ จุดปล่อยน้ำจากถังเติมคลอรีนของระบบบำบัดน้ำเสียรวม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 161 ง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ประเภท ข) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

4.3 ข้อเสนอแนะ

1. โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับตะกอนดินในเส้นทางท่อและบ่อหนองน้ำเป็นประจำ ถ้ามีมากจนเป็นปัญหาให้ทำการขุดลอกหรือสูบออกในกรณีที่ไม่น่าเป็นปัญหามากได้ทำการสูบออกปีละ 2 ครั้ง
2. โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า - ออกตลอด 24 ชั่วโมง
3. โครงการควรมีการปรับปรุงป้ายจราจรต่างๆ ให้เห็นชัดขึ้น