

## 6.9 เอกสารการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203506614

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.1

แผนซ่อม

15 Jul 2023 00:00 - 15 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Jul 2023 18:59

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 01 inc SP

ดัชนี

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนปกติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:55
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนปกติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:55
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนปกติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:56



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:56
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:56
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:56
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:56
<input checked="" type="checkbox"/>	130	ตรวจสอบการหล่อลื่นก้านต่อไทด Vane	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:56
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมัน Compressor	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:56
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:56
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	15 Jul 2023 20:56
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด Floor Drain Gutter	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:56

Showing 1 to 12 of 12 entries

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	156052	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิห้อง	อนุมัติ	27 - 35	28	15 Jul 2023 20:56	ปกติ

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ



All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153390	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	350 - 600		15 Jul 2023 20:56	ไม่ได้ตรวจสอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	153661	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	350 - 600		15 Jul 2023 20:56	ไม่ได้ตรวจสอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	153662	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	350 - 600		15 Jul 2023 20:56	ไม่ได้ตรวจสอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	153387	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415		15 Jul 2023 20:56	ไม่ได้ตรวจสอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	153388	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415		15 Jul 2023 20:57	ไม่ได้ตรวจสอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	153389	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415		15 Jul 2023 20:57	ไม่ได้ตรวจสอบ

Showing 1 to 6 of 6 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.1	4.72	13.1	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.1 ไม่ได้เปิดใช้งานรออะไหล่จากบริษัท TRANE

## เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)



15 Jul 2023 06:43

ผู้รับมอบหมาย

Pornthep Sripaktra

15 Jul 2023 18:59

ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe

16 Jul 2023 11:13



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203506615

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.2

แผนซ่อม

15 Jul 2023 00:00 - 15 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Jul 2023 18:59

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 02 inc SP

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:51
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:51
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:51
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:51
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:52
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:52
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:52
<input checked="" type="checkbox"/>	130	ตรวจสอบการหล่อลื่นกันต่อไทด์Vane	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:52
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:52
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:52
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	15 Jul 2023 20:51
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:51



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	155528	PHASE R กระแสไฟฟ้า เฟส R	อนุมัติ	350 - 600	526	15 Jul 2023 20:52	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155529	PHASE S กระแสไฟฟ้า เฟส S	อนุมัติ	350 - 600	542	15 Jul 2023 20:53	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155530	PHASE T กระแสไฟฟ้า เฟส T	อนุมัติ	350 - 600	533	15 Jul 2023 20:53	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156051	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ ห้อง	อนุมัติ	27 - 35	28	15 Jul 2023 20:53	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155525	PHASE R แรงดันไฟฟ้า เฟส R	อนุมัติ	375 - 415	386	15 Jul 2023 20:53	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155526	PHASE S แรงดันไฟฟ้า เฟส S	อนุมัติ	375 - 415	390	15 Jul 2023 20:53	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155527	PHASE T แรงดันไฟฟ้า เฟส T	อนุมัติ	375 - 415	395	15 Jul 2023 20:53	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records



ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.2	4.72	13.1	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.2 ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Jul 2023 06:43  
ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Jul 2023 18:59  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
16 Jul 2023 11:11



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4

COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
หมายเลขงานซ่อมบำรุง
2203506616
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
CHILLER No.03-NEW
แผนซ่อม
15 Jul 2023 00:00 - 15 Jul 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม
15 Jul 2023 18:59
วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 03-NEW Wt

คัตวุ่น

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	130	ตรวจสอบการหล่อลื่นกันต่อไทดVane	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:49



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	339308	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	600 - 1200	729	15 Jul 2023 20:50	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	339309	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	600 - 1200	737	15 Jul 2023 20:50	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	339310	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	600 - 1200	747	15 Jul 2023 20:50	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341971	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	397	15 Jul 2023 20:50	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341972	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	392	15 Jul 2023 20:50	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341973	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	392	15 Jul 2023 20:50	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records




ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.03-NEW	4.72	13.1	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries


< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.03 ใช้งานได้ตามปกติ

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Jul 2023 06:43  
ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Jul 2023 18:59  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
16 Jul 2023 11:11



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4

COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
หมายเลขงานซ่อมบำรุง
2203506616
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
CHILLER No.03-NEW
แผนซ่อม
15 Jul 2023 00:00 - 15 Jul 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม
15 Jul 2023 18:59
วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 03-NEW Wt

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	130	ตรวจสอบการหล่อลื่นกันต่อไคด์Vane	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	15 Jul 2023 20:49
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:49



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	339308	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	600 - 1200	729	15 Jul 2023 20:50	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	339309	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	600 - 1200	737	15 Jul 2023 20:50	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	339310	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	600 - 1200	747	15 Jul 2023 20:50	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341971	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	397	15 Jul 2023 20:50	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341972	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	392	15 Jul 2023 20:50	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341973	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	392	15 Jul 2023 20:50	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records



ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.03-NEW	4.72	13.1	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

### ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.03 ใช้งานได้ตามปกติ

### เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Jul 2023 06:43  
ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Jul 2023 18:59  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
16 Jul 2023 11:11



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203506617

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

15 Jul 2023 00:00 - 15 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Jul 2023 18:59

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:45
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:45
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:45
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:45
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:46
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:46
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:46
<input checked="" type="checkbox"/>	130	ตรวจสอบการหล่อลื่นกันต่อไคด์Vane	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:46
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:46
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:46
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	15 Jul 2023 20:45
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:45



สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	341974	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	600 - 1200	741	15 Jul 2023 20:46	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341975	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	600 - 1200	734	15 Jul 2023 20:46	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341976	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	600 - 1200	735	15 Jul 2023 20:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341977	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	394	15 Jul 2023 20:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341978	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	389	15 Jul 2023 20:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341979	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	397	15 Jul 2023 20:47	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records



ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.04-NEW	4.72	13.1	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.04-NEW ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Jul 2023 06:43  
ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Jul 2023 18:59  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
16 Jul 2023 11:09



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4

COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
หมายเลขงานซ่อมบำรุง
2203506618
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
CHILLER No.7
แผนซ่อม
15 Jul 2023 00:00 - 15 Jul 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม
15 Jul 2023 18:59
วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER No.7 Non nc SP

คัตวูด

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:41
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	15 Jul 2023 20:41
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:41
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:42
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:42
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:42
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:42
<input checked="" type="checkbox"/>	130	ตรวจสอบการหล่อลื่นกันต่อไทด่Vane	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:42
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:42
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	15 Jul 2023 20:42
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	15 Jul 2023 20:42
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	15 Jul 2023 20:41



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153666	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	500 - 1200	925	15 Jul 2023 20:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153667	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	500 - 1200	940	15 Jul 2023 20:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153668	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	500 - 1200	938	15 Jul 2023 20:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156057	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิห้อง	ปกติ	27 - 35	28	15 Jul 2023 20:42	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153663	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	389	15 Jul 2023 20:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153664	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	391	15 Jul 2023 20:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153665	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	393	15 Jul 2023 20:43	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records



ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.7	4.72	13.1	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.7 ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Jul 2023 06:43  
ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Jul 2023 18:59  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
16 Jul 2023 11:08



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203553689

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA. CHILLER No.1

แผนซ่อม

15 Aug 2023 00:00 - 15 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Aug 2023 17:56

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ดัชนี

001PK11560

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	10	เข้าดำเนินการบำรุงรักษา	อนุมัติ	0.5	0.5	15 Aug 2023 17:57	

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ



All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Tirawat Petchmali	MA. CHILLER No.1	0.5	0.5	ลว

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

MA. CHILLER No.1 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

## เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

◀ ยกลึก (/PM/SearchPMWork)



ผู้มอบหมายงาน  
15 Aug 2023 06:41  
ผู้รับมอบหมาย  
Tirawat Petchmali  
15 Aug 2023 17:56  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
17 Aug 2023 12:55



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203553690

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA. CHILLER No.2

แผนซ่อม

15 Aug 2023 00:00 - 15 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Aug 2023 17:56

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ดัชนี

001PK11560

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	10	เข้าดำเนินการบำรุงรักษา	อนุมัติ	0.5	0.5	15 Aug 2023 17:57	

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ



All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Tirawat Petchmali	MA. CHILLER No.2	0.5	0.5	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

MA. CHILLER No.2 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

## เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

◀ ยกลีก (/PM/SearchPMWork)



ผู้มอบหมายงาน  
15 Aug 2023 06:41  
ผู้รับมอบหมาย  
Tirawat Petchmali  
15 Aug 2023 17:56  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
17 Aug 2023 12:54



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203553691

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA. CHILLER No.03-NEW

แผนซ่อม

15 Aug 2023 00:00 - 15 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Aug 2023 17:56

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ดัชนี

001PK11560

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	10	เข้าดำเนินการบำรุงรักษา	อนุมัติ	0.5	0.5	15 Aug 2023 17:58	

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ



All▼records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All▼records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5▼records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Tirawat Petchmali	MA. CHILLER No.03-NEW	0.5	0.5	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

<1>

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

MA. CHILLER No.03-NEW อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)



ผู้มอบหมายงาน  
15 Aug 2023 06:41  
ผู้รับมอบหมาย  
Tirawat Petchmali  
15 Aug 2023 17:56  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
17 Aug 2023 12:54



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203553692

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA. CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

15 Aug 2023 00:00 - 15 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Aug 2023 17:56

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ดัชนี

001PK11560

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	10	เข้าดำเนินการบำรุงรักษา	อนุมัติ	0.5	0.5	15 Aug 2023 17:58	

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ



All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Tirawat Petchmali	MA. CHILLER No.04-NEW	0.5	0.5	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

MA. CHILLER No.04-NEW อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

## เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)



ผู้มอบหมายงาน  
15 Aug 2023 06:41  
ผู้รับมอบหมาย  
Tirawat Petchmali  
15 Aug 2023 17:56  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
17 Aug 2023 12:54



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203553693

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA. CHILLER No.7

แผนซ่อม

15 Aug 2023 00:00 - 15 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Aug 2023 17:56

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ดัชนี

001PK11560

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	10	เข้าดำเนินการบำรุงรักษา	อนุมัติ	0.5	0.5	15 Aug 2023 17:59	

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ



All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Tirawat Petchmali	MA. CHILLER No.7	0.5	0.5	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

MA. CHILLER No.7 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

## เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)



ผู้มอบหมายงาน  
15 Aug 2023 06:41  
ผู้รับมอบหมาย  
Tirawat Petchmali  
15 Aug 2023 17:56  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
17 Aug 2023 12:16



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4

COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203598227
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	CHILLER No.1
แผนซ่อม	15 Sep 2023 00:00 - 15 Sep 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	15 Sep 2023 16:46
วันที่ซ่อมเสร็จ	01 Oct 2023 15:07

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-CHI... ▾	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ปรับ... ▾
อุปกรณ์	Chiller 01 inc SP ▾	ต้นทุน	001PK11560 ▾



Breakdown ☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยัน	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Oct 2023	15:05
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Oct 2023	15:05
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:05
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:05
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:06
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:06
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	01 Oct 2023	15:06
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:06
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:06
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	01 Oct 2023	15:06
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	01 Oct 2023	15:05

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153390	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	350 - 600	541	01 Oct 2023	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153661	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	350 - 600	525	01 Oct 2023	ปกติ



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153662	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	350 - 600	537	01 Oct 2023 15:06	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156052	อุณหภูมิห้องอุณหภูมิ ห้อง	อนุมัติ	27 - 35	28	01 Oct 2023 15:06	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153387	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	389	01 Oct 2023 15:07	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153388	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	390	01 Oct 2023 15:07	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153389	PHASE T แรงดัน	อนุมัติ	375 - 415	393	01 Oct 2023	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.1	4.64	13	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.1 ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ



◀ ยกลึก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Sep 2023 06:42

ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Sep 2023 16:46

ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
01 Oct 2023 15:09



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203598228
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	CHILLER No.2
แผนซ่อม	15 Sep 2023 00:00 - 15 Sep 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	15 Sep 2023 16:46
วันที่ซ่อมเสร็จ	01 Oct 2023 15:07

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-CHI... ▾	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ปรับ... ▾
อุปกรณ์	Chiller 02 inc SP ▾	ต้นทุน	001PK11560 ▾



Breakdown ☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันกั
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Oct 2023 15:04
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Oct 2023 15:04
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:04
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:04
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:04
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:04
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	01 Oct 2023 15:04
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:04
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:04
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	01 Oct 2023 15:04
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	01 Oct 2023 15:04

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	155528	PHASE R กระแสไฟฟ้า เฟส R	อนุมัติ	350 - 600	529	01 Oct 2023 15:04	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155529	PHASE S กระแสไฟฟ้า เฟส S	อนุมัติ	350 - 600	520	01 Oct 2023 15:04	ปกติ



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	155530	PHASE T กระแสไฟฟ้า เฟส T	อนุมัติ	350 - 600	541	01 Oct 2023 15:05	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156051	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิห้อง	อนุมัติ	27 - 35	28	01 Oct 2023 15:05	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155525	PHASE R แรงดันไฟฟ้า เฟส R	อนุมัติ	375 - 415	384	01 Oct 2023 15:05	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155526	PHASE S แรงดันไฟฟ้า เฟส S	อนุมัติ	375 - 415	385	01 Oct 2023 15:05	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155527	PHASE T แรงดัน	อนุมัติ	375 - 415	391	01 Oct 2023	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน				
5 records				
ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.2	4.64	13	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
CHILLER No.2 ใช้งานได้ตามปกติ

<div>เอกสารแนบ</div> <div>ไม่มีเอกสารแนบ</div>
--



◀ ยกลึก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Sep 2023 06:42

ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Sep 2023 16:46

ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
01 Oct 2023 15:10



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน

ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -

Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203598229
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	CHILLER No.03-NEW
แผนซ่อม	15 Sep 2023 00:00 - 15 Sep 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	15 Sep 2023 16:46
วันที่ซ่อมเสร็จ	01 Oct 2023 15:07

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-CHI... ▾	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ปรับ... ▾
อุปกรณ์	CHILLER 03-NEW... ▾	ต้นทุน	001PK11560 ▾



Breakdown ☐

## รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำ
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Oct 2023 15:02
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Oct 2023 15:02
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:02
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:02
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:02
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:02
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	01 Oct 2023 15:02
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:02
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023 15:02
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	01 Oct 2023 15:02
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	01 Oct 2023 15:02

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	339308	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	600 - 1200	745	01 Oct 2023 15:02	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	339309	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	600 - 1200	750	01 Oct 2023 15:03	ปกติ



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	339310	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	600 - 1200	773	01 Oct 2023 15:03	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341971	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	388	01 Oct 2023 15:03	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341972	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	389	01 Oct 2023 15:03	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341973	PHASE T แรงดัน	อนุมัติ	375 - 415	391	01 Oct 2023	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All



records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5



records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.03-NEW	4.64	13	ลว

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.03-NEW ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ



ผู้มอบหมายงาน  
15 Sep 2023 06:42

ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Sep 2023 16:46

ผู้ปฏิบัติงาน  
Anan Promkeeri  
01 Oct 2023 15:10



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4

COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203598230
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	CHILLER No.04-NEW
แผนซ่อม	15 Sep 2023 00:00 - 15 Sep 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	15 Sep 2023 16:46
วันที่ซ่อมเสร็จ	01 Oct 2023 15:07

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-CHI... ▾	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ปรับ... ▾
อุปกรณ์	CHILLER 04-NEW... ▾	ต้นทุน	001PK11560 ▾



Breakdown ☐

## รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยัน	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Oct 2023	15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Oct 2023	15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	01 Oct 2023	15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	01 Oct 2023	15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	01 Oct 2023	15:00

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	341974	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	600 - 1200	779	01 Oct 2023 15:01	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341975	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	600 - 1200	778	01 Oct 2023 15:01	ปกติ



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	341976	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	600 - 1200	793	01 Oct 2023 15:01	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341977	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	389	01 Oct 2023 15:01	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341978	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	393	01 Oct 2023 15:01	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341979	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	391	01 Oct 2023 15:01	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All



records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5



records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.04-NEW	4.64	13	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.04-NEW ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ



ผู้มอบหมายงาน  
15 Sep 2023 06:42

ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Sep 2023 16:46

ผู้ปฏิบัติงาน  
Anan Promkeeri  
01 Oct 2023 15:10



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203598231
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	CHILLER No.7
แผนซ่อม	15 Sep 2023 00:00 - 15 Sep 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	15 Sep 2023 16:46
วันที่ซ่อมเสร็จ	01 Oct 2023 15:07

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-CHI... ▾	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ปรับ... ▾
อุปกรณ์	CHILLER No.7 Non... ▾	ต้นทุน	001PK11560 ▾



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยัน	
	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Oct 2023	14:57
	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Oct 2023	14:57
	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	14:57
	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	14:57
	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	14:57
	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	14:57
	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	01 Oct 2023	14:57
	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	14:57
	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Oct 2023	14:57
	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	01 Oct 2023	14:57
	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	01 Oct 2023	14:57

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
	153666	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	500 - 1200	879	01 Oct 2023	ปกติ
	153667	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	500 - 1200	887	01 Oct 2023	ปกติ



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153668	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	500 - 1200	894	01 Oct 2023 14:58	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156057	อุณหภูมิห้องอุณหภูมิ ห้อง	อนุมัติ	27 - 35	28	01 Oct 2023 14:57	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153663	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	391	01 Oct 2023 14:58	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153664	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	388	01 Oct 2023 14:58	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153665	PHASE T แรงดัน	อนุมัติ	375 - 415	394	01 Oct 2023	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.7	4.64	13	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.7 ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ



◀ ยกลึก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Sep 2023 06:42

ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Sep 2023 16:46

ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
01 Oct 2023 15:11



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203644777

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA. CHILLER No.1

แผนซ่อม

15 Oct 2023 00:00 - 15 Oct 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

15 Oct 2023 13:57

วันที่ซ่อมเสร็จ

18 Oct 2023 17:39

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Ty
<input checked="" type="checkbox"/>	10	เข้าดำเนินการบำรุงรักษา	อนุมัติ	0.5	0.5	

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						
Showing 0 to 0 of 0 entries						

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ▾ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ▾ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

### พนักงาน

5 ▾ records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Surachai Yangaun	MA. CHILLER No.1	0.5	0.5	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

### ความคิดเห็นเพิ่มเติม



เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1904386/attachment/202310181738574](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1904386/attachment/202310181738574))

◀ ยกลึก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Oct 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Surachai Yangaun  
15 Oct 2023 13:57  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
21 Oct 2023 15:40



## ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203644778

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

#### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203644778

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA. CHILLER No.2

แผนซ่อม

15 Oct 2023 00:00 - 15 Oct 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

15 Oct 2023 13:57

วันที่ซ่อมเสร็จ

18 Oct 2023 17:39

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All 10 records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Ty
<input checked="" type="checkbox"/>	10	เข้าดำเนินการบำรุงรักษา	อนุมัติ	0.5	0.5	

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All 0 records



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						
Showing 0 to 0 of 0 entries						

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All	▼	records
-----	---	---------

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							
Showing 0 to 0 of 0 entries							

สถานะ ไม่ปกติ

All	▼	records
-----	---	---------

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							
Showing 0 to 0 of 0 entries							

พนักงาน

5	▼	records
---	---	---------

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Surachai Yangaun	MA. CHILLER No.2	0.5	0.5	au
Showing 1 to 1 of 1 entries				

ความคิดเห็นเพิ่มเติม



เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1904387/attachment/20231018173946](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1904387/attachment/20231018173946))

◀ ยกลีก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Oct 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Surachai Yangaun  
15 Oct 2023 13:57  
ผู้ปิดงาน  
Pornchai Dethawe  
21 Oct 2023 15:39



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203644779

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA. CHILLER No.03-NEW

แผนซ่อม

15 Oct 2023 00:00 - 15 Oct 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

15 Oct 2023 13:57

วันที่ซ่อมเสร็จ

18 Oct 2023 17:40

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All 10 records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Ty
<input checked="" type="checkbox"/>	10	เข้าดำเนินการบำรุงรักษา	อนุมัติ	0.5	0.5	

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All 0 records



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						
Showing 0 to 0 of 0 entries						

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Surachai Yangaun	MA. CHILLER No.03-NEW	0.5	0.5	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม



เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1904388/attachment/202310181740149](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1904388/attachment/202310181740149))

◀ ยกลีก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Oct 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Surachai Yangaun  
15 Oct 2023 13:57  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
20 Oct 2023 13:37



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203644780

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA. CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

15 Oct 2023 00:00 - 15 Oct 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

15 Oct 2023 13:57

วันที่ซ่อมเสร็จ

18 Oct 2023 17:40

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Ty
<input checked="" type="checkbox"/>	10	เข้าดำเนินการบำรุงรักษา	อนุมัติ	0.5	0.5	

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						
Showing 0 to 0 of 0 entries						

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Surachai Yangaun	MA. CHILLER No.04-NEW	0.5	0.5	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม



เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1904389/attachment/202310181740516](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1904389/attachment/202310181740516))

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Oct 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Surachai Yangaun  
15 Oct 2023 13:57  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
20 Oct 2023 13:37





คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
หมายเลขงานซ่อมบำรุง
2203644781
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
MA. CHILLER No.7
แผนซ่อม
15 Oct 2023 00:00 - 15 Oct 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

15 Oct 2023 13:57

วันที่ซ่อมเสร็จ

18 Oct 2023 17:43

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All 10 records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Ty
<input checked="" type="checkbox"/>	10	เข้าดำเนินการบำรุงรักษา	อนุมัติ	0.5	0.5	

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records



No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table					
Showing 0 to 0 of 0 entries					

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All▼ records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table						
<div><div></div></div>						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All▼ records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

◀

▶

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5

▼

records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Surachai Yangaun	MA. CHILLER No.7	0.5	0.5	au

◀

▶

Showing 1 to 1 of 1 entries

<

1

>

ความคิดเห็นเพิ่มเติม



เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1904390/attachment/20231018174240](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1904390/attachment/20231018174240))

◀ ยกลีก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Oct 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Surachai Yangaun  
15 Oct 2023 13:57  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
20 Oct 2023 13:36



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4

COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203691850

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.1

แผนซ่อม

15 Nov 2023 00:00 - 15 Nov 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

15 Nov 2023 14:09

วันที่ซ่อมเสร็จ

16 Nov 2023 21:43

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 01 inc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	C
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	C
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	C



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	C
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด	อนุมัติ	1	2	C

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153390	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	350 - 600	528	16 Nov 2023 21:42	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153661	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	350 - 600	530	16 Nov 2023 21:42	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153662	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	350 - 600	529	16 Nov 2023 21:42	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156052	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ ห้อง	อนุมัติ	27 - 35	33	16 Nov 2023 21:42	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153387	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	388	15 Nov 2023 19:00	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153388	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	389	15 Nov 2023 19:00	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153389	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	387	15 Nov 2023 19:00	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ



All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Tirawat Petchmali	CHILLER No.1	4.64	13	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.1 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

## เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกลึก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Nov 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Tirawat Petchmali  
15 Nov 2023 14:09









คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
หมายเลขงานซ่อมบำรุง
2203691851
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
CHILLER No.2
แผนซ่อม
15 Nov 2023 00:00 - 15 Nov 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

15 Nov 2023 14:09

วันที่ซ่อมเสร็จ

16 Nov 2023 21:43

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 02 inc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	C
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	C
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	C



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	C
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด	อนุมัติ	1	2	C

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	155528	PHASE R กระแสไฟฟ้า เฟส R	อนุมัติ	350 - 600	533	16 Nov 2023 21:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155529	PHASE S กระแสไฟฟ้า เฟส S	อนุมัติ	350 - 600	530	16 Nov 2023 21:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155530	PHASE T กระแสไฟฟ้า เฟส T	อนุมัติ	350 - 600	529	16 Nov 2023 21:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156051	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ ห้อง	อนุมัติ	27 - 35	32	16 Nov 2023 21:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155525	PHASE R แรงดันไฟฟ้า เฟส R	อนุมัติ	375 - 415	388	15 Nov 2023 19:07	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155526	PHASE S แรงดันไฟฟ้า เฟส S	อนุมัติ	375 - 415	387	15 Nov 2023 19:07	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	155527	PHASE T แรงดันไฟฟ้า เฟส T	อนุมัติ	375 - 415	389	15 Nov 2023 19:07	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ



All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Tirawat Petchmali	CHILLER No.2	4.64	13	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.2 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

## เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

◀ ยกลึก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Nov 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Tirawat Petchmali  
15 Nov 2023 14:09







แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203691852

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.03-NEW

แผนซ่อม

15 Nov 2023 00:00 - 15 Nov 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

15 Nov 2023 14:25

วันที่ซ่อมเสร็จ

19 Nov 2023 00:37

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 03-NEW Wt

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	C
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	C
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	C



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	C
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด	อนุมัติ	1	2	C

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	339308	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	600 - 1200	816	19 Nov 2023 00:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	339309	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	600 - 1200	814	19 Nov 2023 00:37	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	339310	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	600 - 1200	813	19 Nov 2023 00:37	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341971	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	389	19 Nov 2023 00:37	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341972	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	397	19 Nov 2023 00:37	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341973	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	392	19 Nov 2023 00:37	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records



No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					
Showing 0 to 0 of 0 entries					

พนักงาน

5

▼

records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Sutee Gusub	CHILLER No.03-NEW	4.64	13	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

<

1

>

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.03-NEW อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน

15 Nov 2023 06:44

ผู้รับมอบหมาย

Sutee Gusub

15 Nov 2023 14:25

ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri







แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4

COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203691853

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

15 Nov 2023 00:00 - 15 Nov 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

15 Nov 2023 14:25

วันที่ซ่อมเสร็จ

19 Nov 2023 00:39

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	C
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	C
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	C



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	C
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด	อนุมัติ	1	2	C

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	341974	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	600 - 1200	800	19 Nov 2023 00:38	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341975	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	600 - 1200	791	19 Nov 2023 00:38	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341976	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	600 - 1200	796	19 Nov 2023 00:38	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341977	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	389	19 Nov 2023 00:38	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341978	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	399	19 Nov 2023 00:38	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341979	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	396	19 Nov 2023 00:39	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records



No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					
Showing 0 to 0 of 0 entries					

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Sutee Gusub	CHILLER No.04-NEW	4.64	13	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.04-NEW อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

## เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Nov 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Sutee Gusub  
15 Nov 2023 14:25  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri







แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203691854

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.7

แผนซ่อม

15 Nov 2023 00:00 - 15 Nov 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

15 Nov 2023 14:09

วันที่ซ่อมเสร็จ

16 Nov 2023 21:45

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER No.7 Non nc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	C
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	C
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	C



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	C
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	C
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด	อนุมัติ	1	2	C

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ: ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ: ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153666	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	500 - 1200	912	16 Nov 2023 21:44	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153667	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	500 - 1200	930	16 Nov 2023 21:44	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153668	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	500 - 1200	945	16 Nov 2023 21:44	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156057	อุณหภูมิห้องอุณหภูมิ ห้อง	อนุมัติ	27 - 35	32	16 Nov 2023 21:45	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153663	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	387	15 Nov 2023 19:08	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153664	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	388	15 Nov 2023 19:08	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153665	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	389	15 Nov 2023 19:08	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ: ไม่ปกติ



All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Tirawat Petchmali	CHILLER No.7	4.64	13	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.7 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

## เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Nov 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Tirawat Petchmali  
15 Nov 2023 14:09







แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1  
AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2  
IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3  
AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4  
COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203735811

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.1

แผนซ่อม



15 Dec 2023 00:00 - 15 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Dec 2023 10:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

15 Dec 2023 13:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 01 inc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด	อนุมัติ	1	2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	153390	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	350 - 600	528	15 Dec 2023 12:42
<input checked="" type="checkbox"/>	153661	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	350 - 600	534	15 Dec 2023 12:42
<input checked="" type="checkbox"/>	153662	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	350 - 600	540	15 Dec 2023 12:42
<input checked="" type="checkbox"/>	156052	อุณหภูมิห้องอุณหภูมิ ห้อง	อนุมัติ	27 - 35	28	15 Dec 2023 12:43
<input checked="" type="checkbox"/>	153387	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	391	15 Dec 2023 12:43
<input checked="" type="checkbox"/>	153388	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	387	15 Dec 2023 12:43



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	153389	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	387	15 Dec 2023 12:43

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.1	4.64	13	ลว

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.1 ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ



◀ ยกล็อก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Dec 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Dec 2023 10:48  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
15 Dec 2023 15:26



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203735812

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.2

แผนซ่อม



15 Dec 2023 00:00 - 15 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Dec 2023 10:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

15 Dec 2023 13:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 02 inc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด	อนุมัติ	1	2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ: ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ: ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	155528	PHASE R กระแสไฟฟ้า เฟส R	อนุมัติ	350 - 600	546	15 Dec 2023 12:44
<input checked="" type="checkbox"/>	155529	PHASE S กระแสไฟฟ้า เฟส S	อนุมัติ	350 - 600	529	15 Dec 2023 12:45
<input checked="" type="checkbox"/>	155530	PHASE T กระแสไฟฟ้า เฟส T	อนุมัติ	350 - 600	539	15 Dec 2023 12:45
<input checked="" type="checkbox"/>	156051	อุณหภูมิห้องอุณหภูมิ ห้อง	อนุมัติ	27 - 35	28	15 Dec 2023 12:44
<input checked="" type="checkbox"/>	155525	PHASE R แรงดันไฟฟ้า เฟส R	อนุมัติ	375 - 415	386	15 Dec 2023 12:45
<input checked="" type="checkbox"/>	155526	PHASE S แรงดันไฟฟ้า เฟส S	อนุมัติ	375 - 415	393	15 Dec 2023 12:45



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	155527	PHASE T แรงดันไฟฟ้า เฟส T	อนุมัติ	375 - 415	389	15 Dec 2023 12:45

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.2	4.64	13	ล

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.2 ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ



◀ ยกล็อก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Dec 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Dec 2023 10:48  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
15 Dec 2023 15:26



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1  
AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2  
IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3  
AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4  
COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203735813

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.03-NEW

แผนซ่อม



15 Dec 2023 00:00 - 15 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Dec 2023 10:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

15 Dec 2023 13:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 03-NEW Wt

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด	อนุมัติ	1	2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ: ไม่ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ: ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	339308	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	600 - 1200	902	15 Dec 2023 12:46
<input checked="" type="checkbox"/>	339309	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	600 - 1200	893	15 Dec 2023 12:46
<input checked="" type="checkbox"/>	339310	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	600 - 1200	907	15 Dec 2023 12:46
<input checked="" type="checkbox"/>	341971	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	386	15 Dec 2023 12:47
<input checked="" type="checkbox"/>	341972	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	389	15 Dec 2023 12:47
<input checked="" type="checkbox"/>	341973	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	391	15 Dec 2023 12:47



Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.03-NEW	4.64	13	ลว

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.03-NEW ใช้งานได้ตามปกติ
------------------------------------

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ
----------------



ผู้มอบหมายงาน  
15 Dec 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Dec 2023 10:48  
ผู้ปฏิบัติงาน  
Anan Promkeeri  
15 Dec 2023 15:26



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1  
AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2  
IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3  
AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4  
COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203735814

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม



15 Dec 2023 00:00 - 15 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Dec 2023 10:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

15 Dec 2023 13:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด	อนุมัติ	1	2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	341974	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	600 - 1200	846	15 Dec 2023 12:48
<input checked="" type="checkbox"/>	341975	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	600 - 1200	846	15 Dec 2023 12:48
<input checked="" type="checkbox"/>	341976	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	600 - 1200	850	15 Dec 2023 12:48
<input checked="" type="checkbox"/>	341977	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	391	15 Dec 2023 12:48
<input checked="" type="checkbox"/>	341978	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	393	15 Dec 2023 12:48
<input checked="" type="checkbox"/>	341979	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	389	15 Dec 2023 12:49



Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.04-NEW	4.64	13	ลว

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.04-NEW ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ



ผู้มอบหมายงาน  
15 Dec 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Dec 2023 10:48  
ผู้ปฏิบัติงาน  
Anan Promkeeri  
15 Dec 2023 15:27



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1  
AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2  
IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3  
AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4  
COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203735815

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.7

แผนซ่อม



15 Dec 2023 00:00 - 15 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Dec 2023 10:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

15 Dec 2023 13:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER No.7 Non nc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาด	อนุมัติ	1	2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ: ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ: ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	153666	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	500 - 1200	920	15 Dec 2023 12:50
<input checked="" type="checkbox"/>	153667	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	500 - 1200	932	15 Dec 2023 12:50
<input checked="" type="checkbox"/>	153668	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	500 - 1200	946	15 Dec 2023 12:50
<input checked="" type="checkbox"/>	156057	อุณหภูมิห้องอุณหภูมิ ห้อง	อนุมัติ	27 - 35	28	15 Dec 2023 12:49
<input checked="" type="checkbox"/>	153663	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	391	15 Dec 2023 12:50
<input checked="" type="checkbox"/>	153664	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	393	15 Dec 2023 12:50



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	153665	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	390	15 Dec 2023 12:50

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ▾ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 ▾ records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Pornthep Sripaktra	CHILLER No.7	4.64	13	<div>ล</div>

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.7 ใช้งานได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ



◀ ยกล็อก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
15 Dec 2023 06:44  
ผู้รับมอบหมาย  
Pornthep Sripaktra  
15 Dec 2023 10:48  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
15 Dec 2023 15:27



## 6.10 เอกสารการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203482602

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.1

แผนซ่อม

03 Jul 2023 00:00 - 03 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Jul 2023 08:55

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKI-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.1 Non inc SP

คันทุบ

001PK11570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	ร
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:55	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:55	
<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fillterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:55	
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:55	
<input checked="" type="checkbox"/>	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:55	
<input checked="" type="checkbox"/>	60	กอน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:55	
<input checked="" type="checkbox"/>	70	กอน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:55	
<input checked="" type="checkbox"/>	80	กอน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:55	
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ระบบไฟชาร์กBattery..... Amp	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:56	
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:56	
<input checked="" type="checkbox"/>	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:59	
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 08:59	
<input checked="" type="checkbox"/>	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:00	



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น ในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	150	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	160	กระแสไฟฟ้าชาร์ก แบตเตอรี่..... AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	170	อุณหภูมิน้ำระบาย ความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	180	การหมุนเวียนน้ำ ระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการ ทดสอบ.....นาทีก	อนุมัติ	0.16	0.2	03 Jul 2023 09:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	210	เสียงเครื่องยนต์ และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ ผลิตได้..... Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	230	ลมระบายความร้อน ผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:00	

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	154663	กระแสไฟชาร์กBattery กระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	1 - 2	2	03 Jul 2023 10:31	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154665	ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1500 - 1600	1530	03 Jul 2023 08:57	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154667	ระดับเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	1840 - 2300	1850	03 Jul 2023 08:57	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154666	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรง ดันน้ำมัน	อนุมัติ	60 - 100	87	03 Jul 2023 08:58	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154664	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรง ดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 415	400	03 Jul 2023 08:58	ปกติ

Showing 1 to 5 of 5 entries



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Piyasak Jullapak	Generator No.1	1.92	2.4	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สถานะพร้อมใช้งานครับ

## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743000/attachment/20230703110134366.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743000/attachment/20230703110134366.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743000/attachment/20230703110134602.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743000/attachment/20230703110134602.jpg))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743000/attachment/20230703110134821.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743000/attachment/20230703110134821.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743000/attachment/20230703110135087.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743000/attachment/20230703110135087.jpg))

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
03 Jul 2023 06:36  
ผู้รับมอบหมาย  
Piyasak Jullapak  
03 Jul 2023 08:55  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
03 Jul 2023 11:04



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203482603

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.2

แผนซ่อม

03 Jul 2023 00:00 - 03 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Jul 2023 08:55

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.2 Non inc SP

คันทุบ

001PK11570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	ร
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:02	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:02	
<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fillterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:02	
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:02	
<input checked="" type="checkbox"/>	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:03	
<input checked="" type="checkbox"/>	60	กอน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:03	
<input checked="" type="checkbox"/>	70	กอน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:03	
<input checked="" type="checkbox"/>	80	กอน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:03	
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ระบบไฟชาร์จBattery..... Amp	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:04	
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:04	
<input checked="" type="checkbox"/>	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:04	
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:04	
<input checked="" type="checkbox"/>	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:04	



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น ในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:05	
<input checked="" type="checkbox"/>	150	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:05	
<input checked="" type="checkbox"/>	160	กระแสไฟฟ้าชาร์ก แบตเตอรี่..... AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:05	
<input checked="" type="checkbox"/>	170	อุณหภูมิน้ำระบาย ความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:05	
<input checked="" type="checkbox"/>	180	การหมุนเวียนน้ำ ระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 09:05	
<input checked="" type="checkbox"/>	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการ ทดสอบ.....นาทีก	อนุมัติ	0.16	0.2	03 Jul 2023 09:05	
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:30	
<input checked="" type="checkbox"/>	210	เสียงเครื่องยนต์ และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:30	
<input checked="" type="checkbox"/>	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ ผลิตได้..... Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:30	
<input checked="" type="checkbox"/>	230	ลมระบายความร้อน ผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:30	

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	154668	กระแสไฟชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	1 - 2	2	03 Jul 2023 09:05	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154670	ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1500 - 1600	1526	03 Jul 2023 10:30	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154673	ระดับเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	1840 - 2300	1850	03 Jul 2023 10:31	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154671	อุณหภูมิน้ำระบายความ ร้อน อุณหภูมิ	อนุมัติ	70 - 220	154	03 Jul 2023 10:33	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154672	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรง ดัน	อนุมัติ	60 - 100	82	03 Jul 2023 10:32	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154669	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรง ดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 415	400	03 Jul 2023 10:32	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Piyasak Jullapak	Generator No.2	1.92	2.4	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >


## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สถานะพร้อมใช้งานครับ

## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743001/attachment/20230703110224592.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743001/attachment/20230703110224592.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743001/attachment/20230703110224857.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743001/attachment/20230703110224857.jpg))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743001/attachment/20230703110225117.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743001/attachment/20230703110225117.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743001/attachment/20230703110225346.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743001/attachment/20230703110225346.jpg))

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
03 Jul 2023 06:36  
ผู้รับมอบหมาย  
Piyasak Jullapak  
03 Jul 2023 08:55  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
03 Jul 2023 11:04



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203482604

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.3

แผนซ่อม

03 Jul 2023 00:00 - 03 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Jul 2023 08:55

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.3 Non inc SP

คันทุบ

001PK11570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	ร
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:43	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:43	
<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fillterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:43	
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:43	
<input checked="" type="checkbox"/>	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:43	
<input checked="" type="checkbox"/>	60	กอน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:43	
<input checked="" type="checkbox"/>	70	กอน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:43	
<input checked="" type="checkbox"/>	80	กอน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:43	
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ระบบไฟชาร์จBattery..... Amp	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:42	
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:42	
<input checked="" type="checkbox"/>	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:42	
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:42	
<input checked="" type="checkbox"/>	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:42	



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:42	
<input checked="" type="checkbox"/>	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:42	
<input checked="" type="checkbox"/>	160	กระแสไฟฟ้าชาร์กแบตเตอรี่.....AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:42	
<input checked="" type="checkbox"/>	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:42	
<input checked="" type="checkbox"/>	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:41	
<input checked="" type="checkbox"/>	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.2	03 Jul 2023 10:41	
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:41	
<input checked="" type="checkbox"/>	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:41	
<input checked="" type="checkbox"/>	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้..... Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:41	
<input checked="" type="checkbox"/>	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.1	03 Jul 2023 10:39	

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	154674 กระแสไฟชาร์กBattery กระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	1 - 2	2	03 Jul 2023 10:34	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154676 ความเร็วรอบเครื่องยนต์ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1450 - 1600	1500	03 Jul 2023 10:34	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154679 ระดับเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	1200 - 1600	1300	03 Jul 2023 10:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154677 อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน อุณหภูมิ	อนุมัติ	60 - 220	150	03 Jul 2023 10:39	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154678 แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดัน	อนุมัติ	60 - 100	75	03 Jul 2023 10:39	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154675 แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 415	400	03 Jul 2023 10:39	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Piyasak Jullapak	Generator No.3	1.92	2.4	ลบ


Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สถานะพร้อมใช้งานครับ

## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743002/attachment/20230703110310786.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743002/attachment/20230703110310786.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743002/attachment/20230703110311037.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743002/attachment/20230703110311037.jpg))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743002/attachment/20230703110311272.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743002/attachment/20230703110311272.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1743002/attachment/20230703110311460.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1743002/attachment/20230703110311460.jpg))

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
03 Jul 2023 06:36  
ผู้รับมอบหมาย  
Piyasak Jullapak  
03 Jul 2023 08:55  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
03 Jul 2023 11:05



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203538437

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.1

แผนซ่อม

07 Aug 2023 00:00 - 07 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

07 Aug 2023 11:31

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.1 Non inc SP

คันทุบ

001PK11570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	ร
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fillterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	60	กอน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	70	กอน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	80	กอน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ระบบไฟชาร์กBattery..... Amp	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	160	กระแสไฟฟ้าชาร์กแบตเตอรี่.....AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:32	
<input checked="" type="checkbox"/>	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:33	
<input checked="" type="checkbox"/>	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:33	
<input checked="" type="checkbox"/>	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาทีก	อนุมัติ	0.16	0.2	07 Aug 2023 11:33	
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:33	
<input checked="" type="checkbox"/>	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:33	
<input checked="" type="checkbox"/>	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้..... Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:33	
<input checked="" type="checkbox"/>	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:33	

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	154663	กระแสไฟชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	1 - 2	2	07 Aug 2023 11:33	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154665	ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1500 - 1600	1532	07 Aug 2023 11:34	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154667	ระดับเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	1840 - 2300	2170	07 Aug 2023 11:34	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154666	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดันน้ำมัน	อนุมัติ	60 - 100	92	07 Aug 2023 11:34	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154664	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 415	400	07 Aug 2023 11:33	ปกติ

Showing 1 to 5 of 5 entries



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkaeo	Generator No.1	1.92	2.4	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798041/attachment/20230807115241390.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798041/attachment/20230807115241390.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798041/attachment/20230807115241610.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798041/attachment/20230807115241610.jpg))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798041/attachment/20230807115241798.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798041/attachment/20230807115241798.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798041/attachment/20230807115242017.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798041/attachment/20230807115242017.jpg))

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
07 Aug 2023 06:38  
ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
07 Aug 2023 11:31  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
07 Aug 2023 12:04



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4

COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
หมายเลขงานซ่อมบำรุง
2203538438
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง
Generator No.2
แผนซ่อม
07 Aug 2023 00:00 - 07 Aug 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม
07 Aug 2023 11:31
วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.2 Non inc SP

คันทุบ

001PK11570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	ร
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:34	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:34	
<input checked="" type="checkbox"/>	30	Filterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:34	
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Filterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:34	
<input checked="" type="checkbox"/>	50	Filterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:34	
<input checked="" type="checkbox"/>	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:34	
<input checked="" type="checkbox"/>	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:34	
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:34	
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ระบบไฟชาร์จBattery..... Amp	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	160	กระแสไฟฟ้าชาร์กแบตเตอรี่.....AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาทีก	อนุมัติ	0.16	0.2	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้..... Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:35	

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	154668	กระแสไฟชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	1 - 2	2	07 Aug 2023 11:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154670	ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1500 - 1600	1526	07 Aug 2023 11:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154673	ระดับเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	1840 - 2300	2170	07 Aug 2023 11:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154671	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน อุณหภูมิ	อนุมัติ	70 - 220	140	07 Aug 2023 11:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154672	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดัน	อนุมัติ	60 - 100	85	07 Aug 2023 11:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154669	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 415	400	07 Aug 2023 11:36	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries



สถานะ ไม่ปกติ

All ▾ records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 ▾ records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkaeo	Generator No.2	1.92	2.4	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

## เอกสารแนบ




Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798042/attachment/20230807115118115.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798042/attachment/20230807115118115.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798042/attachment/20230807115118365.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798042/attachment/20230807115118365.jpg))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798042/attachment/20230807115118600.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798042/attachment/20230807115118600.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798042/attachment/20230807115118851.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798042/attachment/20230807115118851.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798042/attachment/20230807115119054.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798042/attachment/20230807115119054.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798042/attachment/20230807115119320.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798042/attachment/20230807115119320.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798042/attachment/20230807115119571.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798042/attachment/20230807115119571.jpg))

[◀ ยกลึก \(/PM/SearchPMWork\)](/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
07 Aug 2023 06:38  
ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
07 Aug 2023 11:31  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
07 Aug 2023 12:04







แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203538439

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.3

แผนซ่อม

07 Aug 2023 00:00 - 07 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

07 Aug 2023 11:31

วันที่ซ่อมเสร็จ



รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKI-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.3 Non inc SP

คันทุบ

001PK11570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	ร
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	30	Filterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Filterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	50	Filterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	60	กอน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	70	กอน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	80	กอน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ระบบไฟชาร์จBattery..... Amp	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	
<input checked="" type="checkbox"/>	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	
<input checked="" type="checkbox"/>	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	
<input checked="" type="checkbox"/>	160	กระแสไฟฟ้าชาร์กแบตเตอรี่.....AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	
<input checked="" type="checkbox"/>	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	
<input checked="" type="checkbox"/>	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	
<input checked="" type="checkbox"/>	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาทีก	อนุมัติ	0.16	0.2	07 Aug 2023 11:38	
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	
<input checked="" type="checkbox"/>	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	
<input checked="" type="checkbox"/>	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้..... Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	
<input checked="" type="checkbox"/>	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.1	07 Aug 2023 11:38	

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	154674	กระแสไฟชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	1 - 2	2	07 Aug 2023 11:38	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154676	ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1450 - 1600	1500	07 Aug 2023 11:39	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154679	ระดับเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	1200 - 1600	1305	07 Aug 2023 11:40	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154677	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน อุณหภูมิ	อนุมัติ	60 - 220	118	07 Aug 2023 11:40	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154678	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดัน	อนุมัติ	60 - 100	75	07 Aug 2023 11:40	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154675	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 415	400	07 Aug 2023 11:40	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

## พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkaeo	Generator No.3	1.92	2.4	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798043/attachment/20230807114501324.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798043/attachment/20230807114501324.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798043/attachment/20230807114501577.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798043/attachment/20230807114501577.jpg))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798043/attachment/20230807114543541.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798043/attachment/20230807114543541.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1798043/attachment/20230807114543713.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1798043/attachment/20230807114543713.jpg))

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
07 Aug 2023 06:38  
ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
07 Aug 2023 11:31  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
07 Aug 2023 12:05



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203578052
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	Generator No.1
แผนซ่อม	04 Sep 2023 00:00 - 04 Sep 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	04 Sep 2023 08:59
วันที่ซ่อมเสร็จ	04 Sep 2023 10:42

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-RE(... ▼	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า... ▼
อุปกรณ์	Generator No.1 No... ▼	ต้นทุน	001PK11570 ▼









## รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:05
	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:05
	30	Fillterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:05
	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:05
	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:05
	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:05
	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	90	ระบบไฟชาร์จBattery..... Amp	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่..... AMP.	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	170	อุณหภูมิระบายความร้อน.....oC	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	ปกติ	0.16	0.2	04 Sep 2023 09:07
	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06
	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:06



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	154663	กระแสไฟชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	ปกติ	1 - 2	2	04 Sep 2023 09:04	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154665	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์ ความเร็ว รอบ	ปกติ	1500 - 1600	1532	04 Sep 2023 09:05	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154667	ระดับเชื้อเพลิงในถัง น้ำมันเชื้อเพลิง ระดับ น้ำมัน	ปกติ	1840 - 2300	1980	04 Sep 2023 09:05	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154666	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดันน้ำมัน	ปกติ	60 - 100	91	04 Sep 2023 09:05	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154664	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	ปกติ	380 - 415	400	04 Sep 2023 09:05	ปกติ

Showing 1 to 5 of 5 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkao	Generator No.1	1.92	2.4	ลว

Showing 1 to 1 of 1 entries



## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837650/attachment/20230904091314811.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837650/attachment/20230904091314811.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837650/attachment/20230904091315009.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837650/attachment/20230904091315009.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837650/attachment/20230904091315274.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837650/attachment/20230904091315274.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837650/attachment/20230904091315425.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837650/attachment/20230904091315425.jpg))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837650/attachment/20230904091315630.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837650/attachment/20230904091315630.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837650/attachment/20230904091315802.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837650/attachment/20230904091315802.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837650/attachment/20230904091316006.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837650/attachment/20230904091316006.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837650/attachment/20230904091316209.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837650/attachment/20230904091316209.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837650/attachment/20230904091316381.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837650/attachment/20230904091316381.jpg))

[◀ ยกลึก \(/PM/SearchPMWork\)](#)

ผู้มอบหมายงาน  
04 Sep 2023 06:44

ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
04 Sep 2023 08:59

ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
04 Sep 2023 11:42



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203578053
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	Generator No.2
แผนซ่อม	04 Sep 2023 00:00 - 04 Sep 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	04 Sep 2023 08:59
วันที่ซ่อมเสร็จ	04 Sep 2023 10:42

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-RE(...	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า...
อุปกรณ์	Generator No.2 N...	ต้นทุน	001PK11570





## รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	30	Fillterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	90	ระบบไฟชาร์จBattery..... Amp	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:02
	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:03
	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:03
	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:03
	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่..... AMP.	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:03
	170	อุณหภูมิระบายความร้อน.....oC	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:03
	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:03
	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	ปกติ	0.16	0.2	04 Sep 2023 09:03
	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:03
	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:03
	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:03
	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:03



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	154668	กระแสไฟชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	ปกติ	1 - 2	2	04 Sep 2023 09:03	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154670	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์ ความเร็ว รอบ	ปกติ	1500 - 1600	1529	04 Sep 2023 09:03	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154673	ระดับเชื้อเพลิงในถัง น้ำมันเชื้อเพลิง ระดับ น้ำมัน	ปกติ	1840 - 2300	1980	04 Sep 2023 09:04	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154671	อุณหภูมิน้ำระบาย ความร้อน อุณหภูมิ	ปกติ	70 - 220	129	04 Sep 2023 09:04	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154672	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดัน	ปกติ	60 - 100	88	04 Sep 2023 09:04	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154669	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	ปกติ	380 - 415	400	04 Sep 2023 09:04	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkao	Generator No.2	1.92	2.4	au



Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837651/attachment/20230904091339154.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837651/attachment/20230904091339154.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837651/attachment/20230904091339373.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837651/attachment/20230904091339373.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837651/attachment/20230904091339524.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837651/attachment/20230904091339524.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837651/attachment/20230904091339732.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837651/attachment/20230904091339732.jpg))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837651/attachment/20230904091339997.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837651/attachment/20230904091339997.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837651/attachment/20230904091340148.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837651/attachment/20230904091340148.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837651/attachment/20230904091340351.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837651/attachment/20230904091340351.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837651/attachment/20230904091340533.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837651/attachment/20230904091340533.jpg))

◀ ยกลีก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
04 Sep 2023 06:44

ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
04 Sep 2023 08:59

ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
04 Sep 2023 11:42



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203578054
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	Generator No.3
แผนซ่อม	04 Sep 2023 00:00 - 04 Sep 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	04 Sep 2023 08:59
วันที่ซ่อมเสร็จ	04 Sep 2023 10:42

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-RE(... ▼	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า... ▼
อุปกรณ์	Generator No.3 N... ▼	ต้นทุน	001PK11570 ▼



























## รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 08:59
	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	30	Fillterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:01
	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:01
	90	ระบบไฟชาร์จBattery..... Amp	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:01
	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:01
	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่..... AMP.	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	170	อุณหภูมิระบายความร้อน.....oC	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	ปกติ	0.16	0.2	04 Sep 2023 09:00
	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 09:00
	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 08:59
	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	ปกติ	0.08	0.1	04 Sep 2023 08:59



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	154674	กระแสไฟชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	ปกติ	1 - 2	2	04 Sep 2023 09:01	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154676	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์ ความเร็ว รอบ	ปกติ	1450 - 1600	1500	04 Sep 2023 09:01	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154679	ระดับเชื้อเพลิงในถัง น้ำมันเชื้อเพลิง ระดับ น้ำมัน	ปกติ	1200 - 1600	1255	04 Sep 2023 09:01	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154677	อุณหภูมิน้ำระบายความ ร้อน อุณหภูมิ	ปกติ	60 - 220	127	04 Sep 2023 09:01	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154678	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดัน	ปกติ	60 - 100	76	04 Sep 2023 09:01	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154675	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	ปกติ	380 - 415	400	04 Sep 2023 09:02	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

### พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkao	Generator No.3	1.92	2.4	au



Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837652/attachment/20230904091409565.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837652/attachment/20230904091409565.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837652/attachment/20230904091409738.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837652/attachment/20230904091409738.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837652/attachment/20230904091409958.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837652/attachment/20230904091409958.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837652/attachment/20230904091410130.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837652/attachment/20230904091410130.jpg))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837652/attachment/20230904091410302.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837652/attachment/20230904091410302.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837652/attachment/20230904091410427.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837652/attachment/20230904091410427.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837652/attachment/20230904091410568.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837652/attachment/20230904091410568.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1837652/attachment/20230904091410709.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1837652/attachment/20230904091410709.jpg))

[◀ ยากเล็ก \(/PM/SearchPMWork\)](/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
04 Sep 2023 06:44

ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
04 Sep 2023 08:59

ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
04 Sep 2023 11:31



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203619211
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	Generator No.1
แผนซ่อม	02 Oct 2023 00:00 - 02 Oct 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	02 Oct 2023 11:15
วันที่ซ่อมเสร็จ	02 Oct 2023 12:23

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-RE(... ▼	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า... ▼
อุปกรณ์	Generator No.1 No... ▼	ต้นทุน	001PK11570 ▼

















## รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	
	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	
	30	Fillterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	
	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	
	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	
	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	
	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	
	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	
	90	ระบบไฟชาร์จBattery.....Amp	ปกติ	0.08	0.1	
	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	
	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	
	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	
	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	
	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	ปกติ	0.08	0.1	
	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	ปกติ	0.08	0.1	
	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่.....AMP.	ปกติ	0.08	0.1	
	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	ปกติ	0.08	0.1	
	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	ปกติ	0.08	0.1	
	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาทื	ปกติ	0.16	0.2	
	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	ปกติ	0.08	0.1	
	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	ปกติ	0.08	0.1	
	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	ปกติ	0.08	0.1	
	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	ปกติ	0.08	0.1	



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type	วันที่ยื่น
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยื่นยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	154663	กระแสไฟชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	ปกติ	1 - 2	2	02 Oct 2023 11:58	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154665	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์ ความเร็ว รอบ	ปกติ	1500 - 1600	1535	02 Oct 2023 11:58	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154667	ระดับเชื้อเพลิงในถัง น้ำมันเชื้อเพลิง ระดับ น้ำมัน	ปกติ	1840 - 2300	1940	02 Oct 2023 11:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154666	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดันน้ำมัน	ปกติ	60 - 100	94	02 Oct 2023 12:06	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154664	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	ปกติ	380 - 415	400	02 Oct 2023 12:06	ปกติ

Showing 1 to 5 of 5 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยื่นยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkao	Generator No.1	1.92	2.4	ลว

Showing 1 to 1 of 1 entries




## ความคิดเห็นเพิ่มเติม


## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878816/attachment/20231002121344137.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878816/attachment/20231002121344137.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878816/attachment/20231002121344350.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878816/attachment/20231002121344350.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878816/attachment/20231002121344537.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878816/attachment/20231002121344537.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878816/attachment/20231002121344694.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878816/attachment/20231002121344694.jpg))

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)



02 Oct 2023 06:41

Authen Koedkaeo  
02 Oct 2023 11:15

Anan Promkeeri  
02 Oct 2023 13:53



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203619212
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	Generator No.2
แผนซ่อม	02 Oct 2023 00:00 - 02 Oct 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	02 Oct 2023 11:15
วันที่ซ่อมเสร็จ	02 Oct 2023 12:23

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-RE(...	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า...
อุปกรณ์	Generator No.2 N...	ต้นทุน	001PK11570






## รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	
	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	
	30	Fillterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	
	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	
	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	
	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	
	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	
	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	
	90	ระบบไฟชาร์จBattery..... Amp	ปกติ	0.08	0.1	
	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	
	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	
	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	
	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	
	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	ปกติ	0.08	0.1	
	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	ปกติ	0.08	0.1	
	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่..... AMP.	ปกติ	0.08	0.1	
	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	ปกติ	0.08	0.1	
	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	ปกติ	0.08	0.1	
	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาทื	ปกติ	0.16	0.2	
	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	ปกติ	0.08	0.1	
	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	ปกติ	0.08	0.1	
	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	ปกติ	0.08	0.1	
	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	ปกติ	0.08	0.1	

Showing 1 to 23 of 23 entries



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type	วันที่ยืนย
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	154668	กระแสไฟชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	ปกติ	1 - 2	2	02 Oct 2023 11:56	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154670	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์ ความเร็ว รอบ	ปกติ	1500 - 1600	1531	02 Oct 2023 11:56	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154673	ระดับเชื้อเพลิงในถัง น้ำมันเชื้อเพลิง ระดับ น้ำมัน	ปกติ	1840 - 2300	1940	02 Oct 2023 11:56	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154671	อุณหภูมิน้ำระบายความ ร้อน อุณหภูมิ	ปกติ	70 - 220	110	02 Oct 2023 11:56	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154672	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดัน	ปกติ	60 - 100	91	02 Oct 2023 11:57	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154669	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	ปกติ	380 - 415	400	02 Oct 2023 11:57	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkao	Generator No.2	1.92	2.4	au



Showing 1 to 1 of 1 entries


< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม

## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878817/attachment/20231002122337625.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878817/attachment/20231002122337625.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878817/attachment/20231002122337843.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878817/attachment/20231002122337843.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878817/attachment/20231002122338014.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878817/attachment/20231002122338014.jpg))

◀ ยกลีก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
02 Oct 2023 06:41

ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
02 Oct 2023 11:15

ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
02 Oct 2023 13:54



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	
หมายเลขงานซ่อมบำรุง	2203619213
รายละเอียดงานซ่อมบำรุง	Generator No.3
แผนซ่อม	02 Oct 2023 00:00 - 02 Oct 2023 00:00
วันที่เริ่มซ่อม	02 Oct 2023 11:15
วันที่ซ่อมเสร็จ	02 Oct 2023 12:23

รายละเอียดเพิ่มเติม			
สถานที่ปฏิบัติงาน	PK1-PLZ-4-C-RE(...	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า...
อุปกรณ์	Generator No.3 N...	ต้นทุน	001PK11570






## รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	
	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	
	30	Fillterกรองอากาศ	ปกติ	0.08	0.1	
	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	
	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	
	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	ปกติ	0.08	0.1	
	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	0.08	0.1	
	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	ปกติ	0.08	0.1	
	90	ระบบไฟชาร์จBattery.....Amp	ปกติ	0.08	0.1	
	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	ปกติ	0.08	0.1	
	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	ปกติ	0.08	0.1	
	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	ปกติ	0.08	0.1	
	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	ปกติ	0.08	0.1	
	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	ปกติ	0.08	0.1	
	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	ปกติ	0.08	0.1	
	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่.....AMP.	ปกติ	0.08	0.1	
	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	ปกติ	0.08	0.1	
	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	ปกติ	0.08	0.1	
	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาทื	ปกติ	0.16	0.2	
	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	ปกติ	0.08	0.1	
	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	ปกติ	0.08	0.1	
	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	ปกติ	0.08	0.1	
	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	ปกติ	0.08	0.1	

Showing 1 to 23 of 23 entries



สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type	วันที่ยื่น
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยื่นยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	154674	กระแสไฟชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	ปกติ	1 - 2	2	02 Oct 2023 11:53	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154676	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์ ความเร็ว รอบ	ปกติ	1450 - 1600	1500	02 Oct 2023 11:53	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154679	ระดับเชื้อเพลิงในถัง น้ำมันเชื้อเพลิง ระดับ น้ำมัน	ปกติ	1200 - 1600	1245	02 Oct 2023 11:54	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154677	อุณหภูมิน้ำระบายความ ร้อน อุณหภูมิ	ปกติ	60 - 220	118	02 Oct 2023 11:54	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154678	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดัน	ปกติ	60 - 100	76	02 Oct 2023 11:54	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154675	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	ปกติ	380 - 415	400	02 Oct 2023 11:54	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยื่นยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkao	Generator No.3	1.92	2.4	ล



Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

## ความคิดเห็นเพิ่มเติม


## เอกสารแนบ



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878818/attachment/20231002121357337.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878818/attachment/20231002121357337.jpg))




Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878818/attachment/20231002121357456.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878818/attachment/20231002121357456.jpg))




Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878818/attachment/20231002121357565.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878818/attachment/20231002121357565.jpg))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878818/attachment/20231002121357679.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878818/attachment/20231002121357679.jpg))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1878818/attachment/20231002121357820.jpg](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878818/attachment/20231002121357820.jpg))

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
02 Oct 2023 06:41

ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
02 Oct 2023 11:15

ผู้ปฏิบัติงาน  
Anan Promkeeri  
02 Oct 2023 13:54



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203674886

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.1

แผนซ่อม

06 Nov 2023 00:00 - 06 Nov 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

06 Nov 2023 08:57

วันที่ซ่อมเสร็จ

06 Nov 2023 09:07

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activi
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activi
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ก่อนน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ระบบไฟชาร์จBattery.....Amp	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่.....AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.2	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	รวม	สรุประบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ



All

▼

records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	154663	กระแสไฟ ชาร์ตBattery กระ แสไฟฟ้า	อนุมัติ	1 - 2	2	06 Nov 2023 08:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154665	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์ ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1500 - 1600	1528	06 Nov 2023 08:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154667	ระดับเชื้อเพลิงใน ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	1840 - 2300	1920	06 Nov 2023 08:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154666	แรงดันน้ำมันเชื้อ เพลิง แรงดัน น้ำมัน	อนุมัติ	60 - 100	82	06 Nov 2023 08:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154664	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิต ได้ แรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 415	400	06 Nov 2023 09:00	ปกติ

Showing 1 to 5 of 5 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All

▼

records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5

▼

records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkaeo	Generator No.1	1.92	2.4	<div> <div>au</div> </div>

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม



## เอกสารแนบ




Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934470/attachment/20231106090723](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934470/attachment/20231106090723))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934470/attachment/20231106090723](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934470/attachment/20231106090723))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934470/attachment/20231106090723](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934470/attachment/20231106090723))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934470/attachment/20231106090723](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934470/attachment/20231106090723))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934470/attachment/20231106090724](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934470/attachment/20231106090724))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934470/attachment/20231106090724](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934470/attachment/20231106090724))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934470/attachment/20231106090724](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934470/attachment/20231106090724))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934470/attachment/20231106090724](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934470/attachment/20231106090724))

◀ ยกลึก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
06 Nov 2023 06:42  
ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
06 Nov 2023 08:57  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
06 Nov 2023 10:14



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT  
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS  
กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE  
รอการอนุมัติ

4

COMPLETE  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203674887

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.2

แผนซ่อม

06 Nov 2023 00:00 - 06 Nov 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

06 Nov 2023 08:57

วันที่ซ่อมเสร็จ

06 Nov 2023 09:14

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activi
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activi
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ก่อนน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ระบบไฟชาร์จBattery.....Amp	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่.....AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.2	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	รวม	สรุประบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ



All▼records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	154668	กระแสไฟ/ชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	1 - 2	2	06 Nov 2023 09:11	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154670	ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1500 - 1600	1530	06 Nov 2023 09:11	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154673	ระดับเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	1840 - 2300	1920	06 Nov 2023 09:12	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154671	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน อุณหภูมิ	อนุมัติ	70 - 220	118	06 Nov 2023 09:12	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154672	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดัน	อนุมัติ	60 - 100	100	06 Nov 2023 09:12	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154669	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 415	400	06 Nov 2023 09:12	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All▼records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5▼records


ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkaeo	Generator No.2	1.92	2.4	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries


ความคิดเห็นเพิ่มเติม



## เอกสารแนบ




Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/202311060908416](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/202311060908416))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/202311060908416](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/202311060908416))




Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/202311060908421](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/202311060908421))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/202311060908421](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/202311060908421))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/20231106090842](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/20231106090842))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/20231106090842](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/20231106090842))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/20231106090842](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/20231106090842))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/20231106090842](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/20231106090842))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/20231106090842](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/20231106090842))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/20231106090842](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/20231106090842))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934471/attachment/20231106090843](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934471/attachment/20231106090843))

◀ ยกลึก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
06 Nov 2023 06:42  
ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
06 Nov 2023 08:57  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
06 Nov 2023 10:09



แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน  
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -  
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

#### ⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

##### รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203674888

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.3

แผนซ่อม

06 Nov 2023 00:00 - 06 Nov 2023 00:00



วันที่เริ่มซ่อม

06 Nov 2023 08:57

วันที่ซ่อมเสร็จ

06 Nov 2023 09:18

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activi
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN



	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activi
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ก่อนน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ระบบไฟชาร์จBattery.....Amp	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่.....AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.2	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
<input checked="" type="checkbox"/>	รวม	สรุประบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

## บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ



All

▼

records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	154674	กระแสไฟ/ชาร์ตBattery กระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	1 - 2	2	06 Nov 2023 09:16	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154676	ความเร็วรอบเครื่องยนต์ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1450 - 1600	1500	06 Nov 2023 09:16	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154679	ระดับเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงระดับน้ำมัน	อนุมัติ	1200 - 1600	1310	06 Nov 2023 09:16	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154677	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนอุณหภูมิ	อนุมัติ	60 - 220	100	06 Nov 2023 09:16	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154678	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดัน	อนุมัติ	60 - 100	77	06 Nov 2023 09:16	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	154675	แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ แรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 415	400	06 Nov 2023 09:15	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All

▼

records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5

▼

records


ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Authen Koedkaeo	Generator No.3	1.92	2.4	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม




## เอกสารแนบ




Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091459](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091459))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091459](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091459))




Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091459](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091459))




Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091459](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091459))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091459](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091459))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091459](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091459))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091500](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091500))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091500](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091500))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091500](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091500))





Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091500](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091500))



Download ([https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm\\_work/1934472/attachment/20231106091500](https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1934472/attachment/20231106091500))

◀ ยกลึก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน  
06 Nov 2023 06:42  
ผู้รับมอบหมาย  
Authen Koedkaeo  
06 Nov 2023 08:57  
ผู้ปิดงาน  
Anan Promkeeri  
06 Nov 2023 10:15