

ภาคผนวก ข


ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ภายในโครงการ




รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวและต้นไม้รอบโครงการ





รูปที่ 2(ต่อ) พื้นที่สีเขียวและต้นไม้รอบโครงการ



รูปที่ 3 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 5 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 6 สัญลักษณ์จราจร




รูปที่ 7 ป้ายเตือนจราจร




รูปที่ 8 ป้ายชื่อโครงการ

รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 9(ต่อ) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 10 กล้องวงจรปิด(CCTV)



รูปที่ 12 ห้องพักรมูลฝอย

รูปที่ 13 ห้องพักขยะทั่วไป



รูปที่ 14 ห้องพักขยะเปียก



รูปที่ 15 ห้องพักขยะรีไซเคิล



รูปที่ 16 ห้องพักขยะมูลฝอยอันตราย



รูปที่ 17 พัดลมดูดอากาศ



รูปที่ 18 หม้อแปลงไฟฟ้า

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน</p> | <p>รูปที่ 20 ไฟส่องสว่าง</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ 21 เครื่องตรวจจับควัน</p> | <p>รูปที่ 22 ป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ 23 ถังเก็บน้ำใต้ดิน</p> | <p>รูปที่ 24 ตู้ดับเพลิงพร้อมป้ายแนะนำ</p> |




รูปที่ 24(ต่อ) ตู้ดับเพลิงพร้อมป้ายแนะนำ



รูปที่ 25 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 26 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 27 แผนผังทางหนีไฟ




รูปที่ 28 จุดรวมพล




รูปที่ 27 จตุรวมพล




รูปที่ 28 ป้ายเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 28(ต่อ) ป้ายเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 29 ห้องออกกำลังกาย



รูปที่(ต่อ) 29 ห้องออกกำลังกาย




รูปที่ 30 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปที่ 31 อาคารสีอ่อน



รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่ดูแลป้ายจราจรและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคาร



รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องขยะ



รูปที่ 36(ต่อ) เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องขยะ



รูปที่ 37 พื้นที่จอดรถขยะ



รูปที่ 38 ป้ายคัดแยกขยะ



รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบช่องระบายอากาศ