

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของ โครงการ ศุภลัย ลอฟท์ สถานีภาษีเจริญ



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ




รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ



รูปที่ 3 ป้ายโครงการ และทางเข้าโครงการ




รูปที่ 4 Sheet Pile



รูปที่ 5 รางระบายน้ำ



รูปที่ 6 หั้วสเปรย์น้ำ



รูปที่ 7 ผ้าใบคลุมอาคาร



รูปที่ 8 ประตูโครงการ



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 10 ห้องเจียร



รูปที่ 11 ห้องสไตร



รูปที่ 12 ป้ายห้ามเผาขยะ



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถบรรทุกเข้า-ออก



รูปที่ 14 แผ่นเหล็กปูพื้นถนนโครงการ



รูปที่ 15 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 16 ช่วงเวลาทำงาน



รูปที่ 17 กฎระเบียบโครงการ



รูปที่ 18 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 19 ป้ายอันตราย ห้ามเข้า เขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 19 (ต่อ) ป้ายอันตราย ห้ามเข้า เขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 20 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 21 ตู้น้ำดื่ม



รูปที่ 22 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำ



รูปที่ 23 ห้องน้ำ



รูปที่ 24 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป




รูปที่ 25 ตู้ไฟฟ้า



รูปที่ 26 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ



รูปที่ 27 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 29 กวาระเบียบบ้านพักคนงาน



รูปที่ 30 ด้านหน้าบ้านพักคนงาน



รูปที่ 31 ไฟส่องสว่างบ้านพักคนงาน



รูปที่ 32 ถังรองรับมูลฝอยบ้านพักคนงาน



รูปที่ 33 ห้องน้ำบ้านพักคนงาน



รูปที่ 34 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ บ้านพักคนงาน



รูปที่ 35 ถังสำรองน้ำใช้บ้านพักคนงาน



รูปที่ 36 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บ้านพักคนงาน



รูปที่ 37 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 38 ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ต่าง ๆ



รูปที่ 39 พื้นที่สูบบุหรี่