

**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดิเอทส์ ลุมพินี ชื่อดิเอ็ม อาคารโรงแรมและสำนักงานขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น**

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567




หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ดิเอทส์ ลุมพินี ชื่อดิเอ็ม อาคารโรงแรมและสำนักงานขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใต้ดิน  
2 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ของ บริษัท บีเอสเอ็น  
แอสเซท จำกัด ฉบับประจำเดือน

( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ....

☒ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ....2566.....

( ) อื่น ๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

| ผู้จัดทำรายงาน            | ลายมือชื่อ  | ตำแหน่ง                         |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| 1. นายวิริยะ มีสงฆ์       |  | กรรมการผู้จัดการ                |
| 2. นางสาวพัคสนีย์ กิ่งทอง |  | ผู้จัดการฝ่ายโครงการและพัฒนา    |
| 3. นางสาวพัชรดา เกษามา    |  | รองผู้จัดการฝ่ายโครงการและพัฒนา |

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นายวิริยะ มีสงฆ์)  
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด  
(ประทับตราบริษัท)



### สารบัญ (ต่อ)

|  |     |
|--|-----|
| ภาคผนวก 7 เอกสารการตรวจ Fire Fighting Equipment Check List   | 144 |
| ภาคผนวก 8 ใบตรวจเช็คเครื่อง Generator  | 145 |
| ภาคผนวก 9 ใบตรวจเช็คเครื่อง Jocky Pump   | 146 |
| ภาคผนวก 10 ใบตรวจเช็ค Desel Fire Pump  | 147 |
| ภาคผนวก 11 ใบรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ   | 148 |
| ภาคผนวก 12 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | 149 |
| ภาคผนวก 13 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ผลทดสอบคุณภาพน้ำ)  | 150 |
| ภาคผนวก 14 รูปภาพเก็บตัวอย่างน้ำเสียเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566   | 151 |
| ภาคผนวก 15 เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน   | 152 |
| ภาคผนวก 16 ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  | 153 |
| ภาคผนวก 17 ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอนেলাในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย                                     | 154 |
| ภาคผนวก 18 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ  | 155 |
| ภาคผนวก 19 เอกสารจดทะเบียนโรงแรม   | 156 |
| ภาคผนวก 20 เอกสารรับรอง ISO17025   | 157 |
| ภาคผนวก 21 ใบตรวจเช็คประตูหนีไฟ (Fire Exit Door Check List)  | 158 |
| ภาคผนวก 22 การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br>โดย บริษัท ดับบลิว.ที.เอ็นจีเนียริง 1985 จำกัด         | 159 |
| ภาคผนวก 23 การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงเครื่องสูบน้ำดับเพลิง<br>โดย บริษัท ดับบลิว.ที.เอ็นจีเนียริง 1985 จำกัด      | 160 |
| ภาคผนวก 24 สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการ                | 161 |
| ภาคผนวก 25 รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ ครั้งที่ 2/4<br>ประจำปี 2566 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 | 162 |
| ภาคผนวก 26 ใบตรวจเช็ค Emergency Light Check List   | 163 |