

บทที่ 1
บทนำ

บทที่ 1 บทนำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงเรน พีช บลอสซั่ม

1. ชื่อโครงการ โรงเรน พีช บลอสซั่ม (ชื่อเดิม พีช การ์เด้น)
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนแหลมใหญ่ ตำบลคละรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ภูเก็ตเตอร์ริง จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 2 ถนนแหลมใหญ่ ตำบลคละรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย บริษัท บีเค เนเชอร์ หอร์ส จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ กุมภาพันธ์ 2566
8. รายละเอียดโครงการ
เป็นโครงการประเภทโรงเรนประกอบด้วย อาคารจำนวน 2 อาคาร 5 ชั้น มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 78 ห้อง ความสูงของอาคารมีอยู่ที่ 15.95 เมตร บนเนื้อที่ 78 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคละรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย


ทิศเหนือ	ติดต่อกัน	ที่ดินส่วนบุคคล
ทิศใต้	ติดต่อกัน	ที่ดินส่วนบุคคล
ทิศตะวันออก	ติดต่อกัน	ถนนสาธารณะ (กว้าง 6 เมตร)
ทิศตะวันตก	ติดต่อกัน	ที่ดินส่วนบุคคล

รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ทั่วไปของโครงสร้างกราฟ ระยะไกล พืช บริสbanz (Top view)



รายงานผลการปฏิบัติความมั่นคงป้องกันและแก้ไขผู้กระทำความชั่วจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคมที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการปฏิบัติภารกิจตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไขเชิงก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจและภัยคุกคามของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงเรียน พช บล้อสชั่ม

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. การใช้น้ำ

ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อับ ซักล้าง และการใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ รวมปริมาณน้ำใช้ในโครงการคาดว่าประมาณ 71.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็นน้ำเสียจากอาคารแบบ A 44.64 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำเสียจากอาคารแบบ B 27.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดตามปริมาณการใช้น้ำ 750ลิตร/ห้อง/วัน สำหรับห้องพัก ปริมาณการใช้น้ำ 20 ลิตร/คน/วัน สำหรับห้องน้ำรวม และปริมาณการใช้น้ำ 45 ลิตร/คน/วัน) ปริมาณน้ำใช้ในช่วงโมงสูงสุดเท่ากับ 6.73 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการใช้น้ำประจำสำนักงานประจำภูมิภาค โดยมีท่อประปาของโครงการ ต่อเข้ากับท่อเมนของการประจำ ผ่านมิเตน้ำ เข้ากักเก็บน้ำได้ดินสำเร็จรูป AQUA รุ่น AUF-50000 H (หรือเทียบเท่า) จำนวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 50 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปั๊มแยกจ่ายไม่ยังแต่ละส่วนของทุกอาคาร รวมปริมาตรกักเก็บน้ำของโครงการเท่ากับ 100 ลูกบาศก์เมตรสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 1.4 วัน ซึ่งน้ำส่วนหนึ่งจะสำรองไว้สำหรับการดับเพลิงปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร หากเกิดการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ผู้ดูแลจะนำน้ำจากการบรรทุกน้ำออกชนให้บริการพักอาศัยในโครงการ โดยจะผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ การตกตะกอน การกรอง การกำจัดสีและกลิ่น ก่อนแจกจ่ายไปยังผู้ใช้บริการในอาคาร ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในภาระที่โครงการจะนำมาใช้

การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ ด้วยการเติมสารสัมค僚รีน และปูนขาว สารสัมช่วยให้มีการตัดตะกอนได้ดียิ่งขึ้น ปูนขาวช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายและปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำ (ปริมาตรการเติมขึ้นกับผลการตรวจคุณภาพน้ำดิบ) คลอรีนช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีการสร้างตะกอนดีขึ้น ช่วยลดกลิ่นและรสที่เกิดจากตะกอนอินทรีย์ในสังกะสี ช่วยป้องกันการเกิดสาหร่ายขึ้นในขั้นกรอง และชาเชื้อโรคที่อาจจะปนมากับน้ำ โดยที่จะเพิ่มคลอรีนลงในน้ำดิบด้วยปริมาณที่จะทำให้มีความเข้มข้นของคลอรีนเหลือคงอยู่ในถังกรองประมาณ 0.1-0.5 มิลลิกรัม/ลิตร

การตกตะกอน ปล่อยน้ำที่ผ่านกระบวนการดีไซน์น้ำและปูนขาวแล้วทำให้เกิดการหมุนเวียนเพื่อให้น้ำกับสารเคมีรวมตัวกันจะช่วยให้มีการจับตัวของตะกอนได้ดียิ่งขึ้น และจะนำน้ำเหล่านี้เข้าสู่ถังตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อทำให้เกิดน้ำนิ่ง ตะกอนที่มีขนาดใหญ่จำนวนมาก จะตกลงสู่กันถังและถูกดูดทิ้ง ส่วนน้ำใส่ด้านบนจะไหลเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

การกรอง ใช้ทรัพยาบและทรัพยาลเอียดเพื่อกรองตะกอนที่มีขนาดเล็กมากในน้ำ และให้มีความใสมากขึ้น น้ำที่ผ่านการกรองจะมีความใสมากแต่อาจมีความชุ่นหลงเหลืออยู่ประมาณ 0.2-2.0 หน่วยความชุ่น และจะมีการล้างทำความสะอาดทรัพยากรองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำจัดสีและกลิ่น น้ำที่ผ่านการกรองทรัพยาลแล้วจะมีความใส แต่อาจมีสีหรือกลิ่นประปนอยู่ จึงต้องกำจัดสีและกลิ่นโดยการกรองด้วยคาร์บอน ก่อนนำไปใช้

2. การจัดการน้ำเสีย

เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากโครงการประมาณ 71.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากปริมาณน้ำเสียร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้

โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดผสมระหว่างระบบเกราะ-กรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านตัวกลาง HICLEAR รุ่น BIC-80DC (หรือเทียบเท่า) จำนวน 1 ชุด โดยน้ำเสียจากห้องครัวจะผ่านถังดักไขมันสำเร็จรูป รุ่น HICLEAR 3100GT (หรือเทียบเท่า) จำนวน 1 ชุด ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ค่า BOD₅₀₀ 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะปล่อยลงสู่บ่อคอกกรีตเสริมเหล็ก เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำจนได้ตามมาตรฐานน้ำพื้นทึ่งภาระทางชีวภาพ 6 (ค่า BOD₅₀₀ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงพยาบาลสุรินทร์ บล๊อคซัม

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2566

ก่อนปล่อยสู่ออกสู่บ่อหน่วยน้ำขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร ($\text{กxยxส}:7.5 \times 10 \times 2$) ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนบนที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล และบ่อหน่วยน้ำขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร ($\text{กxยxส}:8 \times 10 \times 2$) ซึ่งจะตั้งอยู่ส่วนล่างบริเวณที่จอดรถของโครงการ ซึ่งน้ำในบ่อหน่วยน้ำจะนำไปดูดเข้าตันไม้มและล้างพื้นในโครงการ ส่วนน้ำที่เหลือจะล้นออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะต่อไป สำหรับการกำจัดภัทกอน โครงการจะประสานงานให้เทศบาลตำบลกระนเข้ามาสูบภัทกอนไปกำจัดทุก 2 ปี

3. การระบายน้ำ

โครงการจะแยกน้ำเสียออกจากน้ำฝนออกจากกัน โดยน้ำเสียจะรวมเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วจะปล่อยสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ ลงสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนถึงบ่อหน่วยน้ำ 2 ชุด คือบ่อหน่วยน้ำขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนบนที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล และบ่อหน่วยน้ำขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะตั้งอยู่ส่วนล่างบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการซึ่งน้ำในบ่อหน่วยน้ำจะนำไปดูดเข้าตันไม้มและล้างพื้นในโครงการ ส่วนน้ำที่เหลือจะล้นออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะต่อไป สำหรับน้ำฝนจากหลังคา และจากถนนโครงการจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการก่อนไหลลงสู่บ่อหน่วยน้ำ 2 ชุดเช่นกัน บ่อหน่วยน้ำนี้สามารถถับน้ำฝนที่ตกติดต่อกันไดนานกว่า 3 ชั่วโมง

4. การจัดการขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการเป็นขยายชุมชนทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษและเศษผ้า โดยคาดหวังว่า ปริมาณขยะจากส่วนห้องพักของโรงพยาบาล 468 ลิตร/วัน และจากพนักงานในโครงการ 90 ลิตร/วัน ปริมาณขยะรวมทั้งโครงการเท่ากับ 558 ลิตร/วัน

การจัดการขยะมูลฝอยของโครงการ สำหรับอาคารห้องพัก จะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้งโดยในห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะที่รีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำ และนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวม โดยขยะที่รีไซเคิลได้จะนำไปรับซื้อของเก่า นอกสถานที่ ในห้องครัวของอาคารส่วนต้อนรับจะจัดถังรองรับเศษอาหารขนาด 100 ลิตรไว้ และให้ออกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุยอินทรีย์ต่อไป

ห้องพักขยะรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณทางออกโครงการ ซึ่งห้องพักขยะรวมของโครงการแยกเป็นห้องขยะเปียก และห้องขยะแห้ง แต่ห้องมีความจุประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรกักเก็บ 4 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับขยะทั้งโครงการได้นานประมาณ 7 วัน ทางโครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลกระนเข้ามาเก็บขยะทุกวัน สำหรับน้ำชาขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะรวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลจำนวน 1 ชุด

5. ไฟฟ้า

โครงการได้รับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่ແย่งจ่ายไฟฟ้าหลัก ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละส่วนของหน่วยอาคาร โดยโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เป็นชนิดประหยัดพลังงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม พีช บลอดซัม
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – ขันคม 2566

6. การป้องกันอัคคีภัย

โครงการจะได้ติดตั้งชุดดับเพลิงและสัญญาณเตือนเหตุเพลิงในม้วนบริเวณโถงทางเดินชั้นละ 1 จุด สำหรับอาคารแบบ A และอาคารแบบ B โดยจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวถังดับเพลิงสูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.5 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ห้องอาคาร A และอาคาร B ยังจัดให้มีบันไดหนีไฟภายในอาคารกว้าง 2.3 เมตร และห้องจรปิตบริเวณทางเดินชั้นละ 1 จุด

ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเป็นไปตามหมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย ของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้ อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมชนของประชาชน เช่น โรงแรม หอประชุม โรงแรมภัตตาคาร สำนักงาน เป็นต้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิง ไว้ชั้นละ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกรายละเอียด 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดให้บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสูตรไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

7. การคุณภาพ

การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ จากถนนกะตะมุงหน้าสู่ถนนกรุงประมาณ 169.8 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ด้านซ้ายของถนน ภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 18 คัน ซึ่งเป็นที่จอดรถภายนอกอาคารแบบตั้งจากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยที่จอดรถ 1 คัน กว้างประมาณ 2.5 เมตร ยาวประมาณ 6 เมตร ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 5 คัน สำหรับห้องพัก 30 ห้องแรก ส่วนที่เกิน 30 ห้อง ให้คิดต่อ 1 คัน ต่อ 10 ห้อง เช่นของ 10 ห้อง ให้คิดเป็น 10 ห้อง (ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 10 คัน) สำหรับที่จอดรถแบบตั้งจากกับแนวทางเดินรถ ต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่า 2.4 และ 5 เมตร ตามลำดับ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม พีช บล็อกสี่ชั้น
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2566



รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม พีช บล็อกสี่ชั้น จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2550 ที่กก 0013.2/1153 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจสอบตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือน กุมภาพันธ์ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน ธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

နိုင်ငံခြားမှုပါဒီ ၁၇

卷之三

ตารางที่ 1. สรุปผลการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โครงการ จังหวัด พืช บกพร่อง

ผู้ทรงหน้าที่และภาระ	วิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. หัวหน้าการเงิน	ตรวจสอบงบประมาณที่มีให้คุณภาพตามที่ควรจะมีอยู่เสมอ	ตรวจสอบงบประมาณที่มีอยู่เสมอ	บริษัท ภูเก็ตโปรดักส์ จำกัด
2. กรรมการผู้จัดการ	การอำนวยความสงบภายในการซื้อขายของธุรกิจ	ตรวจสอบการทำมาหากาย	
3. กำกับดูแล	ตรวจสอบการดำเนินการโดยอิสระที่ไม่ได้อัญเชิญสมอ หากพบว่าใช่รูก็ให้แก้ไขทันที	ตรวจสอบการทำมาหากาย	
4. กรรมการใหญ่	ตรวจสอบที่ธรรบาลอย่างเคร่งครัดเป็นประจำ	ตรวจสอบ 1 ครั้ง	
5. กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	เก็บตัวอย่างบันทึกการบัญชีเบื้องต้นที่ปรับโอนโครงสร้าง ตามวิธีการที่ของ Standard Methods หรือตามที่มีอยู่ในรายงานตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรม ที่ส่งผลต่อผลกำไรของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบต่อ มาตรฐานนัดหมายทั้งทางโทรศัพท์และทางหนังสือ	ตรวจสอบ 1 ครั้ง	
- ที่อื่น			
- ปั๊มน้ำ			
- ปริมาณสารระบายน้ำด้อย			
- ปริมาณสารตaint ด้วย			
- ปริมาณตากอนหน้า			
- ที่คุ้มครอง			
- ออกวัสดุไม่ตรงตาม			
- และไม่ได้รับอนุญาต			
- นำเข้าและข้อมูล			
- ซึ่งไฟฟ้า			

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ลักทรัพย์และมาตรการดูแลศูนย์กลางต่อไปนี้และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้าต่อไปนี้

โครงการ โงะเรม พช บดลสัมชัญ
ระบบดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ลักทรัพย์และมาตรการดูแลศูนย์กลางต่อไปนี้และมาตรการต่อไปนี้

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผู้ลักทรัพย์และจัดทำเอกสาร แหล่งสรรหาข้อมูลติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑.๑

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผู้ลักทรัพย์และแก้ไขผู้ลักทรัพย์ โครงการ โงะเรม พช บดลสัมชัญ ระบบดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ความต้องการให้ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ	วิธีการตรวจสอบและวิธีการวินิจฉัย	ติดตามตรวจสอบดำเนินการ
6. การจัดการภัยฝ่าย外	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบป坎ความสามารถในการรับรองรับของผู้ซื้อขายและการรับซื้อของผู้ขาย - ตรวจสอบปริมาณสูญเสียโดยทั่วไปและท่าทางไม่สัง悉ของพัสดุทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามตรวจสอบดำเนินการ สืบพัสดุ 1 ครั้ง
7. กำรป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที 	หาก ๖ เดือน

