เอกสารแนบ 10

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.27/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....07 Jul 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	7/7/66	ชัยวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ ...7/7/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ ...7/7/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/1

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.28/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....14 Jul 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	12/7/66	ชัยวัฒน์.	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 12/7/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ 12/7/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/2

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.29/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....21 Jul 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั๊นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	20/7/66	ชัยวัฒน.	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 20/7/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ 20/7/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/3

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.30/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....28 Jul 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	27/7/66
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	27/7/66	ชัยวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 27/7/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ 27/7/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/4

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.31/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....04 Aug 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมขัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	4/8/66	[illegible]	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 4/8/66 (Reported by) (Date finished)	ผู้รับรอง ..... วันที่ 4/8/66 (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/5

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.32/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....11 Aug 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั๊นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	12/8/66	ชัยวัฒน.	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่	ผู้รับรอง ..... วันที่ 12/8/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/6

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต .

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.33/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....18 Aug 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	O	Pump
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	O	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	O	เดินไม่ได้
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	O	ติดขัดโดน
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	O	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	O	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	O	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	O	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	O	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	O	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	O	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	O	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	O	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	O	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	O	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	O	
	- หน้าห้องพยาบาล	O	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	O	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั๊นฝุ่น	O	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	O	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	O	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	O	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	O	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	O	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 18/8/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ 18/8/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/7

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.34/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....25 Aug 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	Test ทดสอบ ใช้งานปั๊มได้
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั๊นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	25/8/66	ชัยวัฒน์	3
	26/8/66	ชัยวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 26/8/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ 25/8/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/8

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.35/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....01 Sep 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	1/9/66	ชัยวิศาล	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... สร็จวันที่ 1/9/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ 01/9/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/9

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.36/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....08 Sep 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั๊นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	8/9/66	ชัยวิทย์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 8/9/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ 8/9/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/10

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.37/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....15 Sep 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	15/9/23	ชัยวัฒน์.	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 15/9/23	ผู้รับรอง ..... วันที่ 15/9/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.38/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....22 Sep 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจเพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดเพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	22/9/23	ชัยวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 22/9/23	ผู้รับรอง ..... วันที่ 22/9/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.39/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....29 Sep 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั๊นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	29/9/66	ชัยรัตน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 29/9/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ 27/10/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.40/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....06 Oct 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั๊นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	6/10/23	ชัยวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 6/10/23	ผู้รับรอง ..... วันที่ 27/10/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.41/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....13 Oct 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	11/10/23	ชัยวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 11/10/23	ผู้รับรอง ..... วันที่ 27/10/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.42/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....20 Oct 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	22/10/23		2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 22/10/23	ผู้รับรอง ..... วันที่ 27/10/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. สักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.43/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....27 Oct 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	Ø	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	Ø	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	Ø	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	Ø	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	Ø	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	Ø	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	Ø	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	Ø	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	Ø	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	Ø	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	Ø	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	Ø	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	Ø	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	Ø	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	Ø	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	Ø	
	- หน้าห้องพยาบาล	Ø	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	Ø	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	Ø	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	Ø	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	Ø	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	Ø	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	Ø	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	Ø	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	27/10/66	ชัยวิชาญ	2
		รวม	2

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 27/10/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ 27/10/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ Ø ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.44/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....03 NOV. 2023	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	3/11/66	ชัยวัฒน์	2
		รวม	2

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... (Reported by)	เสร็จวันที่ 3/11/66 (Date finished)	ผู้รับรอง ..... (Certified by)	วันที่ 3/11/23 (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.45/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....10 Nov 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	10/11/66	[illegible]	2
		รวม	2

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 10/11/66	ผู้รับรอง ..... วันที่ 10/11/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊠ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/19

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.46/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....17 Nov 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	17/11/23	ช่ยวิทย์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 17/11/23	ผู้รับรอง ..... วันที่ 17/11/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.47/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....24 Nov 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	24/11/23	ชัยวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 24/11/23	ผู้รับรอง ..... วันที่ 24/11/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.48/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....01 Dec 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	แรงดัน
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	หน้าเครื่อง
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	231 PSI
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY เปลี่ยนใหม่ 28/11/23	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	แรงดัน
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	ที่ท่อ 95PSI
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	1/12/23	ชัยวัฒน์.	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน
Battery ตัว 1 0.34 A / 13.96 V 2 0.69 A / 14.18 V		

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 1/12/23	ผู้รับรอง ..... วันที่ 2/12/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.49/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....08 Dec 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	8/12/23	ชัยวัฒน์	2
	รวม		

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน
Battery เครื่อง 1 0.42 A / 13.80 V 2 0.54 A / 13.95 V		

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 8/12/23	ผู้รับรอง ..... วันที่ 8/12/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ☒ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.50/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....15 Dec 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⊘	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⊘	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⊘	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⊘	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⊘	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⊘	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⊘	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⊘	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⊘	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⊘	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⊘	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⊘	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⊘	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⊘	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⊘	
	- หน้าห้องพยาบาล	⊘	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	⊘	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⊘	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⊘	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⊘	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⊘	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⊘	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	17/12/23	ชัยวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน
Battery ตัว 1 0.38 A / 14.2 V 2 0.62 A / 13.8 V		

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 17/12/23	ผู้รับรอง ..... วันที่ 17/12/23
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⊘ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.51/23

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....22 Dec 2023.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⌀	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⌀	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⌀	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⌀	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⌀	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⌀	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⌀	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⌀	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⌀	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⌀	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⌀	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	⌀	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	⌀	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	⌀	
	- หน้าห้องพยาบาล	⌀	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั๊นฝุ่น	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	⌀	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	⌀	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	⌀	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	⌀	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	⌀	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH	
	22/12/66	[illegible]	2	
		รวม		

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ [illegible]	ผู้รายงาน [illegible] เสร็จวันที่ 22/12/66 (Reported by) (Date finished)	ผู้รับรอง [illegible] วันที่ 22/12/23 (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⌀ ปกติ ⌀ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

THAISARCO

7.7.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	อาคาร MD	หน้าห้องเลขา	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	1	ชั้นบน
	การเงิน - บุคคล	หน้าห้อง สโตร์	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	47	
		ในแผนก บัญชี	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	49	รอติดตั้ง
		ในห้อง IT	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	48	
	ห้องเสมียน	หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	50	
	ฝ่ายโรงงาน	ในห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	51	รอติดตั้ง
	การค้า-จัดซื้อ	หน้าประตูทางเข้าห้อง (ชั้นบน)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	7	รอติดตั้ง
		ห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	8	รอติดตั้ง
	ตึกห้องอบรม	ทางขึ้นห้องอบรม	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	56	รอติดตั้ง
	ฝ่ายบุคคล	หน้าห้องอบรม	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	6	ชั้นบน
	โรงอาหาร	ครัวพุธ (5 lb)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	57	รอติดตั้ง
		ครัวอิสลาม (5lb)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	58	รอติดตั้ง
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	52	
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	53	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	54	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	55	
	ห้องพยาบาล	หน้าทางเข้าห้องพยาบาล	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	60	
	โรงอาบน้ำ	ในห้องซักผ้า (5 lb)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	61	
		ข้างห้องตรงข้ามโรงอาหาร	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	59	
	ห้อง รปภ.	ห้อง รปภ. 1 (ทางเข้าประตูใหญ่)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	1	
		ห้อง รปภ. 2 (ทางเข้าแสกน)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	34	
		ห้อง รปภ. 3 (ข้างตาชั่ง 30 ตัน)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	28	
	ในห้อง ESH	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	27	
		ในห้อง No.2	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	26	
		NO.1 (ถังสำรอง)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.2 (ถังสำรอง)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.3 (ถังสำรอง)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.4 (ถังสำรอง)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
	ตู้สายดับเพลิง 1	ข้างอาคาร Tin powder	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		

ก.ค. 23

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ตู้สายดับเพลิง 5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 7	หน้าห้องพยาบาล	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 11	ข้างห้อง Mixing	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรลบ่อรับน้ำฝนด้านอก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T120	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T122	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T127	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T128	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T129	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T131	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T134	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T135	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T137	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T142	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T143	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T144	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T151	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T152	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T153	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดูดฝุ่น T104	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดูดฝุ่น T105	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดัมพ์ T311	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดัมพ์ T312	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถตัก T209	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถตัก T210	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30, ก.ค. 23

THAISARCO

7.9.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Lead Free Solder	บริเวณ Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	36	
		ทางเข้าห้องด้านทิศเหนือ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	35	
		ทางเข้าห้องด้านทิศตะวันออก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	46	
	Lead Solder	NO.1 ทางเข้าห้องใต้ตู้คอนโทรล	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	42	
		NO.2 หน้าห้อง Tin แกรนูล	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	44	
	สถานี Gas LPG	NO 1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	38	
		NO 2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	24	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/7/9/23

THAISARCO

ก.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Q.A.	ข้างประตู ห้องเก็บตัวอย่าง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	2	ชั้นบน
		หน้าห้องเก็บสารเคมี	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	5	ชั้นบน
		ข้างห้อง AAS.ด้านระเบียง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	3	ชั้นบน
		ข้างห้อง X-ray	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	4	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30 / ก.ค. / 23

THAISARCO

7.9.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Extruder	NO 1 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	32	
		NO 2 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	33	
		NO 3 หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	30	
		ข้างห้อง ด้านทางเท้า	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	31	
	Extrude - wire	ในห้อง	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	43	รอติดตั้ง
	ห้องเก็บ	ในห้อง NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	5	
	ลังกระดาษ, ลังไม้	ในห้อง NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	6	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30.09.23

THAISARCO

7.9.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาหลอม 4N บน	หน้าห้องพัก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	40	
	ทำตัวอย่าง 4N	NO.1 (5 lb)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	22	
	4N Plant # 1-4	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	10	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	11	
	4N Plant # 5-6	NO 1 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	20	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	21	
	4N Plant # 7-10	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	4	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	2	
		NO 3 ห้องระบบ Control	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	3	
		NO 4 ทางเข้าห้อง เทแกน-แผ่นบาง	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	7	
		NO 5 ข้างห้อง GEN - 4N	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	9	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30.09.23

THAISARCO

17.01.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Casting	ข้างตู้ Control	Dry chemical	O	O	O	O	37	
		NO.2	Dry chemical	O	O	O	O	39	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30.17.01.23

THAISARCO

7-9-23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องเก็บผลิต	ด้านโรงรับแร่ และตาชั่ง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	29	
	ภัณฑ์ , รับแร่	ข้างห้องพักพนักงานห้องแร่	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	25	
	ห้องทำตัวอย่างแร่	NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	8	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30 / 7-9-23

THAISARCO

7.9.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Tin Powder	บริเวณทางเท้า ก่อนเข้า plant	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	
		หน้าห้องเก็บของ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	16	
		ข้างประตู 1 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	24	
		ข้างประตู 2 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	25	
		บริเวณร่อนผงดีบุก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	
		ตู้ Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
		บริเวณเบ้าหลอม	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	23	
		ข้างประตูทางเข้า 4N# 5,6	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	18	
	Tin แกรนูล	ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	45	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30.10.23

THAISARCO

ก.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาไฟฟ้า	ในห้องควบคุม	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	20	ชั้นบน
			สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	21	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30.ก.ค.23

THAISARCO

17.01.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาน้ำมัน	RF # 5-6 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	13	ชั้นบน
		RF # 5-6 NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	14	ชั้นบน
		RF # 7 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	ชั้นบน
		RF # 7 NO.2 หน้าห้อง Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	16	ชั้นบน
		RF # 9 NO.1 หน้าห้อง Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	ชั้นบน
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	68	
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	69	
		ทางเดินใต้ RF# 7	Dry chemical	O	O	O	O	70	รอติดตั้ง
		หลังแท่นเจาะ RF# 5	Dry chemical	O	O	O	O	71	รอติดตั้ง
	ข้างบ่อเท Slag -RF	NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	72	
	เตาหลอม 1,3	ข้างห้อง Control - NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	73	
		ข้างห้อง Control - NO 2	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	74	รอติดตั้ง
		ขนาด 5 Lb	Dry chemical	O	O	O	O	75	รอติดตั้ง
	โรงย่าง Slag	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	93	รอติดตั้ง
		ในห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	94	รอติดตั้ง

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30.1.23

THAISARCO

ก.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องนายช่างกะ	NO 1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	18	ชั้นบน
		ห้องพักพนักงานกะชั้นล่าง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	64	
			สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	65	
	ใต้กระทะ	NO.1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	66	
		NO.2	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	67	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
20 / ก.ค. / 23

THAISARCO

7.9.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ME - Work shop	ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	80	
		ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	81	
		ห้องช่างยนต์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	82	
		หน้าห้องช่างไฟฟ้า	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	87	
		หน้าห้องเก็บสี	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	79	
		ข้างเครื่องกลึง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	83	
		ประตูทางเข้าห้องสโตร์	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	85	
		ในห้องสโตร์ (ล่าง)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	56	
		ในห้องสโตร์ (บน)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	12	ชั้นบน
		หน้าห้องพัก ME	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	84	
		หน้าห้องน้ำ (บน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	10	ชั้นบน
		หน้าห้องเขียนแบบ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	11	ชั้นบน
	ช่างปูน	Plant ช่างปูน	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	76	
	ห้อง	ข้างประตู NO 1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	88	
	กำเนิดไฟฟ้า	ข้างประตู NO 2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	89	
	ห้อง Switch Gear	ชั้นล่าง	CO2	Ø	Ø	Ø	Ø	91	
		ชั้นบน	CO2	Ø	Ø	Ø	Ø	9	
	คลังน้ำมัน	NO.1 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	92	
		NO.2 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	90	ชนิดพิเศษ
		NO.3 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	62	
		NO.4 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	63	ชนิดพิเศษ
	ห้อง MCC	ห้อง MCC # 1 , 2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	19	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 3	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	26	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 4	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	19	
	Fire pump	NO.1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	12	
		NO.2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	13	
	รับเหมา ME	ใน Plant - NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	77	
		ใน Plant - NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	78	
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.3	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.4	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30.7.9.23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	อาคาร MD	หน้าห้องเลขา	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	1	ชั้นบน
	การเงิน - บุคคล	หน้าห้อง สโตร์	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	47	
		ในแผนก บัญชี	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	49	รอติดตั้ง
		ในห้อง IT	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	48	
	ห้องเสมียน	หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	50	
	ฝ่ายโรงงาน	ในห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	51	รอติดตั้ง
	การค้า-จัดซื้อ	หน้าประตูทางเข้าห้อง (ชั้นบน)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	7	รอติดตั้ง
		ห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	8	รอติดตั้ง
	ตึกห้องอบรม	ทางขึ้นห้องอบรม	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	56	รอติดตั้ง
	ฝ่ายบุคคล	หน้าห้องอบรม	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	6	ชั้นบน
	โรงอาหาร	ครัวพุธ (5 lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	57	รอติดตั้ง
		ครัวอิสลาม (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	58	รอติดตั้ง
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	52	
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	53	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.1	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	54	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.2	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	55	
	ห้องพยาบาล	หน้าทางเข้าห้องพยาบาล	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	60	
	โรงอาบน้ำ	ในห้องซักผ้า (5 lb)	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	61	
		ข้างห้องตรงข้ามโรงอาหาร	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	59	
	ห้อง รปภ.	ห้อง รปภ. 1 (ทางเข้าประตูใหญ่)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	1	
		ห้อง รปภ. 2 (ทางเข้าแสกน)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	34	
		ห้อง รปภ. 3 (ข้างตาชั่ง 30 ตัน)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	28	
	ในห้อง ESH	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	27	
		ในห้อง No.2	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	26	
		NO.1 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.2 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.3 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.4 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
	ตู้สายดับเพลิง 1	ข้างอาคาร Tin powder	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘		
	ตู้สายดับเพลิง 2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘		
	ตู้สายดับเพลิง 3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘		
	ตู้สายดับเพลิง 4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘		

ส.ค. 23

ปรับปรุงเอกสาร April ' 23

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ตู้สายดับเพลิง 5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 7	หน้าห้องพยาบาล	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 11	ข้างห้อง Mixing	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรลบ่อรับน้ำฝนด้านนอก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T120	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T122	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T127	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T128	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T129	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T131	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T134	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T135	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T137	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T142	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T143	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T144	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T151	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T152	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T153	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดูดฝุ่น T104	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดูดฝุ่น T105	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดัมพ์ T311	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดัมพ์ T312	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถตัก T209	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถตัก T210	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

28-30 / 8 / 23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Lead Free Solder	บริเวณ Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	36	
		ทางเข้าห้องด้านทิศเหนือ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	35	
		ทางเข้าห้องด้านทิศตะวันออก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	46	
	Lead Solder	NO.1 ทางเข้าห้องใต้ตู้คอนโทรล	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	42	
		NO.2 หน้าห้อง Tin แกรนูล	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	44	
	สถานี Gas LPG	NO 1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	38	
		NO 2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	24	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30 / 8 / 23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Q.C.	ข้างประตู ห้องเก็บตัวอย่าง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	2	ชั้นบน
		หน้าห้องเก็บสารเคมี	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	5	ชั้นบน
		ข้างห้อง AAS.ด้านระเบียง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	3	ชั้นบน
		ข้างห้อง X-ray	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	4	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/8/23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Extruder	NO 1 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	32	
		NO 2 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	33	
		NO 3 หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	30	
		ข้างห้อง ด้านทางเท้า	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	31	
	Extrude - wire	ในห้อง	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	43	รอติดตั้ง
	ห้องเก็บ	ในห้อง NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	5	
	ลังกระดาษ, ลังไม้	ในห้อง NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	6	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/8/23

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาหลอม 4N บน	หน้าห้องพัก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	40	
	ทำตัวอย่าง 4N	NO.1 (5 lb)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
	4N Plant # 1-4	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	10	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	11	
	4N Plant # 5-6	NO 1 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	20	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	21	
	4N Plant # 7-10	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	4	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	2	
		NO 3 ห้องระบบ Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	3	
		NO 4 ทางเข้าห้อง เทแกน-แผ่นบาง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	7	
		NO 5 ข้างห้อง GEN - 4N	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	9	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
29-30 / 8 / 23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Casting	ข้างตู้ Control	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	37	
		NO.2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	39	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/8/23

THAISARCO

ก.ค 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องเก็บผลิต	ด้านโรงรับแร่ และตาชั่ง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	29	
	ภัณฑ์ , รับแร่	ข้างห้องพักพนักงานห้องแร่	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	25	
	ห้องทำตัวอย่างแร่	NO.1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	8	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/8/23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Tin Powder	บริเวณทางเท้า ก่อนเข้า plant	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	
		หน้าห้องเก็บของ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	16	
		ข้างประตู 1 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	24	
		ข้างประตู 2 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	25	
		บริเวณร่อนผงดีบุก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	
		ตู้ Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
		บริเวณเบ้าหลอม	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	23	
		ข้างประตูทางเข้า 4N# 5,6	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	18	
	Tin แกรนูล	ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	45	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30 / 8 / 23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาไฟฟ้า	ในห้องควบคุม	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	20	ชั้นบน
			สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	21	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30 / 8 / 23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาน้ำมัน	RF # 5-6 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	13	ชั้นบน
		RF # 5-6 NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	14	ชั้นบน
		RF # 7 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	ชั้นบน
		RF # 7 NO.2 หน้าห้อง Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	16	ชั้นบน
		RF # 9 NO.1 หน้าห้อง Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	ชั้นบน
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	68	
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	69	
		ทางเดินใต้ RF# 7	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	70	รอติดตั้ง
		หลังแท่นเจาะ RF# 5	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	71	รอติดตั้ง
	ข้างบ่อเท Slag -RF	NO 1	Dry chemical	O	O	O	O	72	
	เตาหลอม 1,3	ข้างห้อง Control - NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	73	
		ข้างห้อง Control - NO 2	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	74	รอติดตั้ง
		ขนาด 5 Lb	Dry chemical	O	O	O	O	75	รอติดตั้ง
	โรงย่าง Slag	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	93	รอติดตั้ง
		ในห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	94	รอติดตั้ง

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/8/23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องนายช่างกะ	NO 1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	18	ชั้นบน
		ห้องพักพนักงานกะชั้นล่าง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	64	
			สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	65	
	ใต้กระทะ	NO.1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	66	
		NO.2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	67	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/8/23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ME - Work shop	ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	80	
		ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	81	
		ห้องช่างยนต์	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	82	
		หน้าห้องช่างไฟฟ้า	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	87	
		หน้าห้องเก็บสี	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	79	
		ข้างเครื่องกลึง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	83	
		ประตูทางเข้าห้องสโตร์	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	85	
		ในห้องสโตร์ (ล่าง)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	56	
		ในห้องสโตร์ (บน)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	12	ชั้นบน
		หน้าห้องพัก ME	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	84	
		หน้าห้องน้ำ (บน)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	10	ชั้นบน
		หน้าห้องเขียนแบบ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	11	ชั้นบน
	ช่างปูน	Plant ช่างปูน	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	76	
	ห้อง	ข้างประตู NO 1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	88	
	กำเนิดไฟฟ้า	ข้างประตู NO 2	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	89	
	ห้อง Switch Gear	ชั้นล่าง	CO2	✓	✓	✓	✓	91	
		ชั้นบน	CO2	✓	✓	✓	✓	9	
	คลังน้ำมัน	NO.1 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	92	
		NO.2 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	90	ชนิดพิเศษ
		NO.3 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	62	
		NO.4 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	63	ชนิดพิเศษ
	ห้อง MCC	ห้อง MCC # 1 , 2	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	19	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 3	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	26	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 4	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	19	
	Fire pump	NO.1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	12	
		NO.2	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	13	
	รับเหมา ME	ใน Plant - NO 1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	77	
		ใน Plant - NO 2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	78	
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.3	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.4	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/8/23

THAISARCO

ก.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	อาคาร MD	หน้าห้องเลขา	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	1	ชั้นบน
	การเงิน - บุคคล	หน้าห้อง สโตร์	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	47	
		ในแผนก บัญชี	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	49	รอติดตั้ง
		ในห้อง IT	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	48	
	ห้องเสมียน	หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	50	
	ฝ่ายโรงงาน	ในห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	51	รอติดตั้ง
	การค้า-จัดซื้อ	หน้าประตูทางเข้าห้อง (ชั้นบน)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	7	รอติดตั้ง
		ห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	8	รอติดตั้ง
	ตึกห้องอบรม	ทางขึ้นห้องอบรม	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	56	รอติดตั้ง
	ฝ่ายบุคคล	หน้าห้องอบรม	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	6	ชั้นบน
	โรงอาหาร	ครัวพุธ (5 lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	57	รอติดตั้ง
		ครัวอิสลาม (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	58	รอติดตั้ง
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	52	
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	53	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	54	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	55	
	ห้องพยาบาล	หน้าทางเข้าห้องพยาบาล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	60	
	โรงอาบน้ำ	ในห้องซักผ้า (5 lb)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	61	
		ข้างห้องตรงข้ามโรงอาหาร	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	59	
	ห้อง รปภ.	ห้อง รปภ. 1 (ทางเข้าประตูใหญ่)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	1	
		ห้อง รปภ. 2 (ทางเข้าแสกน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	34	
		ห้อง รปภ. 3 (ข้างตาชั่ง 30 ตัน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	28	
	ในห้อง ESH	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	27	
		ในห้อง No.2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	26	
		NO.1 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.2 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.3 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.4 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
	ตู้สายดับเพลิง 1	ข้างอาคาร Tin powder	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ตู้สายดับเพลิง 5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 7	หน้าห้องพยาบาล	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 11	ข้างห้อง Mixing	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรลบ่อรับน้ำฝนด้านนอก	Dry chemical	O	O	O	O		
	ตู้สายดับเพลิง 17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T120	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T122	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T127	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T128	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T129	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T131	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T134	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T135	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T137	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T142	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T143	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T144	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T151	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T152	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	โฟร์คลิฟท์ - T153	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	รถดูดฝุ่น T104	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	รถดูดฝุ่น T105	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	รถดัมพ์ T311	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	รถดัมพ์ T312	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	รถตัก T209	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		
	รถตัก T210	ติดรถ	Dry chemical	O	O	O	O		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/9/23

THAISARCO

ก.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Lead Free Solder	บริเวณ Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	36	
		ทางเข้าห้องด้านทิศเหนือ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	35	
		ทางเข้าห้องด้านทิศตะวันออก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	46	
	Lead Solder	NO.1 ทางเข้าห้องใต้ตู้คอนโทรล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	42	
		NO.2 หน้าห้อง Tin แกรนูล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	44	
	สถานี Gas LPG	NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	38	
		NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	24	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/9/23

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Q.C.	ข้างประตู ห้องเก็บตัวอย่าง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	2	ชั้นบน
		หน้าห้องเก็บสารเคมี	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	5	ชั้นบน
		ข้างห้อง AAS.ด้านระเบียง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	3	ชั้นบน
		ข้างห้อง X-ray	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	4	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/9/23

THAISARCO

ก.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Extruder	NO 1 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	32	
		NO 2 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	33	
		NO 3 หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	30	
		ข้างห้อง ด้านทางเท้า	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	31	
	Extrude - wire	ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	43	รอติดตั้ง
	ห้องเก็บ	ในห้อง NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	5	
	ลังกระดาษ, ลังไม้	ในห้อง NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	6	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/9/23

THAISARCO

ก.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาหลอม 4N บน	หน้าห้องพัก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	40	
	ทำตัวอย่าง 4N	NO.1 (5 lb)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
	4N Plant # 1-4	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	10	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	11	
	4N Plant # 5-6	NO 1 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	20	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	21	
	4N Plant # 7-10	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	4	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	2	
		NO 3 ห้องระบบ Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	3	
		NO 4 ทางเข้าห้อง เทแกน-แผ่นบาง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	7	
		NO 5 ข้างห้อง GEN - 4N	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	9	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

20/9/23

THAISARCO

17.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาหลอม 4N บน	หน้าห้องพัก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	40	
	ทำตัวอย่าง 4N	NO.1 (5 lb)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
	4N Plant # 1-4	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	10	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	11	
	4N Plant # 5-6	NO 1 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	20	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	21	
	4N Plant # 7-10	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	4	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	2	
		NO 3 ห้องระบบ Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	3	
		NO 4 ทางเข้าห้อง เทแกน-แผ่นบาง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	7	
		NO 5 ข้างห้อง GEN - 4N	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	9	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/9/23

THAISARCO

ก.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Casting	ข้างตู้ Control	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	37	
		NO.2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	39	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/9/23

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องเก็บผลิต	ด้านโรงรับแร่ และตาชั่ง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	29	
	ภัณฑ์ , รับแร่	ข้างห้องพักพนักงานห้องแร่	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	25	
	ห้องทำตัวอย่างแร่	NO.1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	8	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/9/23

THAISARCO

ก.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Tin Powder	บริเวณทางเท้า ก่อนเข้า plant	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	
		หน้าห้องเก็บของ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	16	
		ข้างประตู 1 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	24	
		ข้างประตู 2 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	25	
		บริเวณร่อนผงดีบุก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	
		ตู้ Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
		บริเวณเบ้าหลอม	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	23	
		ข้างประตูทางเข้า 4N# 5,6	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	18	
	Tin แกรนูล	ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	45	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/9/23

THAISARCO

27-9-23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาไฟฟ้า	ในห้องควบคุม	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	20	ชั้นบน
			สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	21	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/9/23

THAISARCO

7.9.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาน้ำมัน	RF # 5-6 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	13	ชั้นบน
		RF # 5-6 NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	14	ชั้นบน
		RF # 7 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	ชั้นบน
		RF # 7 NO.2 หน้าห้อง Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	16	ชั้นบน
		RF # 9 NO.1 หน้าห้อง Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	ชั้นบน
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	68	
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	69	
		ทางเดินใต้ RF# 7	Dry chemical	O	O	O	O	70	รอติดตั้ง
		หลังแท่นเจาะ RF# 5	Dry chemical	O	O	O	O	71	รอติดตั้ง
	ข้างบ่อเท Slag -RF	NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	72	
	เตาหลอม 1,3	ข้างห้อง Control - NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	73	
		ข้างห้อง Control - NO 2	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	74	รอติดตั้ง
		ขนาด 5 Lb	Dry chemical	O	O	O	O	75	รอติดตั้ง
	โรงย่าง Slag	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	93	รอติดตั้ง
		ในห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	94	รอติดตั้ง

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/9/23

THAISARCO

ก.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องนายช่างกะ	NO 1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	18	ชั้นบน
		ห้องพักพนักงานกะชั้นล่าง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	64	
			สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	65	
	ใต้กระทะ	NO.1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	66	
		NO.2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	67	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/9/23

THAISARCO

ก.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ME - Work shop	ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	80	
		ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	81	
		ห้องช่างยนต์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	82	
		หน้าห้องช่างไฟฟ้า	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	87	
		หน้าห้องเก็บสี	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	79	
		ข้างเครื่องกลึง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	83	
		ประตูทางเข้าห้องสโตร์	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	85	
		ในห้องสโตร์ (ล่าง)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	56	
		ในห้องสโตร์ (บน)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	12	ชั้นบน
		หน้าห้องพัก ME	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	84	
		หน้าห้องน้ำ (บน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	10	ชั้นบน
		หน้าห้องเขียนแบบ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	11	ชั้นบน
	ช่างปูน	Plant ช่างปูน	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	76	
	ห้อง	ข้างประตู NO 1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	88	
	กำเนิดไฟฟ้า	ข้างประตู NO 2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	89	
	ห้อง Switch Gear	ชั้นล่าง	CO2	Ø	Ø	Ø	Ø	91	
		ชั้นบน	CO2	Ø	Ø	Ø	Ø	9	
	คลังน้ำมัน	NO.1 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	92	
		NO.2 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	90	ชนิดพิเศษ
		NO.3 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	62	
		NO.4 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	63	ชนิดพิเศษ
	ห้อง MCC	ห้อง MCC # 1 , 2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	19	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 3	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	26	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 4	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	19	
	Fire pump	NO.1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	12	
		NO.2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	13	
	รับเหมา ME	ใน Plant - NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	77	
		ใน Plant - NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	78	
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.3	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.4	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/9/23

THAISARCO

ต.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	อาคาร MD	หน้าห้องเลขา	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	1	ชั้นบน
	การเงิน - บุคคล	หน้าห้อง สโตร์	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	47	
		ในแผนก บัญชี	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	49	รอติดตั้ง
		ในห้อง IT	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	48	
	ห้องเสมียน	หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	50	
	ฝ่ายโรงงาน	ในห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	51	รอติดตั้ง
	การค้า-จัดซื้อ	หน้าประตูทางเข้าห้อง (ชั้นบน)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	7	รอติดตั้ง
		ห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	8	รอติดตั้ง
	ตึกห้องอบรม	ทางขึ้นห้องอบรม	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	56	รอติดตั้ง
	ฝ่ายบุคคล	หน้าห้องอบรม	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	6	ชั้นบน
	โรงอาหาร	ครัวพุธ (5 lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	57	รอติดตั้ง
		ครัวอิสลาม (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	58	รอติดตั้ง
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	52	
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	53	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	54	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	55	
	ห้องพยาบาล	หน้าทางเข้าห้องพยาบาล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	60	
	โรงอาบน้ำ	ในห้องซักผ้า (5 lb)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	61	
		ข้างห้องตรงข้ามโรงอาหาร	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	59	
	ห้อง รปภ.	ห้อง รปภ. 1 (ทางเข้าประตูใหญ่)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	1	
		ห้อง รปภ. 2 (ทางเข้าแสกน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	34	
		ห้อง รปภ. 3 (ข้างตาชั่ง 30 ตัน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	28	
	ในห้อง ESH	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	27	
		ในห้อง No.2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	26	
		NO.1 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.2 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.3 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.4 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
	ตู้สายดับเพลิง 1	ข้างอาคาร Tin powder	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ตู้สายดับเพลิง 5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 7	หน้าห้องพยาบาล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 11	ข้างห้อง Mixing	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรลบ่อรับน้ำฝนด้านนอก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	ตู้สายดับเพลิง 17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T120	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T122	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T127	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T128	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T129	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T131	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T134	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T135	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T137	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T142	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T143	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T144	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T151	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T152	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	โฟร์คลิฟท์ - T153	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	รถดูดฝุ่น T104	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	รถดูดฝุ่น T105	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	รถดัมพ์ T311	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	รถดัมพ์ T312	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	รถตัก T209	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
	รถตัก T210	ติดรถ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/10/23

THAISARCO

ต.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Lead Free Solder	บริเวณ Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	36	
		ทางเข้าห้องด้านทิศเหนือ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	35	
		ทางเข้าห้องด้านทิศตะวันออก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	46	
	Lead Solder	NO.1 ทางเข้าห้องใต้ตู้คอนโทรล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	42	
		NO.2 หน้าห้อง Tin แกรนูล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	44	
	สถานี Gas LPG	NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	38	
		NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	24	เกจโอเออร์ → เปลี่ยนใหม่

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/10/23

THAISARCO

ม.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Q.C.	ข้างประตู ห้องเก็บตัวอย่าง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	2	ชั้นบน
		หน้าห้องเก็บสารเคมี	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	5	ชั้นบน
		ข้างห้อง AAS.ด้านระเบียง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	3	ชั้นบน
		ข้างห้อง X-ray	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	4	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/10/23

THAISARCO

ต.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Extruder	NO 1 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	32	
		NO 2 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	33	
		NO 3 หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	30	
		ข้างห้อง ด้านทางเท้า	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	31	
	Extrude - wire	ในห้อง	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	43	รอติดตั้ง
	ห้องเก็บ	ในห้อง NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	5	
	ลังกระดาษ, ลังไม้	ในห้อง NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	6	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/10/23

THAISARCO

ตค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาหลอม 4N บน	หน้าห้องพัก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	40	
	ทำตัวอย่าง 4N	NO.1 (5 lb)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
	4N Plant # 1-4	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	10	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	11	
	4N Plant # 5-6	NO 1 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	20	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	21	
	4N Plant # 7-10	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	4	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	2	
		NO 3 ห้องระบบ Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	3	
		NO 4 ทางเข้าห้อง เทแกน-แผ่นบาง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	7	
		NO 5 ข้างห้อง GEN - 4N	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	9	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/10/23

THAISARCO

ต.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาหลอม 4N บน	หน้าห้องพัก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	40	
	ทำตัวอย่าง 4N	NO.1 (5 lb)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	22	
	4N Plant # 1-4	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	10	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	11	
	4N Plant # 5-6	NO 1 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	20	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	21	
	4N Plant # 7-10	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	4	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	2	
		NO 3 ห้องระบบ Control	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	3	
		NO 4 ทางเข้าห้อง เทแกน-แผ่นบาง	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	7	
		NO 5 ข้างห้อง GEN - 4N	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	9	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30 / 10 / 23

THAISARCO

ต.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Casting	ข้างตู้ Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	37	
		NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	39	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/10/23

THAISARCO

ต.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องเก็บผลิต	ด้านโรงรับแร่ และตาชั่ง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	29	
	ภัณฑ์ , รับแร่	ข้างห้องพักพนักงานห้องแร่	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	25	
	ห้องทำตัวอย่างแร่	NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	8	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/10/23

THAISARCO

ตุลา. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Tin Powder	บริเวณทางเท้า ก่อนเข้า plant	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	
		หน้าห้องเก็บของ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	16	
		ข้างประตู 1 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	24	
		ข้างประตู 2 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	25	
		บริเวณร่อนผงดีบุก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	
		ตู้ Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
		บริเวณเบ้าหลอม	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	23	
		ข้างประตูทางเข้า 4N# 5,6	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	18	
	Tin แกรนูล	ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	45	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/10/23

THAISARCO

ก.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาไฟฟ้า	ในห้องควบคุม	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	20	ชั้นบน
			สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	21	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/10/23

THAISARCO

ก.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาน้ำมัน	RF # 5-6 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	13	ชั้นบน
		RF # 5-6 NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	14	ชั้นบน
		RF # 7 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	ชั้นบน
		RF # 7 NO.2 หน้าห้อง Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	16	ชั้นบน
		RF # 9 NO.1 หน้าห้อง Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	ชั้นบน
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	68	
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	69	
		ทางเดินใต้ RF# 7	Dry chemical	O	O	O	O	70	รอติดตั้ง
		หลังแท่นเจาะ RF# 5	Dry chemical	O	O	O	O	71	รอติดตั้ง
	ข้างบ่อเท Slag -RF	NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	72	
	เตาหลอม 1,3	ข้างห้อง Control - NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	73	
		ข้างห้อง Control - NO 2	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	74	รอติดตั้ง
		ขนาด 5 Lb	Dry chemical	O	O	O	O	75	รอติดตั้ง
	โรงย่าง Slag	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	93	รอติดตั้ง
		ในห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	94	รอติดตั้ง

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/10/23

THAISARCO

ก.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องนายช่างกะ	NO 1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	18	ชั้นบน
		ห้องพักพนักงานกะชั้นล่าง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	64	
			สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	65	
	ใต้กระทะ	NO.1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	66	
		NO.2	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	67	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/10/23

THAISARCO

ก.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ME - Work shop	ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	80	
		ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	81	
		ห้องช่างยนต์	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	82	
		หน้าห้องช่างไฟฟ้า	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	87	
		หน้าห้องเก็บสี	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	79	
		ข้างเครื่องกลึง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	83	
		ประตูทางเข้าห้องสโตร์	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	85	
		ในห้องสโตร์ (ล่าง)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	56	
		ในห้องสโตร์ (บน)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	12	ชั้นบน
		หน้าห้องพัก ME	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	84	
		หน้าห้องน้ำ (บน)	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	10	ชั้นบน
		หน้าห้องเขียนแบบ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	11	ชั้นบน
	ช่างปูน	Plant ช่างปูน	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	76	
	ห้อง	ข้างประตู NO 1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	88	
	กำเนิดไฟฟ้า	ข้างประตู NO 2	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	89	
	ห้อง Switch Gear	ชั้นล่าง	CO2	✓	✓	✓	✓	91	
		ชั้นบน	CO2	✓	✓	✓	✓	9	
	คลังน้ำมัน	NO.1 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	92	
		NO.2 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	90	ชนิดพิเศษ
		NO.3 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	62	
		NO.4 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	63	ชนิดพิเศษ
	ห้อง MCC	ห้อง MCC # 1 , 2	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	19	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 3	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	26	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 4	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	19	
	Fire pump	NO.1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	12	
		NO.2	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	13	
	รับเหมา ME	ใน Plant - NO 1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	77	
		ใน Plant - NO 2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	78	
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.3	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.4	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/10/23

THAISARCO

W.E 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	อาคาร MD	หน้าห้องเลขา	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	1	ชั้นบน
	การเงิน - บุคคล	หน้าห้อง สโตร์	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	47	
		ในแผนก บัญชี	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	49	รอติดตั้ง
		ในห้อง IT	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	48	
	ห้องเสมียน	หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	50	
	ฝ่ายโรงงาน	ในห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	51	รอติดตั้ง
	การค้า-จัดซื้อ	หน้าประตูทางเข้าห้อง (ชั้นบน)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	7	รอติดตั้ง
		ห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	8	รอติดตั้ง
	ตึกห้องอบรม	ทางขึ้นห้องอบรม	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	56	รอติดตั้ง
	ฝ่ายบุคคล	หน้าห้องอบรม	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	6	ชั้นบน
	โรงอาหาร	ครัวพุธ (5 lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	57	รอติดตั้ง
		ครัวอิสลาม (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	58	รอติดตั้ง
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	52	
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	53	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.1	Dry chemical	ø	ø	ø	ø	54	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.2	Dry chemical	ø	ø	ø	ø	55	
	ห้องพยาบาล	หน้าทางเข้าห้องพยาบาล	Dry chemical	ø	ø	ø	ø	60	
	โรงอาบน้ำ	ในห้องซักผ้า (5 lb)	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	61	
		ข้างห้องตรงข้ามโรงอาหาร	Dry chemical	ø	ø	ø	ø	59	
	ห้อง รปภ.	ห้อง รปภ. 1 (ทางเข้าประตูใหญ่)	Dry chemical	ø	ø	ø	ø	1	
		ห้อง รปภ. 2 (ทางเข้าแสกน)	Dry chemical	ø	ø	ø	ø	34	
		ห้อง รปภ. 3 (ข้างตาชั่ง 30 ตัน)	Dry chemical	ø	ø	ø	ø	28	
	ในห้อง ESH	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	ø	ø	ø	ø	27	
		ในห้อง No.2	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	26	
		NO.1 (ถังสำรอง)	Dry chemical	O	O	O	O	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.2 (ถังสำรอง)	Dry chemical	O	O	O	O	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.3 (ถังสำรอง)	Dry chemical	O	O	O	O	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.4 (ถังสำรอง)	Dry chemical	O	O	O	O	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	O	O	O	O	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	O	O	O	O	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
	ตู้สายดับเพลิง 1	ข้างอาคาร Tin powder	Dry chemical	ø	ø	ø	ø		
	ตู้สายดับเพลิง 2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	Dry chemical	ø	ø	ø	ø		
	ตู้สายดับเพลิง 3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	Dry chemical	ø	ø	ø	ø		
	ตู้สายดับเพลิง 4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	Dry chemical	ø	ø	ø	ø		

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ตู้สายดับเพลิง 5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 7	หน้าห้องพยาบาล	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 11	ข้างห้อง Mixing	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรลบ่อรับน้ำฝนด้านนอก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T120	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T122	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T127	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T128	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T129	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T131	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T134	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T135	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T137	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T142	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T143	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T144	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T151	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T152	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T153	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดูดฝุ่น T104	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดูดฝุ่น T105	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดัมพ์ T311	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดัมพ์ T312	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถตัก T209	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถตัก T210	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/พ.ย./23

THAISARCO

W.9.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Lead Free Solder	บริเวณ Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	36	
		ทางเข้าห้องด้านทิศเหนือ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	35	
		ทางเข้าห้องด้านทิศตะวันออก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	46	
	Lead Solder	NO.1 ทางเข้าห้องใต้ตู้คอนโทรล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	42	
		NO.2 หน้าห้อง Tin แกรนูล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	44	
	สถานี Gas LPG	NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	38	
		NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	24	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/พ.ย./23

THAISARCO

พ.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Q.A.	ข้างประตู ห้องเก็บตัวอย่าง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	2	ชั้นบน
		หน้าห้องเก็บสารเคมี	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	5	ชั้นบน
		ข้างห้อง AAS.ด้านระเบียง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	3	ชั้นบน
		ข้างห้อง X-ray	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	4	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30/Nov/23

THAISARCO

พ.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Extruder	NO 1 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	32	
		NO 2 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	33	
		NO 3 หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	30	
		ข้างห้อง ด้านทางเท้า	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	31	
	Extrude - wire	ในห้อง	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	43	รอติดตั้ง
	ห้องเก็บ	ในห้อง NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	5	
	ลังกระดาษ, ลังไม้	ในห้อง NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	6	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30 / พ.ย. / 23

THAISARCO

พ.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาหลอม 4N บน	หน้าห้องพัก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	40	
	ทำตัวอย่าง 4N	NO.1 (5 lb)	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	22	
	4N Plant # 1-4	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	10	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	11	
	4N Plant # 5-6	NO 1 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	20	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	21	
	4N Plant # 7-10	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	4	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	2	
		NO 3 ห้องระบบ Control	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	3	
		NO 4 ทางเข้าห้อง เทแกน-แผ่นบาง	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	7	
		NO 5 ข้างห้อง GEN - 4N	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	9	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30 พ.ย. 23

THAISARCO

W.4.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Casting	ข้างตู้ Control	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	37	
		NO.2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	39	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30, W.4, 23

THAISARCO

พ-ย-23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องเก็บผลิต	ด้านโรงรับแร่ และตาชั่ง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	29	
	ภัณฑ์ , รับแร่	ข้างห้องพักพนักงานห้องแร่	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	25	
	ห้องทำตัวอย่างแร่	NO.1	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	8	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30 / พ.ย. / 23

พย. 23

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Tin Powder	บริเวณทางเท้า ก่อนเข้า plant	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	
		หน้าห้องเก็บของ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	16	
		ข้างประตู 1 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	24	
		ข้างประตู 2 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	25	
		บริเวณร่อนผงดีบุก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	
		ตู้ Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
		บริเวณเบ้าหลอม	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	23	
		ข้างประตูทางเข้า 4N# 5,6	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	18	
	Tin แกรนูล	ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	45	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/พ.ย./23

THAISARCO

พ.ย.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาไฟฟ้า	ในห้องควบคุม	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	20	ชั้นบน
			สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	21	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/พ.ย./23

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาน้ำมัน	RF # 5-6 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	13	ชั้นบน
		RF # 5-6 NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	14	ชั้นบน
		RF # 7 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	ชั้นบน
		RF # 7 NO.2 หน้าห้อง Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	16	ชั้นบน
		RF # 9 NO.1 หน้าห้อง Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	ชั้นบน
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.1	Dry chemical	Ø	O	Ø	Ø	68	
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	69	
		ทางเดินใต้ RF# 7	Dry chemical	O	O	O	O	70	รอติดตั้ง
		หลังแท่นเจาะ RF# 5	Dry chemical	O	O	O	O	71	รอติดตั้ง
	ข้างบ่อเท Slag -RF	NO 1	Dry chemical	O	O	O	O	72	
	เตาหลอม 1,3	ข้างห้อง Control - NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	O	Ø	73	
		ข้างห้อง Control - NO 2	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	74	รอติดตั้ง
		ขนาด 5 Lb	Dry chemical	O	O	O	O	75	รอติดตั้ง
	โรงย่าง Slag	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	93	รอติดตั้ง
		ในห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	94	รอติดตั้ง

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30 พ.ค. 23

THAISARCO

พ.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องนายช่างกะ	NO 1	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	18	ชั้นบน
		ห้องพักพนักงานกะชั้นล่าง	Dry chemical	ø	ø	ø	ø	64	
			สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	65	
	ใต้กระทะ	NO.1	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	66	
		NO.2	สารเหลวระเหย	ø	ø	ø	ø	67	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/พ.ย./23

THAISARCO

พ.ย. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ME - Work shop	ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	80	
		ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	81	
		ห้องช่างยนต์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	82	
		หน้าห้องช่างไฟฟ้า	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	87	
		หน้าห้องเก็บสี	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	79	
		ข้างเครื่องกลึง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	83	
		ประตูทางเข้าห้องสโตร์	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	85	
		ในห้องสโตร์ (ล่าง)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	56	
		ในห้องสโตร์ (บน)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	12	ชั้นบน
		หน้าห้องพัก ME	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	84	
		หน้าห้องน้ำ (บน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	10	ชั้นบน
		หน้าห้องเขียนแบบ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	11	ชั้นบน
	ช่างปูน	Plant ช่างปูน	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	76	
	ห้อง	ข้างประตู NO 1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	88	
	กำเนิดไฟฟ้า	ข้างประตู NO 2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	89	
	ห้อง Switch Gear	ชั้นล่าง	CO2	Ø	Ø	Ø	Ø	91	
		ชั้นบน	CO2	Ø	Ø	Ø	Ø	9	
	คลังน้ำมัน	NO.1 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	92	
		NO.2 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	90	ชนิดพิเศษ
		NO.3 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	62	
		NO.4 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	63	ชนิดพิเศษ
	ห้อง MCC	ห้อง MCC # 1 , 2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	19	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 3	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	26	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 4	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	19	
	Fire pump	NO.1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	12	
		NO.2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	13	
	รับเหมา ME	ใน Plant - NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	77	
		ใน Plant - NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	78	
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.3	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.4	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30 / พ.ย. / 67

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	อาคาร MD	หน้าห้องเลขา	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	1	ชั้นบน
	การเงิน - บุคคล	หน้าห้อง สโตร์	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	47	
		ในแผนก บัญชี	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	49	รอติดตั้ง
		ในห้อง IT	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	48	
	ห้องเสมียน	หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	50	
	ฝ่ายโรงงาน	ในห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	51	รอติดตั้ง
	การค้า-จัดซื้อ	หน้าประตูทางเข้าห้อง (ชั้นบน)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	7	รอติดตั้ง
		ห้องครัว (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	8	รอติดตั้ง
	ตึกห้องอบรม	ทางขึ้นห้องอบรม	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	56	รอติดตั้ง
	ฝ่ายบุคคล	หน้าห้องอบรม	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	6	ชั้นบน
	โรงอาหาร	ครัวพุธ (5 lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	57	รอติดตั้ง
		ครัวอิสลาม (5lb)	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	58	รอติดตั้ง
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	52	
		ในห้องทานอาหาร No.1	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	53	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.1	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	54	
		ด้านนอกโรงอาหาร No.2	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	55	
	ห้องพยาบาล	หน้าทางเข้าห้องพยาบาล	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	60	
	โรงอาบน้ำ	ในห้องซักผ้า (5 lb)	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	61	
		ข้างห้องตรงข้ามโรงอาหาร	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	59	
	ห้อง รปภ.	ห้อง รปภ. 1 (ทางเข้าประตูใหญ่)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	1	
		ห้อง รปภ. 2 (ทางเข้าแสกน)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	34	
		ห้อง รปภ. 3 (ข้างตาชั่ง 30 ตัน)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	28	
	ในห้อง ESH	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	27	
		ในห้อง No.2	สารเหลวระเหย	⊘	⊘	⊘	⊘	26	
		NO.1 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.2 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.3 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.4 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
		NO.5 (ถังสำรอง)	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘	26	อยู่ที่ หน่วยงานความปลอดภัย
	ตู้สายดับเพลิง 1	ข้างอาคาร Tin powder	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘		
	ตู้สายดับเพลิง 2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘		
	ตู้สายดับเพลิง 3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘		
	ตู้สายดับเพลิง 4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	Dry chemical	⊘	⊘	⊘	⊘		

ส.ค. 23

ปรับปรุงเอกสาร April ' 23

THAISARCO

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ตู้สายดับเพลิง 5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 7	หน้าห้องพยาบาล	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 11	ข้างห้อง Mixing	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรลบ่อรับน้ำฝนด้านนอก	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	ตู้สายดับเพลิง 17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T120	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T122	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T127	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T128	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T129	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T131	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T134	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T135	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T137	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T142	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T143	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T144	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T151	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T152	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	โฟร์คลิฟท์ - T153	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดูดฝุ่น T104	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดูดฝุ่น T105	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดัมพ์ T311	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถดัมพ์ T312	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถตัก T209	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		
	รถตัก T210	ติดรถ	Dry chemical	✓	✓	✓	✓		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30 / ส.ค. / 25

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Lead Free Solder	บริเวณ Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	36	
		ทางเข้าห้องด้านทิศเหนือ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	35	
		ทางเข้าห้องด้านทิศตะวันออก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	46	
	Lead Solder	NO.1 ทางเข้าห้องใต้ตู้คอนโทรล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	42	
		NO.2 หน้าห้อง Tin แกรนูล	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	44	
	สถานี Gas LPG	NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	38	
		NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	24	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30 / ส.ค. / 23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Q.A.	ข้างประตู ห้องเก็บตัวอย่าง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	2	ชั้นบน
		หน้าห้องเก็บสารเคมี	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	5	ชั้นบน
		ข้างห้อง AAS.ด้านระเบียง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	3	ชั้นบน
		ข้างห้อง X-ray	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	4	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/ส.ค./23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Extruder	NO 1 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	32	
		NO 2 ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	33	
		NO 3 หน้าห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	30	
		ข้างห้อง ด้านทางเท้า	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	31	
	Extrude - wire	ในห้อง	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	43	รอติดตั้ง
	ห้องเก็บ	ในห้อง NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	5	
	ลังกระดาษ, ลังไม้	ในห้อง NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	6	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30 / ส.ค. / 23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาหลอม 4N บน	หน้าห้องพัก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	40	
	ทำตัวอย่าง 4N	NO.1 (5 lb)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
	4N Plant # 1-4	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	10	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	11	
	4N Plant # 5-6	NO 1 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	20	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	21	
	4N Plant # 7-10	NO 1 หน้าห้องพัก	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	4	
		NO 2 ใน Plant	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	2	
		NO 3 ห้องระบบ Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	3	
		NO 4 ทางเข้าห้อง เทแกน-แผ่นบาง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	7	
		NO 5 ข้างห้อง GEN - 4N	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	9	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30 / ส.ค. / 23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Casting	ข้างตู้ Control	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	37	
		NO.2	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	39	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30.ส.ค.23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องเก็บผลิต	ด้านโรงรับแร่ และตาชั่ง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	29	
	ภัณฑ์ , รับแร่	ข้างห้องพักพนักงานห้องแร่	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	25	
	ห้องทำตัวอย่างแร่	NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	8	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30 ส.ค. 23

THAISARCO

ส.ค.-23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	Tin Powder	บริเวณทางเท้า ก่อนเข้า plant	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	
		หน้าห้องเก็บของ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	16	
		ข้างประตู 1 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	24	
		ข้างประตู 2 (ชั้นบน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	25	
		บริเวณร่อนผงดีบุก	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	
		ตู้ Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	22	
		บริเวณเบ้าหลอม	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	23	
		ข้างประตูทางเข้า 4N# 5,6	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	18	
	Tin แกรนูล	ในห้อง	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	45	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30/08/23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาไฟฟ้า	ในห้องควบคุม	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	20	ชั้นบน
			สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	21	ชั้นบน

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
30 ส.ค. 23

THAISARCO

ส.ค.23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	เตาน้ำมัน	RF # 5-6 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	13	ชั้นบน
		RF # 5-6 NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	14	ชั้นบน
		RF # 7 NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	15	ชั้นบน
		RF # 7 NO.2 หน้าห้อง Control	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	16	ชั้นบน
		RF # 9 NO.1 หน้าห้อง Control	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	17	ชั้นบน
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	68	
		ใต้ RF # 9 ทางขึ้นบันได No.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	69	
		ทางเดินใต้ RF# 7	Dry chemical	O	O	O	O	70	รอติดตั้ง
		หลังแท่นเจาะ RF# 5	Dry chemical	O	O	O	O	71	รอติดตั้ง
	ข้างบ่อเท Slag -RF	NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	72	
	เตาหลอม 1,3	ข้างห้อง Control - NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	73	
		ข้างห้อง Control - NO 2	สารเหลวระเหย	O	O	O	O	74	รอติดตั้ง
		ขนาด 5 Lb	Dry chemical	Ø	Ø	O	O	75	รอติดตั้ง
	โรงย่าง Slag	หน้าทางเข้าห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	93	รอติดตั้ง
		ในห้อง	Dry chemical	O	O	O	O	94	รอติดตั้ง

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....
ผู้ตรวจเช็ค
20 / ส.ค. / 23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ห้องนายช่างกะ	NO 1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	18	ชั้นบน
		ห้องพักพนักงานกะชั้นล่าง	Dry chemical	✓	✓	✓	✓	64	
			สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	65	
	ใต้กระทะ	NO.1	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	66	
		NO.2	สารเหลวระเหย	✓	✓	✓	✓	67	

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

30 ส.ค. 23

THAISARCO

ส.ค. 23

ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

วันที่	สถานที่ติดตั้ง		ชนิดเครื่องดับเพลิง	เกจ	สาย	ป้าย	ถัง	จุดที่	หมายเหตุ
	ME - Work shop	ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	80	
		ข้างประตูตรงข้ามช่างปูน NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	81	
		ห้องช่างยนต์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	82	
		หน้าห้องช่างไฟฟ้า	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	87	
		หน้าห้องเก็บสี	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	79	
		ข้างเครื่องกลึง	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	83	
		ประตูทางเข้าห้องสโตร์	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	85	
		ในห้องสโตร์ (ล่าง)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	56	
		ในห้องสโตร์ (บน)	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	12	ชั้นบน
		หน้าห้องพัก ME	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	84	
		หน้าห้องน้ำ (บน)	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	10	ชั้นบน
		หน้าห้องเขียนแบบ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	11	ชั้นบน
	ช่างปูน	Plant ช่างปูน	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	76	
	ห้อง	ข้างประตู NO 1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	88	
	กำเนิดไฟฟ้า	ข้างประตู NO 2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	89	
	ห้อง Switch Gear	ชั้นล่าง	CO2	Ø	Ø	Ø	Ø	91	
		ชั้นบน	CO2	Ø	Ø	Ø	Ø	9	
	คลังน้ำมัน	NO.1 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	92	
		NO.2 ฝั่งห้องสวิตช์เกียร์	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	90	ชนิดพิเศษ
		NO.3 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	62	
		NO.4 ฝั่งทางเข้าโรงอาบน้ำ	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	63	ชนิดพิเศษ
	ห้อง MCC	ห้อง MCC # 1 , 2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	19	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 3	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	26	ชั้นบน
		ห้อง MCC # 4	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	19	
	Fire pump	NO.1	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	12	
		NO.2	สารเหลวระเหย	Ø	Ø	Ø	Ø	13	
	รับเหมา ME	ใน Plant - NO 1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	77	
		ใน Plant - NO 2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø	78	
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.1	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.2	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.3	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		
		รถเข็นถังแก๊ส-ออกซิเจน NO.4	Dry chemical	Ø	Ø	Ø	Ø		

<u>วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง</u>

1. ดูเข็มที่ GAUGEวัด ถ้าเข็มตกมาที่ Recharge ให้นำไปบรรจุผงเคมีใหม่
2. ยกหัวถังดับเพลิงคว่ำลงและหงายขึ้น 1-2 ครั้ง ถ้าผงเคมีเคลื่อนที่จะได้ยินเสียง ใช้ได้ ถ้าไม่มีอาการดังที่กล่าว แสดงว่าผงเคมีอาจเสื่อม กรณีถังดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ผงเคมีอาจเสื่อม ให้ดึงสลักออกลองฉีดดู (ต้องฉีดจนหมดถังก่อนบรรจุใหม่)
3. เช็คสายด้วยว่า มีอะไรอุดตันหรือไม่

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจเช็ค

20 / ส.ค. / 23

THAISARCO

รายการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์

17.07.23

	สถานที่	ตู้หมายเลข	ข้อต่อเมน	ข้อต่อที่สวม	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	หมายเหตุ
			เข้าท่อน้ำ	ปลายหัวฉีด			
1	ข้างอาคาร Tin powder	1	/	/	/	/	
2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	2	/	/	/	/	
3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	3	/	/	/	/	
4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	4	/	/	/	/	
5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	5	/	/	/	/	
6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	6	/	/	/	/	
7	หน้าห้องพยาบาล	7	/	/	/	/	
8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	8	/	/	/	/	
9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	9	/	/	/	/	
10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	10	/	/	/	/	
11	ข้างห้อง Mixing	11	/	/	/	/	
12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	12	/	/	/	/	
13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	13	/	/	/	/	
14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	14	/	/	/	/	
15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	15	/	/	/	/	
16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรล บ่อรับน้ำฝนนอกโรงงาน	16	/	/	/	/	
17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	17	/	/	/	/	

☑ มีครบ / ปกติ

☒ ไมมี , ชำรุด

.....

ผู้ตรวจสอบ

30/ก.ค./23

THAISARCO

รายการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์

ส.ค. 23

	สถานที่	ตู้หมายเลข	ข้อต่อเมน	ข้อต่อที่สวม	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	หมายเหตุ
			เข้าท่อน้ำ	ปลายหัวฉีด			
1	ข้างอาคาร Tin powder	1	/	/	/	/	
2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	2	/	/	/	/	
3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	3	/	/	/	/	
4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	4	/	/	/	/	
5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	5	/	/	/	/	
6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	6	/	/	/	/	
7	หน้าห้องพยาบาล	7	/	/	/	/	
8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	8	/	/	/	/	
9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	9	/	/	/	/	
10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	10	/	/	/	/	
11	ข้างห้อง Mixing	11	/	/	/	/	
12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	12	/	/	/	/	
13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	13	/	/	/	/	
14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	14	/	/	/	/	
15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	15	/	/	/	/	
16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรล บ่อรับน้ำฝนนอกโรงงาน	16	/	/	/	/	
17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	17	/	/	/	/	

☑ มีครบ / ปกติ

☒ ไมมี , ชำรุด

.....

ผู้ตรวจสอบ

29-30 / 8 / 23

THAISARCO

รายการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์

ก.ย. 23

	สถานที่	ตู้หมายเลข	ข้อต่อเมน เข้าท่อน้ำ	ข้อต่อที่สวม ปลายหัวฉีด	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ข้างอาคาร Tin powder	1	✓	✓	✓	✓	
2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	2	✓	✓	✓	✓	
3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	3	✓	✓	✓	✓	
4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	4	✓	✓	✓	✓	
5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	5	✓	✓	✓	✓	
6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	6	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้องพยาบาล	7	✓	✓	✓	✓	
8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	8	✓	✓	✓	✓	
9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	9	✓	✓	✓	✓	
10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	10	✓	✓	✓	✓	
11	ข้างห้อง Mixing	11	✓	✓	✓	✓	
12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	12	✓	✓	✓	✓	
13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	13	✓	✓	✓	✓	
14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	14	✓	✓	✓	✓	
15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	15	✓	✓	✓	✓	
16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรล บ่อรับน้ำฝนนอกโรงงาน	16	✓	✓	✓	✓	
17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	17	✓	✓	✓	✓	

☑ มีครบ / ปกติ

☒ ไมมี , ชำรุด

.....

ผู้ตรวจสอบ

20/9/23

THAISARCO

รายการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์

ก.ย. 23

	สถานที่	ตู้หมายเลข	ข้อต่อเมน เข้าท่อน้ำ	ข้อต่อที่สวม ปลายหัวฉีด	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ข้างอาคาร Tin powder	1	✓	✓	✓	✓	
2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	2	✓	✓	✓	✓	
3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	3	✓	✓	✓	✓	
4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	4	✓	✓	✓	✓	
5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	5	✓	✓	✓	✓	
6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	6	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้องพยาบาล	7	✓	✓		✓	
8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	8	✓	✓	✓	✓	
9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	9	✓	✓	✓	✓	
10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	10	✓	✓	✓	✓	
11	ข้างห้อง Mixing	11	✓	✓	✓	✓	
12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	12	✓	✓	✓	✓	
13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	13	✓	✓	✓	✓	
14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	14	✓	✓	✓	✓	
15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	15	✓	✓	✓	✓	
16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรล บ่อรับน้ำฝนนอกโรงงาน	16	✓	✓	✓	✓	
17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	17	✓	✓	✓	✓	

☑ มีครบ / ปกติ

☒ ไมมี , ชำรุด

.....

ผู้ตรวจสอบ

30/10/23

THAISARCO

รายการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์

พ.ย. 23

	สถานที่	ตู้หมายเลข	ข้อต่อเมน	ข้อต่อที่สวม	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	หมายเหตุ
			เข้าท่อน้ำ	ปลายหัวฉีด			
1	ข้างอาคาร Tin powder	1	/	/	/	/	
2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	2	/	/	/	/	
3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	3	/	/	/	/	
4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	4	/	/	/	/	
5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	5	/	/	/	/	
6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	6	/	/	/	/	
7	หน้าห้องพยาบาล	7	/	/	/	/	
8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	8	/	/	/	/	
9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	9	/	/	/	/	
10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	10	/	/	/	/	
11	ข้างห้อง Mixing	11	/	/	/	/	
12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	12	/	/	/	/	
13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	13	/	/	/	/	
14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	14	/	/	/	/	
15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	15	/	/	/	/	
16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรล บ่อรับน้ำฝนนอกโรงงาน	16	/	/	/	/	
17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	17	/	/	/	/	

☑ มีครบ / ปกติ

☒ ไมมี , ชำรุด

.....

ผู้ตรวจสอบ

30/11/23

THAISARCO

รายการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์

ส.ค. 23

	สถานที่	ตู้หมายเลข	ข้อต่อเมน เข้าท่อน้ำ	ข้อต่อที่สวม ปลายหัวฉีด	สายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ข้างอาคาร Tin powder	1	/	/	/	/	
2	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามห้องการค้า	2	/	/	/	/	
3	ตรงข้ามแท่นเจะเตา RF#9	3	/	/	/	/	
4	ข้างห้อง Solder ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	4	/	/	/	/	
5	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	5	/	/	/	/	
6	ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านใน	6	/	/	/	/	
7	หน้าห้องพยาบาล	7	/	/	/	/	
8	ตรงข้าม Tank เก็บน้ำมันเตา	8	/	/	/	/	
9	ข้างประตูซ่อมบำรุง	9	/	/	/	/	
10	ข้างประตูซ่อมบำรุง ฝั่งช่างยนต์	10	/	/	/	/	
11	ข้างห้อง Mixing	11	/	/	/	/	
12	ข้างห้องน้ำ บริเวณบ่อน้ำใหญ่	12	/	/	/	/	
13	ข้างประตู ห้อง 4N ตรงข้ามบ่อ Process	13	/	/	/	/	
14	ทางลงไป 4N Plant #7-10	14	/	/	/	/	
15	ข้าง Bay ตรงข้ามโรงเก็บลังกระดาษ-ถาดไม้	15	/	/	/	/	
16	ข้าง Bay ตรงข้ามตู้คอนโทรล บ่อรับน้ำฝนนอกโรงงาน	16	/	/	/	/	
17	ข้างหลัง 4N Plant #7-10	17	/	/	/	/	

☑ มีครบ / ปกติ

☒ ไมมี , ชำรุด

.....

ผู้ตรวจสอบ

30/12/23

THAISARCO

แบบตรวจเช็คสัญญานเตือนฉุกเฉิน

หน่วยงาน	จุดที่	ตำแหน่ง	ตัวดึงสัญญาณ	เสียงกระดิ่ง
ห้องควบคุม	1 .	ห้อง รปภ. ข้างตาชั่ง ปุ่มกดรวม	☑	☑
การค้า	2 .	ห้องการค้า	☑	☑
อาคาร MD	3 .	ทางขึ้นตึก MD	☑	☑
	4 .	นอกห้อง Extruder	☑	☑
	5 .	ในห้อง Extruder	☑	☑
บัญชี	6 .	ห้องบัญชี ประตู 1	☑	☑
	7 .	ห้องบัญชี ประตู 2	☑	☑
QC	8 .	ทางเข้าห้อง QC	☑	☑
	9 .	หน้าห้องน้ำ QC	☑	☑
ห้องพักกะ	10 .	ทางขึ้นห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
	11 .	ทางเข้าห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
ME	12 .	หน้าห้องพักช่างไฟฟ้า	☑	☑
	13 .	ช่างยนต์	☑	☑
	14 .	ในสโตร์	☑	☑
	15 .	ชั้น 2 ข้างห้องเสมียน	☑	☑
	16 .	ทางเข้าห้องเครื่อง Gen.	☑	☑
	17 .	หน้าห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
	18 .	ชั้น 2 ห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
Lead Free Solder	19 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Casting	20 .	บริเวณอ่างล้างมือ	☑	☑
Lead Solder	21 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Tin -powder	22 .	ทางเข้าอาคารเทคนิคประตูเล็ก	☑	☑
	23 .	ชั้น 2 ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ	☑	☑
4N-Tin	24 .	Plant# 1 - 2	☑	☑
	25 .	Plant# 5 - 6	☑	☑
	26 .	Plant# 7 - 8	☑	☑

ตำแหน่งไซเรน	เสียงไซเรน
1. มุมอาคารห้องแร่	☑
2. ข้างเตาไฟฟ้า	☑
3. มุมอาคารข้างเตาน้ำมัน # 5	☑
4. บริเวณเก็บแท้งน้ำ ของ 4N	☑
5. ในห้อง Extruder	☑
6. ในห้อง Extrud wire	☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจเช็คไฟเมน

1. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงไซเรน ☑
2. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงกระดิ่ง ☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึก

.....

.....

.....

(.....)

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 30 / ก.ย. 23

หมายเหตุ :

☑ ทำงาน/ปกติ

☐ ไม่ทำงาน/ผิดปกติ

THAISARCO

แบบตรวจเช็คสัญญานเตือนฉุกเฉิน

หน่วยงาน	จุดที่	ตำแหน่ง	ตัวดึงสัญญาณ	เสียงกระดิ่ง
ห้องควบคุม	1 .	ห้อง รปภ. ข้างตาชั่ง ปุ่มกดรวม	☑	☑
การค้า	2 .	ห้องการค้า	☑	☑
อาคาร MD	3 .	ทางขึ้นตึก MD	☑	☑
	4 .	นอกห้อง Extruder	☑	☑
	5 .	ในห้อง Extruder	☑	☑
บัญชี	6 .	ห้องบัญชี ประตู 1	☑	☑
	7 .	ห้องบัญชี ประตู 2	☑	☑
QC	8 .	ทางเข้าห้อง QC	☑	☑
	9 .	หน้าห้องน้ำ QC	☑	☑
ห้องพักกะ	10 .	ทางขึ้นห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
	11 .	ทางเข้าห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
ME	12 .	หน้าห้องพักช่างไฟฟ้า	☑	☑
	13 .	ช่างยนต์	☑	☑
	14 .	ในสโตร์	☑	☑
	15 .	ชั้น 2 ข้างห้องเสมียน	☑	☑
	16 .	ทางเข้าห้องเครื่อง Gen.	☑	☑
	17 .	หน้าห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
	18 .	ชั้น 2 ห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
Lead Free Solder	19 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Casting	20 .	บริเวณอ่างล้างมือ	☑	☑
Lead Solder	21 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Tin -powder	22 .	ทางเข้าอาคารเทคนิคประตูเล็ก	☑	☑
	23 .	ชั้น 2 ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ	☑	☑
4N-Tin	24 .	Plant# 1 - 2	☑	☑
	25 .	Plant# 5 - 6	☑	☑
	26 .	Plant# 7 - 8	☑	☑

ตำแหน่งไซเรน	เสียงไซเรน
1. มุมอาคารห้องแร่	☑
2. ข้างเตาไฟฟ้า	☑
3. มุมอาคารข้างเตาน้ำมัน # 5	☑
4. บริเวณเก็บแท้งน้ำ ของ 4N	☑
5. ในห้อง Extruder	☑
6. ในห้อง Extrud wire	☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจเช็คไฟเมน

1. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงไซเรน ☑
2. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงกระดิ่ง ☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึก

.....

.....

.....

(.....)

ผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ : ☑ ทำงาน/ปกติ

☐ ไม่ทำงาน/ผิดปกติ

วันที่ 30/8/13

THAISARCO

แบบตรวจเช็คสัญญานเตือนฉุกเฉิน

หน่วยงาน	จุดที่	ตำแหน่ง	ตัวดึงสัญญาณ	เสียงกระดิ่ง
ห้องควบคุม	1 .	ห้อง รปภ. ข้างตาชั่ง ปุ่มกดรวม	☑	☑
การค้า	2 .	ห้องการค้า	☑	☑
อาคาร MD	3 .	ทางขึ้นตึก MD	☑	☑
	4 .	นอกห้อง Extruder	☑	☑
	5 .	ในห้อง Extruder	☑	☑
บัญชี	6 .	ห้องบัญชี ประตู 1	☑	☑
	7 .	ห้องบัญชี ประตู 2	☑	☑
QC	8 .	ทางเข้าห้อง QC	☑	☑
	9 .	หน้าห้องน้ำ QC	☑	☑
ห้องพักกะ	10 .	ทางขึ้นห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
	11 .	ทางเข้าห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
ME	12 .	หน้าห้องพักช่างไฟฟ้า	☑	☑
	13 .	ช่างยนต์	☑	☑
	14 .	ในสโตร์	☑	☑
	15 .	ชั้น 2 ข้างห้องเสมียน	☑	☑
	16 .	ทางเข้าห้องเครื่อง Gen.	☑	☑
	17 .	หน้าห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
	18 .	ชั้น 2 ห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
Lead Free Solder	19 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Casting	20 .	บริเวณอ่างล้างมือ	☑	☑
Lead Solder	21 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Tin -powder	22 .	ทางเข้าอาคารเทคนิคประตูเล็ก	☑	☑
	23 .	ชั้น 2 ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ	☑	☑
4N-Tin	24 .	Plant# 1 - 2	☑	☑
	25 .	Plant# 5 - 6	☑	☑
	26 .	Plant# 7 - 8	☑	☑

ตำแหน่งไซเรน	เสียงไซเรน
1. มุมอาคารห้องแร่	☑
2. ข้างเตาไฟฟ้า	☑
3. มุมอาคารข้างเตาน้ำมัน # 5	☑
4. บริเวณเก็บแท้งน้ำ ของ 4N	☑
5. ในห้อง Extruder	☑
6. ในห้อง Extrud wire	☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจเช็คไฟเมน

1. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงไซเรน ☑
2. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงกระดิ่ง ☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึก

.....

.....

.....

.....

(.....)

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 30 / 9 / 22

หมายเหตุ :

☑ ทำงาน/ปกติ

☒ ไม่ทำงาน/ผิดปกติ

THAISARCO

แบบตรวจเช็คสัญญานเตือนฉุกเฉิน

หน่วยงาน	จุดที่	ตำแหน่ง	ตัวดึงสัญญาณ	เสียงกระดิ่ง
ห้องควบคุม	1 .	ห้อง รปภ. ข้างตาชั่ง ปุ่มกดรวม	☑	☑
การค้า	2 .	ห้องการค้า	☑	☑
อาคาร MD	3 .	ทางขึ้นตึก MD	☑	☑
	4 .	นอกห้อง Extruder	☑	☑
	5 .	ในห้อง Extruder	☑	☑
บัญชี	6 .	ห้องบัญชี ประตู 1	☑	☑
	7 .	ห้องบัญชี ประตู 2	☑	☑
QC	8 .	ทางเข้าห้อง QC	☑	☑
	9 .	หน้าห้องน้ำ QC	☑	☑
ห้องพักกะ	10 .	ทางขึ้นห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
	11 .	ทางเข้าห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
ME	12 .	หน้าห้องพักช่างไฟฟ้า	☑	☑
	13 .	ช่างยนต์	☑	☑
	14 .	ในสโตร์	☑	☑
	15 .	ชั้น 2 ข้างห้องเสมียน	☑	☑
	16 .	ทางเข้าห้องเครื่อง Gen.	☑	☑
	17 .	หน้าห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
	18 .	ชั้น 2 ห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
Lead Free Solder	19 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Casting	20 .	บริเวณอ่างล้างมือ	☑	☑
Lead Solder	21 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Tin -powder	22 .	ทางเข้าอาคารเทคนิคประตูเล็ก	☑	☑
	23 .	ชั้น 2 ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ	☑	☑
4N-Tin	24 .	Plant# 1 - 2	☑	☑
	25 .	Plant# 5 - 6	☑	☑
	26 .	Plant# 7 - 8	☑	☑

ตำแหน่งไซเรน	เสียงไซเรน
1. มุมอาคารห้องแร่	☑
2. ข้างเตาไฟฟ้า	☑
3. มุมอาคารข้างเตาน้ำมัน # 5	☑
4. บริเวณเก็บแท้งน้ำ ของ 4N	☑
5. ในห้อง Extruder	☑
6. ในห้อง Extrud wire	☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจเช็คไฟเมน

1. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงไซเรน ☑
2. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงกระดิ่ง ☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึก

.....

.....

.....

(.....)

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 30 / 10 / 23

หมายเหตุ :

☑ ทำงาน/ปกติ

☒ ไม่ทำงาน/ผิดปกติ

THAISARCO

แบบตรวจเช็คสัญญานเตือนฉุกเฉิน

หน่วยงาน	จุดที่	ตำแหน่ง	ตัวดึงสัญญาณ	เสียงกระดิ่ง
ห้องควบคุม	1 .	ห้อง รปภ. ข้างตาชั่ง ปุ่มกดรวม	☑	☑
การค้า	2 .	ห้องการค้า	☑	☑
อาคาร MD	3 .	ทางขึ้นตึก MD	☑	☑
	4 .	นอกห้อง Extruder	☑	☑
	5 .	ในห้อง Extruder	☑	☑
บัญชี	6 .	ห้องบัญชี ประตู 1	☑	☑
	7 .	ห้องบัญชี ประตู 2	☑	☑
QC	8 .	ทางเข้าห้อง QC	☑	☑
	9 .	หน้าห้องน้ำ QC	☑	☑
ห้องพักกะ	10 .	ทางขึ้นห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
	11 .	ทางเข้าห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
ME	12 .	หน้าห้องพักช่างไฟฟ้า	☑	☑
	13 .	ช่างยนต์	☑	☑
	14 .	ในสโตร์	☑	☑
	15 .	ชั้น 2 ข้างห้องเสมียน	☑	☑
	16 .	ทางเข้าห้องเครื่อง Gen.	☑	☑
	17 .	หน้าห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
	18 .	ชั้น 2 ห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
Lead Free Solder	19 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Casting	20 .	บริเวณอ่างล้างมือ	☑	☑
Lead Solder	21 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Tin -powder	22 .	ทางเข้าอาคารเทคนิคประตูเล็ก	☑	☑
	23 .	ชั้น 2 ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ	☑	☑
4N-Tin	24 .	Plant# 1 - 2	☑	☑
	25 .	Plant# 5 - 6	☑	☑
	26 .	Plant# 7 - 8	☑	☑

ตำแหน่งไซเรน	เสียงไซเรน
1. มุมอาคารห้องแร่	☑
2. ข้างเตาไฟฟ้า	☑
3. มุมอาคารข้างเตาน้ำมัน # 5	☑
4. บริเวณเก็บแท้งน้ำ ของ 4N	☑
5. ในห้อง Extruder	☑
6. ในห้อง Extrud wire	☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจเช็คไฟเมน

1. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงไซเรน ☑
2. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงกระดิ่ง ☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึก

.....

.....

.....

(.....)

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 30 / 11 / 23

หมายเหตุ :

☑ ทำงาน/ปกติ

☐ ไม่ทำงาน/ผิดปกติ

THAISARCO

แบบตรวจเช็คสัญญานเตือนฉุกเฉิน

หน่วยงาน	จุดที่	ตำแหน่ง	ตัวดึงสัญญาณ	เสียงกระดิ่ง
ห้องควบคุม	1 .	ห้อง รปภ. ข้างตาชั่ง ปุ่มกดรวม	☑	☑
การค้า	2 .	ห้องการค้า	☑	☑
อาคาร MD	3 .	ทางขึ้นตึก MD	☑	☑
	4 .	นอกห้อง Extruder	☑	☑
	5 .	ในห้อง Extruder	☑	☑
บัญชี	6 .	ห้องบัญชี ประตู 1	☑	☑
	7 .	ห้องบัญชี ประตู 2	☑	☑
QC	8 .	ทางเข้าห้อง QC	☑	☑
	9 .	หน้าห้องน้ำ QC	☑	☑
ห้องพักกะ	10 .	ทางขึ้นห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
	11 .	ทางเข้าห้องหัวหน้ากะ	☑	☑
ME	12 .	หน้าห้องพักช่างไฟฟ้า	☑	☑
	13 .	ช่างยนต์	☑	☑
	14 .	ในสโตร์	☑	☑
	15 .	ชั้น 2 ข้างห้องเสมียน	☑	☑
	16 .	ทางเข้าห้องเครื่อง Gen.	☑	☑
	17 .	หน้าห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
	18 .	ชั้น 2 ห้องสวิตช์เกียร์	☑	☑
Lead Free Solder	19 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Casting	20 .	บริเวณอ่างล้างมือ	☑	☑
Lead Solder	21 .	ข้างประตู ทางเข้า	☑	☑
Tin -powder	22 .	ทางเข้าอาคารเทคนิคประตูเล็ก	☑	☑
	23 .	ชั้น 2 ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ	☑	☑
4N-Tin	24 .	Plant# 1 - 2	☑	☑
	25 .	Plant# 5 - 6	☑	☑
	26 .	Plant# 7 - 8	☑	☑

ตำแหน่งไซเรน	เสียงไซเรน
1. มุมอาคารห้องแร่	☑
2. ข้างเตาไฟฟ้า	☑
3. มุมอาคารข้างเตาน้ำมัน # 5	☑
4. บริเวณเก็บแท้งน้ำ ของ 4N	☑
5. ในห้อง Extruder	☑
6. ในห้อง Extrud wire	☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจเช็คไฟเมน

1. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงไซเรน ☑
2. ไฟเมนตู้คอนโทรลเสียงกระดิ่ง ☑

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึก

.....

.....

.....

(.....)

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 30 / 12 / 23

หมายเหตุ :

☑ ทำงาน/ปกติ

☐ ไม่ทำงาน/ผิดปกติ